

Objednávka č. 174150020183

Příloha: Ne

Příloha (-y): 4

List (-y, -ů): 4

Poř. čís EKO

69

ZHOTOVITEL**Prokservis s.r.o.**

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený: Jan Prokůpek
773685757
Rudská 177, Nové Strašecí

Bankovní spojení:**Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 107-2853900237 / 0100

OBJEDNATEL**Česká republika - Ministerstvo obrany**

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor
plk. gšt. PhDr. Roman BIS, MBA
Velitelství Vojenské policie
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:**Česká národní banka**

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 2346881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610111 ze dne 19.06.2015 u Vás objednáme:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ:	022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAA145A333497	RZ:	Stav počítadla:	220 000 km	2.DPSI/1.Sk/Liberec
Současně žádáme o stanovení cenové kalkulace nákladů na odstranění zjištěných závad.					
<ul style="list-style-type: none">- uložení P nápravy pružné přední, uložení P nápravy pružné zadní- oprava (výměna) zámku a bowdenů přední kapoty, oprava (výměna) přichytky pro boční lištu- oprava (výměna) brzdových paken, brzdových destiček, brzdových kotoučů, servomotoru ruční brzdy, řemenu klínového- oprava (výměna) EGR ventilu, oprava (výměna) chladiče zpětného vedení výfukových plynů					
Předpokládaná cena včetně DPH		62 053,00 Kč			

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: **kpt. Ing. Rudolf VOLF**Telefon: **601 58 21 96**Email: **excze.ruvo@gmail.com**

V Cvrčovicích dne

V Táboře dne 2.6.2017**PROKŮPEK JAN**Digitálně podepsal PROKŮPEK JAN
Datum: 2017.06.05 09:36:36 +02'00'

Za zhotovitele:

Za objednatele:

plukovník gšt. PhDr. Roman Bis, MBA

Velitel VÚ

kpt. Ing. Milan Kudrna

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

1.6.2017

Dodavatel:

Prokservis s.r.o.
www.servis-vozidel.cz **www.jp-axles.cz**
 Rudská 0177
 271 01 Nové Strašecí, Česká republika
 telefon +420773685757
 IČ: 24250074 DIČ: CZ24250074

Faktura číslo:

120170087

Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 120170087
 Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 107-2853900237/0100
 Banka: Komerční banka a.s.
 IBAN: CZ5801000001072853900237
 BIC: KOMBCZPP
 Praha 1, Na Příkopě 33 PSČ 114 07

Odběratel:

Česká republika - Ministerstvo obrany
 Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 390 02 kpt. Jaroše 2269, Tábor
 Vojenský útvar 4215
 IČ: 60162694 DIČ: CZ60162694

Adresa dodání:

vozidlo:

Land Rover Discovery 27TDV6
 Kpt. Volf R.
 RZ : 022 56-96

Datum splatnosti:

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

25.05.2017

Datum uskut. zdanitelného plnění:

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj
(Kč)Sazba DPH
(%)Cel. bez DPH
(Kč)

přichytka pro boční lištu DYC101420	14,00	ks	35,91	21,0	502,74
uložení P nápravy pružné přední RBX500311	2,00	ks	1332,64	21,0	2665,28
šroub M16 RDI000034	2,00	ks	181,43	21,0	362,86
uložení P nápravy pružné zadní LR051586	2,00	ks	1497,00	21,0	2994,00
bovden - lanko přední kapoty L FSE500031	1,00	ks	751,10	21,0	751,10
bovden - lanko přední kapoty P FSE000091	1,00	ks	205,20	21,0	205,20
zámek kapoty L LR054810	1,00	ks	419,10	21,0	419,10
zámek kapoty P LR054811	1,00	ks	628,55	21,0	628,55
pružiny pro pakny SMN500020	2,00	ks	579,69	21,0	1159,38
brzdové pakny SFS500010	2,00	ks	2517,13	21,0	5034,26
servomotor ruční brzdy modul LR019223	1,00	ks	18201,24	21,0	18201,24
řemen klínový PQS500370	1,00	ks	1431,68	21,0	1431,68
těsnění 133270	2,00	ks	166,38	21,0	332,76
chladič zpětného vedení výfuk plynů LH 1336562	1,00	ks	6833,82	21,0	6833,82
EGR ventil LH LR018465	1,00	ks	6831,20	21,0	6831,20
uložení brzd destiček LR019626	1,00	ks	130,73	21,0	130,73
brzdové destičky zadní LR021316	1,00	ks	1662,24	21,0	1662,24
čidlo opotřebení brzd destiček SOE00025	1,00	ks	654,43	21,0	654,43
kotouč brzdový zadní SDB000636	2,00	ks	2251,71	21,0	4503,42
sleva na ND 15,00 %				0,0	8295,60
servisní oprava	17,10	hod	250,00	21,0	4275,00

kurz 26,41kč/Euro dne 25.5. ČNB

(Zaokrouhлено: 0,10)

Celkem k úhradě: 62 053,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	51283,39	10769,51	62052,90
15,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00	0,00	0,00


PROKŮPEK JAN

Digitálně podepsal PROKŮPEK JAN
Datum: 2017.05.26 10:10:51 +02'00'

Razítko a podpis:

společnost Prokservis s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 197248*S provedením BO straklasim.*

kpt. Ing. Rudolf VOLF

*[Handwritten signature]*

Objednávka č.

Poř.čís.EKO

Příloha: Ne

Příloha (-y):0

List (-y, -ů):0

69D

ZHOTOVITEL**Prokservis s.r.o.**

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený: Jan Prokůpek
773685757
Rudská 177, Nové Strašecí

Bankovní spojení:**Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 107-2853900237 / 0100

OBJEDNATEL**Česká republika - Ministerstvo obrany**

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor
plk. gšt. PhDr. Roman BIS, MBA
Velitelství Vojenské policie
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:**Česká národní banka**

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 2346881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610111** ze dne 19.06.2015 u Vás objednávané:

Provedení	defektace závad	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	VPZ:	022-56-96
VIN vozidla:	SALLAAA145A333497	Stav počítadla:	220 000 km	2.DPSI/1.Sk/Liberec	
<ul style="list-style-type: none"> - zásuvka na připojení elektriky přívěsu - oba dálkové ovladače jsou značně mechanicky opotřebované - elektronická brzda, divné zvuky - sílembloky na předních ramenách L+P (vůle hýbe s volantem, při brzdění klepe celý vůz) 					
Předpokládaná cena včetně DPH		0,00 Kč			

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: **kpt. Ing. Rudolf VOLF**Telefon: **702 01 15 16**Email: **excze.ruvo@gmail.com**

V Cvrčovicích dne

V Táboře dne 20.03.2017

PROKÚPEK JAN Digitálně podepsal PROKÚPEK JAN
Datum: 2017.05.23 09:07:19 +02'00'

Za zhotovitele:

Za objednatele:



kpt. Ing. Rudolf Volf
pověřená osoba

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

kpt. Ing. Milan Kudrna

Hlášení Žádanka	BO	číslo	69/2017	69	
1. Jednotka (LÚJ ISL)	421515 2.DPSI/1.Sk/Liberec	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	022-56-96		
3. Značka, typ,	AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	220 000 km		
5. VIN kód (VČ)	SALLAAA145A333497	6. Ostatní informace o technice / materiálu	-		
5. Specifikace závad / požadavku:			Požadovaný termín násunu vozidla		
<ul style="list-style-type: none"> - <i>oba dálkové ovladače jsou značně mechanicky opotřebované</i> - <i>elektronická brzda, divné zvuky</i> - <i>silembloky na předních ramenách L+P (vůle hýbe s volantem, při brždění klepe celý vůz)</i> - <i>zásuvka na připojení elektriky přívěsu</i> - - 			březen/duben		
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	23.5.	7. Příčina závady / požadavku	běžné používání		
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. :					
-					
-					
-					
-					
-					
9. Vyroštění, odsun:					
vyproštění	činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
	datum, hodina započ.	ukonč.			
V	Stará Boleslav	24.02.2017	nrtm. Zdeněk Cinka		
	Místo	Datum	podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár		
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky					
V	Tábor	01.03.2017	kpt. Ing. Rudolf Volf, NSkPSI		
	Místo	Datum	podpis, hodn. Jméno, funkce, útvár		

LAND ROVER Discovery III (L319) 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009	25. květen 2017
Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby	Údaje o garáži:
	Jméno firmy: Prokservis s.r.o.
	Adresa:
	Směrovací číslo:
Město: Nove Straseci	

Údaje o zákazníkovi:

Jméno:	Adresa:
Směrovací číslo:	SPZ: 96
Město:	Stav najetých kilometrů:

Vysvětlující ikony:

	Kód OEM		Dodatečná úloha
	OK		Dokončeno
	Vyžaduje obnovu / opravu	*	Mohou být potřebné náhradní díly

KAŽDÝCH 228 000 KM/114 MĚSÍCŮ (OE: 10.09.04.16)

	Celkový čas (hodin): 4,80	Standardní Čas: 2,40				
Motor						
* Vyměňte motorový olej						
<i>i Olejová vana, včetně filtru</i>		5.54 (l)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Výpustná zátka motorového oleje</i>		25 (Nm)			<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Vyměňte olejový filtr					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Pomocný(é) hnací řemen(y)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte z hlediska oddělení, prasklin, poškození a opotřebení					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* V případě potřeby vyměňte řemen(y)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Pomocný(é) hnací řemen(y) (každých 72 000 km/36 měsíců)			10.90.03	<input checked="" type="checkbox"/> +0,20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Vyměňte řemen(y) (každých 72 000 km/36 měsíců)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte zarovnění, napínák(y) a vodící kladku(y), pokud jsou namontovány (každých 72 000 km/36 měsíců)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Navázání: Vyměnit napínák pomocného hnacího řemenu				<input type="checkbox"/> +0,70		
Navázání: Vyměnit kladku napínáku pomocného hnacího řemenu				<input type="checkbox"/> +0,70		
* Zkontrolujte poškození a vnější ucpání mezichladiče (v případě potřeby vyčistěte)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte poškození a vnější ucpání radiátoru (v případě potřeby vyčistěte)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Navázání: Vyměnit radiátor				<input type="checkbox"/> +2,60		
Navázání: Vyčistit chladič				<input type="checkbox"/> +0,10		
Navázání: Opravit chladič				<input type="checkbox"/> +0,50		
Navázání: Opravit vedení vzduchu chladiče				<input type="checkbox"/> +0,40		
Navázání: Opravit držák chladiče				<input type="checkbox"/> +0,50		
* Zkontrolujte kabelové svazky v prostoru motoru na poškození, opotřebení a odírání					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte vedení paliva, hadice a přípojky z hlediska těsnosti a poškození					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Systém výfuku: (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte korozi a poškození trubek a tlumičů (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte těsnost trubek, tlumičů a svarů (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
* Zkontrolujte montážní body (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017




Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby

Údaje o garáži:

Jméno firmy Prokservis s.r.o.
 Adresa
 Směrovací číslo
 Město Nove Straseci

* Zkontrolujte vyrovnání výfuku (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)						
* Zkontrolujte tepelné štíty (pokud jsou namontovány) z hlediska poškození a správné instalace (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)				○	○	□
Navázání: Vyměnit kompletní výfuk		□ +1,20				
* Zkontrolujte lopatky větráku na poškození				○	○	□
Navázání: Opravit kabelový svazek ventilátoru		□ +0,20				
* Systém chlazení: zkontrolujte kvalitu nemrznoucí směsi				○	○	□
Spojka, převodovka a rozvodovky						
* Hydraulická spojka:				○	○	□
* Zkontrolujte hadice z hlediska poškození, těsnosti a prasklin				○	○	□
* Zkontrolujte všechny spoje z hlediska poškození a těsnosti				○	○	□
* Zkontrolujte potrubí z hlediska poškození, netěsností a koroze				○	○	□
* Zkontrolujte hladinu oleje; v případě potřeby doplňte				○	○	□
* Ruční převodovka:				○	○	□
* Zkontrolujte těsnost převodovky, v případě potřeby ji doplňte				○	○	□
Automatická převodovka:				○	○	□
Zkontrolujte na poškození a těsnost, v případě potřeby ji doplňte				○	○	□
Navázání: Vyčistit automatickou převodovku		□ +0,40				
Navázání: Zkontrolovat/doplňit hladinu kapaliny v automatické převodovce		□ +0,10				
* Přední diferenciál: vyměňte olej (každých 120 měsíců)	54.15.02	☑ +0,30		○	○	□
i Diferenciál, pohon 4 kol, vpředu	0.61 (l)					
Umístění zástrčky						
(Výpustná zátka)						



Umístění zástrčky
(Plnicí zátka)

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009


25. květen 2017



Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby

Údaje o garáži:

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí




* Zadní diferenciál: vyměňte olej (každých 120 měsíců)

i Diferenciál, pohon 4 kol, vzadu

1.1 (I)

Umístění zástrčky

(1 - Výpustná zátka; 2 - Plnicí zátka)



51.25.02

+0,20

Zkontrolujte volbu převodů rozsahu 'LOW' [Nízký] až 'HIGH' [Vysoký]
(Upozornění: Popojedte vozidlem o 3 až 4 délky mezi volbami)

* Manžety homokinetických kloubů:

* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, těsnosti, opotřebení a správné instalace

Řízení

* Kulové klouby řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a vůle

* Prostor soukolí řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a těsnosti

Navázání: Vyměnit levou manžetu hřebenu řízení

+2,10

Navázání: Vyměnit pravou manžetu hřebenu řízení

+2,10

Navázání: Vyměnit obě manžety hřebenu řízení

+2,40

Navázání: Opravit manžetu hřebenu řízení

+0,40

Zkontrolujte těsnost, bezpečnost a odírání potrubí a hadic servořízení

Navázání: Vyměnit kapalinu servořízení

+0,20

Zkontrolujte kapalinu servořízení; v případě potřeby doplňte

* Zkontrolujte krouticí moment konce spojovací tyče (Pouze matice M12)

Brzdy

* Množství brzdové kapaliny:

* Zkontrolujte hladinu kapaliny, doplňte v závislosti na opotřebení brzdových destiček

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017



Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby

Údaje o garáži:

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí

* Kontrola brzd: (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček; v případě potřeby vyměňte (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte kontaminaci brzdové kapaliny nebo tuku (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Kotoučové brzdy: (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte tloušťku kotoučových brzd (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte povrch kotoučových brzd z hlediska prasklin, opotřebení a poškození (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte opotřebování kotoučových brzd (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Navázání: Vyměnit levý přední brzdový kotouč	<input type="checkbox"/>	+0,60			
Navázání: Vyměnit pravý přední brzdový kotouč	<input type="checkbox"/>	+0,60			
Navázání: Vyměnit oba přední brzdové kotouče	<input type="checkbox"/>	+0,90			
Navázání: Vyměnit levý zadní brzdový kotouč	<input checked="" type="checkbox"/>	+0,60			
Navázání: Vyměnit pravý zadní brzdový kotouč	<input checked="" type="checkbox"/>	+0,50			
Navázání: Vyměnit oba zadní brzdové kotouče	<input type="checkbox"/>	+1,30			
Navázání: Vyměnit všechny brzdové kotouče	<input type="checkbox"/>	+2,00			
Navázání: Vyčistit přední kotoučové brzdy	<input type="checkbox"/>	+0,20			
Navázání: Vyčistit zadní kotoučové brzdy	<input type="checkbox"/>	+0,00			
Navázání: Vyčistit kotoučové brzdy	<input checked="" type="checkbox"/>	+0,30			
* Zkontrolujte brzdové třmeny z hlediska těsnosti			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Navázání: Vyměnit levý přední brzdový třmen	<input type="checkbox"/>	+0,80			
Navázání: Vyměnit pravý přední brzdový třmen	<input type="checkbox"/>	+0,80			
Navázání: Vyměnit levý zadní brzdový třmen	<input type="checkbox"/>	+0,80			
Navázání: Vyměnit pravý zadní brzdový třmen	<input type="checkbox"/>	+0,80			
Navázání: Vyměnit obě přední brzdové třmeny	<input type="checkbox"/>	+1,30			
Navázání: Vyměnit obě zadní brzdové třmeny	<input type="checkbox"/>	+1,10			
Navázání: Vyměnit všechny brzdové třmeny	<input type="checkbox"/>	+2,20			
* Zkontrolujte nastavení elektrické parkovací brzdy			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte stav systému elektrické parkovací brzdy			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Brzdová trubky a hadice:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte brzdová vedení z hlediska poškození, netěsností a koroze			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska poškození, netěsností a prasklin			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny přípojky z hlediska poškození a netěsností			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte připevnění všech hadic a trubek			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska nadměrného ohnutí/a zkroucení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte, zda brzdové trubky a hadice jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran, pohyblivých dílů a výfuku			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte vakuové hadice brzdového serva; zkontrolujte připojení a ventil			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte kabelový svazek snímače rychlosti kola z hlediska poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zavěšení, kola a pneumatiky					
Pneumatiky (včetně rezervní):			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Změřte hloubku dezénu			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte charakter opotřebení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte z hlediska poškození proti bočním stěnám			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte z hlediska proříznutí a propíchnutí			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017

**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby****Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí

O všech nalezených závadách je nutné informovat zákazníka

Navázání: Vyměnit čtyři pneumatiky

Pneumatiky (včetně rezervní):

Zkontroluje tlak v pneu (za studena), v případě potřeby nastavte

Zkontrolujte sadu nářadí k vozidlu (doporučeno)

* Odpružení: Zkontrolujte vůli u všech gumových držáků

Zkontrolujte stav ochranných manžet zavěšení

* Tlumiče: zkontrolujte na poškození, opotřebení a těsnost

Navázání: Vyměnit levý přední tlumič odpružení**Navázání:** Vyměnit pravý přední tlumič odpružení**Navázání:** Vyměnit obě přední tlumiče odpružení

Namažte středící čepy kola (Použijte směs proti zatumnutí)

Zkontrolujte snímače výšky z hlediska poškození

Elektrické Zařízení

Pokud svítí výstražná kontrolka 'Chybový kód', použijte diagnostický nástroj a nahlašte jakýkoli nález

Elektrolyt akumulátoru:

Zkontrolujte hladinu, v případě potřeby doplňte destilovanou vodou

Navázání: Vyměnit akumulátor

* Světla a houkačka:

* Zkontrolujte přední a koncová světla z hlediska správné funkce a poškození

* Zkontrolujte ukazatele a výstražný systém blikáčů z hlediska správné funkce a poškození

* Zkontrolujte brzdová světla z hlediska správné funkce a poškození

* Zkontrolujte houkačku z hlediska správné funkce

Zkontrolujte funkci výstražných kontrolků vnitřního prostoru

Zresetujte servisní ukazatel

Exteriér

* Kontrola stěračů čelního skla:

* Zkontrolujte funkci stěračů

* Zkontrolujte interval stěračů

* Zkontrolujte stav stírátek stěračů; v případě potřeby vyměňte

* Kontrola ostřikovačů čelního skla:

* Zkontrolujte čisticí kapalinu; v případě potřeby ji doplňte

* Zkontrolujte nasměrování a činnost trysek ostřikovače

* V případě potřeby korigujte

* Zkontrolujte funkci úchytu krytu motoru

* Naneste lubrikant na těsnění dveří

Zkontrolujte/namažte omezovače dveří

* Zkontrolujte funkci uzávěru palivové nádrže

Navázání: Opravit kryt plnicího hrdla palivové nádrže

* Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození

* Zkontrolujte korozi a poškození ochranného nátěru podvozku

Zkontrolujte všechny kabely, vedení a hadice z hlediska poškození a správného vedení

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017

**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby****Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strasceci

* Zkontrolujte všechny vnější lak z hlediska koroze a poškození

Karoserie: Zkontrolujte vůli u všech gumových držáků

* Zkontrolujte/namažte snímatelné tažné zařízení

Všeobecně

Zkontrolujte veškeré případné TSB nebo Svolávky

Zkušební jízda, pokud je relevantní

Zkontrolujte funkci brzd

Zkontrolujte funkci řízení

Zkontrolujte funkci řazení převodových stupňů

Zkontrolujte vnitřní prostor

Poznamenejte si podrobnosti o servisu do servisní knížky zákazníka

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Poznámka:	Razítko:
	Podpis:

Reset schémy Tisk

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017

**Doby oprav****Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí

Údaje o zákazníkovi:

Jméno:		Adresa:	
Směrovací číslo:		SPZ:	022 56-96
Město:		Stav najetých kilometrů:	

LAND ROVER DISCOVERY III (LA_) 2.7 TD 4x4 140Kw
DOBY OPRAV

AWNR	Popis			%	Σ (,)
1G00040450	Zkontrolovat řídicí jednotku emisí	0,20	250,00	21,00	50,00
1G02036910	Demontovat/namontovat levý ventil recirkulace výfukových plynů	1,90	250,00	21,00	475,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž akumulátoru				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž oběžného kola vlevo (přední náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž krytu motoru				
Zahrnuje:	Vypuštění/naplnění/kontrola hladiny chladicí kapaliny				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž zpětného ventilu čištění spalin vlevo				
Zahrnuje:	Dotažení kolových šroubů/matek momentovým klíčem				
1G02038850N1	Vyměnit levý chladič recirkulace výfukových plynů	1,80	250,00	21,00	450,00
1J00400000	Zkontrolovat přední nápravu z hlediska poškození	0,10	250,00	21,00	25,00
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit přední nápravu				
1J03045800	Ztížená demontáž: šrouby zrezivělé *	2,45	250,00	21,00	612,50
1J01006900	Obtížná demontáž přední nápravy	0,50	250,00	21,00	125,00
1J03005000	Demontovat/namontovat spodní příčné trojúhelníkové rameno (přední náprava - vlevo)	0,90	250,00	21,00	225,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž příčného ramena vlevo dole (přední náprava)				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit příčné trojúhelníkové rameno (přední náprava)				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Obtížná demontáž spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - levá strana)				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Zkontrolovat/seřídít geometrii podvozku				
1J03040400	Vyměnit pouzdro spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - vlevo)	0,20	250,00	21,00	50,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž ložiska příčného ramena vlevo dole (přední náprava)				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:					

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

25. květen 2017

**Doby oprav****Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí

	Obtížná demontáž spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - levá strana)				
1J03040409	Demontovat/namontovat pouzdro spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - vpravo)	1,20	250,00	21,00	300,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž oběžného kola vpravo (přední náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž příčného ramena vpravo dole (přední náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž ložiska příčného ramena vpravo dole (přední náprava)				
<input checked="" type="checkbox"/> Následující činnost:	Obtížná demontáž spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - pravá strana)				
1J03015904	Obtížná demontáž spodního příčného trojúhelníkového ramena (přední náprava - pravá strana)	0,30	250,00	21,00	75,00
1V30070000	Nastavení prvku centrálního zamykání *	2,00	250,00	21,00	500,00
1F00010000	Zkontrolovat řídicí jednotku napájecího zdroje	0,20	250,00	21,00	50,00
1M08018000	Zkontrolovat parkovací brzdu	0,20	250,00	21,00	50,00
1M08199000	Demontovat/namontovat lanko parkovací brzdy	3,00	250,00	21,00	750,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž oběžného kola vlevo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž oběžného kola vpravo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž držáku brzdového třmenu vlevo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž držáku brzdového třmenu vpravo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž brzdového kotouče vlevo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž brzdového kotouče vpravo (zadní náprava)				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž lanka ruční brzdy				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit páku parkovací brzdy				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Obtížná demontáž lanka parkovací brzdy				
1M08321000	Zabrždění ruční/parkovací brzdy *	1,00	250,00	21,00	250,00
1V10020000	Zkontrolovat centrální zamykání	0,25	250,00	21,00	62,50
1O02050010	Opravit zámek kapoty	0,20	250,00	21,00	50,00
1O02053990	Demontovat/namontovat lanko uvolnění kapoty	0,40	250,00	21,00	100,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž mřížky chladiče				

LAND ROVER Discovery III (L319) 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009		25. květen 2017
Doby oprav		Údaje o garáži: Jméno firmy: Prokservis s.r.o. Adresa: Směrovací číslo: Město: Nove Straseci
Zahrnuje:	Demontáž/montáž táhla kapoty motoru	
Zahrnuje:	Nastavení táhla kapoty motoru	
1001070000	Nastavení horní části zámku *	0,30 250,00 21,00 75,00
		Celkový čas (hodin): 17,10
		Cena: 4 275,00
		DPH: 897,75
		Celková cena: 5 172,75

* Doporučená průměrná hodnota. Za úpravu (nebo změny) této hodnoty je zodpovědný výhradně uživatel.

(#) Čas je zobrazen v hodinách a setinách hodin, tj. 1 hodina 30 minut = 1,50 hodiny.

Všechny doby zpracování jsou převzaty z dokumentace subdodavatele základního vybavení (OEM), s využitím nejlepších praktických zkušeností. Ačkoli se při shromažďování těchto dat postupovalo s maximální péčí, nelze přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv opomenutí nebo následnou škodu, ani za změny provedené uživatelem.

Poznámka: <div style="border: 1px solid black; height: 150px; margin-top: 5px;"></div>	Razítko: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-top: 5px;"></div> Podpis: <div style="border: 1px solid black; height: 60px; margin-top: 5px;"></div>
--	--

Tisk

Microcat LIVE objednávka

25.05.2017

Podrobnosti o dealerovi		Detaily zákazníka		Údaje objednávky	
Plné jméno	Prokservis s.r.o.	Jméno zákazníka	Prokservis s.r.o.	Jméno zákazníka	Prokservis s.r.o.
Telefonní číslo	00420773685757	Telefonní číslo	00420773685757	Číslo objednávky	
Odeslat e-mail	prokupek@servis-vozidel.cz	Číslo faxu		Číslo objednávky	
Číslo účtu	50017702	Kontaktní jméno	Jan Prokupek	Číslo účtu	50017702
Adresa	Rudská 177, Nove Straseci Nove Straseci Austria 27101 AT	Odeslat e-mail	prokupek@servis-vozidel.cz	Poznámky	
		Adresa	Rudská 177, Nove Straseci Nove Straseci Austria 27101 AT	Typ objednávky	Faktura
				Telefonní číslo	
				Číslo faxu	
				Kontaktní jméno	
				Odeslat e-mail	
				Adresa	

Seznam dílů na objednávce

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Maloobchodní	Rozšíř. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	CLIP		FRONT WHEELARCH MOULDING	DYC101420	18,00	€ 1,36	€ 24,48
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	BUSH - FRONT SUSPENSION ARM		LOWER, FRONT	RBX500311	2,00	€ 50,46	€ 100,92
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	BOLT		M16 X 120MM	RDI000034	2,00	€ 6,87	€ 13,74
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	BUCHSE - QUERLENKER			LR051586	2,00	€ 56,69	€ 113,38
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	LATCH			FPS000063	2,00	€ 17,11	€ 34,22
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	CABLE - HOOD CONTROL			FSE500031	1,00	€ 28,44	€ 28,44

Tato objednávka byla vytvořena aplikací Microcat LIVE od společnosti Infomedia Ltd.

Microcat LIVE objednávka

25.05.2017

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Malobchodní	Rozšíř. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	CABLE - HOOD CONTROL			FSE000091	1,00	€ 7,77	€ 7,77
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	HALTER - VORN			LR054810	1,00	€ 15,87	€ 15,87
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	HALTER - VORN			LR054811	1,00	€ 23,80	€ 23,80
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	FILTER - POLLEN	AIR INTAKE, PRODUCTION REPLACEMENT, FILTER - ODOUR AND PARTICLES		JKR500020	1,00	€ 55,75	€ 55,75
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	FILTER	KIT		LR007311	1,00	€ 101,39	€ 101,39
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	ELEMENT - FILTER			PHE000112	1,00	€ 32,22	€ 32,22
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	FILTER - OIL	ELEMENT ONLY		1311289	1,00	€ 13,94	€ 13,94
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	KIT - SPRING			SMN500020	2,00	€ 21,95	€ 43,90
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	KIT - BRAKE LINING			SFS500010	2,00	€ 95,31	€ 190,62
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	CABLE	ACTUATOR		LR019223	1,00	€ 689,18	€ 689,18

Tato objednávka byla vytvořena aplikací Microcat LIVE od společnosti Infomedia Ltd.

Microcat LIVE objednávka

25.05.2017

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Maloobchodní	Rozšřf. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	BELT			PQS500370	1,00	€ 54,21	€ 54,21
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	GASKET			1331270	2,00	€ 6,30	€ 12,60
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	GASKET	EU2, EURO CONSOLIDATED DIRECTIVE 3	INLET	1336561	2,00	€ 6,58	€ 13,16
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	COOLER - EGR	EU2, EURO CONSOLIDATED DIRECTIVE 3	LH	1336562	1,00	€ 258,76	€ 258,76
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	VALVE - EXHAUST GAS RECIRCULATION	EU2, EURO CONSOLIDATED DIRECTIVE 3	LH	LR018465	1,00	€ 258,66	€ 258,66
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	CLIP SET - BRAKE PAD		AXLE SET	LR019626	1,00	€ 4,95	€ 4,95
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	KIT - CALIPER BRAKE PAD	COLOGNE V6 4.0 EFI (SOHC), LION DIESEL 2.7 V6 (140KW)	LESS CLIPS, AXLE SET	LR021316	1,00	€ 62,94	€ 62,94
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	WIRE - BRAKE PAD WEAR WARNING			SOE000025	1,00	€ 24,78	€ 24,78
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA145A333497 Datum výroby: 08.03.2005	DISC - BRAKE	COLOGNE V6 4.0 EFI (SOHC), LION DIESEL 2.7 V6 (140KW)		SDB000636	1,00	€ 85,26	€ 85,26

Tato objednávka byla vytvořena aplikací Microcat LIVE od společnosti Infomedia Ltd.

Celkem

€ 2 264,94



HQ MP LOG Tabor <excze.ruvo@gmail.com>

Oprava vozidla

Prokupek@servis-vozidel.cz <Prokupek@servis-vozidel.cz>

6. června 2017 9:19

Komu: HQ MP CZE Tabor <excze.ruvo@gmail.com>

Dobrý den, vozidlo LR 022-56-96 je dle objednávky opravené, prosím vyzvedněte si jej.

Jak to vypadá s obj pro druhého LR 41-34 ?

[Citovaný text byl skryt]



HQ MP LOG Tabor <excze.ruvo@gmail.com>

Oprava vozidla

Prokupek@servis-vozidel.cz <Prokupek@servis-vozidel.cz>
Komu: HQ MP CZE Tabor <excze.ruvo@gmail.com>

6. června 2017 9:19

Dobrý den, vozidlo LR 022-56-96 je dle objednávky opravené, prosím vyzvedněte si jej.

Jak to vypadá s obj pro druhého LR 41-34 ?

[Citovaný text byl skryt]