

Objednávka č. 171210020088

Příloha: Ano

Příloha (-y): 3

List (-y, -ů): 4

Poř.čís.EKO

30

**ZHOTOVITEL**

Prokservis s.r.o.

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený: Jan Prokůpek  
773685757  
Rudská 177, Nové Strašecí

**Bankovní spojení:**

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-2853900237 / 0100

**OBJEDNATEL**

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

č.j.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor  
plk. gšt. PhDr. Roman BIS, MBA  
Velitelství Vojenské policie  
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

**Bankovní spojení:**

Česká národní banka:

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 2346881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 155610111 ze dne 19.06.2015 u Vás objednávané:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.LR DISCOVERY3 2.7LVP	VPZ:	024-40-95
VIN vozidla:	SALLAAA147A432883	Stav počítadla:	161 600 km	2.DPSI/2.Sk/Jince	
<ul style="list-style-type: none"><li>- provedení servisní prohlídky</li><li>- alternátoru</li><li>- vzpěry kapoty, krytky disku, chladiče, chladiče turba, rozvodů</li></ul>					
Předpokládaná cena včetně DPH		62 023,00 Kč			

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: kpt. Ing. Rudolf VOLF

Telefón: 702 01 15 16

Email: excze.ruvo@gmail.com

V Cvrčovicích dne .....

V Táboře dne

23-03-2017

Za zhotovitele:

**PROKŮ**

**PEK JAN**

Digitálně podepsal

PROKŮPEK JAN

Datum: 2017.03.23

14:21:29 +01'00'

Za objednatele:

plukovník gšt. PhDr. Roman Bis, MBA

velitel VÚ

kpt. Ing. Milan Kudrna

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

20.3.

provozovna <b>Prokservis s.r.o.</b> Rudská 0177, 271 01 Nová Strašecí IČ: 24250074, DIČ: CZ24250074 www.prokservis.cz tel. 771366575	zákazník Ministerstvo OBRANY Č.V.U. 4215 TABOR	<b>OBJEDNÁVKA ZAKÁZKY</b> <b>ZAKÁZKOVÝ LIST</b> číslo 20A/2/22-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

rezerva	trojúhelník	hotové placení	typ vozidla	předběžná cena Kč
zvedák	lékárna	faktura	SPZ	do opravy převzal
klíč kolový	rádro	pojištění	číslo motoru	objednáno dne
nářadí	přídavné reflektory	směr voza	tachometr	termín dokončení
hustilka	nosič zavazadel	materiál zákazníka	PHM 1/4	účtováno dle ceníku č.

rozsah objednané opravy

1, kodobití, kontrola elektroinstalace  
 2, kodobití kapota  
 3, Seřizování pruhvidla

zastavení k opravě na omezení 24.2.

↳ oprava seřizování os; 17921500200 88 dne 23.3.

→ SEM 5 02, oprava chládků, alternátoru, ventilu klapky, potrubí, sada,

⇒ v rozsahu opravy, zastavení informace zadavatele a jiné.

Stov km po opravě 168 818; palivo (1/2)

**Prokservis s.r.o.**  
 Rudská 0177, 271 01 Nová Strašecí  
 IČ: 24250074, DIČ: CZ24250074

Vyměněné díly \* vrátit - \* nevracet podpis zákazníka:

výdej materiálu		celkem	
datum	číslo výdejky	datum	číslo výdejky

podpis zákazníka při převzetí zakázky včetně příslušenství

VP 25

kpt. Ing. Rudolf VOJTECH

\* Co se nehodí, škrtněme.

cena opravy celkem (zaokr.)

částku přijal/a

eLVEN © 2013 \* 660

Podrobnosti o dealerovi		Detaily zákazníka		Údaje objednávky	
Plné jméno	Prokservis s.r.o.	Jméno zákazníka	Prokservis s.r.o.	Jméno zákazníka	Prokservis s.r.o.
Telefonní číslo	00420773685757	Telefonní číslo	00420773685757	Číslo objednávky	
Odeslat e-mail	prokupek@servis-vozidel.cz	Číslo faxu		Číslo objednávky	
Číslo účtu	50017702	Kontaktní jméno	Jan Prokupek	Číslo účtu	50017702
Adresa	Rudska 177, Nove Straseci Nove Straseci Austria 27101 AT	Odeslat e-mail	prokupek@servis-vozidel.cz	Poznámky	
		Adresa	Rudska 177, Nove Straseci Nove Straseci Austria 27101 AT	Typ objednávky	Faktura
				Telefonní číslo	
				Číslo faxu	
				Kontaktní jméno	
				Odeslat e-mail	
				Adresa	

## Seznam dílů na objednávce

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Cena za jednotku	Rozšíř. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	INTERCOOLER			PML500011	1,00	€ 190,10	€ 190,10
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	COVER - WHEEL		SILVER SPARKLE, GREEN / GOLD	RRJ500030MNH	1,00	€ 11,33	€ 11,33
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	LIFT - GAS			BKK780010	2,00	€ 21,44	€ 42,88
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	FLUID - COOLING SYSTEM		5 L	STC50530	2,00	€ 50,58	€ 101,16
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	OIL		1 L, TRANSFER BOX	IYK500010	3,00	€ 28,41	€ 85,23
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	OIL		1 L, CASTROL SAF X0, FRONT	TYK500010	1,00	€ 27,67	€ 27,67

## Microcat LIVE objednávka

23.02.2017

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Cena za jednotku	Rozšíř. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	DIFFERENTIALVL			LR019727	1,00	€ 34,17	€ 34,17
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	ALTERNATOR		BEFORE ORDERING PLEASE CHECK FOR SERVICE EXCHANGE VERSION	YLE500200	1,00	€ 638,25	€ 638,25
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	FILTER - POLLEN		AIR INTAKE, PRODUCTION REPLACEMENT, FILTER - ODOUR AND PARTICLES	JKR500020	1,00	€ 54,66	€ 54,66
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	ELEMENT		FILTER	WJI500020	1,00	€ 64,51	€ 64,51
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	ELEMENT - FILTER			PHE000112	1,00	€ 32,22	€ 32,22
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	SCREW		M10 X 25MM	LR004104	2,00	€ 2,02	€ 4,04
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	IDLER		TIMING BELT	1311306	2,00	€ 54,20	€ 108,40
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	KIT - TIMING BELT			LR016655	1,00	€ 157,86	€ 157,86
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	BOLZEN			LR068165	1,00	€ 6,21	€ 6,21

Tato objednávka byla vytvořena aplikací Microcat LIVE od společnosti Infomedica Ltd.

## Microcat LIVE objednávka

23.02.2017

Vozidlo	Popis	Funkce	Spec. kód	Číslo	Mn.	Cena za jednotku	Rozšíř. cena
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	KIT - TIMING BELT	EURO STAGE 4 EMISSIONS, STAGE IV + DPF EMISSIONS		LR019115	1,00	€ 165,76	€ 165,76
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	BELT			PQS500370	1,00	€ 31,44	€ 31,44
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	RADIATOR	6 SPEED AUTO ZF 6HP26 STEPTRONIC		PCC500610	1,00	€ 301,64	€ 301,64
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	PLUG - OIL		M14 X 1.5, FOR JAPAN ONLY ORDER WITH LR PREFIX	1013938	1,00	€ 4,09	€ 4,09
DISCOVERY 3 (B3) 2005- 2009, V.I.N.: SALLAAA147A432883 Datum výroby: 13.02.2007	FILTER - OIL		ELEMENT ONLY	1311289	1,00	€ 13,94	€ 13,94
<b>Celkem</b>						<b>€ 2 075,56</b>	

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017



**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby**

**Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nove Straseci

**Údaje o zákazníkovi:**

Jméno:		Adresa:	
Směrovací číslo:		SPZ:	024 40-95
Město:		Stav najetých kilometrů:	

**Vysvětlující ikony:**

	Kód OEM		Dodatečná úloha
	OK		Dokončeno
	Vyžaduje obnovu / opravu		Mohou být potřebné náhradní díly

KAŽDÝCH 12 000 KM/6 MĚSÍCŮ (OE: 10.09.04.16)

	Celkový čas (hodin): 9,70	Standardní Čas: 2,40					
<b>Motor</b>							
* Vyměňte motorový olej							
<i>1</i> Olejová vana, včetně filtru		5.54 (l)					
Výpustná zátka motorového oleje		25 (Nm)					
* Vyměňte olejový filtr							
* Zkontrolujte na olejovou netěsnost							
* Vyměňte rozvodový řemen(y) (každých 96 000 km/48 měsíců)							
	12.65.18		<input checked="" type="checkbox"/>	+3,40			
<b>Navázání:</b> Vyměnit přední radiální těsnění klikového hřídele			<input type="checkbox"/>	+3,40			
<b>Navázání:</b> Vyměnit čerpadlo chladicí kapaliny			<input type="checkbox"/>	+1,30			
Vyměňte šroub napínáku rozvodového řemenu (každých 96 000 km/48 měsíců)			<input checked="" type="checkbox"/>	1,00			
* Pomocný(é) hnací řemen(y)							
* Zkontrolujte z hlediska oddělení, prasklin, poškození a opotřebení							
* V případě potřeby vyměňte řemen(y)							
* Zkontrolujte poškození a vnější ucpání mezichladiče (v případě potřeby vyčistěte)							
* Zkontrolujte poškození a vnější ucpání radiátoru (v případě potřeby vyčistěte)							
<b>Navázání:</b> Vyměnit radiátor			<input checked="" type="checkbox"/>	+1,90			
<b>Navázání:</b> Vyčistit chladič			<input type="checkbox"/>	+0,10			
<b>Navázání:</b> Opravit chladič			<input type="checkbox"/>	+0,50			
<b>Navázání:</b> Opravit vedení vzduchu chladiče			<input checked="" type="checkbox"/>	+0,40			
<b>Navázání:</b> Opravit držák chladiče			<input type="checkbox"/>	+1,00			
* Zkontrolujte kabelové svazky v prostoru motoru na poškození, opotřebení a odírání							
* Zkontrolujte vedení paliva, hadice a přípojky z hlediska těsnosti a poškození							
* Systém výfuku: (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)							
* Zkontrolujte korozi a poškození trubek a tlumičů (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)							
* Zkontrolujte těsnost trubek, tlumičů a svarů (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)							
* Zkontrolujte montážní body (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)							
* Zkontrolujte vyrovnaní výfuku (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)							

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017



**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby**

**Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nove Straseci

\* Zkontrolujte tepelné štíty (pokud jsou namontovány) z hlediska poškození a správné instalace (zkontrolujte na těsnost, poškození a bezpečnost)

**Navázání:** Vyměnit kompletní výfuk

+1,20

\* Zkontrolujte lopatky větráku na poškození

**Navázání:** Opravit kabelový svazek ventilátoru

+0,20

\* Systém chlazení: zkontrolujte kvalitu nemrznoucí směsi

**Spojka, převodovka a rozvodovky**

\* Hydraulická spojka:

\* Zkontrolujte hadice z hlediska poškození, těsnosti a prasklin

\* Zkontrolujte všechny spoje z hlediska poškození a těsnosti

\* Zkontrolujte potrubí z hlediska poškození, netěsnosti a koroze

\* Zkontrolujte stav hladiny oleje a v případě potřeby doplňte

\* Ruční převodovka:

\* Zkontrolujte těsnost převodovky, v případě potřeby ji doplňte

Automatická převodovka:

Zkontrolujte na poškození a těsnost, v případě potřeby ji doplňte

**Navázání:** Vyčistit automatickou převodovku

+0,40

**Navázání:** Zkontrolovat/doplňit hladinu kapaliny v automatické převodovce

+0,10

Zkontrolujte volbu převodů rozsahu 'LOW' [Nízký] až 'HIGH' [Vysoký] (Upozornění: Popojedte vozidlem o 3 až 4 délky mezi volbami)

\* Manžety homokinetických kloubů:

\* Zkontrolujte manžety z hlediska poškození, těsnosti, opotřebení a správné instalace

**Řízení**

\* Kulové klouby řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a vůle

\* Prostor soukolí řízení: zkontrolujte z hlediska poškození a těsnosti

**Navázání:** Vyměnit levou manžetu hřebenu řízení

+2,10

**Navázání:** Vyměnit pravou manžetu hřebenu řízení

+2,10

**Navázání:** Vyměnit obě manžety hřebenu řízení

+2,40

**Navázání:** Opravit manžetu hřebenu řízení

+0,40

Zkontrolujte těsnost, bezpečnost a odírání potrubí a hadic servořízení

**Navázání:** Vyměnit kapalinu servořízení

+0,20

Zkontrolujte kapalinu servořízení; v případě potřeby doplňte

\* Zkontrolujte krouticí moment konce spojovací tyče (Pouze matice M12)

**Brzdy**

\* Množství brzdové kapaliny:

\* Zkontrolujte hladinu kapaliny, doplňte v závislosti na opotřebení brzdových destiček

\* Kontrola brzd: (s odmontovanými koly)

\* Zkontrolujte tloušťku brzdových destiček; v případě potřeby vyměňte (s odmontovanými koly)

\* Zkontrolujte kontaminaci brzdové kapaliny nebo tuku (s odmontovanými koly)

Kotoučové brzdy: (s odmontovanými koly)

Zkontrolujte tloušťku kotoučových brzd (s odmontovanými koly)

Zkontrolujte povrch kotoučových brzd z hlediska prasklin, opotřebení a poškození (s odmontovanými koly)

LAND ROVER Discovery III (L319) 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017


**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby**
**Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nové Strašecí

Zkontrolujte opotřebenání kotoučových brzd (s odmontovanými koly)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navázání:</b> Vyměnit levý přední brzdový kotouč	<input type="checkbox"/> +0,60				
<b>Navázání:</b> Vyměnit pravý přední brzdový kotouč	<input type="checkbox"/> +0,60				
<b>Navázání:</b> Vyměnit oba přední brzdové kotouče	<input type="checkbox"/> +0,90				
<b>Navázání:</b> Vyměnit levý zadní brzdový kotouč	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit pravý zadní brzdový kotouč	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit oba zadní brzdové kotouče	<input type="checkbox"/> +1,30				
<b>Navázání:</b> Vyměnit všechny brzdové kotouče	<input type="checkbox"/> +2,00				
<b>Navázání:</b> Vyčistit přední kotoučové brzdy	<input type="checkbox"/> +0,20				
<b>Navázání:</b> Vyčistit zadní kotoučové brzdy	<input checked="" type="checkbox"/> +0,20				
<b>Navázání:</b> Vyčistit kotoučové brzdy	<input type="checkbox"/> +0,30				
* Zkontrolujte brzdové třmeny z hlediska těsnosti			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navázání:</b> Vyměnit levý přední brzdový třmen	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit pravý přední brzdový třmen	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit levý zadní brzdový třmen	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit pravý zadní brzdový třmen	<input type="checkbox"/> +0,80				
<b>Navázání:</b> Vyměnit obě přední brzdové třmeny	<input type="checkbox"/> +1,30				
<b>Navázání:</b> Vyměnit obě zadní brzdové třmeny	<input type="checkbox"/> +1,10				
<b>Navázání:</b> Vyměnit všechny brzdové třmeny	<input type="checkbox"/> +2,20				
* Zkontrolujte nastavení elektrické parkovací brzdy			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte stav systému elektrické parkovací brzdy			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Brzdová trubky a hadice:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte brzdová vedení z hlediska poškození, netěsností a koroze			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska poškození, netěsností a prasklin			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny přípojky z hlediska poškození a netěsností			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte připevnění všech hadic a trubek			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny hadice z hlediska nadměrného ohnutí/a zkroucení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte, zda brzdové trubky a hadice jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran, pohyblivých dílů a výfuku			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte vakuové hadice brzdového serva; zkontrolujte připojení a ventil			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte kabelový svazek snímače rychlosti kola z hlediska poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Zavěšení, kola a pneumatiky</b>					
Pneumatiky (včetně rezervní):			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Změřte hloubku dezénu			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte charakter opotřebení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte z hlediska poškození proti bočním stěnám			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte z hlediska proříznutí a propíchnutí			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
O všech nalezených závadách je nutné informovat zákazníka			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navázání:</b> Vyměnit čtyři pneumatiky	<input type="checkbox"/> +1,40				
Pneumatiky (včetně rezervní):			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontroluje tlak v pneu (za studena), v případě potřeby nastavte			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte sadu náradí k vozidlu (doporučeno)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zavěšení: Zkontrolujte vůli u všech gumových držáků			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte stav ochranných manžet zavěšení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Tlumiče: zkontrolujte na poškození, opotřebení a těsnost			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>



LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017



**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby**

**Údaje o garáži:**

Jméno firmy Prokservis s.r.o.  
 Adresa  
 Směrovací číslo  
 Město Nove Straseci

<b>Navázání:</b> Vyměnit levý přední tlumič odpružení		<input type="checkbox"/> +1,80			
<b>Navázání:</b> Vyměnit pravý přední tlumič odpružení		<input type="checkbox"/> +1,80			
<b>Navázání:</b> Vyměnit obě přední tlumiče odpružení		<input type="checkbox"/> +3,30			
Namažte středící čepy kola (Použijte směs proti zatuhnutí)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte snímače výšky z hlediska poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Elektrické Zařízení</b>					
Pokud svítí výstražná kontrolka 'Chybový kód', použijte diagnostický nástroj a nahlašte jakýkoli nález	12.90.16	<input checked="" type="checkbox"/> +0,20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrolyt akumulátoru:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte hladinu, v případě potřeby doplňte destilovanou vodou			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navázání:</b> Vyměnit akumulátor		<input type="checkbox"/> +0,40			
* Světla a houkačka:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte přední a koncová světla z hlediska správné funkce a poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte ukazatele a výstražný systém blikáčů z hlediska správné funkce a poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte brzdová světla z hlediska správné funkce a poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte houkačku z hlediska správné funkce			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte funkci výstražných kontrolků vnitřního prostoru			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zresetujte servisní ukazatel			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Exteriér</b>					
* Kontrola stěračů čelního skla:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte funkci stěračů			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte interval stěračů			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte stav stírátek stěračů; v případě potřeby vyměňte			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Kontrola ostřikovačů čelního skla:			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte čisticí kapalinu; v případě potřeby ji doplňte			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte nasměrování a činnost trysek ostřikovače			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* V případě potřeby korigujte			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte funkci úchytu krytu motoru			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Naneste lubrikant na těsnění dveří	10.41.20	<input checked="" type="checkbox"/> +0,10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte/namažte omezovače dveří			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte funkci uzávěru palivové nádrže			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navázání:</b> Opravit kryt plnicího hrdla palivové nádrže		<input type="checkbox"/> +0,20			
* Zkontrolujte celou spodní stranu vozidla z hlediska těsnosti, koroze a poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte korozi a poškození ochranného nátěru podvozku			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte všechny kabely, vedení a hadice z hlediska poškození a správného vedení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte všechny vnější lak z hlediska koroze a poškození			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie: Zkontrolujte vůli u všech gumových držáků			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
* Zkontrolujte/namažte snímatelné tažné zařízení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Všeobecně</b>					
Zkontrolujte veškeré případné TSB nebo Svolávky			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkušební jízda, pokud je relevantní			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte funkci brzd			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte funkci řízení			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte funkci řazení převodových stupňů			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017



**Obtížné podmínky Údržba - Plán údržby**

**Údaje o garáži:**

Jméno firmy	Prokservis s.r.o.
Adresa	
Směrovací číslo	
Město	Nove Straseci

Zkontrolujte vnitřní prostor

Poznamenejte si podrobnosti o servisu do servisní knížky zákazníka


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Poznámka:

Razítko:

Podpis:

Reset schémy    Tisk

LAND ROVER <b>Discovery III (L319)</b> 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009	5. duben 2017
 <b>Doby oprav</b>	<b>Údaje o garáži:</b> Jméno firmy: Prokservis s.r.o. Adresa: Směrovací číslo: Město: Nove Straseci

**Údaje o zákazníkovi:**

Jméno:		Adresa:	
Směrovací číslo:		SPZ:	024 40-95
Město:		Stav najetých kilometrů:	

LAND ROVER DISCOVERY III (LA\_) 2.7 TD 4x4 140Kw  
**DOBY OPRAV**

AWNR	Popis	🕒	🧰	%	Σ (,)
1E02010000	Zkontrolovat dobíjení alternátoru	0,20	250,00	21,00	50,00
Zahrnuje:	Kontrola stavu a napnutí hnacího řemenu				
Zahrnuje:	Připojení/odpojení diagnostického přístroje				
Zahrnuje:	Kontrola výstupního proudu alternátoru				
Zahrnuje:	Kontrola regulátoru bodu vypnutí a zapnutí				
Zahrnuje:	Kontrola přípojek vedení z hlediska řádného usazení				
Zahrnuje:	Kontrola akumulátoru při zatížení				
Zahrnuje:	Kontrola vody v akumulátoru/doplnění				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Vyměnit regulátor napětí alternátoru				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit alternátor				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit kabelový svazek alternátoru				
1E03532950	Obtížná demontáž alternátoru	0,30	250,00	21,00	75,00
1E02944510	Vyměnit alternátor	0,90	250,00	21,00	225,00
Zahrnuje:	Demontáž/montáž hnacího řemenu				
Zahrnuje:	Demontáž/montáž alternátoru				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit řemenici alternátoru				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit alternátor				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Opravit kabelový svazek alternátoru				
<input type="checkbox"/> Následující činnost:	Vyčistit alternátor				
1D03201000	Vyměnit chladicí kapalinu	0,50	250,00	21,00	125,00
1E00510000	Provést test akumulátoru na velký odběr	0,10	250,00	21,00	25,00
Zahrnuje:	Kontrola připojení akumulátoru a stavu kyseliny				
Zahrnuje:	Kontrola hladiny kyseliny				
Zahrnuje:	Provedení měření napětí				

LAND ROVER **Discovery III (L319)** 2.7 TdV6 (276DT) 2005 - 2009

5. duben 2017



**Doby oprav**

**Údaje o garáži:**

<b>Jméno firmy</b>	Prokservis s.r.o.
<b>Adresa</b>	
<b>Směrovací číslo</b>	
<b>Město</b>	Nove Straseci

<input type="checkbox"/>	Následující činnost:	Vyměnit akumulátor				
<input type="checkbox"/>	Následující činnost:	Nabít akumulátor				
	1E00539997	Zkontrolovat správné vedení kabelů akumulátoru; zkontrolovat, zda se neodírají	0,10	250,00	21,00	25,00
<input type="checkbox"/>	Následující činnost:	Opravit kostřicí kabely				
	1D03999900	Zkontrolovat stav a funkčnost čerpadla chladicí kapaliny	0,10	250,00	21,00	25,00
	1D01545000	Kontrola funkce teplotního spínače přídatného větráku *	2,20	250,00	21,00	550,00

**Celkový čas (hodin):** 4,40  
**Cena:** 1 100,00  
**DPH:** 231,00  
**Celková cena:** 1 331,00

\* Doporučená průměrná hodnota. Za úpravu (nebo změny) této hodnoty je zodpovědný výhradně uživatel.

(#) Čas je zobrazen v hodinách a setinách hodin, tj. 1 hodina 30 minut = 1,50 hodiny.

Všechny doby zpracování jsou převzaty z dokumentace subdodavatele základního vybavení (OEM), s využitím nejlepších praktických zkušeností. Ačkoli se při shromažďování těchto dat postupovalo s maximální péčí, nelze přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv opomenutí nebo následnou škodu, ani za změny provedené uživatelem.

<p><b>Poznámka:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>	<p><b>Razítko:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div> <p><b>Podpis:</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisk

024-40-95



Přesunout do Doručené pošty



Další

3 z 17



opravený LR 024 40-95

Doručená pošta x



Jan Prokůpek

Přidat do kruhů



Nejnovější fotky

? Prokupek@servis-vozidel.cz

4. 4.



komu: mně

Dobrý den, 024 40-95 je dle objednávky opravený a připravený k vyzvednutí.

S poděkováním

**Jan Prokůpek****Prokservis s.r.o.**

Jednatel společnosti

Rudská 0177

271 01 Nové Strašecí

[+420773685757](tel:+420773685757)

IČ:24250074, DIČ:CZ24250074

**Číslo účtu 107-2853900237/0100****IBAN CZ5801000001072853900237**[www.servis-vozidel.cz](http://www.servis-vozidel.cz)**výroba pevnostních poloos a ozubení**[www.jp-axles.cz](http://www.jp-axles.cz)[Zobrazit podrobnost](#)

## rozpočet opravy

Strana: 1 / 2

Dodavatel:

**Prokservis s.r.o.**  
**www.servis-vozidel.cz**      **www.jp-axles.cz**  
 Rudská 0177  
 271 01 Nové Strašecí, Česká republika  
 telefon +420773685757  
 IČ: 24250074      DIČ: CZ24250074

Faktura číslo:

**120170026**

Konstantní symbol: 0308  
 Variabilní symbol: 120170026  
 Objednávka:

Odběratel:

**Česká republika - Ministerstvo obrany**  
  
 Tychonova 1  
 160 01 Praha 6  
 Vojenský útvar Tábor  
 IČ: 60162694      DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 107-2853900237/0100  
 Banka: Komerční banka a.s.  
 IBAN: CZ5801000001072853900237  
 BIC: KOMBCZPP  
 Praha 1, Na Příkopě 33 PSČ 114 07

Adresa dodání:

vozidlo:

Land Rover Discovery III.  
 kpt. Volf  
 RZ :022 57-11  
 024 40-95

Datum splatnosti:

..

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

23.02.2017

Datum uskut. zdanitelného plnění:

..

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/mj  
(Kč)Sazba DPH  
(%)Cel. bez DPH  
(Kč)

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Cel. bez DPH (Kč)
středová krytka disku RRJ5000030MNH	1,00	ks	305,00	21,0	305,00
vzpěra kapoty motoru BKK780010	2,00	ks	578,00	21,0	1156,00
chladicí kapalina STC50530	2,00	ks	1360,00	21,0	2720,00
olej převodový IYK500010	3,00	ks	766,00	21,0	2298,00
diferenciál olej přední TYK500010	1,00	ks	730,00	21,0	730,00
diferenciál olej zadní LR019727	2,20	ks	918,00	21,0	2019,60
alternator YLE500200	1,00	ks	17226,00	21,0	17226,00
filtr vzduchový JKR500020	1,00	ks	1474,00	21,0	1474,00
filt vložka paliva PHE000112	1,00	ks	864,00	21,0	864,00
filtr palivový WJI50020	1,00	ks	1728,00	21,0	1728,00
kladka 1311306	1,00	ks	1463,40	21,0	1463,40
šroub LR004104	2,00	ks	54,00	21,0	108,00
sada rozvodová přední LR016655	1,00	ks	4239,00	21,0	4239,00
řemen rozvodový pro čerpadlo LR019115	1,00	ks	4455,00	21,0	4455,00
řemen klínový PQS500370	1,00	ks	837,00	21,0	837,00
filtr olejový 1311289	1,00	ks	375,00	21,0	375,00
šroub výpustný 1013938	1,00	ks	108,00	21,0	108,00
chladič vodní PCC500610	1,00	ks	8127,00	21,0	8127,00
chladič turbo PML500011	1,00	ks	5130,00	21,0	5130,00
sleva na ND 15,00 %				0,0	8304,45
olej motorový Shell 5W-30	7,00	ks	100,00	21,0	700,00
servisní práce	14,00	hod	250,00	21,0	3500,00

(Zaokrouhleno: 0,15)

**Celkem k úhradě:****62 023,00 Kč****PROKŮPEK JAN**Digitálně podepsal PROKŮPEK JAN  
Datum: 2017.02.24 11:27:45 +01'00'

Razítko a podpis:

společnost Prokservis s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl C, vložka 197248

Sprovcením SP + BO v rámci souhlasu kpt. Ing. Rudolf VOLF



**Objednávka č.**

Příloha: Ne

Příloha (-y): 0

List (-y, -ů): 0

**ZHOTOVITEL****Prokservis s.r.o.**

Rudská 177, Nové Strašecí

IČO: 24250074

DIČ: CZ24250074

Zastoupený: Jan Prokůpek  
773685757  
Rudská 177, Nové Strašecí

**Bankovní spojení:****Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 107-2853900237 / 0100

**OBJEDNATEL****Česká republika - Ministerstvo obrany**

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor  
plk. gšt. PhDr. Roman BIS, MBA  
Velitelství Vojenské policie  
Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

**Bankovní spojení:****Česká národní banka:**

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 2346881/0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo **155610111** ze dne 19.06.2015 u Vás objednávané:

Provedení	<b>defektace závad</b>	vozidla	<b>AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP</b>	VPZ:	<b>024-40-95</b>
VIN vozidla:	<b>SALLAAA147A432883</b>	Stav počítadla:	<b>161 600 km</b>	2.DPSI/2.Sk/Jince	
- vozidlo nedobíjí, mimo provoz, asi závada na alternátoru, elektroinstalace					
Předpokládaná cena včetně DPH			<b>0,00 Kč</b>		

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje: **kpt. Ing. Rudolf VOLF**Telefon: **702 01 15 16**Email: **excze.ruvo@gmail.com**

V Cvrčovicích dne

**PROKŮPEK** Digitálně podepsal  
PROKŮPEK JAN  
Datum: 2017.02.15  
10:36:58 +01'00'

**JAN**

V Táboře dne

27.01.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:





kpt. Ing. Rudolf Volf

pověřená osoba

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne:

kpt. Ing. Milan Kudrna



Hlášení Žádanka	<b>BO</b>	číslo	<b>30/2017</b>	<b>30</b>	
1. Jednotka (LÚJ ISL)	<b>421542 2.DPSI/2.Sk/Jince</b>	2. VPZ (smluvené číslo (U materiálu EČ/VČ))	<b>024-40-95</b>		
3. Značka, typ,	<b>AUT.LR DISCOVERY3 2,7LVP</b>	4. Ujeté km/Mh od výroby (GO, SO):	<b>161 600</b>	<b>km</b>	
5. VIN kód (VČ)	<b>SALLAAA147A432883</b>	6. Ostatní informace o technice / materiálu	-		
5. Specifikace závad / požadavku: - vozidlo nedobíjí, mimo provoz, asi závada na alternátoru, elektroinstalace - dle servisního plánu je SP plánována na 3/2017, takže plus provedení SP - - - -				Požadovaný termín násunu vozidla  <b>únor/březen</b>	
6. Plánovaný termín přistavení vozidla do servisu:	<b>22.2.2017</b>	7. Příčina závady / požadavku	<b>běžný provoz</b>		
8. Informace pro LOG, doplňující údaje, apod. : - - - - - -					
9. Vypoštění, odsun:					
vypoštění	činnost		Provedl (útvár, jednotka, opravce)	Kam odsunuto (odesláno)	Vzdálenost odsunu (km)
	datum, hodina započ.	ukonč.			
V	<b>Tábor</b> Místo	<b>20.03.2017</b> Datum	 <b>nrtm. Cinka</b> podpis, hodn. Jméno, funkce, útvar		
Odborný orgán logistiky - potvrzení přijetí Hlášení - žádanky					
V	<b>Tábor</b> Místo	<b>20.03.2017</b> Datum	 <b>kpt. Ing. Rudolf Volf, NSkPSI</b> podpis, hodn. Jméno, funkce, útvar		