

Dílčí objednávka

Číslo související Smlouvy: 22ZA-001696 (dále jen „Smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 1696/19

Ze dne: 14. 2. 2018

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 11

Adresa: 277 52 Nová Ves u Mělníka

IČO: 65993390

DIČ: nejsme plátcí DPH

Zhotovitel:

KAPPA-P spol. s r.o.

Sídlo: Sibiřská 143, Ústí n. Labem

IČO: 61325333

DIČ: CZ 61325333

Na základě uzavřené Smlouvy u Vás objednáváme:

Opravu středových kovových svodidel na dálnici D8 v km 37, 5 v katastru obce Brozany nad Ohří. V místě jsou poškozeny svodidla Arcelor Mittal JSNH3 oboustranné v délce 20m.

Opravu středových kovových svodidel na dálnici D8 v km 37, 7 v katastru obce Brozany nad Ohří. V místě jsou poškozeny svodidla Varioguard v délce 4m.

Místo dodání:

D8, km 37,5 a km 37, 7 SDP

Protokol PČR:

KRPS-59-24/ČJ-2017-010044-SA

Předání pracoviště:

viz Zápis o předání pracoviště ze dne 14. 3. 2017

Termín dodání:

16. 2. 2018

Kontaktní osoba Objednatele:

Tomáš Jansa

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 93.040,-Kč/125.578,-Kč

Jméno a příjmení, podpis oprávněné osoby Objednatele: Ing. Radim Hradecký

vedoucí SSÚD č. 11 Nová Ves

Za zhotovitele převzal

dne: 14/2/2018

Radek Pacholík

KAPP

R.

403 31 11.

te

IČO 61325

z. s. r. o.

/K

řská 143

18

61325333

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Odbor služby dopravní policie
Dálniční oddělení Nová Ves
Nová Ves 185, 277 52 Nová Ves

Č. j. KRPS-59-24/ČJ-2017-010044-SA

Nová Ves 12. listopadu 2017

Počet stran: 2

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Středisko správy a údržby
dálnice č. 11
277 52 Nová Ves u Mělníka

Odpověď na žádost SSÚD k poškození středových svodidel

K č. j.10/12211-2017

Na základě vaší žádosti Vám sdělujeme, že provedeným ohledáním poškozených středových kovových svodidel na 37,500 km, 37,700 km, 38,550 km, 39,250km, 39,700 km, 39,950km, 40,780 km, a 45,050 km dálnice D8 bylo zjištěno, že k poškození svodidel nedošlo způsobením dopravní nehodou, či jiné události způsobené v přímé souvislosti provozem motorového vozidla v pohybu.

Z poškozených kovových svodidel na 37,500 km je patrné, že došlo k prasknutí sváru únavou materiálu.

Z poškozených kovových svodidel na 37,700 km je patrné, že dochází k odtoku dešťové vody a prorůstání vegetace mezi svodidly, kdy těmito vlivy došlo k prohnutí středových svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 38,550 km je patrné, že dochází k odtoku dešťové vody a prorůstání vegetace mezi svodidly, kdy těmito vlivy došlo k prohnutí středových svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 39,250 km je patrné dochází k prorůstání vegetace mezi svodidly, kdy těmito vlivy došlo k prohnutí středových svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 39,700 km je patrné, že dochází k prorůstání vegetace mezi svodidly, kdy těmito vlivy došlo k prohnutí středových svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 39,950 km je patrné, že dochází k prorůstání vegetace mezi svodidly, kdy těmito vlivy došlo k prohnutí středových svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 40,780 km je patrné, že došlo k ureznutí šroubů držící sloupek svodidel k zemi a tímto došlo k utržení sloupku a prohnutí svodidel.

Z poškozených kovových svodidel na 45,050 km je patrné, že došlo k prohnutí svodidel zimní údržbou, nahrnutím sněhu k svodidlům a prorůstáním vegetace a těmito vlivy došlo k prohnutí svodidel.

Zdejší součást PČR Dálničního oddělení Nová Ves tedy tyto události neviduje jako dopravní nehodu.

Zpracová-
pprap. Mi

ČESKÁ REPUBLIKA
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDČESKÉHO KRAJE 5
DÁLNIČNÍ ODDĚLENÍ NOVÁ VES
277 52 NOVÁ VES č. 135

v z. nř
zástupce vedoucího DO PČR
rpor. Mgr. Tomáš Prachovský
vedoucí dálničního oddělení
rpor. Miroslav Vít
schváleno elektronicky

