

**Zápis z projednání stavebních úprav na MF, Letenská 9 a 15 v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) programu Nová zelená úsporám (NZÚ)- energetické úspory pro budovy veřejné správy (BVS) a dále jako podklad pro zpracování energetického auditu ze dne 17. 5. 2017.**

**Přítomni:**

Za NPÚ (národní památkový ústav) Ing. arch. M. Lierová

Za ČR Ministerstvo financí: paní Matějková, pan Králevič

**A) Objekty A, B, C a D v rámci areálu MF, Letenská 15**

1) Objekt AI - A2 - Dražického náměstí 7 - památková zóna

- rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu

Využití prostoru pro rozvody silno a slaboproudu je možné za použití sádkartonu pod úrovní falionu. (A, B)

2) Objekt D - Josefská 43 - kulturní památka

- rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu

Rozvody silno, slaboproudu budou ve starých trasách. Osvětlení bude projednána ve fázi PD.

- rekonstrukce biografu

Silno, slaboproud veden ve stávajících vedeních, proveden restaurátorský průzkum ohledně štuků (vrstvy nátěrů, polychromie plastických prvků a kleneb) – průzkum provede licencovaný restaurátor. Po zjištění stavu nutné znovu posouzení postupu. Budou zachovány původní štuky. Ohledně podlah platí stejný postup jako u stěn. Veškeré dřevěné prvky jsou nutné prozkoumat z hlediska stáří a pak stanovit postup. Je třeba charakterizovat úpravy dřevěných prvků z hlediska restaurátora a následně odsouhlasit požadované kroky rekonstrukce. Okna zůstanou původní, včetně kování, po zjištění materiálu restaurátorem (včetně úpravy povrchu) bude ujasněna možnost osazení dvojsklem (vše pro účel zasedací místnosti).

3) Objekt C – památková zóna

- rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu

viz budova A a B

4) Objekt B – Letenská 15/525 – památková zóna

- rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu

u bodu 1

**Za NPÚ:**

**Za MF:**