

NABÍDKOVÝ LIST

podaný v rámci

otevřeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
**„Obnova vnějšího pláště budovy radnice Magistrátu města
 Jablonec nad Nisou - repase určených oken – VII.etapa“**

Název zadavatele: statutární město Jablonec nad Nisou
 Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
 IČ: 002 62 340
 DIČ: CZ00262340
 tel.: +420 483 357 111
 číslo účtu: 121451/0100

Uchazeč:	OKNA LANGER s.r.o.
IČ (u fyzických osob rovněž RČ)	04555970
DIČ:	CZ04555970
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Staré Oldřichovice 1 562 01 Ústí nad Orlicí
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla uchazeče):	
Statutární orgán uchazeče:	Roman Langer
Osoba zmocněná k jednání:	Jiří Kaláb
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Vedený Krajským soudem v Hradci Králové Oddíl C, vložka 36098
Telefon, fax, (e-mail):	775 269 243
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Položka	Nabídková cena
OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ	1.048.996,- Kč
OPRAVA MALEB A OSTĚNÍ	113.602,- Kč
CENA ZA OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPISU PRACÍ - DEPOZIT	58.505,- Kč
CENA ZA OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPISU PRACÍ	7.497,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	1.228.600,- Kč

DPH	258.006,- Kč
CENA CELKEM VČ. DPH	1.486.606,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti.

Uchazeč prohlašuje, že do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo složí 5% z jím nabídnuté celkové ceny zakázky vč. DPH na depozitní účet města.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

Vústí nad Orlicí dne 27.9.2016.


OKNA LANGER s.r.o.
562 01 Ústí nad Orlicí, Staré Oldřichovice 1
tel.: 465 524 872, mob: 777 269 242
IČ: 04555970, DIČ: CZ04555970

.....
Roman Langer - jednatel

Soupis prací k ocenění - Obnova vnějšího pláště budovy radnice Magistrátu města Jablonce nad Nisou - reparační úpravy oken - VII. etapa					
pořadové číslo okna	popis obnovy	cena bez DPH	cena s DPH	umístění / typ	poznámka
301	OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 343. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, ztřeštělé, srazové lišty vypršelé, ztřeštělé), jsou rozklíčena a mají silně se rozpadající čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeštělý a je již za životnosti. Chybí 1 nůžky a 2 olivky. Okno je podivnou kombinací sklopného a otevíravého okna. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otevíravého	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
302	OO 1610 x 2020 mm. Kancelář 343. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, ztřeštělé, srazové lišty vypršelé, ztřeštělé), jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeštělý a je již za životnosti. 1 protiplech je zničený. Jedno sklo je rozbité. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Parapet je zakrytý pracovní deskou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otevíravého	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
303	OS 1600 x 2050 mm. Kancelář 343. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, ztřeštělé, srazové lišty vypršelé, ztřeštělé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Ventilace je funkční, ale vnější křídlo nedovírá cca 10 mm. Parapet je zakrytý pracovní deskou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vnitřní protiplech je vytržený. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna .	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kanceláře východ	replika
304	OO 1620 x 2050 mm. Kancelář 342. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, ztřeštělé, srazové lišty vypršelé, ztřeštělé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je velmi ztřeštělý v čepu a je již za životnosti. Vnitřní protiplech je vytržený. Chybí jedny nůžky. Koník je ohnutý. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Parapet je zakrytý tapetou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otevíravého	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika

305	<p>OS 1620 x 2040 mm. Kancelář 342. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Parapet je zakrytý lamino deskou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vnější i vnitřní protiplech je vytržený. Na horním vnějším křídle je rozbité sklo. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna vnějších křidel a oprava spodního deštění a parapetu. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kuchyně východ	replika
306	<p>OO 1630 x 2030 mm. Kancelář 341. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější i vnitřní poutec je poničen. Vnitřní protiplech je vytržený. Oba vnější protiplechy jsou vytrženy. Chybí koník. Do okna zatéká a tím je silně poničeno spodní deštění. Parapet je zakrytý LTD a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvříváého.</p>	28 380,00 Kč	34 339,80 Kč	kanceláře východ	replika
307	<p>OS 1620 x 2040 mm. Kancelář 341. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Parapet je zakrytý lamino deskou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vnější protiplech je vytržený. Na pravém dolním vnějším křídle je rozbité sklo. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Ventilace je funkční. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kanceláře východ	replika
308	<p>OO 1610 x 2040 mm. Kancelář 340. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je velmi zteřelý v čepu a je již za životnosti. Vnější i vnitřní poutec je poničen. Horní vnější protiplech je vytržený. Na okně je ohnutý koník. Do okna zatéká a tím je silně poničeno spodní deštění. Parapet je zakrytý LTD a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvříváého.</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
309	<p>OS 1600 x 2040 mm. Kancelář 339. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Parapet je zakrytý lamino deskou a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Ventilace je funkční. Na vnitřním horním křídle je naštipnutá srazová lišta. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kanceláře východ	replika

<p>OO 1610 x 2030 mm. Kancelář 338. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Na okně je osazen na hraně vnitřního ostění v současnosti již nepotřebný rám, při výměně okna doporučuji odstranit. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je velmi zteřelý v čepu a je již za životnosti. Vnitřní poutec je poničen od vnějších křídel. Na okně je prasklé sklo a chybí jeden nůžky. Do okna zatéká a tím je silně poničeno spodní deštění. Parapet je zakrytý LTD a je tedy velmi pravděpodobné, že je silně poškozen. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
<p>310</p>				
<p>OS 1610 x 2050 mm. Kancelář 337. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Na okně je osazen na hraně vnitřního ostění v současnosti již nepotřebný rám, při výměně okna doporučuji odstranit. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kanceláře východ	replika
<p>311</p>				
<p>OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 336. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je velmi zteřelý v čepu. Na okně chybí oboje nůžky. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
<p>312</p>				
<p>OO 1620 x 2060 mm. Kancelář 335. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je zteřelý v čepu. Na okně chybí oboje nůžky. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého.</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kanceláře východ	replika
<p>313</p>				
<p>OS 1610 x 2050 mm. Kancelář 333. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Ventilace je nefunkční. Na okně je rozbité sklo, utřzená vnitřní srazová lišta Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kanceláře východ	replika
<p>314</p>				

Uky

<p>OO 1600 x 2050 mm. Kancelář 331. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Spodní vlys vnějšího rámu okna a je zteřelý v čepu. Na okně chybí nůžky. Na okně jsou téměř vytrženy 2 propilechy. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kanceláře východ</p>	<p>replika</p>
<p>OO 1600 x 2050 mm. Kancelář 330. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé). Křídla jsou rozklíčena a mají poškozené spodní čepy. Na okně nejsou nůžky ani koník. Do okna zatéká. Na okně jsou osazeny bakelitové olivy. Okno je nepůvodní s nepůvodními rozvorami. Na okně je rozbité sklo na pravém horním vnějším křídle. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kanceláře východ</p>	<p>replika</p>
<p>OO 1610 x 2040 mm. Kancelář 426. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. I protiplech je zničený. Chybí nůžky a koník je ohnutý. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm vyšší, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>

7

Uky

<p>OO 1610 x 2040 mm. Kancelář 426. Toto okno má větší křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. I protiplech je zničený. Konek je ohnutý. Do okna zatěká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvívavého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p> <p>replika</p>
<p>OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 426. Toto okno má větší křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. Do okna zatěká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvívavého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p> <p>replika</p>
<p>OS 1620 x 2050 mm. Kancelář 426. Toto okno má větší křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. Na okně je rozbité sklo. Ventilace je nekompletní a nefunkční. Do okna zatěká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvívavého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>33 042,00 Kč</p>	<p>39 980,82 Kč</p>	<p>kancelář východ</p> <p>replika</p>

8

Uly

<p>OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 425. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, ztřeřelé, srazové lišty vypršelé, ztřeřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeřelý a je již za životností. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně chybí oboje nůžky. Parapet je utržený a prasklý. Protiplechy jsou poničené. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>
<p>405 OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 425. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, ztřeřelé, srazové lišty vypršelé, ztřeřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeřelý a je již za životností. Ventilace je funkční. Na okně je vytržený protiplech, utržená srazová lišta. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>33 042,00 Kč</p>	<p>39 980,82 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>
<p>406 OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 424. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, ztřeřelé, srazové lišty vypršelé, ztřeřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeřelý a je již za životností. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Parapet je utržený. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>

Uky

408	<p>OS 1610 x 2050 mm. Kancelář 423. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové listy vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Ventilace je funkční. Na okně je poničený protiplech. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvřavého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a přípevněno.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kancelář východ	replika
409	<p>OS 1610 x 2050 mm. Kancelář 422. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové listy vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Ventilace je nefunkční a nekompletní. Na okně je vytržený a poničený protiplech. Na okně je rozbíté sklo. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvřavého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a přípevněno.</p>	33 042,00 Kč	39 980,82 Kč	kancelář východ	replika

Uky

410	<p>OO 1610 x 2060 mm. Kancelář 421. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně jsou vytržené a poničené protiplechy a ohnutý koník. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kancelář východ	replika
411	<p>OO 1610 x 2060 mm. Kancelář 421. Toto okno má vnější křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně je vytržený a poničený protiplech a ohnutý koník. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	32 848,00 Kč	39 746,08 Kč	kancelář východ	replika

11-

Uls

<p>OS 1600 x 2050 mm. Kancelář 420. Toto okno má větší křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Ventilace je nefunkční a nekompletní. Na okně je rozbité sklo. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věmou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od sřešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>33 042,00 Kč</p>	<p>39 980,82 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>
<p>OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 419. Toto okno má větší křídla za životnosti (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životnosti. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně je poničený protiplech a chybí nůžky. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věmou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od sřešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>

ky

<p>OS 1610 x 2050 mm. Kancelář 419. Toto okno má větší křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. Ventilace je nefunkční a nekompletní. Na okně je rozbité sklo. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a přípevněno.</p>	<p>33 042,00 Kč</p>	<p>39 980,82 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>
<p>OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 418. Toto okno má větší křídla za životností (okapnice vypršelé, zteřelé, srazové lišty vypršelé, zteřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi zteřelý a je již za životností. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně je vytržený protiplech (2x) a chybí nůžky. Na okně je rozbité sklo. Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a přípevněno.</p>	<p>32 848,00 Kč</p>	<p>39 746,08 Kč</p>	<p>kancelář východ</p>	<p>replika</p>

Handwritten signature

OO 1610 x 2050 mm. Kancelář 418. Toto okno má vnější křídla za životností (okapnice vypršelé, ztřeřelé, srazové lišty vypršelé, ztřeřelé), křídla jsou rozklíčena a mají poškozené čepy. Vnější rám okna a je velmi ztřeřelý a je již za životností. Do okna zatéká a tím je poničeno spodní deštění. Na okně je vytržený protiplech (2x). Na okně je rozbité sklo (2x).
 Vzhledem ke stavu okna je nutná výměna celého okna za repliku celého okna otvíravého. Toto okno je nutné nahradit oknem novým, tedy replikou, u které je třeba udělat věrnou kopii okna, avšak pro velkou expozici z vnější strany od střešního žlabu je nutné aby vnější křídla byla o 40 mm výš, tedy okno musí mít světlou výšku cca o 4 cm menší. Proto spodní vlys venkovního rámu musí být širší a venkovní křídla kratší aby vlastní křídla byla výš nad žlabem a oplechování mohlo být dobře utěsněno a připevněno.

418
 celkem

32 848,00 Kč

39 746,08 Kč

kancelář východ

replika

rozpočet sestavil: Stejskal Jiří

1 048 996,00 Kč

1 269 285,16 Kč

UW