

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 12/2018

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna motoru	STC1736E	1	ks	motor 300tdi					
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozvody					
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.5	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.6	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění					
1.7	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odiučovač					
1.8	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění					
1.9	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění					
1.10	Výměna motoru	ERR3291	1	ks	termostat					
1.11	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka					
1.12	Výměna motoru	MJN100910	1	ks	hadička přepadů					
1.13	Výměna motoru	NRC9771	3	ks	těsnění					
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění					
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění					
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.19	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.20	Výměna motoru	ERR3683	1	ks	o kroužek					
1.21	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění					
1.22	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
1.23	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění					
1.24	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka					
1.25	Výměna motoru	PRC6387	1	ks	čidlo tlaku oleje					
1.26	Výměna motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
1.27	Výměna motoru	ERR2337	4	ks	silentblok					
1.28	Výměna motoru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
1.29	Výměna motoru	890108711	6	ks	odmašťovač					
1.30	Výměna motoru	OSTTEX111223	5	ks	kapalina chladicí					
2.1	Výměna viskózní spojky	ERR2266	1	ks	viskózní spojka					
2.2	Výměna viskózní spojky	ERR5911	1	ks	řemen					
2.3	Výměna viskózní spojky	ERR2215	1	ks	řemen					
2.4	Výměna viskózní spojky	ERR7296	1	ks	kiačka					

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 12/2018

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. KZ12/2018

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	242700		
Typ vojenské techniky	LRD 110SW TDI HT	VPZ	025 09-84
VIN	SALLDBAF86A732335		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12/2018

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12/2018

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12/2018			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12/2018			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				252498,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 80 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 22.3.2018

Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2018.03.22
11:28:27 +0100'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Praze

dne: 22.3.2018 Za odběratele:

.....
titul, j

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 12/2018

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna motoru	STC1736E	1	ks	motor 300Tdi					
1.2	Výměna motoru	STC4096L	1	ks	rozvody					
1.3	Výměna motoru	PET100790	1	ks	těsnění					
1.4	Výměna motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.5	Výměna motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.6	Výměna motoru	ERR2026	1	ks	těsnění					
1.7	Výměna motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač					
1.8	Výměna motoru	ERR2028	1	ks	těsnění					
1.9	Výměna motoru	ERR2023	1	ks	těsnění					
1.10	Výměna motoru	ERR3291	1	ks	termostat					
1.11	Výměna motoru	ERR4621	4	ks	podložka					
1.12	Výměna motoru	MJN100910	1	ks	hadička přepadů					
1.13	Výměna motoru	NRC9771	3	ks	těsnění					
1.14	Výměna motoru	ERR1653	1	ks	těsnění					
1.15	Výměna motoru	ERR3785	1	ks	těsnění					
1.16	Výměna motoru	273069	2	ks	těsnění					
1.17	Výměna motoru	ERR3283	1	ks	těsnění					
1.18	Výměna motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.19	Výměna motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.20	Výměna motoru	ERR3683	1	ks	o kroužek					
1.21	Výměna motoru	ERR3490	1	ks	těsnění					
1.22	Výměna motoru	ERR4802E	1	ks	turbodmychadlo					
1.23	Výměna motoru	ERR2109	1	ks	těsnění					
1.24	Výměna motoru	FRC4808	2	ks	podložka					
1.25	Výměna motoru	PRC6387	1	ks	čidlo tlaku oleje					
1.26	Výměna motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
1.27	Výměna motoru	ERR2337	4	ks	silentblok					
1.28	Výměna motoru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
1.29	Výměna motoru	890108711	6	ks	odmašťovač					
1.30	Výměna motoru	OSTTEX111223	5	ks	kapalina chladící					
2.1	Výměna viskózní spojky	ERR2266	1	ks	viskózní spojka					
2.2	Výměna viskózní spojky	ERR5911	1	ks	řemen					
2.3	Výměna viskózní spojky	ERR2215	1	ks	řemen					
2.4	Výměna viskózní spojky	ERR7296	1	ks	kladka					

