

## Specifikace předmětu plnění

**Oprava nadzemních částí zhlaví níže uvedených vrtů**

Seznam lokalit: VP0088 Smiřice, VP0093 Skalička, VP0131 České Meziříčí, VP0216 Komárov, VP0139 Dolní Bořkovice, VP0339 Strašov, VP0341 Kladruby nad Labem a VP7300 Slatiňany.

Soupis předpokládaných oprav:

- Sejmutí ornice, případně drnů, minimálně do hloubky zapuštěného pod terén betonu
- Rozbourání starého betonového soklu. Začištění ocelového zhlaví pažnice od koroze
- Podsyp štěrkem. Vybudování kuželovitého bednění minimálně do hloubky 20 až 40 cm pod terén
- Vybetonování nového soklu s použitím dilatační izolace kolem ocelové pažnice vrtu
- Odbednění. Rozměry nového betonového soklu mohou být větší než rozměry starého soklu o cca 2 – 4 cm
- Po vytvrzení betonu provedení dokončovacích prací - dvojitý gumoasfaltový nátěr pažnice a betonového soklu
- Kosmetická úprava ochranné budky
- Úprava okolního terénu do původního stavu a odvoz rozbouraného betonu na skládku
- Náklady na dopravu – cca do 160 km na každý dva objekty