

Poptávka na opravu střechy

Specifikace poptávky:

Obsahem poptávky je oprava a zajištění střešní krytiny v objektu Verneřice 258. V příloze je uveden půdorys budovy a obrazová specifikace závad. Základní rozsah prací a poškozených míst je uveden v příloze č. 5 rozsah poškození.

Nejedná se o komplexní opravu, ale pouze o zabezpečení interiéru proti zatečení. Navrhovaný způsob opravy předpokládá tyto činnosti:

1. Fixaci uvolněných nebo ohnutých plechových částí krytiny.
2. Odstranění uvolněných částí, které nelze dále využít nebo jednoduše fixovat.
3. V místech chybějící izolace a plechové krytiny zabezpečit zakrytí folií odolnou proti UV záření a proti průniku vody a její fixaci (např. latěmi). Požadavek na životnost folie minimálně 5 let.
4. Kontrolu větracích poklopů a výměnu rozbitých nebo chybějících skleněných výplní poklopů (drátosklo).
5. Doplnění střešních prken v místech, kde nejsou (viz příloha č. 5).
6. Opravu jednoho dešťového svodu (vyčištění a spojení v místech závady).
7. Ekologická likvidace zbytků ze střešní konstrukce.

Po dobu opravy bude veden stavební deník, ve kterém budou kromě prováděných činností zaznamenány počty osob provádějících opravu s dobou činností.

Ve fotodokumentaci jsou číselně označené závady střechy, které odpovídají rozměrům uvedeným v tabulce přílohy č. 5.

Termín:

Je požadována oprava střechy v objektu **do konce měsíce října**. Pro nesplnění termínu požadovaných činností k 31. 10. 2018 je dána sankce za každý započatý den 500,- Kč.

Místem plnění:

Objekt Verneřice 258.

Prohlídka místa plnění:

Termín je možné domluvit do 3. 9. 2018 u [REDAKCE], tlf. [REDAKCE]

Předložení nabídky:

Předložení nabídky (ceníku) očekáváme nejpozději 6. září 2018 do 17.00 hodin na E-mailovou adresu: HOS@mzcr.cz včetně podepsané a vyplněné objednávky.

UPOZORNĚNÍ:

Budova ve Verneřicích je v havarijním stavu a **je zakázán pohyb v označených prostorech** (bílo červená páska). Jedná se o propadlé stropy, nebo silně poškozené stropy, kde osobám hrozí propadnutí a vážná újma na zdraví. V půdních prostorech je pro pohyb bezpečná lávka vedoucí středem budovy. Při pohybu po střeše je pohyb rovněž velmi rizikový, zejména v místech a okolí poškození střechy.

Poznámka:

Budova je odpojena od přívodu vody a elektrické energie.

Ř HOS
Ing. Petr Landa