

Výzva k provedení běžné opravy č. 1884070020330

V souladu s čl. III. Odst. 2. rámcové dohody č. 171050289 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice		
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. David KLEMENT velitel VÚ 8407 Praha VÚ 8407, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti		
Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail:		
Typ/modifikace techniky:	Tatra T-815 CAS 32			
Registrační značka:	[REDACTED]			
Rok výroby:	[REDACTED]			
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:				
Popis závady: <i>Závady strojního spodka vozidla:</i> Neúspěšnost výfukového potrubí v důsledku koroze. Únik mazacího oleje v dělicích rovinách motoru. Poškození závitů lisovaných šroubů kola na náboji pravého kola 2. ZN. Pomalý náběh brzdného účinku. Pomalá reakce poklesu tlaku pružinových brzdových válců všech náprav, dochází k pomalému odbrzdění kol. Zetřelé krycí manžety výkyvných polonáprav. Ovládací síla na pedálu spojky je vyšší než provozní. Poškozené (oxidované, teplem poškozené) tepelné odstínění motoru na spodku budky řidiče. Neúspěšnost sacího potrubí motoru, v důsledku ztřeštěných vlnoveců sání motoru. Vzduchová soustava pérování zadních náprav špatně kompenzuje zatížení. Vozidlo se po krátké době po odpojení od vnějšího či vnitřního zdroje tlakového vzduchu kloní na stranu. Povrchová koroze horní poloviny páteřové roury a výkyvných polonáprav.				
<i>Závady speciální nastavy vozidla:</i> Povrchová koroze vnitřku vodní nádrže. Nefunkční ukazatel množství vody v nádrži. Nedostatečný sací výkon vývěvy. Únik hasicího média (vody a pěny) z kulových uzávěří. Opatřebený mechanismus vyklápění držáků na dýchací přístroje. Neúspěšnost přední a horní lafety. Zetřelá izolace elektroinstalace nastavy. Nefunkční venkovní skrápění vozidla.				
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: provozní sešit včetně příloh				
Požadavek na provedení defektace:		U útvaru	U zhotovitele	Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy:

U útváru U zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla: 30.11.2018

Doplňující informace (požadavky):

* nehodící se škrtněte

Popis provádění díla: Běžná oprava – běžná oprava strojního spodka, nástavby viz. příloha

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 30. listopad 2018

TD zhotovitele číslo *:

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Viz příloha	390,00	2004,3	781 677,-
Materiálové náklady:	Viz příloha			2 317 357,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				3 099 034,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace – Protokol o provedené defektaci – 3 listy

Nabídková cena celkem 3 099 034 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem 3 749 831 Kč s DPH.

(slovy: třímilionsedemsetčtyřicetdevět tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 3 099 034 Kč, sazba DPH 21 % činí 650 797 Kč.

V Praze

26.9.2018

[Redacted signature]

(razítko a podpis provozovatele)

V Pardubicích

27.09.2018

Jednatelka společnosti ANZA s.r.o.

[Redacted signature]

937256

(razítko a podpis zhotovitele)