

Marefy 17

Oprava fasády

1.Oprava soklového zdiva přezděním	m2	
4.Otlučení omítky z 50%	m2	
5.Oprava omítky hrubé z 50 %	m2	
6.Očištění tlakovou vodou	m2	
7.Hloubková penetrace	m2	
8.Omítka stěn silikonová+perlínka+2*stěrka	m2	
9.Oprava římsy-dohrubování, stěrka+silik.nátěr	m	
11.Lešení Mont.+pronájem+Dem.	m2	
12.Přisekání cihelných zdí tl.4 cm	m2	
13.Zat. systém Baunit, XPS tl.20 mm, moz. om. 3,1 kg/m2	m2	
14.Nátěr podhledu ve dvoře	m2	
15.Úprava kabeláže na štítu budovy	soubor	
14.Zakrývání otvorů a konstrukcí	soubor	
15.Manipulace se sutí+uložení odpadu	soubor	
16.Přesun hmot	soubor	
Celkem bez DPH 21%		286250
DPH 21%		60113
Celkem s daní		346363

Alternativa opravy podhledu ve dvoře – polystyren tl.2 cm+perlínka+2*stěrka+silikonová omítka
= navýšení o 20.000,-Kč bez DPH

Zpracoval: ing.Malenovský Václav

V Bučovicích 03.09.2018