

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

Pracovník 'Kryh' A

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TD-CA-18047366 - Ochrana stožárů VO - Záchytné parkoviště Jirovcova

OBJEKT: 2			Ochrana stožárů VO - 2. varianta			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
1.		Ochrana stožárů VO - 2. varianta				
1 1		Materiál - ochrana stožárů VO v provedení žárově zinkovaná ocel	ks	13,00	6 961,00	90 493,00
1 2		Montáž	ks	13,00	2 049,37	26 641,81
1.	Celkem	Ochrana stožárů VO - 2. varianta				117 134,81

Celkem rozpočet	117 134,81 CZK
Částka DPH 21%	24 598,31 CZK
Celkem včetně DPH 21%	141 733,12 CZK

V _____
Místo

_____ Datum

_____ podpis

Cena odpovídá souhlasu s AČK z (15.7)

Parkoviště P+R Jírovцова, stavba 1. etapy – ochrana sloupů VO

Na základě požadavku správce VO (OSVS + DPmČB) byla v rámci realizace stavby doplněna ochrana stožárů VO před najetím parkujících vozidel.

Z důvodů rychlé realizace v termínu před spuštěním parkoviště do provozu (listopad 2017) byla zvolena ochrana pomocí betonových palisád osazených do betonu ze strany parkoviště, a to ve dvojici ke každému sloupu VO.

V současné době je několik betonových sloupků poraženo, jiné jsou přeražené a jejich torza leží v zeleni a na parkovacích stáních, případně stojí u stožárů. V obou případech neplní svoji funkci ochrany stožárů. Hrozí tak při silném nárazu vozidla zničení a případně pád LED svítidla či výložníku a poničení vlastního stožáru nebo jeho základu. V případě pádu svítidla, výložníku či stožáru hrozí majetková škoda či újma na zdraví osob pohybujících se na parkovišti.

Po zkušenostech z provozu, kdy neustále dochází k poškozování těchto ochranných prvků, žádáme o lepší způsob zajištění ochrany sloupů.

Na základě schůzky s projektantem se jako nejvhodnější zdá způsob ochrany pomocí ocelového pozinkovaného trubkového rámu stejně, jako je navržen pro stavbu 2. etapy parkoviště.

Na stávajícím parkovišti se jedná se o ochranu 9 ks stožárů, a to pomocí 3 ks oboustranného rámu a 6 ks jednostranného rámu.

Škoda na stávajících betonových ochranných prvcích nebyla nikdy a nikde uplatňována, neboť vinik poškození vždy ujel a ze strany Městské policie jej není možno dohledat kvůli chybějícímu kamerovému systému.

[REDACTED]

Ing. Petr Juroš
Odbor správy veřejných statků
oddělení správy komunikací
správa VO a SSZ
Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice



[REDACTED]
web: <http://www.c-budejovice.cz>
[REDACTED]