


| Plátce: 1 | |  VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Banka: UniCredit Bank Czech Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACXCZPPXXX | | Číslo nákupní objednávky: 11280184 | | |
|--|---|---|----------|---|---------------|------------------------|
| Příjemce: 1 | | | | | | |
| VOP CZ, s.p. Dukelská 102 742 42 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČ: 00000493 DIČ: CZ00000493 Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] | | | | | | |
| Dodavatel: 54206 BKX a.s. Železniční 512/7 77900 Olomouc CZECH REPUBLIC IČ: 25321188 DIČ: CZ25321188 | | | | | | |
| Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa | | Datum objednání: [REDACTED] | | Termín dodání: [REDACTED] | | |
| Vyřizuje: [REDACTED] | | Objednáváme si provedení opravy nastavby vozidla [REDACTED] v rozsahu dle přílohy č.1 této objednávky. D [REDACTED] | | | | |
| [REDACTED] | | | | | | |
| Pol | Položka | Termín | Množství | MJ | Jedn. náklady | Náklady celkem |
| 1 | JAD282018001 [REDACTED] oprava Typ: Kooperace | [REDACTED] | 1,0 | KS | 142.005,00 | 142.005,00 bez daně |
| REKAPITULACE DANÍ | | Tř. | Sazba | Základ daně | Částka daně | Měn |
| DPH | | Z | 21,00% | 142.005,00 | 29.821,05 | CZK |
| | | | | | | CZK |
| Celkem za položky | | | | | | 142.005,00 |
| Celková daň | | | | | | 29.821,05 |
| CELKEM | | | | | | CZK 171.826,05 |
| Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150 | | | | | | |

Souhlasíme 9. 11. 18

Příloha č.1 k objednávce 11280184

Věc: Kalkulace opravy [redacted]

| P.Č. | POPIS | POČET HODIN - práce | CENA [redacted] | MATERIÁL |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.* | Kontrola případná výměna vadných ventilů vPe20 k.č.336513101065 | [redacted] | [redacted] | 5ks [redacted] |
| 2.* | výměna zámku podpěry | [redacted] | [redacted] | 1ks [redacted] |
| 3. | oprava brzdy otoče | [redacted] | [redacted] | / |
| 4. | provedení kompletní revizní zkoušky | [redacted] | [redacted] | revize |
| 5. | spotřební materiál | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Součet | | 23 | 13 340,00 Kč | 55 525,00 Kč |


| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena za provedenou opravu | 68 865,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 68 865,00 Kč |


- 1.* Pokud po odstranění závady (vnitřní netěsnost), nedojde k navýšení tlaku v soustavě na předepsanou hodnotu, bude nutné vyměnit dvojitě čerpadlo U80/40l
- 2.* Pokud po výměně zámku bude závada přetrvávat bude se muset opěrná noha demontovat a přetěsnit


| P.Č. | POPIS | POČET HODIN - práce | CENA [redacted] | MATERIÁL |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.* | výměna čerpadla U80/40l | [redacted] | [redacted] | čerpadlo 1ks |
| 2.* | přetěsnění PZ opěry | [redacted] | [redacted] | těsnění |
| Součet | | 56 | 32 480,00 Kč | 30 720,00 Kč |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cena za provedenou opravu | 63 200,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 63 200,00 Kč |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Doprava | 9 940,00 Kč |
| Cena celkem v Kč bez DPH | 142 005,00 Kč |







JAKOSU





1