Dodatek č. 1
k podepsané nabídce na realizaci objednávky
č. 30/201060334

S m l u v n í s t r a n y	
Ministerstvo: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 **Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Jaroslav JÍRŮ MSc** Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: e-mail:	**Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.** Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269 **Jehož jménem jedná: Ing. Robert Vent** na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: e-mail:

Požadovaná servisní činnost:	Provedení běžné opravy komponentu SDPz - 3 ks. laserový dálkoměr LRF-5K, 53V389045008 PN: 00-1181-9028	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	[redacted]
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	

Preambule:

Dodavatel a Ministerstvo dne 23. 06. 2021 podepsali nabídku na realizaci objednávky č. 30/201060334 (dále jen „**podepsaná nabídka**“), jejímž předmětem je defektace 3 ks laserových dálkoměrů LRF-5K u (dále jen „přístroj“) a jeho možná následná oprava, pokud se tak Ministerstvo rozhodne.

Dodavatel předložil defektační protokol přístrojů Zástupci Ministerstva, který tento protokol dne. 1. 9. 2021 schválil a podepsal.

Předmět Dodatku:
Předmětem Dodatku č. 1 je oprava přístrojů podle defektačního protokolu, který je jako součást „Zápisu o ukončení servisu“ přílohou tohoto Dodatku č.1.

Místo provedení servisu: VTÚ s.p. (VTÚVM), Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Místo předání a převzetí techniky: VTÚ s.p. (VTÚVM), Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Přepravu do místa předání a převzetí techniky zabezpečí: uživatel, v době podpisu tohoto Dodatku č.1 se přístroje na základě podepsané nabídky nacházejí u poddodavatele.
Při předání a převzetí v provozovně oprávce bude přítomen zástupce MTT Dodavatele, který tuto produktivní činnost vykáže v kvartálním přehledu. Zástupce Ministerstva zajistí, aby tato produktivní činnost byla ze strany odpovědné osoby podle objednávky č. 44/201060334 uznána.

Servis provede: Dodavatel ve spolupráci se svým poddodavatelem VTÚ s.p. (VTÚVM)

Předaná dokumentace: -
Zvláštní podmínky pro používání: -

Provedení SOJ: konečná kontrola dle „Metodika zkoušek zástavbových laserových dálkoměrů“ č. ME-OPP-000-030 v rozsahu provedení operace č. 5, úkon 1 a 2				
Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Nepožadováno				
Datum zahájení/ukončení servisu: Ukončení do 3 měsíců od podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma smluvními stranami.				
Poskytnutá záruka: v souladu s Rámcovou dohodou				
Nabídková cena (Kč):				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Náklady na defektaci podle podepsané nabídky				
Licenční poplatek a administrativní náklady				[redacted]
VTÚ s.p. (VTÚVM)				
vlastní výkony	Defektace přístroje			
Dodavatel				
Licenční poplatek a administrativní náklady				
VTÚ s.p. (VTÚVM)				
vlastní výkony	Oprava podle defektačního protokolu, příloha č. 1			
materiál	Elektrosoučástky (kondenzátory), drobný pomocný materiál a přípravky			
ostatní	Doprava (kilometrovné – 516 km, 8h ztráta času na cestě)			
	Náklady spojené se SOJ (podle skutečnosti)			
Celkem bez DPH:				
Částka DPH (sazba 21 %):				
Celkem včetně DPH:				462 655,60

Slovy: „čtyřistašedesátdvatisícšestsetpadesátpět 60/100“ korun českých
Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:

Závěrečná ujednání:
Platnost nabídky do 25.10.2021
Ostatní ujednání podepsané nabídky, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
Pro realizaci tohoto Dodatku č.1 platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 201060334 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 25. září 2020.
Tento Dodatek č.1 obsahuje 2 listy a jednu přílohu o 7 listech.
Podepsáním tohoto Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami se tento Dodatek č. 1 stává platným a dnem jeho uveřejnění v registru smluv se stává účinným.

V Praze

Ing. Robert Vent
Digitálně podepsal Ing. Robert Vent
Datum: 2021.09.14 12:18:22 +02'00'

……

(razítko a podpis)
za Dodavatele

Ve Staré Boleslavi

……

(razítko a podpis)
za Ministerstvo

Zápis o ukončení servisu
podle podepsané nabídky č. 30/201060334

Smluvní strany	
Ministerstvo: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 **Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Jaroslav JÍRŮ MSc** Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: e-mail:	**Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.** Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269 **Jehož jménem jedná: Ing. Robert Vent** na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: e-mail:

Provedená servisní činnost:	Provedení běžné opravy komponentu SDPz - 3 ks. laserový dálkoměr LRF-5K, 53V389045008 PN: 00-1181-9028	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	[redacted]
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	
Zástupce uživatele	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	

Bližší popis provedení servisu (příčina poškození, pokud bude známa):

Podle podepsané nabídky č. 30/201060334 byla provedena defektace 3 ks laserových dálkoměrů LRF-5K, 53V389045008 PN: 00-1181-9028

Místo provedení servisu: VTÚ s.p. (VTÚVM), Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Místo předání/převzetí techniky: VTÚ s.p. (VTÚVM), Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: uživatel

Servis prováděl:

Dodavatel ve spolupráci se svým poddodavatelem VTÚ s.p. (VTÚVM)

Datum zahájení / ukončení servisu:

30.6.2021 - 27.8.2021

Poskytnutá záruka:

Na defektaci není poskytována

Rozpis fakturované ceny (Kč):				
Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Dodavatel				
Licenční poplatek a administrativní náklady				[redacted]
poddodavatel – VTÚ s.p. (VTÚVM)				
vlastní výkony	Defektace přístroje	[redacted]		
Celkem bez DPH:				
Částka DPH (sazba 21 %):				
Celkem včetně DPH:				24 200,00

Slovy: dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých

Servis byl realizován podle Rámcové dohody a podepsané nabídky, předmět servisu byl splněn.

Ostatní sdělení:

Součástí tohoto zápisu jsou následující přílohy: Defektační protokol – 5 listů

V Kopřivnici dne

Ing. Robert Vent

Digitálně podepsal Ing. Robert Vent
Datum: 2021.09.01 13:18:24 +02'00'

.....
(jméno, razítko a podpis)
zástupce Dodavatele

[redacted]

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

Výtisk č.

Č.j.: VTÚ/VTÚVM-2950-4/2021 Počet stran: 5

Objednávka – smlouva č.: 30/201060334

PROTOKOL O VÝSLEDCÍCH DEFEKTACE Laserový dálkoměr LRF-5K

1.	Identifikace předmětu	Název: Laserový dálkoměr LRF-5K [redacted]
2.	Výsledky defektace	• laserový dálkoměr je nefunkční; • příčinou nefunkčnosti je chyba na řídící desce plošných spojů vysílače; • signálová cesta, která přivádí informaci z řídicí logiky do vstupní části výkonového spínacího prvku laserové diody je nefunkční;
3.	Způsob odstranění závad	• oprava řídící desky plošných spojů (výměna části elektrosoučástek včetně opravy vodivých cest); • zpětná montáž elektroniky a kompletace dálkoměru • test v reálných podmínkách v režimu fast mód měřením vzdálenosti do 5 km • test v reálných podmínkách v režimu standart mód měřením vzdálenosti do 9 km Pozn: Veškeré práce jsou prováděny v kooperaci
4.	Náklady na odstranění závad (bez DPH)	[redacted]
5.	Podmínky	

1.	Identifikace předmětu	Název: Laserový dálkoměr LRF-5K Výrobní číslo: 11072937
2.	Výsledky defektace	• laserový dálkoměr je nefunkční; • příčinou nefunkčnosti je chyba na řídící desce plošných spojů vysílače; • signálová cesta, která přivádí informaci z řídicí logiky do vstupní části výkonového spínacího prvku laserové diody je nefunkční;
3.	Způsob odstranění závad	• oprava řídící desky plošných spojů (výměna části elektrosoučástek včetně opravy vodivých cest); • zpětná montáž elektroniky a kompletace dálkoměru • test v reálných podmínkách v režimu fast mód měřením vzdálenosti do 5 km • test v reálných podmínkách v režimu standart mód měřením vzdálenosti do 9 km Pozn: Veškeré práce jsou prováděny v kooperaci
4.	Náklady na odstranění závad (bez DPH)	[redacted]
5.	Podmínky	

1.	Identifikace předmětu	Název: Laserový dálkoměr LRF-5K Výrobní číslo: 11072939
2.	Výsledky defektace	• laserový dálkoměr je nefunkční; • příčinou nefunkčnosti je chyba na řídící desce plošných spojů vysílače; • signálová cesta, která přivádí informaci z řídicí logiky do vstupní části výkonového spínacího prvku laserové diody je nefunkční;
3.	Způsob odstranění závad	• oprava řídící desky plošných spojů (výměna části elektrosoučástek včetně opravy vodivých cest); • zpětná montáž elektroniky a kompletace dálkoměru • test v reálných podmínkách v režimu fast mód měřením vzdálenosti do 5 km • test v reálných podmínkách v režimu standart mód měřením vzdálenosti do 9 km Pozn: Veškeré práce jsou prováděny v kooperaci
4.	Náklady na odstranění závad (bez DPH)	[redacted]
5.	Podmínky	

Počet příloh:0

Ve Slavičíně

Dne: 27.8.2021

[redacted]

[redacted]

Elektronický podpis - 22.9.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Vít Watroba, Ph.D.
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 8.7.2022 10:39:00-000 +02:00