DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. **4520027905**
Datum vystavení: 16.10.2017

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Dodavatel:
AUTA s.r.o.
Žižkova 660
261 02 Příbram II

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: [redacted]

IČO: 45145555 **DIČ:** CZ45145555

Vyřizuje/Kontakt: [redacted]
Požaduje/Kontakt: [redacted]

Dodací lhůta: 03.11.2017 **Místo dodání:** ŘOZ - OSLB
Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na fakturysul@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatele. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) v platném znění.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
Oprava vozu Nissan Navara 4L6 1011	**Jedn**	**97.000,00**	**1**	**97.000,00**

1)Vadné těsnění hlavy motoru- tlakuje a uniká chladící kapalina
Oprava: Demontáž+ montáž hlavy+ repase a tlaková zkouška - 24.300;-Kč
Materiál: Těsnění hlavy, těsnění svodů, šrouby hlavy- 13.200;-Kč
2)Zjištěn zpuchřelý hnací řemen alternátor a klimatizace.
Oprava: Řemen- 1.128;-Kč, práce- 580;-Kč
3)Popraskané prachové manžety kloubů předních poloos- nutná výměna
Oprava: Výměna prachových manžet materiál, práce- cca.12.000;-Kč
4)Vůle v ložiscích předních kol+ hučí
Oprava: Výměna ložisek (komplet včetně nábojů)- 37.000;-Kč

Celková hodnota bez DPH CZK 97.000,00

Razítko a podpis dodavatele:

Razítko a podpis objednatele: