# OBJEDNÁVKA č. CBUS142-5810-40/2017

**Zhotovitel:**
**TEZAS servis a.s.**

Panelová 289/6,
190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 24765180
DIČ: CZ24765180

Zastoupená předsedou představenstva
**Ing. Radislavem Rožánkem**

Bankovní spojení:
[redacted]

Číslo účtu: [redacted]

**Objednatel:**
**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
datová schránka hjyaavk
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Jehož jménem jedná ředitel Agentury služeb
**Ing. Radovan Neužil**

Bankovní spojení:
[redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Na základě smlouvy č. 155610142 u Vás objednáváme službu – dílčí plnění:

Provedení výměny tlumiče výfuku včetně těsnění a držáku tlumiče. Opravu kompresoru klimatizace (výměna držáku tělesa kompresoru, řemenice a ložisek kompresoru) s následným vyčištěním, doplněním a seřízením klimatizace u autobusu Karosa, VPZ 266-03-70 na základě výsledků zjištěných při servisní prohlídce.

**Předpokládaná cena** bez DPH 66 115,70,- Kč

**Předpokládaná cena** včetně 21 % DPH **80 000,- Kč**

Plnění nad rozsah této objednávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

**Objednatel** je povinen do 30 dnů ode dne akceptace této objednávky uveřejnit tuto objednávku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

**Objednávka nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně o registru smluv.**

Za objednatele vyřizuje: [redacted]

Praha 30. listopadu 2017

Za objednatele

Ing. Radovan Neužil
ředitel

Zpracoval(a): [redacted]
Objednávka odeslána dne: 30. 11. 2017
Objednávka akceptována dne: 1. 12. 2017