INSTALACE PRAHA

2.11.2018

Obor:	Výměna pojistných ventilů chladících jednotek Carrier	85 952 Kč	- Celkem
Akce:	ELI	73 522 Kč	- Dodávka
Nabídka č.:	NAB/ELI/2018/VAN2	12 430 Kč	- Montáž

OBOR	Poř.č./ Kod	Popis	Rozměr / pozn	MJ	Počet	JC Dodávka	JC Montáž	JC D+M	CC DODÁVKA	CC MONTÁŽ	CC CELKEM D+M
Obor		Popis							CC Dod	CC Mont	CC D+M
		Popis									
1		Pojistné ventily chladiva	Carrier	ks	12.00	6 090.40	990.00	7 080.40	73 084.80	11 880.00	84 964.80
2		Drobný matriál		kpl	1.00	437.00	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00
3		Doprava		kpl	1.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								CELKEM bez DPH	73 521.80	12 430.00	85 951.80

Vypracoval : Vančura Jan

Výměna pojistných ventilů musí být provedena dle platné legislativy*
Kontrola účinosti po opravě a revize úniků regulovaných látek musí být provedena do 30.dní výměně poj.ventilů.
Cena je stanovena bez DPH.
Dodací lhůta je 2 až 3 týdny od závazného objednání.
Platnost nabídky je 30 dní od data vystavení
Záruka na práci a náhradní díly: 6 měsíců

INSTALACE PRAHA
Kotnchorská 268 PRAHA 10, PSČ 109 00
IČ 2 V I S

Vypracoval : Vančura Jan

* Legislativní požadavky podle: Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění, Vyhláška č.18/1979Sb. v platném znění, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ČSN 690012 a ČSN EN 378-4