Dodatek číslo 7

ke smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník
zastoupené starostou města
IČO: 244309, není plátce DPH
Bankovní spojem
(dále jen objednavatel)
a
firma **Miloš Jansa, Husova 1712, Brandýs nad Labem**
zastoupená
IČO: 10217118, DIČ
Bankovní spojení
(dále jen vykonavatel)

se dohodli na tomto dodatku vycházejícím z ustanovení článku V. (úprava ceny o výši oficiální inflace za uplynulý rok) smlouvy takto:

Článek II. smlouvy ze dne 12.5.1997, ve zněm pozdějších dodatků, zní s účinností ode dne 1.2.2005 takto:
Vykonavatel se zavazuje provádět:

1) kontrolní činnost:
   a) pravidelnou technickou prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) jednou za rok v ceně 12585,-Kč
   b) pravidelnou technickou revizi řadičů tří SSZ (1-3) jednou za dva roky v ceně 22649,-Kč
2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 350,-Kč za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 540,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní články Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku uzavřené dne 12.5.1997 zůstávají tímto dodatkem číslo 7 nedotčeny.
Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři a vykonavatel dva stejnopisy.

Dodatek je platný ode dne jeho podpisu.

V Rakovníku dne : 7.3.2005