ID: 62192 ČGS 330/16/1852

# Česká geologická služba

Klárov 3/131, 118 21 Praha 1 IČ: 00025798 DIČ: CZ00025798

Zřizovací listina MŽP - aktuální Opatření č.4/12 č.j. 477/M/12

## OBJEDNÁVKA č.161045

Datum: 6. 12. 2016

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

MIJA AUTOCENTRUM s.r.o.

Provazníkova 90
Brno 14
614 00
IČ:25337653 DIČ:CZ25337653

Místo určení:
Brno, Leitnerova 22

Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]

Způsob dodání: dodavatelem

Dodací lhůta: co nejdříve

Záruční doba:

Bankovní spojení:
[redacted]

Jste-li plátci daně, fakturujte DPH jako samostatnou položku na faktuře.

**JSME PLÁTCI DPH**

Fakturu zašlete na naši adresu:
Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

### Objednáváme u Vás:

| Pol. | Předmět objednávky<br>*Poznámka* | Množství MJ | Cena za MJ | Celkem s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oprava Subaru Forester 1AD 5375 s poruchou motoru<br>Výměna poškozených částí:<br>- kliková hřídel<br>- uložení klikové hřídele<br>- ojnice válce č.1<br>- ojniční ložiska<br>- kroužky pístů<br>- filtr olejové nádrže<br>- olejové čerpadlo<br><br>dále prověření a seřízení spojky, oprava blatníku a 1l oleje. | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 |

**Objednávka celkem s DPH Kč: 100 000,00**

[redacted]

Ing. Pavel KOUDELA

[redacted]

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA
pobočka Brno
p. p. 269
Leitnerova 22, 658 69 Brno
IČ: 00025798, DIČ: CZ00025798

Tato objednávka je závazným návrhem dodávkové smlouvy. Smluvní strany se řídí obsahem této objednávky.
***Ve všech písemnostech a fakturách uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak nebude Vaše faktura proplacena.***