

Příloha č.1

Seznam typů a výkonů servisovaných klimatizací a VZT firmou FRIGOM, s. r. o.

Rámcová smlouva o provádění pravidelných revizí a oprav klimatizačních jednotek.

Místo realizace: FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 98/4, Rašínova 4, 602 00 Brno

Plnění: duben - květen

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Sinclair	multisplit	1 + 3x	1 x MV-E28 BI 3 x MVH12BIF	3 x 3,5 kW
Sinclair	split	16 x	ASH09AIZ	16 x 2,7 kW
Sinclair	multisplit	1 + 2x	1 x MSE14AIN 2 x MVH09BIF	2 x 2,7 kW

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek

Počet vnitřních jednotek	28	300,00	8 400,00
Počet venkovních jednotek	25	300,00	7 500,00
Zápis o kontrole úniku chladiva	0		0,00
Kontrolní štítek	25	100,00	2 500,00
Celkový součet za FÚ pro Jihomoravský kraj			18 400,00

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚZP Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno

Plnění: březen - duben

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Sinclair	split	1 x	ASH - 13BIS2	1 x 3,5 kW
Sinclair	multisplit	1x 1x	1 x MV - F18BI 1 x MV - F12BI	1 x 3,5 kW 1 x 3,5 kW
Toshiba	split	2 x		
Fujitsu		1 x		
Daikin		1x		
Daikin		3x		
Toshiba		1x		
Sinclair	split	1x	MV- H12BIF	
Sinclair		1x	MV- H18BIF	
Sinclair	split	1x	MV - H12BIF	

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek

Počet vnitřních jednotek	14	300,00	4 200,00
Počet venkovních jednotek	9	300,00	2 700,00
Zápis o kontrole úniku chladiva	0		0,00
Kontrolní štítek	9	100,00	900,00
Celkový součet za ÚZP Brno I			7 800,00

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚzP Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno

Plnění: listopad - prosinec

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
YORK Alfa	split	1 x	ASH - 13BIS2	1 x 3,5 kW
Daikin	split	2 x	FT 435 DB7V1	

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek

Počet vnitřních jednotek	3	300,00	900,00
Počet venkovních jednotek	3	300,00	900,00
Zápis o kontrole úniku chladiva	1	300,00	300,00
Kontrolní štítek	3	100,00	300,00
Celkový součet za ÚzP Brno IV			2 400,00

Místo realizace: FÚ pro JMK, ÚzP Brno - venkov, Příkop 8, 604 24 Brno

Plnění: květen

Výrobce	Typ zařízení	Množství	Označení	Chladicí výkon
Media	split	5 x	MSC 09 CRN	5 X 2,7 kW
Hitachi	VRV	2 x 15 x	2 X RAS - 8FS	2 x 30kW 15 x 4 kW

Rekapitulace a cena revidovaných jednotek

Počet vnitřních jednotek	20	300,00	6 000,00
Počet venkovních jednotek	7	300,00	2 100,00
Zápis o kontrole úniku chladiva	2	300,00	600,00
Kontrolní štítek	7	100,00	700,00
Celkový součet za ÚzP Brno - venkov			9 400,00

Celkem roční kontrola celkem:

38 000,00