Příloha č. 1 – Cenová nabídka – modelové příklady

Tabulka č. 1 - Modelové příklady nejčastějších úkonů oprav.

Ceny za jednotlivé úkony uchazeč vyplní do sloupce C. Cena musí zahrnovat veškeré náklady -diagnostiku, opravu, odzkoušení a kompletace zařízení do funkčního stavu.Tato cena se v tabulce vynásobí předpokládaným počtem zásahů za 48 měsíců, který zadavatel určil na základě předchozí zkušenosti. V řádku "Celková cena za modelové příklady" se spočítá celková cena za modelové příklady bez a s DPH. V řádku "Celková cena za modelové příklady a hodinové sazby" bude uveden součet celkové ceny za modelové příklady a celkové ceny za hodinové sazby (model za 48 měsíců)

Typ zařízení	Prováděná činnosti/vyměněné díly	Cena práce v Kč bez DPH za jednu opravu	Počet oprav/48 měsíců	Cena prací bez DPH /48 měsíců	Cena prací s DPH/48měsíců
Server HP DL 360e Gen8 - 6HD	Oprava zdrojové části serveru spočívající v opravě elektroniky zdroje.	950,00 Kč	5	4 750,00 Kč	5 747,50 Kč
Server HP DL 360e Gen8 - 6HD	Oprava řadiče diskového pole RAID- výměna Battery Cache včetně přenosu stávajícího nastavení.	1 688,00 Kč	4	6 752,00 Kč	8 169,92 Kč
PC Lenovo ThinkCentre M83	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	1 151,00 Kč	10	11 510,00 Kč	13 927,10 Kč
PC HP 6200	Oprava základní desky (výměna chipsetu).	860,00 Kč	10	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
PC Fujitsu Esprimo D756	Oprava SATA řadiče diskových jednotek- oprava konektorů.	80,00 Kč	10	800,00 Kč	968,00 Kč
PC DELL Optiplex 5055	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	658,00 Kč	10	6 580,00 Kč	7 961,80 Kč
Monitor LCD 22“-24“	Oprava zdrojové části spočívající v opravě elektroniky zdroje.	950,00 Kč	10	9 500,00 Kč	11 495,00 Kč
NB Dell Latitude E7440	Výměna pevného disku a obnovení operačního systému do stavu "Preload OS"	550,00 Kč	10	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč
NB Dell Latitude E7440	Oprava zdrojové části napájení (oprava zákl.desky).	860,00 Kč	5	4 300,00 Kč	5 203,00 Kč
NB Dell Latitude E7440	Oprava grafického čipu výměnou.	2 750,00 Kč	8	22 000,00 Kč	26 620,00 Kč
NB HP ProBook 6470b	Výměna klávesnice.	1 450,00 Kč	8	11 600,00 Kč	14 036,00 Kč
NB HP ProBook 6470b	Oprava vadného displeje výměnou.	2 313,00 Kč	6	13 878,00 Kč	16 792,38 Kč
NB HP EliteBook840 G3	Oprava vadného displeje výměnou.	2 313,00 Kč	12	27 756,00 Kč	33 584,76 Kč
UPS APC BACK 280 Pro	Oprava dobíjení - elektroniky,dodávka nových akumulátorů a kalibrace dle předpisu výrobce.	1 245,00 Kč	10	12 450,00 Kč	15 064,50 Kč
UPS Powerware PW5125 2200i	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	3 900,00 Kč	10	39 000,00 Kč	47 190,00 Kč
UPS Best Li720	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	1 730,00 Kč	6	10 380,00 Kč	12 559,80 Kč
UPS Best Li1020	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 336,00 Kč	6	14 016,00 Kč	16 959,36 Kč
UPS Best Li1420	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 938,00 Kč	8	23 504,00 Kč	28 439,84 Kč
UPS APC Smart 1500	Dodávka a výměna AKU, provedení kalibrace a přednastavení logiky dobíjení dle předpisu výrobce.	2 938,00 Kč	15	44 070,00 Kč	53 324,70 Kč
UPS APC Smart 1500	Výměna vadných kabelů - přívodů k AKU.	505,00 Kč	5	2 525,00 Kč	3 055,25 Kč
Celková cena za modelové příklady				**279 471,00 Kč**	**338 159,91 Kč**
Celková cena za modelové příklady a hodinové sazby				**567 471,00 Kč**	**686 639,91 Kč**

doplní uchazeč

V Hradci Králové, 19.5.2020

[redacted] jednatel
SENTA, spol. s r.o.