EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	číslo ZL: 10	
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004500	Datum: 22.10.2020
Název projektu:	Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov	
Zhotovitel:	Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlov	
Objednatel:	Město Moravský Krumlov	

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Předmět změny:

SO 01-01 001_1; SO 01-01-1 001; SO 01-01-1 003_1; SO 01-03 001_1– změny v souladu s rozhodnutími orgánu památkové péče.

Popis a zdůvodnění změny:

1) SO 01-01 001 1 – Jižní křídlo - Stavební část

   V místnostech č. 3.04, 3.06 a 3.07 dojde dle zápisu z 22. kontrolního dne – bod 22.4 k doplnění chybějící položky 2 x OSB deska, která bude vložena mezi vrchní vrstvu podlahy a dřevěné polštáře. Bude tak tvořit potřebnou roznášecí vrstvu.

2) SO 01-01-1 001 – Věž - část nad římsou - Stavební část

   V prostoru věže – část nad římsou byly podlahové konstrukce, doplněny o chybějící položky (popř. doplněny do skutečného množství), vycházející ze zápisu z 22. kontrolního dne – bod 22.4. Jedná se o dvojnásobné doplnění dřevotřískové desky, která bude vložena mezi palubovou podlahu z dubových prken a dřevěné polštáře s výplní, tak aby tvořila potřebnou roznášecí vrstvu. Dále byl výkaz výměr doplněn ve IV.NP, V.NP a VI.NP věže o chybějící položku násypu. Téže položka byla v VII.NP – IX.NP doplněna do skutečného množství. Skladby podlah ve IV.NP – VI. NP byly doplněny o položení polštářů a záklop.

3) SO 01-01-1 003 1 – Věž - statika

   Z důvodu zjištění havarijního stavu statiky věže byly práce na lešení pozastaveny po dobu nutného zajištění statiky. Změnový list počítá v prodloužení doby pronájmu lešení s dobou 92 dnů, které vyplývají se zápisů z kontrolních dnů.

4) SO 01-03 001 1 – JZ přístavek - stavební část

   V místnostech č. 2.10 a 2.11 dojde dle zápisu z 22. kontrolního dne – bod 22.4 k doplnění chybějící položky 2 x OSB deska, která bude vložena mezi vrchní vrstvu podlahy a dřevěné polštáře. Bude tak tvořit potřebnou roznášecí vrstvu.

Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
	chyba v PD ☒		chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	☒			
	ano	Příloha:			
Vliv změny na specifikaci:	ne	☐			
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	☒			
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	☐			
		Cenový dopad bez DPH		**1 278 564,37 Kč**	
		Příloha:		Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:					

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou
[redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2019/2-05_ZL10**	**Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Změnový list č.10**

Objednatel:	**Město Moravský Krumlov** **nám. Klášterní 125** **672 01 Moravský Krumlov**	IČO: **00293199** DIČ: **CZ00293199**
Zhotovitel:	**Společnost pro rekonstrukci zámku Moravský Krumlo** **V. Nezvala 56/68** **674 01 Třebíč**	IČO: **60753013** DIČ: **CZ60753013**
Vypracoval:	**Ing. Nikolas Hykolli**	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			714 986,03
PSV			563 578,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 278 564,37**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 278 564,37** CZK
Základní DPH	**21** %	**268 498,52** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 547 062,89 CZK**

[redacted]