S004P01GAZ7Q

Číslo smlouvy objednatele: SD/2020/0210/150

Číslo smlouvy zhotovitele:

Město Hodonín

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1.PP“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|---|---|
| **Objednatel:** | **Město HODONÍN** |
| Adresa: | Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín |
| IČO: | 002 84 891 |
| DIČ: | CZ 699001303 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100 |
| Zastoupené: | ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína<br>v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem |

/dále jen objednatel/

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel:** | **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.** |
| Adresa: | Polní 4057/27, 695 01 Hodonín |
| IČO: | 46992707 |
| DIČ : | CZ46992707 |
| Bankovní spojení: | KB Hodonín a.s., 94 109-671/0100 |
| Zastoupen: | Ing. Bohumír Janeček CSc. |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0210/150 (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1.** Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

**2.2.** Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

440 458,00 Kč bez DPH
92 496,00 Kč DPH 21%
532 954,00 Kč vč. DPH 21%

Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

273 517,00 Kč bez DPH
57 439,00 DPH 21%
330 956,00 vč. DPH 21%

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, Dodatku č.1 se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. upravuje následovně:

5 866 939,00 Kč bez DPH
1 232 057,00 Kč DPH 21%
**7 098 996,00 Kč vč. DPH**

**2.3.** Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

**3.1.** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

**3.2.** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**
*Rozhodnuto orgánem Města*: Rada Města Hodonín
*Datum a číslo usnesení:*

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněných soupisů více a méně prací

V Hodoníně, dne 5.2.2021

V Hodoníně dne 4.2.2021

**Objednatel**

*Razítko:*

*Podpis:*

.....

**Libor Střecha**
starosta města Hodonín

**Zhotovitel**

*Razítko:*

*Podpis:*

.....

**Ing. Bohumír Janeček, CSc.**
jednatel společnosti

MĚSTO HODONÍN

Název akce:

**„RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1.PP“**

# ZMĚNOVÝ LIST

**číslo: ZL č.1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2020/0210/150

1. **Oddíl stavby:** *RADNICE HODONÍN – REKONSTRUKCE 1.PP*

2. **Zpracovatel změnového listu:** *RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.*
*Polní 4057/27, 695 01 Hodonín*

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1 kontrolní den: *KD č. 8, ze dne 15.12.2020, KD č.9, ze dne 22.12.2020*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
***Dřevěný obklad*** *- při demontáži dřevěného obložení v místnostech restauračního provozu bylo zjištěno že je cca ze 60 % – 70 % poškozeno plísněmi a hnilobou. Dále byly patrny značné objemové změny z důvodu zvýšené vlhkosti. Dle PD bylo navrženo po osekání zdiva očistit spáry, provést osmózu a vrátit stávající obklad zpět. Po odkrytí obkladu z dřevotřísky a zhodnocení způsobu montáže, která neumožňuje žádnou cirkulaci vzduchu, bylo shledáno původní navržené řešení s ohledem na skutečný stav obkladů jako nemyslitelné.*
*Po konzultaci s projektantem [redacted] zástupcem firmy PRINS provádějící osmózu [redacted] zástupcem investora [redacted] a památkovým odborem města Hodonín – [redacted] byl zvolen otevřený systém. Nově byl navržen sanační systém s hydroizolačním blokem v místě větraného kanálu.*
***Skladba alternativního řešení sanačního systému:***
*• protisolné opatření Salzsperre (do úrovně parapetů oken)*
*• hydroizolační stěrka Sulfatexschlämme (cca + 30 cm nad úroveň vnějšího vzduchového kanálku)*
*• odsolovací a porézní omítky Grundputz*
*Po aplikaci výše uvedeného systému bude celý obvod restaurační části opatřen keramickým soklem vybraným ve vzorkování.*
***Výmalba*** *– v projektu sanací byla navržena výmalba v restauračním provozu pouze na opravených plochách ve výměře cca 171m2. Vzhledem k zašlému stavu stávajících maleb a rozsahu rekonstrukce se navrhuje výmalba v celé části restauračního provozu ve výměře 1252m2. V technické části provozu je navržena výmalba z projektu.*
***VZT vzduchovody*** *– restaurační část je vybavena VZT kruhovým potrubím v měděném provedení s nýtovými spoji. PD navrhuje celý systém demontovat, vyčistit na podlaze a zpětně montovat. Z technických důvodů spojování potrubí, jeho zachycení, podvěšené montáži osvětlení a napojení na průchody přes stěny bylo dodavateli doporučeno, aby vyzkoušel čištění ve stávající poloze. Po vyzkoušení bylo potvrzeno, že čištění lze takto provést a dochází tím i k úsporám finančním a časovým.*

5. **Finanční náklady změny**
*(Položky jsou oceněny dle rozpočtu v SoD, dále položky RTS a individuální kalkulace)*

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---|---|---|
| VÍCEPRÁCE | 440 458,00 | 532 954,00 |
| MÉNĚPRÁCE | 273 517,00 | 330 956,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 5 699 998,00 | 6 896 998,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 5 866 939,00 | 7 098 996,00 |

V Hodoníně dne 18.01.2021

[redacted]

.....
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Ing. Bohumír Janeček CSc. – Jednatel

## 6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

*Záměna řešení dřevěného obkladu – projekční práce sanace prováděla firma Omnia projekt pod vedením* [redacted] *I když v rámci stavebně technického průzkumu byly některé výplně dřevěného obkladu demontovány, nebyl zjištěn rozsah poškození takový, aby se navrhovala jeho úplná výměna, či odstranění.*
*Neuspokojivý stav obkladů byl zjištěn při demontáži a následně byly vyhodnocovány možnosti*

- *zpětná montáž dle PD, ale se změnou technologie montování tak, aby bylo dosaženo cirkulace vzduchu – protože technologie osmózy vytahuje vlhkost do vnitřního prostoru. Toto řešení ale vyžadovalo výrobu cca 60 – 70% nových obkladů, sladění se stávajícími obklady vnitřních stěn a truhlářská úprava stávajícího obkladu vyrobeného na míru na každou stěnu na nové rozměry, což několik nezávislých truhlářů vyhodnotilo jako nerealizovatelné,*
- *výroba nového dřevěného obložení – tato varianta byla od GD naceněna, cena se pohybovala okolo cca 700 000,- Kč. Zde bylo vyhodnoceno, že po provedení osmózy bude docházet k odparu do meziprostoru mezi vnější stěny a obklad, čímž může dojít k opětovnému trvalému poškození obkladu a dále že takový zásah do interiéru je nutno navrhnout projektantem s odbornou výrobou dle dílenské dokumentace, což je velmi časově náročné,*
- *odstranění obkladu – zvolená varianta odstranění obkladu v celém rozsahu byla po konzultaci se zástupci města z investičního i památkového odboru jako nejvhodnější ekonomicky, technicky (z důvodu zvýšené vlhkosti v prostoru v následujících letech) a časového dodržení výstavby.*
  *Technologie zaomítání soklové části byla navržena firmou PRINS, která provádí sanační práce. Bylo navrženo zavření hydroizolačním systémem parapetního zdiva na výšku odvlhčovacího kanálu umístěného za stěnou a provedení omítky.*

*Výmalba – vzhledem ke stáří stávajících maleb a prašnosti při prováděných prací v dotčených místnostech je navržena kompletní výmalba prostor, kterou je nutné provést i s ohledem na předání prostoru novému nájemci.*
*PD počítalo s nejekonomičtější variantou, zapravení a výmalba stěn v místě instalace elektroosmózy, tzn. výmalba pouze do výšky 1,70m, což by vytvořilo pruh na stěně s odlišnou bělostí.*

*VZT vzduchovody - z důvodu spojování potrubí měděnými nýty a provedení potrubí z velmi tenkého plechu je zde značné riziko, že při demontáži, čištění a zpětné montáži dojde k jeho poškození. Byla navržena technicky i ekonomicky výhodnější varianta, vyčistit potrubí ve stávající poloze. Po zkoušce části potrubí bylo toto řešení vybráno jako vhodnější. Měď má vlastnost v čase a vlivem okolního prostředí měnit barvu i lesk a zde již má chycenou tzv. „patinu" a té by nebylo dosaženo na nově použitých prvcích, zejména u spojovacího materiálu.*

*Harmonogram stavby – výše navržené změny nemají vliv na termín dokončení díla.*

*Ocenění víceprací i méněprací je v souladu s uzavřenou SoD. Položky, které nebyly součástí původního položkového rozpočtu, vychází s individuální kalkulace zhotovitele a cenové soustavy RTS 2019.*
*Navržená cena zhotovitele je obvyklá v místě a čase plnění zakázky.*

***Kontrola souladu změny s podmínkami VZ a SoD:***

- *Navržené změny nejsou v rozporu se zadávací dokumentací VZ.*
  *Cena díla dle SoD činila 6 896 998,00 Kč vč DPH. Výše obratu změn (součet méněprací a víceprací) činí 863 909,75 Kč vč DPH, což je 12,52 %.*
  *Navržené změny nejsou v rozporu s vydaným stavebním povolením. Vzhledem k tomu, že se jedná o udržovací práce na památkově chráněném objektu, bude investorem zažádáno o vydání nového závazného stanoviska.*

***Návrh dalšího postupu**:*

*Dodatek Smlouvy o dílo – v souladu s vnitřní směrnicí investora, bude na navržené vícepráce a méněpráce uzavřen Dodatek č. 1.*

***Doporučení***

*TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.*

[redacted]

V Hodoníně dne 18.01.2021

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

7. **Stanovisko generálního projektanta (GP)**

*Viz bod 6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)*

[redacted]

V Hodoníně dne 18.01.2021

8. **Stanovisko zástupce investora**

*Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.*

*Cenové navýšení díla (vícepráce) budou uhrazeny až po jejich schválení RMH a uzavření dodatku č. 1 k předmětné SoD.*

a) *Navržené méněpráce a vícepráce nevedou ke změně závazných technických parametrů, nevedou k překročení finančního limitu 15% dle ZZVZ, ani k prodloužení termínu ukončení díla.*

*RMH bude předložen ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby na jednání dne 26.1.2021.*

b) Návrh finančního krytí:

Rozpočet MH – ORJ 150
– ORG 14446

Dotace EU/SR: NE

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

[redacted]

V Hodoníně dne 19.1.2021

Ing. Milan Hudec

**VEDOUCÍ ODBORU :**

V Hodoníně dne 19.1.2021

**GARANT ODBORU:**

[redacted]

V Hodoníně dne 19.1.2021

Libor Střecha

**9. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkové rozpočty

01 Vícepráce ASŘ
002 Méněpráce ASŘ
003 Méněpráce VZT
004 Vícepráce VZT

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 010 | **Radnice Hodonín** |
| Objekt: | 001 | **Rekonstrukce 1. PP** |
| Rozpočet: | 01 | **Vícepráce ASŘ** |

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 139 851,15 |
| PSV | | | 188 827,58 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **328 679,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **328 679,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **69 023,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **397 702,00 CZK** |

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 131 274,00 | 40 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 8 577,15 | 3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 11 505,06 | 4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 62 732,00 | 19 |
| 784 | Malby | PSV | | | 114 590,52 | 35 |
| Cena celkem | | | | | 328 678,73 | 100 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 010 | Radnice Hodonín |
| O: | 001 | Rekonstrukce 1. PP |
| R: | 01 | Vícepráce ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** | | | | |
| 1 | 602016151RT1 | Štuk vnitřní PROFI Feinputz, 0,6 mm, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm | m2 | | | |
| 2 | 123984657M | Stěrka izolační minerální Sulfatexschlamme - Remmers | m2 | | | |
| 3 | 445876328M | Omítka jádrová Grundputz - Remmers | m2 | | | |
| 4 | 518525779M | Protisolné opatření Salzsperre - Remmers | m2 | | | |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 5 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | | | |
| **Díl: 766** | | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 6 | 569874321M | Demontáž dřev. obkladu vč. roštu | m2 | | | |
| 7 | 963874521M | Zapravení děr po hmoždinách | m2 | | | |
| **Díl: 771** | | **Podlahy z dlaždic a obklady** | | | | |
| 8 | 771471015R00 | Obklad soklíků keram.rovných, 30x8 mm | m | | | |
| 9 | 771471017RM | Sokl Virginia, Mat. 30x7,2, G1 | ks | | | |
| **Díl: 784** | | **Malby** | | | | |
| 10 | 784142321R0M | Malba vápenná, bílá, s penetrací 2 x | m2 | | | |

[redacted]

- Inotéka-stěny,strop((7,5+6,5)*2,5)+((5,5*3)+(4,7*2)) 60,9 m2
- Sál u vinotéky-stěny,strop(5*8,2)+(95) 136 m2
- Malý sál (86,1+1,4)+(6,1*5,5) 121,05 m2
- Velký sál (162,2+8,7+19,2)+(6,6*16,2) 297,02 m2

- WC (57,6-6,7+0,9)+(5,7*6*2) 120,2 m2
- Schodiště vstup (3,14*3,3*6)+(3,14*1,65*1,65) 70,72065m2
- Schodiště na věž 14*6 84 m2
- Bar (0,65*0,78*4*4,1)+(28*0,2*4)+(6*0,5*2,4)+(178,3)+(11,7*12,5)362,4648m2

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 011 | **Radnice Hodonín** |
| Objekt: | 2021 | **Rekonstrukce 1. PP** |
| Rozpočet: | 002 | **Méněpráce ASŘ** |

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 54 264,96 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 54 932,12 |
| **Celkem** | | | **109 197,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **109 197,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **22 931,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **132 128,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 34 945,33 | 32 |
| 784 | Malby | PSV | | | 19 319,63 | 18 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 54 932,12 | 50 |
| Cena celkem | | | | | 109 197,08 | 100 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 011 | Radnice Hodonín |
| O: | 2021 | Rekonstrukce 1. PP |
| R: | 002 | Méněpráce ASŘ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 766** | | **Konstrukce truhlářské** | | | | |
| 1 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | | | |
| 2 | 74562891M | Zpětná montáž dřev. obložení | m2 | | | |
| 3 | 74681232489M | Zpětná montáž roštu pod dřevěným obložením | m | | | |
| **Díl: 784** | | **Malby** | | | | |
| 4 | 622411122R00 | Barvení vnější omítky stěn vápenné do složitosti 3, bílá | m2 | | | |
| 5 | 784141101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštěním) podkladu vinyl, jednonásobná | m2 | | | |
| 6 | 784142112R00 | Malby vápenné se začištěním bílé, dvojnásobné | m2 | | | |
| **Díl: ON** | | **Ostatní náklady** | | | | |
| 7 | 365877425M | Demontáž podhledů kazet | m2 | | | |
| 8 | 456328791M | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 x 600 mm | m2 | | | |
| 9 | 456871239M | Demontáž podhledů roštů | m2 | | | |

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 012 | **Radnice Hodonín** |
| Objekt: | 2021 | **Rekonstrukce 1. PP** |
| Rozpočet: | 003 | **Méněpráce VZT** |

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 164 320,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **164 320,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **164 320,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **34 507,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **198 827,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 164 320,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 164 320,00 | 100 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 012 | Radnice Hodonín |
| O: | 2021 | Rekonstrukce 1. PP |
| R: | 003 | Méněpráce VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: VN** | | **Vedlejší náklady** | | | | |
| 1 | 258369741M | Demontáž stávajícího měděného potrubí pro vyčištění | soubor | | | |
| 2 | 564287913M | Zpětná montáž stávajícího měděného potrubí po vyčištění | soubor | | | |
| 3 | 741852369M | Vyčištění stávajícího měděného potrubí | m | | | |

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | 013 | **Radnice Hodonín** |
| Objekt: | 2021 | **Rekonstrukce 1. PP** |
| Rozpočet: | 004 | **Vícepráce VZT** |

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 28 350,28 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 83 429,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **111 779,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **111 779,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **23 474,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **135 253,00 CZK** |

v _____ dne _____

_____ Za zhotovitele

_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 28 350,28 | 25 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON | | | 83 429,00 | 75 |
| Cena celkem | | | | | 111 779,28 | 100 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 013 | Radnice Hodonín |
| O: | 2021 | Rekonstrukce 1. PP |
| R: | 004 | Vícepráce VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | |
| 1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, zvedací mechanismy | m2 | | | |
| **Díl: M24** | | **Montáže vzduchotechnických zařízení** | | | | |
| 2 | 258746391M | Čištění stáv. CU vzt. potr. v původní pozici pod stropem (stížená montáž) | m | | | |
| 3 | 745698321M | Demontáž stáv. výustek v CU vzt. potr. pro zajištění přístupu pro zajištění | soubor | | | |
| 4 | 757578 | Zpětná montáž stáv. výustek | soubor | | | |