Příloha Nabídky Dodatek č.2 k PL č. 64/2020 kalkulace_BO tank VPZ 863-32-15/002

1099 1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
	Běžná oprava:									
1	stažení DIAG dat z diagnostické jednotky motoru	xxx	[redacted]							
2	demontáž pohonné jednotky z tanku, provedení vizuální kontroly poškození a úplnosti. Zpracování defektačního výstupu OKK VOP.	xxx								
3	vypuštění provozních náplní (olej motorový, olej převodový) a vizuální zhodnocení stavu náplní na základě podezření, že motor je přidřený. Zjištěn velmi špatný stav u obou vzorků olejové náplně - koncentrace s jinou látkou (emulze). Zpracování zápisu OKK VOP.	xxx								
4	demontáž ventilových vík pro zjištění stavu mechanismu zdvihu ventilů	xxx								
5	odeslání vzorků olej motorový, převodový na TRIBO v KOO (VTUPV Vyškov). **Oprava** [redacted]	xxx								
6	demontáž spodního víka motoru, demontáž uložení klikové hřídele (šálky) pro zjištění případného zadření motoru. Vstupní informace pro případné další řešení v KOO.	xxx								
7	demontáž chladičové jednotky (PWP č. 002), oprava provedena formou výměny PWP, kompletní náhrada PJ č.004 ze zásob AČR, náklady chladičové jednotky budou řešeny v rámci jiného PL.	xxx								
8	demontáž převodovky - roztržení **PWP č. 002** (motor SVA120745U5001K) zahrnuje vypuštění olejové náplně, demontáž elektrického a vzduchového startéru,dem. odkalovače, demontáž ADU 2S, demontáž kompresoru, demontáž čističe vzduchu, demontáž ovládacích táhel, demontáž samotné převodovky. Tento úkon nezahrnuje demontáž chladičové jednotky a odpojení hadic (řešeno v bodě č. 7). Záměr VOP je využít do opravy převodový agregát původního PWP. **Převodový agregát (z T002) zůstane pro původní PJ. Náklady budou promítnuty do jiného PL**	xxx								
9	defektace převodovky (číslo 002) v KOO (fa. NIMDA) **- převodový agregát odeslán,** [redacted] **opravena dle faktury poddodavatele.**	xxx								
10	oprava převodovky (číslo 002) v KOO (fa.NINDA) **- realizace opravy převodového agregátu, díl bude následně použit v rácmi PL BO poškozeného motoru.**	xxx								
11	oprava nátěru převodovky po opravě - realizace na původním převodovém agregátu (z T002), **náklady budou promítnuty do jiného PL**	EPAX S2320 - epoxidová základní 2K speciální - 0,39 kg								
		Tužidlo S 7302 - 0,064 kg								
		Ředidlo S 6300 - 0,045 kg								
		U 2500 - ARMY, 5330 - 1,12kg								
		U 7001 - Tužidlo - 0,23kg								
		U 6002 - Ředidlo - 0,7 l								
		spotřební materiál								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
12	demontáž chladičové jednotky (PWP 004) **- pro tank 002 nerealizováno, původní 4 Nh práce anulovány, pro opravu použit kompletní PJ č.004 ze zásob AČR.**	xxx	[redacted]							
13	roztržení PWP č. 004 (ND AČR PL 58/2020) - použití motoru tanku (SVA120745U004K) - zahmuje vypuštění olejové náplně, demontáž elektrického a vzduchového startéru, dem. odkalovače, demontáž ADU 2S, demontáž kompresoru, demontáž čističe vzduchu, demontáž ovládacích táhel, demontáž samotné převodovky. Tento úkon nezahmuje demontáž chladičové jednotky a odpojení hadic (řešeno v bodě č. 12). Pozn. převodový agregát XTG 411-6-N nebude použit do opravy. **Pro tank 002 nerealizováno, původní 24 Nh práce anulovány, pro opravu použit kompletní PJ č.004 ze zásob AČR.**	xxx							
14	zpětná montáž převodovky - spojení převodovky č.002 s motorem z **PWP č.004 (SVA 120745U004K)**, který bude dodán ze zásob AČR. Tento úkon zahrnuje	o-kroužek-voda - 4 ks								
	vyčištění všech montážních ploch a otvorů, výměnu veškerého	o-kroužek-voda - 2 ks								
	těsnícího materiálu (kroužky, lepidla, tmely, těsnění) , samotnou montáž	o-kroužek-olej - 1 ks								
	převodovky, montáž ovládacích táhel, montáž ADU-2S, montáž	o-kroužek-olej - 3 ks								
	odkalovače, montáž kompresoru, montáž čističe vzduchu,montáž el.	o-kroužek-olej - 2 ks								
	a vzduch.startéru. **El. Startér WMS7 (RN 1011-001) vyměnit za nový díl ze zásob AČR (NEREALIZOVÁNO - ND AČR nedodán)**. Nezahmuje montáže chladičové jednotky.	o-kroužek-voda - 8 ks								
	Pro tank 002 nerealizováno, původní [redacted] práce a kalkulovaný materiál ve výši 14 672,06 Kč anulovány, pro opravu použit kompletní PJ č.004 ze zásob AČR.	o-kroužek-olej - 3 ks								
		o-kroužek-olej - 1 ks								
		o-kroužek-olej - 1 ks								
		o-kroužek-olej - 1 ks								
		o-kroužek-voda - 1 ks								
		o-kroužek-olej - 6 ks								
		o-kroužek-olej - 9 ks								
		o-kroužek-voda - 1 ks								
		styčná plocha -odvzdušnění (Joint-breather) - 1 ks								
		styčná plocha -odpad vody (Joint-sump side) - 1 ks								
		měděná podložka (Copper Washer) - 1 ks								
		těsnění ploché - 2 ks								
		vzduchový startér-1ks- **ND AČR (nepoužito)**								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
15	úprava palivového systému motoru pro použití mechanického podávacího čerpadla - zahrnuje záměnu trubky pro přívod paliva z čerpadla do palivových filtrů - **nerealizováno, použita kompletní PJ 004 ze zásob AČR, bez nutnosti úprav** [redacted]	spotřební materiál	[redacted]							
		potrubí palivové stupní-1ks								
16	výměna vzduchového kompresoru AK 150 SM/B **- nerealizováno, použita plně funkční PJ 004 ze zásob AČR. Nh práce a plánovaný materiál anulovány.**	kompresor AK-150 SM/B -1ks								
17	montáž chladičové jednotky **- pro tank 002 nerealizováno z důvodu použití kompletní PJ 004 ze zásob AČR bez nutnosti úprav a opravy. Původních 5 Nh práce anulováno.**	xxx								
18	proplach olejového systému převodovky **- pro tank 002 nerealizováno, původní Nh práce a plánovaný materiál anulovány.**	OLEJ TEXACOSUPER UNIVERZAL TRACTOR PREMIUM 10W-30 -3l								
19	provedení dílenské zkoušky jednotky po opravě na zkušebním stendu (dle metodiky FAT) **- nerealizováno z důvodu použití kompletní PJ 004 ze zásob AČR bez nutnosti úprav a oprav.Původní Nh práce a plánovaný materiál anulovány.**	NM-54 (70l) - PHM pouze pro provedení stacionární zkoušky								
20	demontáž servopohonu klapky filtroventilace FVZ, zaslání do KOO (LPP) na defektaci a následnou opravu, zpětná montáž seřízení [redacted] **opravena dle faktury poddodavatele.**	xxx								
21	výměna hydraulického zesilovače náměru - zahrnuje demontáž zesilovače, výměnu ovládacích hadic, montáž nového dílu ze zásob AČR, seřízení funkce.	hadice - 2 ks								
	ND AČR **zesilovač hydraulický** (RN BS2.359.034 Sb) **dodá AČR ze skladových zásob. Rozsah servisu upřesněn v Dodatku č.1 v bodě č. 58.**	hadice - 1 ks								
	Původně plánované Nh práce a materiál anulováno.	hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		gufero s prachovkou-1KS								
		kroužek 95x4-1KS								
		kroužek 55x3-1KS								
		kroužek 22x2-17KS								
22	výměna ovl.hadic hydropohonu odměru - demontáž pohonu,	hadice - 1 ks								
	demontáž ovládacích hadic, výměna těsniva,	hadice - 1 ks								
	seřízení na zkušebně, montáž	hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		těsnící materiál - o-kroužky sada pro montáž hadic - 1x								
23	přetěsnění nádržky HPO a HPN, výměna olejové náplně	spotřební materiál (těsnivo)								
		kapalina hydraulická - 27 l	[redacted]		[redacted]					

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
24	demontáž přístrojové desky řidiče, přezkoušení funkcí v návaznosti na závadu v okruhu ovládání topení, výměna vypínače maskování, zpětná montáž	spínač	[redacted]							
25	demontáž/montáž ovládací skříňky topení - kontrola funkce na zkušebním zařízení z důvodu výskytu poruchy ovládání topení. **Oprava upřesněna v dodatku č. 1, bod č. 50.**	xxx								
26	defektace topení Hydronic 10 (2ks) a následná oprava, defektace	objímka 10-13mm - 8 ks								
	topení D-5CL (1ks) - následná oprava - demontáž topení zahrnuje	spona hadicová JM.SV.9 - 8 ks								
	demontáž a montáž věžového kompletu, otočného zásobníku,	hadice 4x1x6000 - 6 m								
	podlahy, výměna poškozených montážních dílů (hadičky,	hadice 4x1.5x6000 - 6 m								
	flexy potrubí,objímky), zpětnou montáž , funkční zkouška	hadice 3,5x3 - 0,5 m								
	(defektace a oprava v KOO Ebarsprecher). **Původní částka [redacted] upřesněna dle faktury poddodavatele.**	hadice vodní 90 - 0,5 m								
		díly Ebersprecher v majetku VOP použité na opravu vlastního topení Hydronic a D-5CL								
27	oprava tlačítek ovládacího panelu střelce - 2 ks - nefunkční podsvícení,	vypínač DPS - 2 ks								
	kontrola plošných spojů	spotřební materiál (elektroinstalační materiál)								
28	oprava podsvícení tlačitek na ovl.panelu zaměřovači střelce - 2 ks	vypínač DPS - 2 ks								
	nefunkční podsvícení, kontrola plošných spojů, odstranění závad	spotřební materiál (elektroinstalační materiál)								
29	oprava podsvícení 1ks tlačítka na jednotce nočního přístroje zaměřovače střelce	vypínač DPS - 1 ks								
		spotřební materiál (elektroinstalační materiál)								
30	seřízení omezovače úhlu kanónu	xxx								
31	oprava deformace krytu kanónu v místě konzoly narážky nábojnic (delfínu)	spotřební materiál								
32	výměna řetězu nabijáku - zahrnuje demontáž, montáž a seřízení	řetěz nabijáku - 1ks								
33	seřízení systému mechanické části systému RAM - zajišťuje kontrolu seřízení el.části - koncových spínačů). Kontrola souososti zarážky (deformace rámu) a souososti hlavně a úchytů dna nábojnice s přesností 2mm, v důsledku tohoto dochází k poškození žlábků, kontrola napružení torzní tyče RAM(30), včetně nastavení polohy pro vyhazování dna nábojnice otvorem věže, kontrola napružení torzní tyče ovl.krytky vyhazovacího otvoru.	spotřební materiál (sprej Kontaktol, čistič, hadry)								
34	oprava el.magnetu EMT-11 - montáž scházejících zajišťovacích šroubů	šroub - 4ks								
35	oprava čalounění sedadel - střelec, velitel - demontáž, oprava čalounění, montáž	čalounický materiál								
36	odstranění nadměrných vůlí v ovládácím tahle brzdy - motoropřevodový prostor	spotřební hutní materiál								
37	kontrola el. obvodů napájení palivového čerpadla - RIJEKA z důvodu nefunkčnosti. **Oprava upřesněna v dodatku č. 1, bod č. 54.**	xxx								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
38	kontrola el. obvodů k 1ks hlavici SDIO z důvodu nefunkčnosti, určení příčiny závady.	xxx	[redacted]							
39	výměna 3ks nefunkčního nouzového osvětlení v bojovém prostoru a prostoru řidiče, oprava osvětlení gyrokompasu - výměna žárovky	světlo PMV-71-3ks								
40	oprava ostřiku pozorovacích přístrojů korby a věže	čerpadlo - 1 ks								
		dávkovač - 1 ks								
41	výměna 1 ks redukčního ventilu IL - 150/25 - okruh ovládání ostřikovacího zařízení pozorovacích přístrojů věže	ventil redukční - 1 ks								
42	oprava kabelu GW21P2	therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
43	oprava kabelu GW 21 P1 (2J3)	therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
		therofit (smršťovací bužírka) - 1 ks								
44	výměna masky kanónu	kryt masky - 1 ks								
		těsnění - 1 ks								
45	operativní výroba či oprava dílů v KOO (Galvamet, Galmat) - **KOO nerealizováno, původní náklady [redacted] anulovány.**	hutní spotřební materiál								
46	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti z důvodu zásahu během defektace tanku	xxx								
47	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ, předání odbytu	xxx								
48	náklady na přepravu převodovky: Praha - Šenov u NJ: 2x343x25,60 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)	xxx								
49	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu	xxx								
CELKEM běžná oprava			**xxx**	[redacted]					**2 013 553,52**	**2 436 399,76**

Poznámka k bodu č. 5, 9, 10, 20, 26 - cena opravena dle skutečnosti na základě jednotlivých poddodavatelských faktur.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)

DODATEK č. 1

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
50	Oprava skříňky topení z důvodu zatopení vodou. Oprava zahrnuje defektaci - zjištění příčiny, oprava plošného spoje.	spotřební materiál (pájka,čistící prostředky)	[redacted]							
51	Provedení kalibrace tlakoměrů vzduchové soustavy věže a podvozku	xxx								
52	Oprava praskliny na druhé venkovní nádrži - zahrnuje demontáž/ montáž nádrže, opravu nádrže, provedení tlakové zkoušky	spotřební materiál - svařovací drát								
53	Montáž chybějící zátky s lankem na příklopu řidiče	zátka s lankem 1ks								
54	Oprava silových rozvodů napájení čepadla RIJEKA (z důvodu zatopení vodou a mechanického poškození). Zahrnuje demontáž vnitřní (střední) palivové nádrže v bojovém prostoru, vlastní opravu čerpadla, kontrolu a zpětnou montáž.	kondenzátor 8ks								
		stykač 4ks								
		relé 2ks								
		odrušovací kondenzátor 4ks								
		dioda 6ks								
		spotřební materiál (elektro)								
55	Přetěsnění uzavíracího ventilu u řidiče	těsnící kroužek 36x42 1ks								
		kroužek 1ks								
		pružinka 1ks								
56	Výměna redukčního ventilu 150/50 (p.č.790332 - n.č. 190102)	redukční ventil 150/50 1ks								
57	Výměna konektoru HG NŠ1 na hydropohonu odměru	konektor HG NŠ1 1ks								
58	Výměna komponentů náměrového ústrojí - zesilovač hydraulický (soustava ND: válec náměru, hydraulický pohon náměru, hydraulický zesilovač) - komponenty dodány ze zásob AČR. Výměna zahrnuje demontáž komponentů včetně ovládacích hadic, montáž a seřízení funkce	hadice - 2 ks								
		hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		hadice - 1 ks								
		kroužek 95x4- 1 ks								
		kroužek 55x3- 1 ks								
		kroužek 22x2- 17 ks								
		zesilovač hydraulický - sestava (**ND AČR**, KČM 0020516190105);								
		hydraulický pohon náměru								
		válec nám. výkonový - 1 ks								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
59	Výměna čerpadla ostřiku zaměřovače velitele	čerpadlo APO 050.01 24V 1.6A	[redacted]							
60	Oprava stěrače zaměřovače velitele a seřízení koncových dorazů	stírací guma 1ks								
61	Oprava snímače natočení věže TRU v KOO (fa. LPP) - zahrnuje demontáž, příprava k odeslání do KOO, zpětná montáž, zkouška funkce.	xxx								
62	Zprovoznění odpojené kabeláže k hlavici SDIO - zkouška funkce	spotřební materiál (elektro)								
63	Implementace el. podávacího palivového čerpadla (č.25422-MLP2012-97x) do korby tanku 002, včetně instalace palivového potrubí pro přívod paliva. Díl - el. palivové čerpadlo dodáno ze zásob AČR. Implementace el.čerpadla provedena z důvodu záměny původní PJ, která byla vybavena mech.podávacím čerpadlem za pohonou jednotku, která má palivový systém vybaven el.podávacím čerpadlem. Zahrnuje zkoušku palivového čerpadla před montáží pohonné jednotky do tanku a montáž pohonné jednotky do tanku (ND AČR PWP 004). Včetně zápisů do provozní dokumentace o výměně PWP a dalších komponent souvisejících s PJ.	PWP č.004 (SVA 120745U004K) **ND AČR** elektrické podávací palivové čerpadlo **ND AČR**							
64	Lokální oprava radioabsorbéru na opravovaných částech (druhá vnější palivová nádrž)	TMEL -U 5000/C110 - 0,4 Kg								
		U 2500 - ARMY, 5330 - 0,8 l								
		U 7001 - Tužidlo - 0,2 Kg								
		U 6002 - Ředidlo - 0,3 l								
65	Ověření funkcí po opravě, včetně krátké zkušební jízdy - 10km, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ	xxx								
66	Mytí techniky po zkušební jízdě	použití mycího agregátu (voda, saponát, PHM, hadry)								
67	Náklady na přepravu díly topení (Eberspächer) : Cerekvice nad Loučnou - Šenov u NJ: 4x163x9,90 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)	xxx								
CELKEM práce dodatek č. 1										
CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1				[redacted]					**2 263 799,76**	**2 739 197,71**

Poznámka k bodu č. 61 - cena opravena dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)

DODATEK č. 2

P.č.	Rozsah dodatečných prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
68	výměna couvací kamery řidiče	kamera - 1 ks	[redacted]							
69	oprava zdvihu sedačky velitele - aretační tyč	spotřební materiál (hutní, spojovací)								
70	oprava odlučovače prachu - zahmuje demontáž pohonné jednotky z tanku, zjištění příčiny závady, výměna vadných dílů, provedení zkrácené funkční zkoušky na zkušebním zařízení, zpětná montáž pohonné jednotky do tanku	kabel filtru odlučovače prachu - 1 ks								
		filtr odlučovače prachu - 1 ks								
		PHM- 30 L (pouze pro potřebu stacionární zkoušky)								
71	ověření funkcí po opravě, včetně krátké zkušební jízdy se ZSOJ z důvodu závad dodatku, očištění techniky po jízdě, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ	xxx								
CELKEM práce dodatek č. 2				[redacted]					**70 831,40**	**85 705,99**
CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1 + dodatek č.2									**2 334 631,16**	**2 824 903,71**

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

[redacted]

Elektronický podpis - 23.6.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Stanislav Hudeček
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 9.12.2021 14:29:49-000 +01:00