Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby.	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS.	Číslo ZBV
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101 Pozemní komunikace**	**101/3**	**10**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	387 617,69	387 617,69

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	**0,00**	**387 617,69**	**387 617,69**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS	Číslo ZBV
II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 101 Pozemní komunikace**	**101/3**	**10**

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-6/0006600/2020 a zhotovitel č. S 090/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3, Sokolova 525, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 10	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zpevnění příkopů

Změna vznikla na základě odlišného stavu příkopů na vnitřních okrajích vozovky v obloucích v serpentinách zjištěného při realizaci oproti předpokladu PDPS.

PDPS předpokládala, že podél komunikace budou vyhovující podmínky pro vytvoření dostatečně kapacitního příkopu pro odvod vody i s předepsanou šířkou krajnice.

Při realizaci po odtěžení a podrobném zaměření příkopů oblouků v serpentinách bylo zjištěno, že pro zajištění odvodnění je nutné v příkopech na vnitřních stranách oblouků, s ohledem na průjezd vozidel a hranice sousedních pozemků provést zpevnění a vytvoření podélného žlabu pomocí dlažby z kamenných kostek kladených do betonu (viz. doklad č. 11 - Fotodokumentace). Zpevnění příkopu bylo provedeno dle návrhu AD (viz. doklad č. 09 Schéma sanace základu OP1 - příkop) a po domluvě s KSÚS se namísto žlabovky použily kamenné kostky. Množství provedených příkopů bylo následně geodeticky zaměřeno (viz. doklad č. 10 Geodetický protokol). Provedení prací bylo zaznamenáváno ve stavebním deníku (viz doklad č. 08 - Zápisy SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 14 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 12 - Vyjádření AD).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 6, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	**387 617,69**	**387 617,69**	**387 617,69**

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B.D.S. s.r.o.	jméno	Ing. Petr Nagy	datum	21. 06. 2021	podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	jméno	Ing. Marek Stádník	datum	28. 06. 2021	podpis
Stavební dozor: SOS Czech Republic spol. s r.o.	jméno	Ing. Milan Kadel	datum	25. 06. 2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	26. 07. 2021	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Jan Zakostelský	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokumentovány a uloženy v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zapěsením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtnegl	datum		podpis
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Luboš Kunz	datum	21. 06. 2021	podpis

Číslo paré:

Příloha č. 3

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	**101/3**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Pozemní komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
61 086 056,57

Poznámka: Ceny všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a ceny navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	61 086 056,57	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	387 617,69	387 617,69	0,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	61 473 674,26	387 617,69	0,63%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny zápornć v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KATEGORIE OSTATNÍ KATALOGOVÉ ČÁSTI 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	22300,375	22410,375	110,000	101,820	2 270 624,18	0,00	11 200,20	2 281 824,38	11 200,20	0,49%
		Nové položky											
122	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	0,000	55,000	55,000	1121,200	0,00	0,00	61 666,00	61 666,00	61 666,00	100,00%
123	18170	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	0,000	192,500	192,500	25,450	0,00	0,00	4 899,13	4 899,13	4 899,13	100,00%
124	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	0,000	192,500	192,500	129,700	0,00	0,00	24 967,25	24 967,25	24 967,25	100,00%
1025	67845	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOU MALTOU	M2	0,000	37,110	37,110	201,000	0,00	0,00	7 459,11	7 459,11	7 459,11	200,00%
1026	945820	ŠTÁRY A RIGOLY DLAŽENÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL. 100MM	M2	0,000	164,800	164,800	1620,000	0,00	0,00	266 976,00	266 976,00	266 976,00	200,00%
1027	38235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,5M	M2	0,000	137,500	137,500	76,000	0,00	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		Celkem							0,00	387 617,69		387 617,69	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: (jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: IM 14. Nevraklov - III/3 e.č. : Z2019-018243

	Výchozí smluvní cena bez rezervy a DPH	37 264 547,32
	Aktuální smluvní cena (cena stavby)	76 279 224,11
	Aktuální smluvní cena (cena stavby) včetně DPH	94 478 438,38
	Procentní změny Příjmů ke výchozí ceně	107,35%
	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
	Sledování limitu 10 % pro [illegible]	-1,35%

	Suma Změn Kladných a Změn zápočtových Skupiny 3 a Skupiny 4	5 716 164,11
	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,50%
	Zbývá do limitu 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 791 344,11

	Sledování limitu 15 % Skupina 3	3,02%
	Sledování limitu 30 % Skupina 4	4,48%
	Suma Absolutních hodnot Změn Kladných a Změn zápočtových pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 534 789,82
	Zbývá do limitu 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 182 273,82

	Limit	111 854 662,85
	Sledování limitu (15%)	0,00%
	Aktuální stav Skupiny 5	0,00

SO	Změna č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny zápočtové (nabídky po zadávacím řízení)	Změny kladné	Součet Změn	Změny vícepráce (zadávané na základě výkazu výměr)	Změny kladné	Suma Změn zápočtových a Změn kladných	Změny zápočtové (zadávané ze zadávacího řízení)	Změny kladné	Suma Změn zápočtových a Změn kladných	Změny zápočtové (zadávané na základě výkazu výměr)	Změny kladné	Suma Změn zápočtových a Změn kladných	Suma Absolutních hodnot Změn Kladných a Změn zápočtových	Změny zápočtové (zadávané ze zadávacího řízení)	Změny kladné	Suma Změn zápočtových a Změn kladných	Suma Absolutních hodnot Změn Kladných a Změn zápočtových	Změny zápočtové (zadávané ze zadávacího řízení)	Změny kladné	Součet
1	2	3	4=(1)+(2)=(3)=(4)	5	6	7=(5)+(6)	8	9	10	11	12	13	14	15=(13)+(14)	16=(13)+(14)+(15)	17	18	19=(17)+(18)	20=(17)+(18)+(19)	21	22	23=(21)+(22)
		IM 14. Nevraklov - III/3 e.č. : Z2019-018243	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00
101	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Poznámka [illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	**10**
Název a evidenční číslo stavby:	**II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243**
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Pozemní komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/3

Doklad	**Součást dokumentace ZBV**	
	ANO (počet listů)	**NE - Uloženo**
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápisy SD	2	
09 Schema sanace základu OP1 - příkop	1	
10 Geodetický protokol	4	
11 Fotodokumentace	4	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Zápis z KD	11	
Počet listů celkem	27	

Rozpis ocenění změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: [illegible] Z2019-018203

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

celkem

Poř. č.	Kód položky	Název položky	MJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	0	Všeobecné konstrukce a práce						[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1	Zemní práce						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00%
	5	Komunikace						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114 [illegible] - [illegible] 72019-C18243

Číslo a název SO/PS: SO 101 [illegible]

Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101

celkem

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Množství po změnách	Cena/MJ	Cena celkem	Množství	Množství po změnách	Cena/MJ	Cena celkem	Rozdíl množství	Rozdíl ceny
		[illegible]											
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dočasné konstrukce a práce					[illegible]		[illegible]		[illegible]		
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Mělník - [illegible], [illegible] - 2201[illegible]-058743

Číslo a název SO/PS: SO 101 [illegible]

Číslo a název rozpočtu: SO 101

								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 101 celkem						
[illegible]	[illegible]	Popis položky	[illegible]	Množství celkem	Množství nabídka	Množství změna	Cena za m.j. Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Zakázka [illegible] %	Nabídka celkem Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Rozdíl celkem bez DPH Kč	Rozdíl celkem %
		[illegible]											
		[illegible]											
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	470,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]											
20	[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]											
21	[illegible]	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M3	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M3	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	2,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	M2	0,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00%
		[illegible]											
		Celkem						03 084 749,57	0,00	5 103 888,26	03 288 945,46	5 103 888,46	8,55%

Denní záznam stavby

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Denní záznam stavby

Sanace propadlých okrajů vozovky

ÚSEK 3, část "serpentiny"

km 63.850-65.460



3 SAN

Konstrukce vozovky úseku č. 3
km 63.850-65.500 (km 5.875-7.575 do dopravníky)
v místě sanace propadlých okrajů vozovky -
- nižšení rušivosti v úseku "serpentiny"

dle TP 170, odvozeno z listu D0-N-5
NÚP: D0, TDZ: II, P II

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]		

TKP GEO

TRADICE
KVALITA
PROFESIONALITA
STŘEDISKO 622

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: **Zaměření a výpočet sanací vozovky II/114, Neveklov -I/3 a plochy kamenné dlažby na úseku 3 (km 63,055-66,000)**

Název stavby: Oprava II/114, Neveklov-I/3

Objednatel: **BES s.r.o.**
Sukova 625
Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

Pracoviště: TKP geo s.r.o.
JE Temelín
373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo.sr.o.

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017

Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce II/114, Neveklov-I/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

	Sanace propadlých krajnic	Sanace asfaltových souvrství	Kamenná dlažba
plocha	666,5 m²	135,4 m²	164,8 m²

Zaměřil	Adzima, Šnorek	Ověřil	Ing. Ivan Tureček	Převzal
Dne	říjen 2020	Dne 18.12.2020	Číslo 647/C 2020	Dne:
Zhotovil	Ing. Zuzana Ženišková			
Dne	18.12.2020			
Předal				
Dne				
za TKP geo s.r.o.		Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a bod mukám písemně dohodnutým s objednatelem		za BES s.r.o.

Souřadnice zaměřené sanace a kamenné dlažby

č.b.	Y [m]	X [m]	Z [m]	poznámka	č.b.	Y [m]	X [m]	Z [m]	poznámka	č.b.	Y [m]	X [m]	Z [m]	poznámka
1	733138,43	1081046,86	347,96	sanace	61	733424,61	1081197,67	341,94	dlažba	121	733397,65	1081119,96	335,50	sanace
2	733138,85	1081047,27	347,92	sanace	62	733426,70	1081196,63	341,96	sanace	122	733397,85	1081119,96	335,58	dlažba
3	733138,37	1081047,53	347,96	sanace	63	733421,75	1081197,09	341,66	sanace	123	733397,22	1081120,06	335,57	dlažba
4	733139,79	1081049,03	348,13	sanace	64	733421,13	1081195,82	341,70	sanace	124	733393,63	1081117,10	334,93	dlažba
5	733137,18	1081047,59	348,15	sanace	65	733417,84	1081191,23	341,42	sanace	125	733394,24	1081111,78	334,98	dlažba
6	733126,81	1081049,54	348,42	sanace	66	733419,28	1081193,24	341,53	sanace	126	733394,26	1081111,75	334,95	sanace
7	733125,24	1081050,94	348,38	sanace	67	733409,61	1081193,52	340,79	sanace	127	733395,35	1081110,61	335,04	sanace
8	733125,19	1081050,81	348,31	sanace	68	733409,89	1081194,51	341,03	sanace	128	733395,55	1081104,56	334,47	sanace
9	733461,64	1081254,70	346,71	dlažba	69	733404,57	1081194,88	340,67	sanace	129	733388,71	1081104,67	334,38	sanace
10	733460,96	1081254,72	346,73	dlažba	70	733404,55	1081194,79	340,63	sanace	130	733388,75	1081104,72	334,42	dlažba
11	733460,99	1081254,70	346,72	sanace	71	733404,86	1081192,67	340,52	sanace	131	733388,34	1081103,23	334,40	dlažba
12	733460,50	1081254,99	346,81	sanace	72	733404,90	1081192,76	340,52	sanace	132	733381,56	1081102,45	333,89	dlažba
13	733459,33	1081247,57	346,47	sanace	73	733404,84	1081192,97	340,55	dlažba	133	733381,86	1081101,85	333,93	dlažba
14	733460,85	1081247,64	346,56	sanace	74	733404,90	1081192,25	340,52	dlažba	134	733381,80	1081101,85	333,63	sanace
15	733460,87	1081247,65	346,38	dlažba	75	733404,55	1081192,92	340,50	sanace	135	733382,32	1081100,55	333,99	sanace
16	733461,51	1081247,68	346,53	dlažba	76	733401,27	1081191,73	340,26	dlažba	136	733369,57	1081099,88	333,19	sanace
17	733462,42	1081239,60	346,07	dlažba	77	733401,06	1081192,32	340,27	dlažba	137	733369,89	1081101,28	333,07	sanace
18	733462,87	1081239,28	346,05	dlažba	78	733401,06	1081192,33	340,24	sanace	138	733369,93	1081101,30	333,10	dlažba
19	733462,84	1081239,27	346,03	sanace	79	733400,76	1081196,84	340,38	sanace	139	733370,09	1081101,68	333,07	dlažba
20	733461,39	1081238,90	346,10	sanace	80	733393,99	1081191,27	339,87	sanace	140	733361,98	1081100,04	332,54	dlažba
21	733465,46	1081250,83	345,90	dlažba	81	733394,63	1081189,94	339,73	sanace	141	733361,61	1081104,44	332,50	dlažba
22	733464,93	1081254,55	345,91	dlažba	82	733394,67	1081189,91	339,75	dlažba	142	733361,62	1081104,40	332,57	sanace
23	733465,29	1081235,38	345,85	sanace	83	733394,96	1081189,38	339,79	dlažba	143	733360,93	1081103,73	332,68	sanace
24	733463,98	1081247,89	345,87	sanace	84	733388,94	1081185,64	339,20	dlažba	144	733354,69	1081107,51	332,73	sanace
25	733459,91	1081232,16	345,97	sanace	85	733388,37	1081185,91	339,18	dlažba	145	733355,63	1081108,47	332,11	sanace
26	733458,71	1081231,62	345,99	sanace	86	733388,37	1081184,95	339,19	sanace	146	733355,63	1081108,50	332,12	dlažba
27	733459,18	1081230,57	345,91	dlažba	87	733387,05	1081184,76	339,27	sanace	147	733356,09	1081108,95	332,14	dlažba
28	733458,65	1081230,31	345,91	dlažba	88	733384,17	1081177,09	338,02	sanace	148	733350,37	1081115,91	331,50	dlažba
29	733460,77	1081224,24	345,20	dlažba	89	733385,75	1081177,55	338,67	sanace	149	733349,80	1081115,68	331,47	dlažba
30	733461,41	1081224,35	345,37	dlažba	90	733385,75	1081177,55	338,70	dlažba	150	733349,78	1081115,67	331,46	sanace
31	733461,44	1081224,35	345,30	sanace	91	733386,31	1081177,41	338,72	dlažba	151	733348,56	1081115,09	331,68	sanace
32	733462,96	1081224,70	345,36	sanace	92	733385,98	1081168,67	338,24	dlažba	152	733345,97	1081121,45	331,27	sanace
33	733463,95	1081217,99	344,84	sanace	93	733386,36	1081168,50	338,22	dlažba	153	733347,33	1081121,64	331,16	sanace
34	733467,48	1081218,09	344,71	sanace	94	733385,35	1081168,50	338,20	sanace	154	733347,26	1081121,67	331,19	dlažba
35	733462,46	1081218,09	344,74	dlažba	95	733383,80	1081168,35	338,32	sanace	155	733348,01	1081121,87	331,16	dlažba
36	733461,85	1081218,08	344,71	dlažba	96	733385,50	1081160,93	337,97	sanace	156	733347,32	1081130,94	330,70	dlažba
37	733460,69	1081210,15	344,08	dlažba	97	733387,49	1081161,54	337,89	sanace	157	733346,70	1081130,90	330,72	dlažba
38	733461,25	1081209,91	344,09	dlažba	98	733387,40	1081161,57	337,89	dlažba	158	733346,66	1081130,91	330,70	sanace
39	733461,29	1081209,79	344,08	sanace	99	733387,84	1081161,79	337,92	dlažba	159	733345,18	1081131,05	330,78	sanace
40	733467,97	1081209,27	344,19	sanace	100	733394,14	1081152,68	337,58	dlažba	160	733346,35	1081139,64	330,40	sanace
41	733459,40	1081239,16	343,76	sanace	101	733393,66	1081152,29	337,56	dlažba	161	733347,63	1081139,36	330,33	sanace
42	733458,19	1081204,03	343,67	sanace	102	733394,45	1081151,16	337,52	sanace	162	733347,57	1081138,49	330,41	dlažba
43	733458,19	1081204,03	343,63	dlažba	103	733393,23	1081150,30	337,54	sanace	163	733348,20	1081138,43	330,42	dlažba
44	733457,68	1081204,43	343,56	dlažba	104	733391,57	1081145,21	337,46	sanace	164	733353,37	1081177,24	328,56	sanace
45	733451,34	1081198,01	343,14	dlažba	105	733390,72	1081144,40	337,44	sanace	165	733349,04	1081177,56	328,47	sanace
46	733451,56	1081198,25	343,18	dlažba	106	733391,60	1081143,18	337,24	sanace	166	733348,97	1081177,63	328,46	sanace
47	733451,71	1081198,16	343,15	sanace	107	733391,58	1081143,18	337,26	dlažba	167	733350,48	1081177,26	328,55	sanace
48	733452,53	1081197,12	343,28	sanace	108	733391,04	1081142,79	337,25	dlažba	168	733349,21	1081185,85	327,92	sanace
49	733445,41	1081194,86	342,91	sanace	109	733392,70	1081140,58	337,04	dlažba	169	733351,32	1081185,97	328,08	sanace
50	733445,15	1081195,84	342,80	sanace	110	733393,27	1081140,84	337,05	dlažba	170	733349,02	1081193,03	327,62	sanace
51	733445,16	1081195,85	342,92	dlažba	111	733393,27	1081140,87	337,07	sanace	171	733347,31	1081193,25	327,41	sanace
52	733445,03	1081196,48	342,79	dlažba	112	733367,96	1081135,05	336,61	sanace	172	733341,51	1081198,06	326,83	sanace
53	733438,01	1081193,50	342,57	sanace	113	733366,29	1081134,60	336,52	sanace	173	733342,69	1081200,40	327,03	sanace
54	733437,98	1081194,08	342,50	sanace	114	733366,53	1081134,59	336,55	dlažba					
55	733437,97	1081194,99	342,57	dlažba	115	733365,93	1081134,41	336,53	dlažba					
56	733437,98	1081195,64	342,68	dlažba	116	733367,68	1081126,41	336,93	dlažba					
57	733429,02	1081195,91	342,11	dlažba	117	733368,31	1081126,39	336,96	dlažba					
58	733429,16	1081196,51	342,09	dlažba	118	733398,22	1081126,41	336,94	sanace					
59	733429,02	1081195,89	342,30	sanace	119	733399,75	1081126,47	336,05	sanace					
60	733424,86	1081198,72	341,81	dlažba	120	733399,19	1081119,53	335,64	sanace					

64.7
64.5
64.3
64.4
64.6



65,3

65,4





SUDOP PRAHA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
ZE DNE
NAŠE ZNAČKA 202 / 025 / 2021

VYŘIZUJE Ing. Marek Stadnik
TEL.:

E-MAIL:
IDDS

MÍSTO / DATUM: Praha / 2.2.2021

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zakostelský
Zborovská 11
150 21 Praha 5

II/114 Neveklov – I/3

Stanovisko AD k ZBV 10 - SO 101 – příkop „serpentiny"

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 10 které se týká:

SO 101 – Silnice II/114

ZBV 10 se týká zřízení dlážděného rigolu v oblasti „serpentin"

PDPS předpokládala ve stavbě pročištění stávajících příkopů. Toto pročištění příkopu se předpokládalo i v řešených příkopech na vnitřních stranách úseku serpentin.

V době zpracování PDPS byl stav předmětných příkopů na vnitřních stranách úseku serpentin takový, že postačovalo navržené pročištění příkopů.

Návrh zpevnění příkopů na těchto vnitřních stranách v úseku serpentin nebyl v PDPS navržen s ohledem na vlastnictví pozemků a nutnost, aby technické řešení zůstávalo v rámci stávajícího silničního tělesa. Tento postup je v souladu se závěry jednání, které se konalo 28.2.2018 na KSUS.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 10 – SO 101, příkop „serpentiny", připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 25. 2. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 10 předložené v rámci realizace stavby „II/114 Neveklov – I/3"

Objednatel:	**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,** Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel:	**„Společnost Neveklov – I/3"** vedoucí společník **BES s.r.o.,** Sukova 625 256 01 Benešov
TDI a Koo BOZP:	**SGS Czech Republic, s.r.o.,** K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS:	**SUDOP PRAHA a.s.,** Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 10 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se zpevněním vnitřních okrajů vozovky oblouků serpentin.
V průběhu realizace bylo po podrobném zaměření a kontrole tělesa komunikace zjištěno, že pro zajištění odvodnění komunikace je nutné provést zpevnění vnitřních okrajů vozovky oblouků v serpentinách pomocí kamenné dlažby. Zpevnění bylo realizováno v souladu s návrhem autorského dozoru.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

Zápis z 10. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 22. 9. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

   Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 22.9.2020 – z důvodu realizace kanalizace o obci Jírovice probíhají práce v odlišném termínu od HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů.
Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čistění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení, práce na opravě propustků.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.
– KD 11 8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

13. Nové body

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí.

Příští **KD** se bude konat **6. 10. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **10** – 22. 9. 2020

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
Šach Pavel	KSÚS SK			
[illegible]	[illegible]			

Zápis z 12. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 20. 10. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 – délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

   Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 20.10.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentinách – čištění a dláždění čel, u propustku SO 101.15 je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku.

Do příštího KD bude probíhat čistění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel, práce na opravě propustků v serpentinách, realizace nového propustku SO 101.10.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. – KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu.

10.3 U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. – KD 6.10. vzhledem k poškození nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna poškozeného potrubí a nové čelo propustku.

11.1 Na základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení.

Příští **KD** se bude konat **3. 11. 2020 od 9:00 hod.** se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **12 – 20. 10. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o.			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o.			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
Šach Pavel	KSÚS SK			
Račan Zdeněk	BES s.r.o.			
Stádník Marek	SUDOP			

Zápis z 15. KD stavby

II/114, Neveklov – I/3

Datum: 1. 12. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov – I/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. **Předání staveniště**
   Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. **Dopravní opatření**
   Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tísem (staničení km 57,880-63,054 délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

   Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/114 v úseku od obce Tísem do Tvoršovic (křižovatka se silnicí III/11456) (staničení km 63,054-66,012 – délka úseku cca 3 km) za dopravní uzavírky.

   Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných tras.

3. **RDS, autorský dozor**
   Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

   Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. **Informační cedule**
   Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tísem.

5. **Technologické předpisy**
   Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky
   Propustky

6. **Inženýrské Sítě**
   Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. **Harmonogram**
   Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
   KD 1.12.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. **Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
   - TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
   - TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
   - Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací

Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/114 v úseku Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-63,054 délka úseku cca 5.2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/114 v úseku Tisem – Tvoršovice (křižovatka se silnicí III/11456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů. Bylo provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentinách dláždění čel, odkop a zěptný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí. u propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Je dokončena sanace okrajů vozovky v serpentinách včetně zpevnění příkopů na vnitřních okrajích oblouků serpentin z kamenné dlažby.
Probíhá čištění povrchu, spojovací postřiky a pokládka asfaltových vrstev.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, násyp krajnic z asfaltového recyklátu, montáž svodidel, realizace dopravního značení, terénní úpravy.

11. Různé

-

12. Kontrola bodů z minulých KD

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a 101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za zastávkou Neštětice – Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena plná vodící čára.

10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59.25 59.40 vpravo. Bude řešeno v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. – KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2 Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. - KD 20.10. bylo dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do betonu. *KD 1.12 práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu*

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD navrhne způsob řešení. – KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. KD 18.11. bylo provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně. *KD 1.12. práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.*

14.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku stavby) a km 66,012 (křižovatka se silnicí II/11455 směr Tvoršovice) proběhne dne 14.12.2020 přejímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí. *KD 1.12. přejímací řízení proběhne 14.12. se srazem ve 13:30 u křižovatky na Tvoršovice.*

14.2 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci. *KD 1.12. kolaudační řízení proběhne 14.12. se srazem ve 14:00 na začátku úseku stavby u obce Nevěklov.*

13. Nové body

13.11. souladu s čl. 4.2 Smlouvy Zhotovitel oznamuje, že po dokončení prací v úseku mezi km 57,880 – 66,012 budou práce přerušeny z důvodu zimní přestávky. O zahájení zimní přestávky dle čl. 4.2 Smlouvy rozhodne Objednatel.

Příští KD se bude konat **14. 12. 2020 od 13:30 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na Tvoršovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. Ing. Milan Kodet

Prezenční listina

Kontrolní den č. **15 – 1. 12. 2020**

II/114, Neveklov – I/3

JMÉNO (bez titulů)	ORGANIZACE	TELEFON	EMAIL	PODPIS
Zákostelský Jan	KSÚS SK			
Beneš Luděk	KSÚS SK			
Pošvec Vladimír	KSÚS SK			
Kodet Milan	SGS - TDS			
Sládek Aleš	BES s.r.o			
Nagy Petr	BES s.r.o.			
Sládek Martin	BES s.r.o			
Majer Ladislav	Silnice Group a.s.			
Šach Pavel	KSÚS SK			
Račan Zdeněk	BES s.r.o			
Stádník Marek	SUDOP	[illegible]	[illegible]	