STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo 0818/21

Hlášení reklamace

Datum	21.10.2021	**Čas**	13:56
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Senohraby		
Popis reklamace	Při půlročních prohlídkách se nepodařilo zkalibrovat čidlo IHL (HABD1) na teplotách 30°C a 70°C. Odchylky naměřených teplot byly mimo toleranci.		
Hlásil	[redacted]	**Zadal**	[redacted]

Oprava

Příčina	VADNÉ ČIDLO HABD1
Popis opravy	24.11.2021 - VÝMĚNA POŠKOZENÉHO ČIDLA HABD1 SN: 20083919 ZA SERVISNÍ SN: 1540170 - KALIBRACE A ODZKOUŠENÍ ČIDLA 3.2.2022 - INSTALACE A KALIBRACE OPRAVENÉHO ČIDLA IHL SN: 20083919
Spotřebovaný materiál	
Datum	
Opravil	[redacted]

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	
Podpis, razítko	[redacted]

Hodnocení

	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
Náklady	146200,-	1800,-	4200,-	152200,-

Kategorie		**Poznámka**	
Opatření			
Datum		**Schválil**	