Nákupní objednávka (kupní smlouva) OBJ0000980

Řízení letového provozu
České republiky

Odběratel (kupující)
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

Registrace v OR: Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A, vložce 10771, A 10771
IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Číslo bankovního účtu **88153**
Směrový kód banky **0300**
Název banky ČSOB - běžný účet, 88153/0300
IBAN CZ0603000000000000088153
SWIFT CEKOCZPP

Vystavil [redacted]
Telefon
Email

Kontaktní osoba ŘLP
Telefon
Email

Středisko
Číslo žádanky
Způsob platby
Platební podmínka
Dodací podmínka
Způsob dopravy

Dodavatel (prodávající)
KLIMASYSTEM S.R.O.
Mátová 242
104 00 Praha 10
Česká republika

Adresa dodání
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

IČ 61460443 DIČ CZ61460443

Účet dodavatele 05044
Kontaktní osoba KLIMASYSTEM S.R.O.
Telefon
Email

Datum vystavení 13.06.2023
Měna CZK
Projekt
Č. nabídky

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13.6.2023 u Vás objednáváme opravu závad na chladičích CARRIER 30 HXC, zjištěných při pravidelné servisní prohlídce.

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství	MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		Havarijní oprava chlazení IATCC		1,00	KUS	118 110,00	0,00	0,00	118 110,00

[redacted]
Na daňový doklad prosím uveďte číslo této objednávky.

Částka bez DPH	118 110,00 CZK
Celkem včetně DPH	118 110,00 CZK

[redacted]