DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

ZAKÁZKOVÝ LIST/ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. ST_08Z_2023_3220_1729_008

Místo určení: TTP 3220

Č. smlouvy: DOD20191425

Zhotovitel:
Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Švýcarko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1729** **2.typ údržby:** **SP**

3. celkové Km: **292 327 Km** **4.Km od posl. údržby :** **/**

5. agregáty na vozidle: **6.Stav tach. (Km):**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech **V příloze seznam nainstalovaných nových zařízení pro Antikolizní systém (TCFW)**

7. stav vozidla - poškození:

provozně poškozené sedáky v počtu 10.ks, -reflexní paska II. dveře poškozená díl "B" altro od barvy

V případě nejasností volat [redacted]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	Otočení podvozku včetně výměny kol
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	Úprava-oprava plent
4.	Tlumiče + brzdová soustava čistá
5.	doraz dveří kabiny
6.	posunout kabel sedadla řidiče
7.	brzdové obložení vyměnit
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **14.08.2023**

11. datum převzetí do prohlídky: **10.07.2023**

Za objednatele (podpis): **Za zhotovitele (podpis):**