ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 211

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 5. 2023

**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,**
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: [redacted]
(dále též jako „***Objednatel***“ nebo „***ZP MV CR***“),

***a***

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.,**
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 255 27 380,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupená Milanem Grmelou, předsedou správní rady
bankovní spojení: [redacted]
(dále též jako „***Zhotovitel***“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě jako "***Smluvní strana***")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku tento:

# DODATEK Č. 1KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 5. 2023

(dále jen „***Dodatek***“)

## Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 12. 5. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 000001-000/2023-09 (dále jen „***Smlouva***“) jejímž předmětem bylo provedení stavby rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc na objektu Objednatele na adrese Jeremenkova 42A, Olomouc, 77900 (dále jen „***Dílo***“).



ISO 9001 ISO 9001
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

2. V čl. II. odst. 2 a 3 Smlouvy bylo stanoveno, že termín zahájení plnění je 1. 5. 2023, případně termín pozdější, pokud Smlouva nenabude do této doby účinnosti. V takovém případě je termín zahájení plnění dnem uveřejnění Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv zákon a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Registr smluv***"). Termín dokončení Díla byl sjednán do 30. 9. 2023 za předpokladu uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ke dni 1. 5. 2023; pokud se tak nestane, tento termín se prodlužuje o odpovídající počet dnů prodlení s uveřejněním, a to na základě harmonogramu prací, který Zhotovitel předloží společně s cenovou nabídkou, a který je Přílohou č. 2 Smlouvy.

3. Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy může být Smlouva měněna na základě dohody Smluvních stran písemnými dodatky.

4. Předmětem Dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny Díla a termínu dokončení Díla v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***").

5. Zdůvodnění změn:

   5.1. V souladu s faktem, že Smlouva byla zveřejněna v Registru smluv až 12. 5. 2023, tak se s odkazem na odst. 2 tohoto Dodatku prodloužil termín pro dokončení Díla o 12 dnů. Dále s odkazem na Změnový list (ZL) č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, kdy vyvstaly nepředvídatelné okolnosti při provádění Díla, se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení Díla do 30. 11. 2023.

   5.2. Při provádění Díla objektivně vyvstala nutnost provedení dalších (případně jiných) prací, jejichž provedení nebylo možné před započetím Díla předvídat (vícepráce a méněpráce), a které jsou uvedeny níže a současně podrobně specifikovány a zdůvodněny v Přílohách č. 1 – č. 11 tohoto Dodatku.

| **Změnový list (ZL) číslo** | **1** |
|---|---|
| **Popis změny** | Viz ZL č. 1 – odstranění sádrokartonových desek na sociálních zařízeních, odstranění SDK stropních podhledů, … |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 6 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Změna vznikla na základě skutečnosti zjištěné po provedení destruktivního vzorkování (při provádění stavebních prací), které Objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ. |
| **Vícepráce** | **357 061,27 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **-86 936,40 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **270 124,87 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **1,85 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **2** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 2 – demontáž předstěnových splachovacích systémů toalet, jejich odvoz a likvidace, dodávka a montáž nových předstěnových systémů toalet |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 6 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Po odkrytí rozvodů zdravotechnických instalací ve stávajících příčkách byla provedena prohlídka těchto rozvodů vč. splachovacích systémů. Zjištěno velké množství vodního kamene, který by mohl způsobit netěsnost na pryžových těsnících prvcích a splachovadla by tak mohla protékat. Jedná se o vícepráce, které Objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ. |
| **Vícepráce** | **70 421 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **70 421 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,48 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **3** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 3 – Výměna krytů sifonů umyvadel (odpočet keramických bílých a přípočet celokovových) |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 7 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Z důvodu snadnějšího přístupu k uzavíracím armaturám pod umyvadlem byly nahrazeny sifony v lepší kvalitě za nižší cenu. Záměna položek. |
| **Vícepráce** | **8 797, 50 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **-13 983, 01 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **- 5 185, 51 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **Nepodstatná změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ – Záměna položek** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **4** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 4 – doplnění izolace proti vodě – pod plechové venkovní parapety, doplnění strukturní dělící vrstvy VAPOZINC |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | V použitém fasádním systému (výplně otvorů) může docházet ke kondenzátu, který je nutné odvést. Jedná se o dodatečné plnění, které je nezbytné pro dokončení Díla. |
| **Vícepráce** | **54 580,45 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |

| | |
|---|---|
| **Hodnota změny** | **54 580, 45 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,37 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **5** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 5 – odstranění stávajícího nevhodného zateplení v 1 NP budovy, demontáž stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce a zateplení, zpracování nového zateplovacího systému. |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 4 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu není dostatečně zateplená. Rozhodnutí Objednatele o provedení zateplení nad rámec Smlouvy. |
| **Vícepráce** | **387 534,39 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **387 534,39 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **2,66 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **6** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 6 – po demontáži podlahových krytin zjištěno dřívější použití nevhodného lepidla. Došlo k porušení podlahy, je tedy nutná její oprava (broušení, samonivelační stěrka) |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 6 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Po demontáži podlahových krytin (koberce) bylo zjištěno dřívější použití nevhodného lepidla. Došlo k porušení podlahy, je tedy nutná její oprava (přebroušení, vysátí podkladu a provést vyrovnávací samonivelační stěrku vč. penetrace). |
| **Vícepráce** | **339 707,24 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **339 707,24 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **2,33 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **7** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 7 – vyšší zabezpečení schodiště, podest a mezipodest. |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Pro řádné dokončení Díla je nutné zakrýt schodiště, podest, mezipodest a dlažbu při provádění prací – svislý a vodorovný přesun hmot a konstrukcí. |

| | |
|---|---|
| **Vícepráce** | **46 943,66 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **46 943,66 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,32 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **8** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 8 – vyrovnání podkladních vrstev pro pokládku nové dlažby - sociální místnosti WC muži, WC ženy, WC invalidní občané, sprchy, úklidové místnosti, předsíně. |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | K řádnému dokončení Díla je nutné po vybourání stávajících dlažeb provést vyrovnání podkladu pod nové dlažby. |
| **Vícepráce** | **20 182,48 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **20 182,48 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,14 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **9** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 9 – úpravy rozvodů ZTI voda, odpady, oprava uchycení zařizovacích předmětů v SDK příčkách |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 6 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Změna vznikla na základě skutečnosti zjištěné po rozebrání SDK konstrukce (při provádění stavebních prací), které Objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu VZ. |
| **Vícepráce** | **19 200 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **19 200 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,13 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **10** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 10 – Elektroinstalace – doplnění světel na fasádu 3 ks přisazená, změna svítidel na sociálních místnostech, doplnění pohybových čidel na sociálních místnostech, nové napojení osoušečů v sociálních místnostech. |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 4 ZZVZ |

| | |
|---|---|
| **Stručné odůvodnění změny** | Změna souvisí se změnou na zateplení budovy. Objednatel požaduje doplnění světel a čidel ke světlům, doplnění kabeláže pro osoušeče v SDK příčce. |
| **Vícepráce** | **76 745,16 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **-38 974,00 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **115 719,16 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,79 %** |

| | |
|---|---|
| **Změnový list (ZL) číslo** | **11** |
| **Popis změny** | Viz ZL č. 11 – Výměna ventilátorů na WC muži, WC ženy, WC invalidé, sprchy, úklidové místnosti. |
| **Zatřídění změny** | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| **Stručné odůvodnění změny** | Pro řádné dokončení Díla je nutné stávající ventilátory demontovat a nahradit kazetovými podhledy. |
| **Vícepráce** | **130 185,60 Kč bez DPH** |
| **Méněpráce** | **0 Kč bez DPH** |
| **Hodnota změny** | **130 185,60 Kč bez DPH** |
| **V procentech** | **0,89 %** |

6. Změny Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (Změnové listy č. 5 a 10) - hodnota změny je dle absolutní hodnoty víceprací a méněprací 3,45 % (503 253,55 Kč bez DPH). Změny Smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (Změnové listy č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 11) navyšují cenu Díla celkově o 9,17 % (dle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšení o 639 426,58 Kč bez DPH a dle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšení o 699 453,11 Kč bez DPH). Změna Smlouvy dle § 222 odst. 7 ZZVZ (Změnový list č. 3) snižuje cenu Díla o 5 185,51 Kč bez DPH.

## Článek II.

1. S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v Článku I. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

**a) V Článku I. odst. 1 Smlouvy se za současný text vkládá věta:**

„Smluvní strany se dohodly, že Dílo dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno upravené o vícepráce a méněpráce specifikované a řádně zdůvodněné v Přílohách č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Smlouvy."

**b) V Článku II. odst. 3. Smlouvy se původní text:**

„Termín dokončení díla je 30. 9. 2023 za předpokladu uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv ke dni 1. 5. 2023; pokud se tak nestane, tento termín se prodlužuje o

odpovídající počet dnů prodlení s uveřejněním, a to na základě harmonogramu prací, který Zhotovitel předloží společně s cenovou nabídkou, a který je Přílohou č. 2 této Smlouvy."

**ruší a nahrazuje textem:**

„Termín dokončení díla je stanoven na 30. 11. 2023. Jedná se o termín konečný. V uvedeném termínu dokončení Díla jsou zohledněny všechny k datu 13. 9. 2023 známé rozhodné skutečnosti, tedy např. to, že Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 12. 5. 2023, či nutnost provedení v Přílohách č. 3 – 11 Smlouvy specifikovaných prací."

**c) V Článku III. odst. 1 Smlouvy se původní text ruší a nahrazuje textem:**

**„**Celková cena za Dílo se sjednává dohodou Smluvních stran ve výši: **15 964 419,45 Kč** (slovy: patnáct miliónů devět set šedesát čtyři tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a čtyřicet pět haléřů) bez DPH, ke které bude připočtena příslušná hodnota DPH ve výši dle právních předpisů platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění."

**d) Do Článku XII odst. 12 Smlouvy se doplňují tyto Přílohy:**

Příloha č. 3 Smlouvy - Změnový list č. 1"
Příloha č. 4 Smlouvy - Změnový list č. 2"
Příloha č. 5 Smlouvy - Změnový list č. 3"
Příloha č. 6 Smlouvy - Změnový list č. 4"
Příloha č. 7 Smlouvy - Změnový list č. 5"
Příloha č. 8 Smlouvy - Změnový list č. 6"
Příloha č. 9 Smlouvy - Změnový list č. 7"
Příloha č. 10 Smlouvy - Změnový list č. 8"
Příloha č. 11 Smlouvy - Změnový list č. 9"
Příloha č. 12 Smlouvy - Změnový list č. 10"
Příloha č. 13 Smlouvy - Změnový list č. 11"

2. Nově tak tímto Dodatkem dochází ke změně Díla o vícepráce a méněpráce, s tím související změnu ceny Díla a stanovení nového termínu provedení Díla dle Smlouvy na 30. 11. 2023.

## Článek III.

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle ZZVZ a jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, celé znění tohoto Dodatku za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Objednatel se zavazuje, že Dodatek uveřejní ve lhůtě 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Dodatek, řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek, uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem Smlouvy a Dodatku, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3

ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění dle Dodatku, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených tímto zákonem.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

   Příloha č. 1 – „Příloha č. 3 Smlouvy - Změnový list č. 1“

   Příloha č. 2 – „Příloha č. 4 Smlouvy - Změnový list č. 2“

   Příloha č. 3 – „Příloha č. 5 Smlouvy - Změnový list č. 3“

   Příloha č. 4 – „Příloha č. 6 Smlouvy - Změnový list č. 4“

   Příloha č. 5 – „Příloha č. 7 Smlouvy - Změnový list č. 5“

   Příloha č. 6 – „Příloha č. 8 Smlouvy - Změnový list č. 6“

   Příloha č. 7 – „Příloha č. 9 Smlouvy - Změnový list č. 7“

   Příloha č. 8 – „Příloha č. 10 Smlouvy - Změnový list č. 8“

   Příloha č. 9 – „Příloha č. 11 Smlouvy - Změnový list č. 9“

   Příloha č. 10 – „Příloha č. 12 Smlouvy - Změnový list č. 10“

   Příloha č. 11 – „Příloha č. 13 Smlouvy - Změnový list č. 11“
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne _____

**Objednatel**: [redacted]

**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky**,
MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel

V Prostějově dne _____

**Zhotovitel:** [redacted]

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Milan Grmela
předseda správní rady



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

ISO 9001 ISO 9001

## Přílohy č. 1 – 11 – Změnové listy



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

ISO 9001 ISO 9001

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 1**

**Popis změny:** ***Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP – 3NP***

- Odstranění sádrokartonových desek na sociálních zařízeních
- Odstranění SDK stropních podhledů
- Odstranění zděných obezdívek splachovadel
- Výměna a doplnění profilů ocel konstrukce SDK příček do 30% rozsahu
- Dodávku a montáž SDK desek ve voděodolném provedení tl. 12,50 mm
- Dodávku a montáž minerálních kazetových podhledů na sociálních zařízeních
- Odpočty omítkářských prací, které nebudou realizovány
- Odpočty maleb stropů na sociálních zařízeních, které nebudou realizovány
- Doplnění maleb stropů v kancelářích
- Příslušné navýšení staveništního přesunu hmot
- Odpočty nerealizované manipulace a uložení suti
- Přípočet uložení suti za demontované SDK desky

**Zdůvodnění změny:**
Po zahájení odsekání keramických obkladů na stěnách bylo zjištěno, že dochází ve značné míře k destrukci sádrokartonových desek a bylo vyhodnoceno neefektivní sanace poškozených ploch, ale jako vhodnější řešení je navrženo sejmutí desek, doplnění poškozených či chybějících profilů ocelové konstrukce a montáž nových sádrokartonových desek v rozsahu sociálních zařízení. Z důvodu toho, že SDK podhled se montuje vždy po montáži příček bylo nutno demontovat i tento.
Nově bylo vyhodnoceno použití minerálních kazetových podhledů pro možnost vstupu do prostoru podhledu.
Na výše popsané změny jsou navázány i odpočty omítkářských prací a maleb, které tím pádem nebudou realizovány.
V kancelářích byla doplněna položka pro malby, neb dochází k drobných posunům pozic svítidel a původní místa by tak zůstala nezaopatřena

[redacted]

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 19.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6.2023 číslo bodu: 1/8
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 357 061,27 | | 74 982,87 | 432 044,14 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | -86 936,40 | | -18 256,64 | -105 193,04 |
| **celkem VCP + MNP** | **270 124,87** | | **56 762,22** | **326 851,09** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

| |
|---|
| Vyjádření GP:<br>Souhlasím s navrženým technickým řešením<br><br>Dne 23.6.2023 Za GP: ..... |
| Vyjádření TDS:<br>Souhlasím s předloženým technickým řešením<br><br>Dne 23.6.2023 Za TDS: |
| Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR<br><br>Souhlasím s předloženým technickým řešením.<br>Řešení vzniklo na základě skutečnosti zjištěné po provedení destruktivního vzorkování resp. v průběhu prováděných stavebních prací.<br>Vzhledem k nutnosti sejmutí stropní SDK konstrukce bylo vyhodnoceno jako ekonomicky výhodnější a efektivnější provedení změny v projektu z SDK stropu na kazetový.<br>V případě posunu osvětlení byla zjištěn jiná barva stropu skrytá pod stávajícím svítidlovým tělesem, tzn. nutnou výmalbu stropů.<br><br>Dne..... |
| Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.<br><br>Zhotovitel předkládá změnový list č.1 k odsouhlasení.<br><br>Dne: 29.6 2023 |

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 002 Sádrokartonové konstrukce – demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek, malba stropů )
2) Fotodokumentace







# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **002** | **Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 151 315,87 |
| PSV | | | 118 809,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **270 124,87** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **270 124,87** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **56 726,22** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **326 851,09 CZK** |

v Prostějově dne 29.6 2023

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

[redacted]

Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis objektu: X-DOD - Dodatky
Popis rozpočtu: 002 - Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů
V ceně není obsažena případná změna druhu svítidel v místnostech sociálního zařízení.

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 002 | Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 342** | | **Stěny a příčky montované lehké** | | | | **175 934,67** | |
| 1 | 342263310R00 | Uprava sádrokartonové příčky pro osazeni umývadla a pisoárů | kus | 9,00000 | 302,00 | 2 718,00 | RTS 2023/1 |
| 2 | 347016133R00 | Předstěna SDK,tl 115 mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5 mm, bez izol | m2 | 12,62075 | 880,00 | 11 106,26 | RTS 2023/1 |
| | | přizdívky | | | | | |
| | | 1 NP : | | | | | |
| | | 104 : 1,255*1,2 | | 1,50600 | | | |
| | | 108 : 1,9*1,2 | | 2,28000 | | | |
| | | 2 NP : | | | | | |
| | | 202 : 1,255*1,2 | | 1,50600 | | | |
| | | 206 1,9*1,2 | | 2,28000 | | | |
| | | 3 NP : | | | | | |
| | | 303 : 2,65*1,2 | | 3,18000 | | | |
| | | 306 : 1,495*1,25 | | 1,86875 | | | |
| 3 | 763111611 | Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka včetně dodávky profilů | m2 | 108,82500 | 425,00 | 46 250,63 | URS 2023/1 |
| | | montáž ostění, cca ze 30% plochy 362,75*0,3 | | 108,82500 | | | |
| 4 | 763111621 | Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka včetně tmelení spar | m2 | 362,17500 | 154,00 | 55 774,95 | URS 2023/1 |
| | | 1 NP : | | | | | |
| | | 104 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,0-0,6*2,2 | | 17,58000 | | | |
| | | 105 : (1,5*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 16,20000 | | | |
| | | 106 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 108 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,0*3-0,6*2,2 | | 19,68000 | | | |
| | | 109 : (0,8*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 110 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 111 : (1,6+1,4+1,8+2,25)*3,0-0,6*2,0 | | 19,95000 | | | |
| | | 112 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 | | 14,88000 | | | |
| | | 113 : (1,7+1,8+1,35+0,7+1,15)*3,0-0,9*2,2 | | 18,12000 | | | |
| | | 2 NP : | | | | | |
| | | 202 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 | | 17,58000 | | | |
| | | 203 : (1,6*2+1,5*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 16,20000 | | | |
| | | 204 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 206 : (2,65*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*3 | | 19,68000 | | | |
| | | 207 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 208 : (1,45*2+0,8*2,0)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 209 : (1,6+1,055+1,65+1,55)*3,0-0,6*2,0 | | 16,36500 | | | |
| | | 210 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 | | 14,88000 | | | |
| | | 3 NP : | | | | | |
| | | 303 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*2 | | 20,88000 | | | |
| | | 304 : (1,45*2+0,8*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 305 : (1,6*2+1,7*2)*3,0-0,6*2,0 | | 18,60000 | | | |
| | | 306 : (1,495*2+1,4*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 | | 14,85000 | | | |
| | | 307 : (1,4*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 14,70000 | | | |
| | | 308 : (1,4*2+0,85*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,33000 | | | |
| 5 | 59591060R | Deska impregnovaná Knauf GREEN 12,5 GKBI, 1250 x 2600 x 12,5 mm | m2 | 380,28375 | 158,00 | 60 084,83 | RTS 2023/1 |
| | | 362 175*1,05 | | 380,28375 | | | |
| **Díl: 61** | | **Úpravy povrchů vnitřní** | | | | **-63 047,74** | |
| 6 | 602011191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava | m2 | -84,97000 | 52,00 | -4 418,44 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol č.1 |
| 7 | 612473182R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | m2 | -84,97000 | 440,00 | -37 386,80 | SOD-1.NP-nove konstrukce pol.č.5 |
| | | doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc zařízení (původně obklad) : | | | | | |
| | | viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD | | | | | |
| | | m č 104, obklad nově do výšky 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 | | -2,68000 | | | |
| | | m č 105, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -6,20*1,00 | | -6,20000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50)*2 | | 0,70000 | | | |
| | | m č 106, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 | | -4,80000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | m č 108, obklad nově do výšky 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -8,20*0,40 | | -3,28000 | | | |
| | | m č 109, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 002 | Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pas 1,00 m nad obkladem -4,50*1,00 | | -4,50000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m.č 110, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 | | -4,80000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 111, obklad nově do 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha..obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -4,80*0,40 | | -1,92000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 112, obklad nově do 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha .obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -5,40*0,40 | | -2,16000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m.č 113, obklad nově do 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 | | -2,68000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc zařízení (původně obklad) : viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD | | | | | |
| | | m č 202, obklad nově do výšky 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha. obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -6,70*0,40 | | -2,68000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 203, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -6,20*1,00 | | -6,20000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50)*2 | | 0,70000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 204, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 | | -4,80000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m č. 206, obklad nově do výšky 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -8,20*0,40 | | -3,28000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m.č. 207, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha..obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,80*1,00 | | -4,80000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m.č. 208, obklad nově do 1,50 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 1,00 m nad obkladem : -4,50*1,00 | | -4,50000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m č. 209, obklad nově do 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha .obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -4,80*0,40 | | -1,92000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m.č 210, obklad nově do 2,10 m : | | | | | |
| | | plocha obvod zaměřen CAD, pás 40 cm nad obkladem : -5,40*0,40 | | -2,16000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | doplnění povrchové úpravy stěn nad obkladem v soc. zařízení (původně obklad) : viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 4, plocha zaměřeny CAD | | | | | |
| | | m č 303, obklad nově do výšky 2,10 m pás 40 cm nad obkladem | | | | | |
| | | plocha -(2,60*2+1,45*2)*0,40 | | -3,24000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 304, obklad nově do 1,50 m pás 1,0 m nad obkladem | | | | | |
| | | plocha -(0,80*2+1,45*2)*1,00 | | -4,50000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů 1*0,70*0,50 | | 0,35000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | m č 305, obklad nově do 1,50 m pás 1,0 m nad obkladem | | | | | |
| | | plocha -(1,60*2+1,70*2)*1,00 | | -6,60000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů 1*0,70*0,50 | | 0,35000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 306, obklad nově do výšky 2,10 m pás 40 cm nad obkladem | | | | | |
| | | plocha -(1,60*2+1,30*2)*0,40 | | -2,32000 | | | |
| | | | | - | | | |
| | | m č 307, obklad nově do 1,50 m pás 1,0 m nad obkladem | | | | | |
| | | plocha -(1,45*2+1,40*2)*1,00 | | -5,70000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů 1*0,70*0,50*2 | | 0,70000 | | | |
| | | | | - | | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 002 | Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m č. 308, obklad nové do 1,50 m, pás 1,0 m nad obkladem | | | | | |
| | | plocha : -(0,85*2+1,40*2)*1,00 | | -4,50000 | | | |
| | | odpočet výplní otvorů : 1*(0,70*0,50) | | 0,35000 | | | |
| | | | | - | | | |
| 8 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkovým tmelu | m2 | -84,97000 | 250,00 | -21 242,50 | SOD-1 NP-nové konstrukce pol č 6 |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **31 554,19** | |
| 9 | 962031145R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm | m2 | 12,62075 | 112,50 | 1 419,83 | RTS 2023/1 |
| | | přizdívky : | | | | | |
| | | 1 NP : | | | | | |
| | | 104 : 1,255*1,2 | | 1,50600 | | | |
| | | 108 : 1,9*1,2 | | 2,28000 | | | |
| | | 2 NP : | | | | | |
| | | 202 : 1,255*1,2 | | 1,50600 | | | |
| | | 206 : 1,9*1,2 | | 2,28000 | | | |
| | | 3 NP : | | | | | |
| | | 303 : 2,65*1,2 | | 3,18000 | | | |
| | | 306 : 1,495*1,25 | | 1,86875 | | | |
| 10 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce , 1xopláš.12,5 mm | m2 | 50,00000 | 161,50 | 8 075,00 | RTS 2023/1 |
| | | 1 NP | | | | | |
| | | 104 : 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | 105 : 2,4 | | 2,40000 | | | |
| | | 106 : 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 108 : 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 109 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 110 : 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 111 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 112 1,6 | | 1,60000 | | | |
| | | 113 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 2 NP | | | | | |
| | | 202 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | 203 2,4 | | 2,40000 | | | |
| | | 204 : 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 206 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 207 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 208 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 209 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 210 1,6 | | 1,60000 | | | |
| | | 3 NP | | | | | |
| | | 303 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 304 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 305 2,7 | | 2,70000 | | | |
| | | 306 2,1 | | 2,10000 | | | |
| | | 307 : 2,05 | | 2,05000 | | | |
| | | 308 : 1,2 | | 1,20000 | | | |
| 11 | 767137801R00 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 108,82500 | 70,80 | 7 704,81 | RTS 2023/1 |
| | | demontáž roštu cca ze 30% plochy : 362,75*0,3 | | 108,82500 | | | |
| 12 | 767137803R00 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti | m2 | 362,17500 | 70,80 | 25 641,99 | RTS 2023/1 |
| | | 1 NP : | | | | | |
| | | 104 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,0-0,6*2,2 | | 17,58000 | | | |
| | | 105 : (1,5*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 16,20000 | | | |
| | | 106 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 108 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,0*3-0,6*2,2 | | 19,68000 | | | |
| | | 109 : (0,8*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 110 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 111 : (1,6+1,4+1,8+2,25)*3,0-0,6*2,0 | | 19,95000 | | | |
| | | 112 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 | | 14,88000 | | | |
| | | 113 : (1,7+1,8+1,35+0,7+1,15)*3,0-0,9*2,2 | | 18,12000 | | | |
| | | 2.NP : | | | | | |
| | | 202 : (1,5*2+1,85*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 | | 17,58000 | | | |
| | | 203 : (1,6*2+1,5*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 16,20000 | | | |
| | | 204 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 206 : (2,65*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*3 | | 19,68000 | | | |
| | | 207 : (0,8*2+1,6*2)*3,0-0,6*2,0 | | 13,20000 | | | |
| | | 208 : (1,45*2+0,8*2,0)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 209 : (1,6+1,055+1,65+1,55)*3,0-0,6*2,0 | | 16,36500 | | | |
| | | 210 : (0,9*2+1,8*2)*3,0-0,6*2,2 | | 14,88000 | | | |
| | | 3 NP : | | | | | |
| | | 303 : (1,45*2+2,65*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0*2 | | 20,88000 | | | |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 002 | Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 304 : (1,45*2+0,8*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,30000 | | | |
| | | 305 : (1,6*2+1,7*2)*3,0-0,6*2,0 | | 18,60000 | | | |
| | | 306 : (1,495*2+1,4*2)*3,0-0,6*2,2-0,6*2,0 | | 14,85000 | | | |
| | | 307 : (1,4*2+1,45*2)*3,0-0,6*2,0*2 | | 14,70000 | | | |
| | | 308 : (1,4*2+0,855*2)*3,0-0,6*2,0 | | 12,33000 | | | |
| 13 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálu, plochy přes 2 m2 odpočet osekaru omítky | m2 | -282,18600 | 40,00 | -11 287,44 | individuální |
| | | 1 NP -112,932 | | -113,92200 | | | |
| | | 2 NP -98,352 | | -98,35200 | | | |
| | | 3 NP -70,912 | | -70,91200 | | | |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **1 027,25** | |
| 14 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1,19170 | 862,00 | 1 027,25 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.16 |
| **Díl: 767** | | **Konstrukce zámečnické** | | | | **43 200,00** | |
| 15 | 767587111RT1 | Nosný rošt podhledu,vidit kce,kazeta 600x600mm hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 50,00000 | 451,00 | 22 550,00 | RTS 2023/1 |
| | | 1.NP | | | | | |
| | | 104 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | 105 2,4 | | 2,40000 | | | |
| | | 106 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 108 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 109 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 110 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 111 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 112 1,6 | | 1,60000 | | | |
| | | 113 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 2.NP | | | | | |
| | | 202 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | 203 : 2,4 | | 2,40000 | | | |
| | | 204 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 206 : 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 207 : 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 208 1,3 | | 1,30000 | | | |
| | | 209 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | 210 1,6 | | 1,60000 | | | |
| | | 3.NP : | | | | | |
| | | 303 : 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | 304 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | 305 2,7 | | 2,70000 | | | |
| | | 306 2,1 | | 2,10000 | | | |
| | | 307 2,05 | | 2,05000 | | | |
| | | 308 1,2 | | 1,20000 | | | |
| 16 | 767587211RT4 | Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm viditelný rošt, tl 15 mm | m2 | 50,00000 | 413,00 | 20 650,00 | RTS 2023/1 |
| **Díl: 784** | | **Malby** | | | | **75 609,00** | |
| 17 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | -50,00000 | 25,00 | -1 250,00 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.88 |
| | | 1.NP - oprava maleb stropu na sociálních zařízeních : | | | | | |
| | | m č 104 : -2,45 | | -2,45000 | | | |
| | | m č 105 : -2,40 | | -2,40000 | | | |
| | | m č 106 : -1,30 | | -1,30000 | | | |
| | | m č 108 : -3,85 | | -3,85000 | | | |
| | | m č 109 : -1,15 | | -1,15000 | | | |
| | | m č 110 : -1,30 | | -1,30000 | | | |
| | | m č 111 : -2,95 | | -2,95000 | | | |
| | | m č 112 : -1,60 | | -1,60000 | | | |
| | | m č 113 : -2,95 | | -2,95000 | | | |
| | | 2 NP - stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD : | | | | | |
| | | m č 202 : -2,45 | | -2,45000 | | | |
| | | m č 203 : -2,40 | | -2,40000 | | | |
| | | m č 204 : -1,30 | | -1,30000 | | | |
| | | m č 206 : -3,85 | | -3,85000 | | | |
| | | m č 207 : -1,15 | | -1,15000 | | | |
| | | m č 208 : -1,30 | | -1,30000 | | | |
| | | m č 209 : -2,95 | | -2,95000 | | | |
| | | m č 210 : -1,60 | | -1,60000 | | | |
| | | 3 NP - stropy v sociálních zařízeních po provedených opravách, plochy zaměřeny CAD : | | | | | |
| | | m č 303 : -3,85 | | -3,85000 | | | |

## Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 002 | Sádrokartonové konstrukce - demontáž SDK desek a montáž nových SDK desek,malby stropů |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m č. 304 : -1,15 | | -1,15000 | | | |
| | | m č 305 -2,70 | | -2,70000 | | | |
| | | m č 306 -2,10 | | -2,10000 | | | |
| | | m č 307 -2,05 | | -2,05000 | | | |
| | | m č 308 -1,20 | | -1,20000 | | | |
| | | - | | | | | |
| 18 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 890,10000 | 25,00 | 22 252,50 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.88 |
| | | malby stropů | | | | | |
| | | 1NP | | | | | |
| | | m č 116 : 17,65 | | 17,65000 | | | |
| | | m č 120 : 27,00 | | 27,00000 | | | |
| | | m č 121 : 5,15 | | 5,15000 | | | |
| | | m č 122 17,00 | | 17,00000 | | | |
| | | m č 123 47,25 | | 47,25000 | | | |
| | | m č 128 10,50 | | 10,50000 | | | |
| | | m č 129 10,40 | | 10,40000 | | | |
| | | m č 130 10,40 | | 10,40000 | | | |
| | | m č 131 9,90 | | 9,90000 | | | |
| | | m č 132 11,00 | | 11,00000 | | | |
| | | m č 133 8,90 | | 8,90000 | | | |
| | | 2NP | | | | | |
| | | m č 213 27,50 | | 27,50000 | | | |
| | | m č 214 21,35 | | 21,35000 | | | |
| | | m č 215 38,40 | | 38,40000 | | | |
| | | m č 216 25,00 | | 25,00000 | | | |
| | | m č 217 26,70 | | 26,70000 | | | |
| | | m č 218 24,90 | | 24,90000 | | | |
| | | m č 219 21,85 | | 21,85000 | | | |
| | | m č 224 75,20 | | 75,20000 | | | |
| | | m č 225 24,75 | | 24,75000 | | | |
| | | m č 226 23,50 | | 23,50000 | | | |
| | | m č 228 14,95 | | 14,95000 | | | |
| | | m č 229 15,90 | | 15,90000 | | | |
| | | m č 230 24,20 | | 24,20000 | | | |
| | | m č 231 27,35 | | 27,35000 | | | |
| | | m č 232 22,30 | | 22,30000 | | | |
| | | m č 233 20,35 | | 20,35000 | | | |
| | | 3NP | | | | | |
| | | m č 310 27,20 | | 27,20000 | | | |
| | | m č 311 21,35 | | 21,35000 | | | |
| | | m č 312 17,45 | | 17,45000 | | | |
| | | m č 313 21,15 | | 21,15000 | | | |
| | | m č 316 31,45 | | 31,45000 | | | |
| | | m č 317 22,95 | | 22,95000 | | | |
| | | m č 318 35,50 | | 35,50000 | | | |
| | | m č 319 29,80 | | 29,80000 | | | |
| | | m č 320 37,55 | | 37,55000 | | | |
| | | m č 321 16,15 | | 16,15000 | | | |
| | | m č 322 55,20 | | 55,20000 | | | |
| | | odpočet ploch z elektroinstalace | | | | | |
| | | 1 NP : -9,0 | | -9,00000 | | | |
| | | 2 NP : -14,0 | | -14,00000 | | | |
| | | 3.NP : -12,0 | | -12,00000 | | | |
| 19 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, . bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 890,10000 | 65,00 | 57 856,50 | SOD-1 NP-nové konstrukce pol č.89 |
| 20 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, . bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | -50,00000 | 65,00 | -3 250,00 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.89 |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **6 847,50** | |
| 21 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 4,93760 | 2 825,00 | 13 948,72 | RTS 2023/1 |
| 22 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm | t | -5,15844 | 1 500,00 | -7 737,66 | SOD-2.NP-bourání pol.č.33 |
| 23 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP nošením | t | -0,22084 | 788,00 | -174,02 | SOD-2.NP-bourání pol č.35 |
| 24 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | -0,22084 | 243,50 | -53,77 | SOD-2 NP-bourání pol č.36 |
| 25 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | -1,98756 | 18,10 | -35,97 | SOD-2.NP-bourání pol.č.30 |
| 26 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0,22084 | 369,50 | -81,60 | SOD-2.NP-bourání pol č.37 |
| 27 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -0,44168 | 41,20 | -18,20 | SOD-2.NP-bourání pol č.32 |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 2**

**Popis změny:** ***Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP – 3NP***

- Demontáž stávajících splachovacích předstěnových systémů toalet
- Jejich odvoz a likvidace
- Dodávka a montáž nových předstěnových systémů
-

**Zdůvodnění změny:**
Po odkrytí rozvodů zdravotechnických instalací ve stávajících příčkách byla provedena prohlídka těchto rozvodů vč. splachovacích systémů. V nádržkách a na plovácích bylo zjištěno poměrné velké množství vodního kamene (cca 20 let provozu)
Ponecháním stávajících splachovacích systémů by bylo poměrně velké riziko, že usazeniny způsobí netěsnosti na pryžových těsnících prvcích a splachovadla by tak mohla protékat.
Vzhledem k faktu, že v rámci změnového listu 1 je uvažováno s odstrojením sádrokartonových obkladů a obezdívek splachovadel, nabízí se možnost tyto splachovací systémy vyměnit za nové bez rizika následného prolínání/protékání vody přes nádržku do odpadu.

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 22.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6.2023 číslo bodu: 1/12
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 70 421,00 | | 14 788,41 | 85 209,41 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + MNP** | **70 421,00** | | **14 788,41** | **85 209,41** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s výměnou splachovacích systémů.

Dne 23.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s výměnou splachovacích systémů. Odkrytí stěn nabízí jedinečnou příležitost stávající splachovadla nahradit novými. Tato mohou fungovat dalších 20 let bez nároku na zásadnější zásahy či údržbu.

Dne 23.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
S navrženým řešením souhlasím.
S ohledem na skutečnosti zjištěné při destrukční sondáži stěn tolaet považuji za vhodné a potřebné s ohledem na budoucnost provést výměnu předstěnových systémů.

Dne 27.6.2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 2 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 005 Demontáž a montáž předstěnového systému vč. dodávky )
2) Fotodokumentace



Mit
Neu!
Twico
2-Mengen-Spültechnik
GEBERIT



# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **005** | **Demontáž a montáž předstěnového systému vč. dodávky** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 864,30 |
| PSV | | | 69 556,70 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **70 421,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **70 421,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **14 788,41** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **85 209,41 CZK** |

v Prostějově dne 29.6.2023

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

[redacted]

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 69 556,70 | 98,8 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 864,30 | 1,2 |
| Cena celkem | | | | | 70 421,00 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 005 | Demontáž a montáž předstěnového systému vč. dodávky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 725** | | **Zařizovací předměty** | | | | **69 556,70** | |
| 1 | 725 101 | Demontáž+ montáž předtěnového systému | soubor | 10,00000 | 2 640,00 | 26 400,00 | individuální |
| 2 | 725 11 | Dodávka - instalační předstěnový systém | soubor | 10,00000 | 4 314,80 | 43 148,00 | individuální |
| 3 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0,00900 | 967,00 | 8,70 | SOD-1.NP-nové konstrukce pol.č.53 |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **864,30** | |
| 4 | 979990110R00 | Poplatek za uloženi suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0,19330 | 2 825,00 | 546,07 | RTS 2023/1 |
| 5 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením | t | 0,19330 | 788,00 | 152,32 | SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č.35 |
| 6 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 0,19330 | 243,50 | 47,07 | SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č.36 |
| 7 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | 1,73970 | 18,10 | 31,49 | SOD-2.NP-nové konstrukce pol.č.30 |
| 8 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,19330 | 369,50 | 71,42 | SOD-2 NP-nové konstrukce pol.č 37 |
| 9 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,38660 | 41,20 | 15,93 | SOD-2.NP-nové konstrukce pol.č.32 |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 3**

**Popis změny:** ***Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP – 3NP***

- Odpočet krytů sifonů umyvadel ( kryty sifonů keramické bílé )
- Přípočet sifonů umyvadlových DN 32 DESING celokovový, kulatý )

**Zdůvodnění změny:**
Z důvodů snadnějšího přístupu k uzavíracím armaturám ( roháčkům ) pod umyvadlem, byly zrušeny kryty sifonů keramické bílé, a byly nahrazeny celokovovým umyvadlovým sifonem DN 32 DESING.

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 22.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6.2023 číslo bodu: 2/6
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 8 797,50 | | 1 847,47 | 10 644,97 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | -13 983,01 | | -2 936,43 | -16 919,44 |
| **celkem VCP + MNP** | **-5 185,51** | | **-1 088,96** | **- 6 274,47** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženou záměnou.

Dne 23.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženou záměnou. Lepší přístup k uzavíracím armaturám bez nutnosti demontáže krytu keramického sifonu.

Dne 23.6.2023 Za TDS:

| |
|---|
| Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR<br>S navrženým technickým řešením souhlasím.<br>S ohledem na následný servis je řešení vhodnější.<br><br>Dne 27.7.2023 |
| Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.<br><br>Zhotovitel předkládá změnový list č. 3 k odsouhlasení.<br><br>Dne: 22.6 2023 |

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 007 Odpočet krytů sifonu umyvadel )
2) A400 sifon umyvadlový DN 32 DESIGN celokovový, kulatý
3) Keramický kryt sifonu ( kryt sifonu zrušen )

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **007** | **Odpočet krytů sifonu umyvadel** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -5 185,51 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **-5 185,51** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **-5 185,51** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **-1 088,96** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **-6 274,47 CZK**

v Prostějově dne 22.6.2023

[redacted]

Za objednatele

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 007 | Odpočet krytů sifonu umyvadel |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 725** | | **Zařizovací předměty** | | | | **-5 185,51** |
| 1 | 725017138R00 | Kryt sifonu keramický bílý | soubor | -9,00000 | 1 546,00 | -13 914,00 |
| | | viz půdorys 1NP_navrhovaný stav, položka 3 | | | | |
| | | m č 104 -1 | | -1,00000 | | |
| | | m č 108 -2 | | -2,00000 | | |
| | | viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 3 | | | | |
| | | m č 202 -1 | | -1,00000 | | |
| | | m č 206 -2 | | -2,00000 | | |
| | | viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 3 | | | | |
| | | m č 303 -2 | | -2,00000 | | |
| | | m č. 306 -1 | | -1,00000 | | |
| 2 | 725869218R00 | Montáž umyvadlového sifonu | kus | 9,00000 | 187,50 | 1 687,50 |
| 3 | 1500338 | Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý | ks | 9,00000 | 790,00 | 7 110,00 |
| 4 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | -0,07137 | 967,00 | -69,01 |

# A400

## Sifon umyvadlový DN32 DESIGN celokovový, kulatý






Použití
Pro umyvadlo

Vlastnosti
- Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou
- Napojení na odpadní trubku Ø32 mm
- Zvýšená odolnost proti poškrábání

Rozsah dodávky
- Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4"
- Rozeta kovová
- Tělo sifonu pod omítku

Objednací kód, logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus \| balení \| paleta) | Rozměr (kus \| balení) | Množství (balení \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| A400 | 8594045937589 | 0,90 \| 10,84 \| 323,4 kg | 330×150×70 \| 590×390×240 mm | 12 \| 336 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|---|---|---|
| 2/3 roky * | 74182000 | ČSN EN 274 |

Technické parametry
- Průtok 30 l/min
- Zápachová uzávěra 50 mm


© 2023 Alcadrain s.r.o | Změny rozměrů a provedení vyhrazeny. | www.alcadrain.cz

JIKA

# Deep by Jika

**H819611**

## Kryt na sifon




### Barvy a provedení

H8196110000001 Bílá

### Související produkty

H812613 Umyvadlo
H812612 Umyvadlo
H812611 Umyvadlo

Keramický kryt na sifon lze kombinovat pouze s klasickými umyvadly série Deep by JIKA. Kryt obsahuje instalační sadu (H8900130000001), 1 pár nastavitelných montážních pružin, které umožňují neviditelné uchycení krytu k umyvadlu - funkce Magic Fix. Montážní návod k instalaci umyvadla s krytem na sifon naleznete v dokumentech ke stažení. Na keramické výrobky Jika poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

© Copyright 2023, JIKA <11 | 13-06-2023 |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 4**

**Popis změny:** ***Poznámka změny se týkají všech podlaží tedy 1NP – 3NP***
***Doplnění izolace proti vodě – pod plechové venkovní parapety***
***Doplnění strukturní dělící vrstvy VAPOZINC ( podkladní vrstva mezi izolací proti vodě a plechovým parapetem )***

**Zdůvodnění změny:**
V použitém fasádním systému ( výplně otvorů ) může docházet ke vzniku kondenzátu, který je nutné odvést. Tento vzniklý kondenzát se odvádí pod venkovní plechový parapet. Aby se zabránilo průsaku kondenzátu ( vody ) do betonové konstrukce, je nutné provést ochranu betonové konstrukce nátěrovou izolací proti vodě a následně vložit strukturní dělící vrstvu VAPAPOZINC ( vloženo před montáží venkovního plechového parapetu ).

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 26.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. --- ze dne: --- číslo bodu: ---
Jiné závazné dokumenty: e – mail ze dne 13.6 2023 v 15:47 hod ( viz. příloha )

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 54 580,45 | | 11 461,89 | 66 042,34 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + MNP** | **54 580,45** | | **11 461,89** | **66 042,34** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženou záměnou.

Dne 26.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením. Zvýšená ochrana betonové konstrukce proti zatékání při odvodu kondenzátu z fasádního systému. VAPOZINC umožňuje konstrukci dýchat. Podrobnosti o systému jsou uvedeny v přiloženém technickém listu.

Dne 26.6.2023 Za TDS:

| |
|---|
| Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR<br>S navrženým technickým řešením souhlasím.<br>Zjištěním skutečného stavu konstrukce tzn. chybějícího odvodnění betonové konstrukce bylo vyhodnoceno nutné vytvoření odvodu kondenzátu mimo tuto konstrukci.<br><br>Dne 27.7. 2023 |
| Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.<br><br>Zhotovitel předkládá změnový list č. 4 k odsouhlasení.<br><br>Dne: 26.6 2023 |

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 006 podkladní konstrukce pod oplechování parapetů )
2) E – mail od GP [redacted]
3) Technický popis VAPOZINC

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **006** | **Podkladní konstrukce pod oplechování parapetů** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 54 580,45 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **54 580,45** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **54 580,45** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **11 461,89** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **66 042,34 CZK** |

v Prostějově dne 26.6.2023

[redacted]

Za objednatele

[redacted]

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 006 | Podkladní konstrukce pod oplechování parapetů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 711** | | **Izolace proti vodě** | | | | **26 478,31** |
| 1 | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 89,06250 | 72,60 | 6 465,94 |
| | | K2 1-K3 6 | | 53,18100 | | |
| | | 4,5*0,57*2+8,85*0,57+2,75*0 57+2,1*0,57*4+11,7*0,57+2 1 0*0 57+10 4*0 57*2+10 8*0 57 | | | | |
| | | 4,5*0,57*2+9,2*0,57+10,25*0,57+15,85*0,57+7,85*0,57+1 0,8*0 57 | | 35 88150 | | |
| 2 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 89,06250 | 220,00 | 19 593,75 |
| 3 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0,32152 | 1 302,00 | 418,62 |
| **Díl: 764** | | **Konstrukce klempířské** | | | | **28 102,14** |
| 4 | 764218111R00 | Strukturní dělicí vrstva VAPOZINC | m2 | 89,06250 | 314,50 | 28 010,16 |
| | | K2 1-K3 6 | | 53,18100 | | |
| | | 4,5*0,57*2+8,85*0,57+2,75*0,57+2,1*0,57*4+11,7*0,57+2 1 0*0 57+10,4*0 57*2+10 8*0 57 | | | | |
| | | 4,5*0,57*2+9,2*0,57+10,25*0,57+15,85*0,57+7,85*0,57+1 0,8*0 57 | | 35,88150 | | |
| 5 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0,04097 | 2 245,00 | 91,98 |

[redacted]

Dobrý den,

Prošel jsme zaslané detaily a bude potřeba doladit některé detaily, nicméně v zásadě odpovídá požadovanému.
Souhlasím s předloženým řešením.
Na parapet prosím zapracujte VAPOZINK podkladní folii.

Více na KD

Přeji hezký den

[redacted]

[redacted]

Dobrý den,

Zasílám detaily k odsouhlasení, jeden detail neodpovídá skutečnosti – v některých místnostech je SDK kastlík, v některých p

Dále je nutné dořešit zakrytí kotev, omítka stropu je cca 5 – 8 mm. Kotvu nelze zaomítat.

Prosím o odsouhlasení detailů a jejich úpravu popis zelenou barvou. 2023612143035.pdg.

S pozdravem

[redacted]

POZEMSTAV
Prostějov, a.s.

[redacted]

www.pozemstav.com



*Častý výskyt v případě rekonstrukcí – větraná střešní konstrukce s tepelnou izolací na plnou výšku krokví.*

# VAPOZINC®

## Strukturní dělicí vrstva s paropropustnou fólií a samolepicí páskou v přesahu

**Technické údaje**

| | |
|---|---|
| hmotnost role: | 18 kg pro plochu 42 m² |
| krycí šířka: | 1,4 m celková šířka |
| délka role/průměr role: | 30 m/0,55 m |
| výška strukturní rohože: | 8 mm |
| hmotnost: | cca 400 g/m² |
| pevnost v tahu: | podélně 4000 N/m napříč 2800 N/m dle EN 12311-1 |
| pevnost proti vytržení hřebu: | podélně 180 N/diagonálně 200 N |
| hodnota $S_d$: | 0,02 m dle EN 1931 |
| odolnost proti pronikání vody: | třída W1 podle ČSN EN 13859-1 |
| propustnost vodní páry: | 1195 g/m²/24 h |
| teplota zpracování: | -10 °C až +80 °C |
| teplota tání: | 163°C |
| odolnost pro UV: | 6 měsíců |
| požární odolnost dle EN 13501: | E - d2 |



VAPOZINC je strukturní dělicí rohož s kontaktní, difúzně otevřenou fólií na spodní straně. Odvádí případnou vlhkost mezi spodní konstrukcí a střešní krytinou a může být kladen jak na dřevěné bednění, tak i na velkoplošné podkladní konstrukce bez schopnosti absorpce vlhkosti, jako jsou například OSB desky, vodovzdorná překližka apod.

Paropropustná spodní fólie minimalizuje průsak vlhkosti do konstrukce během výstavby a zároveň může díky své struktuře umožnit vysychání střešní skladby. VAPOZINC umožňuje konstrukci dýchat. VAPOZINC spolehlivě brání zadržování vlhkosti v konstrukci. Střešní materiály jsou chráněny před korozí a hnilobou.

- Snadná pokládka
- Difúzně otevřený materiál
- Vyrovnává vlhkost
- Poskytuje ochranu před zabudovanou vlhkostí
- Samolepicí páska v přesahu
- Při sklonu střechy < 20° splňuje kritéria pro „Tvrdé střešní krytiny" dle DIN 4102

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 5**

**Popis změny: Poznámka změna se týká pouze 1.N.P. předsazená venkovní část objektu – podhled**
**Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu není dostatečně zateplená, na venkovním podhledu je pouze položená tepelná izolace v tl. cca 100 mm.**
**Demontáž stávajícího podhledu včetně nosné konstrukce a tepelné izolace.**
**Navržen nový zateplovací systém EPS v tl. 300 mm.**

**Zdůvodnění změny:**
Při průzkumných pracích bylo zjištěno, že předsazená část objektu není dostatečně zateplená, na venkovním podhledu je pouze položená tepelná izolace v tl. cca 100 mm.
Z tohoto důvodů se objednatel rozhodl, že provede nad rámec smlouvy o dílo zateplení předsazené části objektu. Zateplení bude provedeno izolantem EPS 70 fasádní, tl. 300 mm.

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 26.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6 2023 číslo bodu: 2/1
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 387 534,39 | | 81382,22 | 468 916,61 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + MNP** | **387 534,39** | | **81 383,22** | **468 916,61** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým řešením. Tímto řešením dojde ke zlepšení tepelně - izolačních vlastností konzoly stropu mezi 1NP/2NP. Tímto opatření bude zamezeno vzniku rosného bodu v konstrukci.

Dne 26.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením. Tímto řešením dojde k zlepšení tepelně - izolačních vlastností budovy. Předpoklad snížení nákladů na energie ( vytápění budovy ).

Dne 26.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

S navrženým technickým řešením souhlasím.
Při destruktivní sondáži budovy bylo zjištěno chybné užití zateplení venkovního podhledu, které degraduje tepelně izolační vlastnosti obálky budovy. S ohledem na montáž prováděnou v rámci tohoto podhledu je vhodné tuto chybu napravit.

Dne 27.7.2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 5 k odsouhlasení.

Dne: 26.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 003 zateplení venkovního podhledu 1.NP )
2) Zápis kontrolní den č.2 bod 2/1
3) Fotodokumentace prostoru mezi stávajícím venkovním podhledem a betonovou k - cí

Př. 1

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **003** | **Zateplení venkovního podhledu 1.NP** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 384 774,39 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 2 760,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **387 534,39** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **387 534,39** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **81 382,22** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **468 916,61 CZK** |

v Prostějově dne 26.6.2013

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis stavby: 22010 - Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Popis objektu: X-DOD - Dodatky
Popis rozpočtu: 003 - Zateplení venkovního podhledu 1.NP

V ceně nní obsažena montáž a dodávka nových svítidel

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 003 | Zateplení venkovního podhledu 1.NP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 62** | | **Úpravy povrchů vnější** | | | | **294 686,88** |
| 1 | 611481211RU1 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | -163,97000 | 280,00 | -45 911,60 |
| | | východní strana po nárož sever | | | | |
| | | podhled přesahu 2NP - (14,20*1,25+4,80*1,55+11,70*2,90) | | -59,12000 | | |
| | | severní strana obě nároží + střed | | | | |
| | | podhled přesahu 2NP, plocha zaměřena CAD - 21,00*2,90 | | -60,90000 | | |
| | | západní strana po nárož sever | | | | |
| | | podhled přesahu 2NP -(11,30*1,50+21,60*1,25) | | -43,95000 | | |
| 2 | 621211061 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 240 mm | m2 | 163,97000 | 1 380,00 | 226 278,60 |
| 3 | 28375806V | Deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 300mm | m2 | 172,16850 | 664,00 | 114 319,88 |
| | | 163,97*1,05 | | 172,16850 | | |
| **Díl: 94** | | **Lešení a stavební výtahy** | | | | **21 316,10** |
| 4 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 163,97000 | 130,00 | 21 316,10 |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **38 959,27** |
| 5 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť 12,5 mm | m2 | 163,97000 | 161,50 | 26 481,16 |
| 6 | 978011211R00 | Odstranění tenkovrstvé omítky podhledu | m2 | 163,97000 | 52,20 | 8 559,23 |
| 7 | 713101122R00 | Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm | m2 | 163,97000 | 23,90 | 3 918,88 |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **1 541,33** |
| 8 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1,78809 | 862,00 | 1 541,33 |
| **Díl: M21** | | **Elektromontáže** | | | | **2 760,00** |
| 9 | 210201211R00 | Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj - demontáž | kus | 2,00000 | 300,00 | 600,00 |
| 10 | 210201251R00 | Svítidlo zářivkové stropní vestavné, 1 zdroj - demontáž | kus | 6,00000 | 360,00 | 2 160,00 |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **28 270,81** |
| 11 | 979990141R00 | Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 7,42620 | 2 825,00 | 20 979,02 |
| 12 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 7,42620 | 243,50 | 1 808,28 |
| 13 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | 66,83581 | 18,10 | 1 209,73 |
| 14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7,42620 | 369,50 | 2 743,98 |
| 15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 37,13101 | 41,20 | 1 529,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/6 | V návaznosti na bod 1/3 b) IN ověří , zda se RCO u okolních budov nepotýká s podobnou problematikou absence svislé hydroizolace či vnikání vody do konstrukcí | **IN** | **15.06.2023** |
| 1/7 | V návaznosti na bod 1/3 c) GD provede další dnes dohodnuté sondy v 1NP, kdy na základě zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci | **GD** | **12.06.2023** |
| 1/8 | GD informoval, že při odsekání obkladů ze stěn dochází k poškození sádrokartonových desek. Tyto bude nutné v řešeném rozsahu zdemontovat vč. stropních podhledů a nahradit novými deskami v případě stěn a minerálními skládanými podhledy . **GD připraví změnový list na výše uvedené práce.** | **GD** | **15.06.2023** |
| 1/9 | GD provedl zkoušky stržení koberce s tím, že avizoval 2NP a 3NP bez zásadnějších komplikací. U 1NP dochází ke odlupování části mazaniny která zůstává na koberci. Plochy tak bude nutno vylít samonivelační stěrkou. **GD připraví změnový list na tyto práce pro všechny podlaží a účtováno bude dle skutečnosti.** | **GD** | **15.06.2023** |
| 1/10 | IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým čidlem. | **GD** | |
| 1/11 | Bylo dohodnuto, že silové napájení osoučečů rukou na sociálních zařízeních vedené nyní v lištách po povrchu, bude přeloženo do SDK příčky | **GD** | |
| 1/12 | GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesní požadavky na opravy rozvodů ZTI | **GD+TD** | **15.06.2023** |
| 1/13 | IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD připraví detail dotažení fasády k terénu. | **GD+TD** | **30.07.2023** |
| 1/14 | Byl vybrán zátěřový koberec z katalogu fa MODULYSS, vzor 504 | | |
| 1/15 | GD zajistí úpravu stávajícího okna na podatelnu s tím, že okno bude dodáno nově vč. úpravy otvoru o rozměru šířka 1500 mm, výška 1150 mm (horní hrana zarovnána s dveřním nadpražím), parapet výšky 1100 mm. Okno bude osazeno na osu místnosti. Otvorová výplň bude doplněna o odkládací plochu a masku (krytí stěny proti otěru) | **GD** | |
| | KD 02 - NOVÉ BODY | | |
| 2/1 | V návaznosti na bod 1/4 bude zateplení oceněno s izolantem z EPS. GP toto řešení konzultoval s projektantem PBŘ | **TD** | |
| 2/2 | GD předložil harmonogram výstavby. TD+IN se seznámí s návrhem a bude projednáno na příštím KD | **TD+IN** | **22.06.2023** |
| 2/3 | TD zpracuje návrh detailu ukončení příček vzhledem k fasádnímu profilu | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/4 | TD zpracuje návrh detailu kotvení parapetní desky | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/5 | TD upřesní do detailu V12 způsob kryti nadsvětlíku/slepé části v 1NP | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/6 | GD zaslal návrh zařizovacích předmětů a žádá TD a IN o odsouhlasení - viz samostatný mail | **TD+IN** | **22.06.2023** |
| 2/7 | GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku. | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/8 | GD upozornil, že v souvislosti s vnějším podhledem bude nutno vyměnit stávající 3 svítidla v podhledu za nová, nejlépe přisazená exterierová s LED zdroji. GD předloží typ/vzorek a cenu. | **GD** | **29.06.2023** |
| 2/9 | GD provede prohlídku budovy za účelem upřesnění nutných detailů sádrokartonových konstrukcí v nadpražích okenních otvorů. Toto graficky zaznačí do půdorysu jednotlivcýh podlaží a předloží TD a IN. Dohodnut byl termín na pondělí 19.6.2023 | **GD** | **19.06.2023** |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 6**

**Popis změny: Poznámka změna se týká 1.N.P. – 3.N.P. řešené místnosti dle projektové dokumentace**
**Provedení samonivelačních stěrek před pokládkou podlahových krytin.**
**Koberec MODULYSS, vzor 504.**

**Zdůvodnění změny:**
Po demontáži podlahových krytin ( koberce ) je nutné provést přebroušení podkladu, vysátí pokladu a provést vyrovnávací samonivelační stěrku v tl. 3 mm, včetně penetrace.
Přebroušení podkladu se provádí z důvodů, že na betonové podlaze po demontáži koberců zůstávají zbytky lepidla, popř. zbytky koberce, které se nepodařilo dostatečně odstranit.
Samonivelační stěrka se pod podlahové krytiny provádí dle technologických pravidel a postupů daného výrobce.

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 26.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/9
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 339 707,24 | | 71 338,52 | 411 045,76 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + MNP** | **339 707,24** | | **71 338,52** | **411 045,76** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým řešením. Budou dodrženy předepsané technologické postupy.

Dne 26.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým řešením.

Dne 26.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
S navrženým řešením souhlasím.
Po odvzorkování a zkušebním strháváním podlahové krytiny bylo zjištěno užití lepidla, které při strhávání koberců strhává také podklad, což má za následek významně nerovný a narušený podklad pro novou podlahovou krytinu. Nápravu je možné provést pouze přebroušením podkladu a jeho vyrovnáním samonivelační stěrkou.

Dne 27.7.2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 6 k odsouhlasení.

Dne: 26.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 004 vyrovnávací stěrky pod koberce )
2) Zápis kontrolní den č.1 bod 1/9
3) Fotodokumentace podlahových krytin

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **004** | **Vyrovnávací stěrky pod koberce** |

Objednatel — IČO: / DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** — IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** — DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0.00 |
| PSV | | | 339 707,24 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **339 707,24** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **339 707,24** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **71 338,52** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **411 045,76 CZK** |

v Prostějově dne 26. 6 2023

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 339 707,24 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 339 707,24 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 004 | Vyrovnávací stěrky pod koberce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 776** | | **Podlahy povlakové** | | | | **339 707,24** |
| 1 | 632441491R00 | Broušení potěrů | m2 | 925,10000 | 46,30 | 42 832,13 |
| 2 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 925,10000 | 7,80 | 7 215,78 |
| 3 | 777531023R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmotou tl.3 mm | m2 | 925,10000 | 309,50 | 286 318,45 |
| | | viz pudorys 1NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD : | | | | |
| | | m č. 116 : 17,65 | | 17,65000 | | |
| | | m.č. 120 : 27,00 | | 27,00000 | | |
| | | m č. 121 : 5,15 | | 5,15000 | | |
| | | m č. 122 : 17 00 | | 17,00000 | | |
| | | m č 123 : 47 25 | | 47,25000 | | |
| | | m.č 128 : 10,50 | | 10,50000 | | |
| | | m.č 129 : 10,40 | | 10,40000 | | |
| | | m.č 130 : 10,40 | | 10,40000 | | |
| | | m č. 131 : 9,90 | | 9,90000 | | |
| | | m.č 132 : 11,00 | | 11,00000 | | |
| | | m č. 133 : 8,90 | | 8,90000 | | |
| | | viz půdorys 2NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD : | | | | |
| | | m.č 213 : 27,50 | | 27,50000 | | |
| | | m č. 214 : 21,35 | | 21,35000 | | |
| | | m.č 215 : 38,40 | | 38,40000 | | |
| | | m č. 216 : 25,00 | | 25,00000 | | |
| | | m.č. 217 : 26,70 | | 26,70000 | | |
| | | m č 218 : 24,90 | | 24,90000 | | |
| | | m.č 219 : 21,85 | | 21,85000 | | |
| | | m č. 224 : 75,20 | | 75,20000 | | |
| | | m č 225 : 24,75 | | 24,75000 | | |
| | | m.č 226 : 23,50 | | 23,50000 | | |
| | | m č. 228 : 14,95 | | 14,95000 | | |
| | | m.č 229 : 15,90 | | 15,90000 | | |
| | | m č. 230 : 24,20 | | 24,20000 | | |
| | | m č 231 : 27,35 | | 27,35000 | | |
| | | m.č. 232 : 22,30 | | 22,30000 | | |
| | | m č 233 : 20,35 | | 20,35000 | | |
| | | viz půdorys 3NP_navrhovaný stav, položka 1, plocha zaměřeny CAD : | | | | |
| | | m č. 310 : 27,20 | | 27,20000 | | |
| | | m.č 311 : 21,35 | | 21,35000 | | |
| | | m.č. 312 : 17,45 | | 17,45000 | | |
| | | m č. 313 : 21,15 | | 21,15000 | | |
| | | m č 316 : 31,45 | | 31,45000 | | |
| | | m č 317 : 22,95 | | 22,95000 | | |
| | | m č 318 : 35.50 | | 35,50000 | | |
| | | m č 319 : 29,80 | | 29,80000 | | |
| | | m č 320 : 37,55 | | 37,55000 | | |
| | | m č 321 16.15 | | 16,15000 | | |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 004 | Vyrovnávací stěrky pod koberce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | m.č 322 : 55,20 | | 55,20000 | | |
| 4 | 632683113 | Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm | m | 0,00000 | 612,00 | 0,00 |
| 5 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 5,48584 | 609,00 | 3 340,88 |

**V ceně není započítáno sešívání trhlin v podkladním potěru, bude dopočítáno dle skutečného množství s jenotkovou cenou uvedenou v rozpočtu.**
**Vyspravení případných lokálních nerovností bude účtováno dle skutečnosti po demontáži podlahových krytin.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/6 | V návaznosti na bod 1/3 b) IN ověří , zda se RCO u okolních budov nepotýká s podobnou problematikou absence svislé hydroizolace či vnikání vody do konstrukcí | **IN** | **15.06.2023** |
| 1/7 | V návaznosti na bod 1/3 c) GD provede další dnes dohodnuté sondy v 1NP, kdy na základě zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci | **GD** | **12.06.2023** |
| 1/8 | GD informoval, že při odsekání obkladů ze stěn dochází k poškození sádrokartonových desek. Tyto bude nutné v řešeném rozsahu zdemontovat vč. stropních podhledů a nahradit novými deskami v případě stěn a minerálními skládanými podhledy . **GD připraví změnový list na výše uvedené práce.** | **GD** | **15.06.2023** |
| 1/9 | GD provedl zkoušky stržení koberce s tím, že avizoval 2NP a 3NP bez zásadnějších komplikací. U 1NP dochází ke odlupování části mazaniny která zůstává na koberci. Plochy tak bude nutno vylít samonivelační stěrkou. **GD připraví změnový list na tyto práce pro všechny podlaží a účtováno bude dle skutečnosti.** | **GD** | **15.06.2023** |
| 1/10 | IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým čidlem. | **GD** | |
| 1/11 | Bylo dohodnuto, že silové napájení osoučečů rukou na sociálních zařízeních vedené nyní v lištách po povrchu, bude přeloženo do SDK příčky | **GD** | |
| 1/12 | GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesní požadavky na opravy rozvodů ZTI | **GD+TD** | **15.06.2023** |
| 1/13 | IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD připraví detail dotažení fasády k terénu. | **GD+TD** | **30.07.2023** |
| 1/14 | Byl vybrán zátěřový koberec z katalogu fa MODULYSS, vzor 504 | | |
| 1/15 | GD zajistí úpravu stávajícího okna na podatelnu s tím, že okno bude dodáno nově vč. úpravy otvoru o rozměru šířka 1500 mm, výška 1150 mm (horní hrana zarovnána s dveřním nadpražím), parapet výšky 1100 mm. Okno bude osazeno na osu místnosti. Otvorová výplň bude doplněna o odkládací plochu a masku (krytí stěny proti otěru) | **GD** | |

Příští kontrolní den bude 15.6.2023 ve 13:00 hod

Na vědomí:
Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu:

Zaznamenal:
[redacted]





**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 7**

**Popis změny: Poznámka změna se týká 1.N.P. – 3.N.P. schodiště, podesty a mezipodesty**

**Zdůvodnění změny:**
Nutnost zakrytí schodiště, podest, mezipodest a dlažeb při provádění prací – svislý a vodorovný přesun hmot a vybouraných konstrukcí.
Schodiště, podesty a mezipodesty jsou provedeny z leštěného kamene a jsou nepoškozeny. ( nejsou uštípané hrany schodů ).
Zakrytí schodiště, podest a mezipodest je navrženo pouze z jedné poloviny. Jedna polovina bude vyhrazena pro účely stavby, druhá polovina bude vyhrazena pro pracovníky a klienty zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (211 ).
Chodby s dlažeb jsou zakryty v celé ploše.
Tímto opatřením dojde i k zvýšení bezpečnosti při pohybu osob, neboť stavební práce jsou realizovány za provozu.

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*) [redacted]
Dne: 29.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 4 ze dne: 29.6 2023 číslo bodu: 4/6
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 46 943,66 | | 9 858,17 | 56 801,83 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + MNP** | **46 943,66** | | **9 858,17** | **56 801,83** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým řešením ze dne 29.6 2023, viz. zápis KD č. 4 bod 4/6.

Dne 29.6.2023 Za GP: .....

| |
|---|
| Vyjádření TDS:<br>Souhlasím s navrženým řešením ze dne 29.6 2023, viz. zápis KD č. 4 bod 4/6.<br><br>Dne 29.6.2023 Za TDS: |
| Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR<br><br>S navrženým řešením souhlasím.<br>Po sumarizaci všech prací a vyhodnocení způsobu logistiky stavby jsme vyhodnotili vysoké riziko poškození schodišťových stupňů. K eliminaci rizika případného poškození schodiště jsme nechali zhotovitele navrhnout způsob vyššího zabezpečení.<br><br>Dne 27.7.2023 |
| Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.<br><br>Zhotovitel předkládá změnový list č. 7 k odsouhlasení.<br><br>Dne: 29.6 2023 |

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 001 Zakrývání a ochrana konstrukcí – schodiště, dlažby a PVC )
2) Zápis kontrolní den č.4 bod 4/6

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **001** | **Zakrývání a ochrana konstrukcí - schodiště, dlažby a PVC** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 30 692,58 |
| PSV | | | 16 251,08 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **46 943,66** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **46 943,66** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **9 858,17** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **56 801,83 CZK** |

v Prostějově dne 29. 6 2023

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 001 | Zakrývání a ochrana konstrukcí - schodiště, dlažby a PVC |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 11** | | **Přípravné a přidružené práce** | | | | **26 057,06** | |
| 1 | 11001 | Zakrývání stávajících dlažeb geotextilií | m2 | 359,16000 | 25,00 | 8 979,00 | SOD-oprava fasády-pol.č,2 |
| | | 1 NP - 102,103,114,115,117,119,124,127,134 : 63,9+77,85+9,4+10,56+4,95+29,5+10,75+14,9+9,15 | | 230,96000 | | | |
| | | 2 NP - 201,212,222,227 : 33,0+21,5+12,2+15,2 | | 81,90000 | | | |
| | | 3 NP - 301,309 : 22,7+23,6 | | 46,30000 | | | |
| 2 | 69366196R | Geotextilie 150 g/m2 ze 100% PP | m2 | 377,11800 | 31,00 | 11 690,66 | RTS 2023/1 |
| | | 359,16*1,05 | | 377,11800 | | | |
| 3 | 711199101 | Demontáž geotextilie | m2 | 359,16000 | 15,00 | 5 387,40 | individuální |
| **Díl: 762** | | **Konstrukce tesařské** | | | | **16 251,08** | |
| 4 | 11001a | Zakrývání schodů geotextilií | m2 | 27,41200 | 25,00 | 685,30 | SOD-oprava fasády-pol.č,2 |
| | | schodiště - zakrytí pouze 50% | | | | | |
| | | mezipodesty | | | | | |
| | | úroveň +2,64 m (2,175+3,44+1,417+5,5)*0,5 | | 6,26600 | | | |
| | | úroveň +5,94 (2,175+3,44+1,417+5,5)*0,5 | | 6,26600 | | | |
| | | schody | | | | | |
| | | úroveň 0,000 +2,64 (0,165*1,6*16+0,3*1,6*16)*0,5 | | 5,95200 | | | |
| | | úroveň +2,64+3,300 : (0,165*1,6*4+0,3*1,6*4)*0,5 | | 1,48800 | | | |
| | | úroveň +3,300+5,940 (0,165*1,6*16+0,3*1,6*16)*0,5 | | 5,95200 | | | |
| | | úroveň +5,94+6,600 (0,165*1,6*4+0,3*1,6*4)*0,5 | | 1,48800 | | | |
| 5 | 69366196R | Geotextilie 150 g/m2 ze 100% PP | m2 | 28,78260 | 31,00 | 892,26 | RTS 2023/1 |
| | | 27,412*1,05 | | 28,78260 | | | |
| 6 | 711199101 | Demontáž geotextilie | m2 | 27,41200 | 15,00 | 411,18 | individuální |
| 7 | 763613111T03 | Montáž bednění z desek do tl.18mm,na sraz,přibíj obklad schodů desky OSB tl. 12 mm | m2 | 27,41200 | 430,41 | 11 798,40 | RTS 2023/1-kalkulovaná cena, v kalkulaci vyměněn materiál na OSB tl. 12 mm |
| 8 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů z OSB desek do 2 cm | m2 | 27,41200 | 47,50 | 1 302,07 | RTS 2023/1 |
| 9 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 150,89210 | 7,70 | 1 161,87 | RTS 2023/1 |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **4 635,52** | |
| 10 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1,03673 | 788,00 | 816,94 | SOD-2.NP-bourání pol.č.35 |
| 11 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 1,03673 | 243,50 | 252,44 | SOD-2.NP-bourání pol.č.36 |
| 12 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | 9,33061 | 18,10 | 168,88 | SOD-2.NP-bourání pol.č.30 |
| 13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,03673 | 369,50 | 383,07 | SOD-2.NP-bourání pol.č 37 |
| 14 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,07347 | 41,20 | 85,43 | SOD-2.NP-bourání pol č.32 |
| 15 | 979990160R00 | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201 | t | 1,03673 | 2 825,00 | 2 928,76 | RTS 2023/1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/10 | IN požaduje svítidla na chodbách a sociálních zařízeních s vestavěným pohybovým čidlem. | **GD** | |
| 1/12 | GD upozornil na problematické úseky vedení zdravotechnické instalace v příčkách. Bylo dohodnuto, že po odkrytí projde GD+TD a upřesní požadavky na opravy rozvodů ZTI | **GD+TD** | **15.06.2023** |
| 1/13 | IN sdělili, že vnější kamenný sokl na západní stěně v úrovni terénu bude zrušen. TD připraví detail dotažení fasády k terénu. | **GD+TD** | **30.07.2023** |
| | KD 02 - NOVÉ BODY | | |
| 2/3 | TD zpracuje návrh detailu ukončení příček vzhledem k fasádnímu profilu | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/4 | TD zpracuje návrh detailu kotvení parapetní desky | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/5 | TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětlíku/slepé části v 1NP | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/7 | GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku. | **TD** | **20.07.2023** |
| 2/8 | GD upozornil, že v souvislosti s vnějším podhledem bude nutno vyměnit stávající 3 svítidla v podhledu za nová, nejlépe přisazená exterierová s LED zdroji. GD předloží typ/vzorek a cenu. | **GD** | **29.06.2023** |
| 2/9 | GD provede prohlídku budovy za účelem upřesnění nutných detailů sádrokartonových konstrukcí v nadpražích okenních otvorů. Toto graficky zaznačí do půdorysu jednotlivých podlaží a předloží TD a IN. Dohodnut byl termín na pondělí 19.6.2023 | **GD** | **19.06.2023** |
| | KD 03 - NOVÉ BODY | | |
| 3/1 | IN upozorňuje GD, že není nasazen maximální možný výkon a práce probíhají spíše během kontrolních dnů. V ostatních dnech je aktivita velmi nízká. Prosíme o posílení | | |
| 3/2 | IN žádá GD o zvážení logistiky oken přes vnitřní prostory. GD ověří s dodavatelem oken a dále bude řešeno na příštím KD | **GD** | **29.06.2023** |
| 3/3 | Zateplení podhledu bude zakreselno v dokumentaci skutečného provedení | **GD** | |
| 3/4 | Ve vazbě na bod 2/2 zašle IN vyjádření k navrženému harmonogramu | **IN** | **29.06.2023** |
| 3/5 | GD zaslal k odsouhlasení technickou dokumentaci k oknům a žádá TD o potvrzení. | **TD** | **29.06.2023** |
| 3/6 | V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vněšjí podhled - viz bod 2/8 | **GD** | |
| | KD 04 - NOVÉ BODY | | |
| 4/1 | GD provede s dodavatelm oken dne 4.7.2023 prohlídku všech místností za účelem doměření otvorových výplní. IN umožní přístup. | **GD+IN** | |
| 4/2 | Bylo dohodnuto, že zrcadlo v umývárnách bude bez vrchního pásku na zracdlem. Zrcadlo bude vysoké 900 mm (místo projektovaných 800 mm) | **GD** | |
| 4/3 | Revizní dvířka na sociálních zařízeních budou zmenšena na 200 x 200 mm nebo 300 x 300 mm a osazena plastovými bílými otevíravými dvířky HACO | **GD** | |
| 4/4 | Ze strány GD byl předložen vzorek stropních kazet - bylo odsouhlaseno vyýrobce AMF typ TOPIQ PRIME | **GD** | |
| 4/5 | Nutno dořešit detaily žaluzií - bude svolána samostatná schůzka | **GP, GD** | |
| 4/6 | V návaznosti na bod 3/2 GD sdělil, že manipulace výplní exterierem technicky řešitelná je, ale velmi obtížně a za vynaložení dalších nákladů nad rámec SoD. Platí dohodnuté = bude zabzepečeno schodiště | | |

Příští kontrolní den bude 20.7.2023 v 9:00 hod

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 8**

**Popis změny: Poznámka změna se týká 1.N.P. – 3.N.P. sociální místnosti WC muži, WC ženy, WC invalidní občané, sprchy, úklidové místnosti, předsíně Vyrovnání podkladních vrstev samonivelační stěrkou pod nové dlažby.**

**Zdůvodnění změny:**
**Po vybourání stávajících dlažeb je nutné provést vyrovnání podkladu pod nové dlažby. Při bourání dlažeb dojde k narušení vrchní části betonu, lepící tmel v některých případech se odloupne i části betonu. Ve výjimečných případech je nutné i dobroušení betonu, zejména kolem ocelových zárubní.**
**Pomocí samonivelačních stěrek dojde k vyrovnání ploch a i ke srovnání výškových nerovností mezi jednotlivými místnostmi, lze tedy dlažby v místnostech mít v jedné rovině, nemusí se tedy osazovat v každých dveřích přechodové lišty.**

[redacted]

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 29.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. --- ze dne: --- číslo bodu: ---
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 20 182,48 | | 4 238,32 | 24 420,80 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + M P** | **20 182,48** | | **4 238,32** | **24 420,80** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatel ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Při vybourání došlo k narušení podkladové vrstvy a zjištění různých úrovní podkladního betonu. Souhlasím s navrženým technickým řešením vyrovnání ploch. Přechodová lišta, ale bude doplněna.

Dne 29.6. 2023 [redacted]

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 8 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 010 Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby )
2) Při realizaci bude pořízena fotodokumentace

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **010** | **Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 20 182,48 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **20 182,48** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **20 182,48** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **4 238,32** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **24 420,80 CZK**

v Prostějově dne 29. 6 2023

[redacted]

Za zhotovitele

Za objednatele

[redacted]

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 010 | Vyrovnávací stěrky pod keramické dlažby |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 63** | | **Podlahy a podlahové konstrukce** | | | | **19 788,80** | |
| 1 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování do tl.5 mm | m2 | 51,20000 | 386,50 | 19 788,80 | RTS 2023/1 |
| | | viz půdorys 1NP_navrhovaný stav | | | | | |
| | | m.č. 104 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | m.č. 105 2,40 | | 2,40000 | | | |
| | | m.č. 106 1,30 | | 1,30000 | | | |
| | | m.č. 108 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | m.č. 109 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | m.č. 110 1,30 | | 1,30000 | | | |
| | | m.č. 111 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | m.č. 112 1,60 | | 1,60000 | | | |
| | | m.č. 113 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | viz půdorys 2NP_navrhovaný stav | | | | | |
| | | m.č. 202 2,45 | | 2,45000 | | | |
| | | m.č. 203 2,40 | | 2,40000 | | | |
| | | m.č. 204 2,50 | | 2,50000 | | | |
| | | m.č. 206 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | m.č. 207 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | m.č. 208 1,30 | | 1,30000 | | | |
| | | m.č. 209 2,95 | | 2,95000 | | | |
| | | m.č. 210 1,60 | | 1,60000 | | | |
| | | viz půdorys 3NP_navrhovaný stav | | | | | |
| | | m.č. 303 3,85 | | 3,85000 | | | |
| | | m.č. 304 1,15 | | 1,15000 | | | |
| | | m.č. 305 2,70 | | 2,70000 | | | |
| | | m.č. 306 2,10 | | 2,10000 | | | |
| | | m.č. 307 2,05 | | 2,05000 | | | |
| | | m.č. 308 1,20 | | 1,20000 | | | |
| **Díl: 99** | | **Staveništní přesun hmot** | | | | **393,68** | |
| 2 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,45670 | 862,00 | 393,68 | SOD 2.NP - nové konstrukce pol.č. 14 |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 9**

**Popis změny: Úpravy rozvodů ZTI voda, odpady, oprava uchycení zařizovacích předmětů v SDK příčkách**
**Poznánka: Změna se týká 1.N.P. – 3.N.P.,**

**Zdůvodnění změny:**
**Při demontáži stávajících SDK příček byly odkryty i rozvody teplé a studené vody, odpady. Za účasti TDS byla provedena kontrola a proveden zápis do SD.**
**Stávající rozvody je nutné upravit a opravit, aby bylo možné za provedené práce nést záruku.**

[redacted]

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 29.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: č.1 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/12

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 19 200,00 | | 4 032,00 | 23 232,00 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + M P** | **19 200,00** | | **4 032,00** | **23 232,00** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatel ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne 29.6.2023 Za TDS: [redacted]

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Po rozebrání SDK příčen byl zjištěn nepříznivý stav rozvodů teplé a studené vody včetně odpadů. Pro zajištění další správné funkce rozvodů do budoucna je nutné provést nápravu.
Souhlasím s navrženým technickým řešením

Dne: 29.6. 2023 [redacted]

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 9 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 015 Úprava rozvodů ZTI, úprava uchycení zařizovacích předmětů )
2) Fotodokumentace bude zaslána po realizaci

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **015** | **Úprava rozvodů ZTI, úprava uchycení zařizovacích předmětů** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 19 200,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **19 200,00** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **19 200,00** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **4 032,00** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | **23 232,00 CZK** |

v Prostějově dne 29.6 2023

[redacted]

Za objednatele

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 015 | Úprava rozvodů ZTI, úprava [illegible] |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 900** | | **HZS** | | | | **19 200,00** | |
| 1 | 912 R00 | Hzs - instalatér tř.7 | h | 48,00000 | 400,00 | 19 200,00 | SOD 1.NP nový stav pol.č.9 |
| | | 1.NP : | | | | | |
| | | 2 pracovníci x 8 hodin : 16 | | 16,00000 | | | |
| | | 2.NP : | | | | | |
| | | 2 pracovníci x 8 hodin : 16 | | 16,00000 | | | |
| | | 3.NP : | | | | | |
| | | 2 pracovníci x 8 hodin : 16 | | 16,00000 | | | |

**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 10**

**Popis změny: Elektroinstalace – doplnění světel na fasádu 3 ks přisazená, změna svítidel na sociálních místnostech, doplnění pohybových čidel na sociálních místnostech, nové napojení osoušečů v sociálních místnostech.**
**Poznánka: Změna se týká 1.N.P. – 3.N.P., venkovní prostor – hlavní vstup do objektu**

**Zdůvodnění změny:**
**Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době jsou v podhledu před hlavním vstupem do objektu zapuštěná světla a objednatel zvažuje realizaci zateplení podhledu, je vhodné vyměnit i stávající světla. Požadavek objednatele 3 ks přisazených světel.**
**Požadavek z KD č.2 ze dne 15.6 2023 bod 2/8.**
**Vzhledem k úporám spotřeby el. energie požaduje objednatel doplnění čidel ke světlům v sociálních zařízeních 1.N.P. – 3.N.P.**
**Požadavek KD č.1 ze dne 8.6 2023 bod 1/10.**
**Dále vznikl požadavek na doplnění kabeláže pro osoušeče, původně vedeno v liště, nově Budou kabely vedeny v SDK příčce.**
**Požadavek KD č.1 ze dne 8.6 2023 bod 1/11.**

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 29.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. 2 ze dne: 15.6 2023 číslo bodu: 2/8
Kontrolní den: KD č. 1 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 1/10, 1/11

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 76 745,16 | | 16 116,48 | 92 861,64 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | -38 974,00 | | -8 184,54 | -47 158,54 |
| **celkem VCP + M P** | **37 771,16** | | **7 931,94** | **45 703,10** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatel ☒ Jiné okolnosti ☐ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením elektroinstalace.

Dne 29.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navrženým technickým řešením elektroinstalace.

Dne 29.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Vzhledem k rozhodným skutečnostem při sondáži venkovních podhledů a zjištění, že nejsou zatepleny a nutnému vstupu do venkovních podhledů stran technologie výměny oken se nabízí možnost snížení tepelných ztrát budovy zateplením podhledu. Dále, vzhledem k úpravám SDK v sociálním zázemí budovy se nabízí možnost elektrické instalace k osoušečům protažením SDK. Vzhledem k výměně SDK stropu za kazetový je možno provést instalaci jiného typu svítidel s vestavěnými pohybovými čidly a dosáhnout dalších úspor na el. energii.

Dne: 29.6. 2023 [redacted]

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 10 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 009 Elektroinstalace – osvětlení soc. zařízení, dopojení osoušečů, venkovní osvětlení)
2) Technický list stropní svítidlo CORSO LED v2
3) Technický list zapuštěné svítidlo ROUNDA V2LED
4) Katalogový list pohybový senzor PD3-1-FC 360 st. vestavný

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **009** | **Elektroinstalace-osvětlení soc.zař.,dopojení osoušečů,venkovní osvětlení** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 37 771,16 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **37 771,16** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **37 771,16** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **7 931,94** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **45 703,10 CZK**

v Prostějově dne 29. 6 2023

[redacted]

Za objednatele

[redacted]

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 009 | Elektroinstalace-osvětlení soc.zař.,dopojení osoušečů,venkovní osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: _10** | | **Dopojení osoušečů** | | | | **1 962,20** | |
| 1 | 34111038R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 | m | 20,00000 | 32,10 | 642,00 | RTS 2023/1 |
| | | dopojení osoušeču 20 | | 20,00000 | | | |
| 2 | 210800106R00 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 20,00000 | 37,90 | 758,00 | RTS 2023/1 |
| 3 | 903 | Rozvodná krabice BOX včetně svorek | ks | 3,00000 | 101,20 | 303,60 | individuální |
| | | dopojení osoušeču 3 | | 3,00000 | | | |
| 4 | 904 | Montáž rozvodná krabice BOX | ks | 3,00000 | 86,20 | 258,60 | individuální |
| **Díl: _13** | | **Osvětlení sociálních zařízení** | | | | **15 858,88** | |
| 5 | Pol__0007 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 175,00000 | 16,00 | 2 800,00 | SOD elektro 2.NP |
| | | rozšíření osvětlení soc. zařízení 175 | | 175,00000 | | | |
| 6 | 210800105R00 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 175,00000 | 37,90 | 6 632,50 | RTS 2023/1 |
| 7 | 901 | Pohybový senzor LUXOMAT PD3-1C-FC 360° vestavný | ks | 23,00000 | 917,06 | 21 092,38 | cena dle inernetu včetně 10% pořizovací přirážky |
| | | rozšíření osvětlení soc. zařízení : 23 | | 23,00000 | | | |
| 8 | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního přisazeného | kus | 23,00000 | 487,00 | 11 201,00 | RTS 2023/1 |
| 9 | Pol__0021 | Kruhové LED přisazené, 28W, D=240mm, IP21 | ks | -26,00000 | 1 499,00 | -38 974,00 | SOD elektro 2.NP |
| | | -26 | | -26,00000 | | | |
| 10 | Pol__0021a | Kruhové LED svítidlo KANLUX ROUNDA V2LED 12W NW-W vestavné | ks | 26,00000 | 396,00 | 10 296,00 | cena dle inernetu včetně 10% pořizovací přirážky |
| | | rozšíření osvětlení soc. zařízení : 26 | | 26,00000 | | | |
| 11 | 903 | Rozvodná krabice BOX včetně svorek | ks | 15,00000 | 101,20 | 1 518,00 | individuální |
| | | rozšíření osvětlení soc. zařízení : 15 | | 15,00000 | | | |
| 12 | 904 | Montáž rozvodná krabice BOX | ks | 15,00000 | 86,20 | 1 293,00 | individuální |
| **Díl: _14** | | **Venkovní osvětlení** | | | | **3 042,00** | |
| 13 | 650101571R00 | Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného | kus | 3,00000 | 230,00 | 690,00 | RTS 2023/1 |
| 14 | 650801153R00 | Demontáž svítidla nástěnného přisazeného | kus | 3,00000 | 122,00 | 366,00 | RTS 2023/1 |
| 15 | 902 | Venkovní LED svítidlo CORSO LED V2 18 - NW | ks | 3,00000 | 662,00 | 1 986,00 | cena dle ceníku dodavatele |
| **Díl: _65** | | **Ostatní** | | | | **6 510,00** | |
| 16 | Pol__0026 | Napojení na stávající vedení | hod | 10,00000 | 382,00 | 3 820,00 | SOD elektro 2.NP |
| 17 | Pol__0025 | Doprava | soubor | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | individuální |
| 18 | Pol__0030 | Podružný materiál | soubor | 1,00000 | 890,00 | 890,00 | Individuální |
| **Díl: 96** | | **Bourání konstrukcí** | | | | **10 140,00** | |
| 19 | 974054721R00 | Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu pl.0,25m2 | kus | 26,00000 | 390,00 | 10 140,00 | RTS 2023/1 |
| **Díl: D96** | | **Přesuny suti a vybouraných hmot** | | | | **258,08** | |
| 20 | 979990144R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t | 0,05772 | 2 825,00 | 163,06 | RTS 2023,1 |

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeřemenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 009 | Elektroinstalace-odvětrání soc.zař.,doplnění osoušečů,venkovní osvětlení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,05772 | 788,00 | 45,48 | SOD 2.NP bourání pol. č. 35 |
| 22 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 0,05772 | 243,50 | 14,05 | SOD 2.NP bourání pol. č. 36 |
| 23 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | 0,51948 | 18,10 | 9,40 | SOD 2.NP bourání pol. č. 30 |
| 24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,05772 | 369,50 | 21,33 | SOD 2.NP bourání pol. č. 37 |
| 25 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,11544 | 41,20 | 4,76 | SOD 2.NP bourání pol. č. 32 |

Př. 2
Světlo fasáda vchod



# Stropní LED svítidlo CORSO LED v2

## CORSO LED V2 18-NW

Produktový kód: 31221 miLEDo

| | | |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí [V] **220-240 AC** | Maximální výkon [W] **18** | Světelný tok svítidla [lm] **1200** |
| Životnost [h] **25000** | Teplota chromatičnosti [K] **4000** | Stupeň krytí IP **44** |

**Cena: 662.00 Kč**

**Položit otázku**

Porovnat

Sdílet

Přejít do slovníku

## Chcete zachovat spojitost?

Podívejte se na produkty ze stejné řady

miLEDo miLEDo miLEDo

**Stropní LED svítidlo CORSO LED v2**
CORSO LED V2 12-NW
Produktový kód: 31220
**Cena: 498.00 Kč**

**Stropní LED svítidlo CORSO LED v2**
CORSO LED V2 24-NW
Produktový kód: 31222
**Cena: 812.00 Kč**

**Stropní LED svítidlo CORSO LED v2**
CORSO LED V2 12-NW-SE
Produktový kód: 31223
**Cena: 843.00 Kč**

Povolit cookies

## Specifikace

| | | |
|---|---|---|
| **Základní popis** | EAN13 | 8595665312213 |
| | Materiál korpusu | kov |
| | Materiál difuzoru | PC |
| **Hmotnost a rozměry** | Výška [mm] | 67 |
| | Průměr [mm] | 330 |
| | Hmotnost | 484g |
| | Prodejní jednotka | kus |
| | Vnější krabička | 10 |
| **Technická data** | Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| | Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |

## Materiál

Stáhnout vše

| | | |
|---|---|---|
| **Specifikace** | Rodinná karta | PDF, Rozměr 500.3 KB |
| | Technická karta | PDF, Rozměr 438.5 KB |
| **Fotometrická data** | Soubor ldt - CORSO LED V2 18-NW | LDT, Rozměr 7.84 KB |
| | Soubor ies - CORSO LED V2 18-NW | IES, Rozměr 2.49 KB |
| **Manipulace a instalace** | Uživatelský manuál | PDF, Rozměr 1.13 MB |
| **Schválení a certifikáty** | Prohlášení o shodě | PDF, Rozměr 883.36 KB |
| **Katalogy, foldery a letáky** | Katalog MILEDO | PDF, Rozměr 7.03 MB |

Před stažením materiálů zpřístupněných prostřednictvím této webové stránky za účelem jejich použití pro další marketingové nebo komerční účely kontaktujte prosím ústředí Kanlux SA zasláním dotazu na adresu kanlux.cz@kanlux.cz ohledně podmínek, za kterých budete moci používat ochrannou známku Kanlux SA nebo materiály Kanlux SA chráněné autorským právem. Používání materiálů stažených z tohoto webu bez našeho souhlasu je nezákonné a porušuje naše práva.

Zjistit více

Porovnat produkty(0) **Porovnat produkty**

MOWION by Kanlux
2022

© 2023 Kanlux SA | Politika ochrany soukromí | Zásady cookies | Právní sdělení

Př. 3
Světlo na sociální místnosti, sprchy, úkl. místnosti
1. N. P. – 3. N. P.

# Kanlux

## ROUNDA V2LED

Svítidlo typu downlight

IP 44/20 | EASY Installation

| [V] | [Hz] | | [h] | | Ra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-240 AC | 50 | ≥20000 | 15000 | ellipse ≤ 6 ir MacAdam | 80 | SMD |

IP 44/20 | [°C] 5÷25

[m] 0,05 | [mm²] 0,75 | 0,5m | 360° Ø use | CE | EAC | UKCA



| | | [W] | | [lm] | [°] | Tc [K] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUNDA V2LED12W-NW-SN | **27218** | 12 | saténový nikl | 780 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED18W-NW-SN | **27219** | 18 | saténový nikl | 1250 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED24W-NW-SN | **27220** | 24 | saténový nikl | 1700 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED6W-NW-SN | **27221** | 6 | saténový nikl | 300 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED12W-NW-SR | **28930** | 12 | stříbrná | 660 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED12W-NW-W | **28931** | 12 | bílá | 780 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED12W-WW-W | **28932** | 12 | bílá | 720 | 110 | 3000 |
| ROUNDA V2LED18W-NW-SR | **28933** | 18 | stříbrná | 1080 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED18W-NW-W | **28934** | 18 | bílá | 1260 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED18W-WW-W | **28935** | 18 | bílá | 1200 | 110 | 3000 |
| ROUNDA V2LED24W-NW-W | **28936** | 24 | bílá | 1680 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED6W-NW-W | **28937** | 6 | bílá | 330 | 110 | 4000 |
| ROUNDA V2LED6W-WW-W | **28938** | 6 | bílá | 300 | 110 | 3000 |
| ROUNDA V2LED24W-WW-W | **33524** | 24 | bílá | 1560 | 110 | 3000 |
| ROUNDA V2LED6W-WW-B | **33562** | 6 | černá | 270 | 110 | 3000 |

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoký stupeň krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do svítidla.

- Materiál korpusu: hliníková slitina
- Materiál difuzoru: plast

Kanlux

# ROUNDA V2LED

Svítidlo typu downlight

ROUNDA V2LED12W-NW-SN

ROUNDA V2LED18W-NW-SN

ROUNDA V2LED24W-NW-SN

ROUNDA V2LED6W-NW-SN

ROUNDA V2LED12W-NW-SR

ROUNDA V2LED12W-NW-W

ROUNDA V2LED12W-WW-W

ROUNDA V2LED18W-NW-SR

Kanlux

# ROUNDA V2LED

## Svítidlo typu downlight

ROUNDA V2LED18W-NW-W

ROUNDA V2LED18W-WW-W

ROUNDA V2LED24W-NW-W

ROUNDA V2LED6W-NW-W

ROUNDA V2LED6W-WW-W

ROUNDA V2LED24W-WW-W

ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED6W

Katalogový list č. ELSVOS0530118

| | |
|---|---|
| **Název:** | Pohybový senzor PD3-1C-FC 360° vestavný |
| **Značka:** | BEG |
| **Kód:** | ELSVOS0530118 |
| **EAN:** | 4007529921973 |
| **Kód dodavatele:** | 92197 |
| **Recyklační poplatek:** | 0,00 Kč |
| **Barva:** | bílá |
| **Bez halogenů:** | ano |
| **Typ napětí:** | AC/DC |
| **Způsob montáže:** | ostatní |
| **Kvalita materiálu:** | ostatní |
| **Max. pracovní cyklus:** | 30 min |
| **Min. spínací čas:** | 30 s |
| **Typ produktu:** | pohybový senzor |
| **Ochrana proti podpětí:** | ano |



**Akce: ZP MVČR Olomouc**
**Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy**
**Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023**

**Změnový list (ZL) č.: 11**

**Popis změny: Výměna ventilátorů na WC muži, WC ženy, WC invalidé, sprchy, úklidové místnosti.,**
**Poznámka: Změna se týká 1.N.P. – 3.N.P.**

**Zdůvodnění změny:**
**Stávající ventilátory v sociálních místnostech bylo nutné demontovat, neboť stávající SDK podhledy byly nahrazeny kazetovými podhledy ( samostatný ZL ).**
**Po prohlídce ventilátorů bylo zjištěno, že část je nefunkční a jedná se o zastaralé typy.**
**Původní ventilátory byly přisazeny na SDK podhled.**
**Nově navržené ventilátory jsou vhodné do kazetového podhledů a zajišťují svým výkonem řádné větrání místností.**

[redacted]

Za zhotovitele předkládá: (*oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis*)
Dne: 29.6.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:
Stavební deník: str. ---
Kontrolní den: KD č. --- ze dne: --- číslo bodu: ---
Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

| | cena bez DPH (Kč) | DPH 15% (Kč) | DPH 21% (Kč) | cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| **celkem VCP (po zaokrouhlení)** | 130 185,60 | | 27 338,98 | 157 524,58 |
| **celkem MNP (po zaokrouhlení)** | | | | |
| **celkem VCP + M P** | **130185,60** | | **27 338,98** | **157 524,58** |

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatel ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Vyjádření GP:
Souhlasím s navrženým technickým řešením – ventilátory.

Dne 29.6.2023 Za GP: .....

Vyjádření TDS:
Souhlasím s navržený technickým řešením - ventilátory.

Dne 29.6.2023 Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Vzhledem ke zjištěním po demontáži podhledu souhlasím s navrženým technickým řešením.

Dne: 29.6.2023 [redacted]

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 11 k odsouhlasení.

Dne: 29.6 2023

Přílohy ZL:

1) Položkový rozpočet stavby ( 012 Výměna ventilátorů )
2) Fotodokumentace stávajících ventilátorů
3) Při realizaci bude pořízena fotodokumentace

Př. 1

# Položkový rozpočet stavby

| | | |
|---|---|---|
| Stavba: | **22010** | **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc** |
| Objekt: | **X-DOD** | **Dodatky** |
| Rozpočet: | **012** | **Výměna ventilátorů** |

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
**Pod Kosířem 73** DIČ: **CZ25527380**
**79601 Prostějov**

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|---|---|---|---|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 130 185,60 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| **Celkem** | | | **130 185,60** |

Rekapitulace daní

| | | |
|---|---|---|
| Základ pro sníženou DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Snížená DPH | **15** % | **0,00** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** % | **130 185,60** CZK |
| Základní DPH | **21** % | **27 338,98** CZK |
| Zaokrouhlení | | **0,00** CZK |

**Cena celkem s DPH** **157 524,58 CZK**

v Prostějově dne 29.6.2023

[redacted]

Za objednatele

# Položkový rozpočet

| | | |
|---|---|---|
| S: | 22010 | Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc |
| O: | X-DOD | Dodatky |
| R: | 012 | Výměna ventilátoru |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl: 728** | | **Vzduchotechnika** | | | | **130 185,60** |
| 1 | 728611212R00 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 200 mm | kus | 16,00000 | 320,00 | 5 120,00 |
| | | 1.NP | | | | |
| | | m.č. 105,106,109,110,111,112,113 : 7 | | 7,00000 | | |
| | | 2.NP | | | | |
| | | m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6 | | 6,00000 | | |
| | | 3.NP | | | | |
| | | m.č. 304,305,308 : 3 | | 3,00000 | | |
| 2 | 728611822R00 | Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 200 mm | kus | 16,00000 | 176,00 | 2 816,00 |
| | | 1.NP | | | | |
| | | m.č. 105,106,109,110,111,112,113 : 7 | | 7,00000 | | |
| | | 2.NP : | | | | |
| | | m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6 | | 6,00000 | | |
| | | 3.NP : | | | | |
| | | m.č. 304,305,308 : 3 | | 3,00000 | | |
| 3 | 479001 | Radiální ventilátor EBB 175 NT - dodávka | ks | 16,00000 | 7 640,60 | 122 249,60 |
| | | 1.NP : | | | | |
| | | m.č. 105,106,109,110,111,112,113 : 7 | | 7,00000 | | |
| | | 2.NP : | | | | |
| | | m.č. 203,204,207,208,209,210 : 6 | | 6,00000 | | |
| | | 3.NP : | | | | |
| | | m.č. 304,305,308 : 3 | | 3,00000 | | |

Ceník

RTS 2023/1

RTS 2023/1

cena internet +10%