01/15/3

23-12-2009
Divadlo

MĚSTO KARLOVY VARY

A

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, O. P. S

SMLOUVA O NÁJMU

KARLOVY VARY 2009

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57
bankovní spojení: číslo účtu: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 9048005825
zastoupené: Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města, na základě Plné moci ze dne 2.5.2008

na straně jedné (dále jen „Pronajímatel")

a

Karlovarské městské divadlo, o. p. s.
se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, čp. 2035, PSČ 361 20,
Identifikační číslo: 28041241
bankovní spojení: číslo účtu: 225453019/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Karlovy Vary
jednající: Ivan Šendera, předseda správní rady, Jaroslav Zach, místopředseda správní rady
Výpis z obchodního rejstříku Nájemce tvoří přílohu č.2 této Smlouvy

na straně druhé (dále jen „Nájemce")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Pronajímatel je ke dni podpisu smlouvy výlučným vlastníkem nemovitostí – budovy č.p. 22, vystavěné na pozemku st. parc. č. 968, dále pozemku st. parc. č. 968 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1083 m^2 a pozemku parc. č. 969 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 463 m^2, (objekt Městského divadla v Karlových Varech) kteréžto nemovitosti se nachází v katastrálním území Karlovy Vary, jakož i movitého majetku umístěného v budově č.p. 22, vystavěné na pozemku st. parc. č. 968, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy; a

(B) Pronajímatel je dále vlastníkem budovy č.p. 270 postavené na pozemku parc. č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary. Součástí v tomto bodě uvedené budovy je, mimo jiné, nebytový prostor č. 603 o celkové výměře 137,40 m^2, nacházejícího se v 1. NP budovy č.p. 270, postavené na pozemku parc.č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary, když podrobná specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu č.12 této Smlouvy; a

(C) Tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, což dokládá výpisem z katastru nemovitostí, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy; a

(D) Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 18.12.2008, pod bodem č. 14 jednání (výpis usnesení rady města tvoří Přílohu č.5),

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 S b. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.116/1990 Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění, na uzavření této

SMLOUVY O NÁJMU

Definice pojmů

Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají ve smlouvě na této listině následující slova a výrazy (tam, kde jsou uvedeny s velkým počátečním písmenem) tento význam:

„Míra inflace" znamená přírůstek průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) za posledních dvanáct měsíců proti průměru předchozích dvanácti měsíců.

„Nemovitost" znamená nemovité věci specifikované v článku 1. Smlouvy;

"OBČZ" znamená zákon č. 40/1964 Sb. - občanský zákoník, ve znění všech změn a doplňků, účinných v dané době.

"Oprava" znamená odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození Předmětu nájmu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (viz. opatření Ministerstva financí ČR čj. 281/89 759/2001).

"Oprava z daňového hlediska" znamená odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození Předmětu nájmu za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (viz. Opatření MF ČR č.j. 281/89 759/2001, Účtová třída O - Dlouhodobý majetek, článek VII, odst. (2), písm. f)

„Předmět nájmu" znamená nemovitosti, nebytové prostory a movité věci, specifikované v článku 1. Smlouvy.

"Nájemné" znamená nájemné za užívání Předmětu nájmu Nájemcem, a to ve výši uvedené v článku 5.1. a násl. Smlouvy.

"Služby" znamená služby spojené s užíváním Předmětu nájmu a popsané v článku 7. Smlouvy.

"Smlouva" znamená smluvní ujednání na této listině.

"Stavební zákon" znamená zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu, ve znění všech změn a doplňků účinných v dané době.

"Technické zhodnocení" znamená výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace Předmětu nájmu, pokud převýší ve zdaňovacím období částku stanovenou obecně závaznými právními předpisy (viz § 33 zákona č. 586/1992 Sb. - o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů).

„Změna na Předmětu nájmu" znamená technické, stavební, či jiné zásahy do Předmětu nájmu, které upraví stav Předmětu nájmu do podoby, v jaké již Předmět nájmu v minulosti existoval v době, kdy byl nový s přihlédnutím k pozdějším kolaudacím, či do stavu, ve kterém Předmět nájmu dříve ještě nebyl (a to ani pokud byl nový s přihlédnutím k pozdějším kolaudacím), avšak nad rámec stavu, ve kterém se Předmět nájmu nacházel v den předání Předmětu nájmu Pronajimatelem Nájemci.

„Údržba" znamená zpomalování fyzického opotřebení Předmětu nájmu a předcházení následkům tohoto fyzického opotřebení a odstraňování drobných závad; Údržba je dále popsána v článku 9. odst. 9.2. Smlouvy. Pro účely této Smlouvy je pod pojmem Údržba chápána jakákoli oprava či změna věci, kterážto není Opravou či Technickým zhodnocením Předmětu nájmu.

1. Předmět nájmu

Pronajímatel přenechává Nájemci k užívání nemovité věci uvedené v článku 1.1. Smlouvy, nebytové prostory uvedené v článku 1.2. Smlouvy a movité věci uvedené v článku 1.3. Smlouvy.

1.1. Nemovitosti:

a) budova č.p. 22 (objekt budovy Městského divadla v Karlových Varech) vystavěná na pozemku parc. č. 968; a
b) pozemek parc. č. 968 o výměře 1.083 m2; a
c) pozemek parc. č. 969 o výměře 463 m2; a

1.2. Nebytové prostory:

a) nebytový prostor č. 603 o celkové výměře 137,40 m^2, nacházejícího se v 1. NP budovy č.p. 270 postavené na pozemku parc. č. 943 (Husovo náměstí 2, Karlovy Vary - divadlo "Husovka"), vše v katastrálním území Karlovy Vary, když specifikace nebytového prostoru tvoří přílohu č.12 této Smlouvy.

1.3. Movité věci:

Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci k užívání movité věci, jejichž seznam tvoří jako příloha č. 3 nedílnou součást Smlouvy.

1.4. Nemovité věci uvedené v odstavci 1.1, nebytové prostory uvedené v odstavci 1.2 a Movité věci, uvedené v odstavci 1.3 tvoří společně Předmět nájmu. (dále jen Předmět nájmu)

1.5. Movité věci tvořící fundus (tj. kostýmy, rekvizity, divadelní dekorace) budou ve správě Pronajímatele, s tím ale, že Nájemce jich může využívat dle potřeby k zajištění vlastních představení v Předmětu nájmu bezúplatně.

1.6. Nájemce prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu Předmětu nájmu (viz. článek 2. Smlouvy) a že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné překážky, které by Nájemci bránily v uzavření Smlouvy, nebo které by vedly k nezpůsobilosti Předmětu nájmu k využití v rámci účelu sjednaného Smlouvou.

2. Technická dokumentace stavu Předmětu nájmu

2.1. Stav Předmětu nájmu k datu podpisu Smlouvy vyplývá z dále v tomto článku uvedené technické dokumentace. Souhlas s obsahem technické dokumentace potvrzují smluvní strany svými podpisy na Smlouvě.

2.2. Pronajímatel seznámil před podpisem Smlouvy Nájemce s obsahem následujících listin, a to:

a) znalecký posudek (Příloha č. 6 Smlouvy).
b) umělecko historický popis (Příloha č. 7).
c) stavebně technická zpráva (Příloha č. 8).
d) situační plány části Předmětu nájmu se stavy inženýrských sítí (viz Příloha č. 9 Smlouvy) (plynovodů, kanalizací, vodovodů, dálkových kabelů, teplovodních vedení, elektrického vedení, telekomunikačního vedení, apod.).
e) výpisem z katastru nemovitostí (Příloha č.1).

3. Účel nájmu

3.1. Předmět nájmu je Pronajímatelem přenecháván Nájemci do nájmu za účelem:

a) provozování divadelní činnosti
b) pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a s tím souvisejících propagačních akcí
c) výstavní činnosti.

3.2. Část předmětu nájmu, jak je specifikována v odstavci 1.2. této Smlouvy, přenechává Pronajímatel Nájemci za účelem provozování předmětu podnikání a to:

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

4. Doba trvání nájmu

4.1. Nájemní vztah dle této Smlouvy je uzavírán na dobu **neurčitou**.

5. Nájemné

5.1. Nájemné za užívání nemovitých věcí, specifikovaných v odst. 1.1. Smlouvy a nebytových prostor, specifikovaných v odst. 1.2 Smlouvy:

Pokud není dále uvedeno jinak, činí výše Nájemného za užívání nemovitých věcí částku 1.000.000,- *Kč (slovy: jeden milion korun českých) ročně,* tj. 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých) čtvrtletně. Stane-li se Nájemce plátcem DPH, bude Nájemné navýšeno o DPH.

Nájemné za užívání movitých věcí, specifikovaných v odst.1.3. Smlouvy:

Pokud není dále uvedeno jinak, činí výše Nájemného za užívání movitých věcí částku 35.000,- *Kč (slovy: třicetpěttisíc korun českých) ročně bez DPH, tedy* částku 41.650,-Kč ročně včetně DPH, tj. 8.750,- Kč (slovy: osmtisícsedmsetpadesát korun českých) čtvrtletně bez DPH, *tedy* částku 10.413,-Kč čtvrtletně včetně DPH.

5.2. Pokud k uzavření Smlouvy, resp. ke skončení nájmu, došlo v průběhu měsíce, náleží Pronajímateli pouze poměrná část Nájemného odpovídající době, po níž právo užívání Předmětu nájmu trvalo.

5.3. Nájemné bude vždy k 1. lednu každého kalendářního roku trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy zvyšováno o Míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. V období do vyhlášení výše míry inflace za předchozí kalendářní rok ze strany Českého statistického úřadu, bude Nájemcem Pronajímateli hrazeno Nájemné ve výši dle předchozího kalendářního roku jako záloha na Nájemné. Doplatek Nájemného v nové výši (se započtením navýšení dle tohoto článku Smlouvy) bude Nájemcem Pronajímateli uhrazeno na písemnou výzvu Pronajímatele Nájemci, ve které musí být obsažena částka doplatku nájemného za období dle předchozí věty této Smlouvy a současně stanoveno Nájemné ve výši platné pro příslušný kalendářní rok, a to společně s nejblíže následující splátkou Nájemného.

5.4. Pokud v průběhu trvání nájemního vztahu dojde ke změně sazby DPH, bude pronajímatelem k Nájemnému připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Splatnost Nájemného

6.1. Pokud není dále uvedeno jinak, je Nájemce povinen hradit Nájemné ve čtvrtletních splátkách, a to vždy nejpozději k pátému dni prvního kalendářního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, a to za dané kalendářní čtvrtletí, přičemž Nájemné bude splatné na bankovní účet Pronajimatele č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol 9048005825.

6.2. Nájemné za první čtvrtletí trvání této smlouvy je splatné do 15.2.2009.

7. Služby a Nájemné

7.1. V Nájemném nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním Předmětu nájmu, které poskytují jako dodavatelé třetí osoby (zejména telekomunikační poplatky, úhrada za plyn, vodné, stočné, úhrada za elektrickou energii, úhrada za odvoz odpadu apod.).

7.2. Náklady na Služby je povinen hradit Nájemce na svůj účet.

7.3. Nájemce bezodkladně uzavře písemné smlouvy o dodávkách Služeb. Kopie smluv s dodavateli Služeb předloží Nájemce Pronajímateli nejpozději do třiceti dnů ode dne podpisu Smlouvy.

8. Práva a povinnosti Pronajímatele

8.1. Pronajímatel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání nájemního vztahu dle Smlouvy zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv Nájemce;
b) řádně a včas platit daně z nemovitosti vážící se k Předmětu nájmu;
c) doručit Nájemci každé rozhodnutí o stanovení pokuty či další sankce uložené Pronajímateli v souvislosti s porušením povinností Nájemce při užívání Předmětu nájmu vyplývajících ze Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů (viz. článek 9. odst. 9.4. písm. b) Smlouvy) tak, aby byla Nájemci zachována minimálně sedmidenní lhůta k posouzení daného rozhodnutí. Na písemnou výzvu Nájemce doručenou Pronajímateli nejpozději tři dny před koncem lhůty k podání případného opravného prostředku (resp. žaloby), je Pronajímatel povinen (a to na náklady Nájemce) podat proti rozhodnutí o stanovení pokuty či další sankce příslušný opravný prostředek (resp. žalobu);
d) předat Nájemci Předmět nájmu do deseti pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Smluvní strany vyhotoví protokol o předání a převzetí Předmětu nájmu, který se jeho podpisem stává přílohou č. 4 Smlouvy;
e) poskytnout Nájemci bezúplatně stávající informační tabule užívané Městským divadlem v Karlových Varech v počtu 16 (Šestnácti) rozmístěné v různých lokalitách Karlových Varů za účelem propagace divadelních představení a kulturních akcí v Městském divadle v Karlových Varech;
f) umožnit Nájemci bezplatné využívání přilehlých prostor před vrátnicí budovy Městského divadla pro účely nezbytného nakládání a vykládání věcí spojených s divadelní činností, zejména parkovacích míst před objektem Městského divadla v Karlových Varech, když specifikace těchto parkovacích míst tvoří přílohu č. 11 Smlouvy.

8.2. Počínaje podpisem Smlouvy je Pronajímatel oprávněn během pracovního dne (8:00 – 18:00 hodin), a po předchozím písemném upozornění adresovaném Nájemci, kontrolovat prostřednictvím svých zaměstnanců či zmocněných osob stav Předmětu nájmu.

9. Práva a povinnosti Nájemce

9.1. Nájemce se zavazuje:

a) užívat Předmět nájmu výlučně v souladu se Smlouvou, zákonem, dalšími právními předpisy a dobrými mravy. Přitom se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného a/nebo čím by ohrožoval výkon práv jiných osob (viz. příslušná ustanovení OBČZ, Stavebního zákona a další obecně závazné právní předpisy);
b) dbát všech platných bezpečnostních, protipožárních, hygienických, technických a dalších norem;
c) respektovat a dodržovat Statut lázeňského místa Karlovy Vary v platném znění a současně dodržovat podmínky obsažené v závazných posudcích Ministerstva zdravotnictví České republiky – Českého inspektorátu lázní a zřídel;
d) při užívání či při provádění jakýchkoliv prací na Předmětu nájmu mít na zřeteli jeho umístění v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a v zóně nejvyšší ochrany proti ropným látkám a CHKO Slavkovský les;
e) v případě škody na Předmětu nájmu způsobené Nájemcem nebo jakoukoli třetí osobou zajistit bez zbytečného odkladu na své náklady její odstranění. V případě, že odstranění škody nebude možné uvedením do původního stavu či bude možné pouze částečně, uhradí Nájemce Pronajímateli část škody peněžní formou, a to se splatností do čtrnácti dnů ode dne, kdy Nájemce odstranil škodu či měl odstranit škodu na Předmětu nájmu dle tohoto bodu Smlouvy.

9.2. Nájemce se zavazuje:

a) na vlastní náklady Předmět nájmu řádně udržovat, a to ve stavu, ve kterém jej od Pronajímatele převzal, resp. do kterého byl Předmět nájmu uveden Údržbou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení,
b) průběžně a na vlastní náklady zajišťovat Údržbu,
c) průběžně a na vlastní náklady zajišťovat úklid prostor Předmětu nájmu a předcházet tak vzniku jakýchkoli škod na majetku, zdraví či životě. V případě porušení této povinnosti nese Nájemce odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti Pronajimateli nebo jakékoli třetí osobě,
d) průběžně a na vlastní náklady provádět Údržbu Předmět nájmu v takovém stavu, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, přírodě a životním prostředí,

9.3. Nájemce se zavazuje:

a) neprodleně ústně a následně písemně informovat Pronajímatele o případných havarijních závadách na Předmětu nájmu, jejichž odstranění nesnese odkladu;
b) případně vzniklé havarijní závady průkazně zdokumentovat (včetně fotografických záznamů či audiovizuálního záznamu);
c) odstranit havarijní závady v nejkratším možném termínu, s ohledem na charakter závad, za podmínek v místě a čase obvyklých, zejména vhodným způsobem a za cenu, která je za obdobnou činnost v místě provádění havarijních závad běžně účtována;
d) předložit Pronajímateli přesnou specifikaci a charakter havarijní závady (viz odst. 9.3. písm. b) Smlouvy) a doložit vynaložení nákladů na odstranění havarijní závady.

9.4. Závazky Nájemce v souvislosti s Přírodními útvary, správou zdrojů a termální vodou – Nájemce se zavazuje:

a) v případě, že kdykoliv v průběhu nájemního vztahu dle Smlouvy, budou v Předmětu nájmu zjištěny výrony termální vody či plynného oxidu uhličitého, uvědomí o této skutečnosti neprodleně ústně a následně písemně Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád;
b) v případě, že kdykoli v průběhu trvání nájemního vztahu dle Smlouvy budou v Předmětu nájmu zjištěny staré trubní rozvody termální vody, uvědomí o této skutečnosti neprodleně ústně a následně písemně Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád;

c) vyžádat si od Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád předchozí písemný souhlas s provedením případné nutné likvidace starých trubních rozvodů termální

vody v Předmětu nájmu a dodržovat podmínky v tomto souhlasu stanovené.

9.5. Nájemce se zavazuje:

a) bez souhlasu Pronajímatele jakkoliv věcně či obligačně nezatížit Předmět nájmu nebo jeho část,

b) uhradit Pronajímateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Pronajímatelem písemně vyzván (a Pronajímatel splnil svoji povinnost umožnit Nájemci podání případných opravných prostředků - viz článek 8. odst. 8.1. písm. c) Smlouvy veškeré pokuty či další sankce, které byly Pronajímateli vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) v souvislosti s porušením povinností Nájemce při užívání Předmětu nájmu,

c) při provádění jakýchkoliv Oprav či Technického zhodnocení užívat materiály, dokumenty a technické prostředky, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami;

d) provádět jakékoli Opravy či Technické zhodnocení Předmětu nájmu či jeho části pouze po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.

e) umožnit každoročně užívání Předmětu nájmu pro účely pořádání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a festivalu TOURFTLM, a to v době, která bude stanovena Pronajímatelem vždy alespoň čtyři měsíce před datem zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a festivalu TOURFILM. Užívání Předmětu nájmu dle předchozí věty, bude umožněno za úplatu ve výši součtu alikvotní části Nájemného za dobu trvání příslušné akce a provozních a mzdových nákladů vyplacených Nájemcem zaměstnancům za dobu trvání příslušné akce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Podnájem a další dispozice s Předmětem nájmu

10.1. Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu či jeho část do podnájmu třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu Pronajímatele. Předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není třeba k přenechání do podnájmu divadelního občerstvení (bufetu) a přilehlých prostor specifikovaných v příloze č. 10, která tvoří nedílnou součást Smlouvy a krátkodobým podnájmům Předmětu nájmu či jeho části třetím osobám. Krátkodobým podnájmem se pro účely Smlouvy rozumí podnájem na dobu nejdéle čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů, s výjimkou bodu 9.5, písm. e) této smlouvy.

10.2. V případě, že Nájemce poruší ustanovení tohoto článku Smlouvy, má se za to, že jednáním Nájemce byla tato Smlouva porušena podstatným způsobem, v důsledku čehož vzniká Pronajimateli právo svým jednostranným právním úkonem od Smlouvy odstoupit.

11. Pojištění Předmětu nájmu

11.1. Pronajímatel se zavazuje pojistit na vlastní náklady Předmět nájmu:

a) pro případ poškození nebo zničení Předmětu nájmu požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů a jiných předmětů; a

b) pro případ poškození nebo úmyslného zničení Předmětu nájmu třetí osobou; a

11.2. Případné pojistné plnění z titulu pojištění pod písm. a), b) odstavce 11.1 se Pronajímatel zavazuje použít v plné výši k obnovení Předmětu nájmu. Pronajímatel zajistí po dohodě s Nájemcem, s ohledem na platnou legislativu, provedení Oprav a Technického zhodnocení bezprostředně po obdržení pojistného plnění.

12. Smluvní pokuta

12.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení dále uvedených ustanovení Smlouvy je Pronajímatel oprávněn v souladu s ustanovením § 544 a následujícího OBČZ, požadovat smluvní pokutu na Nájemci:

a) V případě, že Nájemce poruší povinnosti uvedené:
- v článku 9. odst. 9.1. písm.d), Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jedentisíc korun českých);
- v článku 9. odst. 9.1. písm. a), b), c), v článku 9. odst. 9.2. písm. a), b), c),d) v článku 9. odst. 9.3., v článku 9, odst. 9.4, v článku 9. odst.9.5. písm. c), e) Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíc korun českých);
- v článku 9. odst.9.5. písm. a), d), 10. Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých),

a to za každé porušení Smlouvy zvlášť.

b) V případě prodlení Nájemce:
- s placením Nájemného (či jeho části) je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení;
- s uhrazením veškerých pokut či dalších sankcí dle článku 9. odst. 9.5. písm. b) Smlouvy je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení;
- s uhrazením veškerých škod dle článku 9. odst. 9.1. písm. e) Smlouvy je povinen zaplatit Pronajímateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: Jednadesetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

12.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení dále uvedených ustanovení Smlouvy je Nájemce oprávněn v souladu s ustanovením § 544 a následujícího OBČZ, požadovat smluvní pokutu na Pronajímateli v případě, že Pronajímatel poruší povinnosti uvedené v článku 8 ., odst. 8.1. písm. d) Smlouvy, je povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

12.3. Smluvní pokutu dle Smlouvy hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.

12.4. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dnů ode dne, kdy byla povinné straně ze smluvní pokuty doručena písemná výzva oprávněné strany ze smluvní pokuty, a to na účet oprávněné strany ze smluvní pokuty, který je uveden ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.

13. Skončení nájmu

13.1. Nájem na základě Smlouvy skončí:

a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) zrušením Smlouvy výpovědí kterékoli ze Smluvních stran učiněnou ve smyslu odstavce 13.3. a odst. 13.4. Smlouvy;
c) odstoupením od Smlouvy ze strany Pronajímatele dle zákona a/nebo dle odst. 13.6. Smlouvy;
d) zničením Předmětu nájmu, pokud nedojde k obnově Předmětu nájmu z pojistného plnění dle článku 11. Smlouvy.

13.2. Smluvní strany v dohodě o skončení nájmu upraví vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ze Smlouvy.

13.3. Pronajímatel může písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

13.4. Nájemce může písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu.

13.5. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

13.6. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v případech jejího podstatného porušení. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení pokládají, pokud Smlouva v jiných ustanoveních nestanoví jinak, porušení smluvních povinností dále uvedených:

a) na majetek Nájemce byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
b) Nájemce vstoupil do likvidace;

13.7. Odstoupení je účinné první den měsíce následujícího po doručení zprávy o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se Smlouva ke dni účinnosti odstoupení ruší.

13.8. V případě zániku Pronajímatele či Nájemce přechází práva a povinnosti ze Smlouvy na právní nástupce.

14. Finanční důsledky skončení nájmu

14.1. Nájemce nemá nárok na vrácení nákladů na Opravy a Údržbu a do doby skončení nájemního vztahu vynaložených nákladů na Technické zhodnocení Nemovitostí.

15. Předání Předmětu nájmu při skončení nájmu

Při skončení nájmu je Nájemce povinen předat Předmět nájmu Pronajímateli v poslední den výpovědní lhůty dle článku 13, odst. 13.5. Smlouvy, resp. v první pracovní den následující po dni účinnosti odstoupení dle článku 13. odst. 13.7. Smlouvy, resp. v poslední den trvání nájmu.

15.1. Nájemce je přitom povinen:
a) předat Pronajímateli Předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.
b) předat Předmět nájmu volný bez jakéhokoli věcného či obligačního zatížení provedeného Nájemcem;
c) vyklidit z Předmětu nájmu všechny své věci, případně po písemné výzvě Pronajímatele odstranit z Předmětu nájmu veškeré stavby či úpravy, pokud se s Pronajímatelem nedohodne jinak;
d) do deseti dnů zrušit smlouvy s dodavateli Služeb a současně uhradit případné pohledávky dodavatelů Služeb;
e) zaplatit Pronajímateli za každý den užívání Předmětu nájmu po skončení nájmu (bez právního titulu) částku bezdůvodného obohacení, a to příslušný díl ve výši odpovídající Nájemnému hrazenému v poslední kalendářní rok trvání nájemního vztahu dle Smlouvy.

16. Zdokladování stavu Předmětu nájmu

16.1. Při skončení nájmu (z jakéhokoliv důvodu) vyhotoví do tří dnů smluvní strany písemný protokol o předání Předmětu nájmu. Součástí protokolu bude zápis o stavu Předmětu nájmu a hodnotě do té doby realizovaných Oprav a Technického zhodnocení, dokumentace skutečného stavu Předmětu nájmu a audiovizuální záznam a další důležité skutečnosti.

17. Doručování

17.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou listovní zásilkou.

17.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

a) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít,
- dnem, kdy bylo doručováno příjemci a tento odmítl listovní zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 17. odst. 17.3 resp. odst. 17.4 Smlouvy.

b) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 17. odst. 17.3 resp. odst. 17.4 Smlouvy.

17.3. Ke dni podpisu Smlouvy je:

a) adresou pro doručování Pronajímateli:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
b) adresou pro doručování Nájemci:
Karlovarské městské divadlo, o. p. s.
se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 21, čp. 2035, PSČ 361 20,

17.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami.

17.5. Pronajímateli lze řádně doručovat pouze v pracovních dnech a jim příslušejících úředních hodinách Magistrátu města Karlovy Vary, jinak nelze považovat úkon směřující k doručení za řádné doručení dle Smlouvy.

18. Společná ustanovení

18.1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

18.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud k datu příslušné splatnosti nebude kteroukoli smluvní stranou uhrazen jakýkoliv splatný závazek (dlužná částka) podle Smlouvy v plné výši, bude každé následující peněžní plnění ze strany dlužníka použito věřitelem k úhradě (a to i částečné) dlužné částky v pořadí podle rozhodnutí věřitele, a to buď:

a) k úhradě splatného úroku z prodlení, nebo
b) k úhradě splatných smluvních sankcí, nebo
c) k úhradě splatného Nájemného či jistiny jakékoli jiné pohledávky vyplývající ze Smlouvy.

18.3. Pokud není ve Smlouvě či na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném na základě Smlouvy uvedeno jinak, či s předstihem nejméně čtrnácti dnů sděleno povinné straně jinak (jiné bankovní spojení atd.), jsou veškeré platby Nájemného, jeho částí, úhrady nákladů, smluvních pokut a dalších plateb prováděny na účty smluvních stran uvedené ve Smlouvě, a to v korunách českých.

18.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy (včetně úhrad Nájmu) je řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

18.6. V případě sporů souvisejících se Smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud v České republice.

18.7. Smluvní strany se zavazují během platnosti Smlouvy nezpřístupnit žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle Smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
- jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění Smlouvy;
- každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením Smlouvy přijímající stranou;
- každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti.
- informace, které je Pronajímatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka veřejnosti na základě platné legislativy.

18.8. Smluvní strany se zavazují:

- vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy.
- vyvinout potřebnou součinnost k plnění Smlouvy.

18.9. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část

- bude neplatné či nevynutitelné;
- stane se neplatným či nevynutitelným;
- bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem;

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

18.10. Změny Smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, chronologicky číslovanými dodatky, s projevy vůle smluvních stran na téže listině.

18.11. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

18.12. Smluvní strany se dohodly, že účinnost Smlouvy skončí ke dni účinnost pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva Nájemce k nemovitostem do příslušného katastru nemovitostí.

Závěrečná ustanovení

19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.

19.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nich Pronajímatel obdrží dva stejnopisy a Nájemce jeden stejnopis. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.

19.3. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

19.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí a specifikace Předmětu nájmu
Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Nájemce
Příloha č. 3: Seznam movitých věcí
Příloha č. 4: Protokol o předání a převzetí Předmětu nájmu
Příloha č. 5: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary
Příloha č. 6: Znalecký posudek
Příloha č. 7: Umělecko-historický popis
Příloha č. 8: Stavebně technická zpráva
Příloha č. 9: Situační plány (inženýrské sítě)
Příloha č. 10: Vymezení prostor pro podnájem
Příloha č. 11: Vymezení parkovacích míst
Příloha č. 12: Podrobná specifikace nebytového prostoru

V Karlových Varech, dne

01 -01- 2009

MĚSTO 20 KARLOVY VARY

Město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Janem Choulíkem
na základě plné moci

Karlovarské městské divadlo, o. p. s.
jednající:
Ivan Šendera, předseda správní rady,
Jaroslav Zach, místopředseda správní rady

KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO, o.p.s.
se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
pracoviště Divadelní náměstí 21
360 01 KARLOVY VARY
IČ: 28041241

Příloha 1

6.1.2009 14:45

VÝPIS Z EVIDENCE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Okres: **3403** **Karlovy Vary**
Kat.území: **663433** **Karlovy Vary**

Obec: **554961** **Karlovy Vary**
List vlastnictví: **1**

A Vlastník, jiný oprávněný

			Identifikátor	Podíl
Město Karlovy Vary , Moskevská	**2035/21**	**36120 Karlovy Vary**	**254657**	**1 / 1**

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
968 /	**1083**	**zastavěná plocha a nádvoří**		**rozsáhlé chráněné území, vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny,**

Budovy

Část obce	Č.budovy	Způsob využití	Způsob ochrany
Karlovy Vary	**č.p. 22**	**objekt občanské vybavenosti**	**rozsáhlé chráněné území, vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny,**

C Omezení vlastnického práva

D Jiné zápisy

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

F Bonitní díly

Příloha 1

KARTA REGISTRU PARCEL

Katastr	Karlovy Vary				6.1.2009 14:47
Číslo parcely	969			Druh pozemku	ostatní plocha
Druh parcely	2	Výměra	463	Způsob využití	ostatní komunikace
Typ parcely	PKN	Cena		Určení výměry	Ze souřadnic v S-JTSK
Budova	n			Mapový list	DKM

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
254657	Město Karlovy Vary
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Příloha 1

KARTA REGISTRU BUDOV 6.1.2009 14:50

Část obce	**Karlovy Vary**		Typ budovy	**budova s číslem popisným**
Číslo domovní	**22**	Cena	Způsob využití	**objekt občanské vybavenosti**

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
254657	**Město Karlovy Vary**
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Příloha 1

KARTA REGISTRU PARCEL

7.1.2009 7:52

Katastr	Karlovy Vary			Druh pozemku	**zastavěná plocha a nádvoří**
Číslo parcely	**943**			Způsob využití	
Druh parcely	**2**	Výměra	**952**	Určení výměry	**Ze souřadnic v S-JTSK**
Typ parcely	**PKN**	Cena		Mapový list	**DKM**
Budova	**a**				

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
254657	**Město Karlovy Vary**
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Příloha 1


1059
Divadelní náměstí
Divadelní lávka
1061
199
937/1
Divadlo
Vítězslava
Nezvala
968
969
192
hotel
Central
971
972
973
1060
985/2
213
974
975
977
976
980
982
983
984
985
986
Tylova
998
999
1004
997/3
987
188

Příloha 1

KARTA REGISTRU BUDOV

7.1.2009 7:51

Část obce	Karlovy Vary	Typ budovy	**budova s číslem popisným**
Číslo domovní	**270**	Způsob využití	**objekt občanské vybavenosti**
Cena			

Vlastníci

Rodné číslo / IČ	Jméno / Název
254657	**Město Karlovy Vary**
	Karlovy Vary, Moskevská 2035 \ 21, 36120

Příloha 1


Divadelní náměstí
Divadelní lávka
1061
937/3
1062
937/1
199
22
1131
281
284
285
1132
Divadlo
Vítězslava
Nezvala
968
969
970
967
hotel Rozkvět
966
Lázně
Buzuluk
965/4
965/3
962
964
1060
972
973
965/2
1036
965/1
Divadelní
974
975
671
666
977
976
736
978
1239
kůlna
645
979
980
268
981
982
733
983
752
984
985
986
947/2
Tylova
1240
1126
1127
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
987
997/3
996/2
996/3
997/1
1005
778
1006
297
945

Příloha 1


Dubrovník
Buzuluk
hotel Rozkvět
960
965/4
965/3
962
964
1060
Láz.d.
Mickiewicz
958
965/2
965/1
Divadelní
974
975
977
976
978
1239
dren
dren
979
Kilina
Kilina
982
983
980
947/2
947/1
Husovo náměstí
1240
Tylova
998
999
1000
297
945
944
1005
997/1
1006
996/1
1007/2
Škroupova
1007/1
924
946/1
925
Labitzký
472
hotel
Neapol
923
946/6
768
916
903/1
903/2

Příloha 2

Úplný výpis

z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl O, vložka 127

!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Tento výpis má pouze **informativní** charakter.
vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

4.prosince 2008

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Zapsáno: 4.prosince 2008

Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
Zapsáno: 4.prosince 2008

číslo: 280 41 241
Zapsáno: 4.prosince 2008

: Obecně prospěšná společnost

ně prospěšných

a tvorba divadelních představení, jednorázových divadelních projektů a jiných **ch** projektů
4.prosince 2008

všech forem amatérské a zájmové kulturní činnosti
4.prosince 2008

vání propagačních materiálů týkající se činnosti divadla
4.prosince 2008

ace činností souvisejících s plněním obecně prospěšných služeb
4.prosince 2008

práce se společenskými vzdělávacími a zájmovými organizacemi, se státními orgány, **kými**, uměleckými, hospodářskými i podnikatelskými kruhy, i s jednotlivými občany, **fyzickými** a právnickými osobami v zahraničí
4.prosince 2008

ová činnost:

ba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4.prosince 2008

rada:

Martin Zeman, r.č. 570927/0666
Karlovy Vary, Rosice 60, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Ivan Šendera, r.č. 400705/092
Karlovy Vary, Západní 1725/54, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Jaroslav Zach, r.č. 580521/0048
Karlovy Vary, Moskevská 1232/15, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Příloha 2

Jan Balek, r.č. 740731/3375
Karlovy Vary, Nová Louka 296/21, PSČ 360 01
den vzniku funkce: 4.prosince 2008
Zapsáno: 4.prosince 2008

PhDr. Kamila Bešťáková, r.č. 436109/135
Karlovy Vary, Brigádníků 1405/16, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Dana Neumannová, r.č. 625806/1172
Karlovy Vary, Nám. Emy Destinové 30/4, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

sob jednání:
ecně prospěšnou společnost ve všech věcech zastupuje samostatně předseda správní rady
o společně alespoň dva členové správní rady.
sáno: 4.prosince 2008

orčí rada:

Jiří Dietz, r.č. 660112/1296
Karlovy Vary, Vítězná 321/60, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Dagmar Laubová, r.č. 595503/1159
Karlovy Vary, Konečná 893/1, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

Milan Hynek, r.č. 650504/1136
Karlovy Vary, Na Kopečku 1017, PSČ 360 01
Zapsáno: 4.prosince 2008

kladatel:

sto Karlovy Vary
lovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
tifikační číslo: 002 54 657
sáno: 4.prosince 2008

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 07.01.09 16:36:36
Údaje platné ke dni 07.01.2009, 6:00

Příloha 3

INVENTARIZAČNÍ SOUPIS DLE ODBORŮ ZA ORGANIZACE - PLNÝ

list : 1
datum: 5.12.2008
čas : 07:07:12

OJ : Úřad města KV - OMaH
Inventura ke dni: 30.11.2008
Organizace : 0552 - Divadlo histor.budova
Odbor : 0004 - Odbor zdrav. a sociálních v.

Org.	Odb.	Odd.	Název	Datum Umíst. poříz.	Výrobní číslo	RPC	Zůstatková cena	Poř. Poz.	Počet ks	Poř. Výs.
0552	0004		MD HIST.BUD.-MULTIFUNKČNÍ K	12/2004		21668.00	21668.00	..	1	1
Odvlenný :						21668.00	21668.00		1	
Odbor : 0004						21668.00	21668.00		1	
Organizaci Č.: 0552						21668.00	21668.00		1	

Pro

MĚSTO KARLOVY VARY

SEZNAM MOVITÉHO MAJETKU V HISTORICKÉ BUDOVĚ MD

INV.Č.:	NÁZEV:	UMÍSTĚNÍ:	KS:	Č.DV.:	KČ/KS POŘ.:	KČ/KS ZŮST.:	KČ/POL. ZŮST.:	POZNÁMKA:
4057	Hodiny hlavní HHN 84	vrátnice	1	3	112 627,00	28 150,00	28 150,00	
4058	ústředna telefonní ATEUS OMEGA	vrátnice	1	3	143 747,00	35 930,00	35 930,00	
4140	pult pracovní vrátnice	vrátnice	1	3	49 868,00	12 460,00	12 460,00	
4143	klíčovnice	vrátnice	1	3	124 529,00	31 130,00	31 130,00	
4063	stůl pracovní nas. předprodej	předprodej	1	11	103 189,00	25 790,00	25 790,00	
4146	trezorek M 27		1	99	43 974,00	21 980,00	21 980,00	
4139	lehátko rehabilitační	lékař	1	33	59 216,00	14 800,00	14 800,00	
4108	regál 230x25x60		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4104	regál 120x60x210		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
4110	regál 70x54x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
4116	linka kuchyňská kompletní		1	50	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4114	linka kuchyňská kompletní		1	52	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4064	stolek líčící M 71		1	53	46 000,00	11 500,00	11 500,00	
4100	stolek líčící s nástavbou M 60		1	53	2 700,00	6 750,00	6 750,00	
4115	linka kuchyňská kompletní		1	53	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4005	klavír	jeviště	1		800 021,00	400 010,00	400 010,00	Nohy odvezeny na opravu
4132	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 1	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4133	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 2	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4134	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 3	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4135	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 4	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4136	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 5	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4131	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 6	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4130	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 7	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4129	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 8	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4128	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 9	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4127	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 10	1		5 000,00	2 500,00	2 500,00	
4103	stolek líčící s nástavbou M 60		1	72	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
63	kopír.zař.CANON iR-1600 UJJ 13907		1	77	49 093,00	38 863,00	38 863,00	
4113	linka kuchyňská kompletní		1	77	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
4073	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4074	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4075	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	

4076	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4077	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4078	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4079	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4080	stolek líčící s nástavbou M 60		1	78	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4121	zrcadlo oválné v rámu	lože osv. levá	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4120	zrcadlo oválné v rámu	lože 11	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4119	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 12	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4118	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 13	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4117	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 14	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4122	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 15	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4123	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 16	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4124	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 17	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4125	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože 18	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4126	zrcadlo oválné v rámu M 36	lože osv. pravá	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4097	stolek líčící s nástavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4098	stolek líčící s nástavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4099	stolek líčící s nástavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4101	stolek líčící s nástavbou M 60		1	96	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4089	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4090	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4091	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4092	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4093	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4094	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4095	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4096	stolek líčící s nástavbou M 60		1	97	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4065	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4066	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4067	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4068	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4069	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4070	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4071	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4072	stolek líčící s nástavbou M 60		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4102	[illegible]		1	101	27 000,00	6 750,00	6 750,00	

4001	tah bodový el.	provaziště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4002	tah bodový el.	provaziště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4003	tah bodový el.	provaziště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4004	tah bodový el.	provaziště	1		30 000,00	7 500,00	7 500,00	
4112	regál 110x60x180		1	112	8 000,00	2 000,00	2 000,00	
4081	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4082	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4083	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4084	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4085	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4086	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4087	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
4088	stolek líčící s nástavbou M 60		1	113	27 000,00	6 750,00	6 750,00	
56	počítač HAPPY MTA s monitorem	pokladna	1	130	26 722,00	16 139,00	16 139,00	
4138	zrcadlo oválné v rámu M 36	tech. lože L	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4137	zrcadlo oválné v rámu M 36	tech. lože P	1		5 000,00	1 250,00	1 250,00	
4061	řídící počítač pro MaR	vrátnice	1	3	264 000,00	132 000,00	132 000,00	
4062	rozvaděč RB - vzduchotechnika	vzduchotechnika	1	~~179~~	51 316,00	12 820,00	12 820,00	CHODBA - 122
4141	zrcadlo v dřev.rámu 750x103	1.balkon P	1		42 355,00	12 460,00	12 460,00	
4142	zrcadlo v dřev.rámu 730x103	1.balkon L	1		42 355,00	12 460,00	12 460,00	
4147	zrcadlo ve zdobeném dřev.rámu	vestibul	1		42 355,00	10 580,00	10 580,00	
4148	zrcadlo ve zdobeném dřev.rámu	vestibul	1		42 354,00	10 580,00	10 580,00	
4053	přístroj promítací MEO 5XB1	kinokabina	1		148 067,00	74 030,00	74 030,00	
4054	přístroj promítací MEO 5XB1	kinokabina	1		148 068,00	74 030,00	74 030,00	
30	konvice varná		1	178	1 089,00	1 089,00	1 089,00	
73	lampa stolní		1	178	3 210,00	3 210,00	3 210,00	
157	svářečka		1	178	2 995,00	2 995,00	2 995,00	
208	pianino SCHOLZE	jeviště	1		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
210	praktikabl 20x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
211	praktikabl 40x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
212	praktikabl 80x100x100	jevištní technika	1		0,00	0,00	0,00	
216	praktikabl 60x100x200	jevištní technika	7		0,00	0,00	0,00	
217	praktikabl 80x100x200	jevištní technika	2		0,00	0,00	0,00	
218	praktikabl 100x100x200	jevištní technika	2		0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	jevištní technika	4		0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,00	

348	řezačka na foto		1	99	0,00	0,00	0,00	
753	chladnička 170 l		1	6	0,00	0,00	0,00	
780	kufr STANLEY velký		1	48	1 195,00	1 195,00	1 195,00	
799	digitální detektor kovů		1	178	2 290,00	2 290,00	2 290,00	
802	počítač		1	77	33 519,00	33 519,00	33 519,00	
810	stůl pracovní - ponk		1	178	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
815	nástěnný závěs pro prům. TV		2	48	2 299,00	2 299,00	4 598,00	
816	svěrák YORK 125 mm		1	178	1 824,00	1 824,00	1 824,00	
817	vrtačka příklep. EVP 13C-H3		1	178	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
818	myčka LV - 26IM		1	183	18 239,00	18 239,00	18 239,00	
819	mycí stůl		1	183	15 206,00	15 206,00	15 206,00	
824	Počítač PROSIGNIA 311 C400		1	99	34 103,00	34 103,00	34 103,00	
824/0002	ZIP mechanika ATARI		1	99	3 233,00	3 233,00	3 233,00	
835	stůl kancelářský 180x80		1	99	2 385,00	2 385,00	2 385,00	
836	stůl kancelářský 160x80		1	99	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
837	stolek konferenční		1	99	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
838	kontejner šuplíkový		1	99	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
839	kontejner šuplíkový		1	99	4 520,00	4 520,00	4 520,00	
840	skříň šatní		1	99	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
841	skříňka s nikou		1	99	3 380,00	3 380,00	3 380,00	
842	židle kancelářská		1	99	4 650,00	4 650,00	4 650,00	
843	stůl kancelářský		1	50	10 900,00	10 900,00	10 900,00	
844	skříň šatní		1	50	3 090,00	3 090,00	3 090,00	
845	skříň kancelářská		1	50	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
863	kalkulačka HR 150 LA		1	77	2 035,00	2 035,00	2 035,00	
864	kalkulačka MS 170 LA		1	77	0,00	0,00	0,00	
866	skříň na šanony		1	77	4 943,00	4 943,00	4 943,00	
867	stůl kanc.rohový vč.šuplíků		1	77	10 552,00	10 552,00	10 552,00	
868	kontejner šuplíkový		1	77	4 657,00	4 657,00	4 657,00	
869	židle kancelářská SIENA		1	77	4 791,00	4 791,00	4 791,00	
870	telefon se záznamníkem		1	77	2 685,00	2 685,00	2 685,00	
894	automat.pračka ELEKTROLUX EW		1	112	14 900,00	14 900,00	14 900,00	
910	praktikable 200x100x20	jevištní technika	4		3 000,00	3 000,00	12 000,00	
911	praktikable 200x100x40	jevištní technika	4		3 004,00	3 004,00	12 016,00	
[illegible]	[illegible]		1	99	496,00	496,00	496,00	
[illegible]	[illegible]		1	178	4 097,00	4 097,00	4 097,00	

930	police rohová závěsná		1	99	1 220,00	1 220,00	1 220,00	
933	stůl pod tiskárnu		1	99	1 293,00	1 293,00	1 293,00	
939	tlak.pistole na dvous.tmel		1	178	1 281,00	1 281,00	1 281,00	
940	tiskárna HP LASER JET 1100		1	77	17 482,00	17 482,00	17 482,00	
947	úhelník		1	48	795,00	795,00	795,00	
974	kleště štípací boční		1	178	691,00	691,00	691,00	
2001	výkryt boční	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2002	výkryt boční H6	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2003	výkryt boční H7	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2004	výkryt boční H8	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2005	výkryt boční H9	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2006	výkryt boční H10	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2007	výkryt boční H11	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2008	výkryt boční H12	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2009	výkryt boční H13	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2010	výkryt boční H14	jeviště	1		10 000,00	2 500,00	2 500,00	
2011	výkryt boční pravý H3	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00	
2012	výkryt boční levý H4	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00	
2013	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2014	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2015	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2016	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2017	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2018	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2019	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2021	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2022	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2023	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2024	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2025	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2026	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2027	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2028	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2029	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
[illegible]	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
[illegible]	[illegible]	orchestřiště	1	141	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

2032	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2033	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2034	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2035	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2036	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2037	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2038	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2039	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2040	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2041	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2042	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2043	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2044	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2045	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2046	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2047	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2048	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2049	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2050	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2051	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2052	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2053	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2054	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2055	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2056	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2057	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2058	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2059	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2060	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2061	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2062	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2063	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2064	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
[illegible]	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 330,00	2 330,00	

2068	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2069	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2070	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2071	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2072	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2073	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2074	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2075	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2076	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2077	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2079	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2080	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2081	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2082	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2083	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2084	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2085	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2086	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2087	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2088	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2089	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2090	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2091	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2092	židle pro orchestr černá	orchestřiště	1	141	4 679,00	2 330,00	2 330,00	
2093	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2094	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2095	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2096	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2097	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2098	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2099	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2100	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
[illegible]	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	

2105	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2106	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2107	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2108	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2109	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2110	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2111	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2112	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2113	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2114	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2115	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2116	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2117	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2118	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2119	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2120	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2121	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2122	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2123	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2124	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2125	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2126	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2128	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2131	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2132	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2133	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2134	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2136	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2138	stojan na noty s pultíkem	orchestřiště	1	141	3 456,00	1 720,00	1 720,00	
2143	židle basová	kinokabina	1		27 831,00	6 950,00	6 950,00	
2144	židle basová	kinokabina	1		27 831,00	6 950,00	6 950,00	
2145	židle basová	orchestřiště	1	141	27 831,00	6 950,00	6 950,00	
[illegible]	židle basová	orchestřiště	1	141	27 831,00	6 950,00	6 950,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	141	27 831,00	6 950,00	6 950,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6 950,00	

2150 ✓	židle basová	orchestřiště	1	141	27 831,00	6 950,00	6 950,00	
2151 ✓	židle tympánová	orchestřiště	1	141	21 190,00	5 290,00	5 290,00	
2153 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2154 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2155 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2156 ✓	vozík pojízdný pod reproduktor	jeviště	1		14 612,00	7 300,00	7 300,00	
2770 ✓	usměrňovač KTM 4590/40 kev	kinokabina	1		23 022,00	11 510,00	11 510,00	
2771 ✓	usměrňovač KTM 4590/40 kev	kinokabina	1		23 022,00	11 510,00	11 510,00	
2772 ✓	výbojka xenonová 2500W HSOFR	kinokabina	1		25 785,00	12 890,00	12 890,00	
2773 ✓	výbojka xenonová 2500W HSOFR	kinokabina	1		25 785,00	12 890,00	12 890,00	
2774 ✓	převíječ 35/1800	kinokabina	1		12 498,00	6 240,00	6 240,00	
2775 ✓	lepička filmů	kinokabina	1		5 388,00	2 690,00	2 690,00	
2776 ✓	cívka 32/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2777 ✓	cívka 35/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2778 ✓	cívka 35/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2779 ✓	cívka 35/600	kinokabina	1		1 513,00	750,00	750,00	
2782 ✓	trezor 35/600	kinokabina	1		4 495,00	2 240,00	2 240,00	
2783 ✓	trezor 35/600	kinokabina	1		4 495,00	2 240,00	2 240,00	
2788 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	50	2 000,00	500,00	500,00	
2789 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	pokladna	1	150	2 000,00	500,00	500,00	
2790 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	99	2 000,00	500,00	500,00	
2791 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	pokladna	1	11	2 000,00	500,00	500,00	
2792 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	vrátnice	1	3	2 000,00	500,00	500,00	
2793 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	osvětlovač	1	22	2 000,00	500,00	500,00	
2794 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	178	2 000,00	500,00	500,00	
2795 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	kinokabina	1		2 000,00	500,00	500,00	
2796 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802		1	99	2 000,00	500,00	500,00	
2797 ✓	přístroj telef. HARMONY RS 802	zvukař	1	20	2 000,00	500,00	500,00	
2814 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	99	1 700,00	850,00	850,00	
2815 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	101	1 700,00	850,00	850,00	
2816 ✓	hodiny podružné ručičkové		1	78	1 700,00	850,00	850,00	
[illegible]	hodiny podružné ručičkové		1	77	1 700,00	850,00	850,00	
[illegible]	[illegible]		1		1 700,00	850,00	850,00	
[illegible]	[illegible]		1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

2822	hodiny podružné ručičkové		1	112	1 700,00	850,00	850,00	
2823	hodiny podružné ručičkové		1	113	1 700,00	850,00	850,00	
2824	hodiny podružné ručičkové		1	97	1 700,00	850,00	850,00	
2825	hodiny podružné ručičkové		1	96	1 700,00	850,00	850,00	
2826	hodiny podružné ručičkové		1	72	1 700,00	850,00	850,00	
2827	hodiny podružné ručičkové	vrátnice	1	3	1 700,00	850,00	850,00	
2828	hodiny podružné ručičkové	vrátnice	1	3	1 700,00	850,00	850,00	
2829	hodiny podružné ručičkové	předprodej	1	11	1 700,00	850,00	850,00	
2830	hodiny podružné ručičkové		1	33	1 700,00	850,00	850,00	
2831	hodiny podružné ručičkové		1	128	1 700,00	850,00	850,00	
2832	hodiny podružné digitální	jeviště - točna	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2833	hodiny podružné digitální	jeviště	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2834	hodiny podružné digitální	jeviště	1		2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2835	hodiny podružné digitální	kabina osv.	1	22	2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2836	hodiny podružné digitální	kabina zvuk	1	20	2 867,00	1 430,00	1 430,00	
2837	rozvaděč RA/výměník	výměník	1	121	35 636,00	17 810,00	17 810,00	
2838	čerpadlo vč.sign.a plováku KSB 301	výměník	1	121	14 805,00	7 400,00	7 400,00	
2839	čerpadlo vč.sign.a plováku KSB 301	výměník	1	121	14 805,00	7 400,00	7 400,00	
2840	čerpadlo vč.plováku EURO 2000	schodiště	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	chodba 01.412
2841	čerpadlo vč.plováku EURO 2000 KSBK	schodiště	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	chodba 01.412
2842	čerpadlo vč.plováku EURO 2000 KSBK	chodba	1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	chodba u aku
2843	čerpadlo vč.plováku EURO 2000 KSBK	vzduchotechnika	1	185	20 901,00	10 450,00	10 450,00	
2844	čerpadlo vč.plováku EURO 2000 KSBK		1		20 901,00	10 450,00	10 450,00	nefunkční
2845	čerpadlo vč.plováku		1	185	20 901,00	10 450,00	10 450,00	
2846	přečerpávací zařízení AMA DREINER	vzduchotechnika	1	185	27 402,00	13 700,00	13 700,00	
2847	přečerpávací zařízení AMA DREINER	vzduchotechnika	1	185	27 402,00	13 700,00	13 700,00	
2848	přečerpávací zařízení AMA DREINER	chodba	1		27 402,00	13 700,00	13 700,00	chodba u aku
2849	vysavač na vodu NT551EK		1	178	26 829,00	13 410,00	13 410,00	
2850	přístroj hasící práškový PD6GA	inspektor hled.	1	16	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2851	přístroj hasící práškový PD6GA	šatna 1.balkon	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2852	přístroj hasící práškový PD6GA	šatna přízemí	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2853	přístroj hasící práškový PD6GA	šatna přízemí	1		3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2854	přístroj hasící práškový PD6GA	úklid.komora	1	26	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2855	přístroj hasící práškový PD6GA		1	7	3 199,00	1 590,00	1 590,00	

2858	přístroj hasicí práškový PD6GA	chodba	1	76	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2859	přístroj hasicí práškový PD6GA	půda	1	115	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2860	přístroj hasicí práškový PD6GA	půda	1	115	3 199,00	1 590,00	1 590,00	
2861	přístroj hasicí sněhový 5 kg	šatna 2.balkon	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2862	přístroj hasicí sněhový 5 kg	provaziště	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	sklep
2863	přístroj hasicí sněhový 5 kg	chodba	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	sklep
2864	přístroj hasicí sněhový 5 kg	chodba	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2865	přístroj hasicí sněhový 5 kg	rozvodna	1	119	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2866	přístroj hasicí sněhový 5 kg	jeviště	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2867	přístroj hasicí sněhový 5 kg	dílna osv.	1	128	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2868	přístroj hasicí sněhový 5 kg	provaziště	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2869	přístroj hasicí sněhový 5 kg	provaziště	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2870	přístroj hasicí sněhový 5 kg	chodba	1	37	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2871	přístroj hasicí sněhový 5 kg	šatna galerie	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2872	přístroj hasicí sněhový 5 kg	jeviště	1		2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2873	přístroj hasicí sněhový 5 kg	půda	1	116	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2874	přístroj hasicí sněhový 5 kg	půda	1	116	2 530,00	1 260,00	1 260,00	
2875	přístroj hasicí sněhový 2 kg	jeviště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2876	přístroj hasicí sněhový 2 kg	provaziště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2877	přístroj hasicí sněhový 2 kg	kabina zvuk	1	20	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2878	přístroj hasicí sněhový 2 kg	provaziště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2879	přístroj hasicí sněhový 2 kg	jeviště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2880	přístroj hasicí sněhový 2 kg	provaziště	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2881	přístroj hasicí sněhový 2 kg	kinokabina	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2882	přístroj hasicí sněhový 2 kg	kabina osv.	1	22	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2883	přístroj hasicí sněhový 2 kg	orchestřiště	1	141	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2884	přístroj hasicí sněhový 2 kg	vrátnice	1	3	2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2885	přístroj hasicí sněhový 2 kg	kinokabina	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2886	přístroj hasicí sněhový 2 kg	jeviště - točna	1		2 129,00	1 060,00	1 060,00	
2887	stolek kulatý s mramor.deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2.balkon
2888	stolek kulatý s mramor.deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2.balkon
[illegible]	stolek kulatý s mramor.deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2.balkon
[illegible]	stolek kulatý s mramor.deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2.balkon
[illegible]	stolek kulatý s mramor.deskou	bar	1		20 839,00	5 200,00	5 200,00	2.balkon
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

					20 839,00	5 200,00	5 200,00	vestibul
2894	stolek kulatý s mramor.deskou	chodba	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2904	židle čalouněná tm.červ.samet	WC dámy 2.balk	1	81	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2905	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2906	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2907	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2908	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 11	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2909	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2910	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2911	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2912	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2913	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2914	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2915	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2916	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2917	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2918	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2919	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2920	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2921	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2922	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2923	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2924	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2925	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2926	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 15	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2927	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2928	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2929	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2930	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 16	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2931	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2932	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2933	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2934	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
[illegible]	[illegible]	lože 18	1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

2939	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2940	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2941	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2942	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 4	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2943	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2944	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2945	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2946	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2947	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2948	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2949	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 14	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2950	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2951	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2952	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2953	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 12	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2954	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2955	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 8	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2956	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2957	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 17	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2958	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2959	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2960	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2961	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2962	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 3	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2963	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2964	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2965	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 11	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2966	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 7	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2967	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2968	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 11	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
[illegible]	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 18	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	

2975	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 18	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2976	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 6	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2977	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 4	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2978	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 5	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2979	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 2	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2980	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2981	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2982	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2983	židle čalouněná tm.červ.samet	lože osv. P	1	93	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2984	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2985	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 1	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2986	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2987	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2988	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 13	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2989	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina tlumoč.	1	21	13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2990	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2991	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2992	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2993	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože P	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2994	židle čalouněná tm.červ.samet	tech.lože L	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2995	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 9	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2996	židle čalouněná tm.červ.samet	lože 10	1		13 700,00	3 420,00	3 420,00	
2998	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
2999	židle čalouněná tm.červ.samet	kabina zvuk	1	20	10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3000	židle čalouněná tm.červ.samet	chodba	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3001	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna příz. L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3002	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3003	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna příz. P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3004	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3005	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon L	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3006	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3007	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna 1.balkon	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	bez opěradla

3012	židle čalouněná tm.červ.samet	šatna přiz. P	1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3013	židle čalouněná tm.červ.samet		1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3014	židle čalouněná tm.červ.samet		1		10 852,00	2 710,00	2 710,00	bez opěradla
3015	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3016	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3017	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3018	křeslo čalouněné M8		1	48	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3019	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3020	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3021	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3022	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3023	křeslo čalouněné M111,112		1	6	12 000,00	3 000,00	3 000,00	
3024	křeslo pevné (zubařské) M23		1	53	18 000,00	4 500,00	4 500,00	
3025	křeslo pevné (zubařské) M23		1	53	18 000,00	4 500,00	4 500,00	
3027	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3028	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3029	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3030	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3031	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3032	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3033	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3035	židle otočná bez područek		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	vestibul
3036	židle otočná bez područek	pokladna	1	129	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3040	židle otočná bez područek		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3041	židle otočná bez područek		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3042	židle otočná bez područek		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3044	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3045	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3046	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3047	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
[illegible]	židle otočná bez područek		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

3054	židle otočná bez područek		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3056	židle otočná bez područek		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3057	židle otočná bez područek		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3058	židle otočná bez područek		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3070	židle otočná s područkami M118,142	předprodej	1	11	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3071	židle otočná s područkami M118,142	kabina zvuk	1	20	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3072	židle otočná s područkami M118,142	kabina zvuk	1	20	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3073	židle otočná s područkami M118,142	kabina osv.	1	22	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3074	židle otočná s područkami M118,142	kabina osv.	1	22	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3075	židle jednací M69		1	99	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3076	židle jednací M69		1	52	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3078	židle jednací M69		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3079	židle jednací M69		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3080	židle jednací M69		1	50	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3081	židle jednací M69	úklid.komora	1	26	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3082	židle jednací M69	úklid.komora	1	26	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3085	židle jednací M69		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3086	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3087	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3088	židle jednací M69		1	96	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3089	židle jednací M69		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3093	židle jednací M69		1	52	5 000,00	1 250,00	1 250,00	HUSOVKA
3094	stůl 120x75x75 bez zásuvek M68		1	72	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3099	stůl 120x60x75 - 2 zásuvky M140		1	77	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3100	stůl 120x60x75 - 2 zásuvky M140	inspektor hled.	1	16	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3103	stůl 150x75x75 filc.potah M161		1	74	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
3104	stůl 150x75x75 filc.potah M161		1	74	10 000,00	2 500,00	2 500,00	
3105	stolek pod počítač atyp.	pokladna	1	130	6 580,00	1 640,00	1 640,00	vestibul
3107	stolek konferenční 60x60x45 M113	vrátnice	1	3	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3108	stolek konferenční 60x60x60 M11	vrátnice	1	3	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
3109	deska pod počítač pokladna M86	předprodej	1	11	9 941,00	2 480,00	2 480,00	
[illegible]	deska pracovní - vrátnice M109	vrátnice	1	3	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 100,00	

3115	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	101	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3116	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	101	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3117	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	101	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3118	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	101	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3119	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	101	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3120	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3121	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3122	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3123	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3124	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3125	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3126	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3127	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	78	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3129	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3130	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	HUSOVICE
3131	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	HUSOVICE
3132	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3133	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	72	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3134	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	99	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3135	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3136	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3137	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3138	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3139	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3140	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3141	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3142	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	113	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3143	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3144	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3145	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3146	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3147	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3148	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	97	4 400,00	1 100,00	1 100,00	

3152	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3153	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3154	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3162	skříň s nástavcem 40x60x250 M61		1	96	4 400,00	1 100,00	1 100,00	
3163	skříň policová 70x62x210 M115		1	33	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3164	skříň 60x60x200 M76		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3165	skříň 60x60x200 M75		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3166	skříň 60x60x200 M75		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3169	skříň 40x40x160 M120	úklid.komora	1	26	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3170	skříň 40x40x160 M120	inspektor hled.	1	16	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3171	skříň 40x40x160 M120	šatna biletářek	1	29	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3172	skříň 40x40x160 M120	šatna biletářek	1	29	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3173	skříň 40x40x160 M120	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3174	skříň 40x40x160 M120	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3176	skříň 75x37x200	chodba	1	46	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3177	skříň 75x37x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3178	skříň 75x37x200		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3179	skříň 40x60x190		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3180	skříň 40x60x190		1	48	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3181	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3182	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3183	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3184	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3185	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3186	skříň 40x60x190		1	38	5 000,00	1 250,00	1 250,00	
3189	regál 150x60x250 M84		1	99	6 500,00	1 620,00	1 620,00	
3190	regál 150x60x250 M84		1	112	6 500,00	1 620,00	1 620,00	
3191	regál 100x30x180 M89	akumulátorovna	1	122	2 000,00	500,00	500,00	
3193	regál 103x30x80 M143		1	52	2 000,00	500,00	500,00	
3194	regál na paruky 10x40x315 M72		1	53	33 857,00	8 460,00	8 460,00	
3195	regál kovový M139		1	52	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
[illegible]	regál kovový M138	rekvizity	1	177	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
[illegible]	[illegible]		1	48	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 000,00	1 000,00	

3202 √	police pod monitor M151	šatna příz. P	1		400,00	100,00	100,00
3203 √	kontejner zásuvkový M107		1	77	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3204 √	kontejner zásuvkový M107	vrátnice	1	3	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3206 √	věšák stojanový M119		1	77	3 000,00	750,00	750,00
3207 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3208 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	101	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3209 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	74	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3210 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	113	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3211 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	78	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3212 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	97	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3213 √	stojan na šaty pojízdný M64		1	74	5 000,00	1 250,00	1 250,00
3214 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	50	1 000,00	250,00	250,00
3215 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	53	1 000,00	250,00	250,00
3216 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	52	1 000,00	250,00	250,00
3217 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3218 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3219 √	tyč na záclony 1,6m M156		1	97	1 000,00	250,00	250,00
3220 √	tyč na záclony 3m M157		1	99	2 000,00	500,00	500,00
3221 √	tyč na záclony 3m M157		1	112	2 000,00	500,00	500,00
3222 √	tyč na záclony 3m M157		1	96	2 000,00	500,00	500,00
3223 √	tyč na záclony 1,3m M158		1	38	1 000,00	250,00	250,00
3224 √	tyč na záclony 1,3m M158		1	38	1 000,00	250,00	250,00
3225 √	tyč na záclony 1,3m M158		1	113	1 000,00	250,00	250,00
3226 √	tyč na záclony 1,3m M158		1	113	1 000,00	250,00	250,00
3227 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3228 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3229 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	101	1 000,00	250,00	250,00
3230 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3231 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3232 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	78	1 000,00	250,00	250,00
3233 √	tyč na záclony 1,4m M160		1	113	1 000,00	250,00	250,00

3241	zrcadlo ve zdob.rámu M16	bar	1		14 433,00	7 210,00	7 210,00	galerie
3242	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	105	500,00	250,00	250,00	galerie
3243	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	106	500,00	250,00	250,00	galerie
3244	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	108	500,00	250,00	250,00	galerie
3245	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	104	500,00	250,00	250,00	galerie
3246	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	59	500,00	250,00	250,00	galerie
3247	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	95	500,00	250,00	250,00	galerie
3248	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	81	500,00	250,00	250,00	galerie
3249	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	70	500,00	250,00	250,00	galerie
3250	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	10	500,00	250,00	250,00	galerie
3251	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC dámy	1	10	500,00	250,00	250,00	galerie
3252	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	146	500,00	250,00	250,00	galerie
3253	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	146	500,00	250,00	250,00	galerie
3254	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC muži	1	146	500,00	250,00	250,00	galerie
3255	zrcadlo oválné s fazetou M33	WC	1	2	500,00	250,00	250,00	galerie
3256	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	74	500,00	250,00	250,00	galerie
3257	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	96	500,00	250,00	250,00	galerie
3258	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	72	500,00	250,00	250,00	galerie
3259	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	72	500,00	250,00	250,00	galerie
3260	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	33	500,00	250,00	250,00	galerie
3261	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	99	500,00	250,00	250,00	galerie
3262	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	101	500,00	250,00	250,00	galerie
3263	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	101	500,00	250,00	250,00	galerie
3265	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	78	500,00	250,00	250,00	galerie
3266	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	78	500,00	250,00	250,00	galerie
3268	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	38	500,00	250,00	250,00	galerie
3269	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	50	500,00	250,00	250,00	galerie
3270	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	50	500,00	250,00	250,00	galerie
3271	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	54	500,00	250,00	250,00	galerie
3272	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	112	500,00	250,00	250,00	galerie
3275	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	113	500,00	250,00	250,00	galerie
3276	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	97	500,00	250,00	250,00	galerie
3277	zrcadlo obdélník s fazetou M33		1	97	500,00	250,00	250,00	galerie
[illegible]	zrcadlo [illegible] M65		1	97	500,00	250,00	250,00	galerie
			1	101	7 000,00	3 500,00	3 500,00	1.balkon
			1	78	7 000,00	3 500,00	3 500,00	2.balkon
								2.balkon
								1.balkon
								přízemí
								přízemí
								přízemí
								přízemí
								přízemí

3281	stěna se zrcadlem M65		1	38	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3282	stěna věšáková se zrcadlem M65		1	53	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3283	stěna se zrcadlem M65		1	113	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3284	rohožka šedá M172	chodba	1		3 000,00	300,00	300,00	vestibul
3285	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	105	15 000,00	3 750,00	3 750,00	galerie
3286	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	108	15 000,00	3 750,00	3 750,00	galerie
3287	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	104	15 000,00	3 750,00	3 750,00	galerie
3288	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	81	15 000,00	3 750,00	3 750,00	2.balkon
3289	sušák na ruce elektr. M31		1	96	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3290	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	70	15 000,00	3 750,00	3 750,00	1.balkon
3291	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	59	15 000,00	3 750,00	3 750,00	1.balkon
3292	sušák na ruce elektr. M31	WC muži	1	146	15 000,00	3 750,00	3 750,00	přízemí
3293	sušák na ruce elektr. M31	WC dámy	1	10	15 000,00	3 750,00	3 750,00	přízemí
3294	sušák na ruce elektr. M31		1	178	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3295	sušák na ruce elektr. M31	WC bezbariér.	1	151	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3296	sušák na ruce elektr. M31		1	178	15 000,00	3 750,00	3 750,00	
3298	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3299	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3300	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3301	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3302	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3303	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3304	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3305	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3306	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3307	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3308	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3309	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3310	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3311	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3312	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3313	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	

3318	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3319	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3320	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3321	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3322	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3323	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3324	zásobník na toalet.papír M29		1		600,00	150,00	150,00	
3325/1	vitrina prosklená	chodba	1		0,00	0,00	0,00	přízemí
3325/2	vitrina prosklená	chodba	1		0,00	0,00	0,00	2.balkon
3325/3	vitrina prosklená	předprodej	1	11	0,00	0,00	0,00	
3326	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	105	1 100,00	270,00	270,00	galerie
3327	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	106	1 100,00	270,00	270,00	galerie
3328	zásobník na papír.utěrky M30	WC	1	2	1 100,00	270,00	270,00	
3329	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	104	1 100,00	270,00	270,00	galerie
3330	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	81	1 100,00	270,00	270,00	2.balkon
3331	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	95	1 100,00	270,00	270,00	2.balkon
3332	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	70	1 100,00	270,00	270,00	1.balkon
3333	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	59	1 100,00	270,00	270,00	1.balkon
3334	zásobník na papír.utěrky M30		1	99	1 100,00	270,00	270,00	
3335	zásobník na papír.utěrky M30		1	101	1 100,00	270,00	270,00	
3336	zásobník na papír.utěrky M30		1	101	1 100,00	270,00	270,00	přízemí
3337	zásobník na papír.utěrky M30	WC muži	1	146	1 100,00	270,00	270,00	přízemí
3338	zásobník na papír.utěrky M30	WC dámy	1	10	1 100,00	270,00	270,00	
3339	zásobník na papír.utěrky M30		1	78	1 100,00	270,00	270,00	
3340	zásobník na papír.utěrky M30		1	78	1 100,00	270,00	270,00	
3341	zásobník na papír.utěrky M30		1	77	1 100,00	270,00	270,00	
3342	zásobník na papír.utěrky M30		1	38	1 100,00	270,00	270,00	
3343	zásobník na papír.utěrky M30		1	50	1 100,00	270,00	270,00	
3344	zásobník na papír.utěrky M30		1	54	1 100,00	270,00	270,00	
3345	zásobník na papír.utěrky M30		1	112	1 100,00	270,00	270,00	
3346	zásobník na papír.utěrky M30		1	113	1 100,00	270,00	270,00	
3347	zásobník na papír.utěrky M30		1	113	1 100,00	270,00	270,00	
3348	zásobník na papír.utěrky M30		1	97	1 100,00	270,00	270,00	
			1	97	1 100,00	270,00	270,00	

3352	zásobník na papír.utěrky M30	WC bezbariér.	1	72	1 100,00	270,00	270,00	
3353	zásobník na papír.utěrky M30		1	151	1 100,00	270,00	270,00	
3354	zásobník na papír.utěrky M30		1	178	1 100,00	270,00	270,00	
3355	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3356	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3357	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3358	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3359	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3360	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3361	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3362	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3363	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3364	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3365	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3366	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3367	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3368	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3369	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3370	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3371	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3372	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3373	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3374	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3375	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3376	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3377	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3378	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3379	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3380	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3381	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
3382	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		500,00	120,00	120,00	
	zásobník na tekuté mýdlo M32		1		12 000,00	60 000,00	6 000,00	galerie
			1		12 000,00	6 000,00	6 000,00	

3404	box chladící M27	bar	1		12 000,00	6 000,00	6 000,00	2.balkon
3405	dvoudřez BLANCO DUO M88	bar	1		10 000,00	5 000,00	5 000,00	galerie
3406	dřez BLANCO TWEU M87	bar	1		10 000,00	5 000,00	5 000,00	galerie
3411	záložní zdroj k počítači	pokladna	1	130	7 389,00	3 690,00	3 690,00	vestibul
3412	záložní zdroj k počítači APC300	předprodej	1	11	7 389,00	3 690,00	3 690,00	
3415	ohřívač vody průtokový (bar)	bar	1		4 909,00	1 220,00	1 220,00	galerie
3416	pultík dirigenta	orchestřiště	1	141	18 127,00	4 530,00	4 530,00	
3417	podium dirigenta	orchestřiště	1	141	9 937,00	2 480,00	2 480,00	
3430	stěna se zrcadlem		1	96	7 000,00	3 500,00	3 500,00	
3444	regál 130x60x200	orchestřiště	1	141	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3445	regál 130x60x200	orchestřiště	1	141	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3446	regál 110x60x170		1	48	6 000,00	1 500,00	1 500,00	
3450	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3451	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3452	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3456	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3457	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3458	kartáč na WC		1	178	800,00	200,00	200,00	
3462	držák monitoru	vrátnice	1	3	3 000,00	1 500,00	1 500,00	
1072	tiskárna DeskJet		1	99	4 382,00	4 382,00	4 382,00	
1075	tiskárna HP LaserJet, v.č. 312893		1	50	15 570,00	15 570,00	15 570,00	
1281	teplomet Concept		1	178	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
1282	věšák 847,-Kč	kabina zvuk	1	20	847,00	847,00	847,00	
1282/1	věšák 847,-Kč	kabina osv.	1	22	847,00	847,00	847,00	
1283	koš na odpadky s víkem 752,- Kč		4		752,00	752,00	3 008,00	
1284	koš na odpadky s víkem 752,- Kč		20		752,00	752,00	15 040,00	
1285	koš na odpadky s víkem 752,- Kč		20		752,00	752,00	15 040,00	
[illegible]	koš na odpadky s víkem 752,- Kč		20		752,00	752,00	15 040,00	
[illegible]	[illegible] odpadky s víkem 752,- Kč		4		752,00	752,00	3 008,00	
[illegible]	[illegible]		1	178	183,40	183,40	183,40	
[illegible]	[illegible]		1	178	280,80	280,80	280,80	
[illegible]	[illegible]		1	48	5 592,00	5 592,00	5 592,00	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	1 550,00	1 550,00	
[illegible]	[illegible]				[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]						[illegible]	

1437	desky k praktikablům	jeviště	22		0,00	0,00	0,00	
1438	kleště DYMO 1765		1	99	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
3320/A	tyč na záclony 1,3m		1	74	0,00	0,00	0,00	
3321/A	tyč na záclony 1,3m		1	74	0,00	0,00	0,00	
3322/A	tyč na záclony 1,3m		1	72	0,00	0,00	0,00	
3323/A	ohřívač vody průtokový		2		0,00	0,00	0,00	???
3324/A	pult barový	bar galerie	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3326/A	pult šatnový	šatna 1.balkon	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3327/A	deska s nást.věšáky	šatna galerie	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3328/A	pult šatnový	šatna 1.balkon	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3329/A	deska s nást.věšáky		1		0,00	0,00	0,00	???
3330/A	pult šatnový	šatna 2.balkon	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3331/A	deska s nást.věšáky	šatna 2.balkon	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3332/A	půlkruhový bar.pult s mramor.deskou	bar 2.balkon	1		0,00	0,00	0,00	
3333/A	zrcadlo nástěnné v ozdobném rámu	bar 2.balkon	2		0,00	0,00	0,00	
3334/A	pult šatnový	šatna přízemí	4		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3335/A	opona požární	jeviště	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3336/A	opona slavnostní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3337/A	opona hlavní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3338/A	tah jeviště ruční	jeviště	14		30 000,00	7 500,00	105 000,00	
3339/A	horizont zadní levý	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00	
3340/A	horizont zadní pravý	jeviště	1		20 620,00	5 150,00	5 150,00	
3341/A	kinorám zvedaný	jeviště	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3342/A	zvedací stol. orchestřiště	jeviště	4		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3343/A	točna jeviště kompletní	jeviště	1		0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3346/A	el.zabezp.signalizace kompletní	vrátnice	1	3	0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
3349/A	el.požární signalizace kompletní	vrátnice	1	3	0,00	0,00	0,00	cena viz znalec. posudek
4145	trezorek	předprodej	1	11	43 974,00	21 980,00	21 980,00	
1337	PC vč.klávesnice, monitor, myš, repro	Ing. Jemelka	1	50	13 787,00	13 787,00	13 787,00	
D 547	tiskárna EPSON	předprodej	1	11	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
D 578	tiskárna EPSON	pokladna	1	130	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	11	21 787,00	28 787,00	28 787,00	vč. switch

MĚSTO KARLOVY VARY

SOUPIS OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY - MĚSTSKÉ DIVADLO

INV. ČÍSLO:	NÁZEV:	KS:	UMÍSTĚNÍ:	Č.DV.:	KČ/KS POŘIZ.:	KČ/KS ZŮST.:	CENA KČ/POL. ZŮST.:
2157	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		2 696,00	670,00	670,00
2158	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		2 696,00	670,00	670,00
2159	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - scénická baterie		2 696,00	670,00	670,00
2160	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - scénická baterie		2 696,00	670,00	670,00
2161	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2162	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2163	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2164	svítidlo vč. příslušenství CHR 500 A01A	1	jeviště - tah č. 9		3 405,00	850,00	850,00
2165	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2166	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2167	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2168	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2169	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2170	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2171	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2172	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2173	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2174	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2175	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2176	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2177	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2178	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2179	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2180	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2181	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - scénická baterie		3 491,00	870,00	870,00
2182	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2183	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2184	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2185	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00

2189	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2190	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2191	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2192	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2193	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2194	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2195	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2196	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2197	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	jeviště - podmostová baterie		3 491,00	870,00	870,00
2198	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	hlediště - pravá galerie		3 491,00	870,00	870,00
2199	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2200	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2201	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2202	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2203	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2204	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2205	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2206	svítidlo vč. příslušenství CHR 1000 A01A	1	sklad suterén	180	3 092,00	770,00	770,00
2207	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - scénická baterie		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2208	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - scénická baterie		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2209	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2210	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2211	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2212	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - levá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2213	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2214	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2215	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2216	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - pravá lávka		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2217	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2218	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - most 1		4 372,00	1 090,00	1 090,00
2219	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	jeviště - most 1		4 372,00	1 090,00	1 090,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	jeviště - most 1		4 372,00	1 090,00	1 090,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	1 090,00	1 090,00

2225	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2226	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2227	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2228	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2229	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2230	svítidlo vč. příslušenství DPR 200 A02A	1	suterén chodba	186	4 372,00	1 090,00	1 090,00
2231	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	jeviště - scénická baterie		12 231,00	3 050,00	3 050,00
2232	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	jeviště - scénická baterie		12 231,00	3 050,00	3 050,00
2233	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	suterén chodba	186	12 231,00	3 050,00	3 050,00
2234	svítidlo vč. příslušenství DPR 500 A02A	1	suterén chodba	186	12 231,00	3 050,00	3 050,00
2235	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - levá lože	83	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2236	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - levá lože	83	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2237	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - pravá lože	93	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2238	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravá lávka		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2239	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levá lávka		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2240	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	hlediště - pravá lože	93	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2241	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2242	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2243	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2244	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2245	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - most 1		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2246	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2247	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2248	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2249	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2250	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - levý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2251	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2252	svítidlo vč. příslušenství FHR 1000 A03A	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
2253	svítidlo vč. příslušenství HHR 1200	1	jeviště - pravý portál	1	5 844,00	1 460,00	1 460,00
2254	svítidlo vč. příslušenství HHR 1200	1	jeviště - pravý portál		5 844,00	1 460,00	1 460,00
	svítidlo vč. příslušenství HHR 1200	1	hlediště - pravá galerie		15 383,00	3 840,00	3 840,00
	svítidlo vč. příslušenství HHR 1200	1	hlediště - pravá galerie		15 383,00	3 840,00	3 840,00
		1	suterén chodba	186	15 383,00	3 840,00	3 840,00
		1	hlediště - levá galerie		15 383,00	3 840,00	3 840,00
		1	hlediště - levá galerie		15 383,00	3 840,00	3 840,00
						3 840,00	3 840,00

2261	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - levá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2262	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - levá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2263	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - pravá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2264	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	hlediště - pravá galerie		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2265	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2266	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2267	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 1		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2268	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 1		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2269	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - tah č. 13		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2270	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	jeviště - most 2		7 109,00	1 770,00	1 770,00
2271	svítidlo vč. příslušenství FHR 2000 A03A	1	suterén chodba	186	7 109,00	1 770,00	1 770,00
2272	svítidlo vč. příslušenství ADB - DN 105	1	hlediště - levá galerie		39 966,00	9 990,00	9 990,00
2273	svítidlo vč. příslušenství ADB - DN 105	1	hlediště -pravá galerie		39 966,00	9 990,00	9 990,00
2274	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - pravá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2275	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - levá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2276	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - pravá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2277	svítidlo vč. příslušenství ADB - DS 105	1	hlediště - levá galerie		29 209,00	7 300,00	7 300,00
2278	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - most 1		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2279	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - most 1		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2280	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - levý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2281	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	jeviště - pravý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2282	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2283	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 36	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2284	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	hlediště - pravá lože	93	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2285	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	hlediště - levá lože	83	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2286	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	jeviště - levý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2287	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	jeviště - pravý portál		8 250,00	2 060,00	2 060,00
2288	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2289	svítidlo vč. příslušenství CE SOURCE 19	1	sklad přízemí	47	8 250,00	2 060,00	2 060,00
2290	svítidlo nouzového osvětlení AHR 250/01	1	jeviště - most 2		2 428,00	600,00	600,00
2291	svítidlo nouzového osvětlení AHR 250/01	1	jeviště - most 2		2 428,00	600,00	600,00
2293	točna na stihačku ADN 205	1	hlediště - pravá galerie		12 035,00	3 000,00	3 000,00
2294	točna na stihačku ADN 205	1	hlediště - levá galerie		12 035,00	3 000,00	3 000,00
2295	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2296	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2297	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00

2298	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2299	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2300	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2301	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2302	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2303	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2304	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2305	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2306	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2307	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2308	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2309	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2310	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2311	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2312	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2313	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2314	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2315	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2316	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2317	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2318	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2319	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2320	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2321	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2322	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2323	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2324	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2325	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
2326	lampička dvojitá	1	sklad suterén	180	1 814,00	900,00	900,00
4006	svítidlo ADB/DN 205 - galerie	1	hlediště		50 426,00	12 600,00	12 600,00
4007	svítidlo ADB/DN 205 - galerie	1	hlediště		50 426,00	12 600,00	12 600,00
072	lampa měděná	1	suterén chodba	186	3 072,00	3 072,00	3 072,00
227	stojan teleskopický	6	suterén chodba	179	3 280,00	3 280,00	19 680,00
259	stůl pracovní kovový	2	výměník, dílna	121	0,00	0,00	0,00
262	reflektor AHR 1000	2	suterén chodba	186	2 050,00	2 050,00	4 100,00
263	multifunkční tiskárna LCE 4323	1	dílna	128	0,00	0,00	0,00

	reflektor GHR 1000	2	sklad suterén	180	3 075,00	3 075,00	6 150,00
267	reflektor vč. příslušenství CHR 500	2	přízemí	47	0,00	0,00	0,00
274	regál kovový	1	sklad suterén	180	2 093,00	2 093,00	2 093,00
275	regál kovový	1	sklad suterén	180	2 483,00	2 483,00	2 483,00
277	reflektor hal. CHR 500	1	jeviště - scénická baterie		0,00	0,00	0,00
282	reflektor FHR 1000	2	přízemí	47	2 373,00	2 373,00	4 746,00
284	lampa stolní režisérská	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
287	svěrák	1	dílna	128	0,00	0,00	0,00
294	lampička kloubová	1	kabina osvětlovači	20	0,00	0,00	0,00
305	klapka	2	jeviště - levý a pravý portál		0,00	0,00	0,00
306	lustr kovový trojramenný	2	suterén chodba	nika	0,00	0,00	0,00
307	lampa stolní červená	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
308	lampa stojací dřevěná	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
310	lustr křišťál	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
311	lampa stojací mosaz	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
312	lampa stolní mosaz	1	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
313	lampa stolní	1	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
314	lustr skleněný koule	1	suterén chodba	186	0,00	0,00	0,00
315	lampa	2	sklad suterén	180	1 280,00	1 280,00	2 560,00
316	reflektor GHR 1000	2	sklad suterén	180	3 075,00	3 075,00	6 150,00
379	reflektor Corto E 300 fesel	2	sklad suterén	180	5 119,00	5 119,00	10 238,00
781	reflektor PAR 56	2	sklad suterén	180	1 509,00	1 509,00	3 018,00
782	iris clona 80 mm/blackout ADB	1	sklad suterén	180	4 880,00	4 880,00	4 880,00
783	reflektor PAR 64 economy	14	hlediště, jeviště		0,00	0,00	0,00
784	reflektor STRAND SL 23/50 600 W	1	přízemí	47	21 984,00	21 984,00	21 984,00
785	trafo XV 230 V / 24 V	1	sklad suterén	180	1 430,00	1 430,00	1 430,00
786	reflektor SPOT PAN 650	2	jeviště		6 400,00	6 400,00	12 800,00
787	reflektor STRAND S 1 23/50 600 W	1	přízemí	47	21 984,00	21 984,00	21 984,00
788	iris clona 80 mm/blackout ADB	1	sklad suterén	180	6 566,00	6 566,00	6 566,00
797	reflektor FHR 500	2	sklad suterén	180	3 200,00	3 200,00	6 400,00
798	trafo VK 24 V / 500 W	1	sklad suterén	180	1 450,00	1 450,00	1 450,00
800	mlhostroj Antari F 550 / 1500 W	1	přízemí	47	17 490,00	17 490,00	17 490,00
804	sněhostroj Eurolite Snow 5001	1	suterén chodba	186	13 990,00	13 990,00	13 990,00
805	reflektor Technostrobe 550	3			1 930,00	1 930,00	5 790,00
806	[illegible] pultová - do orchestřiště	10	sklad suterén	180	1 998,00	1 998,00	19 980,00
	[illegible]		suterén chodba	186	3 050,00	3 050,00	3 050,00

833	iris clona ETC CE SOURCE	4	jeviště		4 483,50	4 483,50	17 934,00
857	reflektor FHR 2000/04	1	suterén chodba	186	6 650,00	6 650,00	6 650,00
865	reflektor STRAND SL 15/32 600 W	1	přízemí	47	24 683,00	24 683,00	24 683,00
897	reflektor RU 650 W	10	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
929	efektový reflektor Racer MK	1	suterén chodba	186	6 890,00	6 890,00	6 890,00
944	lampa Jupiter	1	sklad suterén	180	3 438,00	3 483,00	3 438,00
948	Ventilátor F 58 - 40	1	sklad suterén	180	1 160,00	1 160,00	1 160,00
3350/A	reflektor PAR 36 T	60	sklad suterén	180	0,00	0,00	0,00
950	elektrické svíčky	2	sklad suterén	180	1 746,80	1 746,80	3 493,60
972	lustr šestiramenný	1	suterén chodba	186	800,00	800,00	800,00
993	ventilátor TD 800/200	1	suterén chodba	179	5 640,00	5 640,00	5 640,00
994	nabíječka	1	kabina osvětlovači	20	2 749,00	2 749,00	2 749,00
1122	klapka FHR	6	hlediště		1 137,00	1 137,00	6 822,00
1228	rámínka nástěnná mosaz	5	sklad suterén	180	1 219,00	1 219,00	6 095,00
1275	lampa stínidlo + kopyto 384,-	1	sklad suterén	180	384,00	384,00	384,00
1324	Svítidlo Masseive 381	1	sklad suterén	180	381,00	381,00	381,00
1350	kleště HP 3 lisovací 740,-	1	sklad suterén	180	740,00	740,00	740,00
1508	reflektor STRAND LIGHTING SL 10	1	hlediště - zadní galerie		24 583,00	24 583,00	24 583,00
1509	reflektor STRAND LIGHTING SL 10	1	hlediště - zadní galerie		24 583,00	24 583,00	24 583,00
	CELKEM KUSŮ:	354					
					CELKEM CENA KČ ZŮSTATKO		**630 859,60**

VITÝCH VĚCÍ - ZVUKOTECHNIKA MD 2004 - EVID.Č. 500263000001 - SOUPIS JE

NÁZEV:	VÝR. Č.:	CENA/KS	KS:
Mixážní pult YAMAHA 02R v.2	MP01142	246 330,00	1
Meterbridge YAMAHA MB02	MP01158		1
Karta k 02R-YAMAHA CD8-AD	MO01277		1
Karta k 02R-YAMAHA CD8-AD	MP01248		1
Karta k 02R-YAMAHA CD8-AE	M001258		1
Karta k 02R-YAMAHA CD8-AT	MZ011064		1
YAMAHA program Update pro 02R 02RV2K			1
Equalizér YAMAHA GQ 1031C	HK01231	11 990,00	1
Equalizér YAMAHA GQ 1031C	HK01127	11 990,00	1
CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ MEDIATECH:		**270 310,00**	
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170374	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170394	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170388	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170392	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170390	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170375	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170378	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170384	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170373	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170393	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170377	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170387	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170391	13 704,11	1
Síťový přijímač EM 500 C G2, 740-776 MHz, 2.gen.	170389	13 704,11	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147483	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147484	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147485	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147486	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147487	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147488	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147489	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147490	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147491	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147492	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147493	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147495	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147496	9 257,08	1
Kapesní vysílač SK 500 C G2, 740-776MHz, 2.gen.	147497	9 257,08	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
ikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
krofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
krofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
krofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
krofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
krofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1

	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 754,02	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 717,82	1
	mikrofon MKE2-3-EWGOLD pro evolution wireless - béžový		5 717,82	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Anténní splitter G2, ASP2, 2 x 1 na 4		9 029,48	1
	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
R	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
R	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
R	Síťový zdroj pro ASP1, ASP2		752,49	1
R	Aktivní směrová anténa A12AD UHF - pásmo 24 MHz		16 819,56	1
R	Aktivní směrová anténa A12AD UHF - pásmo 24 MHz		16 819,56	1
R	Stojan 19" INTELEK 2		30 239,80	1
R	Doplňkové rozbočovače SCHWEIGER INTELEK 1		863,66	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ PANTER:		**517 319,04**	
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11350	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11352	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11360	29 265,00	1
MAN	Modulární výkonový zesilovač 2 x 600 W	11365	29 265,00	1
MAN	Kontrolní modul pro Rx218S		2 998,00	1
MAN	Kontrolní modul pro Rx218S		2 998,00	1
MAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12600	40 358,00	1
MAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12603	40 358,00	1
MAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12649	40 358,00	1
MAN	Rx115/75:satelit/monitor 15"/1,4" 450 W	12674	40 358,00	1
MAN	Rx218S:subbas 2x18" 800 W	11211	42 246,00	1
MAN	Rx218S:subbas 2x18" 800 W	11212	42 246,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
EMAN	Kontrolní modul pro Rx115/75		2 997,00	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ AUDIO ZEMAN:		**380 968,00**	
C	DVD - A PIONEER DV-939A		58 514,70	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 16U AMEX 920850		4 748,10	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 12U AMEX 92083		3 330,81	1
NG	Pojízdný stojan rack 19" 12U AMEX 92083		3 330,81	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 10m		999,60	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
ING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1

NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 8m		904,40	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
NING	Modulační kabel Jack-Jack 6,3mm atyp. 3m		714,00	1
ING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
ING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
ING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
ING	Modulační kabel XLR (female)-Jack 6,3mm atyp. 3m		690,30	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Modulační kabel Cinch-Jack 6,3mm atyp. 3m		1 011,50	1
ING	Video kabel koaxiální Cinch-Cinch atyp. 2,5m		1 285,20	1
ING	Video kabel koaxiální Cinch-Cinch atyp. 2,5m		1 285,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Reproduktorový kabel Speakon-Speakon atyp. 10m		1 166,20	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 1m		571,20	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 3m		666,50	1
NG	Modulační kabel XLR-XLR (female-male) atyp. 3m		666,50	1
	CELKEM CENA V KČ ZA ZBOŽÍ AB&C + SONING		**122 880,02**	
	CELKEM CENA ZA VEŠKERÉ ZBOŽÍ:		**1 291 477,00**	

MPONENTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:		
přísl. k mixpultu		
přísl. k mixpultu		
přísl. k mixpultu		
přísl. k mixpultu		
přísl. k mixpultu		
přísl. k mixpultu		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
NT2, anténa, rackový adaptér GA2		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
transportní obal		
	384 750,88	**655 060,88**

INV.Č.	NÁZEV:	KS:	UMÍSTĚNÍ:	Č.MÍSTA	Č.DVIŘKA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2605	DP stentofon 7043 (režisér)	1	kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2329	Vysílačka GP 30	1	kabina zvuk	10.303	20	26 095,00	13 040,00	13 040,00
834	nabíječka k vysílačce	1	kabina zvuk	10.303	20	2 749,00	2 749,00	2 749,00
850	Audioadapter k vysílačce	1	kabina zvuk	10.303	20	1 190,00	1 190,00	1 190,00
2530	Vero IMRAK	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	PROEL ST 1500 - regulátor napětí	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4030	YAMAHA D 2040 - channel divider	1	kabina zvuk	10.303	20	142 000,00	71 000,00	71 000,00
	SONIFEX Redbox - součást inv.č.4016	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4026	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4027	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4028	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4029	YAMAHA YPD 2006 - parametric equalizer	1	kabina zvuk	10.303	20	54 700,00	27 350,00	27 350,00
4031	AKG AS 8 - automatic microphone mixer	1	kabina zvuk	10.303	20	55 488,00	27 740,00	27 740,00
4032	AKG CM 12/8	1	kabina zvuk	10.303	20	55 488,00	27 740,00	27 740,00
4048	Stentofon ALPHA COM 80 (DP)	1	kabina zvuk	10.303	20	409 587,00	102 390,00	102 390,00
2762	TV SONY 14" + držák	1	kabina zvuk	10.303	20	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2603	DP Stentofon 7043	1	kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
4033	Mixpult YAMAHA 02 R	1	kabina zvuk	10.303	20	371 000,00	185 000,00	185 000,00
2531	reproduktor YAMAHA MSP 05	1	kabina zvuk	10.303	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2532	reproduktor YAMAHA MSP 05	1	kabina zvuk	10.303	20	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2492	PROEL DST - 100 stolní stojan mic	1	kabina zvuk	10.303	20	1 500,00	750,00	750,00
2510	sluchátka AKG K 240	1	kabina zvuk	10.303	20	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2583	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	kabina zvuk	10.303	20	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2501	stojan pro reproduktor PROEL SPSK - 100	1	kabina zvuk	10.303	20	3 600,00	1 800,00	1 800,00
	SAMSON Power Brite	4	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2516	CD Player DENON C - 680 (CD 1)	1	kabina zvuk	10.303	20	18 393,00	9 190,00	9 190,00
2517	CD Player DENON C - 680 (CD 2)	1	kabina zvuk	10.303	20	18 393,00	9 190,00	9 190,00
	předzesilovač pro gramofon GEMINI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Modulátor PT - příslušenství prům. TV	3	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Video zesilovač PT	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
	Rack SCHROFF Europac 9 HE (PT)	2	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
4036	SONY PCM R 500 (DAT 1)	1	kabina zvuk	10.303	20	80 000,00	40 000,00	40 000,00

[illegible]	MINIDISK DENON DN-M 1050 R (MD 2)	1	kabina zvuk	10.303	20	45 [illegible],00	22 790,00	22 790,00
2519	Tape deck DENON DN 790 R (Tape 1)	1	kabina zvuk	10.303	20	20 402,00	10 200,00	10 200,00
2520	Tape deck DENON DN 790 R (Tape 2)	1	kabina zvuk	10.303	20	20.402,00	10 200,00	10 200,00
	YAMAHA MFS - 08 (Fader start) - přísl.mix	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2523	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2524	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2525	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2526	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2527	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2528	Přepojovací pole digitální GHIELMETTI	1	kabina zvuk	10.303	20	0,00	0,00	0,00
2529	Přepojovací pole analogové GHIELMETTI	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
1288	Propojovací kabely GHIELMETTI - analog.	20	kabina zvuk	10.303	20	752,00	752,00	15 040,00
1289	Propojovací kabely GHIELMETTI - analog.	20	kabina zvuk	10.303	20	464,00	464,00	9 280,00
1290	Propojovací kabely GHIELMETTI - digit.	10	kabina zvuk	10.303	20	464,00	464,00	4 640,00
2584	Párový kabel k mixpultu - 10 m	1	kabina zvuk	10.303	20	7 198,00	3 590,00	3 590,00
4047	stup. signaliz. PROELING NS 2002 celý systé	1	kabina zvuk	10.303	20	131 686,00	62 032,00	62 032,00
4041	Ed. pracoviště pro střih SSHDR 1R PLUS	1	kabina zvuk	10.303	20	450 000,00	225 000,00	225 000,00
4043	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4044	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4045	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
4046	Bezdrát. mikrofon. sada AKG WH 60 HT/PT	1	kabina zvuk	10.303	20	46 000,00	11 500,00	11 500,00
2544	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2545	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2546	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2547	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2548	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2549	Mikrofon AKG D 3800	1	kabina zvuk	10.303	20	6 200,00	3 100,00	3 100,00
2542	Mikrofon AKG D 1000 S	1	kabina zvuk	10.303	20	7 700,00	3 850,00	3 850,00
2543	Mikrofon AKG D 1000 S	1	kabina zvuk	10.303	20	7 700,00	3 850,00	3 850,00
2536	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože přízemí			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2537	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože přízemí			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2538	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože I. balkon			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2539	Mikrofon puška AKG C 538 EB	1	lože I. balkon			16 000,00	8 000,00	8 000,00
2836	Digitální hodiny WHARTON	1	kabina zvuk	10.303	20	2 867,00	1 430,00	1 430,00

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	80 000,00	40 000,00	40 000,00
4013	Reproduktor RH TRC 151/8	1	půda lustr - mříž	60.301		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4014	Reproduktor RH TRC 121/9	1	jeviště most	20.304		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4015	Reproduktor RH TRC 121/9	1	jeviště most	20.304		70 000,00	35 000,00	35 000,00
4016	Reproduktor RCF PA 180 SW (subbas)	1	půda lustr - mříž	60.301		35 000,00	17 500,00	17 500,00
2342	RCF Monitor 8	1	jeviště - levý portál	20.304		9 980,00	9 980,00	9 980,00
2343	RCF Monitor 8	1	jeviště - pravý portál	20.304		9 980,00	9 980,00	9 980,00
2344	RCF Monitor 5 SW	1	levá lože	10.306	149	9 980,00	9 980,00	9 980,00
2345	RCF Monitor 5 SW	1	pravá lože	10.321	150	9 980,00	9 980,00	9 980,00
2336	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PSP - lože osv.	10.305	93	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2337	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PSL - lože osv.	10.305	83	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2338	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PHL - lože tech.	10.305	171	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2339	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PHP - lože tech.	10.305	172	19 000,00	19 000,00	19 000,00
2340	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PDP - forbína P	10.305		19 000,00	19 000,00	19 000,00
2341	Reproduktor RH SR 5 B/6	1	hl.zvuk PDL - forbína L	10.305		19 000,00	19 000,00	19 000,00
2752	TV SONY 14" + držák velký	1	jeviště - inspice L	20.304		15 000,00	7 500,00	7 500,00
3508	skříň inspice	2	jeviště inspice	20.304		0,00	0,00	0,00
	SAMSON Power Brite	1	jeviště - inspice L	20.304		0,00	0,00	0,00
4047	PROELING NS 2000	1	jeviště - inspice L	20.304		0,00	0,00	0,00
2625	Stentofon CRM 4	1	jeviště - inspice L	20.304		25 000,00	12 500,00	12 500,00
2754	TV SONY 14" + držák velký	1	jeviště - inspice P	20.304		13 000,00	6 500,00	6 500,00
	SAMSON Power Brite	1	jeviště - inspice P	20.304		0,00	0,00	0,00
4047	PROELING NS 2000	1	jeviště - inspice P	20.304		0,00	0,00	0,00
2624	Stentofon CRM 4	1	jeviště - inspice P	20.304		25 000,00	12 500,00	12 500,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	1	jeviště - tah opona	20.304		0,00	0,00	0,00
2746	kamera ČB MINTRON MTV 23 III + přísluš.	1	hlediště - portál	10.305		29 000,00	14 500,00	14 500,00
4051	kamera barevná MITSUBISHI CCD - 400g	1	hlediště - portál	10.305		59 000,00	14 750,00	14 750,00
2467	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - P.dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2468	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - P.dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2469	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2470	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2471	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2472	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - zadní	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2473	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - L dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2474	Reproduktor RCF MR 3 W/T	1	hlediště surr - L dveře	10.305		3 782,00	1 890,00	1 890,00

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
2348	**EL - 50 (FOY 10)**	**1**	**chodba přízemí**	**10.301**		**750,00**	**370,00**	**370,00**
2445	DU B 101 (PC-10)	1	chodba přízemí	10.418		500,00	250,00	250,00
2347	EL - 50 (FOY 10)	1	chodba přízemí	10.301		750,00	370,00	370,00
2346	EL - 50 (FOY 10)	1	chodba přízemí	10.301		750,00	370,00	370,00
2619	DP Stentofon 7042	1	přízemí - lékař	10.406	33	3 874,00	1 930,00	1 930,00
	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	přízemí - lékař	10.406	33	500,00	250,00	250,00
2365	Reproduktor RCF MR 4T	1	vestibul - nad pokladnou L	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2366	Reproduktor RCF MR 4T	1	vestibul - nad pokladnou P	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2363	Reproduktor RCF MR 3T	1	vestibul - schody na gal. L	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2364	Reproduktor RCF MR 3T	1	vestibul - schody na gal. P	10.105		6 800,00	3 400,00	3 400,00
2748	kamera ČB	1	vestibul - schody na gal. L	10.105		29 000,00	14 500,00	14 500,00
2375	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	inspektor hlediště	10.106	16	500,00	250,00	250,00
2755	TV SONY 14"	1	inspektor hlediště	10.106	16	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2604	DP Stentofon 7042	1	kabina osvětlovači	10.304	22	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2763	TV SONY 14"	1	kabina osvětlovači	10.304	22	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2579	Reproduktor YAMAHA MSP 5	1	kabina osvětlovači	10.304	22	12 000,00	6 000,00	6 000,00
2580	Reproduktor YAMAHA MSP 5	1	kabina osvětlovači	10.304	22	12 000,00	6 000,00	6 000,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	3	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
2424	Reproduktor ARS 289 (PH-10)	1	kabina osvětlovači	10.304	22	500,00	250,00	250,00
2327	Vysílačka GP 340	1	kabina osvětlovači	10.304	22	26 095,00	13 040,00	13 040,00
2328	Vysílačka GP 340	1	kabina osvětlovači	10.304	22	26 095,00	13 040,00	13 040,00
2330	Obal na vysílačku	1	kabina osvětlovači	10.304	22	1 009,00	500,00	500,00
2331	Obal na vysílačku	1	kabina osvětlovači	10.304	22	1 009,00	500,00	500,00
2333	Náhlavní souprava k vysílačce HMN 9787	1	kabina osvětlovači	10.304	22	3 119,00	1 550,00	1 550,00
2334	nabíječka k vysílačce	1	kabina osvětlovači	10.304	22	4 036,00	2 010,00	2 010,00
2335	nabíječka k vysílačce	1	kabina osvětlovači	10.304	22	4 036,00	2 010,00	2 010,00
2626	IMRAK 400	1	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
2629	modul INKOM IM 12 - součást inv.č.4049	2	kabina osvětlovači	10.304	22	0,00	0,00	0,00
4049	modul INKOM B 12 - základní	1	kabina osvětlovači	10.304	22	199 477,00	49 860,00	49 860,00
4050	fravysílač SI29-5 (Sennheiser SZ1 1029-10-E	1	kabina osvětlovači	10.304	22	163 062,00	40 760,00	40 760,00
3517	**Modul TM 12 - součást inv.č. 4049**	**1**	**kabina osvětlovači**	**10.304**	**22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2451	Reproduktor ARS 289	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	500,00	250,00	250,00
2441	Reproduktor ARS 289	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	500,00	250,00	250,00
2442	Reproduktor ARS 289	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2621	DP Stentofon 7042	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	276 847,00	133 920,00	133 920,00
4055	DOLBY CT 65	1	kinokabina - Foyer I. balk.	20.302	14	191 043,00	95 520,00	95 520,00
4056	Zvukotechnika pro kinotechniku-komplet	1	výměník suterén	01.204	121	500,00	250,00	250,00
2417	Reproduktor ARS 289	1	výměník suterén	01.204	121	500,00	250,00	250,00
2418	Reproduktor ARS 289	1	chodba - výměník suterén	01.501		500,00	250,00	250,00
2419	Reproduktor ARS 289	1	akumulátorovna	01.203	122	500,00	250,00	250,00
2420	Reproduktor ARS 289	1	rozvodna A	01.502	119	500,00	250,00	250,00
2421	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.212	175	500,00	250,00	250,00
2430	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulatá	01.301		500,00	250,00	250,00
2410	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulatá	01.301		500,00	250,00	250,00
2403	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulatá	01.301		500,00	250,00	250,00
2402	Reproduktor ARS 289	1	chodba kulatá	01.309		500,00	250,00	250,00
2401	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.403	188	500,00	250,00	250,00
2400	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.201	177	500,00	250,00	250,00
2413	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.110	177	500,00	250,00	250,00
2414	Reproduktor ARS 289	1	sklad rekvizit	01.102	177	500,00	250,00	250,00
2412	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.401	186	500,00	250,00	250,00
2416	Reproduktor ARS 289	1	chodba	01.111	186	500,00	250,00	250,00
2404	Reproduktor ARS 289	1	sklad	01.104	125	500,00	250,00	250,00
2415	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.102	185	500,00	250,00	250,00
2405	Reproduktor ARS 289	1	hlavní uzávěr vody	01.101	185	500,00	250,00	250,00
	Reproduktor ARS 289	1	dílna osvětlovači	01.406	128	500,00	250,00	250,00
2425	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.407	188	500,00	250,00	250,00
2399	Reproduktor ARS 289	1	vzduchotechnika	01.310	188	500,00	250,00	250,00
2398	Reproduktor ARS 289	1	chodba krátká rovná	01.302	126	500,00	250,00	250,00
2409	Reproduktor ARS 289	1	chodba krátká rovná	01.302	127	500,00	250,00	250,00
2408	Reproduktor ARS 289	1	sklad údržba	01.303	178	500,00	250,00	250,00
2411	Reproduktor ARS 289	1	sklad údržba	01.303	178	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2758	TV SONY 14"	1	rozvodna VZT	01.305	179	500,00	250,00	250,00
2406	Reproduktor ARS 289	1	rozvodna VZT	01.305	179	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2601	Stentofon 7080	1	rozvodna VZT	01.306	179	500,00	250,00	250,00
2407	Reproduktor ARS 289	1						

[illegible]	DU B 101 (PC-10)	1	I. balkon P - šatna	20.402		500,00	250,00	250,00
2373	KB 11	1	I. balkon P - chodba	20.318		1 707,00	850,00	850,00
2459	MR 3 T	1	I. balkon P - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2460	MR 3 T	1	I. balkon P - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2356	EL - 50	1	I. balkon L	20.301		750,00	370,00	370,00
2443	DU B 101 (PC-10)	1	I. balkon L - šatna	20.202		500,00	250,00	250,00
2374	KB 11	1	I. balkon L - chodba	20.301		1 707,00	850,00	850,00
2461	MR 3 T	1	I. balkon L - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2462	MR 3 T	1	I. balkon L - hlediště surr	20.302		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2352	EL - 50	1	II. balkon P - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2353	EL - 50	1	II. balkon P - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2354	EL - 50	1	II. balkon L - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2355	EL - 50	1	II. balkon L - chodba	30.301		750,00	370,00	370,00
2438	DU B 101 (PC-10)	1	II. balkon střed - šatna	30.302		1 707,00	850,00	850,00
2358	MR 3 T	1	II. balk.střed - chodba bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2359	MR 3 T	1	II. balkon střed - bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2360	MR 3 T	1	II. balkon střed - bar	30.102		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2749	kamera ČB	1	II. balkon střed - bar	30.102		29 000,00	14 500,00	14 500,00
2463	MR 3 W/T	1	II. balkon P - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2464	MR 3 W/T	1	II. balkon P - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2465	MR 3 W/T	1	II. balkon L - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2466	MR 3 W/T	1	II. balkon L - hlediště surr	30.303		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2361	DU B 110	1	I. gal. L - schody mezipat.	30.110		1 707,00	850,00	850,00
2369	DU B 110	1	I. galerie L - schody	40.110		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2367	DU B 110	1	II. galerie L - schody	50.110		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2436	DU B 110	1	II. galerie L - šatna	50.201	117	1 707,00	850,00	850,00
2362	DU B 110	1	I. gal. P - schody mezip.	30.111		1 707,00	850,00	850,00
2372	DU B 110	1	I. galerie P - schody	40.111		1 707,00	850,00	850,00
2368	DU B 110	1	II. galerie P - schody	50.111		3 782,00	1 890,00	1 890,00
2435	DU B 110	1	II. galerie P - šatna	50.401	118	1 707,00	850,00	850,00
2370	MR 3 W/T	1	II. galerie - střed	40.108	šatna	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2371	MR 3 W/T	1	II. galerie - střed	40.108	šatna	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2437	DU B 110	1	II. galerie - střed	40.101	bar	1 707,00	850,00	850,00

			[illegible]	10.221	18	3 874,00	1 930,00	1 930,00
	reproduktor ARS 280 (PT-10)	1	Elektroakustika	10.221	18	500,00	250,00	250,00
2475	IMRAK 1440	1	Elektroakustika	10.221	18	14 568,00	7 280,00	7 280,00
	ALICE IPX-12-2 - součást inv.č. 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SYSTEMS -anal.peak-součást 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
	Rackmount monit. CANFORD-součást 2475	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
4017	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z1)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4018	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z2)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4023	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z3)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4019	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z4)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4020	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z5)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4021	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z6)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4022	zesilovač YAMAHA P 3200 (Z7)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4024	zesilovač YAMAHA P 1600 (Z8)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
4025	zesilovač YAMAHA P 4500 (Z9)	1	Elektroakustika	10.221	18	37 000,00	18 500,00	18 500,00
2476	IMRAK 1440	1	Elektroakustika	10.221	18	14 568,00	7 280,00	7 280,00
2477	zesilovač RCF UP 2401 (Z10)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2478	zesilovač RCF UP 2401 (Z11)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2479	zesilovač RCF UP 2401 (Z12)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2480	zesilovač RCF UP 2401 (Z13)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2481	zesilovač RCF UP 2401 (Z14)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2482	zesilovač RCF UP 2401 (Z15)	1	Elektroakustika	10.221	18	39 103,00	19 550,00	19 550,00
2515	NF smyčka MAESTRO DL - 500	1	Elektroakustika	10.221	18	21 175,00	10 580,00	10 580,00
238	magnetofon TASCAM 32	1	Elektroakustika	10.221	18	0,00	0,00	0,00
4052	Titulkovací zařízení kompletní	1	Elektroakustika	10.221	18	2 376 507,00	237 650,00	237 650,00
2553-2578	Kabely zvukové - různé délky	34	Elektroakustika	10.221	18	1 380,00	690,00	23 460,00
2487	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2488	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2489	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2490	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2491	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2495	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00
2496	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Elektroakustika	10.221	18	1 500,00	750,00	750,00

2504	Stojan mikrofonní [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2505	Stojan mikrofonní PROEL RSM 100 BK	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Monitor aktivní LANEY CONCEPT CP 15	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Monitor pasivní LANEY CONCEPT CP 15	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Multipárový kabel s cívkou Šiba	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
58	Mikrofonní stojan	1	Sklad zvuku	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2784	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	Sklad zvuku	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2785	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	Sklad zvuku	10.320	43	34 253,00	17 120,00	17 120,00
2786	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	Sklad zvuku	10.320	43	30 194,00	15 090,00	15 090,00
2787	Kinorepro YAMAHA SV 215 IV	1	Sklad zvuku	10.320	43	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2606	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	7 198,00	3 590,00	3 590,00
2607	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2608	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2609	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2610	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2611	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2613	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2618	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2620	DP stentofon 7042	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2506	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2507	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2508	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 600,00	2 300,00	2 300,00
2509	Sluchátka s mikrofonem AKG Q 34	1	Sklad zvuku	10.320	43	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2581	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	Sklad zvuku	10.320	43	6 100,00	6 100,00	6 100,00
2582	reproduktor YAMAHA MS 101 II	1	Sklad zvuku	10.320	43	6 100,00	6 100,00	6 100,00
3511	**Rack ADLER 4 U - malý**	**1**	**Sklad zvuku**	**10.320**	**43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2636-2735	Přijímač IR SENNHEISER HDI 1029 PPL	100	Sklad zvuku	10.320	43	10 420,00	4 210,00	421 000,00
2736	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2737	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2738	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2739	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2740	Lišta nabíjecí SENNHEISER L 92 20	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 150,00	6 570,00	6 570,00
2741	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00

Poč

Kal.

2742	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2743	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00
2744	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 994,00	990,00	990,00
2745	Trafo NT 92 / NG 12 DC	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3515	překladatelská skříňka INKOM IDL 12 - 2	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3516	překladatelská skříňka INKOM IDL 12 - 2	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3518	Infrazářič SENNHEISER SZ 1 1029 - 10 EU	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
3519	Infrazářič SENNHEISER SZ 1 1029 - 10 EU	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2630	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2631	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2632	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2633	kabel propojovací	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2513	Překladatelská sluchátka AKG HSC 200 SR	2	Sklad zvuku	10.320	43	8 000,00	8 000,00	16 000,00
2514	Překladatelská sluchátka AKG HSC 200 SR	2	Sklad zvuku	10.320	43	8 000,00	8 000,00	16 000,00
4034	Repro YAMAHA MSP 5	1	Sklad zvuku	10.320	43	12 000,00	3 000,00	3 000,00
4035	Repro YAMAHA MSP 5	1	Sklad zvuku	10.320	43	12 000,00	3 000,00	3 000,00
2511	Sluchátka AKG K 240	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2512	Sluchátka AKG K 240	1	Sklad zvuku	10.320	43	4 100,00	2 050,00	2 050,00
2396	Repoduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2397	Repoduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
3463	Repoduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2427	Repoduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
2428	Repoduktor ARS 289	1	Sklad zvuku	10.320	43	500,00	250,00	250,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	12	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2521	Gramo GEMINI XL - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	14 838,00	7 410,00	7 410,00
2032	Náhlavní souprava k vysílačce HMN 9787	1	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
1292	Sponka k vysílačce HMN 9714 A	2	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2751	TV SONY 21"	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2753	TV SONY 21"	1	Sklad zvuku	10.320	43	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2550	AKG C 414 B - ULS	1	Sklad zvuku	10.320	43	30 740,00	15 370,00	15 370,00
2551	AKG C 414 B - ULS	1	Sklad zvuku	10.320	43	30 740,00	15 370,00	15 370,00
2552	AKG C 411 (clip)	1	Sklad zvuku	10.320	43	2 900,00	1 450,00	1 450,00
2540	AKG C 420 L (hlavový)	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 900,00	2 950,00	2 950,00
2541	AKG C 420 L (hlavový)	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 900,00	2 590,00	2 950,00
3512	PROEL DI BOX	2	Sklad zvuku	10.320	43	0,00	0,00	0,00
2493	Stolní stojan mikrofon. PROEL DST - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	750,00

2484	Stojan repro malý PROEL SPSK - 100	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 800,00	750,00	1 800,00
2485	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2483	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	1 500,00	750,00	1 800,00
2486	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2499	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 600,00	1 800,00	1 800,00
2500	Stojan repro malý PROEL SPSK - 300	1	Sklad zvuku	10.320	43	28 492,00	14 240,00	14 240,00
2453	Reproduktor RCF ART 500	1	Sklad zvuku	10.320	43	28 492,00	14 240,00	14 240,00
2454	Reproduktor RCF ART 500	1	Sklad zvuku	10.320	43	10 000,00	2 500,00	2 500,00
4109	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	8 000,00	2 000,00	2 000,00
4111	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	6 000,00	1 500,00	1 500,00
3443	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 000,00	1 250,00	1 250,00
4106	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	5 000,00	1 250,00	1 250,00
4107	Regál	1	Sklad zvuku	10.320	43	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2614	DP stentofon 7042	1	provaziště horní P	50.304	102	0,00	0,00	0,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	1	provaziště horní P	50.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2615	DP stentofon 7042	1	provaziště horní L	50.304	102	0,00	0,00	0,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	1	provaziště horní L	50.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2616	DP stentofon 7042	1	provaziště dolní P	40.304	102	0,00	0,00	0,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	1	provaziště dolní P	40.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2617	DP stentofon 7042	1	provaziště dolní L	40.304	102	0,00	0,00	0,00
4047	Majáček PROELING NS 2002	1	provaziště dolní L	40.304	102	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2376	Reproduktor ARS 289	1		40.205	99	500,00	250,00	250,00
2760	TV SONY 14"	1		40.205	99	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2377	Reproduktor ARS 289	1		40.209	100	500,00	250,00	250,00
2378	Reproduktor ARS 289	1		40.209	100	500,00	250,00	250,00
2446	DU B 101 (PC-10)	1	chodba	40.212		500,00	250,00	250,00
2379	Reproduktor ARS 289	1		30.210	78	500,00	250,00	250,00
2380	Reproduktor ARS 289	1		30.210	78	500,00	250,00	250,00
2439	DU KB 11 (FOY)	1	salonek	30.205	77	500,00	250,00	250,00
2451	DU KB 11 (PC)	1	salonek	30.205	77	3 782,00	1 890,00	1 890,00
2759	TV SONY 14"	1	salonek	30.205	77	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2434	DU B 101	1	chodba	30.212		1 707,00	850,00	850,00
2383	Reproduktor ARS 289	1	rekvizitárna	20.205	50	500,00	250,00	250,00
2757	TV SONY 14"	1	rekvizitárna	20.205	50	13 000,00	6 500,00	6 500,00

2395	Reproduktor ARS 289	1	vrátnice	10.215	3	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2761	TV SONY 14"	1	vrátnice	10.215	3	3 000,00	1 500,00	1 500,00
3462	držák k TV	1	vrátnice	10.215	3	3 874,00	1 930,00	1 930,00
2612	DP stentofon 7042	1	vrátnice - hovorna	10.214	6	500,00	250,00	250,00
2394	Reproduktor ARS 289	1	chodba - chody	10.212		1 707,00	850,00	850,00
2432	DU B 101	1	chodba vrátnice	10.218		500,00	250,00	250,00
2422	Reproduktor ARS 289	1	schody - jeviště	20.317		500,00	250,00	250,00
2423	Reproduktor ARS 289	1	kulisy	10.315	48	500,00	250,00	250,00
2429	Reproduktor ARS 289	1	kulisy	10.315	48	13 000,00	6 500,00	6 500,00
2756	TV SONY 14" + držák	1	garderoba	40.405	112	500,00	250,00	250,00
2386	Reproduktor ARS 289	1	šatna dámy	40.409	113	500,00	250,00	250,00
2387	Reproduktor ARS 289	1	šatna dámy	40.409	113	500,00	250,00	250,00
2388	Reproduktor ARS 289	1	chodba	40.412		500,00	250,00	250,00
2447	DU B 101	1	šatna dámy	30.410	97	500,00	250,00	250,00
2389	Reproduktor ARS 289	1	šatna dámy	30.410	97	500,00	250,00	250,00
2390	Reproduktor ARS 289	1	šatna dámy	30.406	96	500,00	250,00	250,00
2391	Reproduktor ARS 289	1	šatna dámy	30.406	96	500,00	250,00	250,00
2392	Reproduktor ARS 289	1	chodba	30.412		500,00	250,00	250,00
2448	DU B 101	1	jevištní technika	30.406	72	500,00	250,00	250,00
2393	Reproduktor ARS 289	1	chodba	20.412		500,00	250,00	250,00
2449	DU B 101	1	šatna orchetr	10.414	38	500,00	250,00	250,00
2381	Reproduktor ARS 289	1	šatna orchetr	10.414	38	500,00	250,00	250,00
2382	Reproduktor ARS 289	1	chodba	10.413		500,00	250,00	250,00
2450	DU B 101	1						
				CENA ZŮST. CELKEM:				3 523 461,00
	KUSŮ CELKEM:	589						

Příloha

KARLOVY VARY dne : 31.12.2008

Město Karlovy Vary

a

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ

arlovy Vary
Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20
5 46 57

dávající na straně jedné (dále jen "Předávající")

rské městské divadlo, o.p.s.
Vary, Moskevská 2035/ 21, PSČ 361 20
4 12 41

bírající na straně druhé (dále jen "Přebírající")

EDEM K TOMU, ŽE:

dne 31.12.2008 byla mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským městským divadlem, o.p.s. uzavřena smlouva o nájmu (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je nájem nemovitostí, a to:

- budovy č.p. 22 postavené na pozemku parc. č. 968 (dále jen „Objekt budovy Městského divadla v Karlových Varech") a
- pozemku parc. č. 968 - zastavěná plocha a nádvoří; o výměře 1083 m2 a
- pozemku parc. č. 969 - ostatní plocha –ostatní komunikace ; o výměře 463 m2, a
- nebytových prostor v budově čp. 270, postavené na pozemku parc. č. 943 (dále jen „Objekt Husovka v Karlových Varech"), tak jak byly specifikovány v příloze č. 13 Smlouvy; a

movitých věcí, jak jsou specifikovány v příloze č. 3 Smlouvy; a

předal Předávající Přebírajícímu Předmět nájmu (movité i nemovité věci), způsobem a v rozsahu, jak dále následuje:

adě tohoto předání byl sepsán tento

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ

A. Nemovitosti:

ecifikace:

budova č.p. 22 postavená na pozemku parc. č. 968 (dále jen „Objekt budovy Městského divadla v Karlových Varech"); a
pozemek parc. č. 968 - zastavěná plocha a nádvoří; o výměře 1083 m2 a
pozemek parc. č. 969 - ostatní plocha –ostatní komunikace ; o výměře 463 m2,
nebytové prostory v budově čp. 270, postavené na pozemku parc. č. 943 (dále jen „Objekt Husovka v Karlových Varech"), tak jak je specifikován v příloze č. 13 Smlouvy;

katastrálním území Karlovy Vary, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro arský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary.
jen „*Předávané nemovitosti*")

tav objektu budovy Městského divadla v Karlových Varech:

Hlavní budova divadla je historická budova dobového trendu II. poloviny 19 století - kové architektury. Objekt divadla byl postaven a uveden do provozu v roce 1886 a ěji několikrát rekonstruován (1910-1912, 1939, 1976-1978 a 1997 až 1999).

Budova o jednom podzemním a šesti nadzemních podlaží má v přízemí divadelní sál pacitou hlediště 138 sedadel, první balkon s kapacitou 56 sedadel, druhý balkon pacitou 47 sedadel a dvě galerie (136 a 71 sedadel). Budova má velmi členitý a rozsáhlý rén využitý pro technické zázemí – je zde výměníková stanice, strojovny chotechniky, mechanizmus otáčení hlediště a orchestřiště. V podkroví jsou umístěny tní technologie, spouštění lustru a rozvody VZT.

Svislé nosné konstrukce jsou cihlové z obou stran opatřené vápenocementovou kou, venkovní fasáda je bohatě zdobená, doplněná uměleckými štukovými balustrádami chami. Obvodové zdivo má odstupňovanou tloušťku – od 900mm do 300mm. Část onů je vynášena litinovými sloupy. Stropy mezi vnitřním a vnějším pláštěm budovy jsou uté do ocelových traverz, strop je zateplen minerální vatou položenou z vnější strany na p. Nosníky nad hledištěm vynášejí zastropení vyklenuté z tvarovek do ocelového roštu. vy nad bočními prostory jsou dřevěné vaznicové s krokvemi a ramenáty. Střecha je atřena břidlicovou krytinou, která je zánovní a bez závad. Fasáda je opatřena bohatou kovou a sochařskou výzdobou, je členěna se zvýrazněným sloupoví. Nejsou použity eplovací technologie ani izolační omítky. Okna jsou atypická, dřevěná a zdvojená, ízemí jednoduchá s jednoduchým zasklením. Ve vyšších patrech jsou použita dvojitá a.

V době předání dle tohoto protokolu jsou předávané nemovitosti, resp. její jednotlivé sti a součásti ve stavu, jak je uvedeno dále.

2.1. Elektrické rozvody a zařízení
bez zjevných závad, dle závěru revizních zpráv vyhovující a odpovídající současně platným normám a požadavkům.

2.2. Vytápění nemovitosti
bez zjevných závad, plně funkční, v dobrém stavu. Otopná tělesa zajišťují základní vytápění, zbývající dodávku tepla na vytápění zajišťuje vzduchotechnika.

2.3. Nátěry a povrch stěn
stěny čisté bez většího poškození, opotřebení odpovídající době užívání objektu, malířský nátěr s vyšší otěruvzdorností .

2.4. Dveře
bez zjevných závad – dveře oddělující jednotlivé požární úseky s požární odolností.

2.5. Okna
bez zjevných závad, okna do suterénu a přízemí jsou opatřena bezpečnostním sklem.

2.6. Obklady stěn a stav soc. zařízení
bez zjevných závad – keramický obklad s ukončujícími ozdobnými dlaždicemi s komfortním vybavením zařizovacími předměty.

2.7. Historická opona:
bez zjevných závad plně funkční.

2.8. Výměníková stanice a VTZ
bez zjevných závad – napojena na dálkový horkovodní primer, dokumentace uložena v plechové skříni v prostoru výměníku, součástí uložené dokumentace je: revizní zpráva, místní provozní předpisy VS, pasport tlakové nádoby a pojistných ventilů, protokol o zkouškách VS zařízení, provozní pokyny – tlakové nádoby stabilní, lhůty revizí a zkoušek, traumatologický plán - způsoby 1. pomoci, provozní záznamy výměníku, popis regulačních funkcí, elektrické schéma, návod k obsluze řídícího programu, provozní řád VS a VTZ .

2.9. Jevištní technologie
Bez zjevných závad.
Bodové tahy- bez závad.

2.10. El. požární signalizace
revizní zpráva – bez závad.

2.11. El. zabezpečovací signalizace
bez závad. Přístupové kódy předány.

2.12. Nouzové osvětlení
bez zjevných závad. Revizní zpráva, sešit údržby a záruční list je uložen v prostoru akumulátorovny.

2.13. Fasáda
Poškození nad pokladnou – zatékající dešťovou vodou. Nátěr a povrchová struktura odpovídají běžnému opotřebení.

2.14. Střešní plášť
bez zjevných závad. Přírodní břidlicová krytina na bednění, doplněná klempířskými konstrukcemi z Tn – Zi s vysokými parametry z hlediska celkové životnosti.

2.15. Bleskosvod
dle závěrů z revizních zpráv – bez závad.

16. Podlahy

bez zjevných závad. Podlahové konstrukce v interiéru jsou tvořeny vrstvou z keramzitového násypu a keramzitbetonu vyztuženého sítí popř. pískocementový potěr. Keramické dlažby jsou v sociálním vybavení, technických provozech a prostorách pro veřejnost. Na galeriích, balkonech a reprezentačních místnostech je dřevěná podlaha. V lodžiích, chodbách a ostatních prostorách technického zázemí je linoleum, na schodištích a části reprezentačních prostor pro veřejnost je koberec.

17. Čalounické úpravy

bez zjevných závad. V hledišti a obou balkonech jsou použity repliky původních křesel, tmavé dřevo s červenvínovým čalouněním. Finální úprava povrchu stěn je provedena textilními tapetami v lóžích, šatnách a na akustickém obkladu.
Sedačky v prostoru hlediště jsou bez mechanických závad.

18. Sedačky na galerii

Sedadla na galerii jsou v několika případech nevhodným mechanickým zacházením poškozena porušením dřevní hmoty, u části výkyvem teplot a vlhkosti dochází k sesychání dřevní hmoty a v důsledku toho k mechanickému poškození. Konstrukce sedadel při manipulaci neeliminuje zvukový efekt.
Sedačky v prostoru galerie jsou bez mechanických závad. Zdemontovány 3ks sedáků a uloženy ve skladu v budově.

<u>Popis objektu Husovka v Karlových Varech</u>

1. Obecný popis:

V objektu Husovka v Karlových Varech jsou předávány nebytové prostory v přízemí levého křídla s jedním samostatným vchodem z ulice. Vstupní dveře z nebytových prostor do objektu jsou uzavřené a klíče nejsou předmětem předání. Předávané nebytové prostory jsou vyznačeny v příloze č. 13 Smlouvy.

2. Stav nebytových prostor:

- stěny nevymalované s částečným poškozením,
- elektroinstalace včetně osvětlení - funkční bez zjevných závad,
- topení dálkové, napojené na výměník v objektu „Husovka" - bez závad,
- podlahové krytiny – částečně poškozené.

<u>Stavy energií :</u>

měr: č. produktu B0084384 ..... kWh.....3..... ,
č. 86887845 1.4 20
1.8.0 214959
1.8.1 28031
5.8.1 859
8.8.0 3483

měr-NP „Husovka" stav: 24 KWh

tní osoba : – M. Rybka - 602690874

ěr : v.č.18866 .....27 m3..... ,
ěr : v.č. 5700618 .....0..... ,
ěr : v.č. 18867 .....8 m3..... ,
ěr : v.č. 5661726 .....3682 m3..... ,

aktní osoba : – p. Mikula – 728978284

o: č. 9507493 .....7910,600GJ....., ...34204,850 m3 – objem....,

o Husovka: 20,8741 GJ, průtok 411,07 m3
aktní osoba: – p. Hájková – 353176155

Soupis předávaných klíčů:

- klíče od všech prostor v objektu budovy Městského divadla v Karlových Varech, které jsou uloženy na vrátnici „Divadla", včetně klíčů od vstupních dveří byly předány; a
- 4 ks klíčů od vstupních dveří do nebytových prostor v objektu Husovka v Karlových Varech byly předány.

B. Popis movitých věcí:

vající předal Přebírajícímu movité věci, jejichž výčet a specifikace tvoří přílohu č. 1 o protokolu - Bez závad.

C. Závady zjištěné při předání:

Pronikání vsakové povrchové vody v prostoru za jevištěm





Vzlínání kapilární vlhkosti v původním cihlovém zdivu z prostor 1. PP do vrchní stavby



sobovací vchod – kolem původních dřevěných dveří dochází vlivem kondenzační kosti na vnitřním líci obvodové zdi ke vzniku vlhkostních map





- Jeviště – palubová podlaha vykazuje opotřebení krycích vrstev, viz videozáznam.

- Hlediště – vlysová podlaha vykazuje rozsah povrchového opotřebení,
- Vstupní hala – teracová podlaha je narušena vydrolováním dodatečných vysprávek samovolných dilatačních spár.



Repasované historické dveře I. Galerie – projevující se vlivy sesychání, důsledek je netěsnost v osazení popř. rovinné deformace.





Vstupní vestibul – vnitřní povrchy reprezentačních prostor (štukatérské práce s pozlacením) vykazují lokální poškození.

Výměníková stanice – kulový kohout DN 40 – 2 ks – průsak otopného média, možnost výměny pouze po ukončení topné sezóny





- Textilní tapety - v prostoru lóží vykazují lokální poškození



ající podpisem tohoto protokolu stvrzuje, že předávané nemovitosti ve stavu ném v tomto předávacím protokolu přebírá.

y:
výčet a specifikace movitých věci

lových Varech dne: 31.12.2008

dávající
o Karlovy Vary
oupené
efem Kahounem,
oucím odd. správy
ů, bytů a areálů
oru majetku města

Přebírající
Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
zastoupené
Jaroslavem Zachem,
členem správní rady
Janem Balekem
členem správní rady

Příloha 5

VY VARY Statutární město Karlovy Vary • Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary • Telefon 353 118 111

ODBOR MAJETKU MĚSTA

VÝPIS Z USNESENÍ

35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 18.12.2008 7:30 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

avření Smlouvy o nájmu nemovitostí - objektu Městského divadla vých Varech, včetně movitého majetku - fundusu a nebytového prostoru č. 603 Husovo nám. 2, Karlovy Vary, se společností Karlovarské městské divadlo,

sta

ala předložený materiál a

uzavření Smlouvy o nájmu mezi Městem Karlovy Vary a společností "Karlovarské divadlo, o. p. s.", Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 28041241, jejímž m bude: pronájem budovy čp. 22 (budova Městského divadla v Karlových Varech, v ústředním seznamu kulturních památek pod č. 34181/4 - 88), vystavěné na st.p.č. 968, včetně pozemku st.p.č. 968 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1083 mku p.č. 969 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 463 m^2, včetně majetku umístěného v objektu Městského divadla v Karlových Varech, a dále ho prostoru označeného v evidenci vlastníka jako NP č. 603 o celkové výměře m^2 v 1. podlaží budovy č.p. 943, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary, (divadlo a"), vše v k.ú. Karlovy Vary. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou, za provozování divadelní činnosti, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí a s tím ících propagačních akcí a výstavní činnosti, za roční nájemné ve výši 1.000.000,-Kč H za pronájem nemovitého majetku a 35.000,-Kč bez DPH za pronájem movitého . Náklady spojené s užíváním nejsou součástí nájmu a budou hrazeny Nájemcem tně.

ouvy o nájmu bude zapracováno usnesení o bezplatném užívání městského fundusu ýmy, rekvizity, divadelní dekorace) vedeného v evidenci na OLCRK, pro potřeby sti "Karlovarské městské divadlo, o. p. s.".

odbor právní vypracováním Smlouvy o nájmu.

Josef Kahoun
vedoucí oddělení správy domů bytů areálů

ost výpisu: Vladimíra Zdeková

Příloha č. 6

ing. Václav Peleška

Východní 12,360 20 Karlovy Vary,E - mail: peleskakv@iol.cz
www.volny.cz/peleskakv
tel./fax:353 234 595
724 131 774

ZNALECKÝ POSUDEK č.: 1282/101/04

ceny nemovitosti - aktualizace 2004

posudku: **MĚSTSKÉ DIVADLO**
v Karlových Varech
historická budova

raj: Karlovarský
ec: Karlovy Vary
t.území: **Karlovy Vary**

vyžádal: Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

ávka ze dne: 2.9.2004
č.j.: 4-153 / 04 / K

k nemovitosti : Město Karlovy Vary
ikátor: 00254657
LV: 1

posudku: Správa majetku města

oval: ing. Václav Peleška
Východní 12
360 20 Karlovy Vary

rlových Varech dne : 4.října 2004

ACE

prohlídky znalcem
itost byla prohlédnuta znalcem za účasti správce (p.Krejčíka) dne : 29.9.2004

a stav,ke kterému je nemovitost oceněna
ní provedeno ke dni : **29.září 2004 a ke stavu, který z hlediska struktury majetku byl shledán v r. 1999 (pos. č.703/124/99).**

vací předpisy a podklady
k. č. 151/1997 Sb ve znění vyhl. 452/2003 Sb (dále jen "vyhláška ").

dy předané objednatelem
lní znalecký posudek č.703/124/99 ze dne 15.12.1999 (dále jen "původní posudek ").
cký posudek : "Obnova DVN v Karlových Varech ",
zpracoval Kroft,Tuschlová,Plzeň 30.1.04.
cký posudek : "Ocenění movitého majetku a zásah ",
zpracoval : Vodička,Praha, říjen 2003.

y opatřené znalcem
ní obhlídka současného stavu,fotodokumentace.

ocenění,vymezení pojmů z hlediska oceňovacího předpisu
a č.370/5 :
ocenění je historická budova Městského divadla v Karlových Varech,podrobně popsaná posudku.
zadáním je účelem tohoto nového ocenění :
aktualizovat tehdejší stav na cenovou úroveň 2004,
hotlivých složek majetku je dbáno těchto zásad (viz odd C.původního posudku):

a č.p. 22
t :
m3: přeceněno dle vyhlášky na CÚ 2004
: aktualizováno na současný technický stav
pické : a vnitřní (lustry,křesla,opona) :
převzatá hodnota z původního posudku upravená
o koeficient Ki 99/ ki 04 = 1,165
práce: převzatá hodnota z původního posudku
upravená o koeficient 1,165

ta z původního posudku:
(předpoklad současného vlivu)opotřebení a meziročního cenového nárůstu
na zachování původní cenové úrovně.
Jedná se převážně o vzduchotechniku,zařízení,jeviště,elektrotechniku,
(zařízení,jeviště,elektrotechniku).

ář : *převzata hodnota z původního posudku:*
lizace by vyžadovala přecenění specialistou,přičemž na celkovou hodnotu objektu o položka zanedbatelný vliv).
ek A.4.3. se věcně nekryje se specifikací v původním posudku a může sloužit ke mnému porovnání.
vní úpravy :
dná cena je zjištěna na základě původní ceny upravené *:*
měřené opotřebení od roku 1999 - 2004 odpovídající tomuto druhu prací dle vyhl.

nky:
změny dle vyhlášky na CÚ 2004.

ebně - technický stav opotřebení
pitulace dosavadního vývoje (příloha č.1 posudku) **se stavem v roce 1999.**
ke 29.9.2004 v porovnání se stavem k 15.12.1999 lze rekapitulovat následovně :

vá původní problém **nedostatečné hydroisolační ochrany** spodní stavby a v jeho důs-**ku** vzlínání vlhkosti do přízemí s průvodními jevy,(degradace omítek,sanytr,plíseň ap.), **ně** postupného narušení statické funkce cihelných kleneb.
ím lokálního charakteru.
Vyskytují se **nové poruchy** z titulu nedostatečné hydroisolační ochrany a to vnikání **vr**chové a zřejmě i částečně spodní vody do **prostoru přízemí**,jejichž důsledky nelze bez **dr**obného průzkumu specifikovat,s vysokou pravděpodobností lze předpokládat :
statické riziko !

Trvá **degenerační proces v konstrukci střešního pláště**,konkrétně břidlicové krytiny, **p**saný v samostatných posudcích z roku 2003.
Vyskytují se projevy **zvýšené vlhkosti dřeva krovu** v centrálním prostoru půdy,které se **av**em krytiny přímo souvisejí.

Vnitřní vybavení zejména **truhlářské prvky a konstrukce** (dveře,obklady) včetně prvků **hi**storických vykazují známky vyššího opotřebení a **nekvalitního provedení.**

e/Existují **provozní závady** s přímým vlivem na **bezpečnost a vnitřní klima budovy**-**ch**ybějící komponenty nouzového osvětlení a vzduchotechniky.

f/Existují poruchy z titulu **zanedbání konstrukčních zásad** již ve stadiu **projektu a vlastní realizace** (promrzání stěny kolem zavážecího vstupu a zatékání srážkové vody do interiéru).

g/Existují vady z titulu **zanedbání technologických zásad** ve stadiu **realizace a následné ú**drž**by** (vysoké opotřebení vlysových podlah,drolení spar v terazových podlahách,odlupo-**vá**ní fasádního nátěru ap).
Závěr: Z hlediska zbytkové **užitné životnosti** stavby jako celku jsou **akutní :**
2 skupiny problémů:

1.Hydroisolace
2.Střešní plášť

OCENĚNÍ SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ (CÚ 2004,včetně DPH k 1.1.2004)

Budova č.p. 22

Stavební část

1.1. " Torzo " před rekonstrukcí

CU = 4.251,- x 1,747 / 1,500 ..... 4.951,-/m3

Základní cena : 4.954,- x 23 028,0 m3 + 0,550 ..... 62,706.370,- Kč

1.2." Rekonstrukce "

Poznámka : podíl " torzo " / dokončená stavba = 0,550/1,450 zůstává zachován.

Základní cena stavební substance bez unikátních děl :

CU = 7.708,54 x 1,747/1,500 ..... 8.977,90/m3

Základní cena : 8.977,90 x 23 028,0 m3 ..... 206,742.611,-

Spotřebení = 12,70 + 1,00 = 13,70 % 28,323.738,-

Časová cena konstrukcí v rozsahu přílohy č.2 ..... 178,418.870,-Kč

2.Konstrukce a vybavení atypické,nezahrnuté v základní ceně

6,310.000,- x 1,165 ..... 7,351.000,- Kč

3.Restaurátorské práce

29,358.000,- x 1,165 ..... 34,202.000,- Kč

Stavební část celkem ..... 282,678.240,- Kč

Strojní část celkem ..... 40,258.000,- Kč

1.BUDOVA CELKEM ..... **322,936.240,- Kč**

2.Mobiliář

Poznámka : cena převzatá z nabídkových cen je upravena o opotřebení za období 1999 - 2004 při celkové životnosti 25 roků : S = 5/25 = 20 %

10,448.000,- x 0,80 ..... 8,358.000,- Kč

3.Venkovní úpravy :

Poznámka : cena roku 1999 je upravena o opotřebení za období 1999 - 2004 při celkové životnosti 40 roků : S = 5/40 = 12,5 %

1,514.000,- x 0,875 ..... 1,325.000,- Kč

4.Pozemky :

Parcela č.968 (zastavěná plocha) - § 28 (1,2)

ZC ..... 800,- Kč

Úprava dle přílohy č.18: pol.10.2. = - 5 %
pol.13. = +150 %
pol.14. = + 50 %
+ 195 %

Ki x Kp = 1,747 x 0,738 = 1,289

ZCU = 800,- x 2,95 x 1,289 ..... 3.042,70/m2

Cena pozemku : 3.042,70 x 1083m2 ..... 3,295.260,- Kč

Parcela č.965/2 + č.1060 (ostatní komunikace) - § 28 (9)

ZCU = 800,- x 0,60 ..... 480,-/m2

Cena pozemků : 480,- x 749 m2 ..... 359.520,- Kč

Pozemky celkem ..... 3,654.780,- Kč

REKAPITULACE CENY ÚŘEDNÍ dle vyhlášky 452/2003 Sb

Samostatně oceňované části	CÚ 1999 posudek 703/ 124/99	CÚ 2004 posudek 1282/101/04
Budova : stavební + strojní část	289, 640. 000	322, 936. 220
Mobiliář	11, 754. 000	8, 358. 000
Venkovní úpravy	1, 514. 000	1, 325. 000
Pozemky	3, 669. 000	3, 654. 780
CELKEM	306, 577. 000	**336, 274. 000**

slovy: třistatřicetšestmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisíc

ÚDAJE O ZNALECKÉM POSUDKU

Počet listů: 10
Počet stejnopisů: 3, z toho 2 obdrží objednatel
Znalecká doložka: Tento posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j. 2509/90 obor Ekonomika, ceny nemovitostí.Posudek je zapsán pod pořadovým číslem 1282/101/04 Znaleckého deníku.Znalečné účtuji dle dokladu č. 128204.

PŘÍLOHY

č.1. Stavebně-technický stav

Nových Varech 4.10.2004

Ing. Václav PELEŠKA
znalec v oboru ekonomika
odvětví ceny a odhady nemovitostí

ing.Václav Peleška

Východní 12,360 20 Karlovy Vary,E - mail: peleskakv@iol.cz
www.volny.cz/peleskakv
tel./fax:353 234 595
724 131 774

LOHA č.1

aleckému posudku č. 1282/101/04 ze dne 4.října 2004
Městského divadla v Karlových Varech :

dní stavba,hydroisolace :

ecně : Ve srovnání se stavem shledaným v roce 1999 (viz posudek č. 703/124/99, lze konstatovat eskalaci problému :
hydroisolační ochrany celého prostoru spodní stavby ve smyslu ČSN 730600.
Ve většině místností 1 PP existují výrazné **projevy vysoké vlhkosti** cihelného zdiva, podlah,cihelných kleneb,doprovázená výkvěty **sanytru,plísní ap.**
FOTO : 1,2.
V dalším textu jsou zachyceny pouze nejvýraznější projevy tohoto stavu:

a k VS : Klenba - plošně sanytr,degradace omítky,do prostoru vniká povrchová voda otvorem ve stropě,nouzově zachycená plechovou vanou s přepadem !!
Vlhkost vzlíná do bočních stěn.
FOTO : 3a

anice : Plošná vlhkost v podlaze a bočních stěnách.
FOTO : 3b

ní stavba,hydroisolace :

ecně : Vlhkostní problém se dle vizuelního ohledání vyskytuje minimálně ve 3 modifikacích:

a/ **Vzlínání kapilární vlhkosti:** v původním cihelném zdivu z prostor 1 PP do vrchní stavby,většinou v podmínkách nedostatečné výměny vzduchu v uzavřených prostorách.
FOTO : 4

b/ **Pronikání vsakové povrchové vody,**jde o prostory za jevištěm.

c/ **Pronikání srážkové vody** neznámými cestami,vyžadujícími podrobný průzkum - strop v přístupu do jeviště.

: Do prostoru za jevištěm a do přístupové chodby k jevišti proniká **povrchová voda stropem** a pravděpodobně i vsaková vada z tunelu pod Divadelní ulicí.
Vodu ze stropu nutno zachytávat provizorní vanou,obdobně jako v PP.
FOTO : 5

PŘÍLOHA Č.: 1
STRANA: 6 LIST: 1

stavba,obvodový plášť:

Vizuelní obhlídkou byly shledány 2 druhy,jejichž příčinou je dle názoru znalce :

nedostatečná odborná péče (pravděpodobně už ve stadiu projektu) věnovaná problému lokálních tepelných mostů v této členité staré budově - viz zavážecí vstup.
nedostatečná kontrola v průběhu realizace (pravděpodobně autorský a technický dozor) věnovaná citlivému problému odvodnění venkovních teras v úrovni ochozu - viz vstup na terasu.

vstup: Kolem původních dřevěných dveří dochází ke vzniku vlhkostních map a k biotické korozi,zřejmě vlivem kondenzační vlhkosti na vnitřním líci obvodové zdi a k deformaci dveří.Příčina nespočívá ve vlastních dveřích,ale ve způsobu :
jakým jsou začleněny do tohoto prostoru (tepelně - technické vlastnosti obvodové stěny,neexistence zádveří ap).
FOTO : č.6

terasu: V případě většího deště a při tání sněhu vniká srážková voda pode dveřmi do interiéru.V době prohlídky byly dveře zamčené i přesto lze jednoznačně usuzovat na :
nevyhovující vyspádované plochy terasy a nedostačenou výšku dveřního prahu popř. nedostatečné kapacitě odtokových žlabů.
FOTO : č.7

Střecha

ně : jedná se o 2 hlavní konstrukce :
-krov
-krytina
Problém břidlicové krytiny je již zevrubně zdokumentován v samotných posudcích z roku 2003 a lze pouze konstatovat že **degradace nadále pokračuje**,vč. odpadávání šupin ap.

Kritická místa při vrcholu hlavní kopule,kde se výrazným způsobem mění sklon střešních rovin,nejsou bez lešení přístupné k bližšímu ohledání,popř. odběru vzorků). Za těchto podmínek lze na základě barvy dřeva bednění a z jednoho přístupného detailu styku nosných trámů usuzovat na :

a/ **existenci vyšší vlhkosti dřeva krokví a bednění** ve vrcholové partii,která-pokud se prokáže - má přímou souvislost se stavem krytiny.
FOTO : č. 8 a

b/ **existenci biotického napadení** dřevokazným škůdcem v místech styku starého a nového dřeva,popř. v místech vyššího statického namáhání.
FOTO : č. 8 b

PŘÍLOHA č.: 1
STRANA: 7 LIST: 2

ní konstrukce HSV :

cně : S ohledem na zaměření posudku směrem k hlavním problémům z hlediska životnosti hlavních konstrukcí je zdokumentován **problém dřevěných podlah** v místech nejvíce namáhaných.
Dále se jedná o **terazové podlahy** dodatečně vyspravené.

ě: Vlysová podlaha vykazuje vysoký rozsah povrchového opotřebení až pod krycí vrstvy.
FOTO : 9 a

: Palubová podlaha rovněž ve stadiu vysokého opotřebení krycích vrstev.
FOTO : 9 b

hala : Terazová podlaha je narušena vydrolováním dodatečných vysprávek samovolných dilatačních spar.

ní konstrukce PSV

cně : Jako hlavní problém se jeví :

vující kvalita truhlářských výrobků a prací :
zejména o : -repasované historické dveře ve vstupní hale
-dřevěné obklady
o výrobcích a konstrukcích se projevují vlivy sesychání,popř. nabobtnání,jejichž důsledkem ňování a rozšiřování spár (obklady v šatnách),popř. rovinné deformace,netěsnost v osazení pní dveře).

ní instalace a vybavení

rohlídky byly shledány nefunkční prvky většího významu :
ční vzduchotechnická jednotka : (VZT 21) směrem do jeviště.
letní panel nouzového osvětlení : odmontován a chybí celý blok,zbývající modul je přetížený a následují četné výpadky.
vybavení jeviště : tzn. ruční jevištní tah č.6 a bodový tah elektrický č.1.

ně : Nátěr a povrchová struktura vykazují známky vyššího opotřebení z hlediska očekávané životnosti těchto prací na budově tohoto významu (povrchové trhliny,oddělování nátěru od podkladu,výkvět sanytru ap).
V tomto stadiu mají pouze lokální charakter.
Negativním faktorem je znečištění prachem od prací na sousední budově (Rozkvět).

PŘÍLOHA č.: 1
STRANA: 8 LIST: 3

ěr k výše uvedenému stavu z hlediska budoucího vývoje :

problému hydroisolace :

Zemní vlhkost, vsaková popř. tlaková voda :
Dle názoru znalce již z hlediska konstrukčního i finančního nelze uvažovat s návratem k počátku rekonstrukce a definitivně odstranit příčiny současného stavu.
Nutno hledat vhodné technologie k jeho stabilizaci " zevnitř " na přijatelnou vlhkostní úroveň a zabránit další degradaci, pravděpodobně s využitím systémů WTA.

Povrchová srážková voda
Nutno podrobným průzkumem a z prováděcí dokumentace zjistit místa a příčiny pronikání vody do objektu.
Problém je pravděpodobně odstranitelný.

problému střešního pláště

Krytina
Nelze oddělit problém krovu a krytiny.
Jako 1.krok : by měla být realizována výměna nekvalitní krytiny a **současně v průběhu těchto prací** proveden mykologický průzkum dřeva krovu.

Jako 2.krok :částečně souběžný s výměnou krytiny by měla být provedena sanace narušených částí krovu a po dokončení krytiny definitivní ochrana proti biotické korozi.

coval : ing. Václav Peleška

rlových Varech : 6.října 2004

ing. Václav Peleška
odvětví stavby obytné a prům. spec. poruchy budov
znalec v oboru STAVEBNICTVÍ

PŘÍLOHA č: 1
STRANA 9 4



3a

3b



4



5



1. SPODNÍ STAVBA, HYDROISOLACE
2. VRCHNÍ STAVBA, HYDROISOLACE

PŘÍLOHA č. 1
16 LIST: 5

8



7



6

3. VRCHNÍ STAVBA, OBVODOVÝ PLÁŠŤ
4. STŘECHA



96

96



98

4. STŘECHA

6. VNITŘNÍ KONSTRUKCE PJV

Příloha č. 6

14/1

Václav Peleška

ZNALEC V OBORU EKONOMIKA,OCEŇOVÁNÍ NENOVITOSTÍ A PODNIKU,č.opr.Spr.2509/90

ZNALECKÝ POSUDEK č.: 703/124/99

MĚSTSKÉ DIVADLO

v Karlových Varech



V Karlových Varech,prosinec 1999

OBSAH:

UACE

Datum prohlídky znalcem

Nemovitost byla prohlédnuta znalcem v období od *15.listopadu 1999* do *12.prosince 1999*

Datum (popř.stav),kekterému je nemovitost oceněna

Ocenění je provedeno ke dni *2.prosince 1999* a ke stavu,v jakém se k tomuto dni nacházela.

Oceňovací předpisy a podklady

Zákon 151/1997 o oceňování majetku ve znění Vyhl.127/1999,dále jen "Vyhláška".

Podklady předané objednatelem

a/ Výpis z KN ze dne: *15.11.1999*
b/ Kopie katastrální mapy ze dne: *15.11.1999*
c/ Zprávy o architektonicko-historických průzkumech
d/ Evidence "MOBILIÁŘ"
e/ Cenové údaje o restaurátorských pracech a repasi uměleckých děl
f/ Stavebně historický průzkum (SÚRPMO 1990)
g/ Reserže hydrogeologických poměrů (TERRA - TEST KV 1994)
h/ Zpráva o geologicko-průzkumných pracech (TERRA - TEST 1996)

Podklady opatřené znalcem

a/ Stavební dokumenatce 1997 - 1999
b/ Nabídkové ceny stavebních a restaurátorských prací
c/ Vlastní obhlídka objektu
d/ Cenové ukazatele stavební produkce ÚRS Praha
e/ Fotodokumentace

Věcná břemena,omezení vlastnického práva

Bez zápisu.

Právní stav z hlediska vlastnictví a způsobu užívání

Město Karlovy Vary je jediným vlastníkem stavební parcely č.968 a budovy č.p.22 (Městskédivadlo) a dále pozemků s touto budovou souvisejících,tj.parcel 965/2 a 1060 (ostatní plochy - komunikace).

8. Účel ocenění

Na základě objednávky zadavatele je tento posudek zpracován za účelem s nání pojištění po dokončené obnově nemovitosti.

9. Způsob ocenění

V tomto posudku je oceněn majetek města uvedený na LV č.1 a to v pod ném členění v souladu s účelem ocenění a s jeho specifickým charakterem.

a./ ZA ÚČELEM UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY je ocenění budovy a ob tů s ní souvisejících (venkovních úprav) provedeno dle odst.1a Zá 151/1997 tzn. nákladovým způsobem s dalším podrobným členěním z diska stavebně-technického (viz.samostatné REKAPITULACE v odd posudku).

b./ VZHLEDEM KE SPECIFICKÉMU CHARAKTERU tohoto majetku (kul památka,historický majetek města) není nákladová cena dále upravo koeficienty prodejnosti na tzv. "obvyklou cenu",jelikož pro ocenění m ku tohoto druhu není použití statistických "tržních" koeficientů relevan

Nákladová cena je stanovena dle§3 Vyhlášky u konstrukcí a vybavení s cifikovaných v příloze č.2.Konstrukce a vybavení nad strukturu přílob 2.jsou oceněny dle nákladů nutných k jejich pořízení v místě stavby a v bě jejího ocenění dle §16 Vyhlášky.Podrobná struktura předmětu oce je uvedena v tabulce B.1.posudku.Z hlediska předpisů o oceňování im tičního majetku je tato cena v kategorii: Reprodukční pořizovací cen ceny,za kterou byl majetek pořízen ke dni ocenění,vč.zohlednění jeho o třebení.Tato cena je zjištěna podle zvláštních předpisů,ke dni ocenění d Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

10. Posudek zpracoval

Václav Peleška
Východní 12-
360 20 Karlovy Vary
znalec pro obor: Ekonomika
spacializace: oceňování nemovitostí a podniků
tel.,fax: 017 / 323 45 95
E - mail: PELESKAKV@IOL.CZ

NÁLEZ

1. Předmět ocenění

Předmětem ocenění je historická budova Městského divadla V Karlových Varech,postavená v letech 1884 - 1886.V průběhu dosavadní životnosti bylo provedeno několik rekonstrukcí,týkajících se interieru budovy (viz.podklad A.4. 6.).Z hlediska konstrukčního je divadelní budova masivní,volně stojící objekt v tradiční technologii svislých nosných konstrukcí (tl.vnějších obvodových stěn 60,0 - 90,0 cm),obdelníkového půdorysu (vnější systém).Vnitřní systém ve shodné podélné ose,tvoří rovněž stěny podkovitého půdorysu,obepínající otevřený prostor hlediště a jeviště.Tyto systémy jsou propojeny vodorovnými deskami stropů,které jej ve svislém směru rozdělují na galerie.Budova je v celém půdoryse podsklepena,v tomto prostoru je technické zázemí (elektrorozvodna, rozvody inženýrských sítí ap.).Střecha je valbová s hřebebem rovnoběžným s podélnou osou budovy.Nad jevištním prostorem je vyvýšená střecha,rovněž valbová s hřebenem kolmým na hlavní osu.

Z hlediska architektonického se jedná o ojedinělou stavbu v neobarokním slohu dle projektu atelieru Fellner - Helmer s bohatou štukatérsou a umělecko-řemeslnou výzdobou v interieru a členitým exterierem ve všech průčelích (podrodně viz. A.4.6.).

Z hlediska současné hodnoty tohoro díla jsou v posudku podrobně pojednány dva zásadní faktory:

1. Hodnota tzv."původní stavby",tj.poslední rekonstrukcí téměř nedotčený hlavní konstrukční systém
2. Hodnota vzniklá rekonstrukcí 1997 - 1998,která zásádním způsobem obnovila vnitřní vybavení,popř.obsahuje repase historických stavebních hodnot a mobiliáře.Další významnou zhodnocující součástí této rekonstrukce je kompletní obnova technické infrastruktury (viz.strojní část - oddíl 1.2.0. posudku).

Vymezení pojmů z hlediska oceňovacího předpisu

Stavební substance (rekapitulace 1.1.1.) je vyjma unikátního vybavení (tabulka B.1.) oceněna dle Vyhl.127/1999 Sb. a to ve struktuře přílohy č.2.,typ "D",doplněné o konstrukce a vybavení,které tato univerzální příloha neobsahuje (viz. pol.1.1.1.22 až 31 v tabulce B.1.).Rozsah těchto konstrukcí a jejich nadstandartní provedení jsou promítnuty do hodnoty koeficientu vnitřního vybavení (K4),viz.tabulka B.2.posudku.Celá budova tvoří jeden nedílný kompletní celek,při koncipování posudku byl kladen důraz na vymezení stavebně-technologické struktury a postižení všech aspektů tvořících hodnotu tohoto unikátního ko celku.

3. <u>Místopis,napojení na inženýrské sítě</u>

Budova je po rekostrukci napojena na veřejné inženýrské sítě:

- studené vody (2 přípojky)
- kanalizace splaškové
- kanalizace dešťová
- horkovod
- VN
- slaboproud

Cena těchto přípojek je v majetku Města Karlovy Vary pouze v tzv."nev
části",tj.na pozemku 968,popř.696 a to pouze STV a kanalizace.Ostatní p
ky až k místu napojení v budově jsou v majetku správců těchto sítí a nej
ceny nemovitosti zahrnuty.V případě elektropřípojky je dle sdělení odbl
ry v majetku ZČE i vestavěná trafostanice.V tomto případě je v ceně ne
tosti zahrnut pouze stavební prostor,nikoliv vyzbrojení TS.

<u>Z hlediska polohové bonity</u> se jedná o pozemky v centru lázeňského územ
nejvyšší polohové kvality.Ocenění je provedeno dle §3 Vyhlášky se zohl
ním kvality této lokality dle přílohy č.15 Vyhlášky.Vzhledem k účelu,pro
rý je posudek zpracován,jsou pozemky v rekapitulaci uvedeny samostaně.

SESTAVENÍ POSUDKU				TECHNICKÁ INFRASTRUKTU			REKOSTRUKCE		P
		soubor				konstrukční prvek	Kč (TIS.)		
	STAVEBNÍ ČÁST Rekapitulace 1.1.	STAVEBNÍ SUBSTANCE Rekapitulace 1.1.1.	KONSTRUKCE A VYBAVENÍ DLE PŘÍLOHY č.2	1.1.1.	01	základy,zemní práce,izolace	404,0	20	1
				1.1.1.	02	svislé konstrukce	6.442,0	10	2
				1.1.1.	03	stropy			
				1.1.1.	04	zastřešení	760,0	10	3
				1.1.1.	05	krytina střech			
				1.1.1.	06	klempířské konstrukce	4.338,0	100	4
				1.1.1.	07	úpravy vnitřních povrchů	13.158,0	90	5
				1.1.1.	08	úpravy vnějších povrchů	7.519,0	20	6
				1.1.1.	09	vnitřní obklady keramické	796,0	100	7
				1.1.1.	10	schody	obsaženo		2
				1.1.1.	11	dveře mimo unikát			
				1.1.1.	12	okna mimo unikát	3.519,0	100	8
				1.1.1.	13	povrch podlah	2.850,0	95	9
				1.1.1.	14	vytápění	972,0	95	10
				1.1.1.	15	elektroinstalace			
				1.1.1.	16	bleskosvod	857,0	100	
				1.1.1.	17	vnitřní vodovod			
				1.1.1.	18	vnitřní kanalizace	4.257,0	100	11
				1.1.1.	19	ohřev TUV	obsaženo		10
				1.1.1.	20	vnitřní hygien.vybavení	obsaženo		11
				1.1.1.	21	ostatní			
			KONSTRUKCE A VYBAVENÍ DOPLŇUJÍCÍ PŘÍLOHU č.2.	1.1.1.	22	akustická opatření	513,0		
				1.1.1.	23	tepelné izolace	3.153,0		
				1.1.1.	24	čalounické úpravy	4.892,0	100	12
				1.1.1.	25	kamenické práce	1.002,0	100	13
A MD				1.1.1.	26	truhlář.výrobky vč.repase	19.115,0	100	14
ce č.1.				1.1.1.	27	zámeč.výrobky vč.repase	5.333,0	100	15
				1.1.1.	28	dlažby z přírod.kamene	617,0	100	16
				1.1.1.	29	podlahy palubové			
				1.1.1.	30	konstrukce SDK	421,0		
				1.1.1.	31	podlahy teracové	443,0	100	29
			KONSTRUKCE A VYBAVENÍ ATYPICKÉ A UNIKÁTNÍ	1.1.1.	32	lustry a svítidla vč.repase	3.501,0		
				1.1.1.	33	křesla hlediště	2.809,0	100	16
				1.1.1.	34	opona látková	obsaženo v 1.1.2.		
				1.1.1.	35	interier a vybavení bufet	obsaženo v 1.1.1.		
		UMĚLECKÁ DÍLA A PROFESE Rekapitulace 1.1.2.	RESTUARÁTORSKÉ PRÁCE	1.1.2.	01	mramorářské práce	330,0		
				1.1.2.	02	štukatérské práce	9.724,0		
				1.1.2.	03	malířské práce	5.117,0		
				1.1.2.	04	pozlacovačské práce	14.187,0	100	17
				1.1.2.	05				
			UMĚLECKÁ DÍLA	1.1.2.	06	sochařská díla	4.905,0		
				1.1.2.	07	díla z kovu a dřeva	zahr. v 1.1.1.26,27	100	18
	STROJNÍ ČÁST Rekapitulace 1.2.			1.2.0.	01	trafostanice	není města		
				1.2.0.	02	výměníková stanice	1.238,0	100	19
				1.2.0.	03	zařízení jeviště	8.686,0	100	20
				1.2.0.	04	scénické osvětlení	6.414,0		
				1.2.0.	05	dekorační stůl	1.875,0	100	21
				1.2.0.	06	spouštění lustru	obsaženo	20	15
				1.2.0.	07	vzduchotechnika,klimatizace	12.306,0	100	22
				1.2.0.	08	MaR	1.171,0	100	23
				1.2.0.	09	elektric. požární signalizace	469,0		
				1.2.0.	10	elektric.zapezpeč.signalizace	163,0	100	24
				1.2.0.	11	elektroakustika	10.378,0	100	25
				1.2.0.	12	silnoproudé rozvody	obsaženo		15
				1.2.0.	13		2.302,0	100	25
IÁŘ				2.0.0.	01	mobiliář	11.754,0	100	26
				2.0.0.	02				
VNÍ VY				3.0.0.	01	vodovodní přípojka	435,0		
				3.0.0.	02	kanalizační přípojka	531,0	100	27
				3.0.0.	03	VN přípojka	není města		
				3.0.0.	04	chodníky,zpev.plochy atd.	548,0	100	28
KY				4.0.0.	01	parcela 968	3.249,0		
				4.0.0.	02	parcely 965/2 + 1060	419,0		

5. Stavebně-technický stav,stupeň opotřebení

Pro stanovení opotřebení stavby (§20 Vyhlášky) byly vzaty v úvahu tyto tující,popř.presdisponující faktory její zbytkové užitné životnosti:

a./ FAKTOR HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRU vzhledem k poloze v vém území řeky Teplé a v teknonickém pásmu karlovarské vřídel (podrobně viz.podklad A.4.7.).Základové podloží tvoří pravděpod dimenty nad žulovým masivem pod úrovní dna řeky teplé,kombino vřídelními sedimenty (viz.A.4.7.).

b./ FAKTOR NADSTANDARTNÍ STATICKÉ RESERVY v uspořádání a zích svislých nosných konstrukcí,kde prostorová tuhost budovy je zaj dvěma vzájemně provázanými nosnými systémy,které tvoří stěny o - 90,0 cm.Příznivými faktory jsou rovněž symetrický lichoběžníkový dorys a relativně nízká výška budovy (18,70 m od podlahy 1PP k uložení střešních vazníků) vzhledem zastavěné ploše (1 080,0 m²).

c./ FAKTOR KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE A OBNOVY veškerých vn konstrukcí a vybavení,vč.obnovy funkce automatické regulace hl spodní vody a drenážního systému pod úrovní podlahy 1PP.

d./ FAKTOR REGULOVANÉHO PŘÍZNIVÉHO VNITŘNÍHO KLIMA- vyt větrání,klimatizace

ZÁVĚR Z HLEDISKA ZBYTKOVÉ UŽITNÉ ŽIVOTNOSTI

Vizuelní obhlídkou byly shledány kontiunální projevy působení spodní dy (případný podíl termy nebyl zkoumán) na nosné zdivo nad kó - 5,200 m (úroveň podlahy 1PP).V době prohlídky byla hladina spodní dy vzhledem k předchozímu nedeštivému období a ustálené hladině kontrolou automatické regulace.Na stěnách 1PP se plošně vyskytují s výkvěty prostupující omítkou,jejíž sanační účinek je zjevně dočasný několika místech se vyskytují průsaky spodní vody podlahou.Projevy padné lokální deformace základové podloží shledány nebyly.Regulova hladina spodní vody je blízko úrovně podlahy 1PP,tzn.sebemenší vzd vyvolá tlakové účinky,jejichž eliminace je zajištěna pouze čerpacím sys mem,jehož účinnost je omezena technickými parametry.Nelze vylou vznik extremní situace,která by narušila provozní funkce umístěné v 1PP. Z hlediska statických parametrů stavební substance je dostatečným arg mentem více jak dvestěletá existence stavebního díla v tomto místě a to z podmínek živelného kolísání hladiny řeky Teplé,popř.výronů termy.So časné i budoucí poměry v tomto místě jsou konzolidovány schopností r gulovat hladinu řeky a riziko nepředvídaného statického narušení je mini- mální.Pro stanovení stupně opotřebení je proto použita klasická analytic ká metoda ve smyslu přílohy č.14 Vyhlášky (viz.tabulka B.2.posudku).

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

r: 1.1.1.01

rukční prvek: ZÁKLADY,ZEMNÍ PRÁCE,IZOLACE

IS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
je v celé ploše půdorysu podsklepena,úroveň 1PP je cca 3,0 m pod upraveným terénem.Stavtuována v přímém sousedství řeky Teplé,hladina ní vody cca 0,20 m pod nejnižší úrovní podlahy. předpokládal existenci klenbové,popř.deskové ce vzdorující vztlaku podzemní vody.Rekon-PP spočívá v odkrytí veškerých podpodlaho-tor,popř.obnovy čerpacích jímek propojených Dále vyčištění a obnovu funkce původních od ch propojení.Hydroizolace bude posílena vo-átěrem těchto kanálů a prostor.	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
LEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A IVOTNOSTI: e jedná o revitalizaci původního systému vztlaku podzemní vody doplněnou úpravacím stavu. í konstrukce je shodné se stářím stavby,tj. ní konstrukce bude z převážné části zachony nebudou specielně sanovány.	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%) **20,0%**	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
EKONSTRUKCE	**20,0%**	**404,0 tis Kč**

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.1.02 SVISLÉ KONSTRUKCE

Konstrukční prvek: 1.1.1.10 SCHOD

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁ REKO
Objekt má 1 podzemí a 6 nadzemních podlaží.Prostor hlediště je zachován v původní podobě.Svislé nosné konstrukce jsou zděné,cihelné,s kvalitní maltou.Pouze část balkonů a galerií je vynášena litinovými sloupy a nýtovanou příhradovou konstrukcí.Ve většině úrovní budou provedeny pouze adaptační úpravy,tj.bourání a zřizování nových příček,zazdívek ap.V 1PP bude nutno podchytit několik nadpraží ocelovými nosníky,popř.odbourat a přezdít některé úseky.Jedná se o statické zásahy lokálního charakteru.Převážný objem prací tvoří zděné příčky,nosný systém je zachován v plném rozsahu.	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%) 10,0%	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: V plném rozsahu respektuje původní svislý nosný systém (tradiční zdivo,cihly plné klasického formátu) a zabývá se pouze dispozičními úpravami,řešenými příčkovkami převážně zděnými tl.15,0 cm. Z hlediska zbytkové životnosti je limitujícím faktorem stav zdiva původní stavby,které skýtá jistou statickou rezervu.Statické narušení nebylo předprojektovým průkumem shledáno.	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
Nosné konstrukce schodišť nebyly rekonstrukcí dotčeny,vrchní a nášlapné vrstvy jsou obnoveny,popř.repasovány. Tyto práce jsou zahrnuty v ostatních souborech.	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	10,0%	6.442

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

ční prvek:	1.1.1.03 STROPY	1.1.1.04 ZASTŘEŠENÍ
IS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
KÉ STROPY é stropy jsou nad 1PP a v prostoru mezi vnějším ím pláštěm.Tyto stropy jsou cihelné - segmento- uté do traverz.Nad podestami schodišť a bal- ou stropy s ocelovými nosníky vynášenými ze- odhled ve tvaru klenby.Stropní konstrukce ga- u neseny nýtovanými příhradovými nosníky tva- i do sklonu sedadel.Ve stropní desce nad 1PP ednom případě provedeny úpravy a rekonstru- i stropu vložením PZD desek.Do podlahových ch mazanin jsou uloženy svařované sítě. ENÍ JEVIŠTĚ A I HLEDIŠTĚ í jeviště i hlediště je provedeno nýtovanými pří- i vazníky.	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%) 10,0%	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
KONSTRUKCE	10,0%	6.442 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:	1.1.1.05 -	1.1.1.06
Konstrukční prvek:	KRYTINA STŘECH	KLEMPÍŘ
POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKL REKONST
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE Klempířské konstrukce jsou provedeny v materiálu Ti - Zn a jsou v rámci rekonstrukce komoletně obnoveny se zachováním historických prvků (chrličů a nespecifikované prvky na fasádě). Celková hodnoty klempířských prvků = 943,0 tis.Kč	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
KRYTINA Z PŘÍRODNÍ BŘIDLICE Krytina z přírodní břidlice je kompletně obnovena a to v rámci 1.etapy rekonstrukce (samostatná akce před cca 5 lety).	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Jedná se o kompletní obnovu krytiny z přírodní břidlice na bednění,doplněnou klempířskými konstrukcemi z Tn - Zi s vysokými parametry z hlediska celkové životnosti. Klempířské práce: 838,0 tis.Kč Pokrývačské práce: 3.500,0 tis.Kč **CELKEM 4.338,0 tis.Kč**	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) **100,00%**	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	**100,0%**	**4.33**

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

ní prvek: 1.1.1.07

ÚPRAVY VNITŘ.POVRCHŮ (mimo restraur.prací)

OUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
ÍTKY PROVOZNÍCH A SOC.PROSTOR ítky provozních a sociálních prostor jsou v tra vedení,dvouvrstvé štukové,popř.původní omít ná stěrkovou hmotou.Malířský nátěr s vyšší o- ostí a bělosti.V některých místnostech jsou ety.	a./ původní konstrukce nedot-čena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
VRCHY V REPRESENTAČNÍCH PROSTORÁCH povrchy v representačních prostorách jsou pro- bohaté štukatuře - pozlacené,popř.s historic- vy ze stávající štukové výzdoby nad jevištěm ni ve vstupním vestibulu.	b./ původní konstrukce z pře-vážné části zachována (nos-ná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vli-vem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A ŽIVOTNOSTI: vrchové úpravy (mimo obkladů stěn) jsou z chnologického i metodiky ocenění rozděleny egorií: ítky klasické vápenocementové é práce s pozlacením dná o nosné díly (bez restaurátorských prací 1.1.2.02. nie obsahují práce na kompletní obnově s podílem původních konstrukcí. klady na vnitřní a vnější úpravy činí: Kč. ní povrchy činí: Kč	c./ původní konstrukce zacho-vána pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zá-sadního chrakteru s rozho-dujícím vlivem na cel.život-nost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce nee-xistuje,popř.zachována pou-ze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) **90,0%**	
DÍL REKONSTRUKCE	**90,0%**	**13.158 tis.Kč**

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.1.08

Konstrukční prvek: ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHU

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁ REKO
Základní omítková vrstva je původní,vč.architektonického výrazu.Předmětem rekonstrukce je repase,doplnění, opravy ap.původních povrchů a kompletní obnova povrchových úprav.Byly odstraněny původní latexové barvy a očištěny kamenné mramorové a sochořské prvky. Dále byly provedeny dílčí úpravy vyvolané novou dispozicí (mřížky na odvětrání radonu,nové boční dveře ap.). Kompletně byly obnoveny původní dominantní konstrukce: lodgie v přízemí objektu,markýza nad hlavním	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%) **20,0%**	
ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Limitujícím faktorem z hlediska celkové životnosti bude kvalita původní podkladní omítkové vrstvy spolu s resistentními účinky nových ochranných nátěrů. Dle závěrů z průzkumu původního stavu je kvalita podkladní vrstvy dobrá.	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%)	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	20,0%	7.519

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.09

ční prvek: VNITŘNÍ OBKLADY KERAMICKÉ

IS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
lním vybavení jsou stěny obloženy keramickým em do výšky 2,10 m s ukončujícími ozdobnými emi. Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A OVÉ ŽIVOTNOSTI: se o kompletně obnovené konstrukce s životností lohy č.14.Vyhlášky v intervalu 30 - 50let.	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) **100,0%**	
ELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	**100,0%**	**796 tis.Kč**

ing.Václav Peleška

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCEN

Soubor: 1.1.1.11

Konstrukční prvek: DVEŘE (typové)

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	
Pod pojmem dveře a okna "typová" se zde rozumí celý soubor truhlářských výrobků nově zhotovených,tzn.nikoliv repasovaných.U oken se jedná převážně o dřevěná dvoudílná,dvoukřídlá tabulové okna s deštěním,tabulové sklo,kování dle původního vzoru. U dveří se jedná převážně o dřevěné dveře jednokřídlé, popř.prosklené,povrch uzpůsobený původnímu vzoru.	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
ZÁVĚR Z HLEDISKA REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI: Jedná se o kompletně obnovené konstrukce s životností dle přílohy č.14.Vyhlášky: - dveře: 60 - 80 let - okna: 50 - 80 let Náklady: - dveře: 2.635 tis.Kč - okna: 884 tis.Kč **CELKEM 3.519 tis.Kč**	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) **100,0%**	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	**100,0%**	**3.519 tis**

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

1.1.1.13

ční prvek: PODLAHY,DLAŽBY (mimo původ.kamene)

ES SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
podlahové konstrukce v interieru tvoří převážně vé vrstvy z keramzitového násypu a keremzitbe-ztuženého sítí,popř. pískocementový potěr.Kera-lažby jsou v sociálním vybavení,technických pro a prostorách pro veřejnost. ních,balkonech a ve společenské místosti je řemenová podlaha.V lodgiích,chodbách a ost-prostorách technického zázemí je linoleum,popř. linoleum SONNIG Marmorette. ch a na schodištích je širokoplošný koberec. Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A É ŽIVOTNOSTI: em tohoto souboru jsou konstrukce kompletně é. a: né speciální podklady kamenné a teracové jsou v souboru 1.1.1.28. ky č.14.Vyhlášky (cca 40 let)	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) 95,0%	
PODÍL REKONSTRUKCE	95,0%	2.850 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:	1.1.1.14	1.1.1.19
Konstrukční prvek:	VYTÁPĚNÍ	OHŘEV TUV
POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU	ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLA REKONST
V budově je výměníková stanice,napojena na dálkový horkovodní primer.Tyto výměníková stanice byla zbudována v r oce 1980.V rámci současné rekonstrukce byla výměníková stanice kompletně přezbrojena a nově obnoveny rovněž rozvody teply a TUV.Strojní vybavení výměníkové stanice je zahrnuto ve samostatném provozním souboru (v posudku č.1.2.0.02). V tomto konstrukčním prvku jsou zahenuty vnitřní rozvody,izolace,otopná tělesa,armatury na rozvodech ap.Tělesa jsou litinová různých typů.Ohřev TUV rovněž centrální (součást výměníkové stanice). **ZÁVĚR Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A CELKOVÉ ŽIVOTNOSTI:** Jedná se o nové vybavení,stávající stav byl demontován. V nákladech pro ocenění je uvedena pouze hodnoty nového stavu (bez demontáží). Vytápění: 695,0 tis.Kč TUV: 277,0 tis.Kč **CELKEM 972,0 tis.Kč**	a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
	b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
	d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) 95,0%	
CELKEM PODÍL REKONSTRUKCE	95,0%	972 t

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

	1.1.1.17	1.1.1.18	1.1.1.20
ční prvek:	VNITŘ.VODOVOD	VNITŘNÍ KANALIZACE	HYGIEN.VYBAV.
S SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONST.PRVKU		ROZSAH REKONSTRUKCE Z HLEDISKA CEL.ŽIVOTNOSTI	NÁKLADY REKONSTRUKCE
edené soubory tvoří komletně vybavní jako zdra- chnika.Tento ucelený soubor byl kompletně obno moderní a vysoko užitkové materiálovébázi,např. d - potrubí z měděných trubek,kanalizace - poly- n. vybavení pro návštěvníky jsou provedena s aty- barevnými úpravami (starorůžová barva obkla- žeb) a s konfortním vybavením zařizovacími před zrcadel,vybavení pro invalidní občany ap. Z HLEDISKA ROZSAHU REKONSTRUKCE A VÉ ŽIVOTNOSTI: se o kompletní obnovu na vysoké užitné úrovni. životost dle přílohy č.14.Vyhlášky činí 50 - 60		a./ původní konstrukce nedotčena,popř.dotčena nepatrně bez vlivu na cel.životnost (0,0% - 10,0%)	
		b./ původní konstrukce z převážné části zachována (nosná část) ap.,rekonstrukce pouze částečná s min. vlivem na cel. životnost (10,0% - 30,0%)	
d: ace: zařízení: EM	1.419 tis.Kč 1.419 tis.Kč 1.419 tis.Kč 4.257 tis.Kč	c./ původní konstrukce zachována pouze v menšinovém rozsahu,rekonstrukce zásadního chrakteru s rozhodujícím vlivem na cel.životnost (30,0% - 90,0%	
		d./ původní konstrukce neexistuje,popř.zachována pouze ve zbytkovém rozsahu, rekonstrukce na úrovni cel. obnovy (90,0% - 100,0%) 100,0%	
M PODÍL REKONSTRUKCE		**100,0%**	**4.257 tis.Kč**

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:	1.1.1.22	1.1.1.23	1.1.1.24
Konstrukční prvek:	AKUSTIC.OPOTŘENÍ	TEPELNÉ IZOLACE	ČALOUN.ÚP

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLAD OBNOVY
AKUSTICKÁ OPATŘENÍ Spočívájí v akustickém obkladu nových sádrokartonových příček v prostorách hlediště a na II.galerii,I.a II.balkoně nízkofrekvenčními panely K6 tl.75 mm na pryžovou podložku. Panely jsou potaženy textilní tapetou.	513,0 tis.
TEPELNÉ IZOLACE Jedná se o tepelné izolace podlah v 6NP položením rohoží ORSIL L a překrytí pásy nepískované lepenky. Do těchto konstrukcí náleží též protipožární izolace ocelových konstrukcí stávajícího krovu zpěvňujícím nátěrem s odolností 30 min.	3.153,0 ti
ČALOUNICKÉ ÚPRAVY Jako finální úprava povrchu stěn jsou provedeny textilní tapety v ložích,šatnách a na akustickém obkladu.Jako součást čalounických úprav je i vybavení společenských a provozních místností záclonami.	4.892,0 ti
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	8.558 tis.

PASPORT KONSTRUKČÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

r:
rukční prvek: 1.1.1.25
KAMENICKÉ PRÁCE (kromě uměl.děl)

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
ENICKÉ PRÁCE tlivá patra jsou spojena ve společenské i provozní části celou řadou sdchodišť ých nebo z mramoru,která .V současné době jsou všechna schodiště repasová- doplněna povrchovou úpravou ploch konzervací a hydrofobizací. ktu je také několik kamenných schodišť zcela nových. enických prvků kromě uměleckých děl objekt ještě obsahuje paprsníky,pod- sloupy,kamenné sokly,obrubníky a pamětní desky.	1.002,0 tis.
NÁKLADY OBNOVY	1.002 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.1.26

Konstrukční prvek: TRUHL.VÝROBKY,VČ.REPASE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKL OBNO
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A./ OKNA Okna jsou původní,kompletně repasovány restaurátory,pouze poškozená jsou vyměněna za tvarovou kopii stávajících.Okna jsou repasována,truhlářsky opravena,poškozené nebo chybějící kování je nahraženo kopií stávajícího ze žlutého kovu.Povrchová úprava co do barevnosti respektuje památkovou směrnici.Zasklení oken do suterénu a přízemí je bezpečnostním sklem. B./ DVEŘE Dveře stávající jsou repasovány,truhlářsky opraveny.Kování je doplněno,nebo nahraženo kopií ze žlutého kovu.Povrchová úprava je v souladu s památkovými směrnicemi.Poškozené skleněné výplně jsou nahraženy kopií stávajících leptaných skel.Dveře oddělující jednotlivé požární úseky mají požární odolnost 30 min. V sociálních zařízení jednotlivých pater jsou nové dřevěné dveře výplňové,tvarově shodné s původními dveřmi s kopií kování ze žlutého kovu.Některé dveře jsou upraveny osazeným VZT mřížky. C./ OSTATNÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY Jedná se o zcela nové nebo repasované dvířka,schodišťové nástupnice a podstupnice, celá nová dřevěná schodiště,dřevěné prosklené skříňky,výsuvní police ap. Tyto výrobky jsou opět tvarově a barevně sladěny s původním zařízením. Neobsahuje křesla a sklápecí sedačky.	19.155,0
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	19.155 ti

ASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

r: 1.1.1.27

rukční prvek: ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY,VČ.REPASE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
ČNICKÉ VÝROBKY	
čnické výrobky jsou zastoupeny v širokém sortimentu buď jako zcela nové výnebo jako repase.	
r	
dlí	
y	
ávací ocelové schodiště	
é lávky se zábradlím	
y	
y schodišťových madel	
druhy mříží	
nálků	
žebříky	
y VZT	
okna a dveře vč.kování	
tipožární	
	5.333,0 tis,
LADY OBNOVY	5.333 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor:	1.1.1.28	1.1.1.32	1.1.1.33
Konstrukční prvek:	DLAŽBY Z PŘÍR.KAMENE	LUSTRY A SVÍTIDLA	KŘESLA

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁK OBN
DLAŽBY Z PŘIRODNÍHO KAMENE Jedná se o dlažbu vstupních portiků,lodžií,balkonů a vnějších teras.Stávající dlažba je přebroušena,poškozené prvky vyměněny,konzervovány a hydrofobizovány.Část dlažby vstupního portiku je doplněna novou dlažbou. Dlažba z přírodního kamene je provedena z kamených desek tl.40,60 a 70 mm,kladených do cementové malty ve spádu k odvodňovacím můstkům se zdrsněným povrchem.	617,
LUSTRY A SVÍTIDLA VČ.REPASE Tyto prvky jsou rozděleny na: a./ lustry a svítidla nová,která obsahují nástropní svítidla v mosazných fazetách,nouzové osvětlení,zářivky,svítidla z broušeného opalového skla na mosazných ramínkách, stojaté lampy z broušeného skla na mosazné tyči,drobná svítidla v podstupnicích schodů,závěsné lustry ap. b./ repasovaná a restaurovaná stávající svítidla - nástěnná svítidla se třemi raménky a krycím sklem,baňkovitá svítidla,stojanová svítidla zábradlí,hlavní lustr a další nástěnná,stropní a vnější stojanová svítidla	3.501,
KŘESLA HLEDIŠTĚ Dle požadavku památkových orgánů jsou použity v hledišti parteru a obou balkonech repliky původního nalezeného křesla ve tmavě provedeném,vyřezaném dřevu a s čalouněním červovínovým sametem.Na obou galeriích jsou použity repliky sklápěcích sedaček s polstrovanými opěradly a kovovými područkami.	2.809,0
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	6.927 ti

SPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

	1.1.2.01	1.1.2.02	1.1.2.03	1.1.2.04
ční prvek:	MROMORÁŘSKÉ PRÁCE	ŠTUK.PRÁCE	MAL.PRÁCE	POZL.PRÁCE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
RÁŘSKÉ PRÁCE e zabradlí,balustrád pilastrů a sloupů z umělých mramorů všech hlavních ,chodeb a foyerů.U všech jmenovaných prvků byly doplněny chybějící čás-y vyčištěny a restaurátorsky povrchově upraveny.	330,0 tis.
ÉRSKÉ PRÁCE e spočívaly v sejmutí všech maleb,nátěrů a nánosů až na původní omítku, ní omítky,vyčištění veškeré výzdoby,doplnění domodelováním,případně vý-ově odlitých prvků. ání se týkalo omítek stropů,stěn,paprsníků,pilastrů pilířů a říms hlavního lerií,balkonů,loží,foyerů,schodišť a všech dalších společenských prostor.	9.724,0 tis.
É PRÁCE o restaurování všech maleb ve společenských a spojovacích prostorách šude tam,kde proběhly práce štukatérské.	5.177,0 tis.
D ŘEMESLNÉ PRÁCE POZLACOVAČSKÉ ní případná změna zlacená metálem na mixtion dle pokynů pracovníků péče po provedeném vyčištění povrchu výzdoby. o opět provedeno ve všech společenských a spojovacích prostorách.	14.187,0 tis.
	29.358 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.2.06,07

Konstrukční prvek: SOCHAŘ. + MALÍŘ.DÍLA,DÍLA Z KOVU A DŘE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKL OBNO
SOCHOAŘSKÁ + MALÍŘSKÁ DÍLA Restaurování soch a maleb bylo prováděno v úrovni uměleckých děl.Byla provedena obnova balustrády atiky a balkonů,dekorativní vázy nad galerií severního a jižního průčelí pilíře v přízemí i v patře - výzdoba završená poloposbavami nosičů.. K vnějším úpravám patří obnova relifních štukatérských doplnění fasád - hlavních pilastrů,reliefní dekorativní výplně,štukový dekoz volně modelovaný s vysokým reliefem.Bylo restaurováno sousoší "Okřídlené múzy","Andílci a putti",pískovcoví griffoni u vstupu. Z kovářské a kovotlačitelské výzdoby průčelí je to obnova zábradlí balkonů bočního průčelí,markýza nad hlavním vstupem,dekorativní vázy ze zinkového plechu,oplechování říms a atik. V interieru jsou restaurovány stropní fresky G.Klimta a Fr.Mafschel s názvem "Tanec","Potěšení u stolu","Hra","Lev" a frezka nad prosecniem bez názvu.Restautován bly též rám zrcadla se čtyřlístkem na horní straně.	3.270,
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	3.270 t

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

bor: 1.2.0.01

strukční prvek: TRAFOSTANICE,VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
AFOSTANICE vní přívod elektrické energie je dodován z orefabrikované frafostanice typ stěné podél západního průčelí mimo půdorys divadla.	není součást oceň.majetku
ĚNÍKOVÁ STANICE místěna v severovýchodnám rohu půdorysu divadelní budovy pod úrovní divadel- náměstí,ale komunikačně spojena se suterénem.Je napojena na CZT Teplárny vy Vary a zajišťuje zdroj topné vody ÚT,TUV a VZD.Celkový topný výkon je MW.Topná voda 90/70 C pro divadlo je připravována ve dvou výměnících Alfa 2 x á 170 kW,ohřev TUV je zabezpečen ze zásobnáku OVL 1600 l.Doplnění mu je zajištěno zařízením Olyrup HC 25S a dalšími komponenty nezbytnými provoz VS (čerpadla,rozdělovače,arnatury,ventily,filtry ap.)Topná potrubí sou a a opatřena tepelnou izolací.	1.100,0 tis.
NÁKLADY OBNOVY	1.100 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.2.0.03

Konstrukční prvek: ZAŘÍZENÍ JEVIŠTĚ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKL OBN
ZAŘÍZENÍ JEVIŠTĚ Technologické zařízení jeviště je členěno do dvou dělících provozních souborů: A./ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STROJNÍ B./ PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDU adt. A./ Provozní zařízení strojní obsahuje: 1. Požární oponu 2. Slavnostní oponu 3. Hlavní oponu 4. Jevištní tah ruční 1-17 5. Provaziště 6. Osvětlovací a manipulační lávky 7. Portály a kontraportál 8. Boční horizonty 9. Zadní horizonty 10. Boční výkryty 11. Podmostové osvětlovací baterie 12. Scénová horizontální osvětlovací baterie 14. Ocelová konstrukce podlahy jeviště 15. Podlahy jeviště a panely orchestřiště 16. Bodové tahy 17. Kouřové klapky jeviště 18. Označovací a bezpečnostní kabely 19. Látkové vybavení 20. Nátěr 21. Doplňkové OK adt.B./ Provozní rozvod silnoprodu obsahuje elektrozařízení,rozvaděče pohonů všech ovládacích míst a jednotlivých ovládacích pohonů (horizont.baterie,přední a zadní horizont,boční horizonty,požární opona,dýmové klapky a bodové tahy).	7.721,0 tis.
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	7.721 tis.K

SPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

	1.2.0.04	1.2.0.05
kční prvek:	SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ	DEKOR.STOLY
POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU		NÁKLADY OBNOVY
CKÉ OSVĚTLENÍ cké osvětlení obsahuje tři části: NÍ SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ OVNÍ OSVĚTLENÍ OVÉ OSVĚTLENÍ JEVIŠTĚ ké osvětlení sestává z halogenových svítidel světelného parku a slouží k plošnasvícení scény ze scénické baterie,pro bodové svícení z předního mostu a h lávek,pro svícení kontra ze scénické baterie.Všechna svítidla jsou osazena kovými banovými filtry. ní osvětlení a zásuvky na jevišti slouží k provoznímu osvětlení jeviště a prosviště za horizontem,na lávkách a v provazišti.Pracovní zásuvky slouží k přidrobného elektrického nářadí,vysavačů a k osvětlení notových pultíků. vé osvětlení jeviště je instalováno pro vyznačení únikových cest až 3 hod po sítě.		5.701,0 tis.
ZAČNÍ STOLY ční stoly jsou rozděleny na strojní a elektrotechnickou část. NÍ ČÁST ční stoly slouží pro scénické využití a současně umožňují dopravu deko- podjevištního prostoru.Jsou složeny ze základního rámu,nůžkového mechaplošiny stolu a pohonové části.Součástí stolu je přehrazení podjevištního pro- zabezpečovacím zařízením. KTROTRECHNICKÁ ČÁST je pohony stolů a jejich ovládání s bezpečnostním jištěním.		1.667,0 tis.
M NÁKLADY OBNOVY		7.368 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.2.0.07

Konstrukční prvek: VZDUCHOTECHNIKA,KLIMATIZACE

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKL OBNO
VZDUCHOTECHNIKA,KLIMATIZACE Větrání celého objektu zabezpečují čtyři hlavní klimatizační jednotky.Jedno zařízení sestavené ze dvou jednotek je určené pro větrání vstupního prostoru hlediště,šaten a chodeb před hledištěm,foyeru,divadelního klubu a schodišť,přičemž je možno regulovat množství vzduchu do jednotlivých prostorů v závislosti na režimu provozu.Další zařízení zajišťují větrání jeviště a prostor divadelního zázemí. V objektu jsou použity dva systémy VZD: - větrání s ohřevem a chlazením vzduchu (klimatizační jednotky) - podtlakové větrání bez úpravy vzduchu (ventilátory) Rozdělení zařízení: **Zařízení č.1.:** větrání hlediště,vstupních prostor,foyeru a divadelního klubu **Zařízení č.2,3:** Větrání jeviště a prostor provozu divadla **Zařízení č.4,5:** odvětrání soc.zařízení pro přízemí,1.balkon,2.balkon,1.galerie pro ženy,invalidy a muže **Zařízení č.6,7:** odvětrání soc.zařízení šaten učinkujících **Zařízení č.8,9:** odvětrání soc.zařízení 2.galerie **Zařízení č.10,11:** požární odvětrání šaten - přízemí **Zařízení č.12:** požární odvětrání šaten - 2.balkon a 1.galerie Všechny režimy provozu jsou dálkově ovládány.Potrubí VZT je čtyřhranné i kruhové z pozinkovaného plechu.Všechny potrubní rozvody ve strojovnách VZT jsou tepelně a hlukově izolovány izolantem v tl.30,0 - 50,0 min. Zařízení VZT jsou napojena na rozvody tepla,TZI a provozní rozvody silnoprodu.	10.939,0
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	10.939

ASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

r: 1.2.0.08

rukční prvek: MaR

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
ované MaR umožňuje automatickou regulaci,ovládání a signalizaci těchto technických celků: DÁVACÍ STANICE TEPLA 1a,1b HLEDIŠTĚ 2,VZT3 JEVIŠTĚ A OSTATNÍ PROSTORY ovládá ostatní zařízení: lizace tlaku vody v potrubí pro hydranty lizaci zaplavení halových jímek ání ventilátorů pro WC ání VZT od signálu EPS ODY PRO VZT ení chodu těchto celků je použit automatizovaný systém řízení přes řídící pra- prostřednictvím podcentrál.	1.041,0 tis.
IKÁKLADY OBNOVY	1.041 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 1.1.2.09 1.2.0.10

Konstrukční prvek: EL.POŽ.SIGNAL. EL.POŽ.S

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKL OBNO
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Elektrická požární signalizace zajišťuje požární signalizaci ve všech prostorách představující požární riziko.Mezi střežené prostory patří všechny šatny,technické prostory, krovy a prosstory hlediště a jeviště. Pro ochranu před vznikajícícm požárem je instalována ústředna Lites MHU 109 v kombinaci a adresnými samočinými hlásiči a adresnými tlačítkovými hlásiči nebo stávajícími konvečními autonatickými hlásiči zapojenými přes adresný člen.EPS bude signalizovat stav poruch a požár přímo na ústředně ve vrátnici se stálou obsluhou.	417,0 ti
ELEKTRICKÁ ZEBEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE Pro elektrickou zapezpečovací signalizaci je použita ústředna EZS Ulbinate iD,která je schválena Ústřednou kriminální policie pro objekty s vyššími riziky a je schopna komunikace na PCO FAUTOR.Chráněné prostory jsou zařazeny do 3.kategorie, kde je zvolena prostorová ochrana. Režimová funkce vychází z chrakteru provozovny a způsobu provozu v návaznosti na vyvedení signálu.Signalizace poplachu bude přímo do ústředny EZS umístěné ve vrátnici se stálou službou,kde také bude umístěna ovládací klávesnice.	145,0 tis
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	562 tis.

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

bor:	1.1.2.10	1.2.0.12
strukční prvek:	ELEKTROAKUSTIKA	ORIET.SYSTÉM

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
EKTROAKUSTIKA talované elektroakustické zařízení tvoří vhodné podmínky pro různorodé kulturně lečenské akce.Umožňuje variabulní propojení nejrůznějších technických zařízení lem vyhovět nejnáročnějším režijním a elektroakusticko-technologickým požakům inscenátorů divadelní produkce a ostatním požadavkům nejrůznějších akcí. zení obsahuje: Hlavní a mobilní ozvučení divadla,technické vybavení,popis a rozmístění prvků Vybavení zvukové režie - fixní a mobilní Vybavení studia a osvětlovací režie Modulační a odposlechová vedení Registr místností s elektroakustickou výbavou a kabelovou kniku Ispicientské zařízení: Porozumívací a povrchová ústředna Tvorba a distribuce odposlechu představení Indukční NF pro nedoslíchavé Infračervené tlumočnické zařízení Rozvod signalizace TICHO Rozvod nástupní signalizace Rozvod uzavřeného okruhu průmyslové televize	9.225,0 tis.
STAČNÍ SYSTÉM	2.302,0 tis.
M NÁKLADY OBNOVY	11.527 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 2.0.0.01

Konstrukční prvek: MOBILIÁŘ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLA OBNO
MOBILIÁŘ Mobiliář je rozdělen na dvě skupiny: a./ mobiliář stávající,který je využit zejména v prostorách pro veřejnost (lože,balkony, galerie).V minulosti došlo k záměnám původního mobiliáře za novodobý,což mělo vliv na ztrátu osobitého charakteru budovy jako celku,sloužily všechny dohledané prvky původní mobiliáře jako vzor pro výrobu replik.Ostatní prvky se dochovaly, jsou odborně repasovány a znovu instalovány. b./ Mobiliář nový je instalován v šatnách herců a hudebníků,vrátnici,gerderobách a pomocných provozech buď atypickým nebo typovým. Pokud však v těchto prostorách byly objeveny původní historické kusy jsou zde použity jejich repliky.	10.448
CELKEM NÁKLADY OBNOVY	10.448

PORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

3.0.0.01

ní prvek: VODOVODNÍ PŘIPOJKA

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
NÍ PŘIPOJKA provoz divadla byly původní tři vodovodní přípojky zredukovány na dvě. ou veřejnými komunikacemi a pozemky a jsou napojeny na veřejnou vo- síť. ipojky DN 80 je napojena ze stávajícího vodovodního řadu DN 150 vede- ěžím řeky v délce 10,0 m,druhá přípojka DN 80 z přeloženého vodovod- u DN 150 z Divadelního náměstí o délce 8,0 m. vodovodu DN 150 v délce 30,50 m nutná pro druhou přípojku z Divadel- ěstí je vedena ze stejného řadu z nábřeží řeky Teplé.	435,0 tis
ZAČNÍ PŘIPOJKA je odkanalizováno celkem pěti rekonstruovanými kanalizačními přípojkami. ři v dimenzích DN 300,v délce 36,0 a 2 x DN 150,v délce 5,0 m jsou vedeny u mezi divadlem a LD Rozkvět do stávající veřejné kanalizační stoky 60/90 ející nábřežím řeky Teplé. vě DN 150 v délkách 8,0 m a 10,50 m jsou napojeny do stávající kanalizace a Divadelním náněstí,která také ústí do stoky 60/90 na nábřeží řeky Teplé.	531,0 tis.
NÁKLADY OBNOVY	966 tis.Kč

PASPORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

Soubor: 3.0.0.04

Konstrukční prvek: CHODNÍKY,ZPEVNĚNÉ PLOCHY

POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLAD OBNOV
CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V místech provádění rekonstrukcí a nových vedení přípojek je provedena oprava povrchů a obrubníků. Ze strany Divadelního náměstí v prostorách nad prefabrikovanou trafostanicí a výměníkovou stanicí je provedena zcela nová úprava komunikace a chodníku.. Úprava spočívá v novém položení dlažby a kamenných desek do nových obrubníků, tak,že plynule navazuje na vstupy do objektu divadla.	548,0 tis
ELKEM NÁKLADY OBNOVY	548 tis.K

PORT KONSTRUKČNÍHO PRVKU K NÁKLADOVÉMU OCENĚNÍ

ní prvek: PODLAHY TERACOVÉ KCE SDK	
POPIS SOUČASNÉHO STAVU,VĚCNÁ NÁPLŇ KONSTRUKČNÍHO PRVKU	NÁKLADY OBNOVY
Y TERACOVÉ í a oprava teracových podlah a schodišť a povrchová úprava podlah stá- přebroušením a impregnací povrchu. míře byly provedeny soklíky v 10 cm. způsob provedení oprav a repasí byl určen památkovou směrnicí s památ- ozorem.	443,0 tis.
KCE SÁDROKARTÓNOVÉ žity příčky s dvojitou nosnou konstrukcí a 2x SDK na každé straně s vlo- lací s desek ORSIL tl.60,0 mm a jednoduchou konstrukcí a 1x SDK s vlo- lací ORSIL tl.50,0 mm. provedeny předstěny s jednoduchou nosnou konstrukcí s 1x nebo 2x SDK ORSIL tl.60,0 mm. ích zařízeních jsou instalovány sádrokartonové podhledy na kovové kon- pravami pro osvětlovací tělesa a VZT výustky. á úprava - malta,keramický obklad,obklad akustickými panely. y prostředí je použit vodovzdorný sádrokarton.	421,0 tis.
KÁKLADY OBNOVY	864 tis.Kč

Tab.B.2.

VNITŘNÍ STANDART A OPOTŘEBENÍ STAVBY

SOUBOR	KONSTRUKČNÍ PRVEK	NÁKLADY REKONSTR. tis Kč (fin.plán)	PODÍL před rek.(p1) "torzo"	PODÍL rek.(p2) "přidaná hodnota"	PODÍL po rek.(p3) "součas. stav"	PŘEPOČET p3 x 0,690 (p4)	KOEFICIENT k	PO PŘEPOČTU P4 x k x 100	B	C	[illegible]
1.1.1.01	ZÁKLADY,ZEM.PR.	404	0,060	0,004	0,064	0,044	-1,107	-4,871	110	200	[illegible]
02	SVISLÉ KONSTRUKCE	6.442	0,170	0,065	0,235	0,162	1,540	24,948	110	200	[illegible]
03	STROPY	435	0,080	0,005	0,085	0,059	-1,107	-6,531	100	200	[illegible]
04	ZASTŘEŠENÍ	325	0,060	0,003	0,063	0,043	-1,107	-4,760	30	100	[illegible]
05	KRYTINA STŘECH	3 500		0,036	0,036	0,025	1,540	5,544	5	200	[illegible]
06	KLEMP.KONSTRUK.	838		0,009	0,009	0,006	1,540	0,924	0		
07	VNITŘ.POVRCHY	13 158	0,070	0,135	0,205	0,141	1,540	21,717	0		
08	VNĚJ.POVRCHY	7 519	0,040	0,077	0,117	0,081	1,540	12,474	30	200	[illegible]
09	VNITŘ.OBKL.KER.	796		0,008	0,008	0,006	1,540	0,924	0		
10	SCHODY	0	0,030	0,000	0,030	0,021	1,540	3,234	110	200	[illegible]
11	DVEŘE (standart)	2 635	0,000	0,027	0,027	0,019	-1,107	-2,103	0		
12	OKNA	884	0,000	0,009	0,009	0,006	1,540	0,924	0		
13	POVRCHY PODLAH	2 850	0,030	0,029	0,059	0,041	1,540	6,314	30	70	[illegible]
14	VYTÁPĚNÍ	695	0,000	0,007	0,007	0,050	1,540	0,770	0		
15	ELEKTROINST.	857	0,000	0,010	0,010	0,007	1,540	1,078	0		
16	BLESKOSVOD	0	0,010	0,000	0,010	0,007	-1,107	-0,775	5	70	[illegible]
17	VNITŘ.VODOVOD	1 419	0,000	0,015	0,015	0,010	1,540	1,540	0		
18	VNITŘ.KANALIZACE	1 419	0,000	0,015	0,015	0,010	-1,107	-1,107	0		
19	OHŘEV TUV	277	0,000	0,003	0,003	0,002	-1,107	-0,221	0		
20	VNITŘ.HYGIEN.VYB.	1 419	0,000	0,015	0,015	0,011	1,540	1,694	0		
21	OSTATNÍ	9 175	0,000	0,095	0,095	0,066	1,540	10,164	0		
22	AKUSTICKÁ OPATŘ.	742	0,000	0,010	0,010	0,007	1,540	1,078	0		
23	TEPEL.IZOLACE	3 155	0,000	0,032	0,032	0,022	-1,107	-2,435	0		
24	ČALOUNICKÉ ÚPR.	2 515	0,000	0,026	0,026	0,018	1,540	2,772	0		
25	KAMENNICKÉ PR.	6 800	0,000	0,061	0,061	0,042	1,540	6,468	0		
26	TRUHL.VÝR.+REPASE	13 575	0,000	0,139	0,139	0,096	1,540	13,306	0		
27	ZÁMEČ.VÝR.+REPASE	5 668	0,000	0,058	0,058	0,040	1,540	6,160	0		
28	DLAŽBY Z PŘ.KAM.	646	0,000	0,007	0,007	0,005	1,540	0,770	0		
29											
30											
OUČTY	01 - 21	55.047,-	0,550	0,567	1,117	0,770		71,881			
	01 - 30	87.356,-	0,550	0,900	1,450	1,000		100,000			

1,000 / 1,450 = 0,690

k = 1 + (0,00 + 0,54 x (0,00 - 0,796) / 0,204 = -1,107

K4 = 1 + 0,54 x (1,852 x (- 0,00) - 0,00 + 1,151) = 1,622

C./ OCENĚNÍ SAMOSTANÝCH ČÁSTÍ

1. Budova č.p.22

a./ STAVEBNÍ ČÁST

1. Výchozí stav před rekonstrukcí a po vybourání (" torzo")

Celkem obestavěný prostor:	.....	23 028,0 m³
Podíl původních konstrukcí ve struktuře dle přílohy č.2.Vyhl.:	.....	0,550
ZC (příloha č.2.Vyhl.):	.....	2.611,-Kč/m³
K1 (přílohy č.4.Vyhl.):	.....	0,939
K2 = 0,92 + 6,60 / (5 x 1019,0 + 793,0) / 6	.....	0,927
K3 = 0,30 + 2,10 / (5 x 3,96 + 3,74) / 6	.....	0,836
K4 = 1 + 0,54 x 0,550	.....	1,297
K5 (příloha č.13.Vyhl.):	.....	1,150
Ki (příloha č.32.Vyhl.):	.....	1,500
ZCU vých. stavu = ZC x K1 až Ki	.....	4.251,-Kč/m³
Základní cena výchozího stavu: 4.251,-Kč/m³ x 23 028,0 m³ x 0,550	.....	53,840.615,-Kč

2. Rekonstruované a obnovené konstrukce doplňující přílohu č.2.

a./ VÝPOČET PODÍLU STARÝCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ

Základová cena dle nákladů na pořízení:	.....	87,356.000,-Kč
Podíl nových konstrukcí na příloze č.2.Vyhl.: 0,550 x 87,356.000,- / 53,840.615,-	.....	0,892 = 0,900
Závěr:		
Původní stavba (vybouraný stav):	.....	0,550
Rekonstrukce (bez uměl.děl):	.....	0,900
CELKEM PODÍL NA ZC		1,450

b./ VÝPOČET CENY KONSTRUKCÍ VE STRUKTUŘE PŘÍLOHY č.2 (s doplněním)

Základová cena stavební substance bez unikátních děl:

2.611,-Kč x 1,450	.....	3.786,-Kč
K1 (příloha č.4.Vyhl.):	.....	0,939
K2:	.....	0,927
K3:	.....	0,836
K4(tabulka B.2.posudku):	.....	1,622
K5 (příloha č.14.Vyhl.):	.....	1,150
Ki (příloha č.32.Vyhl.):	.....	1,500
ZCU současný stav: ZC x K1 až Ki	.....	7.708,54,-Kč/m²
Základní cena konstrukcí v rozsahu přílohy č.2.:		
7.708,54,-Kč/m² x 23 028,0 m³	.....	177,512.272,-Kč
Opotřebení: 12,70%	.....	- 22,544.058,-Kč
ČASOVÁ CENA KONSTRUKCÍ V ROZSAHU PŘIL.č.2		**154.968.214,-Kč**

3. Konstrukce a vybavení atypické,nezahrnutá v základní ceně

a./ ZPŮSOB OCENĚNÍ

Způsob ocenění ceny jsou převzaty dle nabídkových rozpočtů,popř. dle skutečně doložených a odsouhlasených faktur.Popis je uveden v pasportech souboru 1.1.1.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ ATYPICKÝCH A UNIKÁTNÍCH

- lustry a svítidla vč.repase	.....	3.501,0 tis.Kč
- křesla hlediště	.....	2.809,0 tis.Kč
- opona látková a železná (obsaženo restuarátorské práce)		
- interier a vybavení bufetů (obsaženo mibiliář)		
KONSTRUKCE ATYPICKÉ A UNIKÁTNÍ		**6.310,0 tis.Kč**

4. Restuarátorské práce

a./ ZPŮSOB OCEŇENÍ

Ceny jsou převzaty dle kalkulací jednotlivých restaurátorů (zhotovitelů).Popis je uveden v pasportech konstrukcí,soubor 1.1.2.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

- mramorářské práce	.....	330,0 tis.Kč
- štukatérské práce	.....	9.724,0 tis.Kč
- malířské práce	.....	5.117,0 tis.Kč
- pozlacovačské práce	.....	14.187,0 tis.Kč
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE		**29.358,0 tis.Kč**

5. Umělecká díla (mimo restaurátorských)

a./ ZPŮSOB OCENĚNÍ

Ceny jsou převzaty dle skutečně vynaložených nákladů na zhotovení,popř.repasi díla.K zohlednění původní materie je tato repase opatřena koeficientem 1,500.Popis j e uveden v pasportech konstrukcí, soubor 1.1.2.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY UMĚLECKÝCH DĚL

- sochařská díla	.....	3.270,0 tis.Kč
- díla z kovu a dřeva (obsaženo v souboru 1.1.1.27)		
Cena prací		3.270,0 tis.Kč
Hodnota původní materie:		1.635,0 tis.Kč
UMĚLECKÁ DÍLA		**4.905,0 tis.Kč**

B./ STROJNÍ ČÁST

1. Způsob ocenění

Ocenění je provedeno dle nabídkových rozpočtů,popř.dle skutečně vynaložených nákladů z dodavatelských faktur.Popis je uveden v pasportech konstrukcí,soubor 1.2.0.

2. Výpočet (sumarizace) ceny strojního vybavení

- trafostanice (není součástí oceňovaného majetku)		
- vyměníková stanice	.....	1.100,0 tis.Kč
- zařízení jeviště	.....	7.721,0 tis.Kč
- scénické osvětlení	.....	5.701,0 tis.Kč
- dekorační stůl	.....	1.667,0 tis.Kč
- vzduchotechnika,klimatizace	.....	10.939,0 tis.Kč
- MaR	.....	1.041,0 tis.Kč

- elektrická a požární signalizace	.....	417,0 tis.Kč
- elektrická zabezpečovací signalizace	.....	145,0 tis.Kč
- elektroakustika	.....	9.225,0 tis.Kč
- informační orientační systém	.....	2.302,0 tis.Kč
STROJNÍ VYBAVENÍ CELKEM		40.258,0 tis.Kč

2. Mobiliář

a./ ZPUSOB OCENĚNÍ

Ocenění je provedeno dlenabídkové kolkulace v podkladu A.5.2.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY MOBILIÁŘE

- nový mobiliář celkem	.....	11.754,0 tis.Kč
MOBILIÁŘ CELKEM		11.754,0 tis.Kč

3. Venkovní úpravy

a./ ZPUSOB OCENĚNÍ

Venkovní úpravy vč.odvodnění jsou převážně atypického charakteru.Cena objektu je převzata dle nabídkových rozpočtů.Popis je uveden v pasportech konstrukcí soubor 3.0.0.

b./ VÝPOČET (SUMARIZACE) CENY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTU

- vodovodní přípojka	.....	435,0 tis.Kč
- kanalizační přípojka	.....	531,0 tis.Kč
- VN přípojka (není součástí oceňovaného majetku)		
- chodníky,zpevněné plochy	.....	548,0 tis.Kč
VENKOVNÍ ÚPRAVY CELKEM		1.514,0 tis.Kč

4. Pozemky

a./ PARCELA č.968

Druh:	.....	zastavěná plocha
Výměra:	.....	1 0 83,0 m²
ZC (§23):	.....	800,-Kč/m²
Úprava dlepřílohy č.15:		
- pol.10.1.	.....	- 5,0%
- pol.13.	.....	+ 200,0%
Celkem		+ 195,0%
Ki x Kp = 1,500 x 0,847	.....	1,271
ZCU:		
800,-Kč/m² x (1,00 + 1,95) x 1,271	.....	3.000,-Kč/m²
Cena pozemku:		
3.000,-Kč/m² x 1 083,0 m²		
CENA PARCELY č.968		3,249.000,-Kč

b./ PARCELY č.965/2 + 1060

Druh:	.....	ostatní komunikace
Výměra: 45,0 + 704,0	.....	749,0 m²
ZC (§23): 800,-Kč/m² x 0,70	.....	560,-Kč/²
Cena pozemků:		
560,-Kč/m² x 749,0 m²		
CENA PARCEL 965/2+ 1060		419.440,-Kč

POZEMKY CELKEM 3,668.440,-Kč

D./ REKAPITULACE

1. Rekapitulace: 1.1.1. STAVEBNÍ SUBSTANCE

1.a.1.	- výchozí stav - vybouraná budova před rekonstrukcí	53,840.615,-Kč
1.a.2. ZHODNOCENÍ REKONSTRUKCÍ	- základy,izolace - svislé konstrukce - stropy - krov,krytina,klempíř - úpravy vnějších povrchů - úpravy vnitřních povrchů (bez štuků) - vnitřní obklady - schody - dveře,okna (mimo uměl.zpracování) - poruchy podlah - vytápění,TUV - elektroinstalace,bleskosvod - zdravotní technika - akustická opatření,sádrokartony - tepelné izolace - čalounické úpravy - kamenické práce (mimo restaur.děl) - truhlářské výrobky vč.repase - zámečnické výrobky a díla z kovu - dlažby z přírodního kamene - podlahy teracové	154,968.214,-Kč
1.a.3. UNIKÁTNÍ VYBAVENÍ	- lustry a svítidla - křesla hlediště	6,310.000,-Kč
CELKEM	Stavení substance bez uměleckckých a restaurátorských prací v CÚ 1999	215,119.000,-Kč

2. Rekapitulace: 1.a. STAVEBNÍ ČÁST

3. Rekapitulace: 1.b. STROJNÍ ČÁST

1.a.1.	Výchozí stav - vybouraná budova před rekonstrukcí	53,840.615,-Kč
1.a.2.	Zhodnocení rekonstrukcí (viz rekapitulace č.1.1.1.)	154,968.214,-Kč
1.a.3.	Unikátní vybavení (viz rekapitulace č.1.1.1.)	6,310.000,-Kč
MEZISOUČET STAVEBNÍ SUBSTANCE		215,119.000,-Kč
1.a.4.	- mramorářské práce - štukatérské práce - malířské práce - pozlacovačské práce	29,358.000,-Kč
1.a.5.	Umělecká díla sochařská	4,905.000,-Kč
Celkem	STAVEBNÍ ČÁST	249,382.000,-Kč
1.b.1.	- výměníková stanice,MaR - zařízení jeviště - scénické osvětlení - dekorační stůl - VZT,klimatizace - elektroakustika - informační a orientační systém	40,258.000,-Kč
Celkem	STROJNÍ ČÁST	40,258.000,-Kč
Celkem	BUDOVA MD bez mobiliáře	289,640.000,-Kč

4. Rekapitulace: 1. CELKOVÉ SESTAVENÍ

1.a.	STAVEBNÍ ČÁST vč.restaur.a uměl.děl	249, 382. 000,-Kč
1.b.	STROJNÍ ČÁST	40, 258. 000,-Kč
MEZISOUČET BUDOVA MD		**289, 640. 000,-Kč**
2.	MOBILIÁŘ	11, 754. 000,-Kč
3.	VENKOVNÍ ÚPRAVY	1, 514. 000,-Kč
4.	POZEMKY	3, 669.000,-Kč
MĚSTSKÉ DIVADLO v Karlových Varech celkem		**306, 577. 000,-Kč**

slovy: třistašestmilionůpětsetsedmdesátsedmtisíckorun

Ing. Václav Peleška znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady (oceňování podniků)

Ing. Václav PELEŠKA znalec v oboru ekonomika

E./ ÚDAJE O ZNALECKÉM POSUDKU

Počet listů: 53

Počet stejnopisů: 3 (z toho 2 obdrží objednatel)

Znalecká doložka: Tento posudek jsem podal jako znalec jemovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni č.j.2509,obor Ekonomika,ceny nemovitostí.

Posudek je zapsán pod pořadovým číslem **703/124/99** Znaleckého deníku.

Znalečné účtuji dle dokladů **č.: 70399.**

V Karlových Varech 15.prosince 1999

F./ PŘÍLOHY

1. Geometrické schema ..... - 1 list
2. Výpočet zastavěných,obestavěného prostoru ..... - 1 list
3. Výpis z KN ..... - 1 list
4. Kopie katastrální mapy ..... - 1 list
5. Fotodokumenatce ..... - 2 listy

MĚSTSKÉ DIVADLO V KARLOVÝCH VARECH

1NP



2NP-5NP



ŘEZ B-B'



ŘEZ A-A'



1PP- TECHNICKÉ PODLAŽÍ



1NP-5NP+ STŘECHA:

ø ZAST. PLOCHA: 1

OBEST. PROSTOR: 20

ø VÝŠKA PODLAŽÍ:

1PP-TECHNICKÉ PODLAŽÍ:

ø ZAST. PLOCHA:

OBEST. PROSTOR: 2

ø VÝŠKA PODLAŽÍ:

CELKEM OBEST. PROSTOR: 2

PŘÍLOHA č.:

STRANA 48 LIST:

1NP - 5NP + STŘECHA

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

(20,50 x 33,84) + (33,84 x 8,20/2) + (33,84 x 7,70/2) + (15,10 x 3,35) + (3,35 x 4,17) + (8,40 x 1,40) + (1,30 x 3,85) + (0,58 x 1,25) = 693,72 + 138,74 + 130,28 + 50,59 + 13,97 + 11,76 + 5,01 + 0,73 = 1 044,80 m²

((20,50 x 33,84) + (33,84 x 8,20/2) + (33,84 x 7,70/2) + (15,10 x 3,35))x 5 =)(693,72 + 138,74 + + 130,28 + 50,5 x 5 = 5 066,65 m²

MĚRNÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

4,80 + 5 066,65/6 ..... **1 018,58 m²**

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

(33,84 x 8,20/2 x 3,12) + (33,84 x 7,70/2 x 2,78) + (23,09 x 20,50 x 2,60) + (10,75 x 20,50 x 9,29) + (15,10 x 3,35 x 5,25) + (31,47 x 4,28) + (20,50 x 14,0 x 2,65) = 432,88 + 362,19 + 1 230,70 + 2 047,28 + 265,57 + 134,69 + 760,55 = .5 233,86 m³

(138,74 x 3,60) + (130,28 x 3,42) + (473,35 x 2,68) + (220,38 x 9,70) + (50,59 x 5,93) = 499,46 + 445,59 + 1 268,58 + 2 137,69 + 300,0 = 4 651,29 m³

(138,74 x 3,60) + (130,28 x 3,69) +(473,35 x 3,54) + (50,59 x 2,48) = 499,46 + 480,73 + 1675,66 + 125,46 = 2 781,31 m³

+ 5NP: (138,74 x 3,56) + (130,28 x 3,74) + (473,35 x 6,26) = 493,91 + 487,25 + 2 963,17 = 3 944,33 m³

ECHA: (220,38 x 5,65) + (473,35 x 5,95/2) + (138,74 x 6,02/2) + (130,28 x 5,75/2) + (50,59 x 4,08/2) = 1 245,15 + 1408,22 + 419,69 + 374,56 + 130,20 = 3 550,82 m³

LKEM OBESTAVĚNÝ PROSTOR: **20 161,61 m³**

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODLAŽÍ

161,61 / 1 018,58 x 5 podlaží ..... **3,96 m**

1PP - TECHNICKÉ PODLAŽÍ

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

09 x 20,50) + (33,84 x 8,20/2) + (33,84 x 7,70/2) + (15,10 x 3,35) = 473,35 + 138,74 + 130,28 + 50,59 = 792,96 m²

ŮMĚRNÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA **792,96 m²**

OBESTAVĚNÝ PROSTOR

38,74 x (2,96 + 0,20)) + (130,28 x (2,87 + 0,20)) + (473,35 x (3,86 + 0,20)) + (50,59 x (3,86 + 0,20)) = 42 + 399,96 + 1 921,80 + 205,40 = 2 965,58 m³

LKEM OBESTAVĚNÝ PROSTOR **2 965,58 m³**

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA PODLAŽÍ

965,58 / 792,96 **3,74 m**

BESTAVĚNÝ PROSTOR CELÉHO OBJETKU: **23 027,19 m³**

PŘÍLOHA č.: 2

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Okres: 3403 KARLOVY VARY
Obec: 001 KARLOVY VARY
Kat.území: 01 KARLOVY VARY kód: 663433 LIST VLASTNICTVÍ:

A Vlastník (pořadí, jméno nebo název a adresa)	Identifikátor	Pod
1 MĚSTO KARLOVY VARY K.VARY MOSKEVSKÁ 21	00254657/00	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Parcelní číslo	Výměra m2	Č.budovy Část obce	Druh pozemku Způsob využití	Způsob ochrany
VLASTNICTVÍ POZEMKU A STAVBY				
968	1083	čp. 22	zastavěná plocha občanská vybav.	ochr.přírody léčivý zdroj památka
VLASTNICTVÍ POZEMKU				
965/2	45		ostatní plocha ostatní komunikace	ochr.přírody léčivý zdroj
1060	704		ostatní plocha ostatní komunikace	ochr.přírody léčivý zdroj

B1 Jiná práva

Odkaz na listinu	Číslo
BEZ ZÁPISU	

C Omezení vlastnického práva

Odkaz na listinu	Číslo
Věcné břemeno (podle listiny) Smlouva o věcném břemeni	V3 2650/99

ze dne 3.6.1999
Právní účinky vkladu ke dni 7.6.1999
a) zachovat úkryt pro účely civilní obrany
b) umožnit na vyzvání Okresního úřadu Karlovy Vary kontrolu stavu úkrytu
c) zdržet se bez předchozího souhlasu Okresního úřadu Karlovy Vary provádění stavebních úprav, které by mohly narušit funkci úkrytu (zejména úprav elektroinstalace, vodoinstalace filtroventilace a zásahů do obvodového zdiva)
č.p.1397 na st.p.2524, č.p.1398 na st.p.2525/2, č.p.592 na st.p.2537, č.p.1393 na st.p.2461, č.p.1701 na st.p.2573, č.p.799 na st.p.2418, č.p.831 na st.p.2417, č.p.507 na st.p. 1522, č.p.2035 na st.p.1824

D Jiné zápisy

Odkaz na listinu	Číslo

PŘÍLOHA č.: 3



Katastrální úřad Karlových Varech	Okres Karlovy Vary	Obec Karlovy Vary	Datum 15.11.99
Katastrální území Karlovy Vary	Mapový list KÚ 9-6/11	Měřítko 1:1000	Podpis

52 110 — 29 140/99

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

PŘÍLOHA č.: 4



VSTUP



SOC. VYBAV
PRO NÁVŠT

PŘÍLOHA č.:

1

PROBLÉMY
SE SP. VODOU
V 1PP





DET. KROVU

PŘÍLOHA Č.: 5
LIST: 2
TABULKA: 53

Příloha č. 8

TVADLO V. NEZVALA



ARLOVY VARY

SPECIALIZOVANÝ ÚSTAV PRO REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH MĚST A OBJEKTŮ, a.s.
atelier 13
IČO: 45274886

56

Ý PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	HIP.	SÚRPMO a.s. 116 22 PRAHA 1, OPLETALOVA 36
ZACHARDOVÁ		ING. J. STĚNIČKA	
EL ĚSTA Y VARY	OBEC		ATELIER SPA 13 ŘEHOŘOVA 14, PRAHA 3, ŽIŽKOV TEL: 627 88 31, FAX: 627 80 15
	KARLOVY VARY		
VA HISTORICKÉ BUDOVY ADLO VÍTĚZSLAVA NEZVALA			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 13 014 540
			ÚČELOVÝ STUPEŇ: PROJEKT PRO PROVED. STAVBY
			FORMÁT:
RŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA			DATUM: 3 / 1996
JEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY			MĚŘÍTKO / PROFESE / ČÍSLO

oplněk průvodní a technické právy k řešení suterénních prostor

hledem k postupujícím stavebním a hydrogeologickým průzkumům, eré nejsou ukončeny je navrženo optimální stavební řešení hledňující výsledky výše uvedených průzkumů.

e předpokládat, že těsně pod podlahovými konstrukcemi terénních prostor divadla (místností, chodeb, kanálů, atd.) nachází klenbová či desková konstrukce vzdorující vztlaku dzemní vody doplněná hydroizolací.

principu není navržen žádný stavební zásah do předpokládaných edených podlahových konstrukcí. Bude-li nutný zásah do ávající podlahové konstrukce, je nutné postupovat obezřetně. dy až po provedení a vyhodnocení příslušných sond.

známka: Ve výkrese suterénu jsou alternativně zakresleny enáže vedoucí k čerpacím jímkám. Toto řešení by bylo alizovatelné jen, prokáže-li se sondami absence klenbových či skových konstrukcí včetně původní hydroizolace podlahy terénu a za předpokladu, že hladina podzemní vody je pod ovní dna kanálů. Dle dochovaných historických plánů, které ou zpracovány v různých alternativách konstrukčního řešení, možné i toto řešení.

dy je však nutné dbát výsledků postupujícího hydrologického ůzkumu zpracovávaného firmou TERRA-TEST. Dr.B.Vylitou,CSc., neboť v průběhu existence objektu divadla la zejména jezy několikrát zvýšena hladina v řece Teplé současné hydrologické poměry neodpovídají původním v době stavby divadla.

avební práce v suterénu představují odkrytí veškerých dpodlahových prostorů, jejich vyčištění a obnovení původních vodňovacích propojení. Pro posílení hydroizolace bude oveden vodotěsný nátěr těchto kanálů a prostor.

dotěsné vzduchotechnické potrubí z hliníkového plechu kládané pod podlahu suterénu do původních kanálů či dpodlahových prostorů bude uloženo na desky z tvrzeného PVC, nž bude na podložkách (cihlách - kanálkách) a toto potrubí de i na horním povrchu chráněno deskami z tvrzeného PVC a po 1,5m bude provedena fixace ocel.pozinkovanými trubkami cca 5/4" v příčném směru zakotvenými do stěn kanálů. Toto atření je navrženo z důvodů eventuálního zaplavení kanálů

podzemní vodou a zabraňuje pohybu VZT potrubí vztlakem vody.

Zaklopení kanálů a podpodlahových prostor je navrženo prefabrikovanými železobetonovými deskami PZD umožňujícími eventuální rozebiratelnost v případě opravy potrubí. Z těchto důvodů ve strojovnách vzduchotechniky vpravo a vlevo od jeviště nelze umístit podlahové vpusti, neboť v celém půdorysu se předpokládá tzv. podpodlahový prostor zakrytý PZD deskami, kde bude umístěno vodotěsné VZT potrubí.

V místě odkapu vody z vyvíječe páry bude umístěna jímací nádoba.

Podlaha i stěny strojovny budou opatřeny fixačním omyvatelným nátěrem.

"Odpadní" vzduch od jednotek VZT bude veden přímo VZT potrubím do vertikálních šachet - bývalých komínů, kde budou umístěna (pod zaústěním VZT potrubí) vzduchotěsná ocelová dvířka 400x600 mm (m.č.01.204, 01.301, 01.309, 01.407) sloužící k revizi a čištění komínů.

V projektu VZT je alternativně pro odvod "odpadního" vzduchu uvažováno s využitím stávajích kanálů (bývalých sopouchů), toto řešení je možné za předpokladu, že kanály po vyčištění budou suché a dle hydrologického průzkumu nebudou zaplavovány podzemní vodou.

Vzhledem k dané situaci, kdy nelze vybudovat nový kanál pro odvod vzduchu pod podlahou suterénu a je nutné vést potrubí po podlaze ve strojovně VZT pod vstupním vestibulem, bude zapotřebí vytvořit komunikační přechod přes toto potrubí z pororoštů.

Tato strojovna je proti nasávací šachtě uzavřena vzduchotěsnými dveřmi 600/1800 mm. Propojení této strojovny s chodbami divadla je přes ocelové dvoukřídlové dveře 1200/2200 mm s požární odolností 30 minut, 2 ks.

Protihlukové úpravy ve strojovnách VZT (obklad stropu, ev.části stěn, úprava dveří apod.) jsou přímo odvislé od konkrétního typu a výrobce zařízení, jenž není znám (předmět výběrového řízení), je však nutné při výběru zohlednit i následnou náročnost na protihlukové úpravy, které by měly být minimální.

Přečerpávací jímky jsou navrženy ve 3 původních místech v suterénu a 1 jímka je umístěna nově v místnosti za podjevištním prostorem (viz výkres přízemí).
Jímky jsou dimenzovány pro umístění 2 čerpadel připojených na

vody.

navrženo
nujícími
Z těchto
jeviště
orysu se
mi, kde

a jímací

vatelnýa

potrubím
umístěna
dvířka
oužící k

vzduchu
ů), toto
ní budou
lavovány

anál pro
trubí po
m, bude
potrubí

otěsnými
divadla
požární

ev.části
krétního
běrového
následnou
imální.

místech v
evištním

ených na

ložní napájení s kaskádovou regulací pro potřebu max.výkonu
i nenadálých přítocích, jenž lze předpokládat, hydrologický
ůzkum jak bylo již dříve uvedeno není ještě v současné době
konečen. Přesná hloubka jímek a úprava nátokových otvorů bude
čena v průběhu realizace, neboť má přímou vazbu na
drologické poměry a na původní odvodňovací systém kanálů,
nž bude průběžně rehabilitován.

Atelier 13, Řehořova 14, 130 00 Praha 3
Atelier 08, Na Florenci 29, 110 00 Praha 1
Atelier 15, Jelení 15, 110 00 Praha 1
Atelier 05, Opletalova 36, 110 00 Praha 1

Akce: Obnova historické budovy divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Průvodní a technická zpráva

březen 1996

Ing. arch. Naděžda Zachardová
hlavní arch. projektu
Ing. Jaromír Stěnička
hlavní inženýr projektu

ntifikační údaje:

---

akce: Obnova historické budovy divadla Vítězslava Nezvala

stavby: Divadelní nám. 19
poz.č.parc. 968,969 k.ú. Karlovy Vary

or akce: Úřad města Karlovy Vary
odbor investic,odbor kultury
Moskevská ul., Karlovy Vary

objektu: Investon, s.r.o.
Horova 12, Karlovy Vary

el: Divadlo Karlovy Vary
Husovo nám. 2

vatel: Specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, a.s.
Opletalova 36, Praha 1

Samostatný projektový atelier 13
Řehořova 14, Praha 3
ve spolupráci s ateliery 08, 15 a 05

Zpracovatelé jednotlivých částí projektu pro provedení stavby:

Vedoucí architekt projektu: Ing. arch. Naděžda Zachardová
vedoucí atelieru 13

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaromír Stěnička
vedoucí atelieru 08

1) Architektonicko stavební část:

Odpovědný projektant stav. části přízemí:	Ing. Ludmila Štěpánková
Odpovědný projektant stav. části suterénu:	Ing. Luděk Wellner
Odpovědný projektant stav. části I. balkon až podkroví stavby:	Ing. Ivo Doležal
Okna, dveře - tabulky:	Marta Hrdličková
Zámečnické výrobky - tabulky:	Marta Hrdličková
Architektonické části - pohledy, řezy:	Ing. arch. Martin Doležel

Architektonická část vnitřního zařízení přízemí - II. galerie:

Mobiliář, tabulky:	Ing. arch. Tatjana Zaharieva
Svítidla, tabulky:	Ing. arch. Petra Cibulová
Návrh štukaterských ozdob chodeb v hledištní části:	Ing. arch. Dagmar Matoušová
Spolupráce AS části:	Magda Radkovská Romana Levá Lucie Kühnlová
Textová část:	Soňa Richterová

Statická část projektu: Ing. Otakar Hrdlička

Jevištní část: Ing. Karel Fantyš, CSc.

Technologická část jeviště:
Technoart, s.p.
Komenského 427, Újezd u Brna

Vedoucí projektant: Ing. Milan Kulich

Dekorační stůl: Jaroslav Závodník
Josef Matoušek

Projekt divadelní technologie: Jaroslav Závodník
Jan Večeřa

Elektroinstalace
EPROPO - sdružení
Radlická 2, Praha 5

Milan Pečenka
Jiří Klement

Elektro akustika vč. inspic. systému
Soning, s.r.o.
Plzeňská 66, Praha 5

Tlumočnické zařízení a
průmyslová televize: Ing. Pavel Bezděk
Jiří Minařík

Vzduchotechnika
Menerga, s.r.o.
Vlkova 34, Praha 3

Ing. Jan Červenák
Ing. Ivan Gossanyi

Ing. Lubomír Sklenár

Měření a regulace
Redikt
Mladé gardy 20, Praha 7

Ing. Václav Třešňák

EPS
Firma Ing. Jaroslav Sára
Sluneční 21, Karlovy Vary
Projekt: Ing. Milan Pravda
Ing. Milan Buřič

9) **EZS**
Firma Ing. Jaroslav Sára
Sluneční 21, Karlovy Vary

Ing. Jaroslav Sára
Ing. Milan Pravda

10) **Vytápění**
SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Milada Závodská

11) **Zdravotní instalace**
SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Eva Jirglová
Jiří Holub

12) **Slaboproudé zařízení**
SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Ing. Jiří Šotola

13) **Požární ochrana**
SÚRPMO, a.s. - SPA 15

Doubravka Brouzdová

14) **Inženýrské sítě:**
SÚRPMO, a.s. - SPA 15

a) přípojky vodovodu a kanalizace: Ing. Eva Jirglová
b) přeložka vodovodního řadu: Ing. Eva Jirglová

15) **Doprava v klidu**
SÚRPMO, a.s. - SPA 05

Ing. Václav Pivoňka

16) **Výkaz výměr, náklady stavby**
SÚRPMO, a.s. - SPA 05

stav. Vladimír Vrábl

7) **Organizace výstavby:**

Ing. Hana Hrůzová

Předpokládané zahájení a dokončení 05. 96 - 05. 98

(PO zpracována k projektu ke stavebnímu povolení)

enění projektu na jednotlivé objekty

- OBJEKTY

- Divadlo - historický objekt . je zpracováno SÚRPMEM, a.s.

- TS 10/04 kV - stavební část - není zpracováno na základě jednání u ředeitele Elektrorozvodných závodů Karlovy Vary

- Chodníky - zpracování v zastřešení objektu v ul. Divadelní (nebylo předmětem veřejné soutěže a nebylo objednán o žádnou organizací)

- Zpevněná plocha podél LÚ Rozkvět (není předmětem veřejné soutěže a nebylo objednáno žádnou organizací)

- Úprava opěrné zdi - zakrytí 2 teplovodních vedení (nebylo objednáno dle zápisu ani Karlovarskou teplárnou ani Úřadem města, není tudíž obsaženo v projektu)

- Vodovodní přípojky - zpracováno SÚRPMEM, a.s.

- Výměna části vodovodního řadu - zpracováno SÚRPMEM, a.s.

- Kanalizační přípojky - zpracováno SÚRPMEM, a.s.

- Přípojka VN -
- Kabelové vývody 1 kV -

bylo zpracováno SÚRPMEM, a.s. vč. nové trafostanice v projektu ke stavebnímu povolení - nebylo převzato Úřadem města Karlovy Vary včetně faktury. Další zpracování dle domluvy Elektrorozvodných závodů Karlovy Vary bude u tohoto podniku.

B - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 1 - Divadelní technologie
Zařízení jeviště

PS 2 - Scénické osvětlení

PS 3 - Dekorační stůl

Zpracováno SÚRPMEM, a.s. v kooperaci Technoart, Újezd u Brna.

PS 4 - Spouštění lustru - v proj. ke stav. povolení bylo zpracováno SÚRPMEM, a.s. - Technoart
- v projektu pro provedení stavby bylo objednáno Úřadem města u firmy restaurátorské Tradice,s.r.o. Praha

PS 5 - Trafostanice - zpracováno v projektu ke stavebnímu povolení SÚRPMEM,a.s., v projektu pro provedení stavby je zpracování Elektrorozvodných závodů Karlovy Vary

PS 6 - Výměníková stanice - zpracované SÚRPMO, a.s.

PS 7 - Vzduchotechnika - SÚRPMO,a.s v kooperaci s firmou Menerga, Vlkova 34, Praha 3 - Ing. Červenák

PS 8 - Měření a regulace - SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou Regikt, Mladé gardy 20, Praha 7

PS 9 - Elektrická požární signalizace

PS 10 - Elektrická zabezpečovací signaliazce

SÚRPMO, a.s. v kooperaci s firmou Ing. Sára, Sluneční 21, Karlovy Vary.

PS 11 - Elektroakustika - SÚRPMO,a.s. v kooperaci s firmou SONNI[illegible] s.r.o , Plzeňská 66, Praha 5

C - OBJEKT 01 - HISTORICKÁ BUDOVA DIVADLA

1) Architektonicko - stavební část + návrh interiéru divadla
2) Statická část - jeviště
3) Technologie jeviště
4) Ozvučení divadla, zvuková režie
5) Vzduchotechnika
6) Měření a regulace
7) EPS
8) EZS
9) Elektroinstalace - silnoproud
10) Elektroinstalace - slaboproud
11) Ústřední vytápění
12) Požární ochrana
13) Organizace výstavby (v projektu ke stavebnímu povolení - doplnění předáno dne 21.3.1996)
14) Tabulky oken, dveří, svítidel, mobiliáře, kamenných prvků, zámečnických výrobků, umění, výústky a mřížky
15) Tabulky podlah, příček a podhledů
16) Rozpočet - obsažen v paré č.1 a 2
17) Zdravotní technika
18) Kanalizační přípojky
19) Přeložka vodovodu a vodovodní přípojky
20) Návrh povodňového plánu

D - Podklady pro vyhledání dodavatele stavby

1) Technický popis

2) Popis výkonů (výkaz výměr)

3) Kniha místností

I - Informační systém a centrální klíč

Nejsou obsaženy v projektu - nebyly objednány investorem akce.

F - Návrhy interiérů provozních částí divadla

Nebyly objednány investorem ÚM KV, přestože byly nabídnuty projektantem akce.

Jedná se o reprezentační místnost, šatny herců, šatny hudebníků, místnosti garderobiér, rekvizit, vlásenkárna, denní pokladna a místnosti jevištních techniků je řešeno pouze půdorysným rozmístěním nábytku a tabulkami.

Počet sedadel v hledišti divadla

	sedadla	židle	stání
Přízemí	138	4	
I. balkon	56	32	
II. balkon	47	30	
I. galerie	136		20
II. galerie	71		
CELKEM	448	66	20

CELKOVÝ POČET MÍST 534

zaměstanců divadla během představení

	šatny	buffet	pokladna	úklid	biletářky	celkem
mí	2		1	1	2	6
lkon	2	1		1	1	5
alkon	1			1		2
lerie	2	1		1	2	6
alerie	2			1	2	5
M	9	2	1+1 během dne	5	7	24

Počet herců v šatnách a zam. provozu divadla

Přízemí -	hovorna + vrátnice (recepce)		1 vrátný
	denní pokladna		1 pokladní
	šatna hudebníků	počet	8 - 13
I. balkon -	pracoviště tech. jeviště	počet	5
	rekvizity - pracovníci		2
	vlásenkárna	počet	1
		pro 2 herce současně	
	šatna orchestru	počet	7 - 12
II. balkon -	reprezentační místnost - ředitel		1
	šatna páni		8 herců
	šatna dámy		7 hereček
	šatna dámy		7 hereček
I. galerie -	šatna páni		8 herců
	garderoba páni		1 zam.
	šatna dámy		8 hereček
	garderoba dámy		1 zam.

II. galerie - společenský prostor pro 39 herců nebo hostů divadla (možnost použití jako šatna souboru)

Šatny max. pro 25 hudebníků
Šatny max. pro 7 biletářek
Šatny herců - páni 16 osob, dámy 22 osob

II. Použité podklady

nventarizace prvků divadla - TP Diagnostika.

rojekt rekonstrukce střechy, krovu a hromosvodu - 6/94 - Ing. imeš, Praha.

rojekt ke staveb nímu povolení z 10/95 - SÚRPMO, a.s. - Atelier 3, Praha.

aměření objektu z 6/94 H-P a SP Service,s.r.o. Karlovy Vary.

růzkum výskytu radonu 23.2.1996.

amátková směrnice na obnovu fasády.

projektu pro provedení stavby není zahrnuto:

- řešení rekonstrukce střešního pláště a krovu (v současné době probíhá realizace střešního pláště)

- zpracovateli SÚRPMO nebyl předán investorem do dnešního dne 3.4.1996 průzkum hydrologický (zpracovaný v současné době RNDr. Vylitou) a průzkum stávajících vzduchotechnických kanálů,požadovaných projektantem ve smlouvě o dílo ze dne 7.srpna 1995.

- měření a regulace - v této části projektu firma IWKA,s.r.o., Jeseniova ul., Praha 3, nabídla městu Karlovy Vary formou sponzorského daru dodávku M a R.

- projekt je po stránce § 12 zákona 199/94 Sb. v pořádku (některé výrobky jsou určovány např. jmenovitým dodavatelem, neboť indentifikace např. svítidel nebylo možno specifikovat jinak než fotografií výrobce ve všech částech, kromě dodavatele restaurátorských prací TRADICE, s.r.o. - Praha, která byla v předstihu zadána mimo veřejnou soutěž investorem akce - odborem kultury ÚM Karlovy Vary.

III. Základní údaje o objektu

Stávající stavba divadla v Karlových Varech stojí při řece Teplé na Divadelním náměstí. Vznikla jako neobarokní novostavba v letech 1884-6 podle projektu vídeňské stavební firmy Ferdinand Fellner a Hermann Helmer.

Objekt má symetricky libozvučný půdorys. Svým exteriérem i interiérem je maximálně zachován v původním stavu s malými změnami z roku 1928 projektem prof. A.Payra, např. chodby mezi foyerem a hledištěm., též bylo upraveno orchestřiště rozšířením pod scénu. Byly provedeny změny v interiéru, převážně zvýšením počtu sedadel.

V roce 1978 byly rekonstruovány soc.zařízení, vestavěné v roce 1912. V roce 1980 byla zde vybudována výměníková stanice.

Budova divadla Vítězslava Nezvala je velmi kvalitním a zajímavým dílem. Objekt má jedno podzemní podlaží a 6 podlaží nadzemních. Je kryt valbovou mansardovou střechou, provaziště vystupuje z hmoty střechy nad jevištěm, boční trakty provaziště jsou kryté pultovými střechami s malým spádem. Všechny fasády objektu jsou neobarokní, pocházejí z doby výstavby divadla (1884-86). Vyjímku tvoří dodatečné uzavření portiku přízemí hlavního průčelí.

Prostor hlediště je zachován v původní podobě z doby výstavby s vyjímkou II.galerie, která byla dodatečně oddělena a uzavřena. Též zadní část v úrovni přízemí (zvuková kabina, kabina osvětlovače) není pravděpodobně v původní podobě. Interiér hlediště překypuje detaily členění. Prostor je oddělen od jeviště prosceniovými lóžemi, přiléhajícími k portálu jeviště. Železná opona představuje závěs z červeného sametu. Látková opona je signována F.Matschem a G.a E.Klimtem. Původní sedadla s volutovými opěradly se zachovala na I.galérii. Původní sedadla parteru hlediště byly nalezeny při vyklízení suterénních prostorů. Přízemní chodba podél hlediště je přístupná jak z foyeru hlavním vstupem, tak dalšími podružnými prostory. V ose vstupu se nachází nika, kde byla umístěna bronzová busta básníka Vítězslava Nezvala. Kanelování niky je provedeno novodobě. Vertikálně jsou podlaží propojena vřetenovými dvouramennými schodišti s podestami polokruhového obrysu. Schodiště má kamenné stupně.

I.balkon je přístupný z podesty půdorysně šikmo situovaného schodiště směřujícího do foyeru II.balkonu. Řešení je symetrické.

II.balkon se shoduje v zásadě s rozvrhem sedadel a lóží I.balkonu.

lerie je přístupná samostatným schodištěm na obou nárožích avním průčelí. Je dvouramenné vřetenové s kamenými stupni s uhovým obrysem podest. Jeho interiér je ryze funkční, í dlažba z litého teraca.

tor II.galerie je přístupný stejným schodištěm vždy py. Z úrovně II.galerie se nad jevištěm uplatňuje již pouze iště s vnitřním schodištěm po levé straně dispozice.

je ocelové konstrukce z příhradových nýtovaných vazníků se ováním diagonálami. Úseky krovů s malým spádem jsou ové se stojatou stolicí.

rén je přístupný manipulačním schodištěm v zadní chodní části půdorysu budovy. Pod hledištěm se nacházejí icky řešené prostory rozvodny a strojoven, pod jevištěm je áno propadliště.
upních foyerech jsou zachovány původní podlahy, které byly 1977 překryty jekorem a tímto byly velmi poškozeny. Též í původních kamenných stupňů schodiště lepeným kobercem ilo interiér divadla.
ní zázemí budovy je umístěno ve všech nadzemních podlažích.

IV. Stávající stav konstrukcí objektu

Svislé nosné konstrukce jsou zděné, cihlové s kvalitní maltou. Pouze část balkonů a galerií je vynášena litinovými sloupky a nýtovanou příhradovou konstrukcí. Zastřešení hlediště i jeviště je provedeno nýtovanými příhradovými vazníky tvarovanými do mansardy. Nosníky nad hledištěm vynášejí ještě jeho zastropení vyklenuté z tvarovek do ocelového roštu. Na přehradovině jsou uloženy dřevěné krokve. Krovy nad bočními prostory jsou dřevěné, vaznicové s krokvemi a ramenáty. Přehradové nosníky nad jevištěm vynášejí mimo přestropení ještě obslužné lávky.
Stropy v prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm divadla jsou segmentovitě klenuté do traverz. Nad podestami schodišť a balkonů jsou stropy s ocelovými nosníky vynášejícími zespodu podhled ve tvaru klenby a místy i pravé cihelné klenby do pasů a zdí. Stropní konstrukce galerií jsou neseny nýtovanými příhradovými nosníky tvarovanými do sklonu sedadel.

I. Architektonické a stavebně technické řešení stavby

Suterén

V prostoru podzemních podlaží jsou umístěny strojovny vzduchotechniky, výměníková stanice, rozvodna, akumulátorovna a trafostanice. Toto podlaží slouží jako technické podlaží. V jihozápadní části objektu je umístěna dílna zvukaře a osvětlovače se soc.zařízením. Pod prostorem jeviště jsou navrženy 2 dekorační sály, pod prostorem hlediště pod místností zvukaře je využit suterénní prostor pro výkonové stojany a pro zvukovou režii. Umístění nové trafostanice bylo vyvoláno zvýšeným příkonem.

Přízemí divadla

V parteru divadla jsou umístěny prostory: zádveří, hlavní foyer, šatkladna, 2 šatny, chodba - přístup k hlavním vstupům do hlediště, vstupy po nových schodištích do WC pro diváky, orchestřiště, podjevištní prostor se sklady, šatna pro hudebníky, denní pokladna, WC pro invalidní občany, vstup pro zaměstnance divadla, recepce (vrátnice) s velínem, hovorna pro hosty a přísun dekorací, šatna biletářek a místnost výkonových stojanů zvukové režie a dalšími místnostmi je místnost pro lékaře a inspektora hlediště. V zázemí hlediště jsou umístěny zvukové režie, prostor osvětlovače a kabina pro tlumočnické zařízení. Tyto prostory jsou řešeny s novými oválnými 3 otvory do prostor hlediště.

Prostor hlediště v přízemí objektu je navržen ve stejném (původním) stylu, t.j. s dřevěnou dubovou podlahou, stěny ve barvovém bílém (smetanovém) provedení se zlacenými štukatérskými ozdobami včetně světlých stávajících vstupních dveří, též se zlacenými ozdobami a nově navrženou zadní stěnou hlediště v bílém smetanovém provedení a návrhu nových štukatérských ozdob (vzor je původní lemující lišty - např. u dveřních stáv. otvorů).Kolem zasklených otvorů je též použita štuková lišta obdobného charakteru. Dle požadavku investora a památkových orgánů je použito v hledišti parteru původní nalezené křeslo ve tmavě provedeném vyřezávaném dřevu a s čalouněním červenovínovým sametem.

Chodeb na stropě jsou nově navrženy štukové ozdoby s fabiony, které přichází do štukové římsy. Stěna vstupní části chodby od melurovaného otvoru včetně dveří do místnosti zvukové režie a osvětlovače až k postranním schodům, též u zadní stěny šaten bude zakryta látkovou tapetou ve světle šedé barvě.

V nice proti hlavnímu vstupu je umístěna busta Vítězslava Nezvala a přemístěna pamětní deska z I. balkonu.

Chodba bude kryta kobercem - běhounem v barvě červenovínové jednobarevným plyšovým.

WC pro diváky jsou řešena ve starorůžové barvě matové dlažby a obkladů, kombinované s lemujícími páry se zlatými ozdobami, zařizovacími předměty v bílé barvě a zrcadly s rámy ve žlutém kovu s kombinací s bílou barvou. Taktéž bude zařízeno WC pro invalidní občany.

Pulty v šatnách budou použity stávající, restaurované ve stejné barvě jako křeslo v hledišti a dveře (kromě tapetovanch a vnitřních ve hledišti), v chodbě též na barvu tmavého medu dle památkových směrnic.

Stávající věšáky budou z architektonických důvodů upraveny na barvu žlutého kovu.

Použité židle v technických lóžích budou původní též s červenovínovým sametovým čalouněním.

Veškeré stávající teracové podlahy a žulové dlažby budou opraveny, zbroušeny a doplněny chybějící části. Schodišťové kamenné stupně z hl. foyeru budou repasovány a osazeny úchyty a tyčemi na koberce, běhouny v červenovínové barvě. Koberce na schodištích budou jak na balkony, tak i na obě galerie.

Vstup pro zaměstnance je vyřešen recepcí spojeného s velínem a je zde umístěna hovorna, přístupná schodištěm z vrátnice pro herce a jejich soukromé návštěvy.

Stávající orchestřiště

Pro cca 30 hudebníků má v současné době velmi dobrou akustiku, neumožňuje však umístění tzv. romantického orchestru (43 hudebníků) z důvodu prostoru. Jeho zvětšení by mělo za následek výrazné horšení akustiky (ověřeno akustickým modelem, provedeným firmou SONNING). Proto návrh na zvětšení orchestřiště nebyl realizován v projektu. Přesto v případě požadavku umístění velkého tělesa by znamenalo zvětšení prostoru orchestřiště jedině pod jeviště, kde jsou již současně navrženy konstrukce jevištní technologie a akustika takto vytvořeného orchestřiště by byla výrazně zhoršena. Proto je nutné v místě dnešní zadní stěny orchestřiště vytvořit stěnu mobilní, aby alespoň při hudební produkci menšího orchestru akustika odpovídala stávajícímu kvalitnímu poslechu.

lkon

původně neprůchozí. Byla vytvořena průchodnost k nově enému buffetu (z kruhové výseče) a uzavřena hledištní část alkonu sádrokartonovou příčkou, na které jsou umístěny ající" akustické panely , a která bude oboustranně tována látkovou tapetou červenovínové barvy. V této části n i lóže je třeba provést průzkum, zda-li byly lóže a balkon ány na stěnách, a zachovat restaurací výmalbu nebo lóže i n budou otapetovány červenovínovou barvou tapet.

o části hlediště budou opět použity sedadla - původní ané křeslo pam. orgánem a v lóžích původní židle. Lóže budou ěny o zdobné věšáky ze žlutého kovu a oválného zrcadla se ým rámem, které bylo též nalezeno v prostorách divadla a vě vyhovuje pro lóže.

ibách k lóžím je vytvořen podhled segmentovými cihelnými ami, zeřejmě do ocelových nosníků. Tyto části chodeb budou topě nově ozdobeny štukami, ale nebude proveden fabion a ev. vá tapeta bude provedena až po tyto oblouky. Naproti tomu u nové příčky balkonu upraveny na stropě štuky, tak aby bilo rušivě předělením chodby a balkonu. Totéž platí u ích požárních dveří z chodby balkonu do schodišťového ru. Sociální vybavení pro diváky budou obdobně provedeny i ě jako v přízemí objektu.

alkon představuje další prostory: sklad dekorací, nářadí, st jevištních techniků, vlásenkárnu a místnost rekvizit. e též umístěna šatna hudebníků.

storu buffetu měl být umístěn původní pult - vyřezávaný a ý, který nelze architektonicky umístit vzhledem k rům (hloubka 80 cm, šířka 1,70 m a výška 1,35 m a půdorysně varu oblouku s malým poloměrem). Tento prostor je velice ý na shromáždění diváků o přestávkách a tudíž by měl být en do daného buffetu nový pult se stejnými dekory původního a rozměry hodícími se výškou, šířkou a hloubkou do prostoru y.

ích je použito na podlahu linoleum červenohnědé barvy z ických důvodů.

II.balkon

Hledištní prostor obsahuje stejný systém chodby u balkonu a lóží včetně podlah, stropů a použitých sedadel a židlí ve shodné barevnosti. Balkon je oddělen příčkou se stejnými vlastnostmi jako u přízemí a I. balkonu. Lóže 30.315 a 30.310 jsou technickými lóžemi - scénické osvětlení. Toto podlaží má opět reprezentační foyer s venkovní lodžií. Z chodeb jsou zpřístupněny z venkovní lodžie. Je zde nově zbudována šatna s novým šatnovým pultem, zhotoveného podle původních vzorů.

Schodišťové stupně jsou opět kryty kobercemi - běhouny s tyčovými úchyty. Ostatní prostory jsou šatny pánů a dam. Veškeré šatny mají svoje soc. vybavení, sprchu, umývadlo a WC s předsíňkou. Je zde umístěna reprezentační místnost se samostatným soc. zařízením a čajovou minikuchyňkou, přístupné z chodby hlediště.

WC pro diváky jsou řešeny materiálově a barevně shodně jako v přízemí objektu.

..galerie

Půdorys I. galerie zůstává ve stejných tvarech jak u hledištní části, tak v zázemí.

V hledištní části jsou použita původní sedadla, která budou dle výslovného přání pam. orgánů a investora použita i s nečalouněným dřevěným sedátkem, což je v dnešní době nepohodlné. U stávajících šaten zůstává stáv. restaurované vybavení. Stáv. otočné věšáky budou opatřeny nátěrem v barvě žlutého kovu a šatnové stěny vybaveny látkovou tapetou.

V severozápadní části mezi stávajícími soc. vybaveními je navržen buffet, který po představení bude využíván i herci. Buffet bude atypicky architektonicky řešen dle návrhu projektanta s minimálním sezením.

Soc. vybavení i u balkonů budou pojata shodně jako v přízemí objektu ve starorůžové barvě matových dlaždic a obkladaček s novými zařizovacími předměty a doplňky ze žlutého kovu.

Oba balkony budou dokončeny v dlažbě žulové s pemrlovanou úpravou povrchu dlaždic.

Dále je v podlaží využito opět k umístění šaten a garderob pro dámy a šaten a garderob pro pány. Všechny prostory mají své nově navržené soc. vybavení. Mezi šatnami je využita prostora na sklad nápojů pro buffet.

galerie

stor II. galerie je upraven v místě bývalého "bidýlka" rající stěnou ze sádrokartonu obloženou akustickými panely a otapetovou látkovou tapetou.

osvětlení z hledištního prostoru víceúčelové společenské osti je opět 3 oválnými zasklenými otvory, lemovanými vu rámovou ozdobou. Jsou zde zřízeny 2 šatny s novým ením věšáků a pultů (dle stáv. vzorů). Sedadla jsou doplněny i 33 sedadly, které byly v této hledištní části odstraněny. vyrobeny dle stáv. vzorů sedadel. Ostatní prostory kromě tní technologie se nemění.

klenbou hledištního prostoru je instalováno stáv. zařízení pouštění lustru. Dle požadavku investora je repase zařízení spouštění lustru nedílnou součástí restauračních prací na ním lustru zadána restaurátorům firmy TRADICE, s.r.o.

dy divadla

kt divadla je krytý mansardovou střechou, doplněnou nými tělesy vikýřů. Střešní krytina břidlice, oplechování vý plech. Jednotlivá průčelí jsou bosována. V přízemí člení bosované lezény, v patře hladké pilastry s bohatými cemi, nesoucí vlys.

ly podpírají hlavní římsu. Boční průčelí - severovýchodní a ápadní zdůrazňují dva jednoosé rizality a mezi nimi je na otevřená třídílná lodžie.

hlavní římsou vystupují prolamované štíty, vyplněné rickými postavami. Nad galerií probíhá atika, ukončená emi a zinkovými vázami.

utno odstranit z fasád latexové barvy až na původní nátěr vové barvy. Tato barva ve 2 odstínech bude použita na ách divadla po odsouhlasení památkových orgánů dle návrhu ktanta - viz. pam. směrnice - průzkumy fasád, zpracovaný Dr. vou z Památkového ústavu Plzeň.

ování barevnosti je možno určit v rámci autorského dozoru. se týká i očištění kamenných prvků, sochařské výzdoby a ch dekorativních prvků fasád.

erozápadním pohledu v.č. 15 je osazena markýza nad hlavním em.

V jihozápadním pohledu v.č. 14 bude obnovena celá původní lodžie v přízemí objektu.

Na této fasádě bude odstraněn stáv. žebřík vedený po fasádě po římsu. Žebřík na fasádě představuje zvýšené riziko proti vniknutí do objektu i z 1. patra objektu.

Na jihovýchodním v.č. 16 pohledu budou na fasádě osazeny kruhové mřížky na odvětrání radonu ze suterénu objektu. Tato fasáda je dokončena v prostoru terasy do ul. Divadelní. Zábradlí bude provedeno dle předloh stávajících zámečnických prvků a osvětlena venkovním osvětlením po schválení pam. orgány.

Severovýchodní pohled, v.č. 13 je ukončující fasádou Divadelního náměstí, kde budou osazeny nové dveře pro manipulaci dekorací.

Vnitřní zařízení divadla V.N. v Karlových Varech

ci části výkresové dokumentace nazvané VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ pracován přehled rozmístění prvků stávajícího mobiliáře výkresech značen S - viz LEGENDA) a dále navrhovaného o mobiliáře (na výkresech označeno N - viz LEGENDA).Přehled mobiliáře, osvětlení,sanitárního vybavení a technologického ení buffetů je zdokumentován na výkresech č. 17 - 21 a v žených tabulkách MOBILIÁŘ A SVÍTIDLA.

entace je doplněna obrazovými přílohami MOBILIÁŘ , LUSTRY A DLA. V obrazových přílohách byla použita fotodokumentace daných prvků mobiliáře a svítidel zpracovaná firmou agnostika.

Mobiliář stávající

iář stávající je využit zejména v prostorách pro veřejnost , balkony, galerie, foyer). Vzhledem k tomu, že během zu divadelní budovy došlo k záměnám původního mobiliáře sedadel v přízemí a na balkonech), za novodobý, což mělo na ztrátu osobitého charakteru budovy jako celku, budou ny dohledané prvky původního mobiliáře sloužit jako vzory výrobu replik. Ostatní prvky, které se dochovaly, budou ně repasovány nebo restaurovány dle památkových směrnic a znovu instalovány. (Popis a umístění těchto elementů - viz ka MOBILIÁŘ).

Nový mobiliář

herců a hudebníků, vrátnice, garderoby, a další technické a né provozy budou vybaveny novým nábytkem, buď atypickým návrhu projektanta interieru, nebo typovým podle výběru ktanta. Některé prostory, jako např. víceúčelový společenský

sál nebo reprezentační místnost, budou vyžadovat náročnější řešení interieru. Projektant zde navrhuje atypický nábytek, je však možno uvážit alternativní vybavení těchto prostor replikami nábytku podle dohledaných historických kusů stávajícího mobiliáře. Konkrétní návrh je uveden v tabulkové části MOBILIÁŘ.

Vybavení sanitární technikou

Vybavení sanitární technikou v části pro veřejnost je navrženo v náročnějším provedení. WC mísy budou zavěšené, navrhovaný barevný odstín sanitární techniky je bílá. Umyvadla v umyvárnách budou stejně barevně laděna a budou zapuštěna do desek obložených stejným keramickým obkladem jako stěny umýváren. Doplňky jako baterie, zásobníky na mýdlo, na toal. papír apod. jsou navrženy v kombinaci bílá a žlutý kov. Obklady a dlažby jsou navrženy v barvě starorůžové se zlaceným dekorem v dolní a horní části obkladu (dle výběru projektanta) v matovém provedení.
V části pro zázemí divadla bude sanitární vybavení v barvě bílé, doplňky bílá a chrom,obklady a dlažby v barvě bílá, kombinovaná se starorůžovou matnou.

Technologické vybavení buffetů

Projektant doporučuje jednotnou instalaci veškerého technologického vybavení specializovanou firmou - např. INTERGAST, nebo S a K KONTAKT.
Prostory pro buffety jsou na I.balkoně a na I.galerii. Na I.galerii je řešen i sklad nápojů a obalů.
Interierové řešení buffetů je navrženo jako atypické, podle návrhu projektanta.
Původní buffetový pul (původně kruhová výseč) není možné prostorově umístnit v současných rozměrech. Lze jej požít pouze upravený dle v návrhu projektanta.

Lustry a svítidla

chitektonické části je zdokumentováno rovněž rozmístění rů a svítidel. Podobně jeko v mobiliáři budou při obnově delní budovy použita jak původní historická svítidla, tak i ch repliky. Historická svítidla (ve výkresech označena enem S), budou doplněna vhodně zvolenými novodobými svítidly aby osvětlení zejména v exponované části interieru - pro inost tvořilo jednotný celek.

lobá svítidla (ve výkresech značena N), budou vybírána itektem - projektantem divadla ve spolupráci s Památkovým em v Plzni a Referátem kultury OÚ v Karlových Varech.

Historická svítidla

rická svítidla se zachovala ve vstupním foyer v přízemí, na ezentačním schodišti, na balkóně, ve foyeru balkónu (3.NP) a dišti. Lze konstatovat, že mimo některé chybějící kusy jsou rická svítidla v zachovalém stavu a po odborné repasi (již é firmě TRADICE, s.r.o.) a doplnění chybějících částí je bužno opět instalovat.

ní hledištní lustr bude též restaurován včetně snímání a tění firmou TRADICE, s.r.o. a bude světelně doplněn v jeho části dle světelného návrhu, zpracovaného AST - atelierem lné techniky.

Nová svítidla

ostupných úpravách v r. 1974 divadelního interieru spojených chodem z původního plynového osvětlení v technickém zázemí la na modernější elektrické osvětlení docházelo k pnému doplňování el. svítidel až do situace před strukcí divadelní budovy, kde jsou v postranních orách, ale i v historických interierech instalována nevhodná

typová svítidla. Projektant proto navrhuje doplnit osvětlení všech prostor divadelní budovy kolekcí současných osvětlovacích těles (např. fa HONOR.). Tato nová kolekce musí svým tvarovým i materiálovým řešením, jakož i zpracováním detailu harmonicky zapadat do divadelního interieru.
Popis rozmístění osvětlovacích těles viz tabulka LUSTRY - SVÍTIDLA.

Venkovní svítidla

Projektant navrhuje na místech původních zavěšených luceren v lodžiích použít svítilny nové např.z kolekce firmy KOVOATELIER Praha-Kunratice, která je vybavena na závěs (lodžie) i na konsolu (balkon na II.galerii).
Je dle návrhu osvětlení též zasklenné na horní části jako původně plynové lampy.

Baldachýny

Většina baldachýnů v hledišti je ve velmi dobrém stavu, pouze v reprezentačních lóžích (30.310 a 30.315) chybí předělovací závěsy, které bude nutno doplnit v souladu s pam. směrnicí.
Stávající baldachýny budou celkově repasovány a chybějící dřevěné zlacené ozdoby budou doplněny.

Podlahy

Podlahoviny označené v dokumentaci jako stávající budou v celém rozsahu repasovány. V exterieru se jedná o kamenné stupně schodišť a o žulovou dlažbu u hlavního vstupu i postranních vstupů. Repasovány budou rovněž teracové podlahy v reprezentativních prostorách a na chodbách.

žích, čelní i obou postranních, projektant navrhuje žulovou
450 x 450 mm. Navrhované řazení žulových desek viz v. č.
21. Je nutné použít žuly ze stejného lomu jako u stávající
.

keramická dlažba bude položena v umývárnách a toaletách
prostorách pro veřejnost tak i v technickém zázemí.
leriích, balkonech a ve společenské místnosti je navržena
ná řemenová podlaha.
ích, v chodbách za jevištěm a místnostech tech. zázemí např.
20.411 bude linoleum.
ích na I. a II. balkonu bude speciální linoleum např. SONNIG
21-78 Marmorette.

plošný koberec je uvažován v šatnách a na schodištích a v
ách s teracovou podlahou bude položen běhoun v červenovínové

é určení druhu podlahoviny v konkrétních místnostech je
no ve výkresové dokumentaci v. č. 17 - 21.

Stěny a stropy

šech místnostech budou podle potřeby opraveny omítky
vou hmotou eventuelně budou místnosti nově omítnuty. Nové
a plochy vzniklé bouráním budou omítnuty nastavovanou
nou dvouvrstvou omítkou.
ský nátěr bude bílý s vyšší otěruvzdorností a bělostí min.
V některých místnostech (dle výkresů) budou na stěnách
lní tapety. Označení druhu tapety v konkrétní místnosti je
no ve výkresové části v.č. 17 - 21. Tapeta bude u podlahy
čena dubovou lištou v. 60 mm. Pod stropem bude ukončena

štukovou římsou. Motiv pro reliéf nově navrhované římsy bude vybrán a proveden odborníky podle stávající štukatérské výzdoby.

V rámci finálních interiérových úprav bude nutno věnovat pozornost řešení zakrytí nik pro zásuvky el. i slaboproudu umisťované v hledištní části a rovněž i výběru krytů na el. zásuvky a vypínače. Projektant navrhuje např. věnovat pozornost nabídce firmy LISOFT Praha, která má v sortimentu i designově náročně zpracované kryty na zásuvky a vypínače v bílém i barevném provedení (barva tapet).

Štukatury

Stěny a stropy v reprezentačních prostorách jsou zdobeny bohatou zlacenou štukaturou, která bude odborně repasována.
V chodbách přízemí, I. a II. balkonu na stropech a na zadní stěně hlediště v přízemí projektant navrhuje novou štukovou výzdobu. Pro tuto výzdobu budou použity motivy ze stávající štukové výzdoby nad jevištěm a nad dveřmi ve vstupním vestibulu. Štukatura bude provedena odborníky ve spolupráci s Památkovým ústavem v Plzni a projektantem divadla.

Keramické obklady stěn

V umývárnách a toaletách budou stěny obloženy keramickýcm kladem do výše 2 100 mm s ukončujícími ozdobnými dlaždicemi nad soklem a ve výšce 2000mm.
Viz výkresová dokumentace v.č.17 - 21.

Akustický obklad stěn

é sádrokartonové příčky v prostorách hlediště na II. galerii a I. a II. balkoně a sou obloženy nízkorezonančními panely 6 tl. 75 mm (viz výkresová část dokumentace v.č. 22, 23, 24). ely budou potaženy textilní tapetou.

Zámečnické prvky

u zdokumentovány v tabulkách zámečnických výrobků.

vající prvky budou repasovány dle tabulek zám. výrobků a v ladu s pam. směrnicí.

é prvky - zejména interiérová zábradlí řeší projektant v ailech na výkresech č. 35, 36, 37. Barevné a materiálové řeše- je uvedeno ve výkresové dokumentaci a tabulkách .

Truhlářské prvky

ich obnova bude realizována dle samostatné pam. směrnice. é doplňky jsou řešeny v tabulkách prvků.

ÉNÍ: OBRAZY A SOCHY

FASÁDY A PRŮČELÍ

ova kamenické a sochařské výzdoby jednotlivých průčelí

Balustráda atiky a balkonu, dekorativní vázy nad galerií sev. a jižního průčelí, pilíře v přízemí i v patře - výzdoba završená polopostavami nosičů.

Povrch kamene bude u všech prvků, po upřesňujícím průzkumu očistěn, budou odstraněny nepůvodní doplňky modelace sanace a zpevnění kamene. Doplnění poškozených nebo chybějících partií, bude provedeno po konzultaci s památkovým dozorem.

Obnova reliefních štukaterských doplnění fasád

Hlavice pilastrů, reliefní dekorativní výplně, štukový dekor volně modelovaný s vysokým reliefem (alegorické figurální motivy).
Při obnově bude provedeno sejmutí jednotlivých vrstev nátěrů na původní barevnost, dočištění, sanace a konzervace včetně vytmelení poškozených míst. Práce budou prováděny po konzultaci s památkovým dozorem.

Kovářská a kovotlačitelská výzdoba průčelí

Zábradlí balkonů, bočního průčelí, markýza a nad hlavním vstupem, dekorativní vázy ze zinkového plechu, oplechování atik a říms. Po provedení průzkumu na původní barevnost budou sejmuty všechny vrstvy nepůvodních nátěrů, mechanicky očistěna rez a nečistoty, provedeno doplnění a vyspravení. Zinkové dekorativní vázy a lemování říms a atik bude nutno zhotovit nově - jako kopie původních, podle památkových směrnic.

S ohledem na vysokou uměleckořemeslnou náročnost prací na obnově

ějšího pláště divadelní budovy budou veškeré práce prováděny bornými restaurátory držiteli oprávnění MK ČR k uvedeným nnostem.

INTERIER

škeré umělecké prvky budou vzhledem k jejich vysoké umělecké dnotě, odborně restaurovány.

átěná opona s dřevěným hladím

obená velkoplošným obrazem "Apoteoza básnického umění" z dílny Klimta. Opona byla odborně restaurována v atelieru firmy RADICE, s.r.o. a je v současné době vystavena po restauraci v dově Rudolfina v Praze.

elová opona s iluzivním baldachýnem

pona je zdobena iluzivní malbou těžkého baldachýnu, bude odborně emontována a restaurována.

tropní freska "Tanec" - G. Klimt

alba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při tavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

tropní freska "Potěšení u stolu" - G. Klimt -

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

Stropní freska "Hra" - Franz Matsch

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

Stropní freska "Lev" - Franz Matsch

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

Freska nad proseeniem - bez názvu - Ernst Klimt

Malba na klenbě po postavení lešení a možnosti ohodnocení při stavbě nebo sejmout a restaurovat ev. ochránit fólií.

S ohledem na vysokou umělecko řemeslnou náročnost prací na obnově umělecké výzdoby interieru divadelní budovy budou veškeré práce provedeny odbornými restaurátory, držiteli oprávění MK ČR k příslušným činnostem.

Vzhledem k tomu, že jsme do 3.4.1996 neobdrželi památkové směrnice (kromě fasád), budou projektové části projektu závislé na pam. směrnicích a budou zpracovány v rámci autorského dozoru.

II. Stavební úpravy

mezení rozsahu projektu stavebních úprav :
projektu nejsou zahrnuty úpravy krovu a střešního pláště s jímkou protipožárního nátěru ocelových vazníků a nátěru evěných prvků krovu a střešního pláště, nových prostupů řešním pláštěm.
současné době probíhá rekonstrukce dle projektu firmy konstrukce Rineš a průzkum hydrologický na objektu divadla.

I. Základní údaje o objektu - stávající stav

jekt má jedno podzemní podlaží - technický suteren a šest podaží nadzemních. Provozní zázemí budovy je ve všech nadzemních dlažích vyjma podkroví.V přízemí jsou mimo to situovány jeviště hledištěm parteru, vstupní prostory, prodej a předprodej vstuenek. Ve veřejně přístupné části objektu jsou dále dvě podlaží lkonů a dvě podlaží galerií. V podkroví jsou umístěny jevištní echnologie, spouštění lustru a vzduchotechnická zařízení. Vertiální komunikaci ve veřejné části budovy zajišťují dva páry metrických dvouramenných vřetenových kamenných schodišť. Dvěma metricky umístěnými schodišti jsou vertikálně propojeny i prosory provozního zázemí divadla.

islé nosné konstrukce jsou zděné, cihelné s kvalitní maltou. uze část balkonů a galerií je vynášena litinovými sloupky a tovanou příhradovou konstrukcí. Zastřešení hlediště i jeviště e provedeno nýtovanými příhradovými vazníky tvarovanými do

mansardy. Nosníky nad hledištěm vynášejí ještě jeho zastropení vyklenuté z tvarovek do ocelového roštu. Na kovové příhradovině jsou uloženy dřevěné krokve. Krovy nad bočními prostory jsou dřevěné, vaznicové s krokvemi a ramenáty. Příhradové nosníky nad jevištěm vynášejí mimo technického přestropení ještě obslužné lávky.Stropy v prostorech mezi vnějším pláštěm divadla a jevištěm jsou segmentové, klenuté do traverz. Nad podestami schodišť a balkonů jsou uloženy ocelové nosníky, vynášející zespodu podhled ve tvaru klenby. Místy i pravé cihelné klenby klenuté do pasů a zdí. Stropní konstrukce galerií jsou neseny nýtovanými příhradovými nosníky tvarovanými dle sklonu sedadel.

III. 1. - Úpravy nosných konstrukcí statické zásahy, kontrola stability stávajících konstrukcí

Ve většině úrovní divadla budou provedeny drobné adaptační úpravy jako je vybourání a zřizování vyznačených příček, zazdívky otvorů vybourání menších nik s nadpražími zajištěnými hurdiskami či malými ocel. nosníky a vybourání otvorů s nadpražími předem zajištěnými a klínováním aktivovanými traversami. V úrovni II. galerie bude provedeno navíc zastropení stávajícího otvoru VZD dobetonováním do vložených ocel. nosníků a rozšíření podlahové konstrukce v 50.102 zvětšením stupně ochozu. Nová nosná konstrukce z tenkostěnných profilů bude navařena na stávající šikmé ocelové nosníky a na ně položen tenkostěnný plech a betonována deska se sítí. V úrovni I. galerie bude nutno zastropit části chodeb s ponecháním původní dřevěné konstrukce jako podhledové.Na vložené traversy bude opět položen VSŽ plech a provedena žel. betonová destička se sítí. V úrovni balkónů a galerií je třeba po odkrytí ověřit stav dřevěných konstrukcí zábradelních poprsníků a provést případně jejich opravu a restauraci.

cemí bude rekonstruována rampa (10.219) s ocelovými nosníky novou konstrukcí. Ocelové nosníky je třeba opatřit prozním nátěrem a dřevo opatřit antifungicidním a nsekticidním prostředkem (např.dvojnásobným nátěrem 12 % ho roztoku Bochemitu QB). Dále se zde zřizují mimo dřevěného celová schodiště s dřevěnými stupni přišroubovanými k ocelo-chodnicím (páskům). Též zábradlí bude přivařeno z boku ke icím. V prostoru dvorku - šachty 10.421 bude nutno přezdít etonovat havarijní opěrnou zeď. V místnosti 10.310 bude na podlaha cca o 40 cm na novou stropní konstrukci nad ěnem - vložením desek PZD.

erénu bude třeba z důvodu vložení nových technologií ytit několik nadpraží ocelovým nosníky a vytvořit mezistropy ek PZD. Korozí narušené stávající nosníky budou po očistění i natřeny odrezovačem, cementovým mlékem a zaomítnuty cemen- malbou. V prostoru pod ulicí 10.312 (přízemí) bude vyklíno- a vyspárováním opravena trhlina v klenbě. Vlhkostí narušené bude po otlučení omítky, vyspraveno spárováním případně, ováním. Odtržené zdivo v prostoru 01.101 bude odbouráno a přezděno z plných cihel. V úseku označeném OK bude ena klenba zřízením rubové železobetonové destičky a ny v ní budou vyklínovány a vyspárovány. Veškeré dřevěné (původní, ponechané i nové)stropů a podhledů budou ošetřeny působení biotických škůdců , např. dvojnásobným nátěrem 12% ho roztoku Bochemitu QB. Nejvíce problémová bude v suterénu strukce vzduchotechnických kanálů zatopených vodou.Po snížení ny budou vyčistěny, vyspraveny s přibetonováním dna a stěn astropením žel. betonovou destičkou. Též betonová bude rukce zřizovaných anglických dvorků. Ve stropních rukcích budou provedeny některé nové prostupy (olemovat ováním s výztuží) jiné zákryty zabetonováním. Do podlahových jících mazanin bude vložena svařované sítě.

III. 2. - Podlahy

Nově navržené podlahoviny jsou patrny ve výkresové části projektové dokumentace.
Přesný typ keramických dlažeb na sociálních zařízeních přístupných veřejnosti a v provozním zázemí bude upřesněn projektantem ve spolupráci s vybraným dodavatelem.

Podlahoviny označené "stávající" budou v celém rozsahu repasovány.
Jedná se zejména o kamenné stupně schodišť exteriérových, reprezentativních, technických a vyrovnávacích, o teracovou podlahu v reprezentativních prostorách a na chodbách, o podlahu v půdních prostorách tvořenou půdními dlaždicemi a topinkami, o kamennou dlažbu vstupních portiků, na lodžiích 30.101, 30.201, 30.401 a balkonu 30.217.
Tato repase obnáší doplnění chybějících či poškozených prvků popř. částí podlahovin včetně soklů, opravu poškozených částí, očistu podlah, přebroušení apod..
Rozsah a způsob provedení repase bude určeno v památkových směrnicích a konzultovány s projektantem během AD..
Pro obnovu - repasi podlahoviny teraco doporučuje Památkový ústav Plzeň kontaktovat specializovanou firmu Replica Keramo - Teraco, Hořice v Podkrkonoší.
Na schodištích a chodbách budou použity koberce - běhouny o různých šířkách (dle požadavku projektanta), v barvě tmavě, vínově červené. Tyto běhouny budou na schodištích uchyceny tyčemi ze žlutého kovu, na chodbách nebudou k podkladu lepeny.
Vzhledem k obloukovitým chodbám nelze vyloučit na 1. a 2. balkonu užití celoplošné kobercové krytiny uchycené do dřevěných lišt náhradou za běhouny.

é kobercové krytiny užité pro veřejně přístupné prostory
vykazovat hodnotu indexu šíření plamene is = 100 mm/min..
ní podlahovin ve dveřích bez prahu budou vymezeny kovovými
dovými lištami, např. systému SCHLÜTER.

ch místnostech s nášlapnou vrstvou dřevěnou, s podlahovinou
UM (např. MARMORETTE) a s celoplošnou kobercovou krytinou
tyk se stěnou upraven dubovou lištou.
rováděné podkladní vrstvy podlah jsou specifikovány v části
k .

ní skladby podlahy odpovídá označení v tabulce místností
ové části projektové dokumentace.
-li podkladní vrstvy specifikovány, bude nová nášlapná
provedena na podkladní vrstvu stávající po odstranění
né vrstvy původní.
se například o výměnu dlažby na WC nebo pokládku
oviny LINOLEUM v lóžích na stávající teraco po odstranění
ící kobercové krytiny.
d bude před pokládkou nášlapné vrstvy dle nutnosti upraven,
ištěn, doplněn, vyrovnán apod..
cká dlažba, navržená v sociálních zařízeních místo dlažby
ící, bude položena do tmelu se zvýšenou odolností proti
u vlhkosti.Přesné určení typu dlažby bude provedeno v rámci

y prováděné v exteriéru na terasách, lodžiích a balkonu
dilatovány.
y v suterénu jsou navrženy převážně v režné keramické
poměrně malého formátu, tudíž větší četnosti spar
ující částečnou difůzi vodních par.
adbě podlah suterénu je použita pásová hydroizolace jen v
ném rozsahu (elektrorozvodny, akumulátorovna, strojovny
notechniky).

Tepelná izolace je vložena do skladby podlahy nad hydroizolací jen v prostoru pohotovostní dílny údržby.
Provedení podlah se řídí normativními požadavky ČSN 74 45 05.

III. 3. - Dveře

Veškeré ponechané nebo přemístěné dveře mají označení pořadovým číslem/S.
Jsou zdokumentovány v tabulkové části projektu "Truhlářské výrobky - dveře". Dveře budou repasovány, truhlářsky opraveny, doplněno nebo kopií nahraženo poškozené nebo chybějící kování ze žlutého kovu dle pam. směrnice. Nová povrchová úprava musí být v souladu s pam. směrnicemi (barevnost venkovních i vnitřních nátěrů). Poškozené skleněné výplně budou nahraženy kopií stávajících, leptaných nebo malovaných skel.

Nově vyrobené dveře mají označení pořadovým číslem/N.
Jsou to dveře vyrobené jako kopie stávajících poškozených dveří, nebo nově navržené dveře za nevhodné stávající dveře. Rozměry nově vyráběných dveří je nutno ověřit na místě!

Suterén :

V suterénu jsou nové dveře ocelové typové s požární odolností 30 min. jak je specifikováno v tabulkách dveří. Pouze v sociálním zařízení jsou dveře dřevěné, nové.

Přízemí :

přízemí jsou převážně ponechány původní dveře. Poškozené dveře jsou nahraženy tvarovou kopií původních. Některé nevhodné dveře jsou vyměněny za architektonicky vhodnější (např. v mč. 10.221 a 10.419). V sociálním zařízení pro diváky jsou všechny dveře vyměněny za nové dřevěné výplňové, shodné tvarově s původními dveřmi v parteru.

hnickém zázemí divadla jsou převážně nové dřevěné výpňové
. neboť původní jsou vesměs ve velmi špatném technickém
nebo křídla úplně chybí (specifikováno v "Inventarizaci").
hány jsou třídílné dveře pod jevištěm. Dveře vedoucí na
iště a pod jeviště jsou navrženy s požární odolností 30 min.
hová úprava bude respektovat směrnice památkových orgánů.

.balkon a II.galerie :

rezentační části hlediště jsou původní dveře ponechány,
při změně dispozice jsou použity kopie tvarově vhodných
pro dané patro (kopie původních, nebo původní přemístěné).
lní zařízení diváků má dveře nové, provedené jako tvarová
původních dveří (např. D/50/S), kování kopie původního ze
ho kovu.
hnickém zázemí divadla jsou převážně nové dřevěné výplňové
, neboť původní jsou vesměs ve velmi špatném technickém
nebo křídla úplně chybí (specifikováno v "Inventarizeci
eře"). Dveře vedoucí na schodiště a do jeviště jsou navrženy
žární odolností 30 min. Povrchová úprava a její barevnost
respektovat pam. směrnice.

následujících dveřích bude ve spodním rámu osazena VZT
ka ze žlutého kovu 400 x 50 mm (rámeček s kovovou síťovou
ní).

teren: D 26 - č.místn.- 01 403

Přízemí: D 35 - 10216
D 36 - 10222,10407
D 37 - 10207,
D 38 - 10406,10416
D 39 - 10208,10209
10210
D 40 - 10414
D 64 - 10203
D 26 - 10416

2.balkon: D 26 - 30213,30413
30408
D 40 - 30210,30406
30410
D 49 - 30301
D 52 - 30209

1.balkon: D 26 - 20210,20207
20408
D 40 - 20206,20407
D 49 - 20301
D 53 - 20404

2.galerie: D 26 - 40411,40407,
40207
D 40 - 40409,40209
D 29 - 40406,40206
D 38 - 40403,40105,
40102,40203

Orientační systém bude součástí samostatného projektu, který bude zpracován naším ústavem na základě objednávky Úřadu města Karlovy Vary - odboru kultury ,neboť je předpoklad,po provedeném průzkumu dle Dr.Drncové - Památkový ústav Plzeň, že původní systém byl v pozdějších letech přimalován.

III. 4. - Okna

Okna jsou ponechána, pouze poškozená okna jsou vyměněna za t rovou kopii stávajících. Okna budou repasována, truhlářsky opravena, poškozené nebo chybějící kování nahraženo kopií stávajícího ze žlutého kovu. Zasklení oken do suterénu a přízemí bude bezpečnostním sklem. Ostatní úpravy jsou specifikovány v tabulkách oken. Rozměry nově vyráběných oken nutno ověřit na místě!

hová úprava bude v barevnosti respektovat pam. směrnici.
v krovech nejsou součástí tohoto projektu.

5. - Příčky

Zděné příčky jsou navrženy z dutinových příčkovek PK-CD
40/65 P2 ve skladebných tloušťkách 150 a 75 mm.
t lze dle možnosti i příčkovek PK-CD větších rozměrů při
h skladebných tloušťkách.
y budou řádně kotveny do kapes ve stávajícím zdivu. Opatřeny
dvouvrstvou hladkou vápennou omítkou tlouštky 15 mm.
y budou založeny na nově provedené vyztužené betonové
ině, eventuelně na stávajícím betonovém podkladu.

Lehké montované příčky jsou navrženy ze sádrokartonových
na kovovém nosném systému.
ované skladby příček jsou patrny z části Tabulek.
y budou provedeny standardním způsobem, veškeré užité prvky
součástí téhož systému (např. RIGIPS, KNAUF).
stí instalačních stěn na WC budou stojany pro upevnění
dových mís.
hová úprava - malba, keramický obklad, obklad akustickými
y.

ým řešením napojení příček na okolní konstrukce a rámy oken
ičkách bude minimalizován přenos hluku těmito styky.
rukce ze sádrokartonových desek, vytvářející vzduchovody,
provedeny vzduchotěsně.
dení bude konzultováno s projektantem po provedení výběru
étního dodavatele, tudíž příslušného systému.

III. 6. - Montované podhledy

jsou navrženy ze sádrokartonových desek na kovovém nosném systému ve standardním provedení.
Světlá výška podhledu (zpravidla 2 550 mm), je určena v legendě místností výkresové části projektové dokumentace.
V místnostech se sprchou a prádelně bude užito sádrokartonových desek se zvýšenou odolností proti vlhkosti.
Umístění a velikost otvorů pro vzduchotechnické výústky a instalace osvětlení jsou zřejmé z příslušných dokumentací. Ve skladu nápojů 40.109 bude napojení podhledu na okolní konstrukce provedeno vzduchotěsně.
Nátěr podhledu viz nátěr místnosti.

III. 7. - Interiérové obklady, úpravy stěn a stropů

Úpravy stěn, stropů, nátěry

Ve všech místnostech včetně podkroví budou dle nutnosti (po případné opravě zdí) opraveny případné závady omítek stěrkovou prodyšnou hmotou případně novou omítkou (např. poškozené hrany, fabiony, trhlinky, uvolněná omítka).
Korozí narušené nosníky budou očištěny od rzi, natřeny cementovým mlékem a zaomítnuty cementovou maltou.
Nové zdivo a plochy vzniklé bouráním budou omítnuty vápennou hladkou dvouvrstvou omítkou.

Malířský nátěr stěn a stropů bude bílý, tuzemský s vyšší otěruvzdorností a bělostí min. 75 % (např Primalex - Plus).Stejným nátěrem budou opatřeny i plochy nik, nebudou-li osazeny skříněmi.

tor jeviště a obslužné chodby za ním bude vymalován tmavým rem stávajícího odstínu.

rná restaurace štukatur a provedení štukatur nových viz itektonická část.

Keramický obklad

ah užití je patrný z výkresové části projektové dokumentace. a obkladu je vymezena horní hranou dřevěného deštění nadpraží í ve výši zpravidla 2 100 mm nad podlahou.
né určení druhu keramického obkladu bude provedeno projektan- v rámci AD.

Akustický obklad

sádrokartonové příčky v prostoru II. galerie, I. a II. onu a parteru, ohraničující prostor hlediště jsou směrem k šti obloženy nízkorezonančními kmitajícími panely KP 6 šťky 75 mm (viz výkresová část).

8. - Zámečnické prvky

ně ocelových dveří jsou zdokumentovány v Tabulkách výrobků. řské a zámečnické prvky na fasádě (zábradlí lodžií a balkonů očních průčelích, markýza nad hlavním vstupem),budou odborně sovány. Žebříky na fasádě budou zrušeny.

provedení průzkumu na původní barevnost bude přistoupeno k utí všech vrstev nepůvodních nátěrů, mechanickému očištění od a nečistot a doplnění a vyspravení dekorativních prvků, které ve velmi špatném stavu nebo se nedochovaly.
pakovaný základní nátěr bude aplikována příslušná povrchová va ve vazbě na výsledky průzkumu.

Kotvení kovových zábradlí v interieru a exterieru bude zkontrolováno s ohledem na ČSN 74 33 05 (týká se i zábradlí sedadel galerií).
Repase stávajících prvků a nové výrobky budou provedeny dle Tabulek výrobků a památkové směrnice.
Nové kovové prvky (rampa, schodiště, apod.) budou kromě finálního nátěru opatřeny nátěrem základním.
Veškeré stávající kovové části konstrukce (např.stupně galerií) budou prohlédnuty, dle nutnosti odrezeny a opatřeny nátěrem v původní barevnosti.

Komora vzduchotechniky nad lustrem napojená na nástřešní lucernu prostoru 60 301 bude repasována tak, aby prostor v ní byl od krovu oddělen konstrukcí s požární odolností 30 min.
Komora včetně dveří bude dle nutnosti zámečnicky opravena, utěsněna proti úniku vzduchu, veškeré stávající prostupy pro historický ventilátor apod. budou pevně zaslepeny plechem tloušťky totožné s plechy stávajícími.Ponechat lze pouze malé nutné otvory (např. pro lano ovládající mříž nad lustrem) do velikosti 0,04 m2, jejichž okraje jsou vzdáleny minimálně 50 cm.
Rozsah zámečnické úpravy komory bude upřesněn s projektantem na místě po částečné demontáži některých krycích prvků.
Konstrukce bude dle nutnosti odrezena a opatřena nátěrem, zajišťujícím požární odolnost pláště komory 30 min.
Plechové dveře do komory budou též dle nutnosti opraveny, včetně kování, upraveny budou na požární odolnost 15.minut. Nový nátěr komory bude respektovat původní barevnost.

Kovové vazníky střechy v prostorách 60 301 a 60 302 budou dle nutnosti odrezeny a opatřeny protipožárním nátěrem, zajišťujícím odolnost 30 min.Stejným způsobem budou ošetřeny i viditelné přírubу nosníků kupole nad hledištěm, ocelová táhla, hlavní nosné

technologického přestropení v úrovni + 18.860 a hlavní
prvky ocelových technických lávek, nosník opony.
aplikaci protipožárních nátěrů doporučujeme kontaktovat
alizovanou firmu, např. J.Seidel a spol., Dvůr Králové n/L
mat spol. s r.o, Praha

9. - Truhlářské výrobky

zdokumentovány v Tabulkách výrobků.
eré dřevěné prvky krovu a střešního pláště budou natřeny
em snižujícím hořlavost.
vlastnost mají běžné antiinsekticidní a antifungicidní
ředky. Prvky, které byly již natřeny v rámci dobíhající
nstrukce krovu a střešního pláště, budou ponechány ve
ajícím stavu.
h bude upřesněn kontrolou v rámci AD po realizaci obnovy
šního pláště a krovu, která v současné době probíhá..
á konstrukce poprsníků orchestřiště, I. a II. balkonu, I.
rie, lóží bude po rozkrytí opláštění zkontrolována s ohledem
ajištění stability.
rola bude provedena v rámci AD s projektantem.
štění bude dle nutnosti opraveno s ohledem na památkové
nice.

10. - Klempířské práce

ající oplechování typických prvků fasád (římsy, frontony,
ie, balkony, parapety oken), bude fotograficky
umentováno.
edně bude veškeré oplechování nahrazeno novým, provedeným ze
ového plechu na příponky jako kopie oplechování stávajícího.

Na lodžiích 30.201 a 30.401 budou provedeny stojaté drážky proti odkapávání větrem zaváté srážkové vody.
Budou provedeny nové střešní dešťové svody a související prvky ze zink. plechu jako kopie svodů stávajících, jejich napojení na svislé potrubí viz projekt kanalizace.
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 73 36 10.

III. 11. - Tepelné izolace

V prostoru podkroví 60.301 budou po skončení veškerých prací (natěračských, montážních atd.) celoplošně, s vyjímkou centrální vzduchotechnické komory a soklů strojních zařízení, položeny tepelně izolační matrace z minerální vlny (skelné) tloušťky 100 mm (např. ORSIL L, produkty ROCKWOOL, G+H ISOVER apod.).

III. 12. - Úpravy fasádního zdiva a omítky

Stávající prostupy fasádou pro odvětrání a pod. budou zazděny plnými cihlami na vápenou maltu.
Stejně budou dle nutnosti opraveny lokálně poškozené části zdiva fasád, zejména na soklu terasy 30. 216.
Zároveň bude vyměněno oplechování a zámečnické prvky na fasádě budou repasovány či nově osazeny (zábradlí terasy včetně osvětlovacích těles).
Kotvení kovových zábradlí bude zkontrolováno, popř. provedeno dle ČSN 74 33 05 a norem v ní citovaných.
Žebříky na fasádě budou zrušeny.
Stávající stožáry před lodžiemi budou včetně kotevních profilů demontovány.
Vlastní obnova fasády bude provedena dle pokynů obsažených v závazném stanovisku Okresního úřadu Karlovy Vary, referátu kultury, mládeže a tělovýchovy a bude vycházet z restaurátorského průzkumu.

vě budou sejmuty jednotlivé vrstvy nátěrů pocházejících z hozích úprav vnějšího pláště objektu.

obě vrstvy latexových nátěrů a vrstvu šedomodrého nátěru meží bude nutno předem ověřit nejúčinnější způsob jejich tí.

stranění vrstev nátěru na původní vrstvu bude provedena za i památkového dozoru detailní prohlídka stavu podkladních k s barevností a upřesněn postup jejich opravy.

hodnocení záměrů dílčího průzkumu je nutno předpokládat, že a omítek bude vymezena na zajištění a injektování partií něných podkladových omítek ke zdivu, vytmelení trhlin lnění lokálně poškozených partií omítek v místech, kde sledku zatékání nebo exponovanosti došlo k jejich poškození.

lokálně destruované omítky budou doplněny novými při použití itních surovin.

dně je nutno trvat na dodržení stejného složení, struktury a akteru vnějších omítek, které jsou velmi kvalitní, hladké architektonických prvcích (šambrány oken, dveří), utažené ováním s ušlechtilým povrchem.

ným způsobem budou opatřeny omítkami i zazdívky na fasádě, etrie fasád je patrna z pohledů výkresové části projektové entace.

vnost fasád byla stanovena restaurátorským průzkumem skvová) a je dochována ve všech provedených sondách.

ledem na charakter a a technologii původní barevnosti se edpokládá při obnově použití novodobých nátěrů.

va barevnosti by měla mít spíše charakter barevných retuší a ích rekonstrukcí při dochování, očištění a konzervaci vnosti dochované.

va reliéfních štukatérských doplňků fasád zahrnující hlavice strů, reliéfní dekorativní výplně i štukový dekor volně lovaný s vysokým reliéfem (alegorické figurální motivy), bude

provedena odborně - restaurátorsky. Při obnově bude provedeno nejprve sejmutí jednotlivých vrstev nátěrů na původní barevnost, její dočištění, sanace a konzervace včetně vytmelení drobných poškozených míst s retuší barevnosti.

Konzervovat je nutno především silně korodované železné prvky, jimiž jsou odlitky adjustované do ploch omítek.

III. 13. - Kamenné prvky -

jsou zdokumentovány v tabulkách prvků v oddílech Podlahy, Kamenické prvky, Umění: obrazy a sochy.
Obnova kamenické a sochařské výzdoby jednotlivých průčelí zahrnuje odbornou opravu balustrády atiky a balkonu 1. patra hlavního průčelí, dekorativní vázy (kytice) na volutovitě stáčených útvarech atiky nad otevřenou galerií i v jejich patře, kde je výzdoba završena polopostavami nosičů. Stav uvedených prvků, respektive stav pískovce, z něhož byly zhotoveny, je velice rozdílný a závisí na umístění exponovanosti prvků v ploše jednotlivých průčelí.

Nejsilnější destrukční procesy jsou patrné v partiích obou balustrád, kamenných kytic a stáčených volut, kde extrémní vystavení povětrnostním vlivům způsobilo silné navětrání kamene, jež v kombinaci s nevhodně zvolenými technologickými postupy při předchozích opravách (materiál na bázi cementu) způsobilo havarijní stav uvedených prvků. V případě jejich obnovy je nutno trvat na zásadě dochování, restaurátorské opravy a rehabilitace původního vzhledu.
Povrch kamene u všech prvků bude po provedeném upřesňujícím průzkumu očištěn od nepůvodních nátěrů, provedeno odstranění nepůvodních doplňků modelace, sanace a opakované zpevnění kamene.

oté bude po konzultaci s památkovým dozorem provedeno doplnění oškozených nebo chybějících partií modelace v umělém kameni na ekorodující armaturu, povrchová úprava dle výsledků průzkumu na ozbarvení, závěrečná konzervace a hydrofobizace.

távající dlažba vstupních portiků, lodžií a balkonů bude pravena, tj. očištěna, dle nutnosti přebroušena, poškozené prvky udou dle nutnosti vyměněny, povrch bude zdrsnělý, onzervován a hydrofobizován. Část dlažby vstupního portiku z roluky bude doplněna.Na bočních lodžiích bude zkontrolován sklon lažby a v rámci AD upřesněno umístění odvodňovacích gul. Způsob bnovy dlažeb bude proveden dle pam. směrnic.

ová žulová dlažba na terasách 40.201, 40.401 a 30.216 bude četně žulových vyrovnávacích stupňů též opatřena hydrofóbním átěrem. Její povrch bude zdrsnělý (proti skluzu).

II. 14. - Stavební úpravy související s novými technickými rozvody v objektu

tavební úpravy, nutné pro provedení vnitřních rozvodů - analizace, vodovodu, ústředního vytápění, silno a slaboproudých ozvodů, vzduchotechniky jsou zakresleny ve výkresové části okumentace AS.
a půdorysech II. NP až VI. NP jsou zakresleny pouze zásadnější pravy pro rozvody EL (silnoproud, slaboproud). Zásahy pro vedení T a zdravotních rozvodů budou v těchto patrech provedeny dle říslušných dokumentací, vedení je navrženo zpravidla ve távajících trasách .

šechny rozvody budou provedeny v drážkách, zaplentovány a aomítnuty. Pouze v nutných případech budou provedeny obezdívky i použity speciální prvky (např. desky VEDI - viz dále), rovedení bude konzultováno s projektantem.
ově zřizované prostupy všemi stěnami a stropy budou utěsněny dle SN 730802 (dozděny, dobetonovány, omítnuty,u prostupů kabelů otěsněny protipožárními těsnícími vložkami nebo kabelovými cpávkami).

Při zdění příček nových sociálních zařízení v provozním zázemí objektu bude přihlédnuto k rozvodu VZD z flexibilního potrubí (dle příslušného projektu).

V podkroví budou vzduchotechnická vedení oddělena od okolního prostoru opláštěním obsahujícím tepelný izolant (např. desky Orsil), zajišťujícím požární odolnost 30 minut.

Veškeré vzduchotechnické průduchy a komory budou dle nutnosti vyčištěny, stavebně opraveny včetně omítky a opatřeny bezprašným nátěrem, vhodným pro toto užití. Výběr nátěrové hmoty bude konzultován s projektantem a zástupci památkové péče.
V nadzemních prostorách (přízemí až II. galerie), kde VZD potrubí nebude umístěno nad sádrokartonovým podhledem či ve zdi, bude provedeno opláštění sádrokartonovými deskami či speciálními omítnutými deskami např. WEDI (z extrudovaného polystyrénu STYROFOAN oboustranně povrstveného maltou vyztuženou skelnou rohoží). Nátěr opláštění viz nátěr místnosti.
Nové prostupy střešním pláštěm budou oplechovány zinkovým plechem dle ČSN 733610.

III. 15. - Bourací práce

Bourací práce jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci a popsány v příslušných částech.

Obecně platí, že bourání bude prováděno vždy po částech, pokud možno ručním rozebíráním při minimálním použití nevibrační malé mechanizace.

Před započetím bouracích prací musí být provedeny vždy sondy s příslušným vyhodnocením za účasti statika a zástupců pam. péče.

III. 16 - Protiradonové opatření

Na podkladě měření výskytu radonu v objektu divadla jsou nutná protiradonová opatření pouze v prostoru pod Divadelní ulicí přístupnému z podjevištního prostoru.

Řešení protiradonových úprav představuje odvětrání předmětného prostoru svislým větracím potrubím, zaústěným do bezokenní fasády

)ivadelní ulice, vstup do prostoru bude uzavřen vzduchotěsnými

řmi a stěny prostoru (even. stropu) přivráceno k divadlu budou
třeny nátěrem zajišťujícím neprodyšnost.
o řešení bylo navrženo s firmou DIAMOS (Ing. Tomašecký).

17. - Řešení snížení podlahy orchestřiště

zlepšení prostorových možností v orchestřišti je navrženo v
ti rekonstrukce podlahy její mírné snížení max. o 300 mm.

nutné provést sondy v průmětu proscéniové zdi a zjistit přesně
ntuální polohu základového pasu. Pokud bude základový pas v
tatečné hloubce, bude provedeno řešení dle projektu.

ud bude horní úroveň základového pasu výše, bude nad ním
vedena pouze nezbytná část konstrukce podlahy (palubová
lahy s polštáři).

ud bude horní úroveň základového pasu odpovídat téměř úrovni
vající podlahy, bude odhalen základový pas v celém půdorysu a
ení bude určeno na místě za účasti - statika.

18. - Podzemní voda a zásady stavebních úprav suterénu

oučasné době není ukončen hydrologický průzkum. Čerpací místa
tně rekonstrukcí stávajících čerpacích jímek mohou být
vrzena až po dokončení uvedeného průzkum a jeho vyhodnocení.

dina podzemní vody je cca 200 mm pod nejnižší úrovní podlahy
erénu, tzn. kanály původní teplovzdušného vytápění jsou
laveny z části vodou. Vzhledem ke skutečnosti, že lze
dpokládat základovou desku těsně pod podlahou suterénu, nelze
lizovat nové vzduchotechnické kanály pod úrovní podlahy. Pouze
vající kanály budou vyčištěny, některé izolovány proti vodě s
řními betonovými dozdívkami a do určitých kanálů bude vloženo
otěsné tepelně izolované vzduchotechnické potrubí, jenž bude
ypáno štěrkem.

IX. Krytí nároků objektu na parkovací stá

Počet parkovacích stání pro potřeby rekonstruovaného divadla je stanoven v souladu s ČSN 736110 Navrhování místních komunikací, kap.XIII Dopravní plochy. Navrhovaná kapacita divadla je 534 sedadel, tomu odpovídá při použití ukazatele - 1 stání na 4 sedadla (dle tab.19) 133 krátkodobých parkovacích stání. Koeficienty pro další výpočet jsou uvažovány v hodnotě 1,0 - pro stupeň automobilizace 1:3,5, velikost sídelního útvaru, polohy v centrální zóně a dělbě dopravní práce. Z toho vyplývá, že celková potřeba divadla je 133 krátkodobých parkovacích stání (do 2 hod. parkování).

S ohledem na umístění DVN ve vnitřním lázeňském území, jenž je součástí navržené památkové zóny a rovněž leží v ochranném pásmu lázeňských přírodních zdrojů I. stupně Úřad města Karlovy Vary nepožaduje zajištění vypočtené potřeby parkovacích stání. Toto stanovisko bylo sděleno Úřadu ze dne 25.1.1996 (zn. OI/95/Mi), který je součástí Dokladové části.

Pro potřeby tělesně postižených návštěvníků se počítá se zajištěním dvou vyhrazených parkovacích stání zvětšeného rozměru na úkor současných třech vyhrazených stání, které jsou umístěné v prostoru před divadlem.

Pro potřeby parkování technického zajištění provozu divadla, to je celkem 40 zaměstanců včetně účinkujících vycházíme z ukazatele 1 stání na 7 zaměstnanců (upřesněného ve Vyhlášce Magistrátu hl.m.Prahy č.35/95 pro zařízení tohoto typu). To znamená pro potřebu zajištění 6 parkovacích stání, při užití dalších koeficientů v hodnotě 1,0. Ve smyslu předchozích jednání vedených na Úřadu města Karlovy Vary bude tato kapacita pokryta v prostoru Husova Náměstí formou vyhrazených stání.

eřejné osvětlení a slavnostní osvětlení

projektem řešeno, nachází se mimo ploch patřících k divadlu.
řešeno komplexním projektem Útvaru hl. architekta Karlovy

Doplněk průvodní a technické zprávy k řešení suterénních prostor

Vzhledem k postupujícím stavebním a hydrogeologickým průzkumům, které nejsou ukončeny je navrženo optimální stavební řešení zohledňující výsledky výše uvedených průzkumů.

Lze předpokládat, že těsně pod podlahovými konstrukcemi suterénních prostor divadla (místností, chodeb, kanálů, atd.) se nachází klenbová či desková konstrukce vzdorující vztlaku podzemní vody doplněná hydroizolací.

V principu není navržen žádný stavební zásah do předpokládaných uvedených podlahových konstrukcí. Bude-li nutný zásah do stávající podlahové konstrukce, je nutné postupovat obezřetně, vždy až po provedení a vyhodnocení příslušných sond.

Poznámka: Ve výkrese suterénu jsou alternativně zakresleny drenáže vedoucí k čerpacím jímkám. Toto řešení by bylo realizovatelné jen, prokáže-li se sondami absence klenbových či deskových konstrukcí včetně původní hydroizolace podlahy suterénu a za předpokladu, že hladina podzemní vody je pod úrovní dna kanálů. Dle dochovaných historických plánů, které jsou zpracovány v různých alternativách konstrukčního řešení, je možné i toto řešení.

Vždy je však nutné dbát výsledků postupujícího hydrologického průzkumu zpracovávaného firmou TERRA-TEST, RNDr.B.Vylitou,CSc., neboť v průběhu existence objektu divadla byla zejména jezy několikrát zvýšena hladina v řece Teplé a současné hydrologické poměry neodpovídají původním v době výstavby divadla.

Stavební práce v suterénu představují odkrytí veškerých podpodlahových prostorů, jejich vyčištění a obnovení původních odvodňovacích propojení. Pro posílení hydroizolace bude proveden vodotěsný nátěr těchto kanálů a prostor.

Vodotěsné vzduchotechnické potrubí z hliníkového plechu vkládané pod podlahu suterénu do původních kanálů či podpodlahových prostorů bude uloženo na desky z tvrzeného PVC, jenž bude na podložkách (cihlách - kanálkách) a toto potrubí bude i na horním povrchu chráněno deskami z tvrzeného PVC a po 1-1,5m bude provedena fixace ocel.pozinkovanými trubkami ø cca 5/4" v příčném směru zakotvenými do stěn kanálů. Toto opatření je navrženo z důvodů eventuálního zaplavení kanálů

odzemní vodou a zabraňuje pohybu VZT potrubí vztlakem vody.

aklopení kanálů a podpodlahových prostor je navrženo refabrikovanými železobetonovými deskami PZD umožňujícími ventuální rozebiratelnost v případě opravy potrubí. Z těchto ůvodů ve strojovnách vzduchotechniky vpravo a vlevo od jeviště elze umístit podlahové vpusti, neboť v celém půdorysu se ředpokládá tzv. podpodlahový prostor zakrytý PZD deskami, kde ude umístěno vodotěsné VZT potrubí.

místě odkapu vody z vyvíječe páry bude umístěna jímací ádoba.

odlaha i stěny strojovny budou opatřeny fixačním omyvatelným átěrem.

Odpadní" vzduch od jednotek VZT bude veden přímo VZT potrubím o vertikálních šachet - bývalých komínů, kde budou umístěno pod zaústěním VZT potrubí) vzduchotěsná ocelová dvířka 00x600 mm (m.č.01.204, 01.301, 01.309, 01.407) sloužící k evizi a čištění komínů.

projektu VZT je alternativně pro odvod "odpadního" vzduchu važováno s využitím stávajích kanálů (bývalých sopouchů), toto ešení je možné za předpokladu, že kanály po vyčištění budou uché a dle hydrologického průzkumu nebudou zaplavovány odzemní vodou.

zhledem k dané situaci, kdy nelze vybudovat nový kanál pro dvod vzduchu pod podlahou suterénu a je nutné vést potrubí po odlaze ve strojovně VZT pod vstupním vestibulem, bude apotřebí vytvořit komunikační přechod přes toto potrubí pororoštů.

ato strojovna je proti nasávací šachtě uzavřena vzduchotěsnými veřmi 600/1800 mm. Propojení této strojovny s chodbami divadla e přes ocelové dvoukřídlové dveře 1200/2200 mm s požární dolností 30 minut, 2 ks.

rotihlukové úpravy ve strojovnách VZT (obklad stropu, ev.části těn, úprava dveří apod.) jsou přímo odvislé od konkrétního ypu a výrobce zařízení, jenž není znám (předmět výběrového ízení), je však nutné při výběru zohlednit i následnou áročnost na protihlukové úpravy, které by měly být minimální.

řečerpávací jímky jsou navrženy ve 3 původních místech v uterénu a 1 jímka je umístěna nově v místnosti za podjevištním rostorem (viz výkres přízemí).
ímky jsou dimenzovány pro umístění 2 čerpadel připojených na

záložní napájení s kaskádovou regulací pro potřebu max.výkonu při nenadálých přítocích, jenž lze předpokládat, hydrologický průzkum jak bylo již dříve uvedeno není ještě v současné době dokončen. Přesná hloubka jímek a úprava nátokových otvorů bude určena v průběhu realizace, neboť má přímou vazbu na hydrologické poměry a na původní odvodňovací systém kanálů, jenž bude průběžně rehabilitován.

Příloha 9


1070
Elefant
343
342
1068
1059
236/1
Divadelní náměstí
Divadelní lávka
1061
199
937/3
937/1
62
22
253
281
1131
1132
Divadlo
Vítězslava
Nezvala
hotel
Central
969
968
971
970
967
hotel Rozkvět
972
965/3
1060
973
64
965/2
213
65/1
Divadelní
974
975
977
976
978
kůlna
kůlna
645
979
985
984
982
983
986
980
268
Tylova
1240
1127

Příloha 10

Příloha č. 13

Vymezení prostor - občerstvení

č. místnosti dle projektové dokumentace	dispozice	plocha(m2)
30.102 - vstupní vestibul	3. NP	54,5
30.402 - chodba	3. NP	5,6
40.101 - bufet	4. NP	20,4
40.109 - sklad nápojů	4. NP	3,45
celkem		83,95

Příloha 10

Vymezení prostor - Husovo náměstí 2

č. místnosti dle projektové dokumentace	dispozice	plocha(m2)
1.07 - dřevodílna	1. NP	65,04
1.08 - kovodílna	1. NP	42,64
1.09 - sklad	1. NP	11,75
1.10 - sklad	1. NP	17,97
celkem		119,43

+ 17,97

137,40



Tabulka místností 1.NP

Číslo	Jméno	Plocha	Obvod	Výška	Objem	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	CHODBA	31,51m2	35,08m	3,65m	0,00m3	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	SOKL
1.02	WC	16,69m2	18,55m	3,45m	0,00m3	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.03	TANEČNÍ SÁLA	154,43m2	30,33m	3,85m	0,00m3	POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA PVC
1.04	SKLAD ZAŘ. POTŘEB	21,75m2	21,5m	3,60m	0,00m3	POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA PVC
1.05	MANIPULAČNÍ SKLAD	28,08m2	31,46m	3,55m	0,00m3	POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA PVC
1.06	SKANDÉLSÁL	86,08m2	22,80m	3,55m	0,00m3	POVLAK PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ STUKOVÁ	PODLAHOVÁ LIŠTA PVC
1.07	DÍLNY-DOLNÁ	85,04m2	42,21m	3,65m	0,00m3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SOKL
1.08	DÍLNY-HORNÁ	42,67m2	35,70m	3,60m	0,00m3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SOKL
1.09	SKLAD	11,75m2	13,94m	2,60m	0,00m3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SOKL
1.10	SKLAD	12,97m2	24,55m	0,00m	0,00m3	BETONOVÁ MAZANINA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	SOKL

stávající konstrukce

zdivo-tepelný (Ytong)

2 03 1991

Zpracovatel: Ing. A. Oranskaya, Ing. H. Šenkeová

Zadavatel: Město Karlovy Vary

Stavební úpravy majetku - 2 etapa

Husovo nám. 2
Karlovy Vary

Název výkresu: půdorys 1.NP

Příloha 10

Příloha 10


30.101
30.102
+3,820
+3,910
D14 1310 S 2240
ø 970 (3240)
D19 S
V1 S
V2 S
V3 S
V4 S
K15 N
Z9 S
Z31 N
6640
10 180
9960
1700
2390
2×100
2210