Cenová nabídka opravy odpočívadla s přístřeškem pro turisty: „Přístřešek Koníkovská silnička“

Stávající stav zastřešeného odpočívadla je již nevyhovující, spodní nosná konstrukce je shnilá a rozpadá se. Počínající hniloba části sedáku lavic a střechy. Nevyhovující a uvolněné ukotvení do betonových překladů. Zhotovení a montáž podpěrných rohových kuláčů a spojovacích ráhen na spodní nosné konstrukci. Konstrukce střechy bude vyspravena do původního tvaru a rozměrů. Střešní krytina bude vyměněna. Přístřešek bude opětovně ukotven pásovinami a vruty k betonovým patkám. Budou vyměněny poškozené dřevěné části sedáku lavic.
V okolí přístřešku je zapotřebí terénní úpravy a odstranění náletových křovin.

Investor:	**Lesy ČR, s.p.**
Inventární číslo:	**154039**
Umístění:	**Revír Koníkov – k.ú. Koníkov**
Souřadnice:	**49°35'46.632"N, 16°8'18.335"E**
Datum vypracování CN:	**17.10.2025**

Postup prací

Demontáž a likvidace shnilých částí stávající konstrukce, odstranění náletových křovin, terénní úpravy a zemní práce v okolí přístřešku, výroba podpěrných kuláčů a spojovacích ráhen, vyspravení dřevěné konstrukce střechy s výměnou původní krytiny, montáž na místě stávajícího přístřešku

Soupis položek (zahrnuta práce včetně materiálu):

Zhotovení a montáž opravovaných částí konstrukce přístřešku - opracované řezivo o délce 150 – 200 cm, půlválce a kuláče 200 cm, oplechování střechy - na míru naohýbaný zafalcovaný barevný plech, spojovací materiál - vruty, hřebíky, šrouby, barevné farmářské, vraťáky, lepidlo, ...	46 600 Kč
Dřevěné podsedáky lavic	4 900 Kč
Povrchová úprava -olejový nátěr -všechny opravené a vyměněné dřevěné části konstrukce budou opatřeny kvalitní olejovou lazurou pro venkovní prostředí	3 550 Kč
Doprava osob a materiálu	1 800 Kč
Celková cena výše rozepsaných položek bez DPH	**56 850 Kč**

[redacted]