Příloha č.1 dodatku č.2 servisní smlouvy č. S 06 02812

Seznam zařízení

Lokalita	Výrobní číslo	Typ vnitřní jednotky	Výrobní číslo venk. j.	Typ venk.j.	Umístění / Pozice	Typ Chladiva	servis pololetní	kontrola těsnosti roční
ÚEB Praha	E80700171CK	UMTPE 71C	A80700096MF	Mitsubishi UMTPC 71CES	015	R407C/1,78 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	K56501402CK	FDKN 208C	A56500690NF	Mitsubishi FDCP 208	018	R407C/1,78 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	T000068	ABY 30AG	T000082	Fujitsu AOY 30AB	312	R407C/2,4 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	802KAMZ01139	UT 24	803KASL00158	UU 24W	310	R410A/2,0 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	C42800058JK	FDKNA 151	W42800207VF	Mitsubishi FDCVA 151	302	R410A/1,55 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	412KAUU07022	MS 07AH	501KAZK00213	FM 56AH	201	R410A/8,8 kg	5 500,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	411KACA06643	MS 09AH	501KAZK00213	FM 56AH	112			
ÚEB Praha	412KAED04308	MS 12AH	501KAZK00213	FM 56AH	223			
ÚEB Praha	502KACA00051	MS 18AH	501KAZK00213	FM 56AH	101			
ÚEB Praha	502KASL00006	MS 24AH	501KAZK00213	FM 56AH	222			
ÚEB Praha	E14400052CK	UMTPE 125	A14400115MF	UMTPC 125	217	R407C/2,83 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	0384/07	JDK PME-ZB-52	041/07	KNO 125	117, 221, 319	R404A/16,0 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	K56501464CK	FDKN 208C	A56500785NF	Mitsubishi FDCP 208	015	R407C/1,87 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	904KAQJ00124	UT 18NQD	312KAFX00371	UU18W.UE2	001	R410A/1,3 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	E11700026CK	UMTPE 100C	A11400104MF	UMTPC 100C	box 014	R407C/2,2 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	B14001183KK	FDEN 140 V	L14100319AF	FDC 140 VS	S3	R410A/3,8 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	B14001021KK	FDEN 140 V	L14100307AF	FDC 140 VS	S3	R410A/3,8 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	013801023RE	SRK 71 ZE-S1	033804988RE	SRC 71 ZE-S1	012	R410A/1,80 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	A19701089JK	FDEN 140 VF/A	A838001642F	FDC 140 VS/L	suterén	R410A/3,8 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	902KASL00590	MS 12AH	607KATD00010	FM 40AH	216	R410A/5,5 kg	3 300,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	902KABF00581	MS 12AH	607KATD00010	FM 40AH	313			
ÚEB Praha	812KAAE00048	MT 24AH	607KATD00010	FM 40AH	111			
ÚEB Praha	013800422RE	SRK 71 ZE-S1	033807716RE	SRC 71 ZE-S1	019	R410A/1,90 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	914200914CK	FDEN 140 V	V14200010BF	FDC 140 VS	box 14	R410A/3,8 kg	2 200,00 Kč	v ceně
ÚEB Praha	2901067	FTKS 60	3900588	Daikin RKS 60	017	R410A/1,7kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	K56501448CK	FDKN 208C	A56500685NF	Mitsubishi FDCP 208	020	R407C/0,87 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	72500244	RAS-10	72300335	Toshiba RAS-10	přesun z 016 do chl.m.	R410A/0,8kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	530150278/01	CCU 100 CW	15700343	MPE008C0AA Galletti chiller		R410A/2,09 kg	5 550,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	530171491/01	CCU 100 CW	15700343	MPE008C0AA Galletti chiller			2 000,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	512KCUK07Y66	UT30.NP4	602KCLH12T12	UU30W.U44	suterén S1	R410A/2,0 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha	704TKZQ20509	P18EN.NSK	703TKZQ02285	P18EN.UL2	2NP, 222	R410A/1,2 kg	2 200,00 Kč	0,00 Kč
ÚEB Praha I	704KCEA08V84	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 420	R410A/16,9 kg	7 300,00 Kč	1 200,00 Kč
ÚEB Praha I	704KCGW08V79	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 427			
ÚEB Praha I	704KCHE08V73	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 424			
ÚEB Praha I	704KCKJ08V85	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 406			
ÚEB Praha I	704KCLH08V80	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 423			
ÚEB Praha I	704KCLH08X72	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 422			
ÚEB Praha I	704KCQX06X76	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 421			
ÚEB Praha I	704KCTB08V81	ARNU07GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 405			
ÚEB Praha I	704KCAS06Y12	ARNU09GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář 419			
ÚEB Praha I	704KCVU08R67	ARNU12GSBL4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	kancelář426			
ÚEB Praha I	703KCQX02Q86	ARNU24GTPC4	703KCBD08V13	ARUM100LTE5	zasedačka			
ÚEB - Střížovice	17193920	THUM145Z0212RVC	17193920	Rivacold vnitřní a venk. kond. j.	Střížovice	R404A/6,0 kg	2 300,00 Kč	800,00 Kč
ÚEB - Střížovice	17196046	THUM245Z1212RVC	17196046	Rivacold vnitřní a venk. kond. j.	Střížovice	R404A/9,0 kg	2 300,00 Kč	800,00 Kč

CELKEM							74 450,00 Kč	2 800,00 Kč
CELKEM pololetní servis								74 450,00 Kč
CELKEM pololetní servis vč.kontroly těsnosti								77 250,00 Kč
SERVIS CELKEM								**151 700,00 Kč**