PŘÍLOHA č.2.2.2 - HLOUBKOVÁ PERIODICKÁ ÚDRŽBA

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
Strana 1											
PČR	8.NP	25	CLIVET HERZ BOSCH	----------	R22	6,400	----------	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PČR	8.NP	26	CLIVET HERZ BOSCH	----------	R22	4,500	----------	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PČR	8.NP	27	CLIVET HERZ BOSCH	----------	R22	6,300	----------	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PČR	8.NP	28	CLIVET HERZ BOSCH	----------	R22	6,300	----------	NE	12	1 / VZT	[redacted]
T2	1.PP	31	DAIKIN	LP.T2.01.01114.3	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	32	HITACHI	LP.T1.01.0175b.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	33	DAIKIN	LP.T1.01.0175b.2	R410A	3,750	7,8	NE	12	1 / 1	[redacted]
PVS	2.NP	34	CIATESA	LP.PVS.2.VZT.2.2	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PVS	2.NP	35	CIATESA	LP.PVS.2.VZT.2.3	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PVS	2.NP	36	CIATESA	LP.PVS.2.VZT.2.1	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PVS	2.NP	37	CIATESA	LP.PVS.2.VZT.1.2	R407C	5,000	8,9	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PVS	2.NP	38	CIATESA	LP.PVS.2.VZT.1.1	R407C	5,000	8,9	NE	12	1 / VZT	[redacted]
VS	4.NP	39	DAIKIN	LP.VS.4.VZT7.1	R407C	9,200	16,3	NE	12	1 / VZT	[redacted]
VS	4.NP	40	DAIKIN	LP.VS.4.VZT4.1	R407C	7,500	13,3	NE	12	1 / VZT	[redacted]
VS	3.NP	41	DAIKIN	LP.VS.3.306.1,309.1,310.1	R410A	3,100	6,5	NE	12	1 / 3	[redacted]
PC	1.NP	42	CARRIER	LP.PC.1.M2.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	43	CARRIER	LP.PC.1.M2.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	44	CARRIER	LP.PC.1.M3.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	45	CARRIER	LP.PC.1.M3.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	46	CARRIER	LP.PC.1.M4.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	47	CARRIER	LP.PC.1.M4.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	48	CARRIER	LP.PC.1.M5.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	49	CARRIER	LP.PC.1.M5.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	50	CARRIER	LP.PC.1.M6.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	51	CARRIER	LP.PC.1.M6.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	52	CARRIER	LP.PC.1.M7.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	53	CARRIER	LP.PC.1.M7.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	54	CARRIER	LP.PC.1.M8.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	55	CARRIER	LP.PC.1.M8.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	56	CARRIER	LP.PC.1.M9.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	57	CARRIER	LP.PC.1.M9.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	58	CARRIER	LP.PC.1.M10.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	59	CARRIER	LP.PC.1.M10.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	60	CARRIER	LP.PC.1.M11.1	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	61	CARRIER	LP.PC.1.M11.2	R410A	3,800	7,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	63	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.C107.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	64	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.C103.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	65	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0120.1	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	66	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0120.2	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	67	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0165.1	R407C	4,000	7,1	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	68	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0165.2	R407C	4,000	7,1	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	69	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0171.1	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	70	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0171.2	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	71	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0174.1	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	72	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0174.2	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	73	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0174.3	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	74	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0174.4	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	75	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0175.1	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	76	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0175.2	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	77	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0175.3	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	78	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1032.1	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	79	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1032.2	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	80	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1032.3	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	81	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1111.1	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	82	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1111.2	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	83	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2033.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	84	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2033.2	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	85	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2037.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	86	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2037.2	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	87A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.1	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	87B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.1	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	88A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.2	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	88B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.2	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	89A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.3	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	89B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2040A.3	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	90A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.1	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	90B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.1	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	91A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.2	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	91B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.2	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	92A	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.3	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	92B	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2049.3	R407C	15,000	26,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	93	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2102.1	R407C	4,000	7,1	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	94	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2102.2	R407C	4,000	7,1	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	95	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2104.1	R407C	14,000	24,8	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	96	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2104.2	R407C	14,000	24,8	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	97	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2104.3	R407C	14,000	24,8	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	98	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2105.1	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	99	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2105.2	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	100	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2105.3	R407C	8,000	14,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	101	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2108.2	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	102	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2108.3	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	103	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2108.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	104	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2113.1	R407C	11,000	19,5	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	2.NP	105	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2113.2	R407C	11,000	19,5	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.NP	106	UNIFLAIR	LP.SO.1.S1142.1	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	3.NP	107	UNIFLAIR	LP.SO.3.S3005.1	R407C	5,000	8,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	3.NP	108	UNIFLAIR	LP.SO.3.S3005.2	R407C	5,000	8,9	NE	12	1 / 1	[redacted]

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
				Strana 2							
T2	1.PP	109	UNIFLAIR	LP.T2.01.01019.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	110	UNIFLAIR	LP.T2.01.01019.2	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	111	UNIFLAIR	LP.T2.01.01019.3	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	112	DAIKIN	LP.T2.01.01114.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	113	DAIKIN	LP.T2.1.1048.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	114	DAIKIN	LP.T2.1.1012.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	115	DAIKIN	LP.T2.1.1012.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	116	DAIKIN	LP.T2.2.2095.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	117	DAIKIN	LP.T2.2.2095.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	118	DAIKIN	LP.T2.2.2099.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	119	DAIKIN	LP.T2.2.2099.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	3.NP	120	DAIKIN	LP.T2.3.370.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	3.NP	121	DAIKIN	LP.T2.3.370.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	3.NP	122	DAIKIN	LP.T2.3.370.3	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
V19	1.NP	123	DAIKIN	LP.V19.1.101a.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
V19	1.NP	124	DAIKIN	LP.V19.1.101a.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
PB	PLOCHA	127	CIAT	LP.PB.1.M5.3	R407C	23,100	41,0	NE	12	1 / 1	
PC	PLOCHA	130	CIAT	LP.PC.1.M2.3	R407C	23,200	41,2	NE	12	1 / 1	
PC	PLOCHA	131	CIAT	LP.PC.1.M3.3	R407C	23,200	41,2	NE	12	1 / 1	
PC	PLOCHA	132	CIAT	LP.PC.1.M4.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PC	PLOCHA	133	CIAT	LP.PC.1.M8.3	R407C	23,200	41,2	NE	12	1 / 1	
PC	PLOCHA	134	CIAT	LP.PC.1.M11.3	R407C	23,200	41,2	NE	12	1 / 1	
CHSS	4.NP	135A	AERMEC	LP.CHSS.4.střecha.1	R407C	25,000	44,4	NE	12	1 / 1	
CHSS	4.NP	135B	AERMEC	LP.CHSS.4.střecha.1	R407C	25,000	44,4	NE	12	1 / 1	
CHSS	1.NP	136	UNIFLAIR	LP.CHSS.1.118.1	R407C	6,000	10,6	NE	12	1 / 1	
PARK D	1.NP	137	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ParkD.1.114.1	R410A	3,600	7,5	NE	12	1 / 1	
BD1	1.PP	138	CARRIER	LP.BD.01.0108.1	R407C	45,000	79,8	NE	6	1 / 1	
BD1	1.PP	139	CARRIER	LP.BD.01.0108.2	R407C	45,000	79,8	NE	6	1 / 1	
BD1	1.PP	140	CARRIER	LP.BD.01.0108.3	R407C	45,000	79,8	NE	6	1 / 1	
PA	1.NP	141	DAIKIN	LP.T1.A129.1	R410A	3,400	7,1	NE	12	1 / 1	
PA	1.NP	142	DAIKIN	LP.T1.A129.2	R410A	3,400	7,1	NE	12	1 / 1	
ČOVJ	1.NP	143	DAIKIN	LP.COVJ.1.111.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	144	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01274.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	145	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01274.2	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	146	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.S0116b.1	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	147	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.S0116c.1	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	148	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.S0116b.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	149	CARRIER	LP.PD.1.M1.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	150	CARRIER	LP.PD.1.M1.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	151	CARRIER	LP.PD.1.M2.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	152	CARRIER	LP.PD.1.M2.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	153	CARRIER	LP.PD.1.M3.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	154	CARRIER	LP.PD.1.M3.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	155	CARRIER	LP.PD.1.M4.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	156	CARRIER	LP.PD.1.M4.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	157	CARRIER	LP.PD.1.M5.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	158	CARRIER	LP.PD.1.M5.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	159	CARRIER	LP.PD.1.M6.1	R410A	4,270	8,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	160	CARRIER	LP.PD.1.M6.2	R410A	4,760	9,9	NE	12	1 / 1	
PD	PLOCHA	161	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M1.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	162	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M1.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	163	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M2.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	164	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M2.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	165	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M3.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	166	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M3.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	167	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M4.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	168	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M4.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	169	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M5.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	170	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M5.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	171	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M6.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
PD	PLOCHA	172	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PD.1.M6.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	
T2	1.PP	174	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01147.2	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	175	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01147.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T3	2.NP	176	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T3.2.231.1,2, 232.1, 233.1,2, 239.1,2	R410A	9,500	19,8	NE	12	1 / 7	
PB	PLOCHA	178	CIAT	LP.PB.1.M4.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PB	PLOCHA	179	CIAT	LP.PB.1.M7.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PC	PLOCHA	181	CIAT	LP.PC.1.M5.3	R407C	23,200	41,2	NE	12	1 / 1	
PC	PLOCHA	182	CIAT	LP.PC.1.M6.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PC	PLOCHA	183	CIAT	LP.PC.1.M7.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PC	PLOCHA	184	CIAT	LP.PC.1.M9.3	R407C	36,400	64,6	NE	6	1 / 1	
PC	PLOCHA	185	CIAT	LP.PC.1.M10.3	R407C	52,400	93,0	NE	6	1 / 1	
T1	1.PP	186	TRANE	LP.T1.01.01276.1	R134A	284,000	406,1	ANO	12	1 / 1	
T1	1.PP	187	TRANE	LP.T1.01.01276.2	R134A	284,000	406,1	ANO	12	1 / 1	
SO	1.PP	188	CARRIER	LP.SO.01.S0118.1	R134A	521,000	745,0	ANO	6	1 / 1	
SO	1.PP	189	CARRIER	LP.SO.01.S0118.2	R134A	521,000	745,0	ANO	6	1 / 1	
SO	1.PP	190	CARRIER	LP.SO.01.S0118.3	R134A	521,000	745,0	ANO	6	1 / 1	
CREWGATE	1.NP	191	DAIKIN	LP.CG.1.VZT1.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / VZT	
BD1	1.NP	192	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD.1.112.1	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	193	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD.1.112.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	194	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0175a.1	R410A	4,900	10,2	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	195	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0175a.2	R410A	4,900	10,2	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	196	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2042.1	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	197	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2042.2	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	198	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2048.1	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	199	UNIFLAIR	LP.SO.2.S2048.2	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	200	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0137.1	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	201	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0137.2	R407C	9,000	16,0	NE	12	1 / 1	
CNL	2.NP	202	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.209.3,4	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 2	
CNL	2.NP	203	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.209.1,2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 2	
PARK C	1.NP	204	YORK	LP.PARKC.1.146.1	R407C	3,000	5,3	NE	12	1 / VZT	
PB	1.NP	205	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M4.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
				Strana 3							
PB	1.NP	206	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M5.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	209	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M7.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 2	
PARK C	1.NP	213	LG	LP.PARKC.1.114.1	R410A	6,400	13,4	NE	12	1 / 3	
PARK C	1.NP	214	LG	LP.PARKC.1.114.2	R410A	6,100	12,7	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	215	LG	LP.T1.01.0174.1a	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 2	
T1	1.PP	216	LG	LP.T1.01.0174.2a	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 2	
T1	1.PP	217	LG	LP.T1.01.0174.3a	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 2	
T1	2.NP	218	LG	LP.T1.2.226.1	R407C	4,800	8,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	219	LG	LP.T1.01.01201.1	R410A	3,100	6,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	220	LG	LP.T1.01.01185.1	R410A	3,100	6,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.NP	221	DAIKIN	LP.T1.1.193.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
T1	2.PP	224	TOSHIBA	LP.T1.02.0220j.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
T1	2.PP	225	TOSHIBA	LP.T1.02.0220j.2	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
T1	2.PP	226	TOSHIBA	LP.T1.02.0220g.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
VS	3.NP	227	DAIKIN	LP.VS.3.311.1,312.1,313.1,314.1	R410A	2,600	5,4	NE	12	1 / 4	
BD1	1.NP	228	TOSHIBA	LP.BD.1.116.1	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	229	TOSHIBA	LP.BD.1.116.2	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	230	TOSHIBA	LP.BD.1.116.3	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	231	TOSHIBA	LP.BD.1.116.4	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	232A	GEA	LP.SO.2.VZT McO.1	R407C	12,500	22,2	NE	12	1 / VZT	
SO	2.NP	232B	GEA	LP.SO.2.VZT McD.1	R407C	12,500	22,2	NE	12	1 / VZT	
T2	1.PP	233	DAIKIN	LP.T2.01.01025.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	234	DAIKIN	LP.T2.01.01025.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	235	DAIKIN	LP.T2.01.01133.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	236	DAIKIN	LP.T2.01.01133.2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	237	DAIKIN	LP.T2.01.01136.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	238	DAIKIN	LP.T2.01.01136.2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	239	DAIKIN	LP.T2.01.01114.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	240	DAIKIN	LP.T2.1.1040.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	241	DAIKIN	LP.T2.1.1048.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	1.NP	242	DAIKIN	LP.T2.1.1049.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	243	DAIKIN	LP.T2.2.2189.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	244	DAIKIN	LP.T2.2.2189.2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	245	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01113.1,2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 2	
BD2	4.NP	246A	CARRIER	LP.BD2.5.STRECHA.1	R407C	18,000	31,9	NE	12	1 / FCU	
BD2	4.NP	246B	CARRIER	LP.BD2.5.STRECHA.1	R407C	35,000	62,1	NE	6	1 / FCU	
BD2	4.NP	248	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.4.433.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
BD2	1.NP	249	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.1.131.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	251	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01114.4	R410A	6,500	13,6	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	252	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01114.5	R410A	6,500	13,6	NE	12	1 / 1	
PC	1.PP	253	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.01.C024.2	R407C	2,600	4,6	NE	----------	1 / 1	
PC	1.NP	254	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.C117.1	R407C	2,600	4,6	NE	----------	1 / 1	
PC	1.NP	255	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.C124.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	
CNL	1.NP	256	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.1.110a.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
CNL	1.NP	257	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.1.110.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
CNL	1.NP	258	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.1.107c.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
CNL	1.NP	259	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.1.106d.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
CNL	2.NP	260	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.201.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
CNL	2.NP	261	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.201a.1	R410A	2,500	5,2	NE	12	1 / 1	
SO	2.NP	262A	GEA	LP.SO.2.VZT McD.2	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / VZT	
SO	2.NP	262B	GEA	LP.SO.2.VZT McD.2	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / VZT	
T2	1.NP	263	DAIKIN	LP.T2.1.1049.2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	264	DAIKIN	LP.T2.2.2142.1	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
T2	2.NP	265	DAIKIN	LP.T2.2.2142.2	R410A	3,700	7,7	NE	12	1 / 1	
PC	1.PP	266	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.01.C019.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	
CNL	2.NP	267	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.209.3,4	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 2	
CNL	2.NP	268	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CNL.2.209.1,2	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 2	
T1	1.PP	269	TRANE	LP.T1.01.01276.3	R134A	278,000	397,5	ANO	12	1 / 1	
PB	1.NP	270	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M6.2	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	
PC	1.NP	272	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.C120a.1	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 1	
T1	1.NP	273	LG	LP.T1.1.1177.1	R410A	3,600	7,5	NE	12	1 / 1	
SO	1.NP	274	LG	LP.SO.1.S1128.1	R410A	3,600	7,5	NE	12	1 / 1	
HA	1.NP	275	LG	LP.HA.1.116.1	R410A	3,600	7,5	NE	12	1 / 1	
HA	3.NP	276	LG	LP.HA.3.312.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
HA	3.NP	277	LG	LP.HA.3.315.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
HA	3.NP	278	LG	LP.HA.3.315.2	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
HE	1.NP	279	FUJITSU	LP.HE.1.11a.1,2, 11b.1, 128.1,2,3	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / 6	
BD2	1.PP	281	TOSHIBA	LP.BD2.01.0108.6	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	
BD2	1.PP	282	TOSHIBA	LP.BD2.01.0108.8	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	
BD2	1.PP	283	TOSHIBA	LP.BD2.01.0108.7	R407C	3,500	6,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	284	TOSHIBA	LP.BD.1.116.5	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
BD1	1.NP	285	TOSHIBA	LP.BD.1.116.6	R410A	2,950	6,2	NE	12	1 / 1	
SO	1.PP	286	UNIFLAIR	LP.SO.01.S0120.3	R410A	13,000	27,1	NE	12	1 / 1	
HS	1.PP	287	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HS.01.0165.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
HS	1.PP	288	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HS.01.0165.2	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
HS	1.PP	289	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HS.01.0165.3	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T2	1.PP	290	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.01.01147.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T1	STŘECHA	291	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.VZT41.1	R410A	7,100	14,8	NE	12	1 / VZT	
T1	STŘECHA	292	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.VZT41.2	R410A	7,100	14,8	NE	12	1 / VZT	
T4	1.NP	293	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T4.1.TEL. USTREDNA.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	
T3	3.NP	294A	AERMEC	LP.T3.3.302.1A	R410A	26,000	54,3	NE	6	1 / 1	
T3	3.NP	294B	AERMEC	LP.T3.3.302.1B	R410A	32,000	66,8	NE	6	1 / 1	
T1	1.PP	295	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0150.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	296	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0150.2	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	297	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0149B.1	R410A	6,000	12,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	298	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0149B.2	R410A	6,000	12,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	299	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0149B.3	R410A	6,000	12,5	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	300	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0149B.4	R410A	6,500	13,6	NE	12	1 / 1	
T1	1.PP	301	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0149B.5	R410A	6,500	13,6	NE	12	1 / 1	
PA	1.NP	302	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.A101f.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	
PA	1.NP	303	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.A101f.2	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
				Strana 4							
PA	1.NP	304	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.A101f.3	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	305	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.A101f.4	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.PP	306	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.01.VZT53.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PA	1.PP	307	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.01.VZT54.1	R410A	7,100	14,8	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PA	1.NP	308	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.MA6.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	309	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.MA7.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	310	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M1.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	311	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M3.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	312	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.M33.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.PP	314	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.01.VZT PB53.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PB	1.PP	315	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.01.VZT PB52.1	R410A	7,100	14,8	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PB	----------	316	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.VZT PB51.1	R410A	5,800	12,1	NE	12	1 / VZT	[redacted]
PB	----------	317	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.1.VZT PB51.2	R410A	5,800	12,1	NE	12	1 / VZT	[redacted]
T1	1.PP	318	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01237.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	319	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.181.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	320	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0137.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	321	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.2.270.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.PP	322	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.01.B0133.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.PP	323	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.01.B0133.2	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	324	AXA	LP.PCA AXA.103 602 - 301	R134A	7,750	11,1	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	325	AXA	LP.PCA AXA.103 602 - 309	R410A	7,750	16,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	326	AXA	LP.PCA AXA.103 602 - 311	R410A	7,750	16,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	327	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 11	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	328	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 04	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	329	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 08	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	330	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 01	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	331	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 12	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	332	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 02	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	333	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 09	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	334	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 10	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	335	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 07	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	336	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 03	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.NP	338	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 05	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
BD1	1.NP	339	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD.1.116.7	R410A	4,800	10,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
HB	----------	340	BLUE BOX	LP.HB.BLUEBOX.1A	R407C	53,000	94,0	NE	6	1 / 1	[redacted]
HB	----------	341	BLUE BOX	LP.HB.BLUEBOX.1B	R407C	53,000	94,0	NE	6	1 / 1	[redacted]
HB	----------	342	BLUE BOX	LP.HB.BLUEBOX.2A	R407C	53,000	94,0	NE	6	1 / 1	[redacted]
HB	----------	343	BLUE BOX	LP.HB.BLUEBOX.2B	R407C	53,000	94,0	NE	6	1 / 1	[redacted]
HB	1.NP	346	TRANE	LP.HB.1.142.1A	R407C	45,000	79,8	ANO	12	1 / 1	[redacted]
HB	1.NP	347	TRANE	LP.HB.1.142.1B	R407C	30,000	53,2	ANO	12	1 / 1	[redacted]
HB	1.NP	348	TRANE	LP.HB.1.142.2A	R407C	46,000	81,6	ANO	12	1 / 1	[redacted]
HB	1.NP	349	TRANE	LP.HB.1.142.2B	R407C	31,000	55,0	ANO	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	350	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0175b.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.NP	351	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.1.M4.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	352	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.KURARNA.1	R410A	3,500	7,3	NE	12	1 / VZT	[redacted]
T1	1.NP	353	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.187.1	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
HS	1.PP	354	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HS.01.0165.4	R410A	5,000	10,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	355	TRANE	LP.SO.01.S0118.4	R134A	420,000	600,6	ANO	6	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	356	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 06	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
BD2	4.NP	357	SAMSUNG	LP.BD2.4.433a-439.1	R410A	9,200	19,2	NE	12	1 / 7	[redacted]
BD2	3.NP	358	SAMSUNG	LP.BD2.3.335-342.1	R410A	16,400	34,2	NE	12	1 / 10	[redacted]
BD2	1.PP	359	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.01.0112.1	R410A	3,500	7,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
BD2	4.NP	360	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.4.439a.1	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.PP	361	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.01.A0126.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.PP	362	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.M2.1	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
PA	1.PP	363	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PA.1.M8.1	R410A	4,400	9,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	364	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 13	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	365	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 14	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	366	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 15	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	367	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 16	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	368	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 17	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	369	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 18	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	370	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 19	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	371	AXA	LP.PCA.AXA.120 301 - 20	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 1	[redacted]
PC	1.PP	372	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PC.01.C024.1, 2	R407C	4,900	8,7	NE	12	1 / 2	[redacted]
HS	2.NP	1002	SANYO	LP.HS.2.0228.1	R410A	10,000	20,9	NE	12	1 / 9	[redacted]
MOTORÁRNA	2.NP	1003	HITACHI	LP.HS.2.0108.1	R407C	4,100	7,3	NE	12	1 / 1	[redacted]
HF	4.NP	1004	FUJITSU	LP.HF.4.302-312.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 11	[redacted]
HF	3.NP	1005	FUJITSU	LP.HF.3.202-213.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 10	[redacted]
HF	6.NP	1006	FUJITSU	LP.HF.6.502-512.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 10	[redacted]
HF	7.NP	1007	FUJITSU	LP.HF.7.602-608.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 8	[redacted]
HF	2.NP	1008	FUJITSU	LP.HF.2.121.1,120a.1,120b.1,119.1,119b.1,118a.1,118b.1,118c.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 8	[redacted]
HF	2.NP	1010	FUJITSU	LP.HF.2.116.1,2,3+117.1,117b.1,117c.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 6	[redacted]
HF	1.NP	1011	TOSHIBA	LP.HF.1.V01.1,V02.1,V04.1,V05.1,+2.V07.1,V07.2,V09-V12.1	R407C	15,500	27,5	NE	12	1 / 10	[redacted]
HF	1.NP	1012	TOSHIBA	LP.HF.1.V14.1,V14.2,V16.1,V16/17a.1,V18.1,+2.V20.1,V21.1,V22.1,V23.1,2,3	R407C	17,000	30,2	NE	12	1 / 11	[redacted]
HF	2.NP	1013	FUJITSU	LP.HF.2.143-147.1,147.2	R407C	4,800	8,5	NE	12	1 / 6	[redacted]
HF	2.NP	1014	FUJITSU	LP.HF.2.108c.1,108d.1,109a-d.1,110.1,110a.1,110b.1,111a.1,111a,2.1,111e.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 12	[redacted]
APC	6.NP	1017	TOSHIBA	LP.APC.6.626.1,2,3	R407C	21,900	38,9	NE	12	1 / 3	[redacted]
APC	6.NP	1018	TOSHIBA	LP.APC.6.626.4,5,6	R407C	21,900	38,9	NE	12	1 / 3	[redacted]
HF	5.NP	1019	FUJITSU	LP.HF.5.402-412.1	R407C	12,000	21,3	NE	12	1 / 12	[redacted]
HB	3.NP	1020	FUJITSU	LP.HB.1.116.1 + 3.302.1,2 306.1,2	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / 5	[redacted]
HB	2.NP	1021	FUJITSU	LP.HB.2.202.1,204.1,205.1,208-211.1,215.1	R407C	10,000	17,7	NE	12	1 / 8	[redacted]
HF	2.NP	1022	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.2.2046.1	R410A	3,500	7,3	NE	12	1 / VZT	[redacted]
HF	2.NP	1023	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.2.2053c.1	R410A	7,100	14,8	NE	12	1 / VZT	[redacted]
HF	2.NP	1024	SAMSUNG	LP.HF.2.2054.1	R410A	3,400	7,1	NE	12	1 / 2	[redacted]
HF	2.NP	1025	SAMSUNG	LP.HF.2.2045.1	R410A	3,300	6,9	NE	12	1 / 2	[redacted]
CHADRABA	1.NP	1026	SAMSUNG	LP.CHADRABA.1.108.1, 2	R410A	3,300	6,9	NE	12	1 / 2	[redacted]
CHADRABA	2.NP	1027	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHADRABA.2.204.1, 2	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 2	[redacted]
CHADRABA	2.NP	1028	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHADRABA.2.205.1, 2	R410A	4,500	9,4	NE	12	1 / 2	[redacted]
CHADRABA	1.NP	1029	SAMSUNG	LP.CHADRABA.1.106.1, 2	R410A	3,300	6,9	NE	12	1 / 2	[redacted]
APC	1.PP	1030	EMERSON	LP.APC.01.065.1	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	[redacted]

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
				Strana 5							
APC	1.PP	1031	EMERSON	LP.APC.01.065.4	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
APC	1.PP	1032	EMERSON	LP.APC.01.065.3	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	
APC	1.PP	1033	EMERSON	LP.APC.01.065.2	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	
APC	1.PP	1034	EMERSON	LP.APC.01.065.5	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	
APC	1.PP	1035	EMERSON	LP.APC.01.065.6	R407C	24,000	42,6	NE	12	1 / 1	
APC	1.PP	1036	DAIKIN	LP.APC.01.065.7	R410A	14,000	29,2	NE	12	1 / 1	
APC	1.PP	1037	DAIKIN	LP.APC.01.065.8	R410A	14,000	29,2	NE	12	1 / 1	
APC	2.NP	INSPRAV1	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.202.1,2,3 +209-212.1,222.1,228.1,208a.1,208.1,1	R410A	37,000	77,3	NE	6	1 / 12	
APC	2.NP	INSPRAV2	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.229.1,230.1,231.1, 232.1, 234.1,235.1	R410A	20,000	41,8	NE	12	1 / 6	
APC	2.NP	INSPRAV3	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.233.1-9	R410A	40,000	83,5	NE	6	1 / 9	
APC	2.NP	INSPRAV4	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.233.10,,259.1-8	R410A	41,000	85,6	NE	6	1 / 9	
APC	2.NP	INSPRAV5	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.222-227.1,253.1	R410A	21,000	43,8	NE	12	1 / 7	
APC	2.NP	INSPRAV6	TOSHIBA CARRIER	LP.APC.2.255-257.1-5	R410A	19,000	39,7	NE	12	1 / 5	
APC	7.NP	INSPRAV7	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.APC.7.733.1	R410A	3,000	6,3	NE	12	1 / 1	
APC	8.NP	INSPRAV8	SAMSUNG	LP.APC.VZT9.1	R410A	7,600	15,9	NE	12	1 / VZT	
APC	1.PP	----------	SANYO	LP.APC.01.ROZVODNA-OPERATOŘI.1	R410A	1,650	3,4	NE	----------	1 / 1	
APC	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.APC.1.121.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	1.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.1.127.1	R410A	0,690	1,4	NE	----------	1 / 1	
APC	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.APC.1.131.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
APC	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.APC.1.144.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 1	
APC	1.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.1.168.1	R407C	1,200	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	2.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.2.241.1	R407C	1,200	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.APC.2.241.2	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	3.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.3.322.1	R407C	1,200	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	5.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.1.520.1	R407C	1,200	2,1	NE	----------	1 / 1	
APC	7.NP	----------	TOSHIBA Carrier	LP.APC.7.744.1	R410A	0,690	1,4	NE	----------	1 / 1	
APC	8.NP	----------	TOSHIBA	LP.APC.8.814.1	R410A	1,260	2,6	NE	----------	1 / 1	
AP	1.NP	----------	MIDEA	LP.AP.1.111.1	R407C	0,860	1,5	NE	----------	1 / 1	
AP	1.NP	----------	MIDEA	LP.AP.1.111.2	R407C	0,860	1,5	NE	----------	1 / 1	
BD1	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD.2.214.1	R410A	1,450	3,0	NE	----------	1 / 1	
BD1	3.NP	----------	LG	LP.BD.3.303.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	
BD1	3.NP	----------	LG	LP.BD.3.312.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	
BD1	4.NP	----------	LG	LP.BD.4.413.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	
BD1	5.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD.5.517.1	R410A	1,450	3,0	NE	----------	1 / 1	
BD2	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.BD2.01.0111.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
BD2	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.BD2.01.0111.2	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
BD2	4.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.4.430.1	R410A	1,250	2,6	NE	----------	1 / 1	
BD2	4.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.4.430b.1	R410A	1,250	2,6	NE	----------	1 / 1	
BD2	4.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BD2.4.432.1	R410A	1,050	2,2	NE	----------	1 / 1	
BUNKOVIŠTĚ	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BUNKOVISTE.2.204.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	
BUNKOVIŠTĚ	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BUNKOVISTE.2.205.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	
BUNKOVIŠTĚ	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.BUNKOVISTE.2.206.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	
CREWGATE	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.CG.1.106.1	R410A	2,100	4,4	NE	----------	1 / 1	
ČOVJ	2.NP	----------	DAIKIN	LP.COVJ.2.205.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
ČOVJ	2.NP	----------	DAIKIN	LP.COVJ.2.207.1	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 1	
ČOVS	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ČOVS.2.202.1,2	R410A	1,300	2,7	NE	----------	1 / 2	
ČOVS	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ČOVS.2.205.1,2	R410A	1,300	2,7	NE	----------	1 / 2	
HA	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HA.2.220.1	R410A		0,0	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	LG	LP.HA.3.313.1	R410A	1,300	2,7	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	LG	LP.HA.3.314.1	R410A	1,300	2,7	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	TOSHIBA	LP.HA.3.331.1	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	TOSHIBA	LP.HA.3.331.2	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	TOSHIBA	LP.HA.3.331.3	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	TOSHIBA	LP.HA.3.331.4	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	
HA	3.NP	----------	TOSHIBA	LP.HA.3.331.5	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	
HB	3.NP	----------	SAMSUNG	LP.HB.3.303.1	R410A	2,100	4,4	NE	----------	1 / 1	
HB	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HB.3.305.1	R410A	1,550	3,2	NE	----------	1 / 1	
HB	3.NP	----------	SAMSUNG	LP.HB.3.307.1	R410A	2,100	4,4	NE	----------	1 / 1	
HB	3.NP	----------	SAMSUNG	LP.HB.3.308.1	R410A	2,100	4,4	NE	----------	1 / 1	
HC	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.HC.1.080.1	R410A	1,140	2,4	NE	----------	1 / 1	
HE	1.NP	----------	FUJITSU	LP.HE.1.23a.1	R410A	1,550	3,2	NE	----------	1 / 1	
HF	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.1.1062d.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	
HF	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.HF.2.121a.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1 / 1	
HF	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.2.2023b.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	
HF	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.2.2023b.2	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	
HF	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HF.2.2023b.3	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	
HF	2.NP	----------	FUJITSU	LP.HF.2.130a.1	R410A	0,720	1,5	NE	----------	1 / 1	
HS	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.HS.01.0164.1	R410A	1,14	2,4	NE	----------	1 / 1	
HS	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.HS.01.0165.5	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	
HS	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.HS.01.0165.6	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	
HS	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.HS.01.0165.7	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	
HS	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.HS.01.0165.8	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	
HTS	2.NP	----------	LG	LP.HTS.2.202.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	
HTS	2.NP	----------	LG	LP.HTS.2.202.2	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	
CHADRABA	1.NP	----------	SAMSUNG	LP.CHADRABA.1.107.1	R410A	0,950	2,0	NE	----------	1 / 1	
CHADRABA	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.CHADRABA.1.116.1, 2	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 2	
CHADRABA	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHADRABA.1.118.1	R410A	1,550	3,2	NE	----------	1 / 1	
CHADRABA	2.NP	----------	SAMSUNG	LP.CHADRABA.2.204a.1, 213.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 2	
CHADRABA	2.NP	----------	SAMSUNG	LP.CHADRABA.2.206.1, 207.1	R410A	2,800	5,8	NE	12	1 / 2	
CHADRABA	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.CHADRABA.2.208.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1 / 1	
CHADRABA	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.CHADRABA.2.208.2	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1 / 1	
CHADRABA	1.NP	----------	FUJITSU	LP.CHADRABA.2.208.3	R410A	1,100	2,3	NE	----------	1 / 1	
CHSS	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.01.0106.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1 / 1	
CHSS	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.01.0110.1	R410A	1,450	3,0	NE	----------	1 / 1	
CHSS	1.NP	----------	LG	LP.CHSS.1.109.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	
CHSS	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.3.307.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1 / 1	
CHSS	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.3.308.1	R410A	0,600	1,3	NE	----------	1 / 1	
CHSS	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.3.308.2	R410A	0,600	1,3	NE	----------	1 / 1	
CHSS	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.3.313.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	
CHSS	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.CHSS.3.315.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	
MOTORÁRNA	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.HS.1.8b.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1 / 1	

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
Strana 6											
MOTORÁRNA	2.NP	----------	CIAT	LP.HS.2.0106.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
MOTORÁRNA	2.NP	----------	CIAT	LP.HS.2.0107.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
MOTORÁRNA	2.NP	----------	CIAT	LP.HS.2.0109.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
NBE	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.NBE.1.109.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
OBJŘ	1.NP	----------	LG	LP.OŘ.1.108.1, 108.2, 110.1	R410A	2,150	4,5	NE	----------	1 / 3	[redacted]
OBJŘ	1.NP	----------	LG	LP.OŘ.1.111.1	R410A	0,650	1,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
OBJŘ	1.NP	----------	LG	LP.OŘ.1.120, 121, 123	R410A	2,150	4,5	NE	----------	1 / 3	[redacted]
OSZ u TS12	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.OSZuTS12.1.103.1	R410A	1,650	3,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
OSZ u TS12	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.OSZuTS12.1.103a.1	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
OSZ u TS12	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.OSZuTS12.1.102.1	R410A	1,114	2,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK A	1.NP	----------	Toshiba	LP.ParkA.1.109.1	R410A	0,970	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.116.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.117.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.119.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.120.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.121.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.122.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.123.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.124.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARK C. 1.125.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	LG	LP.PARKC.1.115.1	R410A	1,300	2,7	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	DAIKIN	LP.PARKC.1.126.1	R407C	1,500	2,7	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	DAIKIN	LP.PARKC.1.127.1	R407C	0,750	1,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	LG	LP.PARKC.1.145.1	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARKC.1.152.1	R410A	1,800	3,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARKC.1.153.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PARKC.1.153a.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	1.NP	----------	LG	LP.PARKC.1.169.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	2.NP	----------	LG	LP.PARKC.2.216.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	3.NP	----------	LG	LP.PARKC.3.315.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	4.NP	----------	LG	LP.PARKC.4.415.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PARK C	5.NP	----------	LG	LP.PARKC.5.515.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PHS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.PHSS.103.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PHS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.PHSS.104.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PHS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.PHSS.105.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.119, 111.1	R407C	0,930	1,6	NE	----------	1 / 2	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.120, 112.1	R407C	0,930	1,6	NE	----------	1 / 2	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.123.1	R407C	1,150	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.136, 137.1	R407C	0,930	1,6	NE	----------	1 / 2	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.144.1	R407C	1,140	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.148.1	R407C	1,150	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PVS	1.NP	----------	YORK	LP.PVS.1.155.1	R407C	1,150	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	HITACHI	LP.T1.01.0146a.1	R410A	1,400	2,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01132.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	TOSHIBA	LP.T1.01.01187.1	R410A	1,140	2,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	LG	LP.T1.01.01199.1	R410A	2,300	4,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01203.1	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.0122Oa.1	R410A	0,900	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	LG	LP.T1.01.01255.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	LG	LP.T1.01.01257.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	LG	LP.T1.01.01257.2	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.01258.1	R410A	1,450	3,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.PP	----------	LG	LP.T1.01.01263.1	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.101.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.102.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.1.122.1	R410A	1,140	2,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.128.1	R410A	2,000	4,2	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.1.1118.1	R410A	0,950	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.1.1123.1	R410A	1,550	3,2	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.1.1149.1	R410A	1,150	2,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.1.1150.1	R410A	1,150	2,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.1.1172.1	R410A	0,950	2,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.2.2110.1	R410A	0,900	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.2.2111.1	R410A	0,900	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	----------	LG	LP.T1.2.222.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	----------	LG	LP.T1.2.292.1	R410A	1,950	4,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	2.NP	----------	DAIKIN	LP.T1.2.298.1	R410A	1,060	2,2	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	3.NP	----------	LG	LP.T1.3.315.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	4.NP	----------	LG	LP.T1.4.413.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	5.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.5.505.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	6.NP	----------	LG	LP.T1.6.608.1	R410A	2,470	5,2	NE	12	1 / 1	[redacted]
T1	6.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.6.609.1	R410A	1,900	4,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	6.NP	----------	TOSHIBA	LP.T1.6.610.1	R410A	1,900	4,0	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	6.NP	----------	LG	LP.T1.6.611.1	R410A	1,950	4,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T1	6.NP	----------	LG	LP.T1.6.611.2	R410A	1,950	4,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PA	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T1.01.PA/RTG.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PB	1.PP	----------	LG	LP.PB.01.B0104.1	R410A	0,930	1,9	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PB	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.PB.01.B0128.1	R410A	2,700	5,6	NE	12	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	----------	LG	LP.PB.1.B127.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
PB	1.NP	----------	LG	LP.PB.1.B128.1	R410A	1,600	3,3	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	----------	RITTAL	LP.T2.01.01113.3	R134A	0,995	1,4	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	----------	DAIKIN	LP.T2.01.01123.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	----------	DAIKIN	LP.T2.01.01123.2	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	----------	DAIKIN	LP.T2.01.01125.1	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.PP	----------	DAIKIN	LP.T2.01.01125.2	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.NP	----------	DAIKIN	LP.T2.1.1039.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	1.NP	----------	DAIKIN	LP.T2.1.1039.2	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	3.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.T2.3.3102.1	R410A	1,800	3,8	NE	----------	1 / 1	[redacted]
T2	4.NP	----------	DAIKIN	LP.T2.4.4004.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.SD116b.3	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 1	[redacted]
SO	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.SD116b.4	R410A	2,400	5,0	NE	12	1 / 1	[redacted]

BUDOVA	PODLAŽÍ	ČÍSLO EVIDENČNÍ KNIHY	VÝROBCE	EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (dle LP, a.s.)	DRUH CHLADIVA	MNOŽSTVÍ CHLADIVA SKUTEČNÉ (v kg)	GWP (v tunách)	DETEKCE	GWP - interval kontrol (v měsících)	POČET KS (vnější / vnitřní)	CENA ZA ÚKON (v Kč bez DPH)
				Strana 7							
SO	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.S0116c.2	R410A	2,400	5,0	NE	12	1/1	[redacted]
SO	1.PP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.01.S0119.1	R410A	2,400	5,0	NE	12	1/1	
SO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.1.S1021f.1	R407C	1,450	2,6	NE	----------	1/1	
SO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.SO.2.S2009A.1	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1/1	
SO	2.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.SO.2.S2119.1	R410A	1,750	3,7	NE	----------	1/1	
T3	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T3.1.137.1	R410A	0,950	2,0	NE	----------	1/1	
T3	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.T3.1.151.1	R410A	1,140	2,4	NE	----------	1/1	
T3	3.NP	----------	LG	LP.T3.3.306b.1	R410A	2,100	4,4	NE	----------	1/1	
TS8	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.NZproTS8.1.101.1	R410A	0,850	1,8	NE	----------	1/1	
TS8	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.TS8.1.106a.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
TS8	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.TS8.1.106a.2	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
TS10	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.TS10.1.106b.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
TS10	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.NZproTS10.1.101.1	R410A	0,950	2,0	NE	----------	1/1	
TS12	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.TS12.1.106a.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
TS12	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.TS12.1.106c.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
TS12	1.NP	----------	AIRWELL	LP.TS12.1.112a.1	R407C	0,600	1,1	NE	----------	1/1	
V1	1.NP	----------	MIDEA	LP.V1.1.2.1	R407C	1,150	2,0	NE	----------	1/1	
V1	1.NP	----------	MIDEA	LP.V1.1.2.2	R407C	0,800	1,4	NE	----------	1/1	
V4	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.V4.1.101.1	R410A	0,690	1,4	NE	----------	1/1	
V5	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.V5.1.101.1	R410A	0,690	1,4	NE	----------	1/1	
V13	PLOCHA	----------	TOSHIBA	LP.V13.1.433/1.1	R410A	0,690	1,4	NE	----------	1/1	
V13	1.NP	----------	MEGA HISSOTTO	LP.V13.1.433/3.1	R407C	1,500	2,7	NE	----------	1/1	
V19	1.NP	----------	DAIKIN	LP.V19.1.102.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1/1	
V19	1.NP	----------	DAIKIN	LP.V19.1.103.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
V19	1.NP	----------	DAIKIN	LP.V19.1.107.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1/1	
V19	1.NP	----------	DAIKIN	LP.V19.1.108.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	LG	LP.VS.1.106.1	R410A	1,950	4,1	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.VS.1.112.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.VS.1.112.2	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	TOSHIBA	LP.VS.1.113.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
VS	2.NP	----------	DAIKIN	LP.VS.2.211.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1/1	
VS	2.NP	----------	DAIKIN	LP.VS.2.211.2	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1/1	
VS	3.NP	----------	DAIKIN	LP.VS.3.302.1	R410A	1,200	2,5	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	MIDEA	LP.MoB.Klima.1	R407C	0,510	0,9	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	MIDEA	LP.MoB.Klima.2	R407C	0,580	1,0	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	CARRIER	LP.MoB.Klima.4	R410A	0,335	0,7	NE	----------	1/1	
VS	1.NP	----------	CARRIER	LP.MoB.Klima.3	R407C	0,655	1,2	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.1.102.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.1.103.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.1.105.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.1.106.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.111.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.112.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.113.1	R410A	0,700	1,5	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.1.116.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	LG	LP.ZaO.1.122.1	R410A	1,430	3,0	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.202.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.203.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.204.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.206.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.207.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.208.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.213.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.214.1	R410A	1,700	3,5	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.215.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.216.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.217.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.218.1	R410A	0,800	1,7	NE	----------	1/1	
ZaO	2.NP	----------	DAIKIN	LP.ZaO.2.205.1	R410A	1,000	2,1	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.104.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.104a.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.123.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.124.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.125.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.126.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
ZaO	1.NP	----------	MITSUBISHI ELECTRIC	LP.ZaO.1.127.1	R410A	0,750	1,6	NE	----------	1/1	
Gastin	1.PP	Tech.m.	TOSHIBA	----------	R410A	1,500	3,1	NE	----------	1/1	

Uchazeč vyplní žlutě označené buňky ve sloupci L a provede jejich součet

19.5.2016

[redacted]

Městský soud v Praze, Oddíl C, Vložka 22905