

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28679612
ID verze:	30660212
Číslo verze:	11
Datum a čas zveřejnění:	23.10.2024 07:32:08
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (qbep485)
ID návazné smlouvy:	24082491
Email pro zaslání potvrzení:	hana.dleskova@suspk.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČO:	72053119
Datová schránka:	qbep485
Adresa:	Koterovská 162,326 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO "Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa"
Datum uzavření:	18.10.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	Z-241016-01
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	48 044 573,49 CZK
Hodnota vč. DPH:	58 133 933,92 CZK

Smluvní strany:

Název:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
IČO:	04852427
Datová schránka:	
Adresa:	Plzeňská 1147, Vejprnice, 33027
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

zveřejnění dodatek.pdf

704.54 kB, 22.10.2024 14:06:21

ca2433d9bd78f567d7cf9d343db149169d006b8f6376aa45c6bf6e678a654f18

ZL037_KSCxMZK SO 101.1_redigováno.pdf

2.54 MB, 22.10.2024 14:10:17

a9da50661790dc398bf35f522c58cb82bfb05a42bfab3cecaf2969a73b2f05fb

ZL039_KSCxMZK SO 101.3_redigováno.pdf

2.12 MB, 22.10.2024 14:10:17

fbd2f2b0c0e420b7127ac3c8ed58078d79fbab88d0515f54a2e14db58a6b4c53

ZL038_KSCxMZK SO 101.2_redigováno.pdf

2.52 MB, 22.10.2024 14:10:17

0557f562bbbf1af528a558ce72887aa29d8f11f86dea969b502255c283e4d7e

OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - Záznam ze dne 2023-10-05_redigováno.pdf

132.85 kB, 22.10.2024 14:14:15

0fb19da82f79966dd42ab3ebf9b62630e5alb922e9af6e6aa8ab643ce49e197e

OSEK1 - SO 305 - OSEK-SO305 - Záznam ze dne 2023-10-05_redigováno.pdf

146.72 kB, 22.10.2024 14:14:15

6cefc5153def1ce294b852db13b6c93f2b58d27fc069dfffb29c780dec83a2c74

OSEK2 - SO 305 - OSEK-SO305 - Záznam ze dne 2024-02-16_redigováno.pdf

147.85 kB, 22.10.2024 14:14:15

d0675a28b74efc89c03296948f8f76b4e0efd0687dfcc362f55ea8c8a0eaa86e

OSEK3 - SO 305 - OSEK-SO305 - Záznam ze dne 2024-02-29_redigováno.pdf

148.67 kB, 22.10.2024 14:14:15

1f9c2628e6be8aa1527b34725f546ec07a311f240e3879c267dfb08a93776c54

ZL040_KSCxMZK SO 101.4_redigováno.pdf

2.42 MB, 22.10.2024 14:14:15

5d9e12c19d0e8fa39babc92af0c4955507fb0959100627c7eafa5b3ed9033ab5

ZL041_KSCxMZK SO 101.5_redigováno.pdf

2.01 MB, 22.10.2024 14:14:16

114f61f9589f0093a2800b0f4e1aa9744b5408cf527b52d6360402a7653b7357

Rekapitulace ZL - příloha č. 1 k Dodatku č. 1.pdf

440.44 kB, 22.10.2024 14:14:16

805bd285e40b51d797add8b7d079798a4d4911e55496982b627392bf700cb570

ZL001-SO103.1-opěrná stěna_redigováno.pdf

2.43 MB, 22.10.2024 14:21:19

1beead7d20c6f5b83aa9f83db941085c70cb25638d922ab7e657cdbad7bf278c

ZL002-SO 101.1-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.91 MB, 22.10.2024 14:21:19

44573aabefccc83942997bc3738983233b183b1d698f534ac2f5cd58eb12a3c

ZL003-SO101.2-sejmutí ornice_redigováno.pdf

5.48 MB, 22.10.2024 14:21:20

8329b8dfe7a06a274520663dcb6aa650a350f9258fe56b760d71c7677163312f

ZL004-SO101.3-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.77 MB, 22.10.2024 14:26:25

ca3af2c6d48d4b6b59910205c191041295d61b199400c8e9c7038455c7ec61ba

ZL005-SO101.4-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.93 MB, 22.10.2024 14:26:25

25f75125f4529ca9e9c6ea4883581fe07ceb63eb854869df6ecbd2b5ff2e5a45

ZL006-SO101.5-sejmutí ornice_redigováno.pdf

5.13 MB, 22.10.2024 14:26:26

9f48c6b346b84b5d476b420d893b30fbe2fd2a6fece86a87a473d31693cbfa79

ZL007-SO103-sejmutí ornice_redigováno.pdf

3.93 MB, 22.10.2024 14:26:26

ecbfed25e09c21f3bcc62f2802a259d69d12198c481cd4a79ffb1873ccb45e50

ZL008-SO104.1-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.73 MB, 22.10.2024 14:29:23

0abc76b5275ab179212ec5b737f25d00288219c8992499a4633039afd995b675

ZL009-SO 104.2-sejmutí ornice_redigováno.pdf

5.06 MB, 22.10.2024 14:29:24

4af619bd9aa2d0ef61abbe6606665cdb3c2ccc6938e6046340e9017f7a8a1af9

ZL010-SO105-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.53 MB, 22.10.2024 14:29:24

2a4302cc43a9d98aa86a97d199dbf039a958a75392643cf92bb79fa124c341e5

ZL011-SO 106-sejmutí ornice_redigováno.pdf

5.29 MB, 23.10.2024 07:16:19

9d6d3bd3deff087f855ca74ad9332fd015bd2a74f35055486bf4a4afb90103eb

ZL012-SO107.1-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.28 MB, 23.10.2024 07:16:20

5a6990710f146a1bfd677d98511cf23ded78cf226fclb781caaf36bd5871303b

ZL013-SO108-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.87 MB, 23.10.2024 07:16:20

b4c469da15ddb1d0297f5458eecf08e5932d166b22f02c477f87a1a7174ba7f9

ZL014-SO109-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.37 MB, 23.10.2024 07:16:21

397671e23f7aee39147ac389f62e9fa625148d981abf221bc302ead881bacf5b

ZL015-SO111.1-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.53 MB, 23.10.2024 07:20:23

36d91bc5362de81d2b39a9af209b160fd4fb070f7fb09a08535e47c65bd5c7de

ZL016-SO111.2-sejmutí ornice_redigováno.pdf

4.61 MB, 23.10.2024 07:20:24

3cda1d65470bd6877473b91fb8eeef954240d3a2f09f8c545b2e74536de7d2c6

ZL017-SO123-sejmutí ornice_redigováno.pdf

3.86 MB, 23.10.2024 07:20:24

6b077823031bd3309c71dc0b48e0b11b06de08e353b13f25505a70c70982a95a

ZL018-SO 140-sejmutí ornice_redigováno.pdf

5.01 MB, 23.10.2024 07:20:24

96a3e0de05beeb22e90efb60557bb733b375bd1a2ab7f51b2f5e8c8ccded06b1

ZL019-frézování napojení SO 101.1_redigováno.pdf

2.57 MB, 23.10.2024 07:24:23

6f702a629fc6a2910f31eee2daeb167ab2dd4c7beff47c25ebe4736c25c72f27

ZL020-frézování napojení SO 102_redigováno.pdf

2.48 MB, 23.10.2024 07:24:23

dc2a54bb93f6e8a2c0ff79ceb71426e5d048b4bd852bfc051a60c9ad684f1f4f

ZL021-frézování napojení SO 103_redigováno.pdf

2.06 MB, 23.10.2024 07:24:23

00a0387dd100880743150ddf6ef6e41b10a80c3935ff082ff5286f2fd18f8680

ZL022-frézování napojení SO 104.1_redigováno.pdf

2.31 MB, 23.10.2024 07:24:24

a0775630819e54ba71a7c8d581d38403b879707c53344ad14e2b5161595a1475

ZL023-frézování napojení SO 104.2_redigováno.pdf

2.41 MB, 23.10.2024 07:28:23

6d6bfbe1ca7b24363de5243aa256681437e657437754158b6b387b97ad14474b

ZL024-frézování napojení SO105_redigováno.pdf

2.04 MB, 23.10.2024 07:28:23

08723fcbdea6c4f57248f9711002c2ea127d5c948787deaafae8300ff544769e

ZL025-frézování napojení SO 106_redigováno.pdf

2.05 MB, 23.10.2024 07:28:24

e7688ce5ebcc907ddd58d549b353707e33169aded5957b2161b289e4278e4b6c

ZL026-frézování napojení SO 107.1_redigováno.pdf

2.06 MB, 23.10.2024 07:28:24

fb1a330561b3b3dd25545e2efa243c8e7d5180900d3891e9495b81060ffa7be8

ZL027-frézování napojení SO 108_redigováno.pdf

2.29 MB, 23.10.2024 07:33:23

dc8c9bf56d2b6d1c7d06344a857ad931f7f144abb21ab5372fdb9966776f1c0d

ZL028-provizorní komunikace SO 130_redigováno.pdf

4.86 MB, 23.10.2024 07:33:24

14f9b089a9cd136012ecb88b4793df83d786f5ab2414543a808c31c3eee1295b

ZL029_zatřídění horniny SO 101.3_redigováno.pdf

11.17 MB, 23.10.2024 07:33:24

dfbcb9310662c016c009d7472bdefaf07fe379cb485d2055807898b6e5d0e237

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30660212>