

odečty	-27 067,21
přípočty	109 670,90
celkem	82 603,69

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST 012.36 - odečty

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.
MaR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění dle ZP
Náklady soupisu celkem							-27 067,21	
MaR							-27 067,21	
5	K	BT1.1 až 4	Čidlo teploty do VZT kanálu, 400 mm	ks	-4,000	2 368,38	-9 473,52	Pod-čl- 13.1 (a)
8	K	ST1.1	Hlídač teploty do VZT kanálu, termostat	ks	-1,000	6 315,69	-6 315,69	Pod-čl- 13.1 (a)
17	K	BT3.1 až 5	Čidlo teploty ponorné/příložné, vč. jímky	ks	-5,000	2 255,60	-11 278,00	Pod-čl- 13.1 (a)

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST 012.36 - přípočty

Stavba Rekonstrukce sídla SFDI II.

MaR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	y	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zatřídění dle ZP
Náklady soupisu celkem							109 670,90	
MaR							109 670,90	
NP			Doplnění integrace DA a UPS, monitoring jímky	kpl	1,000	95 366,00	95 366,00	Pod-čl- 13.1 (d)
NP			Koordináční příražká 15% z ceny Domat	kpl	1,000	14 304,90	14 304,90	Pod-čl- 13.1 (a)