

POLOŽKOVÁ CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA: Jindřichova Ves - objekt Lesy ČR - výměna radiátorů, oprava komínu

OBJEDNATEL: Lesy ČR, p.Kunsta

pol.č.	položka (montáž)	mn.	jedn.	cena/jedn.	celkem
1	Rklasik 22/550/1200	1	ks	9 547,00 Kč	9 547,00 Kč
2	RKlasik 22/55/1000	3	ks	7 867,00 Kč	23 601,00 Kč
3	RKlasik 22/550/800	1	ks	4 839,00 Kč	4 839,00 Kč
5	RKlasik 22/600/1000	1	ks	6 867,00 Kč	6 867,00 Kč
6	RKlasik 22/600/400	1	ks	3 844,00 Kč	3 844,00 Kč
7	termostatická hlavice	7	ks	365,00 Kč	2 555,00 Kč
8	úprava připojení potrubí	7	soub.	1 780,00 Kč	12 460,00 Kč
9	úprava kotvení	7	soub.	1 200,00 Kč	8 400,00 Kč
10	napuštění, vypuštění systému	2	soub.	2 100,00 Kč	4 200,00 Kč
11	zaregulování topného systému	1	soub.	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
12	tlaková zkouška, topná zkouška	1	soub.	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
13	oprava kotle - chybějící záslepky v zadní části	1	soub.	240,00 Kč	240,00 Kč
14	oprava komínu - nové oplechování	1	soub.	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč
15	doprava, režie	1	soub.	3 340,00 Kč	3 340,00 Kč

práce + materiál celkem	97 493 Kč
-------------------------	-----------

CELKEM	97 493 Kč
DPH 21%	20 474 Kč
CENA S DPH	117 967 Kč

Cenová nabídka zpracována na základě prohlídky s p. [redacted] (Lesy ČR)
 výměna 7ks otopných těles vč. termost.hlavic, úprava připojení, úprava kotvení
 oprava komínu - nové oplechování komínu proti zatékání vody
 oprava kotle - zaslepení montážních otvorů v zadní části, tlaková a topná zkouška
 zaregulování topného systému a zaškolení správce objektu
Upozorňujeme, že dřevo, kterým se nyní topí je mokré a kotel špatně spaluje!

Datum zpracování: 17.10.2025

Zpracoval: [redacted]