



Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Podvesná XVII 3833
76092 Zlín

DIČ CZ60730153
IČO 60730153

sp.zn. C 17357 vedená u Krajského soudu v Brně

0

Objednávka

2501928

Dodavatel IČO 47718579 DIČ CZ47718579
(D01136)

ŠKODA ELECTRIC a.s.

Průmyslová 610/2
30100 Plzeň

Den vystavení	Den dodání	Zp.dopravy	Zp.platby	Zp.objednání
10.10.2025			faktura	

K faktuře je nutné přiložit kopii objednávky.

Objednáváme u Vás opravu :

- vstupní měnič 4 1ks
- výr.č.MIM00127
- závada : chyba IGBT 1f střídače (H - Mustek)
trvale zablokovaný pro poruchu ERR 21

před vlastní opravou prosím sdělit cenovou kalkulaci ke schválení
pokud tak nebude učiněno nebude oprava uhrazena

Obj. číslo	Zboží	Popis
EC602464	S091202	Měnič vstupní 4 , výr.č.MIM00127 oprava

Celkem bez DPH Kč 58 410,00

DPH Kč 12 266,10

Celkem s DPH Kč 70 676,10