

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9840315
ID verze:	10585755
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.10.2019 09:47:26
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 7 (r44b2x7)
ID návazné smlouvy:	3114886
Email pro zaslání potvrzení:	siskovaj@praha7.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 7
IČO:	00063754
Datová schránka:	r44b2x7
Adresa:	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s názvem "Nová radnice pro Prahu 7" na adrese U Průhonu 1338/38, Praha 7-Holešovice-změna rozsahu závazku ze Smlouvy, ceny díla a termínu dokončení díla
Datum uzavření:	25.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017/OIVZ/055
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 448 834,51 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 383 089,76 CZK

Smluvní strany:

Název: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522  
Datová schránka: i7vcy29  
Adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 28002, Kolín  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: Metrostav a.s.  
IČO: 00014915  
Datová schránka: bnpcf46  
Adresa: Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017 OIVZ 055\_anonym.docx

44.97 kB, 31.10.2019 09:48:11

34a5e4314cd59897f37dcc767c42546f82e0a846e0c448b25c8f295091cfc4af

Příloha č. 1e Dodatku č. 5 - Rekapitulace ZL\_026-040\_stav\_k\_23-09-2019\_OCR-compressed.pdf

219.08 kB, 31.10.2019 09:48:12

2d4c242facecfca8b6cdccb360b5b3e96ab3c67927e0bafacb34577507420f0b

Příloha č. 3c Dodatku č.5 - Harmonogram\_OCR-compressed (1).pdf

581.39 kB, 31.10.2019 09:48:12

edb8d29c58264885b65101f0f90232497328463a5185794652b2aad716d3dd96

ZL\_026\_Prostup\_T-mobile\_OCR-compressed.pdf

895.96 kB, 31.10.2019 09:48:12

2211254e7286e2b1780814bffef5d1b11ad9c09c677820ea04aa800309f9927c

ZL\_027\_Doplnění\_interkomu\_OCR-compressed.pdf

609.43 kB, 31.10.2019 09:48:12

075d1671a8465c6c840e044e3948a38228a52ce9c32a2c41cb4d6a91c5b4ffbd

ZL\_028\_Nerealizace\_plachty\_s\_vizualizaci\_radnice\_OCR-compressed.pdf

509.73 kB, 31.10.2019 09:48:12

121c69cbfaf469234dad8bc290280591f572ae114ff3b403415fe2be337d262e

ZL\_029\_Změna\_AVT-Úřední\_deska\_plátna\_OCR-compressed.pdf

565.99 kB, 31.10.2019 09:48:12

967c7193e4fb7eb1f86bd0a227547029dcf6b24f2aeb0550d724f001a161107c

ZL\_030\_Změny\_technologie\_bourání-ztužující\_stěny\_r1\_OCR-compressed.pdf

1.59 MB, 31.10.2019 09:48:13

3edb04e1f75bb2e8232e0b25079d4258867a14697ba3ac457fd218db49a292dc

ZL\_031\_Změna\_zesílení\_sloupů\_a\_PO\_OCR-compressed.pdf

1.72 MB, 31.10.2019 09:48:13

11f62c50c9138ca7c107f2e7cec69434874bc0b6d38dc9f35b3eff799b79bfc2

ZL\_032\_Nerealizace\_ORDEXALu\_OCR-compressed.pdf

494.5 kB, 31.10.2019 09:48:13

5abc25aca69f51f7658f390969865bbd4f24f1c0ae737858296fa0e074b06d62

ZL\_033\_Dispoziční\_změny\_II\_podlahové\_krabice\_OCR-compressed.pdf

885.9 kB, 31.10.2019 09:48:13

262019fce3a276cbbacf06ce691f490455ab11e525339ec4902d4820a3aca295

ZL\_034\_Doplnění\_pohonu\_dveří\_v\_sestavě\_G15\_OCR-compressed.pdf

677.85 kB, 31.10.2019 09:48:14

bed8f8795d9b06b7bf6f6a74b85f5560f3efdedf70af07bd7cb27bd35328610a

ZL\_035\_Sanace\_obnažené\_výztuže\_stěn\_sloupů\_stropů\_OCR-compressed.pdf

688.08 kB, 31.10.2019 09:48:14

a93fb67e091257f6817011fc0c5ac68e95a902f896ae49654f522a22b256f9aa

ZL\_036\_Doplnění\_samozavíračů\_dveří\_v\_sestavě\_G1901\_OCR-compressed (1).pdf

2.53 MB, 31.10.2019 09:48:14

203121c60fa3804fbaf419d3a6ca7ed7d60e6452879b95e4d26460ecb45b7868

ZL\_037\_Dispoziční\_změny\_II\_r1\_OCR-compressed.pdf

3.94 MB, 31.10.2019 09:48:14

0f9558cc4e154be918b001effbc08e20ae4dc4d6cace8dc1a890b7b77765ac66

ZL\_038\_Nerealizace\_mřížkového\_podhledu\_OCR-compressed.pdf

537.63 kB, 31.10.2019 09:48:15

6824ba638158469af5e24eb2d7aa6694b541dd1e2042a022c8fcf88346006e6c

ZL\_039\_Akustické\_panely\_změna\_třídy\_reakce\_na\_ohěň\_OCR-compressed.pdf

625.98 kB, 31.10.2019 09:48:15

5774f8aee60ed8f92cb8507dd41330f1b465d8731b58a067581f5b5a781a54b1

ZL\_040\_Topný\_chladicí\_pohled\_navýšení\_počtu\_registrů\_OCR-compressed.pdf

961.71 kB, 31.10.2019 09:48:16

49ab0de622f62f95bbe95b823a6981adef3111e54e7e595ffbb3acff3c9cb2b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10585755>