

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12907544
ID verze:	13842660
Číslo verze:	14
Datum a čas zveřejnění:	21.09.2020 12:20:31
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 1. část A-D
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.
IČO: 45357269
Datová schránka: npxnk7i
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a.s.
IČO: 35802723
Datová schránka:
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000_rozpiska_desky_DPS.pdf
344.19 kB, 21.09.2020 11:39:39
19d93c145f1d5fd59b1bd255056a928922768ea04a4ccb30e35e74bb9da026bf

000_sezdok.pdf
190.38 kB, 21.09.2020 11:39:39
b7a6ebab2dd64f2b90154daaa8ec241b79b49ff42cfa441dd6d23bd5cec3b1ae

001_TZ_Rozpiska_DPS_11_19_PBR_orazeno.pdf
1010.52 kB, 21.09.2020 11:39:39
042c0c982a283f863a415a4032543bc4d78757f04222d2e88a90cb31258b6b62

001_TZ_text_DPS.pdf
1 MB, 21.09.2020 11:39:39
5fdc86db7deca22c7a675dec95682201c581dd589dffef2133f4c6c9bb5f799

001-PBŘS - PB Plzeň doplněk.pdf
1.37 MB, 21.09.2020 11:39:39
73ec03ab5103da7e16f4d734036758c49e46dc459c4f5405322a2d7550b96d77

002_PBR_PAB_1.pp.pdf
622.9 kB, 21.09.2020 11:39:40
73b8e5b7d3a5b52df3f1af9e0f0e877738f8494e920bb63d3acd9d752822f6f4

003_PBR_PAB_1.np.pdf

935.83 kB, 21.09.2020 11:39:40

c0537e9f754d8556b9de022df420f6949d3b7ccd39f508e8f5ffcf02f52acb2b

004_PBR_PAB_2.np.pdf

805.43 kB, 21.09.2020 11:39:40

90838f838fd140905660ad77147c6f02304b163aaa49aafde8447a6c27600c65

005_PBR_PAB_3.np.pdf

772.16 kB, 21.09.2020 11:39:40

f3185efed404d667a1df0293c4bc438179cd06e2ed9468a0813b9cbc4b3fb638

006_PBR_VST_1np.pdf

872.29 kB, 21.09.2020 11:39:40

2cd7e59aab5ecc92658f1db496d50ae7626097c0d1d0a3a833b464266d1c2292

007_PBR_VST_2np.pdf

607.09 kB, 21.09.2020 11:39:41

390281db1faf51358ec02b70770f5ee6cb3f03e449582b5ade3ef49d4e2d4d1e

008_PBR_OUT_1pp.pdf

444.35 kB, 21.09.2020 11:39:41

225ae7d5c32d59b924ca9f4d8e0c8326ac6925a611647f9d06203fbc6a29aedef

009_PBR_OUT_1np.pdf

2.66 MB, 21.09.2020 11:39:41

840f0d20cd7e018304dd0268dd0b070bbcd8341d1ca9f601d4ffdda29da3d94

010_PBR_OUT_2np.pdf

1.09 MB, 21.09.2020 11:39:41

ef007ad1441a091306b36e857367b2c743dd2a44aaac9c72434782bcf96b43e0

011_PBR_ODT_1np.pdf

2.95 MB, 21.09.2020 11:39:42

501d7a4d55aa26523e1511eaf8ee1430a596c8f0ff7e56ff3e13a463abf6880a

012_PBR_VST_vratnice.pdf

513.54 kB, 21.09.2020 11:39:42

4f766443c273deeaba62dbbfbbe153aab9b379b29858f531bb356997d5483327

A-Pruvodni-zprava_DPS_rozp.pdf

309.22 kB, 21.09.2020 11:39:42

7b9551870a96ccaf4e8831a359c973ae4fbfff4d681eae0a8dd90597ea0a6cfd

A-Pruvodni-zprava_DPS_text.pdf

232.11 kB, 21.09.2020 11:39:42

d437bb880ab7e1f81e7d3faec81874480608c33cedc07278cbc76c31b118db25

B_1_STZ_DPS.pdf

1.67 MB, 21.09.2020 11:39:42

34dbb3741ef3d5957f2c30998be429f7725cdb78c9e154bbfff2dcc3c1b4ce7c

Rozpiska_STZ_DPS.pdf

389.16 kB, 21.09.2020 11:39:43

afb1430cb58f356fa0bba5ec1df734f3cd9593ad30a4bfd6a3e5b0f6d9b228e1

001_rozp_ptg.pdf

311.2 kB, 21.09.2020 11:49:40

77cd6b100179a33c6ccf783516f9d8fcbd7fa2ff802f4d46459a6f227932fe25

001_situace_celek_PTG_DPS.pdf

2.43 MB, 21.09.2020 11:49:40

557fae81e847aa2ad849d2f7c0404af44014d4d923a52158783dae4c8ab042a3

001_TZ_PTG_DPS.pdf

97.39 kB, 21.09.2020 11:49:41

4f8d8333ab67c6265009d000925de797fab5e8417d8c133373674ff4c34a07bc

002_PAB_PTG_1np.pdf

598.33 kB, 21.09.2020 11:49:41

3984bfb93fbc958f5b2c9b414543b58386cdf70a534c98b5d4042e615550b55c

003_PAB_PTG_2np.pdf

403.81 kB, 21.09.2020 11:49:41

d17daafd0d48fa41a92e1c383892c0bea2d719cd65d8c00ed3f127a2c3554b41

004_PAB_PTG_3np.pdf

388.52 kB, 21.09.2020 11:49:41

6427cf3422243064108114f6ea14eb16cbd24bf279703e2eef248bc41650a740

005_VST_PTG_1np.pdf

605.17 kB, 21.09.2020 11:49:41

3123380bbdb7e87dd6b9b688b8b87ffdeb32085943635c1240ce138210abf372

006_VST_PTG_2np.pdf

279.83 kB, 21.09.2020 11:49:41

9fab6ad957594b75bb4dd41de86e98b4e937888ea1e37cc46e80ac319c9f6dc

007_ODT_PTG_1np.pdf

1.55 MB, 21.09.2020 11:49:42

5dd6135254d20bc18a84d35ea40567fa2f086e6512e6506ff897410700e315fc

008_OUT_PTG_1np_celek.pdf

1.73 MB, 21.09.2020 11:49:42

2b3125598bbf6b860b7f4dd736b235f65e572739d36cfe3de9b8ab992990c10f

009_OUT_PTG_1np.pdf

1.24 MB, 21.09.2020 11:49:42

54f94a2674ad935bbbcadae119b7e73218534aa1e01be12b4d539c98e47dc330

011_20191130_stavprogram_DPS_ODT.pdf

12.19 kB, 21.09.2020 11:49:42

c1646216ed6671f13971483bb2ed2a5f7ef792d9ac9c2921236edd64778d594f

011_20191130_stavprogram_DPS_OUT.pdf

26.86 kB, 21.09.2020 11:49:43

0345e7cd7908776ac0157aaf1511ad523f63a7e5f5323e524173fdf7d1526847

011_20191130_stavprogram_DPS_PAB.pdf

37.41 kB, 21.09.2020 11:49:43

a52a033598f70f4f6dc78491a175c294a8d26092ae35cd315fd0d80e65cb9d5c

011_20191130_stavprogram_DPS_VST.pdf

22.91 kB, 21.09.2020 11:49:43

fedf84e289ca8c1c3edfc4d25e74661438ad62adb1fac3f8809281fa3066704b

013_situace_PBR.pdf

1.95 MB, 21.09.2020 11:49:43

b0aa23832fbbfa6d217bd8740b0e5aacc1858e6c2dec3a0094664acbd62edc15

001_rozp_ptg.pdf

311.2 kB, 21.09.2020 11:55:34

77cd6b100179a33c6ccf783516f9d8fcbd7fa2ff802f4d46459a6f227932fe25

001_situace_celek_PTG_DPS.pdf

2.43 MB, 21.09.2020 11:55:34

557fae81e847aa2ad849d2f7c0404af44014d4d923a52158783dae4c8ab042a3

001_TZ_PTG_DPS.pdf

97.39 kB, 21.09.2020 11:55:34

4f8d8333ab67c6265009d000925de797fab5e8417d8c133373674ff4c34a07bc

002_PAB_PTG_1np.pdf

598.33 kB, 21.09.2020 11:55:35

3984bfb93fbc958f5b2c9b414543b58386cdf70a534c98b5d4042e615550b55c

003_PAB_PTG_2np.pdf

403.81 kB, 21.09.2020 11:55:35

d17daafd0d48fa41a92e1c383892c0bea2d719cd65d8c00ed3f127a2c3554b41

004_PAB_PTG_3np.pdf

388.52 kB, 21.09.2020 11:55:35

6427cf3422243064108114f6ea14eb16cbd24bf279703e2eef248bc41650a740

005_VST_PTG_1np.pdf

605.17 kB, 21.09.2020 11:55:35

3123380bbdb7e87dd6b9b688b8b87ffdeb32085943635c1240ce138210abf372

006_VST_PTG_2np.pdf

279.83 kB, 21.09.2020 11:55:35

9fab6ad957594b75bb4dd41de86e98b4e937888ea1e37cc46e80ac319c9f6dc

007_ODT_PTG_1np.pdf

1.55 MB, 21.09.2020 11:55:35

5dd6135254d20bc18a84d35ea40567fa2f086e6512e6506ff897410700e315fc

008_OUT_PTG_1np_celek.pdf

1.73 MB, 21.09.2020 11:55:36

2b3125598bbf6b860b7f4dd736b235f65e572739d36cfe3de9b8ab992990c10f

009_OUT_PTG_1np.pdf

1.24 MB, 21.09.2020 11:55:36

54f94a2674ad935bbbcadae119b7e73218534aa1e01be12b4d539c98e47dc330

011_20191130_stavprogram_DPS_ODT.pdf

12.19 kB, 21.09.2020 11:55:36

c1646216ed6671f13971483bb2ed2a5f7ef792d9ac9c2921236edd64778d594f

011_20191130_stavprogram_DPS_OUT.pdf

26.86 kB, 21.09.2020 11:55:36

0345e7cd7908776ac0157aaf1511ad523f63a7e5f5323e524173fdf7d1526847

011_20191130_stavprogram_DPS_PAB.pdf

37.41 kB, 21.09.2020 11:55:36

a52a033598f70f4f6dc78491a175c294a8d26092ae35cd315fd0d80e65cb9d5c

011_20191130_stavprogram_DPS_VST.pdf

22.91 kB, 21.09.2020 11:55:37

fedf84e289ca8c1c3edfc4d25e74661438ad62adb1fac3f8809281fa3066704b

B_4_Energeticky_vypocet.pdf

550.6 kB, 21.09.2020 11:55:37

52937fe12d12e106da5de1f0e4d0808353287c39041e0b429738d342bfb10490

B_5_DIO.pdf

5.29 MB, 21.09.2020 11:55:37

afd51785c13940ad77b3f1fb9ce6c77983456589fbf328d86cf3a206207dfb92

000_Rozpiska_B_DPS.pdf

302.16 kB, 21.09.2020 11:58:34

4b2dd3d386006c3b26fec695a34dda87a0a36d5d1afadf8746ad3d74cbe3d869

000_SD_B_DPS.pdf

148.63 kB, 21.09.2020 11:58:34

201562eaea3201ba6dd4f832fc82a290eac3f092c5b23118c05546bfb9719415

desky_VST.pdf

243.01 kB, 21.09.2020 11:58:34

93f87d8dd5500c814fd94a5f6924ff27905fc3d1622345d0dd5e61bbbb0609f6

Korozni_studie_RVS.pdf

7.96 MB, 21.09.2020 11:58:34

2c76354dacc2540e94d113094a9f201f33baada0904585f93354ea696d7b0ab

VST-000 - seznam dokumentace_C_5_1_xlsx.pdf

10.43 kB, 21.09.2020 11:58:35

61b320375b7437d2f46f0a6ebd9aeef2674b73c52510012339064482ad952101

VST-002_1np_2860x800 (50).pdf

2.15 MB, 21.09.2020 11:58:35

1c3b817d044e6a115f0cc6577ad844de401729f9d9ce110971dc5ddd5177a699

VST-003_2np_2860x800 (50).pdf

1.79 MB, 21.09.2020 11:58:36

2c9038db2c39d4acca153c0b75d0bf782896b1c5ee263682acf57bd9335a80cf

VST-004_STŘECHA_900x297 (200).pdf

1.68 MB, 21.09.2020 11:58:36

a765a36a2bb4076157a18472f7b82b66eb6e6f90462295dd0637f4b1d1c87ad3

VST-005_PODHL_1np_2860x800 (50).pdf

1.17 MB, 21.09.2020 11:58:36

ef5de68e93b463726889286df3b74052f2358184a480a1f94ef8c913f483e92f

VST-006_PODHL_2np_2860x800 (50).pdf

1.18 MB, 21.09.2020 11:58:37

11be317252e46049e37e44afc900adadb3c92ad191e216c2b559d5e62f357576

desky_ODT.pdf

243 kB, 21.09.2020 12:00:37

8a13145a00cbe7b7fb8cbe086a03e4c6033deef632ec43663a8b6d1bb6e6b575

desky_PAB.pdf

243.02 kB, 21.09.2020 12:00:37

12245b526dca3aacb3cb044c20e31e434dd829e2a0af6ae54fb56e4f9a298dbe

ODT-000 - seznam dokumentace_C_5_2_xlsx.pdf

10.3 kB, 21.09.2020 12:00:37

1dfc6788a5aa85alecd7aaa96cab2a7581b8927afd74d5ac6320f5433a9c91f7

ODT-002_lnp_1200x700(200).pdf

5.76 MB, 21.09.2020 12:00:37

2d84a943910389de02d82cd5a9340a34520d01cffb1ccfcdbf35b3a34350e461

PAB-000 - seznam dokumentace_C_5_3_xlsx.pdf

6.38 kB, 21.09.2020 12:00:38

02598e7cad795ec8ab1fcd2563087cdb0a2ae6ae355efbb96030988cb14d0360

PAB-002 lpp.pdf

1.65 MB, 21.09.2020 12:00:38

bdb590e11a531890b637f1993c34facf9033df5bf1f701eeb2e272b8c0b761f5

PAB-003 lnp.pdf

3.66 MB, 21.09.2020 12:00:38

c4a6c44ce26f690a9d7d17b1a38573bf86832d4e0c82e778b0b4d88695b6c8cb

PAB-004 2np.pdf

6.31 MB, 21.09.2020 12:00:39

8f6b54e008ef2c8d512a4e07fa964875384a91c8ece8050c2f46ceb0b931ec16

ODT-003_STŘECHA_1130x594(200).pdf

3.48 MB, 21.09.2020 12:02:36

7cdf2df52a4f80ceda477ae52047a60c5c11015c31ff1803a15ebb78ea220619

PAB-005 3np.pdf

6.63 MB, 21.09.2020 12:02:37

95581edd9f8eac4160b1e2879d992b47098a7d35682b7ad4f5e52a941daf71b8

PAB-006 strecha.pdf

1.82 MB, 21.09.2020 12:02:38

f0d4df4fcf0fe052338a9a709927dc6691cb561cd9c285a6d2898ffa5a88fa86

PAB-007 lnp PODHL.pdf

1.37 MB, 21.09.2020 12:02:38

5c9d602a9df76c2bca96a2c6328b1e7b5b1a02a26063c3871c51c74d949d967e

PAB-008 2np PODHL.pdf

4.91 MB, 21.09.2020 12:02:38

5743ebb15342181a3d72b1bef054e6ae729a2def2248ec72ed98d7fcd05072c

desky_PAB.pdf

243.02 kB, 21.09.2020 12:04:37

12245b526dca3aacb3cb044c20e31e434dd829e2a0af6ae54fb56e4f9a298dbe

PAB-000 - seznam dokumentace_C_5_3_xlsx.pdf

6.38 kB, 21.09.2020 12:04:37

02598e7cad795ec8ab1fcd2563087cdb0a2ae6ae355efbb96030988cb14d0360

PAB-002 lpp.pdf

1.65 MB, 21.09.2020 12:04:37

bdb590e11a531890b637f1993c34facf9033df5bf1f701eeb2e272b8c0b761f5

PAB-003 lnp.pdf

3.66 MB, 21.09.2020 12:04:37

c4a6c44ce26f690a9d7d17b1a38573bf86832d4e0c82e778b0b4d88695b6c8cb

PAB-004 2np.pdf

6.31 MB, 21.09.2020 12:04:37

8f6b54e008ef2c8d512a4e07fa964875384a91c8ece8050c2f46ceb0b931ec16

PAB-005 3np.pdf

6.63 MB, 21.09.2020 12:04:38

95581edd9f8eac4160b1e2879d992b47098a7d35682b7ad4f5e52a941daf71b8

desky_OUT.pdf

243.29 kB, 21.09.2020 12:07:42

596bb45096c155930f097f24819cbe75c25aba5b94a40527c9c57c9af166b04c

OUT-000 - seznam dokumentace_C_5_4_xlsx.pdf

10.56 kB, 21.09.2020 12:07:42

27d82ff309203bb7a95dee88a0ed30dd707c7a4cbe31828cf0a1a3edde1bffc1

OUT-002_1.PP_(50).pdf

627.83 kB, 21.09.2020 12:07:42

207a58a41fa0def4c9be419feb79d0f8387809f3fb0ad3270b43612fd1ba614b

OUT-003_lnp_2000x594 (100).pdf

4.92 MB, 21.09.2020 12:07:42

62213dc27b97f66869c1ee785cc3f8de186ad33791e099b86f5e783ca0954e68

OUT-004_inp_vestav_3150x1100 (50).pdf

2.57 MB, 21.09.2020 12:07:43

d0a48de55c73a89a8b75ac143ece974795ca64f25ea5f6a9178b082b03be1d4f

OUT-005_2np_1970x594 (100).pdf

2.75 MB, 21.09.2020 12:07:43

221ccd63be9a70895e82e8d4660f21dee4c81da8cd5ed12944746e426f5ddfb5

OUT-006_2np_3150x1100 (50).pdf

2.32 MB, 21.09.2020 12:07:44

ae38837ff7ee5edac8e04351674a18b1d233b5d3a4dbfdddf40027e8cd474f0d

OUT-007_PODHL_inp_3150x1100 (50).pdf

1.49 MB, 21.09.2020 12:07:44

93c3ea5675129b5af271b9f0659dbfb111038de04affff6a81a1a9d1b9f5f778

OUT-008_PODHL_2np_3150x1100 (50).pdf

1.51 MB, 21.09.2020 12:07:44

db4d7d8d8395e7c99957695a80c3b429331d8817c0811d829d7cce04cfc9531f

OUT-009_STŘECHA_1000x297 (200).pdf

2.71 MB, 21.09.2020 12:07:45

ae94d3c0ab71d88a9e682b05e05c6b37d9835fe77f57c1f183efe16fa7e0a90d

000_C_Rozpiska_DPS.pdf

302.01 kB, 21.09.2020 12:09:39

b31316b748ee58eae4807a1594f941b2ce75f63650fc4abd5f78e8d02d81936e

000_SD_C_DPS.pdf

135.83 kB, 21.09.2020 12:09:40

815491a85be9a52b6a20746e4d0629bab88b57e44feae67380343d0644a89dbb

C_1_prel_situace_DPS.pdf

4.36 MB, 21.09.2020 12:09:40

8ef595301fbe5535a6197e4b2af629f3d316fee38fc736ea92a0a0cfcb931caf

C_2_Katastralni_situace_DPS.pdf

723.89 kB, 21.09.2020 12:09:41

9b5a35e5c53f1f31a178c2ef07d0cc08e53dc9d5fed3055b009058b3feb6032c

C_3_KOO_situace_areal_DPS.pdf

9.58 MB, 21.09.2020 12:09:41

83d5e8a0033a7e84bc345549b4f24670d3f7e41eccf708f98981d8c2f0eb0646

PAB-006 strecha.pdf

1.82 MB, 21.09.2020 12:09:42

f0d4df4fcf0fe052338a9a709927dc6691cb561cd9c285a6d2898ffa5a88fa86

PAB-007 Inp PODHL.pdf

1.37 MB, 21.09.2020 12:09:42

5c9d602a9df76c2bca96a2c6328b1e7b5b1a02a26063c3871c51c74d949d967e

000_D_Rozpiska_DPS.pdf

305.22 kB, 21.09.2020 12:12:44

01a1720edfdd52caf756b2add0d092842baaa0131b3c3ae3351ab1aeb209cbaf

000_ODT_desky_rozp.pdf

347.89 kB, 21.09.2020 12:12:44

86c8d5cedbd9fb68b9c4c54a9684aec4df0447ff05ef693bc78553103ae24a2e

000_ODT_sd.pdf

98.49 kB, 21.09.2020 12:12:45

8c43ac7b90c0b336fa3713d4383df02d5a1a60aea6c3b1c6f07512a6077060a1

000_SD_D_DPS.pdf

165.43 kB, 21.09.2020 12:12:45

c4002f1dd37c41752ccbae9230ad80407367b1041042de6cb8b7c1a2e5c26aca

001_ODT_tz_DPS.pdf

515.44 kB, 21.09.2020 12:12:45

1ffcaffcb33a5da6f4b1ca1efbe306df262f62b1b8e8f6e757d4655a2be6953e

002_ODT_ts_rozp_DPS.pdf

352.6 kB, 21.09.2020 12:12:45

97acb86520b138496e7168514226aa0584cc5ec8069ded65b8e217849b1c07d

002_ODT_ts_tab_DPS.pdf

27.99 kB, 21.09.2020 12:12:45

9b701b5396a5ee7dc8614496ce9d9075f1587e646e2d4200ecfd9393eb699b90

003_ODT_pudorys_lnp_DPS.pdf

2.12 MB, 21.09.2020 12:12:45

c4da3454bcd1f2d1a0d96999c5d3cec807867c850006551f6923d89cd5087945

004_ODT_schema_sv_DPS.pdf

871.2 kB, 21.09.2020 12:12:46

fa814f861c3aebb5e86abc032cf1c2cc648e9b949d6589e94b1f5a58197b1b2d

PAB-008 2np PODHL.pdf

4.91 MB, 21.09.2020 12:12:46

5743ebb15342181a3d72b1bef054e6ae729a2def2248ec72ed98d7fcd05072c

PAB-009 3np PODHL.pdf

4.96 MB, 21.09.2020 12:12:46

59a03ed1b40052103e1580521911429dd2a17f24c997fale93662775633aee48

001_OUT_stroj_tz_DPS.pdf

580.74 kB, 21.09.2020 12:14:45

defec21ea576a64027833249a79b76c506dfc255718906b38257ddf25c290ce1

002_OUT_stroj_rozp_specifikace_DPS.pdf

337.89 kB, 21.09.2020 12:14:45

0f6a6bd9e15506c14e449d2393b54c1761bb7024553dacff0800cde21348faa2

002_OUT_stroj_specifikace_tab_DPS.pdf

66.41 kB, 21.09.2020 12:14:45

48e3c63e4651a8f71999509a176b198791735b2aa68c22240d834b01e29740ab

000_OUT_stroj_SD.pdf

117.05 kB, 21.09.2020 12:14:45

9a289e265e7d385ed49a5fal969af39fb2d6659a8c3f57dfa0c6cbcc97e5f8f

000_OUT_stroj_rozp_desky.pdf

332.68 kB, 21.09.2020 12:14:45

376030fce09fe4df724d77ec4a7478b092a5a4d792756d08f7ed643c4726a64f

005_OUT_stroj_pudorys_lnp_stl_vzduch_DPS.pdf

4.8 MB, 21.09.2020 12:14:45

dee64a286f09242d678547a6d3aeed785e8d9d0fc168ebe489eb98baa8deb531

004_OUT_stroj_pudorys_2np_DPS.pdf

515.81 kB, 21.09.2020 12:14:46

8e92fd50ee6ce0cc4986d82a5d625cc82e3d536e4b3ed93ff4e6f7d4b06042ce

003_OUT_stroj_pudorys_1np_DPS.pdf

3.35 MB, 21.09.2020 12:14:46

32b02f02dcab3b0b966e65f3f1179518a9272a5f59f3008609a4a520a24a486f

007_OUT_stroj_rezy_DPS.pdf

2.32 MB, 21.09.2020 12:14:47

264db023164bb667ae846562375592bb3309fd5bc9e50b059e7c2966e46b6588

006_OUT_stroj_schema stl_vzduchu_DPS.pdf

868.96 kB, 21.09.2020 12:14:47

2c7c69be03b6d25bcda2599ba892942e9fe001891bc01a48af367419330cdde8

000_PAB_stroj_desky_DPS.pdf

344.59 kB, 21.09.2020 12:17:52

4365ca50f1daf685c2eb80732b64c7a6cb1719e4e17bede5efac455f19cc320e

000_PAB_stroj_SD_DPS.pdf

156.36 kB, 21.09.2020 12:17:52

ce29c65e4a63baaae63f6f518e888e8b96060350cf4335f7db9b4679210897d3

001_PAB_stroj_tz_DPS.pdf

583.04 kB, 21.09.2020 12:17:52

1f5ed6732b88f8b3c45f709ebbc7720703e2543e4ed08e38572ec7f0b0de9198

002_PAB_stroj_ts_DPS-rozpiska.pdf

349.13 kB, 21.09.2020 12:17:52

b5c87863dbbde038a943ac998ef8b810d83d60f3328ffb26d9d8b8f03c5afde

002_PAB_stroj_ts_DPS-tab.pdf

45.59 kB, 21.09.2020 12:17:53

a92851d90d87b1b6aaa380088a0a01eece43a056e957de96218b70ddcb0fef59

003_PAB_stroj_pudorys_1np_DPS.pdf

630.01 kB, 21.09.2020 12:17:53

311f9a455aea0b3cdb210f782a4ee808f1556c8b8ce0289b5737f6ba6e0e9ce1

004_PAB_stroj_pudorys_2np_DPS.pdf

554.04 kB, 21.09.2020 12:17:53

e084840e2a6fb6f75e38dbabea16b62915ce4c9dfa30c7bc6caa8beaa21bb2c3

005_PAB_stroj_rez_DPS.pdf

1.03 MB, 21.09.2020 12:17:53

21bc3263ff29c196cfa080ceeb4e7a792f34cd43173938f68d6195dd4aedb80e

006_PAB_stroj_zavory_DPS.pdf

518.47 kB, 21.09.2020 12:17:53

5f9f7651d2bab7bf006ef335fc3a5934a8bfe44b9dece79f110b1de13c758dab

010_PAB_Výtahy_Specifikace.pdf

1.17 MB, 21.09.2020 12:17:53

393d322811502b4e652ff1d530e9add4e2a4a4bde4aac0e1b7839f1f167c4d8e

011_PAB_Výtahy_výtah V1.pdf

5.56 MB, 21.09.2020 12:17:54

8a9bdbe203d4f8ab47d27e77388abac82dd8c39976946d294315671a47d19910

012_PAB_Výtahy_výtah V2.pdf

5.04 MB, 21.09.2020 12:17:54

a2c7b7c941ec0a23c79c453678aa6a79d990ca133cbc450f84fdffb415279283

D.2_PAB52_Menirna_000_1_tit.pdf

201.9 kB, 21.09.2020 12:19:42

81e3410cbe558e7e4bc3c5760dc3d73813a876c9d39f97b801dceb751d8ec8a8

D.2_PAB52_Menirna_000_2_SD.pdf

22.53 kB, 21.09.2020 12:19:43

171575a4749c60c209606ed67a4116210f58aba6166fef30af3a45199a057c07

D.2_PAB52_Menirna_001_TZ.pdf

346.77 kB, 21.09.2020 12:19:43

92f1f39e5bbf804ee281c1122d6ca4e95c149d51b0bc71a48aa174bdd68dbedf

D.2_PAB52_Menirna_002_TS.pdf

298.55 kB, 21.09.2020 12:19:43

17ba4fcdf5106ef29248b50559f77205d184f232f3e8d3f35f8e4dca5f4ba04a

D.2_PAB52_Menirna_003_schema_R22.pdf

224.97 kB, 21.09.2020 12:19:43

18fb17014a15762da4d943d4ef4dac826f6514bafcd12a4e37d7278b7fb7a05b

D.2_PAB52_Menirna_004_schema_napajeni_trakce.pdf

367.61 kB, 21.09.2020 12:19:43

4448759f0a861948a3b7a75a510103e1445a48335053317a2aa2200d2d026fbb

D.2_PAB52_Menirna_005_pudorys_1_NP.pdf

587.26 kB, 21.09.2020 12:19:43

7b59773216ecca637e97708af641b4b1e820fd98ebf23433d40c31deab1c09c9

D.2_PAB52_Menirna_006_pudorys_1_PP.pdf

396.05 kB, 21.09.2020 12:19:43

bad39c529aea87e9df657637af6acecbf4707b78clea7bed9b2198ale5bd382e

D.2_PAB52_Menirna_007_rez_1.pdf

259 kB, 21.09.2020 12:19:44

adca3b506dae3e5b3029de0b6aae1a2a90bdcf1bbd1c00fe8a924c5ed763ab35

D.2_PAB52_Menirna_008_rez_2.pdf

264.62 kB, 21.09.2020 12:19:44

fdc866464031939dfd0d22d3fb3cd6f72d3f22d55644d566e9d9f46c1485fa59

D.2_PAB52_Menirna_009_situace.pdf

2.21 MB, 21.09.2020 12:19:44

97e2c4341987f823af2bfeb324925d2525e72c62915f8c9e0ceba29d2f9a6cf8

D.2_PAB52_Menirna_010_pudorys_1_PP_trasy_kabelu.pdf

477.45 kB, 21.09.2020 12:19:44

22fe3c519988f0b10ba227d3643517cd528c3b263080ced5f7b45bc11a22d54a

D.2_PAB52_Menirna_011_kabely.pdf

267.79 kB, 21.09.2020 12:19:44

b546d40945c292c2df33203a5c4af73cf72e44a82f5bec4b15a517d34f2e7249

PAB_53-00-Desky.pdf

121.12 kB, 21.09.2020 12:19:45

e8f46c55cc0fac9c7960821032551b7f60287691172e57eae2fa6f5b98d68b4b

PAB_53-01-Technicka_zprava.pdf

744.51 kB, 21.09.2020 12:19:45

0ba66414d4999f6b20292df83c5663904c8ab11cb02560caa76080a24de12411

PAB_53-02-Situace_1-detekce_do_SSZ.pdf

3.01 MB, 21.09.2020 12:19:45

0e791bbf3addf87567ec2e278d40837f2785bc0c5048b47bac1e59c94b62b0a8

PAB_53-03-Situace_2-vozovna.pdf

9.78 MB, 21.09.2020 12:21:42

c50f5a3f624d8679020509b21c055a5086a4021b427b71e9cbb55496c4a84954

PAB_53-04-Situace_3-detekce_do_SSZ.pdf

1.22 MB, 21.09.2020 12:21:44

a795f2c9d244f375f2c766989b37bfb97a0343c9f6d59aacd8aee4947cbf6353

PAB_53-05-Schema.pdf

3.42 MB, 21.09.2020 12:21:44

dedda7796fb0ea169beff55301d1ec445bc877bcadb753fc3aff7d6bcad15097

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13842660>