

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12931804
ID verze:	13883860
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	24.09.2020 10:30:13
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 2. část - E - SOD_I_VST
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.
IČO: 45357269
Datová schránka: npxnk7i
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a. s.
IČO: 35802723
Datová schránka:
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000_Rozpiska_DPS (2).pdf
35.52 kB, 23.09.2020 08:40:12
66c5eb9d1e3a27414f5a19adb48d47a2c12bc80d240de8f7daa62615a5a0e044

000_Rozpiska_DPS.pdf
35.56 kB, 23.09.2020 08:40:13
64f62d25081d20d6823e10c1adbd179faa0e1fc8cd92f1e8f9132ebbe7bfa077

001_TZ (2).pdf
233.34 kB, 23.09.2020 08:40:13
695a910639540a8d229433be8c0e3eaa9f49e89ef967e1c70c76b00e94086fd6

001_TZ (3).pdf
603.49 kB, 23.09.2020 08:40:13
ad51dddf4fd7e1624e253fd749236221ca56a953210b876f9b80a318a9278312

001_TZ.pdf
206.04 kB, 23.09.2020 08:40:13
b7c876824460d6c0bead157db6becbc34a6d913fe725aebcbb41e5d80e654e16

002_půdorys (2).pdf
40.8 kB, 23.09.2020 08:40:13
0660c492e491a8a30718fa1fe111ebed640709db97f62b11a25c82e5d888cb5e

002_půdorys.pdf

137.43 kB, 23.09.2020 08:40:13

98087e95f5b53d418f0bdd406c5321dd22a2d22024dbc820016c2243c32bf664

002_Půdorys_1.NP.pdf

1.1 MB, 23.09.2020 08:40:14

23c0b0f274b8cff3987934e33cabedc03dc90200873c6741273d6823630f0308

003_pohledy.pdf

155.64 kB, 23.09.2020 08:40:14

c04da55c89af9f27bcbfa9894ce11be9fdb436cf21f8f592f0613163416e338e

003_Půdorys_2.NP.pdf

1.12 MB, 23.09.2020 08:40:14

0f5b28b1566b0d6847d0410ac7f7252cb1b567873c9d8ced0052b699ab0b8a8d

003_řezy.pdf

36.5 kB, 23.09.2020 08:40:14

5af4f9cfe44124845d89d27097a33795c084dee3c1844cf66fd1b96c8866ccea

004_pohledy.pdf

191.84 kB, 23.09.2020 08:40:14

e571708af18c5c0448958d38fe490301a27261bb3325c1dbbc0634adbd16df8b

004_Půdorys_střechy.pdf

1.32 MB, 23.09.2020 08:40:14

09e20d1b902e8683add4a5c1d2422ed0e7922055bf2014176d7a0690e5ff11ef

005_Řezy A-A, B-B.pdf

1.82 MB, 23.09.2020 08:40:15

27c90de3434d03a2bb7cde3c1a4fd2c52aaeffde87999d278a4fd412c23c4d98

006_Pohledy.pdf

475.64 kB, 23.09.2020 08:40:15

1310059ea102ef6b4acc3500f389462072ee4f92aeb925b78c281425bb889264

009_kniha_detailů.pdf

2.14 MB, 23.09.2020 08:40:15

50d7d4c8da1420c5fa79955d0148cf17033fcf21323120fe0c21a538facedad5

020_tabulka oken a světlíků.pdf

607.52 kB, 23.09.2020 08:40:16

3e1e974e75e63fbbd7b29524b713689024ba47a805d63541ffa9ba2b437e9e59

021_tabulka dveří a vrat.pdf

1.4 MB, 23.09.2020 08:40:16

4226ad73b0f4175304cebf9b7b8e84ea37fae0aa7e4ebaf4a0b78fae77a9224b

022_tabulka prosklených stěn.pdf

610.76 kB, 23.09.2020 08:40:16

803478da786fc5e310f5322520d1f6345ed0eab4bd2d1ea72c7e9f1ebc0c27d4

023_tabulka zám.výrobků.pdf

640.9 kB, 23.09.2020 08:40:16

2d150ce7e413e20b3038718b4fdbcb1894408371859dda67416ab026a161e459f

024_tabulka klemp.výrobků.pdf

418.56 kB, 23.09.2020 08:40:16

44ca092b2db2c324bfddd20cf0bb908claf46f82e7e2d4f3cf9a02fbd9651f42

025_tabulka ostat.výrobků.pdf

641.73 kB, 23.09.2020 08:40:17

41bb8c956c9066e7e4ab69db4ef2c490a67ab8ead28c002c6f86a28bcfc8edfa

026_tabulka skladeb.pdf

371.35 kB, 23.09.2020 08:40:17

51e6bf215c86f4347e3e50b66e0edd0159907aaf2a58c16dac8c5888032c3e72

SO_VST_00_Rozp_DPS.pdf

35.25 kB, 23.09.2020 08:40:17

51a6f7ad83b761ae39bad60f3ec8620cb05e82f3a3fc53cd00535b31ff885070

SO_VST_00_SD_DPS.pdf

175 kB, 23.09.2020 08:40:17

097a685187dc83e6af6cd1677ee43f4ad96382350b8ca9c0c22d41bb563de59d

VST_000_Desky.pdf

37.76 kB, 23.09.2020 08:40:17

decdf82cf453d5a8f0a822a2ce9cecebd7b710cb52537be1cblac09cea90a22

VST_000_rozpiska_desky.pdf

304.87 kB, 23.09.2020 08:40:17

7d432602706ca23a398b609f62810d5104f9a4dd1fa893141babe20bd39b2ecd

VST_000_seznam dokumentace.pdf

25.59 kB, 23.09.2020 08:40:17

5099595bacc0b2f7781faf68d3da48bde9f3f0cbbac78fd51011cc767afa67c

VST_000_Seznam_příloh.pdf

16.96 kB, 23.09.2020 08:40:17

cfe461190a02dc8aca6715ab8bd273a495f799aa968e5758b0c57a1e18236fbb

VST_001_Technická zpráva.pdf

226.25 kB, 23.09.2020 08:40:18

cf321cf56ba4ee5b8854a6be109058f42d669a6c628ea7d372370c87134ef293

VST_002_Půdorys kotvení.pdf

210.51 kB, 23.09.2020 08:40:18

e9a0889e18bf82644c452e7fe44f2f68ebfdef26c90fa43d7abeaa65e1d7a907

VST_003_Půdorys 2.NP.pdf

253.21 kB, 23.09.2020 08:40:18

23687536b2cfe0eca0c8b118be18c4a12c9ac5d2fc66ded6692031c95570b3f1

VST_004_Půdorys střechy.pdf

479.81 kB, 23.09.2020 08:40:18

42515537babf1601b485f417ed314b654702083f946ba723f3f2bca84961a8be

VST_005_Příčné řezy.pdf

318.22 kB, 23.09.2020 08:40:18

6df06e4c3140e827a04dbe04baf1e7d03710d8073c87618ee630092089e1482d

VST_006_Podélné řezy.pdf

180.72 kB, 23.09.2020 08:40:18

8b4d6a73e2e3a4a1903d9ff7336453876c0818c8ec13754381ed29d825581945

VST_007_Výkaz oceli.pdf

131.85 kB, 23.09.2020 08:40:18

62f0e7382573a0afe4d3957f38630f803207770e45ba83b0df8efa91557dca16

VST_008_Statický výpočet 1. část.pdf

5.15 MB, 23.09.2020 08:48:15

92ce74c4c5bbc23896138f0a3e5d1ccce0ad5e9d8eb983c506bf925434143984

VST_008_Statický výpočet 2. část.pdf

13.67 MB, 23.09.2020 08:48:16

024a7389b489163cf3b63118954742ef55b93a43dc7d4f2fb7248fa64b776426

001 - TZ.pdf

1.03 MB, 23.09.2020 08:53:19

aaf8034a37dcb8d6068d72181e6e8ecf80b91c9125609c12f392de89f2f90948

002 - ZAKLADY.pdf

584.42 kB, 23.09.2020 08:53:20

0448e53d242c68e30aa329699c89ad89fe4fc9af77f5881cc8b237dd484606ef

003 - TVAR BETONOVYCH KONSTRUKCI 1.NP.pdf

665.28 kB, 23.09.2020 08:53:20

4d6c9f7c8c42b2c6239b6f3545f4948650bace2126ed11f71a4b092215540f84

004 - TYPICKE DETAILY.pdf

580.29 kB, 23.09.2020 08:53:20

b70d07bd33233be1b46e305b16c5d462e75bfd33fd83c1e5938376944176c045

005 - VYZTUZ PATKY - TYP 1.pdf

346.06 kB, 23.09.2020 08:53:20

54746f33791332446d4169226c03e6b84ac275d70124a21608b2d437b356e261

006 - VYZTUZ PATKY - TYP 2.pdf

344.74 kB, 23.09.2020 08:53:20

53abab3a6cb04962b202a24765f3270e9016dcc23bf9ae5ef12e4942e9a9f859

007 - VYZTUZ PATKY - TYP 3.pdf

347.13 kB, 23.09.2020 08:53:21

cc9aa885960210f8a0e8072394ac721dfeeb33f24eeb0c83ee3f7f838ab96406

008 - VYZTUZ PATKY - TYP 4.pdf

350.52 kB, 23.09.2020 08:53:21

5a73af5209226ceaea7be97422e766725769eba5761dc38263896d8edd284283

009 - VYZTUZ PATKY - TYP 5.pdf

349.59 kB, 23.09.2020 08:53:21

11fb56498e88356fc6e63d43820d08675cec5b95d69bd4f6fdc2705f0a252e13

010 - CELKOVY VYKAZ VYZTUZE.pdf

335.04 kB, 23.09.2020 08:53:21

feff91ef1b901737bdf6792bd8cdc6b34a70b3b073d268ec7fa2f320e9cb4c3f

011 - OBECNE POZNAMKY K VYZTUZI.pdf

349.4 kB, 23.09.2020 08:53:21

1edf626d86ee05bd57414da30c63170ec7818b45ccb540b7c40a77335d87da38

012 - SV.pdf

2.59 MB, 23.09.2020 08:53:21

2072b42c92106cbbbee6af3e9ff223ae5b0bedad9b0fce10e1dac339f8df94eb6

desky.pdf

326.33 kB, 23.09.2020 08:53:22

96cff6de33986ce7996ae35b03166339fae3f82ea5c6e57d94c7ba7e5bbd07ce

seznam dokumentace.pdf

114.35 kB, 23.09.2020 08:53:22

c80dd5eba01c9f795ed791f26281ee3583aa315170469d78bdfd24645272e973

SO_VST_01_rozp_dps.pdf

127.12 kB, 23.09.2020 08:53:22

71ac71727dd09dedcdd31397826d3af08bf2c770d85f072e8a16f7da5fbb6ecc

SO_VST_01_SD_dps.pdf

203.57 kB, 23.09.2020 08:53:22

81e27ec458b6921f1c65350273e09233bb59d16d54c8c23d5e25e10ce6a0de68

VST_05_vrátnice_000_desky_191130.pdf

291.58 kB, 23.09.2020 08:53:22

0b98a4944218d4591a973e421bcfa425fe7db3f6d8f2fd042e28945eb86f0cea

VST_05_vrátnice_001_TZ_191210.pdf

497.61 kB, 23.09.2020 08:53:22

777ee2c91d2cb8f25544329bb9bdd7e4c064663853adc8bb09e664104375b64b

VST_05_vrátnice_002_základy_191130.pdf

336.34 kB, 23.09.2020 08:53:23

b64d996923d8757bf7fb3b7ec9836fcae4bae0151640afdeb01b20822e45e303

VST_05_vrátnice_003_1.NP_191130.pdf

544.61 kB, 23.09.2020 08:53:23

6928732fdd1e8a84416a52b4cb73eabd45d0335760edc925bb49bf87599df0ef

VST_05_vrátnice_004_střecha_191130.pdf

412.68 kB, 23.09.2020 08:53:23

74d1f447340e3b27216d94b8a6c2d362cbd254eadaacb0a3ddb495b9438e0775

VST_05_vrátnice_005_řezy_191130.pdf

452.31 kB, 23.09.2020 08:53:23

dd2fe5bb45e67503f037a701249c799044188582ae54b128b28e79b6b88bc1c0

VST_05_vrátnice_006_pohledy1_191130.pdf

338.93 kB, 23.09.2020 08:53:23

b3408cab0eaf5714f257820337e67f214da96ec0f02453877b67feb02f27bd6a

VST_05_vrátnice_007_pohledy2_191130.pdf

334.79 kB, 23.09.2020 08:53:23

c4dc31778d64f09a23aebdaffeb6cdfcb3eb3a6786337ee3b41bb71a5c888a40

VST_05_vrátnice_020_Tab_OKEN_191130.pdf

715.68 kB, 23.09.2020 08:53:24

fa3c40c37ae8e90f4aff9916d82cbd17d88301d8410dc9b90aacfd2b674155fe

VST_05_vrátnice_021_Tab_DVEŘÍ_191130.pdf

517.32 kB, 23.09.2020 08:53:24

092f5a6f32490b6b6036c669c6a5d249e41753fdc98acc22c96a27ac280f8194

VST_05_vrátnice_022_Tab_ZÁM_191210.pdf

820.75 kB, 23.09.2020 08:53:24

107c64c8c2eb15165e53d2912469953e584e6277a682b04ef1504fbc10d61be3

VST_05_vrátnice_023_Tab_KLEMP_191130.pdf

396.16 kB, 23.09.2020 08:53:24

3a172270a374b47142bb19f181831b6da447e08750d14e7ef6418329a8134039

VST_05_vrátnice_024_Tab_OSTAT_191130.pdf

493.82 kB, 23.09.2020 08:53:24

52f7d63011d71148003fc2fa7dca609d186241eea6fcc222875d6ab27b917262

VST_05_vrátnice_025_SKLADBY_191210.pdf

436.71 kB, 23.09.2020 08:53:25

b19d5db6e72096b428397d43a04c0a33034f87dddf00aaa6d58a98eb7e0726b9

VST_05_vrátnice_026_DETAILY_191210.pdf

1.78 MB, 23.09.2020 08:53:25

0219b7ca229a603d10dc90a4479e70cf222786c108f32dd63c1a998d6e252a8b

E1_VST_Rozpiska_DPS.pdf

125.03 kB, 24.09.2020 09:20:26

229598182ea2f19645e54f2393582f72950616815375e3e004aebf2dac7abbd6

E1_VST_SD_DPS.pdf

262.55 kB, 24.09.2020 09:20:26

f87134bec5b6c27e575433673335bdd903494392dd257c1038cc62c90e1744a7

seznam dokumentace (2).pdf

112.76 kB, 24.09.2020 09:20:26

3174a6a01705aec04293d23f6714c813aced484b01a031d8a2739a17e88dae50

seznam dokumentace (3).pdf

112.87 kB, 24.09.2020 09:20:26

9ab745de9151874e6d80b22e3d94a73220e1e101323b23a020600761527b9c6d

seznam dokumentace (4).pdf

110.92 kB, 24.09.2020 09:20:27

b9f4169366f09b08e8a9fb4337600e1027c227d9ec349c9f10a72fe72b32a353

seznam dokumentace.pdf

109.47 kB, 24.09.2020 09:20:27

855f7e68855ebd6df8051c08271d79575e3748653856038b4c94ec942d87baeb

VST_06_oplocení_000_Desky_191130.pdf

291.52 kB, 24.09.2020 09:20:27

4fe004a8fe4ec800cale2ab58cb574c429cd9d9827c5469f6c4e1992697bd54c

VST_06_oplocení_001_TZ_191210.pdf

493.79 kB, 24.09.2020 09:20:27

31bb5dd71762e05f93d222d7f5e2f31f56831dfa8b89dbef3c69ef5adaa1c5a

VST_06_oplocení_002_SITUACE_191130.pdf

843.81 kB, 24.09.2020 09:20:27

5355a79359a67fd7b00172d0d9fa1528bdf0b787fa7729f7992e78968d948d69

VST_06_oplocení_003_pohledy_191130.pdf

775.84 kB, 24.09.2020 09:20:27

25a0ab071cbd5ab475fbf2c148f5481f767e0fb02adfc80482a4df539b526744

VST_06_oplocení_004_řezy_191130.pdf

367.26 kB, 24.09.2020 09:20:27

b505f9f9539797796983ee8d081e2c5a8605cd3a311ade318db89ab68ec9583c

VST_06_oplocení_005_vjezdové brány_191130.pdf

327.13 kB, 24.09.2020 09:20:28

2f664afe1367fd010c7c12958f28b818a803f3b41f3e335b71eac5edd979483a

VST_06_oplocení_020_Tabulka ZAM_191130.pdf

1012.97 kB, 24.09.2020 09:20:28

153f1be5687ab217b66e0a7a699dd2adf4003729e95d6f5e521366bc4e3f52c7

VST_07_1 odpady_100_DESKY_191130.pdf

294.03 kB, 24.09.2020 09:20:28

a34a43575af21056a79df9f903c2fa299fd84106d9c3224f8b00058e6f3ea2c5

VST_07_1 odpady_101_TZ_191210.pdf

487.83 kB, 24.09.2020 09:20:28

21ca37fda53d17c65d70496834326f95792ba45db49614f4f415aa70d004d052

VST_07_1 odpady_102_výkopy_191130.pdf

317.02 kB, 24.09.2020 09:20:28

15ba75cb200648db2ff07a32839e40a5bc6d71409401929c4231003eb7531fb5

VST_07_1 odpady_103_základy_191130.pdf

338.54 kB, 24.09.2020 09:20:29

de40f8196b7324bb202edcf81710c81e20229fcdcl4ed9097e103505f903f48a

VST_07_1 odpady_104_1.NP_191130.pdf

325.08 kB, 24.09.2020 09:20:29

e5fa4fc45d347bbaa7b9fc36774595c56aa0cabac565ff05ffaf953728ded12b

VST_07_1 odpady_105_střecha_191130.pdf

311.13 kB, 24.09.2020 09:20:29

31cd1ccc76bdb2e42a97b716971f8726c0dd297317b86b07305155d5f5a09c1c

VST_07_1 odpady_106_řezy_191130.pdf

408.26 kB, 24.09.2020 09:20:29

b465289a4a52f596fdbafefb9fd328d8a689dedf7358adea9161f50b863185ce

VST_07_1 odpady_107_pohledy 1_191130.pdf

323.87 kB, 24.09.2020 09:20:29

fc032c77883b9aa32a58edf209763590b142dbae73215721e8900082b2458e83

VST_07_1 odpady_108_pohledy 2_191130.pdf

359.14 kB, 24.09.2020 09:20:29

422ad65b7b5950a0b38bb1c591087d0dc5b2f3a5dec5e1e1b133b0570a4bcc4e

VST_07_1 odpady_120_TABULKY ZÁM_191130.pdf

408.38 kB, 24.09.2020 09:20:29

09d23448c7f29e3e3b7493db2e049215cf662e44652328df501c3a3d68122d86

VST_07_1 odpady_121_TABULKY KLEMP_191130.pdf

395.13 kB, 24.09.2020 09:20:30

4f9cd680e881d167e4caba04af27a745f2aca7ddc57e34614504e91114ecde0f

VST_07_2 ohýbačka_200_Desky_191130.pdf

294.56 kB, 24.09.2020 09:20:30

c3c96cb64b2dbe9c4c5e81a531ae01715639a8d9d5912e8de08a05f4191ed5d6

VST_07_2 ohýbačka_201_TZ_191210.pdf

485.75 kB, 24.09.2020 09:20:30

c433fe2ab1cfc7459d1a1fd265ad48357d35544ddadbbaealad1a4b973d1ble7

VST_07_2 ohýbačka_202_základy_191130.pdf

324.59 kB, 24.09.2020 09:20:30

ae1747b694a4e0b213250f7680ce03c73f46383087375a17858ef3f18796eec7

VST_07_2 ohýbačka_203_1.NP_191130.pdf

321.09 kB, 24.09.2020 09:20:30

b87cf7ea3c9c8344be97c54538e12e9fb62d1814880ab322c65f37cb32fa1140

VST_07_2 ohýbačka_204_řez_191130.pdf

368.91 kB, 24.09.2020 09:20:30

0bafba78c3b43863d6dd8a74fec3e0144c325072d4f811e43c5d0373b1e95d84

VST_07_2 ohýbačka_205_pohledy 1_191130.pdf

326.92 kB, 24.09.2020 09:20:31

3b57eed8ef7e4c660dd642d713e5d2c57833cd9ba570d62a2629b5b4ff9aff50

VST_07_2 ohýbačka_206_pohledy 2_191130.pdf

334.1 kB, 24.09.2020 09:20:31

945dd2d78e555f6052288f487b0253cd5eaccea72c92294ad2a7ff931b643d97

VST_07_2 ohýbačka_220_Tab oken_191130.pdf

401.75 kB, 24.09.2020 09:20:31

03b1030269f3df71877e59a5a413e7da33e3472cbf373a1735d0f0981f1fe8d0

VST_07_2 ohýbačka_221_Tab ZÁM_191210.pdf

399.3 kB, 24.09.2020 09:20:31

a1933c731802877a3b12b2eefc73c913badc712137fc0097cccd66c1fbb6ae71

VST_07_2 ohýbačka_222_Tab KLEMP_191130.pdf

397.26 kB, 24.09.2020 09:20:31

5c5b6c2dcd4612dfa233f96c46bad74d16e39823711c59d8f3eec401a810ca2e

VST_07_2 ohýbačka_223_Tab OSTAT_191130.pdf

382.67 kB, 24.09.2020 09:20:31

62975775b110caa3a5d2af3c82bf30e4cb51072e0384a336c5f93a8423b3c4fb

VST_07_3 jímka_300_DESKY_191130.pdf

294.31 kB, 24.09.2020 09:20:32

ce0c0b9f9a1982e2de84412aa2245b909d30da7c54515888dec8daea32e0a7

VST_07_3 jímka_301_TZ_191210.pdf

484.45 kB, 24.09.2020 09:20:32

142f0468560ce3997dc6fe189038f1b5db39c65e5bea2427f56521690117d69c

VST_07_3_jimka_302_zaklady_191130.pdf

348.93 kB, 24.09.2020 09:20:32

87a1d1f270b0d1827d1eb638af283284745e6bd0a1f998ec78c114126c1a44d2

VST_07_3_jimka_303_pudorys_191130.pdf

326.2 kB, 24.09.2020 09:20:32

1528e1a1b5dd327322930c90215b26c63c849bbd78dff61cabf6033ce592be35

VST_07_3_jimka_304_rezy_191130.pdf

490.05 kB, 24.09.2020 09:20:32

7239bfdcbe796d50732fded700164522cf8663e3de91cc544a72233310b9ab96

VST_07_3_jimka_305_pohledy_191130.pdf

318.65 kB, 24.09.2020 09:20:33

cf5e8a6f4bb7bfcd7418e522766484a87ece27f700c5b9720511b427d2852433

VST_07_3_jimka_320_TABULKA_ZAM_191130.pdf

412.8 kB, 24.09.2020 09:20:33

396d59abe3deb5cc55be7667fbbbe1cd3b256ee7fbd55d9fb029959cd60be606

VST_07_3_jimka_321_TABULKA_OSTAT_191130.pdf

383.65 kB, 24.09.2020 09:20:33

60d61fa339ccdaa78584ab0ea05d0757c5ecb9e32e41f923cf3dd764a19e410d

000_VST05-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

307.55 kB, 24.09.2020 09:29:32

3b61eb086228171e8e1636327cb86e25732d7e0303f61a509b0913423f1215cf

000_VST05-P_Seznam_priloh_rp41.pdf

58.9 kB, 24.09.2020 09:29:32

0439672b7ba224710dfb67be2e29e205df0357bc144a536687bc96738b86d339

000_VST07-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

36.86 kB, 24.09.2020 09:29:32

12fb14c6cd048da2a0160e9fe28057dcdfb998d846a2fc27d0b05329bed80df9

000_VST07-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

59.96 kB, 24.09.2020 09:29:32

45de9d8c37cdb5468a6a28242fc2254fc80de0c1e578dd2ce23b2597e7959698

001_VST05-P_TZ_rp41.pdf

292.51 kB, 24.09.2020 09:29:32

170c0231023ac8394e5f3d6caa5293041a9b4dc03851ade6d4c217ccc5a030df

001_VST07-P_TZ_rp40.pdf

238.33 kB, 24.09.2020 09:29:32

7d9dd6fda2e5ce471d34b537e6ec635221d547ca59cedcb4aaadf932ad5a692b

002_SVT05-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

284.53 kB, 24.09.2020 09:29:32

ce73a2f0ab12627bbe4e01af08bfa9e1ec1ea0d3b946a8498fff66df9b3aece8

002_VST07-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

222.31 kB, 24.09.2020 09:29:33

7d0d76fae47f7599e423a9dc5fb54b6ea81837b9511d77e1bded919c67f5419c

003_VST05-P_VV_rp41.pdf

176.91 kB, 24.09.2020 09:29:33

9a058612c8b33d6f28a3085105bdbf840e4ebb0acd8e35800bb4131eec32adcb

003_VST07-P_VV_rp40.pdf

172.37 kB, 24.09.2020 09:29:33

390eaf1495b37f0c86bf0ad908d2dc579dccba0632d8caa130db04c5954db52f

100_Rozpiska_SD.pdf

76.31 kB, 24.09.2020 09:29:33

3d5364e683f8536d08e4695df26d4ef705cd5710bd8268539fbb052978dd6660

101_SVT05-P_Rvr_rp41.pdf

248.43 kB, 24.09.2020 09:29:33

74b08f636bd6ba6adca6553e84ddf44be49c4b223f464cfd700f64d95e3e2ca8

102_Technická specifikace.pdf

119.14 kB, 24.09.2020 09:29:33

1f623b2c99a114d2b5d147edf889fabfc7eb3d9edc26055117120539fe628c21

103_Púdorys 1NP.pdf

1.21 MB, 24.09.2020 09:29:33

2b6f07b80d31d3db032e2081cd668f3a29166c8d3e9f24b3fb0403c774bd9f45

104_Púdorys 2NP.pdf

578.89 kB, 24.09.2020 09:29:34

1d2da6ae9e6794a528084369beeb5ef8e4a6746158eaa77538bc27748e62f2e9

105_Púdorys střechy.pdf

760.82 kB, 24.09.2020 09:29:34

484c0f351cb5c1c9589163850e6306499c4dce1f7f184a15b542db0d56cd6b00

106_Řez B-B'.pdf

872.62 kB, 24.09.2020 09:29:34

94588037c410982a0e20853b0da4c748124f496708d63b32fbbf07d5718b1e35

107_Řez D-D'.pdf

137.63 kB, 24.09.2020 09:29:34

b0707279ee25d5d12489dc0b64371f8761688c1fdbbc10efbf98d5de8dc8f820

108_3D Pohled.pdf

251.65 kB, 24.09.2020 09:29:34

032eb10db8942d8d48b4bebec7ccb79e546c59b2768a41017d49f550574e9b31

109_Vrátnice - Púdorys 1NP, Púdorys střechy, Řez.pdf

211.49 kB, 24.09.2020 09:29:35

34e98c2811d959e353df6c44dc184fbc80a42da5dd3fcaffcf32728fa49150

201_VST05-P_Pudorys_rp42.pdf

129.11 kB, 24.09.2020 09:29:35

fd49a8d8c2e6cbb291dcca9f9e7d9e17a36e89e81e2e3bf02d687c3ba3c1b412

201_VST07-P_Ohybacka_rp40.pdf

191.95 kB, 24.09.2020 09:29:35

c1643985fdc9ac993b539ce74f89ff1cd52c7b30cfdefe36e62408a76f34c6fb

SOD I_VST_000_Desky.pdf

34.59 kB, 24.09.2020 09:29:35

a89f6f7e4dcd1e94f1b7c662d1bd5d2c30f5cd06955be2f55777d2d997e28b50

SOD I_VST_000_seznam.pdf

22.06 kB, 24.09.2020 09:29:35

8fb5a05fa8fd73d5a535b51b8d7dfd3c8b8d437ae06f85e3a1d5e94ab799f0ba

SOD I_VST_001_TZ.pdf

367.09 kB, 24.09.2020 09:29:35

228d6595eaa557992e4dcd34e9830cled03f99578abb1fa3641f0b1457135755

SOD I_VST_002_lnp_kan.pdf

355.44 kB, 24.09.2020 09:29:35

8424642758a38281318ba1c12b155c764839ddde6908c3e2c8cd04f182d6024f

SOD I_VST_003_lnp_vod.pdf

381.8 kB, 24.09.2020 09:29:35

5d799e666bfdd9f642508f27cd8150098de24cdad0eff8280c49ea8e19515b89

SOD I_VST_004_2np_kan.pdf

109.96 kB, 24.09.2020 09:29:36

ea35b6656fbbd508984055d3d31bb061753ccb999aaba77a2df0ba464e87d26f

SOD I_VST_005_2np_vod.pdf

101.62 kB, 24.09.2020 09:29:36

33a1ac4ac235801b6713974c32da4b83b732c8ac2dfdc27dcf08514a2df016f2

SOD I_VST_006_strecha_kan.pdf

276.61 kB, 24.09.2020 09:29:36

d652e20578b37b536547965d8d99bbd320adbb6effdef2ed85dd91c190b0a1d1

SOD I_VST_007_PP_větev_A.pdf

72.36 kB, 24.09.2020 09:29:36

579f9728c64b9a3e1d4d128e76a27b83d1595e7c5a4201ea418b093583a6b5de

SOD I_VST_008_PP_větev_B.pdf

93.04 kB, 24.09.2020 09:29:36

159caa2ef873ea82ed97f146b88f5615ab165429bdafbd34a9d8dc76d18fece4

SOD I_VST_009_Vrátnice-kanalizace.pdf

116.22 kB, 24.09.2020 09:29:36

bd06970b2bc2f9d3c3520ec1f2f7a3a14b81b89428186fea2f9d77cf541ba570

SOD I_VST_009_Vrátnice-vodovod.pdf

112.9 kB, 24.09.2020 09:29:36

674576e6c840473b13cb6c0ba9f14d022239a26b1d4cc2fb15955f37b82fbff8

SOD_I_VST_VYT_000_DESKY.pdf

34.78 kB, 24.09.2020 09:29:36

988e89660d9d652f1d215b8833eabf829fa37b3f926a6a259a8fe4ff73440fa8

SOD_I_VST_VYT_000_SEZNAM DOKUMENTACE.pdf

10.96 kB, 24.09.2020 09:29:37

3b171b614353f5e409d6785a5e1ccfc1f0e0e0712f0f519cf418eb707717acf9

SOD_I_VST_VYT_001_TECHNICKA ZPRAVA.pdf

135.54 kB, 24.09.2020 09:29:37

7bf3a58f0693042e55f3366454ba8337d69a3da26031f5008d0166f7c41464c7

SOD_I_VST_VYT_002_VYKAZ VYMER.pdf

67.27 kB, 24.09.2020 09:29:37

cbf0ec6fe3c416e1aea860e689b52d35f85ca708ea8cfc8a0da849f1ffb830ff

SOD_I_VST_VYT_003_PŮDORYS 1.NP.pdf

1.07 MB, 24.09.2020 09:29:37

0dc4da5f07a1e0dbef2bb24a2404073d5af831ee4bee3d3793490d6dbb934f7f

SOD_I_VST_VYT_004_PŮDORYS 2.NP.pdf

807.7 kB, 24.09.2020 09:29:37

32ead9fe24cf23bb35569be8bb0ad25b0988242fc9202ff3a89c87d597ed9cd5

SOD_I_VST_VYT_005_PŮDORYS STŘECHY.pdf

470.21 kB, 24.09.2020 09:29:37

795ca87455615db6d723091bb851ee11fe04e5c5d130847d721612c10ac70b14

SOD_I_VST_VYT_006_SCHEMA ZDROJE.pdf

242.83 kB, 24.09.2020 09:29:37

2412c99911d081cf56898fcf940dc3a02bef3e20a27d403bb8424ce9f7dfd13c

SOD_I_VST_VYT_007_SCHEMA SOUSTAVY.pdf

431.13 kB, 24.09.2020 09:29:38

f81399ced41ab51ebe38fc26d17cb997217c94b5d543c356a2ee5e7cf512389

000_desky_eps-VST.pdf

43.18 kB, 24.09.2020 09:48:42

91b8ce50d87fccaleb9ca3b102f3985b9f6223a0cdb8e7ce8a19b3e023608b4d

000_rozp_SO_VST_10_07.pdf

127.35 kB, 24.09.2020 09:48:42

455eec531ff4e0f99e853795f74b0d84c51e5e547b0e4cc86874e90bc46ee1d2

000_SD_eps_VST.pdf

9.37 kB, 24.09.2020 09:48:42

7d0e2d449bdde3b19a53f689606c82fbbd4d555043823ff7754138ca7e449368

000_VST_10-10_EZS_DESKY_.pdf

36.69 kB, 24.09.2020 09:48:42

4b2f1ec53ecc705d70aae0a8379ed1236bf8bef8003f3b21051167a6ee214564

000_VST_10-10_EZS_SEZNAM_DOK.pdf

47.47 kB, 24.09.2020 09:48:42

6d6d5a69bd5a14b8dd286ace3bfaae13781c17a5d534d3b593b0a2b1c8a26017

000_VST_DESKY_SLB_10_06.pdf

36.97 kB, 24.09.2020 09:48:43

684daae983aa6f8582e9ca9af18f4bcceb2f28e3d836c8b2cfeb05a7419b3ad9

000_VST_SEZNAM_DOK_SLB_10_06.pdf

6.55 kB, 24.09.2020 09:48:43

70f541adffe7c43e9956b71f94780346e83adaa8554fe7af0543c05933cdf73e

000_VST-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

35.58 kB, 24.09.2020 09:48:43

500e8714b009fc99c87ab3aaea4412a12d58803c8ffc6c99b0d0b0717061f296

000_VST-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

69.67 kB, 24.09.2020 09:48:43

31011f0a104b0e442337247e316bbada1cabc7908c6beced135d465fd1b13c94

001_rozp_TZ_SO_VST_10_07.pdf

34.01 kB, 24.09.2020 09:48:43

c4b4123d71786fe6bbd658bbc24426f727fac09ae831188f6169cfc883072bf1

001_TZ_eps-VST.pdf

98.92 kB, 24.09.2020 09:48:43

b0ab4d93188ae826f4fc1fe42f323a2ef24109b8a30ff011340e741970048ab1

001_VST_10-10_EZS_EKV_TZ_.pdf

835.25 kB, 24.09.2020 09:48:43

9f7de8ae6b37e661a6ea40b2e26c0c24dad29b65aebf4b52388ce37d20ed5332

001_VST_TZ_SLB_10_06.pdf

245.78 kB, 24.09.2020 09:48:43

50ee2ba5e4061957c34fb00f41708fb180713abe9eaa3176daddb03abb5f9b528

001_VST-P_TZ_rp40.pdf

293.6 kB, 24.09.2020 09:48:43

8838fa6ecf0d1a8b384d1a044bc2d421596d6c9cf32bd2ddcdd522bd2bcda975

002_TS_eps-VST.pdf

54.72 kB, 24.09.2020 09:48:44

7c5b604ffd68961a7dc471c28e130e2629f0690f1c70db46e2065fe4c61a72cf

002_VST-P_PoP_rp40.pdf

232.29 kB, 24.09.2020 09:48:44

80efbe46b8200e73fc069df613aa80e4314264a8974df967ebe69dff6221f0fc

003_lnp_eps-VST.pdf

206.1 kB, 24.09.2020 09:48:44

8f8d84f1429fed02082a6a68d957de7af93037407a473cc3746630126fe7df73

003_VST_10-10_EZS_BLOK_SCH_EZS_.pdf

142.54 kB, 24.09.2020 09:48:44

ee99bcdad318234937e295ced5b153e36c92ca7046fb01f9d01777ba17b6863d

003_VST_BS_10_06.pdf

401.98 kB, 24.09.2020 09:48:44

271a08f689452bb2aa76dde39d10a26bdba561a1540b2357872440b5cb652de2

003_VST-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

1.01 MB, 24.09.2020 09:48:44

09fde0316870020fe40988b543c819c6ab0bf88ac4b2e25f600a2f4164adfb6

004_2np_vestavek_eps-VST.pdf

128.76 kB, 24.09.2020 09:48:44

cb4eb8a7dcf3b88ded1971d43e2b14b48851ae55770b992eaeceb497d58bd9c6

004_VST_10-10_EZS_BLOK_SCH_EKV.pdf

358.57 kB, 24.09.2020 09:48:45

62125688e83cd9c7eb81e9fe0be52cdf3e950984651f2adb47264c6829288400

004_VST-P_VV_dj41.pdf

185.3 kB, 24.09.2020 09:48:45

a2bca3c2e4094e5b8671cba9d185541906e12ff725ef393a0f538e0c41ac637e

010_VST_1NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

1.09 MB, 24.09.2020 09:48:45

0bb05012a278881ac1e3bc5b47aa62cd38a0320bc08d2ae6b8b88dd6fb5e81b0

011_VST_2NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

495.15 kB, 24.09.2020 09:48:45

a13084d8cebefea83c8c538bec3a0bfd82cb1fb4cae5d4f81ed3f8a935874195

012_VST_SITUACE_SLB_10_06.pdf

6.76 MB, 24.09.2020 09:48:45

a8d1292118dad8fb2773e1f73bf8956d464fc242c8f127637907396e7e88010

101_VST-P_SN_rp40.pdf

158.86 kB, 24.09.2020 09:48:46

56b58a3a2412ba91de11ee04f9d6875c578741bff2c8971786022e92ac1a9911

102_VST-P_1RDh_rp41.pdf

375.83 kB, 24.09.2020 09:48:46

951bd29a92b592c9295751ed1e8997e10c379a75f96faf9204091a730c011c84

103_VST-P_1RDg1_rp40.pdf

207.05 kB, 24.09.2020 09:48:46

83bde0da10ef0eb1077d8a84f4455058a9228a365a41f07bdbe98ba5138da5dc

104_VST-P_1RDg2_rp40.pdf

207.62 kB, 24.09.2020 09:48:46

74a93beccd86016e3f80fef31d226c5883clee5d606183ed2647068e1d88af7

105_VST-P_1RDg3_rp40.pdf

206.9 kB, 24.09.2020 09:48:47

68b81427c3badb6ad2d402797fce1f406dff659a80744443522dd996f5a5648e

106_VST-P_1RDg4_rp40.pdf

208.84 kB, 24.09.2020 09:48:47

972174d481fd241e5f026e45eafe8a94f0807169eb410794006317f3a610b468

107_VST-P_1RDd1_rp40.pdf

265.44 kB, 24.09.2020 09:48:47

cc65fe9c512504ce721267d4053874c29fe8bbb9f4ee13900cb4eb81dbcf1de9

108_VST-P_1RDd2_rp40.pdf

356.03 kB, 24.09.2020 09:48:47

1f2a765f3138d2400870e18979687b6d422a55ae7171d07214374148f9920539

109_VST-P_1RDw_rp40.pdf

212.55 kB, 24.09.2020 09:48:47

d9626b79b1cffc4b9e62606b3663ec268b9a9fd7a7f7e815f21eacce3c0348cb

110_VST-P_2RD_rp40.pdf

394.95 kB, 24.09.2020 09:48:47

637aa71b760b59ca62587bbe8d0e423bfad7fa2abbd689f6ddc3e02824baf6aa

111_VST-P_2RDw_rp40.pdf

210.92 kB, 24.09.2020 09:48:47

839c41ceb20e90ddab7b99a48ca0a115effa6ecdcaec324ad5a198ac6d00425f

112_VST-P_SNO_dj41.pdf

66.37 kB, 24.09.2020 09:48:48

7ac3f8d88d009be9f9bea855bb8d148d14b3f76f499399f6d214245baf7c145ad

201_VST-P_TECH-1NP_dilny_rp41.pdf

435.03 kB, 24.09.2020 09:48:48

b9c2a14516b7b0a6ae99bc925aa7d41891ef380dd0eef87eb68f6a458ccc2b5b

202_VST-P_TECH-1NP_garaze_rp41.pdf

286.66 kB, 24.09.2020 09:48:48

ea06c9be4229faee75b8d445a3c607ace86762ccb88ed841d5e212e69e20a724

203_VST-P_TECH-2NP_rp41.pdf

292.63 kB, 24.09.2020 09:48:48

51882d25732b1ac1b18d86c7b0bf7c7cefa17f7f2949454fa72ed041e01e6e86

204_VST-P_TECH-STRECHA_rp40.pdf

186.35 kB, 24.09.2020 09:48:48

ecdc90b0118c33894b1eb6d581dc3b65d9aaaae49dfcb0f2f2ee9ca017043b6b

301_VST-P_SV-1NP_dilny_rp41.pdf

275.76 kB, 24.09.2020 09:48:48

747990c888aa5715d64fb5842664b56405ee9f761ec05da40bef48b65df6d470

302_VST-P_SV-1NP_garaze_rp41.pdf

264.66 kB, 24.09.2020 09:48:48

b01f561cf865d3bb909f3ed620701ec3cf594cec33dc63ee30062c2bfb818332

303_VST-P_SV-2NP_rp41.pdf

206.14 kB, 24.09.2020 09:48:48

e26b91741cfd9f52f680c9600a2ba9d87349927e4999ef23792a12b5a71bc68c

000_VST05-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

37.08 kB, 24.09.2020 10:08:46

b32e3368c3ee737e66d5932ffcbf3c42214961edca12b3d7eab4fdc4cae75124

000_VST05-P_Seznam_priloh_rp41.pdf

58.9 kB, 24.09.2020 10:08:46

615e73179876070e57876224fd113635b856f3c4dbeae00cfc78770d52be63fb

000_VST07-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

36.89 kB, 24.09.2020 10:08:46

25343b78da663b395050268908473cf2281d6bfaff45065053470114dba4b744

000_VST07-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

59.96 kB, 24.09.2020 10:08:46

41853f85fced5f10f1499b2131c7632d11b2d8368a4841fd26319a2a90c25318

001_VST05-P_TZ_rp41.pdf

292.47 kB, 24.09.2020 10:08:47

755e4ae7cdc298a9f6665b38513825b7b3a327e3a5971f99ab4411ab2d5fed98

001_VST07-P_TZ_rp40.pdf

238.61 kB, 24.09.2020 10:08:47

be83378ed71d0f02be8228a5bcd576f8e4ddd704c79a76505b5be9a30a52676b

001_VST07-P_TZ_rp40.pdf

238.61 kB, 24.09.2020 10:08:47

be83378ed71d0f02be8228a5bcd576f8e4ddd704c79a76505b5be9a30a52676b

002_SVT05-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

284.55 kB, 24.09.2020 10:08:47

61733b018a8436c8f01168527d69f0f8fdb6416dd62fea06b1402a9595618da8

002_VST07-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

222.34 kB, 24.09.2020 10:08:47

4556e914769bec801c1badc50ac61b5b21e77b0bd0db9702f761e092e72813bc

003_VST05-P_VV_rp41.pdf

176.86 kB, 24.09.2020 10:08:47

5b7986a013c3afa6d09c9f258c2357eacca22d7381ce5aa3770b82f1f827002b

003_VST07-P_VV_rp40.pdf

172.33 kB, 24.09.2020 10:08:47

072ff99d4ac076d8bcc06405ed560a229b230f2e4fe8c5088da100e8271463c9

005_vrátnice_vc_pripojení_eps-VST.pdf

2.83 MB, 24.09.2020 10:08:48

b9aa4c0029d8ca8791f0c850bfae98afc7ad5e62db1c6408e13cab2ae28c59d4

005_VST_10-10_EZS_RIO_.pdf

112.31 kB, 24.09.2020 10:08:48

e4c7c519371b9c29cbc9be191c6d11fa10f4e2230b4e4343050b9d9fadd75e4c

010_VST_10-10_EZS_EKV_1np_.pdf

380.84 kB, 24.09.2020 10:08:48

39a949b14300e90a6cd4dcfe8d5b9674d59c0ab76f8d533a08fe38edf34029a5

011_VST_10-10_EZS_EKV_2NP_.pdf

345.42 kB, 24.09.2020 10:08:48

7dd1bd235ab581da09049d665885ea955945b549065ccd894e08e4321cf099a2

012_VST_10-10_EZS_EKV_05_vratnice_1np_.pdf

194.35 kB, 24.09.2020 10:08:48

23ce827bf4a6db9d960815edcf9cfbc854647fbf7b45ec41aa142ab5e4615dd8

100_Rozpiska_SD.pdf

76.31 kB, 24.09.2020 10:08:49

6916ff19197e1b6066b3c4bed1ed13c64456d5889109df9ed8a58f3c67a037c5

101_SVT05-P_Rvr_rp41.pdf

247.51 kB, 24.09.2020 10:08:49

ff74cc5ea11f9fcbelb552a610cd028d3092843449ac9c57c03fa82d4059e672

101_Technická zpráva.pdf

247 kB, 24.09.2020 10:08:49

be81bb108846fd05b6fe1a0f53bf986044da969a06de2f71573cd8ea1599d259

101_VST07-P_Rvoh_rp41.pdf

184.29 kB, 24.09.2020 10:08:49

bbaf81f8271da2019653f376f40885997a98d11a7dfd53e0ec13dd0389c3d76a

102_Technická specifikace.pdf

119.14 kB, 24.09.2020 10:08:49

087ffa395b3469f731394051b4fc6c40c767deb25ef4a9cb275cf1322b564e68

103_Půdorys 1NP.pdf

1.21 MB, 24.09.2020 10:08:49

a26cf15e624f360a4e4af350e4727d3caefbe14d83b7b39e55df90b7c164bf7c

104_Půdorys 2NP.pdf

578.89 kB, 24.09.2020 10:08:50

c8c199344b116998ba339b21e2e3c04c914b2bc38959bf68be2425ab3d4de1ea

105_Půdorys střechy.pdf

760.82 kB, 24.09.2020 10:08:50

72d159d18185426baebe25d47fc5b7002e82285dbf9a7f48aff0358ff07dc7c6

106_Řez B-B'.pdf

872.62 kB, 24.09.2020 10:08:50

8adfc5a8268227cc8f720bc16fd4510434cccd1211620adaf0b3e602523db5dd

107_Řez D-D'.pdf

137.62 kB, 24.09.2020 10:08:50

16c8072d469e2dd61cad451133e6f6a2335ab9a1adf57a2d3d708a5dce2c98c4

108_3D Pohled.pdf

251.65 kB, 24.09.2020 10:08:50

285232f2a52a249c8b6cbc71d6017bec0e25384a9b01b150e97f217780f1b914

109_Vrátnice - Půdorys 1NP, Půdorys střechy, Řez.pdf

211.49 kB, 24.09.2020 10:08:50

1368329f0205202e50b0c1ca9eb6cdd19492c5b22ac37a1938b27bc1083f98ae

201_VST05-P_Pudorys_rp42.pdf

129.16 kB, 24.09.2020 10:08:51

ec70db4bfb4d545635dc3a0c885d3c22e015ed71c1526e8b8e4b5d3e6a865cd9

201_VST07-P_Ohybacka_rp40.pdf

191.25 kB, 24.09.2020 10:08:51

0e71b6043b3c04ce7668b3095bb640bf4ad2804269d4c028045d9b9ca96ed184

E2_VST_ROZP_DPS.pdf

33.55 kB, 24.09.2020 10:08:51

0f5e3f30a702017db7f671601f56e187faa20b4022e14a2640a029872f0efb27

E2_VST_SD_DPS.pdf

167.64 kB, 24.09.2020 10:08:51

0cbfa3bad1039a8c8cd7c4473c2a6566ccalle599e9d28768479c6c4908fe22d

Slovany MaR _VST_DPS_02.pdf

290.96 kB, 24.09.2020 10:08:51

0d5e228a4fab79d840a2e0a70b9ad2bb8f2c35f5598259c93cb49a70a6edd617

SO_VST_10_07_2_uzem_hrom.pdf

324.66 kB, 24.09.2020 10:08:51

aaacala8350dd862ac06d9f53086f3b84953b83b67253b34788f51cad22377c9

SO_VST_10_07_TZ_A_BP.pdf

1.37 MB, 24.09.2020 10:08:51

44c91c79940159c934fa7917df252f6ca6180e41089379c6af76a8304ecb6290

SO_VST_10_07_TZ_A_uzem_hrom.pdf

1.25 MB, 24.09.2020 10:08:52

b1118688dcb0d6afcbc018c2ec2b70d44a5c299493cb670bd8fbf7a73b590326

SOD I_VST_000_Desky.pdf

34.61 kB, 24.09.2020 10:08:52

4ad521bfla444278515ef0f838b8a9046839eeelaedbf2caa663bc594a9466c4

SOD I_VST_000_seznam.pdf

22.06 kB, 24.09.2020 10:08:52

190e6104ff838269fc0206f8e3368c0fcf3244aafc83f73364e3f3584ef2ce

SOD I_VST_001_TZ.pdf

367.12 kB, 24.09.2020 10:08:52

fbe6e8d5769821ecf56a8761eab85ff5f2efd0bed16ab88daf959248de56bf0f

SOD I_VST_002_1np_kan.pdf

355.19 kB, 24.09.2020 10:08:52

a3cd78c412c8c7177796effcf7eeced486e0389838da3a89107c06e987fe3831

SOD I_VST_003_1np_vod.pdf

381.96 kB, 24.09.2020 10:08:52

7faee1032d8506f9eb27a3b38e62bdeca7acb420e17922db180b4dfb16e3e15a

SOD I_VST_004_2np_kan.pdf

110.1 kB, 24.09.2020 10:08:52

0ef1f83ebc09a66d32461434b56ec78f0220d17dbf07ff561d6af7ef5441eff5

SOD I_VST_005_2np_vod.pdf

101.64 kB, 24.09.2020 10:08:53

c35fb51727826dfe29cbe08985230edfa6deca03ae0f24056000279590bd213c

SOD I_VST_006_strecha_kan.pdf

276.63 kB, 24.09.2020 10:08:53

6769eeabaef8be5f249756282e839a508923a9bacedaf62bf73462c2c7f6790e

SOD I_VST_007_PP_větev_A.pdf

72.29 kB, 24.09.2020 10:08:53

1a0af995d71e95fa38debff222a75340a9c7e7394bc320e9912d04fd1d9f9f80

SOD I_VST_008_PP_větev_B.pdf

93.05 kB, 24.09.2020 10:08:53

7aea9f759791bd00253853ead462d7ca159ed27cfefbcf6100b9311d49fa46e3d

SOD I_VST_009_Vrátnice-kanalizace.pdf

116.2 kB, 24.09.2020 10:08:53

9987736f6e7815bf6f5464002756d03e6e38a71817183aef33759ea78e52e10c

SOD I_VST_009_Vrátnice-vodovod.pdf

112.9 kB, 24.09.2020 10:08:53

ale1e59ccc76d344648ef41e53a04218ec645ff44f8215c7bce38ac00d782471

SOD I_VST_VYT_000_DESKY.pdf

34.77 kB, 24.09.2020 10:08:53

4acb671e366096a8d910c7d1ddbcbde2414c5f9763d200be5e3e214f166126c2

000_VST_DESKY_SLB_10_06.pdf

36.97 kB, 24.09.2020 10:17:35

a2944a5cf7b2a2169fc47b02b29f804be440ff2a582da94159c49ccadbbe7f53

000_VST_SEZNAM_DOK_SLB_10_06.pdf

6.55 kB, 24.09.2020 10:17:35

528fb7f4fdf57968aff13288b4368030535b321859ec54ce46ae0bd229d6b8a2

000_VST-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

35.57 kB, 24.09.2020 10:17:35

497297885de7e6db2be37007a418fb73cb51a8821f1eddb6157d41fe7fc0e50

000_VST-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

69.67 kB, 24.09.2020 10:17:35

0276565f8d3b7870b0b552befb118eedeb29e16fa672e8a0c93292d33f985ec5

001_VST_TZ_SLB_10_06.pdf

245.78 kB, 24.09.2020 10:17:35

c7a85eae150831b23c47d2f415a2751634a00f5820fd5146fd6a969a0787fd6c

001_VST-P_TZ_rp40.pdf

293.62 kB, 24.09.2020 10:17:35

d4300411631cd7199c594083a9a0102a1b04afbc1855072ad37f6cb9d15631db

002_VST-P_PoP_rp40.pdf

232.32 kB, 24.09.2020 10:17:35

49bae304e53bad52278a8231ee54492c228e5fc98d31f95964d8b13fd2a3e698

003_VST_BS_10_06.pdf

401.98 kB, 24.09.2020 10:17:35

26df7f7f7b13779816ce332cdc853cd4de10be1059013243bad9f98975215bb4

003_VST-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

1.01 MB, 24.09.2020 10:17:36

9328394993e4cf6401cf9d7cf4da01c0f7c0616929fb58490ed4106fb10a66af

004_VST-P_VV_dj41.pdf

185.34 kB, 24.09.2020 10:17:36

9a2c273f024a239038c17a5e20abb1b9034be6243f239248f5cfd274780cd449

010_VST_1NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

1.09 MB, 24.09.2020 10:17:36

42e5fe5721ff3c626f3f9ccafa2b254c538509ec74c39485c3f3aa27023468ce

011_VST_2NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

495.15 kB, 24.09.2020 10:17:36

aa3a835273bf3739e71fff620a141794c4297724189bb1b45c29f2eec9e2e034

012_VST_SITUACE_SLB_10_06.pdf

6.76 MB, 24.09.2020 10:17:36

a8d1292118dad8fb2773e1f73bf8956d464fc242c8f127637907396e7e88010

101_VST-P_SN_rp40.pdf

158.86 kB, 24.09.2020 10:17:37

0e98ed1a76e22c4b4013c8cf7c22692616f8e9b090aa234bee5fceb18db5a94d

102_VST-P_1RDh_rp41.pdf

374.27 kB, 24.09.2020 10:17:37

7e30a02b5e9a0752345479648738b6576551c8014b6946c42344c542268a86bb

103_VST-P_1RDg1_rp40.pdf

207.13 kB, 24.09.2020 10:17:38

36b929e5f493f27d7bb0a3287e786759b302d89a8af729e25df948951a2efe88

104_VST-P_1RDg2_rp40.pdf

207.6 kB, 24.09.2020 10:17:38

c1c7e099370dc0e27d0428fe0515f6a25b809c506b65385d3140322af5a8c9d8

105_VST-P_1RDg3_rp40.pdf

207.6 kB, 24.09.2020 10:17:38

19cdaa475769dae80d550e5c0c7411d95a31f5ea74d3da475263fea65216fab7

106_VST-P_1RDg4_rp40.pdf

209.7 kB, 24.09.2020 10:17:38

7d855529acab43c72b8abc81d54a98425ae3201c86c8d11952e2519ad87486a6

107_VST-P_1RDd1_rp40.pdf

265.79 kB, 24.09.2020 10:17:38

2b09392cd79a6b5df1cfled7b2b7db735e974d5f239e83c915cf173f67ede9bf

108_VST-P_1RDd2_rp40.pdf

354.4 kB, 24.09.2020 10:17:38

63d8c4172bc95951a09faca24b3b5a3102bce0b6e4fcddd312lad1f8ee77cc21

109_VST-P_1RDw_rp40.pdf

212.46 kB, 24.09.2020 10:17:39

475a046ab7586e6b9aa9ff93a626dda22eaf6ba7d7838571ffbe01a82709ce51

110_VST-P_2RD_rp40.pdf

396.79 kB, 24.09.2020 10:17:39

ee221090fde1ae386a9f6725f2ce38db1c2aef6a54dc8a550b48f1b271236c29

111_VST-P_2RDw_rp40.pdf

210.97 kB, 24.09.2020 10:17:39

c86f03719e136d140b0e90ee81f5c215bc5b2713b9c5c450106f84ad9bfd99e8

112_VST-P_SNO_dj41.pdf

66.36 kB, 24.09.2020 10:17:39

ee143a7f063cffa581f496a87b601cd2ce08fb8b0dc948c0c1265df1e2b395db

201_VST-P_TECH-1NP_dilny_rp41.pdf

435.02 kB, 24.09.2020 10:17:39

94401lee8e8bca7celbe64465d86e1d141d0c812947eb484a415363200f1a0d4

202_VST-P_TECH-1NP_garaze_rp41.pdf

286.66 kB, 24.09.2020 10:17:39

189da56ebf5fba2fd5ad4246238b7eec5f40dbc2b5972e74f9dbc06af4ccc0b3

203_VST-P_TECH-2NP_rp41.pdf

292.61 kB, 24.09.2020 10:17:39

e86da4425ffc2328c710e72e3726bff21a97b7f5a68c95242a71d63c1546a531

204_VST-P_TECH-STRECHA_rp40.pdf

186.35 kB, 24.09.2020 10:17:40

8cacbd3405ac5f8a4ca89af21d73ad70a6f757a74178c62d2be24c5bb182070a

301_VST-P_SV-1NP_dilny_rp41.pdf

275.74 kB, 24.09.2020 10:17:40

7b60234eb688c27f1aee110b2a170b1ef3a2c959d8a9f94932e563fa9916fff7

302_VST-P_SV-1NP_garaze_rp41.pdf

264.62 kB, 24.09.2020 10:17:40

5efdf91cfc970a7088babb321bfe04e54ac09922ccf47457786a3bc7c137b0

303_VST-P_SV-2NP_rp41.pdf

206.16 kB, 24.09.2020 10:17:40

5896de462dae6ad0790f0a78d6dad820a7621e097f39dd1269a18a6d227004a

SOD I_VST_VYT_000_SEZNAM DOKUMENTACE.pdf

10.96 kB, 24.09.2020 10:17:40

ac293e796049d65df3d13effee7cebaca878f05fac9405d077d5ee2b7c10acde

SOD I_VST_VYT_001_TECHNICKA ZPRAVA.pdf

135.55 kB, 24.09.2020 10:17:40

823eb455fa56d8c45faf0f00e2cbc91a80338e5a803c4d0e0aed353c2claa4ef

SOD I_VST_VYT_002_VYKAZ VYMER.pdf

67.28 kB, 24.09.2020 10:17:40

7d50449e64e1521e028ff5c754bcc7ab700a08a710e1b84d2cb5123f89081e1b

SOD I_VST_VYT_003_PŮDORYS 1.NP.pdf

1.07 MB, 24.09.2020 10:17:41

0dc4da5f07a1e0dbef2bb24a2404073d5af831ee4bee3d3793490d6dbb934f7f

SOD I_VST_VYT_004_PŮDORYS 2.NP.pdf

807.7 kB, 24.09.2020 10:17:41

32ead9fe24cf23bb35569be8bb0ad25b0988242fc9202ff3a89c87d597ed9cd5

SOD_I_VST_VYT_005_PŮDORYS STŘECHY.pdf

470.21 kB, 24.09.2020 10:17:41

80c66c816982527fb5b36edbdba31eb092cd64f6140976255350367d009bb3152

SOD_I_VST_VYT_006_SCHEMA ZDROJE.pdf

242.84 kB, 24.09.2020 10:17:41

5929c0b6f581d60de63d1a5bc09b752f428d3a1e7215492dcdf48269a4f55b4b

SOD_I_VST_VYT_007_SCHEMA SOUSTAVY.pdf

431.14 kB, 24.09.2020 10:17:41

d5f00713e6be6ff6f347dd235c3e89708f876d5a63b5e46703de63145fc791eb

VST,ODT,OUT.DPS_190904_hromosvod-VST_hromosvod.pdf

810.33 kB, 24.09.2020 10:17:41

ea4f0044f75848e21970e3830f1d3362822fd2eff9fd4b92e9a21c93a478f61d

000_desky_eps-VST.pdf

43.18 kB, 24.09.2020 10:24:49

34aff892e7cd33146f7b4474b73197bb9f8d44308e8d94b1d3eaeaff6bbb54cd

000_SD_eps_VST.pdf

9.37 kB, 24.09.2020 10:24:49

57d792670a41bf82d7db4e5d298308278a27795a99242d246502b9417582571d

000_VST_10-10_EZS_DESKY_.pdf

36.7 kB, 24.09.2020 10:24:50

a4b79afa4e6fbc545b6caca4cbb263d2ede1d4b63bc51d646ceee4ca92dc550

000_VST_10-10_EZS_SEZNAM_DOK.pdf

47.47 kB, 24.09.2020 10:24:50

c50521b73fdace7c2698991b7232524272dd27dd918342b1cbe5cf9c2d58b023

001_TZ_eps-VST.pdf

98.92 kB, 24.09.2020 10:24:50

284cbadaabd5c05557ca2a6e94ad3e024a6ee3d6302d3dff1aa5e56d0a231c22

001_VST_10-10_EZS_EKV_TZ_.pdf

835.22 kB, 24.09.2020 10:24:50

a882a5958bc1c3bf0fbc952f48404822b834306108c0baa0edf0f93f84e25e36

002_TS_eps-VST.pdf

54.74 kB, 24.09.2020 10:24:50

c8b2ecb31ea251f9e0491f769696837ff817eb8740312820ed98512224745d96

003_inp_eps-VST.pdf

206.2 kB, 24.09.2020 10:24:50

2ca0d26ff2e79a94ecc38a355ac25fde9b0eb06cb96df1947ac963b913380d32

003_VST_10-10_EZS_BLOK_SCH_EZS_.pdf

142.5 kB, 24.09.2020 10:24:50

79bd63c1097581faeb836031a088912b50ae45f8a9980cf33f6e181643419f82

004_2np_vestavek_eps-VST.pdf

128.74 kB, 24.09.2020 10:24:51

43ddea0db43c1a946ab459d9f7d90eecd3b81ce914bdebb7fc6ded566f1a63f

004_VST_10-10_EZS_BLOK_SCH_EKV.pdf

358.57 kB, 24.09.2020 10:24:51

0abdb5702b20414bff5b78b813d81588a4ba04abcbe1fb2b8c7128b01a84a4ca

005_vrátnice_vc_pripojení_eps-VST.pdf

2.83 MB, 24.09.2020 10:24:51

b9aa4c0029d8ca8791f0c850bfae98afc7ad5e62db1c6408e13cab2ae28c59d4

005_VST_10-10_EZS_RIO_.pdf

112.04 kB, 24.09.2020 10:24:51

11ac8fea546ba12c76d5de90d5e56fa876722d59f0cf22b8047a258c1c70e81d

010_VST_10-10_EZS_EKV_inp_.pdf

380.84 kB, 24.09.2020 10:24:51

b40aa420fb89573fab574bc154af18d7bebe0d0a740e42d88e7765c18faa73eb

011_VST_10-10_EZS_EKV_2NP_.pdf

346.9 kB, 24.09.2020 10:24:51

232ae4830989f31ec11655eb6c532c606bf29f4022fd7d88f9ba4701c5ccc513

012_VST_10-10_EZS_EKV_05_vratnice_inp_.pdf

194.88 kB, 24.09.2020 10:24:52

5752be377905bea92794a8066960cb9aa9d21fd9e0a6a3761edf8bb5ff03a3ed

E2_VST_ROZP_DPS.pdf

33.58 kB, 24.09.2020 10:24:52

da4c708696b9436ffe6b3e26ff6d06287ba258f424801b8392eb97ce71ed7966

E2_VST_SD_DPS.pdf

167.64 kB, 24.09.2020 10:24:52

c027ea42e95fce296dea5dbc080c25ba3b7b81ec4a740b5293c58c6ee1881364

E3_VST_Rozp_DPS.pdf

34.57 kB, 24.09.2020 10:24:52

57d2c61343e55342bd722f1a2ce5a157056fa2d5528e1a0a648d65e238cb1858

E3_VST_SD_DPS.pdf

188.6 kB, 24.09.2020 10:24:52

14f333ef92e76712fde995609999dbc0163738e077f7f7df7a5b0fb709a1025a

Slovany MaR _VST_DPS_02.pdf

291.06 kB, 24.09.2020 10:24:52

4a65fbfd0dd73599be2a666b3b0f71857066889d19f2967ce7ae0031c9650de2

SO_VST_10_07_2_uzem_hrom.pdf

324.66 kB, 24.09.2020 10:24:52

f5831f08b3cfb6775671e1fa8022863b3bbd9446325ec246898955dca2807d29

SO_VST_10_07_TZ_A_BP.pdf

1.37 MB, 24.09.2020 10:24:53

acb1c8a80f1baf0e92a27bad13d3415ca60044c38248e7163a9f0c50003b35dc

SO_VST_10_07_TZ_A_uzem_hrom.pdf

1.25 MB, 24.09.2020 10:24:53

fcbe10b88f7cb811ab0975ddc8c7b4ffd302062cf3d0925d83ff76c2de8a462d

VST,ODT,OUT.DPS_190904_hromosvod-VST_hromosvod.pdf

810.33 kB, 24.09.2020 10:24:53

444769a2d1de1bd4fa37d576bc7aca3aebd0d8bee66206f85c7ced8663471f92

VST_10_07_1_uzem-VST_14_uzemneni (2).pdf

736.96 kB, 24.09.2020 10:24:53

8f0396ba565e5f9a21b4f549442de4b9cad79466dbaf78f90081aedcf226ea6d

VST_10_07_1_uzem-VST_14_uzemneni.pdf

736.97 kB, 24.09.2020 10:24:54

730f3d341d6b28c84ec461c5a7fe2e66eaec92ca9839eea88ea4c638e0b075cc

VST_10_07_3_sklad_odpadu_hrom_uzem (2).pdf

313.44 kB, 24.09.2020 10:24:54

180f1d007d3cedf53912733a4ec1c2d389a9225e13a9e07ae04fbf51b5a6314e

VST_10_07_3_sklad_odpadu_hrom_uzem.pdf

313.44 kB, 24.09.2020 10:24:54

3f50aac1e74b0460e36277b7eec099371117128c1f7fb6dfa0a02fd301c9e150

VST_15_000_Desky.pdf

70.85 kB, 24.09.2020 10:24:54

58a1f87b6d7c6024e8b5e3544d66f9fc03c9f2bed2acd16283052a3738366984

VST_15_001_TZ.pdf

119.4 kB, 24.09.2020 10:24:54

bac24a573c659d179c64d2ca82b9df7007be1f7357980e1b3ff270eb2e743266

VST_15_002_Situace.pdf

1.13 MB, 24.09.2020 10:24:54

659b0f51391761fa29f9637cef7bfd84a4a785e117e38cb4a6bb2d7b67ea7f5b

VST_15_003_Vzor_podel_rezy.pdf

106.72 kB, 24.09.2020 10:24:55

aecf21f32e07e87a31fcf3947f7e2f8ab3d9c7fd9c15bd5fb572928460490b1a

VST_15_004_Tab_prip_vpusti.pdf

77.23 kB, 24.09.2020 10:24:55

9a0ebe37ae90554dac6786b2ddfff8545835df42b480cc13b3a54ddd0568294e

VST_15_005_VPR.pdf

65.76 kB, 24.09.2020 10:24:55

a320122303bae27438d28ed52e131b47ff1d5677c241269fe5ae13d8328d886e

VST13-000-Desky.pdf

37.47 kB, 24.09.2020 10:24:55

5e5093e5ce92b6693878242775339a60c7976326a903ba51b79d065c3417f24b

VST13-000-SPR.pdf

230.48 kB, 24.09.2020 10:24:55

f87737fcbdbaf12920a541731b919951d415b476288d6c1dd0df3a70c479408

VST13-000-TZ.pdf

2.17 MB, 24.09.2020 10:24:55

609a247f4708dcc3cecfacaa31217d28ab26d2800fac0eb2a3f71aa614f0c668

VST13-003-VR.pdf

269.82 kB, 24.09.2020 10:24:56

4a8b4864d18c52a4819e9eba8af35868d4a2c63f7a998a2ac47813bb3b69df53

VST13-004-Situace_vyskoveho_reseni.pdf

1.98 MB, 24.09.2020 10:24:56

9f3992d6848a59876b83d61e7af4e95d589cb8509fc7b58058d729801b5d1ffb

E4_VST_Rozpiska_DPS.pdf

124.63 kB, 24.09.2020 10:30:53

391fea51468f81efe7be96cfdd12532f9f99d52ed37db6dc899ee2552bc8b7f9

E4_VST_SD_DPS.pdf

203.63 kB, 24.09.2020 10:30:53

55bcf11d9b7179c4d22a491f78c46285da4977c493ea71196063381f73657857

SOD_I_SO_VST_28_001.pdf

1.05 MB, 24.09.2020 10:30:53

9c65bcabb615ebbe61171dd3fab72ee8de3afe05ddcaa19671017544b4d1a353

SOD_I_SO_VST_28_002.pdf

1.32 MB, 24.09.2020 10:30:54

2dabbc5d386648da3bb3342b734787fb1edece273f6136cbfda0d690ced71b21

SOD_I_SO_VST_28_Rozpiska_desky.pdf

253 kB, 24.09.2020 10:30:54

0d8fdbdcae72b288fe67464da0174bd62947026c7cba18cla40b5e99cfb426e8

SOD_I_SO_VST_28_Seznam_dokumentace.pdf

159.78 kB, 24.09.2020 10:30:54

5744a41be1774a9e08647fcb0a314124a182164be6973f55509ab3c57903d243

VST_16_1_000_Desky.pdf

54.89 kB, 24.09.2020 10:30:54

7e85343115c17a021e4eb86d65e9adf3536c9997b34525bbaeff3d743e9d0c5d

VST_16_1_001_TZ.pdf

118.39 kB, 24.09.2020 10:30:54

c5c78256c689dcc8facd441d8ec8aaf32a7793ab22613ab6e230d712ec6207c4

VST_16_1_002_Situace.pdf

1.14 MB, 24.09.2020 10:30:54

83752fd89838fd5a801241bb2c430bfb6deaf201b8dc6403c8706be7f7d02db3

VST_16_1_003_PP_areal_vod.pdf

118.68 kB, 24.09.2020 10:30:55

327379e2d0c888e493e9c7d289c862a32df2373cdde7f076622c766944ac7ccf

VST_16_1_004_VPR.pdf

125.69 kB, 24.09.2020 10:30:55

09892f11d49ece12ace5bf5d1d67c0a075a6eae9c4320cbf4f850f55501abc00

VST_16_2_000_Desky.pdf

67.85 kB, 24.09.2020 10:30:55

41f804e6f4fad608513d1fee3b30ae8ecb76b25d1ad92b618c541ef59b8b56a7

VST_16_2_001_TZ.pdf

119.23 kB, 24.09.2020 10:30:55

29fd49d09a9bd4b2ec4f431b68582391fbf6c8e39f09160ba6fe66cda175c320

VST_16_2_002_Situace.pdf

624.24 kB, 24.09.2020 10:30:55

4f05b9d0f635e0dafb7f4cdfa685c6d5cdd7eb3a4a818050488a7e6d0957fbcf

VST_16_2_003_PP_vod prip.pdf

68.43 kB, 24.09.2020 10:30:55

7bf0573dfd6a9efbec58aa7c1cb848ab18c724e7f11218742585dale5bad2228

VST_16_2_004_Klad.schema.pdf

49.63 kB, 24.09.2020 10:30:55

e6579070f9bc49dbbf3302d90ff886a187346629a08e39ecb36ad628dae46e9c

VST_16_2_005_VS.pdf

84.8 kB, 24.09.2020 10:30:56

9493d7d26f81e467f5e3f3065c6d2a4ca2bdd4c54dd09905916fce7cc5cc9a1e

VST_16_2_006_VPR.pdf

63.34 kB, 24.09.2020 10:30:56

31ac2eaf8dd0afa3e800db533e2486e0dadd371e163c803d0bc968bbd5bc3933

VST_17_1_000_Desky.pdf

53.82 kB, 24.09.2020 10:30:56

62fd18e97ff85f147f69fab0e20a15742c19faa26ebe5dc42d7adf32ddb1c04

VST_17_1_001_TZ.pdf

242.79 kB, 24.09.2020 10:30:56

321b784ea676515244936a381f0d8e7bd58348d78f55d8e5d7e7a07d971b2ce8

VST_17_1_002_Situace.pdf

661.53 kB, 24.09.2020 10:30:56

5b2e35d20045ea277e3933e20305521ff0e936bf1ddf492127a0a0d5635be970

VST_17_1_003_PP_areal_kan.pdf

123.4 kB, 24.09.2020 10:30:56

b805115e796fefaf70bf412fb24fa74b8a00b72b2265b02144194dd7b7f0acd4

VST_17_1_004_Typ_sachty.pdf

115.82 kB, 24.09.2020 10:30:56

02b2cf32dd965a5995e9256cb2365b574ec5dca0de518faacdffb3cedfe0b9a9

VST_17_1_005_Retencni_nadz.pdf

254.32 kB, 24.09.2020 10:30:57

f40255290e853dd800ae5d38129bd1d6ed9cadf95cf34af79e6b98a083077ab0

VST_17_1_006_VPR.pdf

127.83 kB, 24.09.2020 10:30:57

d36fda8968525c85699cdf10cb7e5ba029d80dbb7a1bba3f459ddfcc655eb38a

VST_17_2_000_Desky.pdf

67.62 kB, 24.09.2020 10:30:57

724273c5696a48160786da79784bbc638eb4563afeffbee11de13ea24cfe3cd8

VST_17_2_001_TZ.pdf

138.79 kB, 24.09.2020 10:30:57

43d7b5e4c358c5aa86b7b2dfb4d18868f6d63fc948eb74627697fac5858f54ae

VST_17_2_002_Situace.pdf

494.96 kB, 24.09.2020 10:30:57

98214da0190c168c5edc56b7e0a48e14d8352988b1d7e188565269015d577e39

VST_17_2_003_PP_4.kan.pdf

75.96 kB, 24.09.2020 10:30:57

be6eabefe8cc65571e6f67823ca57985ebbb4ef57fd0d2bc45d0f0e7957e37d1

VST_17_2_004_Tab_sachet.pdf

131.85 kB, 24.09.2020 10:30:57

9bd96c67669ddd52154d3934d5d4f4b33c49996ddd21fe92733a387efbf127b4

VST_17_2_005_VPR.pdf

130.84 kB, 24.09.2020 10:30:57

778b007da092075b9c73fdde919d16bb0a528ce2c2cad2f3409fe629cd346ca1

VST13-005-SituaceDZ.pdf

1.51 MB, 24.09.2020 10:30:58

8b54cb43434d7fb158ee00279841e1a734be1d8fd4d8e2311a800b2bfa315022

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13883860>