

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12948480
ID verze:	13885240
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	24.09.2020 11:18:57
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 3. část - E - SOD_II_ODT
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.
IČO: 45357269
Datová schránka: npxnk7i
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a.s.
IČO: 35802723
Datová schránka:
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000_rozpiska (2).pdf
36.3 kB, 24.09.2020 10:50:43
cf1d9c732bf3ea767c72d612a9a2966a44eb39683bd0e4d56c18b9184ea3bdb5

000_rozpiska (3).pdf
36.17 kB, 24.09.2020 10:50:43
741alb34ab0bdc2fb1d97e6032cede804dd814b1ef993f928300e0d696a38c22

000_rozpiska.pdf
36.36 kB, 24.09.2020 10:50:44
4f053f626579d5f3839d780eae1ea5add59b737b9f8d74a360c98d1fde65dd33

001_technická zpráva (2).pdf
191.95 kB, 24.09.2020 10:50:44
acca467b908594c1d3ac8acab8a751ca66a3a0a34f32d57f5022758760247086

001_technická zpráva.pdf
207.46 kB, 24.09.2020 10:50:44
8e55712297ddfff434218ccdce4b5cd24f85dedd6a1a66d61541b4c9347e016e

001_TZ (2).pdf
587.06 kB, 24.09.2020 10:50:44
a210f761edfa582e75284e3dd194aa1491c7d700e8662541e375e87333709688

001_TZ.pdf

680.15 kB, 24.09.2020 10:50:44

52d3a23794616021c3a3960afcd7a776b2ace8bef4059532a055158298e27b53

002_půdorys 1.np.pdf

108.84 kB, 24.09.2020 10:50:44

17f1a8e572cb48c179fd86b41eeab77057d169277937e64ef2cfa1242461aa9a

002_půdorys 1.PP.pdf

126.75 kB, 24.09.2020 10:50:44

36d8c328ea96c4fc4390154897bf58alc4d43e4368d6572dc2abf2c071f2b417

002_půdorys.pdf

151.33 kB, 24.09.2020 10:50:45

33afa44f2429f2836a3c7122c94598f1cb67fbfb35008b3522ccf45c8369a53

002_Půdorys_1.NP.pdf

2.82 MB, 24.09.2020 10:50:45

ae498fc7fcb6f79f96bd1fcf8d2ed1edaeea9efb31025dea98cd332ead4f2401

003_půdorys 1.NP.pdf

367.56 kB, 24.09.2020 10:50:45

62d55c1285802b85170f3c69bd414914405f5531d28ee633577c36d49867e5da

003_Půdorys_1.NP_rez_p_strech.pdf

1.61 MB, 24.09.2020 10:50:45

3c54e6ce14f80277bd010dc91715d7185e81cb7b46f93abba613919be7dbef63

003_řez (2).pdf

98.97 kB, 24.09.2020 10:50:46

c4337740f7e6089844256f18c2ebel31de27ca978ce285aefd863a060dda1f1c

003_řez.pdf

167.99 kB, 24.09.2020 10:50:46

1fe1730d77d06580010e529b7efd645c3a15b362d5d32b2a742c4c416f40194b

004_pohled J, S.pdf

133.3 kB, 24.09.2020 10:50:46

4c5058efe7de53e4914ac61d41bc20d7db78018d13db5574540e58abf651e7b9

004_pohledy.pdf

172.82 kB, 24.09.2020 10:50:46

a36380d0d6385f752410784dc1cac54334c4ee124b17ce864c9ceb59131be470

004_Púdorys_střechy.pdf

2.97 MB, 24.09.2020 10:50:46

feb3726be8568bd614a7b4596bb2ff62b67401dc3d211fd73c42b751e81e7c1b

004_řez.pdf

117.3 kB, 24.09.2020 10:50:47

acd78665d2502157fb846ca1efc55de90a5b2f452638434a273cd7f82b3d473d

005_pohled Z, V.pdf

113.52 kB, 24.09.2020 10:50:47

4c8421b56197989df9c047730e034bac843508blad163dae3eaf38fc199c544d

005_pohledy.pdf

312.05 kB, 24.09.2020 10:50:47

842f5c97a0964eade3a87cb8120c536e2f57a147fa38e1c5ca9853fba274cf22

005_Řezy A-A, C-C.pdf

1.77 MB, 24.09.2020 10:50:47

2dea28c1aaabd50230f741e0618e928a765e55640abd63f595990b3e9986a61

006_Pohledy.pdf

533.85 kB, 24.09.2020 10:50:47

f7a0aad3dcfedcff6f94770f9119d23dbb5c1e54ce8e6b1a4c982d0eb2fbe27

SO_ODT_00_00_Rozpiska_DPS.pdf

36.01 kB, 24.09.2020 10:50:47

26c57af3b33d1437e8067d62d2392a09e153da1f633d798524082a5dec3866ca

007_kniha_detailů.pdf

2.14 MB, 24.09.2020 11:03:43

44b33179e2bb02ad81086cdc145855f0054565722d96abb75a9c8e3a25a8c92d

020_tabulka oken a světlíků.pdf

836.74 kB, 24.09.2020 11:03:44

f3d274a7bbd1ae55ed863de90a171ab7efa8f214dd17548edfde14b55e5721e7

021_tabulka dveří a vrat.pdf

3.28 MB, 24.09.2020 11:03:44

634ae07470dc8434f875e49b6e31d19b3190b8a7672f508bade3f0ae0f7ac487

022_tabulka zám.výrobků.pdf

632.19 kB, 24.09.2020 11:03:44

e98d189bf248fc16f47fe5bc2150f3719e2a2748a2f689b0ac6498f5a4952861

023_tabulka klemp.výrobků.pdf

450.2 kB, 24.09.2020 11:03:45

94bf18d0c16922ac4d8a518554549b9c669000b1d83ba6cf351637bec226dbba

024_tabulka ostat.výrobků.pdf

520.2 kB, 24.09.2020 11:03:45

591370a1774acca074d874c574bf7ea1b4ca40293d39f3b71b0041671b1df452

025_tabulka skladeb.pdf

371.42 kB, 24.09.2020 11:03:45

42ef26111605ac6724581752eb38d491ac427f22a3e6940b82b3b64174a703ef

ODT_000_Desky.pdf

38.22 kB, 24.09.2020 11:03:45

737b2a0e9c9ba7986353955f3e2e01358d7795167f3780699f9c8514732da180

ODT_000_rozpiska_desky.pdf

304.84 kB, 24.09.2020 11:03:45

fd5331ae9c608c765b71d47e7954cfce4517ff05bd0d861f395e51ecad34de4a

ODT_000_seznam dokumentace.pdf

19.61 kB, 24.09.2020 11:03:45

6e16a996b5de35a560158de4ca603fbcbbf96a798cc47f0161c702b9501a240c

ODT_000_Seznam_příloh.pdf

17.12 kB, 24.09.2020 11:03:45

17ab070867f900a7d8e60964886613254067705ea00059ef39212e248eeff9f5

ODT_001_Technická zpráva.pdf

207.47 kB, 24.09.2020 11:03:45

97f362e1f51cc372cb814d94c3bbcae1797760e26ad59b2877dbeb6c6173c53a

ODT_002_Půdorys_kotvení.pdf

1.29 MB, 24.09.2020 11:03:46

2879049a10114de092c9e57e7b44522d5491677618a0112a18c1a3f291d31884

ODT_003_Půdorys lávek.pdf

509.83 kB, 24.09.2020 11:03:46

918dd21a9c46fb3977a77cbec176781fd3de34fd10feae028a6c0e9caal30a9b

ODT_004.1_Půdorys_střechy.pdf

855.88 kB, 24.09.2020 11:03:46

9336a7ea94d5d82192c698053305e04e64ebf82de185e682f09d99d8fde4d3f6

ODT_004.2_Kce pro VZT na střeše.pdf

368.19 kB, 24.09.2020 11:03:46

1219220a566d97625194c229c3c4ad70c2377e50e537508d52b27f0e7dd28dc0

ODT_005_Příčné_řezy.pdf

630.93 kB, 24.09.2020 11:03:46

391d7526fcc3d60a5561cab67a14522644ec9e786cacb5ab464d81dbba291ef7

ODT_006_Podélné_řezy.pdf

453.68 kB, 24.09.2020 11:03:47

cd0d05c091162bb07a1e8349fdd6ef6c2974a50b424120b9651bb5995a7c3e70

ODT_007_Výkaz_oceli.pdf

128.46 kB, 24.09.2020 11:03:47

38e41ad3362d050923de91df0ffa90cb20692bfd23914aa71ca354a2aa3d836e

ODT_008_Detaily.pdf

825.61 kB, 24.09.2020 11:03:47

f1e6c1a44f4bc4f258369de8495b8a624f75e9490bae289b6bb733721e1e76e8

ODT_009_SV - 2. část.pdf

3.59 MB, 24.09.2020 11:04:47

881f78ed87e546a2538eb83ca04bb003fa5b4937f0b5cd03e8ffe55f8a18920c

ODT_009_SV 1. část.pdf

6.42 MB, 24.09.2020 11:04:47

ba15689cdc932ab1daa296dbcd47d37e2171ea3aee744645b1b682469c3dbe5e

ODT_009_SV - 3. část.pdf

5.14 MB, 24.09.2020 11:05:49

e761ff8a7bfb0c3acafe57c0c469405e237fb5a39f9b916eb199ba1c48484f01

001 - TZ.pdf

1.17 MB, 24.09.2020 11:08:58

68a3ca14a91d92a3abc7ac12c08598a27a1e858748017a9bf87392c249b6d457

002 - ZAKLADY.pdf

756.94 kB, 24.09.2020 11:08:59

bb3c5c5e9bab37cbac3d94431ed9c28fd8409c133d2c2987bcd005f3bcd094d2

003 - TVAR BET_KCI 1.NP.pdf

1.02 MB, 24.09.2020 11:08:59

26cd69443319731d1f2cc3546f7331e74976c6677a503f93e93628e83ab70758

004 - TYPICKE DETAILY.pdf

667.13 kB, 24.09.2020 11:09:00

eac149305a334c40b6463eabc95d55f126bb77fc0216e994469a9e10a3b52e4a

005 - VYZT_PATKY - TYP 1.pdf

342.71 kB, 24.09.2020 11:09:00

dcc0b786e3b71c3d330f70a595667b4df3db42df26a48fad4e15db28440edb02

006 - VYZT_PATKY - TYP 2.pdf

344.84 kB, 24.09.2020 11:09:00

8ceba1899c4d37572d44aca985c7243e7f726b12d1dc08817836cfc0ad79264d

007 - VYZT_PATKY - TYP 4.pdf

350.64 kB, 24.09.2020 11:09:00

1c7245aaa0c19761bf9c2b25db80cff343bbbb4d42c9f64ff71c32ef6f1d2deb

008 - VYZT_PATKY - TYP 5.pdf

346.67 kB, 24.09.2020 11:09:00

4dbd01e7060b649c24b90aa667e5f37897b5248f4f65a11278163d04da6d50d1

009 - VYZT_PATKY - TYP 6.pdf

347.42 kB, 24.09.2020 11:09:00

6efb0c7d5f548cb486e69383fdb27e9cdbbb190af0f887b5771d7293617742e8

010 - VYZT_PATKY - TYP 7.pdf

348.7 kB, 24.09.2020 11:09:01

e0b481f108fa38299d6a4e8e7f3001ba4e6ed2cda2742b78d028d41c3fe72b75

011 - VYZT_PATKY - TYP 8.pdf

361.7 kB, 24.09.2020 11:09:01

2c40e31a597d233fdf930468a7c552bb92a5ed64a968555b3cc1cd47bfcff5ec

012 - V STEN A ZAKL POD ST_W001 - 1.pdf

453.81 kB, 24.09.2020 11:09:01

4d6ecbdaffac77c3df7fdc66fbe6d50bcc060559fd7707d10959d99d5ed6084f

013 - V STEN A ZAKL POD ST_W001 - 2.pdf

524.23 kB, 24.09.2020 11:09:01

6f91eb23c7100b02cd8c9c3fd59c85fe52b30e616fa939ccd97aff558a7c2de1

014 - CELKOVY VYKAZ VYZTUZE.pdf

334.02 kB, 24.09.2020 11:09:01

e3f1a2ec8f9ee19a08d9acf0412d70f4c058996d25dbf5bf3f90c33cea301efb

015 - OBECNE POZNAMKY K VYZTUZI.pdf

349.42 kB, 24.09.2020 11:09:01

a1017cd373eb0e2d09e245aaf6802965fa3e263ede2b97e021ccb588755370fe

016 - SV.pdf

3.23 MB, 24.09.2020 11:09:01

3b5b119cdea96ca00b69df27cefa56e243514e559795421b3434aa89221884a0

desky.pdf

326.01 kB, 24.09.2020 11:09:02

7aac578871592a0a3a06e1c1e32f0b1f75calfea47f7944fc9d03698f656c4b5

E1_ODT_Rozpiska_DPS.pdf

125.03 kB, 24.09.2020 11:09:02

ce310f9d35b69c4ad7e89afa9f8c628fc71de038b2653f4f9234cf591b7d7a13

E1_ODT_SD_DPS.pdf

214.84 kB, 24.09.2020 11:09:02

68e69d1e63594b41889ad5f4a568546dd81a684bdced1e2d85e26a547487e225

000_ODT-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

35.48 kB, 24.09.2020 11:15:47

95b92d5c5151689d8119e95874d6fab9691a497a65bfa0bfc9fe0f35e6521f75

000_ODT-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

68.08 kB, 24.09.2020 11:15:48

5e9eb8c2f6bb9bd66c4830fcd889a78f7246831a80e9a5133a3942fd5f49dc77

000_Rozpiska_SD.pdf

75.38 kB, 24.09.2020 11:15:48

09bc6987177079f853df1a044cfa004beb15a7a57a1e67e202537eaa3d156b14

001_ODT-P_TZ_rp40.pdf

294.61 kB, 24.09.2020 11:15:48

66f0478a13d2d4bbffc7a98555e58ec02430c12b2cabe14c572f4b97a18284f0

001_Technická zpráva.pdf

231.28 kB, 24.09.2020 11:15:48

bc922ce5831486452ac1b95450ea3dcb1c4081c847c0e0bd7e54798a50d8684a

002_ODT-P_PoP_rp40.pdf

230.67 kB, 24.09.2020 11:15:48

72a6c69eaf9e018c4c86122789a66a8a87a2aad5ab062779a959f4a78c4a2b6f

002_Technická specifikace.pdf

103.46 kB, 24.09.2020 11:15:48

36a7f4f2b73c2a1ab543e1077fc5dcc283e3aafa7a5317aecfe23bf4fcfb11ca

003_ODT-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

2.43 MB, 24.09.2020 11:15:48

2272d1e403a1b2140103fb641120e730938c8bb499c9a8065eaa4412a27d2f90

003_ODT-P_SVT_vypocet_jn40.pdf

2.43 MB, 24.09.2020 11:15:49

2272d1e403a1b2140103fb641120e730938c8bb499c9a8065eaa4412a27d2f90

003_Púdorys 1NP.pdf

1.04 MB, 24.09.2020 11:15:49

fbdea39c9c29dcacd7abd3c70c2378378819326de054943cc513223ed54125e0

004_ODT-P_VV_dj42.pdf

179.26 kB, 24.09.2020 11:15:49

44140de7e371b6b13f64201eee7b8c7da156e4360839e550c3b54848ca381089

004_ODT-P_VV_rp41.pdf

178.56 kB, 24.09.2020 11:15:49

79a947fdecec959c793ac76088db8562846deb5ffcf5de2e606979326d2356b4

004_Púdorys střechy.pdf

618.92 kB, 24.09.2020 11:15:50

ff85614dedcb4000c5254779e323872c95bb80aa51e05ac13f168607f8b7ec2f

005_Řez A-A'.pdf

776.21 kB, 24.09.2020 11:15:50

4fec753223667506310c0b901ac9425d1dd02f2d6710a74b90752c1e113e468c

006_3D Pohled.pdf

363.62 kB, 24.09.2020 11:15:50

a114b582dbb439291859297b510c3e980af5120c6b1392838be33903dbbb65f5

101_ODT-P_SN_rp40.pdf

148.09 kB, 24.09.2020 11:15:50

64445ff014367c827f665b3131b03cbc607fd5fb1edab1fca894d09e7ac5a5ec

102_ODT-P_IROh1_rp40.pdf

444.21 kB, 24.09.2020 11:15:50

d22e410375acac87e576f767032b53739a412fa766bc312297cc3898ec7fe693

103_ODT-P_IRO2_rp40.pdf

419.34 kB, 24.09.2020 11:15:50

23f9056a29fa09bf5262b65eba82fb83a260f09b0cfc95aaaa289f913a43ca45

104_ODT-P_IRO3_rp40.pdf

455.01 kB, 24.09.2020 11:15:51

f00d8db84817175bedde8e09fca53f7aa1e6ede2d6fd201f5ea8e862cd625291

105_ODT-P_IRO4_rp41.pdf

321.05 kB, 24.09.2020 11:15:51

7dada1a56fd31fdce55144122c4afac5a5139bff4e9b50e0cb02d84f9bac65d1

106_ODT-P_1RO5_rp40.pdf

335.53 kB, 24.09.2020 11:15:51

1f67efc4889cf32bdc782478770fc1b994ef73ec4ed662a9cc282b06f2c8cc71

107_ODT-P_SNO_dj41.pdf

77.54 kB, 24.09.2020 11:15:51

c9958ad6a0a139fe1cb4ede2b35a24998225dd42calee3463fdf21112dcae2ac

107_ODT-P_SNO_rp40.pdf

125.82 kB, 24.09.2020 11:15:51

4772b29ce77f56706e5c63e0d1961d79db64ab3bdf958b87c3f1c4a72cd7f28f

201_ODT-P_TECH-1NP_rp42.pdf

651.82 kB, 24.09.2020 11:15:51

0eade14a42acb3bd7cc587b78ab8c037e91fb6b0a47cf9248c2f8b379ae84836

202_ODT-P_TECH-STRECHA_rp40.pdf

350.66 kB, 24.09.2020 11:15:51

5f1f8596a835573af4d80cb56bd23ccfe859ed0bfa8094118bf142abc2bd5082

301_ODT-P_SV-1NP_rp41.pdf

1002.18 kB, 24.09.2020 11:15:51

daae05c8e631ccf5fbdac8537d5daa58eab4b47c6b09c859895abbce1f18fc9d

301_ODT-P_SV-1NP_rp42.pdf

849.49 kB, 24.09.2020 11:15:52

81db8bf53d53c01d3d50b54b39988ba008530c7f8ecca669fa6d81e823b0deaa

SOD II_ODT_000_Desky.pdf

34.73 kB, 24.09.2020 11:15:52

6c05e6982d50e563182ac111198159530077d76e2f004fbc7f06357e9a6e71db

SOD II_ODT_000_seznam.pdf

21.3 kB, 24.09.2020 11:15:52

e756efec0793bf19da811c5943713bb549d8a4f7377ae42824246878a933d8f1

SOD II_ODT_001_TZ.pdf

366.57 kB, 24.09.2020 11:15:52

ca32fd71ce90aa4c996faa04a5f06a436f078f0dce7ea578d5ceb58dc2836830

SOD II_ODT_002_inp_kan.pdf

1.04 MB, 24.09.2020 11:15:52

101c7b10cefb9ab3f1372fa55a7ee1d965e59aa738e5c54537e27b84f365ea7d

SOD II_ODT_003_inp_vod.pdf

896.56 kB, 24.09.2020 11:15:53

9a33b8750b989d1986d97ba717395f1cb519f3190fed5cbf31416d74cd26d7ad

SOD II_ODT_004_strecha_kan.pdf

558.71 kB, 24.09.2020 11:15:53

ed4703ad3e34a308ae395d04a40b19f04f9d245abf21bf6afd601167cec38e24

SOD II_ODT_005_PP_větev F.pdf

87.06 kB, 24.09.2020 11:15:53

9e215dd03e5658b48e074a0550dc04e780f909a37f1f8a78c3e9a71bba015271

SOD II_ODT_006_PP_větev G.pdf

60.55 kB, 24.09.2020 11:15:53

86d5a94987f2037934b0d8cf7967b854faf89a2c1ad794ca079ale390945e118

SOD II_ODT_VYT_000_DESKY.pdf

35.75 kB, 24.09.2020 11:15:53

67011e053ace3f1be69a3e65b546835690d88c7efce2079ad266238b166a8b77

SOD II_ODT_VYT_000_SEZNAM DOKUMENTACE.pdf

9.81 kB, 24.09.2020 11:15:53

d83a3dd89b32fd4bf13faa4da806d1ebbef601e36175b33751c92558c84e49d0

SOD II_ODT_VYT_001_TECHNICKA ZPRAVA.pdf

134.65 kB, 24.09.2020 11:15:53

fab2ea2c8d3a76b683f2019b29229d3a04f7e1221fba383839dea81c0395f8bc

SOD II_ODT_VYT_002_VYKAZ VYMER.pdf

58.53 kB, 24.09.2020 11:15:54

65049a65926c25119f3d7ad6180b0a688ee794c7cff136812ce457656f009252

SOD II_ODT_VYT_003_PUDORS 1.NP.pdf

897.6 kB, 24.09.2020 11:15:54

0f2dc2ccf0965b52337682d6ad7bb37a62b4d2d4290fbb81ddb8dd8f4e07f0592

SOD II_ODT_VYT_004_PUDORYS STRECHY.pdf

457.23 kB, 24.09.2020 11:15:54

09def1a02cc8b3fba1198e1d46c0d9986326a75bbe85b37e4a034c3967640cd0

SOD II_ODT_VYT_005 SCHEMA ZDROJE.pdf

233.28 kB, 24.09.2020 11:15:55

9136d552188f101392af92385ca05000b6797e428e138b2b383e8857bbe0f423

SOD II_ODT_VYT_006 SCHEMA SOUSTAVY.pdf

370.71 kB, 24.09.2020 11:15:55

d58ffaedc75a18b10b80307501323ff596264b0635c562227c02a391487706cf

000_desky_eps-ODT.pdf

43.3 kB, 24.09.2020 11:19:58

51e4b2accc6b1725337d00b0656818256a22347c9804802f5bdab91ebc31be19

000_ODT_10-10_EZS_DESKY.pdf

35.8 kB, 24.09.2020 11:19:58

68b933dd641054231be82bdd923464e37bb6df737ae72966e46b6b9e11d042c3

000_ODT_10-10_EZS_SEZNAM_DOK.pdf

2.76 kB, 24.09.2020 11:19:58

9050c84f1d62e6e1ad6702a806c772c6447841fbd993d6830c66960480f6b67e

000_ODT_DESKY_SLB_10_06.pdf

37.21 kB, 24.09.2020 11:19:58

2847a6bdb9f38ad2ad1d85f9e0b0bc8ecb762798713decf11f96d79173599316

000_rozp_SO_ODT_10_07.pdf

127.38 kB, 24.09.2020 11:19:58

c3006c5bc8b0249f9b347a23a35665d82d022b0aa404e68383678d8335f4eb57

000_seznam dokumentace_eps-ODT.pdf

8.97 kB, 24.09.2020 11:19:58

3775433c6ae6dcc46bb41a29e087b8d24ec704cb7e92947c036e3908d7b97d57

001_ODT_10-10_EZS_EKV_TZ.pdf

781.15 kB, 24.09.2020 11:19:58

4129a18eaa50807dcd8ae26acbb710dlb564c1e76369b1c3bbe9739bc9a07fed

001_ODT_TZ_SLB_10_06.pdf

259.92 kB, 24.09.2020 11:19:59

d58144d45f2b157c4ce5091c1bd52857d563fe609a7a058c68f2f2a6d11a0ba4

001_rozp_TZ_SO_ODT_10_07.pdf

34.1 kB, 24.09.2020 11:19:59

c4121b21e690f99bd2c0c7fdf3f8c6a68200cdd2abb856dc4224daa7f0294b90

001_TZ_eps-ODT.pdf

102.28 kB, 24.09.2020 11:19:59

6179ca57c40724aa1153104aefadcfa584f69610b9ae54e1f4f64338fb48c31

002_TS_eps-ODT.pdf

54.42 kB, 24.09.2020 11:19:59

6be430998870564c2d1b3b166568d03189850aea390d8ede4ec46e690ea534aa

003_inp_eps-ODT.pdf

458.59 kB, 24.09.2020 11:19:59

63b56c302e0caf239c4714248f4386149b5479b56715e2dfff5885ade567a85c

003_ODT_BS_10_06.pdf

396.93 kB, 24.09.2020 11:19:59

850c782c0b4d25b7207e8ec816afb26f432b76c7e7c974bb1afce108425c70a1

003_ODT_SLB_10_06.pdf

402.39 kB, 24.09.2020 11:19:59

d28286b08da2f5cf8115abf0c542be7c4a5039a7215ac5795d1cd22b85db9e73

004_ODT_10-10_EZS_BLOK_SCH_EKV.pdf

212.64 kB, 24.09.2020 11:20:00

f2c6dd6bc042d53240a1c0773d29868b7463d531b280a41fec3a2b4b4f6a70b4

010_ODT_INP_SLB_10_06_CCTV_dle_Dallmeieru.pdf

1.88 MB, 24.09.2020 11:20:00

217d435ea670b2ed6ac0aa386b29ccdeb9da7d29ac83c6fad4d5143875096eb5

010_ODT_10-10_EZS_INP.pdf

545.14 kB, 24.09.2020 11:20:00

10b59f957dc448ca3ebe9726b4b474c1c7cacffd8af59db80237b7783bf278bd

011_ODT_situace_SLB_10_06.pdf

6.76 MB, 24.09.2020 11:20:00

a047430a92ba4fbe94fd96822549bb3d06951314f8d04b367dfb27906b15a436

ODT_10_07_uzem-ODT_14_uzemneni.pdf

1.32 MB, 24.09.2020 11:20:01

989659c7fff82406207a8b9c250ed3df0166b925308f1214cf4ae2c187253698

Slovany MaR _ODT_DPS_02.pdf

189.97 kB, 24.09.2020 11:20:02

b4a31b1d1e40646698bea084f40d39e594941def96b06690700b1ce3b2382e37

SO_ODT_10_07_TZ_A_uzem_hrom.pdf

1.25 MB, 24.09.2020 11:20:02

d7c13ca3b5dbde4c5b44fb77b873f5b554fdab6b60092bc5a586eec8d13953a2

SO_ODT_10_07_TZ_B_BP.pdf

1.38 MB, 24.09.2020 11:20:02

67d2e7baee376573017e7b86447df96d48adde1e35a6e685db016ff0601fcf9e

VST,ODT,OUT.DPS_190904_hromosvod-ODT_hromosvod.pdf

563.21 kB, 24.09.2020 11:20:02

80bdf623345ab47fd9fabe7279a4d02738ecf415f845751c794e287d27e49310

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13885240>