

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12950472
ID verze:	13894996
Číslo verze:	8
Datum a čas zveřejnění:	25.09.2020 08:29:42
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 4. část - E_SOD_III_PAB
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.
IČO: 45357269
Datová schránka: npxnk7i
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a. s.
IČO: 35802723
Datová schránka:
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

000 Rozpiska na desky.pdf
294.61 kB, 24.09.2020 12:14:52
df48b686a0377354a903a610b90286fff0436503e7fc66d1e162e176a200fb04

000_Rozpiska_DPS (2).pdf
36.44 kB, 24.09.2020 12:14:52
8de19bd596611f51bbff88c0fba7d5f67de575b4bb244c25496b45177d332258

000_Rozpiska_DPS (3).pdf
36.39 kB, 24.09.2020 12:14:52
f19b4fbfee7e0479351f34c8fa81252a915dfe5422451bed5041c016ca91caff

000_Rozpiska_DPS.pdf
36.42 kB, 24.09.2020 12:14:53
59e60279fb9e29665b79017594f0f628e7ba9a03e1bc2b97dc1cdba4003ac36c

001 TechnickaZprava DPS.pdf
650.94 kB, 24.09.2020 12:14:53
5e4b678dccc18c976fe15fdb8687622ad84a59339b691d70836e1c72528d5917

001_technická zpráva.pdf
527.5 kB, 24.09.2020 12:14:53
4c9cb051079e23c0a78c01bc15015b810e168014810651cad45bb04894f24599

001_TZ (2).pdf

300.42 kB, 24.09.2020 12:14:53

e95be70ba53180caac7faed2007427c54a13a8376b8d8e65065960ee097d7964

001_TZ.pdf

122.65 kB, 24.09.2020 12:14:53

4bebbb06be71ea303208999be8fdaa8d0ba8b3bf29a7034b201f9d6b24525982

002 lpp.pdf

778.9 kB, 24.09.2020 12:14:53

368c53e18730450f0c4a14e8335e1c820bbfd7a1958356bbeb5944e6cec23e71

002_pũdorys 1.np.pdf

96.44 kB, 24.09.2020 12:14:54

85c644cbb8aa83c720131b1e3724e14270f021d830c72e30193d95f6025366ba

002_pũdorys 1.pp.pdf

109.97 kB, 24.09.2020 12:14:54

3df50e0a17667630d17012e349ce246d8b86b588de0e2280461badddcf2fa44a6

003 lnp.pdf

1.46 MB, 24.09.2020 12:14:54

8e5ac815cecdcf87dafae2abaedd8e3622d6a989d7c39bfd89e0658b07e43af5

003_pũdorys 1.np.pdf

126.06 kB, 24.09.2020 12:14:54

053800da791b8eb01917caefbf92aba54097e210bfad625e398954b5f4bbf5bf

003_pũdorys 2.np.pdf

97.6 kB, 24.09.2020 12:14:54

8fe44c3fb00a2166e09411c7024071c941a1250a7e76079f3d4bd564aa7b0a25

004 2np.pdf

1.2 MB, 24.09.2020 12:14:54

ae90162a4e8bf1728e029496ed44bc23b1cf3cecf6c9bf49d6bc5ddadf026886

004_řez.pdf

100.24 kB, 24.09.2020 12:14:55

4fa12d75dbed9331991d39eb949bbb755a04f2ebce708b22094500bc609cdc5f

005 3np.pdf

1.23 MB, 24.09.2020 12:14:55

ef3c5585132455b918ee41c2d734dfa53a831b0c7297cc355d810d13157b5974

006 strecha.pdf

1022 kB, 24.09.2020 12:14:55

d60bf191ec0f18a069472d260104eefela91cfa26409e1f6f14a284dd0620d34

007 strecha ocel KCE PRO VZT.pdf

583.16 kB, 24.09.2020 12:14:55

d2ee6f8c9d602c8f8941dda5f4eeab2e0439f0bcabbab14b802a95b8027a44e8

008-rez A.pdf

1.26 MB, 24.09.2020 12:14:55

96ba94ee2a6119316e65fbc178a7d2bc143fb4e846fe1558b92494c696050488

009-rezy BCD.pdf

1.32 MB, 24.09.2020 12:14:56

986111c12f60074901005920903ff94c9777532fd0e17afb6ef9fbe754f6721e

010-rezy P1-P5.pdf

674.44 kB, 24.09.2020 12:14:56

6f40e1ac290db2eeaf8bee48f96f555095951475ad7dab7daf2bd59df5dac1f

011 pohledy.pdf

1.21 MB, 24.09.2020 12:14:56

f072bc40369a18e4b7fb40e0ac84bcd32f3779e97209defb371ee49a8a3a254d

012 DETAILY.pdf

2.54 MB, 24.09.2020 12:14:56

0afbde2fe2ab1e76a14a9da0beb3ce7f39922b5148f7b1e79b63e862f7e5e0f4

001 - TZ - SOD III.pdf

1.13 MB, 24.09.2020 12:20:57

fd44fc77246affd16b6582f3cfcb509f1fb55b3bbela94fbf2a0d792e5b1b051

002 - TVAR ZAKLADOVYCH PASU.pdf

963.67 kB, 24.09.2020 12:20:57

d85a6a7429ac4cc44c0531f62f2f1319de973381c367fa2945607d7cc045968a

003 - TVAR ZAKLADOVE DESKY.pdf

354.3 kB, 24.09.2020 12:20:57

e6a56103fcec65d112c06e8cc90b51faf9ad9348915482804cd54dc2d066c3a2

004 - TVAR 1.PP.pdf

796.5 kB, 24.09.2020 12:20:57

fd774fc472c46cd4bf5fb692009b36a7fdb39195d1be5f5b817b97776c88ba43

005 - TVAR 1NP.pdf

695.67 kB, 24.09.2020 12:20:57

a72b09d881550723f76bd7e3879f4258423a60905f5201960daba3954ac1865d

006 - TVAR 2NP.pdf

677.23 kB, 24.09.2020 12:20:58

b8156172861ddd9f5459a43f9b876febefaae02e781073d73e907662da97544e

007 - TVAR 3NP.pdf

659.44 kB, 24.09.2020 12:20:58

5518f8bd4469f5272b437586faa4e4ce90456b04276e744b15b1bc8ad2efa92e

008 - TVAR SCHODISTE.pdf

1.14 MB, 24.09.2020 12:20:58

69a6da04337d2397e472ee03ce339e80d6cb0eef19067ac88ba8429be102d535

009 - pasy_SH4,890.pdf

584.16 kB, 24.09.2020 12:20:58

73be5390d448331f6306c25f0ac83cf633122dddc7d3a5d31a3334e9fe6c8eda

010 - pasy_SH1790.pdf

731.12 kB, 24.09.2020 12:20:58

1c0ab0e2a2dc0b657c1f5a3c8ed57a5cdbdb11362b89251f0d074657b9fa163b

020 TABULKA OKEN.pdf

637.03 kB, 24.09.2020 12:20:59

9799c1d4a9a338d68b37bdbeeb47fda168a4d9e91611bee0faa63a482e96ad16

021 TABULKA DVEŘÍ A VRAT.pdf

4.18 MB, 24.09.2020 12:20:59

1b19a0e0255ca3693e49ef67115a5f53805f2fdc5ceadfdac8aa0c5b136eb3c6

022 TABULKA PROSKLENÝCH STĚN.pdf

1.75 MB, 24.09.2020 12:20:59

066010b85052eaff396c36eeac93fdccb2a0f5ac9240617ae376de64b70ef234

023 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH.pdf

777.8 kB, 24.09.2020 12:21:00

7ac45a179ef9c101b5825e815da9d5ef35da0370c59d17e683256b91c31f7d04

024 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH.pdf

370.17 kB, 24.09.2020 12:21:00

ea31f5a17058712ccf28c5b77ed6c58c64ce8515ffd697a601f5df2887ceb2c9

025 TABULKA TRUHLARSKÝCH.pdf

343.07 kB, 24.09.2020 12:21:00

e71d84d1c9a5a06be9dbbaa8b185e9be560d3fd9958ed9bae405ae9c30af349a

026 TABULKA OSTATNÍCH.pdf

1.53 MB, 24.09.2020 12:21:00

27bb2b6d3328b6a313ecf859d452646af26137df4ca4147b7a08dc4e751da008

027 TABULKA SKLADEB.pdf

587.91 kB, 24.09.2020 12:21:00

c726908dda60fea0ca72041ad9ad9faaf57d1412d95e5a2b649d4dcc3d010db7

030 VÝKAZ VÝMĚR.pdf

297.41 kB, 24.09.2020 12:21:00

f1f1f12a59c799dd5d8d7aca2444ba2bb607df0654b61802d8cf448450373f0c

100_Gastro.pdf

340.14 kB, 24.09.2020 12:21:01

94fff81436a5a6b7377d95b611497107df8bd379079a419c58663e1d14c1dd0e

seznam dokumentace_DPS.pdf

90.43 kB, 24.09.2020 12:21:01

6d8846443d6c5a0174a8f12f5ec3bc199574278e073c96ddc4179c839f1723bd

SO_00_00_PAB_Rozpiska_DPS.pdf

36.14 kB, 24.09.2020 12:21:01

28fb4fb2c076948d3b5537a741a37fbbda2613bbdee4c5cd546aa14f82b28503

SO_00_00_PAB_SD_DPS.pdf

179.68 kB, 24.09.2020 12:21:01

031639a6f466bf58463990554c6ade2200f680bdd8b8294bbef2528a79ebd5de

011 - ZD-DOLNI.pdf

526.19 kB, 24.09.2020 12:25:09

01140ed3464314532569b260da0af4c0f34a7797e170007620d0b13c740a17ac

012 - ZD-HORNI.pdf

499.62 kB, 24.09.2020 12:25:09

6b1f3d34f162d93b5362c729bdaa0716a33f48e08965670143e6ac9c8267b55d

013 - 1PP-DOLNI.pdf

765.16 kB, 24.09.2020 12:25:10

19d5755d46b463efe4ea9e804b4defdf42c8008d8ba2a85c5537f2b98d64eb9c

014 - 1PP-HORNI.pdf

819.64 kB, 24.09.2020 12:25:10

b2bca07b46872f8152a4ed944b9d99384a67e6a5a869ec6d13c7bcaf23583644

015 - 1PP-KONSTRUKCNI.pdf

582.88 kB, 24.09.2020 12:25:10

459b6858ddeac4e0f4e9f2bea646190bb19c0a677ac2ccf42494774cdb86fa1f

016 - tramy_1PP.pdf

549.75 kB, 24.09.2020 12:25:10

1bace9a11d055c1d4861749724f0759d964b65a29aec2e3bd991c8728cc4b5fe

017 - 1PP_sloupy.pdf

410.14 kB, 24.09.2020 12:25:10

8768b2c9fa89075f56a3d7871ee58932f650c7a9d71e8d89dae9c6698fc084e1

018 - 1PP_steny.pdf

1001.24 kB, 24.09.2020 12:25:10

1f197e2a3b723a99ce4f8b4251cacb8e70cf0546d14798a0b1a27c1bfba28fab

019 - 1NP-DOLNI.pdf

760.04 kB, 24.09.2020 12:25:11

62b9fe79b79f2eac16473ef46d4e71f1451d2cbcd4725b6cb5e52af591c28e36

020 - 1NP-HORNI.pdf

910.46 kB, 24.09.2020 12:25:11

34a174f4ab5aaaf9d703f402107f2e1e1428eb3c23cce9d11e4a5e5af56e26ec

021 - 1NP-KONSTRUKCNI.pdf

553.25 kB, 24.09.2020 12:25:11

698552a6bc1f629aea8a54680c95c20b10933f277e3dcada03d27286450b4c64

022 - 1NP_sloupy.pdf

495.43 kB, 24.09.2020 12:25:11

556fde1e9e61cf39d255a8406399c7efc6c8596cfa7b505b83af50ecaff5ebd0

023 - 1NP_steny.pdf

1.01 MB, 24.09.2020 12:25:11

f59f5904c4ad6226228d8a0e172d48e54c463f744246ddf9c8ea23d7f8096cf

024 - 2NP-DOLNI.pdf

724.47 kB, 24.09.2020 12:25:12

091f5cd07ff5683eb12fee3a0df0a9eaal6196d7e3941529ac2718c2378e5e4e

025 - 2NP-HORNI.pdf

924.17 kB, 24.09.2020 12:25:12

5c54a387a0c7aeb1b616e076336130122a9ce5a2960b7c74526ff40a4afc5b328

026 - 2NP-KONSTRUKCNI.pdf

549.47 kB, 24.09.2020 12:25:12

545e95ccallfaffe71032d874660acaf845caab82edcdcb90126b8c0861c7301

027 - 2NP_sloupy.pdf

425.21 kB, 24.09.2020 12:25:12

c767b0db16f379eb70d82722721ec650a693b3a0681a46e9f2763978c95a12ef

028 - 2NP_steny.pdf

940.57 kB, 24.09.2020 12:25:12

1eaf1acd58783a42029946484376509ea3c0bd4dd2648361389c176eccda0f97

029 - 3NP-DOLNI.pdf

653.18 kB, 24.09.2020 12:25:13

fa41d3aa4622291647b27d33ebf12ae3577bd98899f5a2e86a8782a7f6c00983

030 - 3NP-HORNI.pdf

855.56 kB, 24.09.2020 12:25:13

a2302020a25b18815afb5c8f7b4668627c320a3ac4e92cd0bd29ecf12b8c4387

031 - 3NP-KONSTRUKCNI.pdf

578.02 kB, 24.09.2020 12:25:13

5a630e1fc3eb039e3a9988cd842020744c39799ac73959cc83225432da4215e9

032 - 3NP_sloupy.pdf

415 kB, 24.09.2020 12:25:13

7273912725681b20d0b4c57fb32c06410e91d3e6336d24840ff91bed89f841d6

033 - 3NP_steny.pdf

942.82 kB, 24.09.2020 12:25:13

5119e76df5c431707a4c96f1fc638edc1476fccdcf8d031d8f852db13d3c42a7

034 - vyztuz CELKEM.pdf

336.46 kB, 24.09.2020 12:25:14

95ae0523fcd1d1cac515f1ffd28ddaf02956d251b7673c037ce6cd1f3507c068

desky.pdf

359.41 kB, 24.09.2020 12:25:14

823e6b0c6b386aa5b70ce06d65ab180663762fd54d75f72aa05463c7db79c64f

035 - SV.pdf

11.32 MB, 24.09.2020 12:27:50

313917117c7b912cff65ac8616f51595be64a5aba6355ebc552a36f30a53b675

E1_PAB_Rozpiska_DPS.pdf

125.56 kB, 24.09.2020 12:27:51

22b02bc0dc7ca142fcb0ebd1eae429f4d1694f4ee5cde7ecf029af2b3cbbdd18

E1_PAB_SD_DPS.pdf

207.8 kB, 24.09.2020 12:27:51

ccdee7aa0763c0be1fdd9f7687406396b07b1a58636c657e196a63ec4befed7d

SOD III_PAB_000_Desky.pdf

35.02 kB, 24.09.2020 12:27:52

02840eb7faee802261a2e36ff2011ca950af30ac69ebac2eff45bd2ee052b229

SOD III_PAB_000_seznam.pdf

22.14 kB, 24.09.2020 12:27:52

1e034deb3e5492ab5e091305416e84b95f89b1b13fa1d9bf25af92a7eb030b6b

SOD III_PAB_001_TZ.pdf

141.84 kB, 24.09.2020 12:27:52

68ed4864f773b1958186afa51d3d88ac093fb9d0ce7ddfc6e7b0cbe69ac4c1f

SOD III_PAB_002_lpp_ZTI.pdf

139.6 kB, 24.09.2020 12:27:52

d4707be7af532b3f4d0d13e80a633fd4d22e14d8921d4a009f92d7f4e2167860

SOD III_PAB_003_lnp_kan.pdf

428.43 kB, 24.09.2020 12:27:52

1f319e2e8d72e9f03574cc2a73ebf26a2f6aa9ea222d73daadb9259425afb9c2

SOD III_PAB_004_lnp_vod.pdf

370.34 kB, 24.09.2020 12:27:52

86463be3ff181f831a3ab4915ac81df60cf8df244d5eddc0ab3667ca66c0df82

SOD III_PAB_005_2np_kan.pdf

352.49 kB, 24.09.2020 12:27:52

0290a4393ad7d7d4bf5e32df29aeldc07ec3063cc0e2c3d8b8ffd1f0f129f2ff

SOD III_PAB_006_2np_vod.pdf

336.27 kB, 24.09.2020 12:27:53

98cef76463a5904a8a23801eaf707a5e2164904b798c32925a48b2dcf284b2c8

SOD III_PAB_007_3np_kan.pdf

390.99 kB, 24.09.2020 12:27:53

74c8993afe02a298770e8b41ba2c2d55578be1d502f8c780b4e60925dfec9f1f

SOD III_PAB_008_3np_vod.pdf

356.83 kB, 24.09.2020 12:27:53

3dfdd7f5763be42c1405a8e714d85d81d698d634755e996b71a3883a9e631ec1

SOD III_PAB_009_strecha_kan.pdf

121.56 kB, 24.09.2020 12:27:53

d83e96983fe168d2a015a399138d787c9b12df5376c12551b08b718a760bbef2

SOD III_PAB_010_PP_větev A.pdf

93.69 kB, 24.09.2020 12:27:53

f106c245506e6bb6b46d62349f33b656b3d0fd0601e82eac1b56fc6c8317597b

SOD III_PAB_011_PP_větev B.pdf

61.59 kB, 24.09.2020 12:27:53

8cb7654ca02f142d86b9660a57605032b8ef1e0eafbd88fa1dcd4488c30d9fdd

SOD III_PAB_012_PP_větev C.pdf

71.6 kB, 24.09.2020 12:27:53

f2fe843066253d2b58b1f079a1233cdeadf8ba9dbelf5cf318dab756c9b234c2

SOD III_PAB_013_PP_větev D.pdf

84.52 kB, 24.09.2020 12:27:53

81fec966989c203c798c5f139f81cfc4a131facf13259a6a9502b2f416f5131f

SOD III_PAB_014_PP_větev E.pdf

88.97 kB, 24.09.2020 12:27:54

d6fd97cc64aa427f958330f7b4c26942911c0b10852ce19a7b36af205b2a8f0c

SOD III_PAB_015_PP_větev F.pdf

89.99 kB, 24.09.2020 12:27:54

d4ec1143d506e3c529100611384e64aa5d1468f9da1ff9b52115122784685950

SOD III_PAB_016_PP_větev G.pdf

66.59 kB, 24.09.2020 12:27:54

99f0b07f87ae3dc5a998378c6479b03ed0ab092569407f8a90229e25508984f5

000_PAB-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

36.49 kB, 24.09.2020 12:36:01

1a1196cdd66c288131577875085da5974e8eae71787afb2f282ccd7669ba93e

000_PAB-P_Seznam_priloh_rp40.pdf

70.82 kB, 24.09.2020 12:36:01

b88c6b77f05ec67b6155de50e8459efbd4d155395c04eddb957237e90194e8e3

000_Rozpiska_SD.pdf

76.43 kB, 24.09.2020 12:36:01

bf29a7a3e4f3750660557f5ea84d0ca8778135169ba0793a7554b682a93cc170

001_PAB-P_TZ_rp40.pdf

322.19 kB, 24.09.2020 12:36:01

46c4cb9f98ffc98d62a864a7c0f86eda523451faa4274918329671019acbdb82

001_Technická zpráva.pdf

260.69 kB, 24.09.2020 12:36:01

43d5789107eeca2093aea7a5ab74a65e3fbcf27ee63578cd0b08290de59a068b

002_PAB-P_PoP_rp40.pdf

218.85 kB, 24.09.2020 12:36:02

a9919245c8a5183cd91cf381215b49921b910154def2dc0ebbeca892a27bec2f

002_Technická specifikace.pdf

148.45 kB, 24.09.2020 12:36:02

ebb0217eb60e9bac385d58d4ae02ca95f490b9cb7a0aaba70f7947f8412fabde

003_PAB-P_SVT_vypocet_jn15.pdf

1.84 MB, 24.09.2020 12:36:02

e57d01a40f453b2ca6549eda05d1cb0e6ab2eb451f54a109fa06814b46f6defc

003_Půdorys 1PP.pdf

183.89 kB, 24.09.2020 12:36:02

96d5c68e7329b7ce903f451fd00e7ae1f9b208afe31443df471106d5c2c0990f

004_PAB-P_VV_rp41.pdf

235.26 kB, 24.09.2020 12:36:02

013879a09ea17fe7785f2363f33947a320c9ff395e2c2a41af7875a72e8b2c81

004_Půdorys 1NP.pdf

1.12 MB, 24.09.2020 12:36:02

98539c83c08d93541f57837c2170c537e51ac5b904dfd862b4430c182069d365

005_Půdorys 2NP.pdf

1.54 MB, 24.09.2020 12:36:03

18ad182b0279a9dc89a7352359b4a43af139e258a6alca429284ea92f4567977

006_Půdorys 3NP.pdf

1.62 MB, 24.09.2020 12:36:03

50f0bd71daffe6f27ce89d3864a609b18679f96026c29f2470eb9166d6808c9b

007_Střecha.pdf

538.43 kB, 24.09.2020 12:36:03

53fce63b6cb773fba13781dfdfdb481a7cfea621e57a2ddd798d319fbb1dccda

008_Řez A-A'.pdf

458.46 kB, 24.09.2020 12:36:03

76cf3e58fbe9dd1c739c503fd1d93583c348ac6b7c14f0619b82bcb4b31072c6

009_Řez B-B', C-C'.pdf

323.49 kB, 24.09.2020 12:36:04

30711bed2a9d8f59250298d78430c9ad2d86656281d6dd1944a9622994635bc9

010_3D Pohled.pdf

847.44 kB, 24.09.2020 12:36:04

50393059d1148b1d158a5f4f91acf3e8bafc5137defe0e0cdfaladec66327f3

101_PAB-P_SN_rp40.pdf

222.83 kB, 24.09.2020 12:36:04

3e28e1645edaf58f1234644051f73a2e2660a1b58ce4a3273cd3924819eeae93

102_PAB-P_RH1_rp40.pdf

285.06 kB, 24.09.2020 12:36:04

a046270caa824dd8cfa9f01aa07dac1a257c28758835db6f69538cbf61e7ab7f

103_PAB-P_1RPOa_rp40.pdf

238.73 kB, 24.09.2020 12:36:04

18f761daa3301f1caf37e3dd36d8776d5c8890c4430add0b640ab36df012e34a

104_PAB-P_01RAit_rp40.pdf

176.29 kB, 24.09.2020 12:36:04

9b502f5b3532735e3f63f608fd0261cc57d7d2e73aed810f10eff1c095b41acd

105_PAB-P_1Remb_rp40.pdf

188.18 kB, 24.09.2020 12:36:05

5d38726b9cfb3935ecf004b3c9736b4d654402978d8ea83a2089dd9068f94e70

106_PAB-P_1Rmda_rp41.pdf

361.06 kB, 24.09.2020 12:36:05

791b73073d647940fba104c78e8fc6d0d9d716073c0869061ddd9d8b05cf70db

107_PAB-P_1RAg_rp40.pdf

282.29 kB, 24.09.2020 12:36:05

3784f0a386a162ec6e86c2350d40ca8a4587d86cc7e08ba7a49d455887458d8b

108_PAB-P_1RA_rp41.pdf

803 kB, 24.09.2020 12:36:05

e68bad93999ece151b39663a4af11ee3296a0f741b79248f3c850d5d851827b1

109_PAB-P_1RAvyp_rp40.pdf

273.69 kB, 24.09.2020 12:36:05

5b228ecd20c5bbdb2efb033a97ed0893732921e4e0b1fe383b2e230af3d94314

110_PAB-P_1RAos_rp40.pdf

202.77 kB, 24.09.2020 12:36:05

f3cc9ac2056af68cdeb314d84e4635bc83457108d5e7ffb82d7233956dc8992

111_PAB-P_1RA1_rp40.pdf

240.59 kB, 24.09.2020 12:36:05

0d3dc1187a10e1c874c5b3e181c2aaedd6587d276ef6cdb01e057ef756cec49b

112_PAB-P_1RA2_rp40.pdf

236.56 kB, 24.09.2020 12:36:06

22900ddcadbb206076cee571469d86e1c5e2f9095e3162551e01187c728a7996

113_PAB-P_2RA_rp40.pdf

807.8 kB, 24.09.2020 12:36:06

ada4548dc2cb995b6a268de9c5de6ad80e4c6dbc16ada47ef9d68d70a58c2af2

114_PAB-P_2RAit_rp40.pdf

209.21 kB, 24.09.2020 12:36:06

f9ad00778150a0dae1d4e42d05deb268c7c1fcf89143fe8df738dbadd1630cc2

115_PAB-P_2RAedu_rp40.pdf

243.61 kB, 24.09.2020 12:36:06

08a64520e7ebbc3adf84894b9b8f9a1210a0192676140191355349991e5dea19

116_PAB-P_2RA1_rp40.pdf

209.11 kB, 24.09.2020 12:36:06

9441fe47b77c25ca62d120ddaf936f7c87711c9d2d75de888099c95a8abcecf

117_PAB-P_2RAd2_rp40.pdf

211.92 kB, 24.09.2020 12:36:06

ef7d1e7edefb18d56118112d910a004de23939b96f8c54afe3733a896683d09e

118_PAB-P_2RAd3_rp40.pdf

211.2 kB, 24.09.2020 12:36:07

95b00b3103ca45297026c6416d4cd5dc5338e5df88a1b91738c97241aec7b7a0

119_PAB-P_3RA_rp40.pdf

732.07 kB, 24.09.2020 12:36:07

51581251d1075656c6a2573ea5b1be3e38c83b4fe5fc797f6eaeaa7e295b1172

121_PAB-P_4RAvzt_rp41.pdf

372.4 kB, 24.09.2020 12:36:07

35ad0682abe43f7346c912e654b197ee54ffb8ba6ad19b33a226ef859f5cc806

122_PAB-P_1RAeg_rp41.pdf

287.18 kB, 24.09.2020 12:36:07

9338854cbfcb66b939415a96f16dc648ec3561d8a4e7e90c7fde34d590b42794

123_PAB-P_RH2_rp41.pdf

260.92 kB, 24.09.2020 12:36:07

684710549e7e6399bf5b8a643849f81633deffd7ddf2bb708856281ec3aa2020

124_PAB-P_SNO_rp40.pdf

138.3 kB, 24.09.2020 12:36:07

03caf322b6661d35c5d1f4c700c50eb4ec70857c5c2e7243eac0df0e4280fc8a

125_PAB-P_SR_rolety_rp40.pdf

340.66 kB, 24.09.2020 12:36:07

600bd5b87befb696ec321903eeac8fb7e1ea797270c9c23b4db60098b0e3f2b7

201_PAB-P_TECH-1PP_rp41.pdf

362.45 kB, 24.09.2020 12:36:08

f13267c954312d02316c08dd65f9ce188274cae48b4873e2585f38a56f315faf

202_PAB-P_TECH-1NP_rp41.pdf

899.09 kB, 24.09.2020 12:36:08

2697ffd416417e496267723a0976ff369b6ccc7ccb066217711587322329cd79

203_PAB-P_TECH-2NP_rp40.pdf

904.8 kB, 24.09.2020 12:36:08

313ddb6bc64f9786464a963826f863738e98b8e93961706658345690a05792d8

000_PAB_SEZNAM_DOK_SLB_10_06.pdf

7.44 kB, 24.09.2020 13:18:10

2cc3b6be0152cf29e8796c659ec5086b7450ccdffc311746f11050fbe5b0a43e

001_PAB_TZ_SLB_10_06.pdf

256.31 kB, 24.09.2020 13:18:11

6a5c182c4f457135c4beb2be86fb4736183e8933e17ad9ade44ea29d522ee370

003_PAB_BS_SLB_10_06.pdf

404.76 kB, 24.09.2020 13:18:11

862clf32ddf46bb06ef84ab87d4af22bde9305d84da8f6b2eadd646fb3823320

010_PAB_1PP_SLB_10_06.pdf

444.8 kB, 24.09.2020 13:18:11

0379e97beb1b4e41acb863c02f93ab844a036c38edee6d576ad991950ab2e15a

011_PAB_1NP_SLB_10_06.pdf

695.14 kB, 24.09.2020 13:18:11

3431803cb1d016b59c12922767e3c768d27a5add822d3069fd9ff2d5f2b5fd13

012_PAB_2NP_SLB_10_06.pdf

633.93 kB, 24.09.2020 13:18:11

14cde1685a3bc9c10a8a00cc8aaa5f7d04d4e0e645685da9321717af2a3b61da

013_PAB_3NP_SLB_10_06.pdf

685.2 kB, 24.09.2020 13:18:11

413be107d75808e49914215afd4320fbde0eb8434429ce5c90ba2d6108e55ddd

014_PAB_SITUACE_SLB_10_06.pdf

6.78 MB, 24.09.2020 13:18:12

127cf695713c4e7bbdb219d8b3002b356637da9054a50f8a41d590af413c0bf8

204_PAB-P_TECH-3NP_rp40.pdf

937.9 kB, 24.09.2020 13:18:12

c2e88d52767d3970d4c2672e5c9e06692871ab8698b6832cdcefe9a9d36a69a1

205_PAB-P_TECH-STRECHA_rp40.pdf

267.4 kB, 24.09.2020 13:18:13

e1259a85d0f48490afa21bb66c5f8267d6e13bf0638b89853173083a1b504bca

301_PAB-P_SV-1PP_rp40.pdf

447.64 kB, 24.09.2020 13:18:13

f1652e0a9970ec227c9694d1e72b298afef382cea0ed1d2f26ea76473bb4f478

302_PAB-P_SV-1NP_rp40.pdf

1.04 MB, 24.09.2020 13:18:13

c65000f3e5c7030a3ce181b37573e6e7ce75883c2caa4ad06dc0d895bb095c6d

303_PAB-P_SV-2NP_rp40.pdf

976.28 kB, 24.09.2020 13:18:13

9fae53df506d0ba54501baf1050b3e272fc7f920ed16bd1d18353afb99526c9c

304_PAB-P_SV-3NP_rp40.pdf

935.35 kB, 24.09.2020 13:18:13

043e41071c2c0221052e683bd752dc085807f1186e1e5fef1d33b06c95ecd023

SOD III_PAB_VYT_000_DESKY.pdf

35.98 kB, 24.09.2020 13:18:14

78ec9e2eba2c2a2e816efd1149172ae47d539c077750dc5533a3e75c3cd93a2d

SOD III_PAB_VYT_000_SEZNAM DOKUMENTACE.pdf

16.33 kB, 24.09.2020 13:18:14

a39384de3c19ca84029044249e4f48bbb88bcce6c100d06a845aa39aca1d8bcd

SOD III_PAB_VYT_001_TECHNICKA ZPRAVA.pdf

201.05 kB, 24.09.2020 13:18:14

828820c17d46a9373b48fc0f116585109ff23bef59025fa8f7c30ef8fbe3caf3

SOD III_PAB_VYT_002_VYKAZ VYMER.pdf

78.71 kB, 24.09.2020 13:18:14

6331cbb92f4fdcf657e978d02010af93ef28bf9a003b3f77d55a5e4ebee0d67b

SOD III_PAB_VYT_003_PUDORYS I.PP.pdf

414.86 kB, 24.09.2020 13:18:14

dccea50e4981e41bf90457ea0c3806adc15ae290a635829357e2d8552d010734

SOD III_PAB_VYT_004_PUDORYS 1.NP.pdf

1.2 MB, 24.09.2020 13:18:14

965b89a9668bad47b799b6451dc8ea363a61a7b6f46337bb01bad3602845f712

SOD III_PAB_VYT_005_PUDORYS 2.NP.pdf

1.09 MB, 24.09.2020 13:18:14

f04c188eb374bb76e25d4e7f38add61895834fa5b6422ea5578fa694bea635bb

SOD III_PAB_VYT_006_PUDORYS 3.NP.pdf

946.51 kB, 24.09.2020 13:18:15

1c0817235c7c247d9d6b57104b10f45932c11d3ce809559f0f70c6814936c59f

SOD III_PAB_VYT_007_PUDORYS STRECHY.pdf

378.47 kB, 24.09.2020 13:18:15

792955c1644f34ca129d062efc4a5523baaa392548a8aec0f983ef04cd7cca8e

SOD III_PAB_VYT_008_SCHEMA ZDROJE.pdf

308.45 kB, 24.09.2020 13:18:15

12a6042fda6853b21c8a99aa39b1eb7d2985b84bfbb28369b19582b408119214

SOD III_PAB_VYT_009_SCHEMA SOUSTAVY.pdf

1.01 MB, 24.09.2020 13:18:15

ef6c4f95333175bb829a45417a825afbdfdd9e7307a0872a4699532e2826227f

000_desky_eps_eps.pdf

43.39 kB, 25.09.2020 08:30:05

28e470581ded7402091e6b6f6bda5d964443d3408db2541ddbea3dbd9a772989

000_PAB_10-10_EZS_DESKY_.pdf

36.64 kB, 25.09.2020 08:30:05

aff75134181fb6bef99d9ea17b045532ffb887088d2b310abddd7cbf61269b1c

000_PAB_10-10_EZS_SEZNAM_DOK.pdf

48.03 kB, 25.09.2020 08:30:05

3a2d0a1e9b1fd8a593752465c2509d651f6fd750e0a712dc15df2d4c63597404

000_rozp_SO_10_07_PAB.pdf

127.96 kB, 25.09.2020 08:30:05

b907e0b2451f8d57be1e405c10427a16c3ce54fcce51baf21883283612ced8a7

000_SD_eps.pdf

9.55 kB, 25.09.2020 08:30:05

579407a46955f7b0c8112ec982da1ed9572c336332308056db73a346c545a498

001_PAB_10-10_EZS_EKV_TZ_.pdf

837.59 kB, 25.09.2020 08:30:05

923fdcca5f16fdbae85f9dedebdfce59865e9cc5ff261cf731d1a6568436d99

001_rozp_TZ_SO_10_07_PAB.pdf

34.53 kB, 25.09.2020 08:30:05

fa36cd2547e2e8ea11b4d60807a70b38dde1e5d6831bd277f7b4bac1d6306d3b

001_TZ_eps-PAB.pdf

108.8 kB, 25.09.2020 08:30:05

e5e314fbdf0a0f1d45dae518c7a931ee9d98196aa4b5db9a70f2c326acc5c4a

002_TS_eps-PAB.pdf

55.66 kB, 25.09.2020 08:30:06

ec8edf7da7413003b8c6f17bc2fe637fb3da0992eedf4a6a9fa1bba9fc2418d2

003_lpp_eps-PAB.pdf

143.95 kB, 25.09.2020 08:30:06

8616d208017c7f2349aa811b16072c7b98a00353b357609cff43e33358780a9f

003_PAB_10-10_EZS_BLOK_SCH_EZS_.pdf

182.52 kB, 25.09.2020 08:30:06

05afd7ddff72d9afalcc999700c5feaf554f579ee5d474371c68978808ac08a2

004_lnp_eps-PAB.pdf

307.28 kB, 25.09.2020 08:30:06

24ca5a4207f1b6f7bb5708dbb688af634d5912bc98bdfc2dcea84edc6dcbd8f7

004_PAB_10-10_EZS_BLOK_SCH_EKV.pdf

356.46 kB, 25.09.2020 08:30:06

fd674cd6da2cb11006661d70c8a419f0a5087ff598e71360301c81dacb5a5103

005_2np_eps-PAB.pdf

288.92 kB, 25.09.2020 08:30:06

006d7770aba5cbb8d37d9b3ee396368a32f4fab10e101e4d0bc2de511a49ecd4

005_PAB_10-10_EZS_RIO_.pdf

125.25 kB, 25.09.2020 08:30:06

0fe1207fdb90c1b17375ec4f87ed31868b1a6fbddc6c5bfc8d0f6702a5f2f508

006_3np_eps-PAB.pdf

282.24 kB, 25.09.2020 08:30:07

acea0ec1b1306c5ed81839a80c73de51a429c7a9792a028c631e314adb9634c8

007_BS_eps.pdf

131.41 kB, 25.09.2020 08:30:07

9c2fe2f9c920b2c7e96b025ec4de2dcbb7f8c9c2b235782ba118d6cde434116f

008_seznam hlásičů_eps.pdf

62.12 kB, 25.09.2020 08:30:07

3904514b80b65a10f894ca56d9f136bb01f39117550caa437a86a4d19e5f92a1

009_PAB_10_07_Schematicke_provareni_vyztuze_zakl_pasu.pdf

610.96 kB, 25.09.2020 08:30:07

3c55cfc47f4d2e2304841717ee3c44944aa3714f50ce880c0fddad5c5da559a8

010_PAB_10-10_EZS_EKV_1pp_.pdf

237.87 kB, 25.09.2020 08:30:07

4dd98fbdd4ce09a3735ed622b105c1b0d6c402ba69518fb5a47173e75e4afb9a

011_PAB_10-10_EZS_EKV_1np_.pdf

759.21 kB, 25.09.2020 08:30:07

18af37c72cc32753c2dc50fb9e8f57c5adfa2b7fdd33a284acf7d0bb58d281b3

012_PAB_10-10_EZS_EKV_2np_.pdf

348.84 kB, 25.09.2020 08:30:07

338ff2ee77f719b9729720880d5c223e18eae8edf6db19adddbc5d83e375da8de

013_PAB_10-10_EZS_EKV_3np_.pdf

385.29 kB, 25.09.2020 08:30:08

fbeb447a89f4f27728d36f03b2d5f9eaae8580b86072606eb2996b8c0506f6db

E2_PAB_Rozpiska_DPS.pdf

34.07 kB, 25.09.2020 08:30:08

2ca00f7bf0a846ab26220f220893508663195b7b4baac365a972ed28b5edc327

E2_PAB_SD_DPS.pdf

170.45 kB, 25.09.2020 08:30:08

2e408db96354af7cec475915f37d302f7c293730b1e08ff718069cfc0022f7c7

PAB_10_07_komplet-PAB_11_hromosvod_strecha.pdf

708.83 kB, 25.09.2020 08:30:08

d41c92fa4ead8f1389886098dcc5c887dc3c85d53f34b83741ba8f434c65d722

PAB_10_07_komplet-PAB_12_pohledy.pdf

348.37 kB, 25.09.2020 08:30:08

8b504d8725afbcf9706394a383250c90918c3d5eccba32fdae221be32791b9b7

PAB_10_07_komplet-PAB_13_uzem_soustava.pdf

812.45 kB, 25.09.2020 08:30:08

d390fbf0e098b797b938de33c22e5de8edf08eee4d13989cb4055c1bcdf25a2a

PAB_10_07_komplet-PAB_14_vyvody_1PP.pdf

456.78 kB, 25.09.2020 08:30:09

3f1450f1d0d18c7285e74c1bd8dd894ea6b7f9719c661005b6b44d27b1baf78a

PAB_10_07_komplet-PAB_15_vyvody_1NP.pdf

647.33 kB, 25.09.2020 08:30:09

d0fc8b653683e508f63fb19aa4d863404e2f88408298eb6b9499d0730580138f

PAB_10_07_komplet-PAB_16_oddalene_uzem_men.pdf

1.17 MB, 25.09.2020 08:30:09

576d543737d724e161ecd85f0cc93965bdb7ff12ce5bd3bda0e90fbfe48c6f27

Slovany MaR _PAB_DPS_02.pdf

803.49 kB, 25.09.2020 08:30:09

d2cbc2b0aea90ed84294c718f44ee50f0f97cdef2a02921f77d3f5e3aef244f4

SO_10_07_PAB_TZ_.pdf

1.34 MB, 25.09.2020 08:30:09

e295b0105501e3fec9334826abe7b6ac9d0eb33b31d59bd711725f0db45a9a87

SO_10_07_PAB_TZ_A_uzem_blesk.pdf

1.5 MB, 25.09.2020 08:30:10

32513119c065cae3b75c35018ed876a381ca634aae42a131d8bcb7e65e4066de

SO_10_07_PAB_TZ_B_BP.pdf

327.04 kB, 25.09.2020 08:30:10

445fe0478b51798922a5e1012614d76181a3ef24d71d7813f652e8baa448e2f4

E3_PAB_Rozpiska_DPS.pdf

34.69 kB, 25.09.2020 08:31:07

bc03d613440cf12a61ff452e2c32f60027c3f273a0e2af7670e2ea47966b33a3

E3_PAB_SD_DPS.pdf

128.45 kB, 25.09.2020 08:31:07

b1867872f6d7a8e3430ba7c88fc4f99d1d87a2d9938e027eba869c45649f1c5f

E4_PAB_Rozpiska_DPS.pdf

33.88 kB, 25.09.2020 08:31:08

0f35897f5adfe99f90345d4e0ffbca50a1dd078d102bc27b6250229cc6536fe5

E4_PAB_SD_DPS.pdf

106.49 kB, 25.09.2020 08:31:08

c776f787e95760cced834bf504952532ed263fc02756e30fc7ec0ce53ffade4c

PAB_15_000_Desky.pdf

71.5 kB, 25.09.2020 08:31:08

c3e52473f84c0e78646e957c1898ac36928645711cc0c188c00d5d5f085536d3

PAB_15_001_TZ.pdf

120.71 kB, 25.09.2020 08:31:08

1ed149e68f95a83c65dd55b98776626937729557e26ffa064f1165b04560d952

PAB_15_002_Situace.pdf

617 kB, 25.09.2020 08:31:08

bd23c30286d52eac536552848c50daf6adeeb014b12a6c8ef4a11363ff860533

PAB_15_003_Vzor_podel_rezy.pdf

120.42 kB, 25.09.2020 08:31:08

c879d52bb913dab8b77959eb211a7f95b37996cbc591603d37c1d1ea8ca7864e

PAB_15_004_Tab_prip_vpusti.pdf

75.26 kB, 25.09.2020 08:31:08

3147850fabcf2c4228943860787eddd6eef9d573339c010ecf23d9b0d23b4304

PAB_15_005_VPR.pdf

67.67 kB, 25.09.2020 08:31:09

836dbbc9a2c2a6833c313b74525ab1914f64dd4f2a4ef408f957647844dec00f

PAB_16_000_Desky.pdf

70.65 kB, 25.09.2020 08:31:09

9cf2eb1c88cd4cbf77ca3bb2b594487a5e9b81cf94b9d339819bd9ec20f8fed2

PAB_16_001_TZ.pdf

118.97 kB, 25.09.2020 08:31:09

44fe9328fcadd420cee0c6246e79a2382010812c87ba31411403d826834f21fe

PAB_16_002_Situace.pdf

623.37 kB, 25.09.2020 08:31:09

0a8a1cf94c2c549a126b914c5fd0f951862dfa4e69f0f708bbc6aaf5b420dec b

PAB_16_003_PP_vod.pdf

67.93 kB, 25.09.2020 08:31:10

e02ea1039bf019a3633894473c97ff290412d705ad974b8cd9413e73f3c6a8ae

PAB_16_004_Klad_schema.pdf

48.5 kB, 25.09.2020 08:31:10

375e86a733dfc58612d0a0687ba388aa21666c737636a18af271b34764e53fbc

PAB_16_005_Vod_sachta.pdf

81.7 kB, 25.09.2020 08:31:10

5f4adc85ec0d8139edef1d87070692eec9c7a43e47172581c3993baeea33e318

PAB_16_006_VPR.pdf

62.08 kB, 25.09.2020 08:31:10

c40b24d1705620cecd a0c686d1ef6fd06433dabfbcd29cec623a3d3703bf3e22

PAB_17_000_Desky.pdf

70.03 kB, 25.09.2020 08:31:10

38433c12128a852b088c7b5ec021c0a4dcd2e6036cacf3b9d7d1799e87a1952b

PAB_17_001_TZ.pdf

125.32 kB, 25.09.2020 08:31:10

06f673584cba09b36a9d72326f2c219409172d019eccd1553171a616671a41ee

PAB_17_002_Situace.pdf

600.35 kB, 25.09.2020 08:31:10

eeba71e05fc3f675f90cd8647db6b16281872e5b1217d5d3ee00049d61b08948

PAB_17_003_PP_kan.pdf

68.16 kB, 25.09.2020 08:31:11

e1efc102692da4e2a62b0263c0895444117b10b9c0f74409e864087065de7acc

PAB_17_004_Tab_sachet.pdf

232.52 kB, 25.09.2020 08:31:11

10cf0bd8d7e5c768b67410abc79e79b6bc70de442d5edea9a7bf31efb5e9f924

PAB_17_005_VPR.pdf

129.92 kB, 25.09.2020 08:31:11

b44ee8d3a72b0daa15cc3649b908115b6eef1b980d9bd5582b1a7723e3714d7f

PAB14-000-Desky.pdf

37.67 kB, 25.09.2020 08:31:11

afa994f9fae4abf9b6d5ad5ff9a6bd30ad903d556b318e1b59416ffd4a394232

PAB14-000-SPR.pdf

158.36 kB, 25.09.2020 08:31:11

b9e60449e2174d4302d90ebddd378ab1bf3c66b9c4c8ecacc6235d1a0cdc84d1

PAB14-001-TZ.pdf

2.83 MB, 25.09.2020 08:31:11

2d4be6cf750d6b6da9230202ca6129d88f360923f5091ea9f147fac88a4adaa5

PAB14-002-Situace.pdf

582.34 kB, 25.09.2020 08:31:12

31b4fd452deebfa11aa365244e335c9970e237df2458845b22916ac775852555

PAB14-003-VR.pdf

165.26 kB, 25.09.2020 08:31:12

0771a79f1d1e4367ff6f848259b4b003f6b3b31ced6b2e40ae4bca8ef0d93127

PAB14-004-Situace_vyskoveho_reseni.pdf

366.18 kB, 25.09.2020 08:31:12

711aea430cad15b6ea2340288f0b295e766254242386ccb92f1cc2bf5e85061c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13894996>