

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12958560
ID verze:	13896192
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	25.09.2020 09:23:24
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 5. část - E - SOD_IV_OUT
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.
IČO: 45357269
Datová schránka: npxnk7i
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a.s.
IČO: 35802723
Datová schránka:
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000_Rozpiska_DPS (2).pdf
488.64 kB, 25.09.2020 08:29:05
222495ba4948a66928055e43d27791e18b8de977acae1a7b19a80448ec5e9afa

000_Rozpiska_DPS.pdf
488.57 kB, 25.09.2020 08:29:05
049f0d32029c84e3e688e96e072dec6ea77f3a8d36e095f4e9ce27e22377304a

001_techická zpráva (2).pdf
2.31 MB, 25.09.2020 08:29:05
319970677cddf7d60396209248a3f9c9eed4075191363f8f7bf742813caadacc

001_techická zpráva.pdf
478.06 kB, 25.09.2020 08:29:05
295c7d62ad820387aa414fd327d15b38f3906a2c7b25a230c651c12932246380

002_půdorys 1.pp.pdf
262.28 kB, 25.09.2020 08:29:05
d91942cbf62f639bcfea6749c32678404222fcbd99de5cd0bd43be9e57124d8d

002_půdorys.pdf
256.77 kB, 25.09.2020 08:29:06
9e5438c50027037196cb77c95f242a031bc8a3552f3bee59e5a21a910743bdf1

003_půdorys 1.np.pdf

870.63 kB, 25.09.2020 08:29:06

53f975a8ba147eabc9555bf0fd02ae5dd1f18cf3c7242d994f66a42ed44e556f

003_řez.pdf

237.29 kB, 25.09.2020 08:29:06

fd44cd0a9d7872a0f8982f9d827cd955ba10d330a434c88f390432140b1d1e95

004_pohledy.pdf

256.69 kB, 25.09.2020 08:29:06

a0f81038f4b9b6e544bae17c39b0b70825664e2a01ea95598326d14d81725be3

004_půdorys 2.np.pdf

270.27 kB, 25.09.2020 08:29:06

970274addc1296b161470795e325f3725420a9e85fab957cb534dfd0073aba9

005_řez.pdf

349.57 kB, 25.09.2020 08:29:06

3314bf2cc29b05a28274035139dcf1374d0156a82fe2b115bc1e05d533c86e77

OUT_000_Desky.pdf

453.8 kB, 25.09.2020 08:29:06

028e5a934de527f2f13d5e6d6d98e17ecb64451c64efb6116dc704e83157aa09

OUT_000_rozpiska_desky.pdf

314.17 kB, 25.09.2020 08:29:07

2d86f6777ceab0f22b3a8ed0a76b4db1ab2d5f1c09b0acea2256a569795ace82

OUT_000_seznam dokumentace.pdf

21.8 kB, 25.09.2020 08:29:07

cd486a654663b4cf2fb74deef6bcd81c629d391568b05b6d63549150ee883e78

SO_00_00_Rozpiska_DPS.pdf

481.9 kB, 25.09.2020 08:29:07

c5b6db7ae28104a18f434ab3c7a44234e2835b6f68d791c0d7f50b4fb75cc107

SO_00_00_SD_DPS.pdf

188.6 kB, 25.09.2020 08:29:07

fda36a301c2a4963b012f5d5f26b7619b89ef87d78d46cdfcc8f1e5ed819fa4a

SO_OUT_02_1_001_TZ.pdf

543.12 kB, 25.09.2020 08:29:07

97229373a587b349103b0cd614a51ac0310a2146ad34b8d883cded536ab5bc45

SO_OUT_02_1_002_Púdorys_1.PP.pdf

497.14 kB, 25.09.2020 08:29:07

8ab709d3f0cdcc1bdaa3b9df0c4b70ca6d08d5058fc58f11c2eab5fd2b88d381

SO_OUT_02_1_003_Púdorys_1.NP.pdf

2.75 MB, 25.09.2020 08:29:08

fa605468c97e736f22b0b3c9767056f5861d39c053d2344cc1e8eef3587f1a81

SO_OUT_02_1_003a_Púdorys_1.NP-vestavek.pdf

1.41 MB, 25.09.2020 08:29:08

1f54f10ebca3a0cf19faeec2f3b35ec7c8b29bb53d0a2ee7959046fbdc83011d

SO_OUT_02_1_004_Púdorys_2.NP.pdf

1.79 MB, 25.09.2020 08:29:08

61150764aa09e72c48a62acffe26e725ae11345e9460a69c2bd983f03cf3a3a8

SO_OUT_02_1_004a_Púdorys_2.NP-vestavek.pdf

1.34 MB, 25.09.2020 08:29:09

4510f6d7a967d35ef6faf1cb431c8042a9575c3e4956d4b93577db67cf8d9011

SO_OUT_02_1_005_Púdorys_střechy.pdf

2.27 MB, 25.09.2020 08:29:09

3390c06b985e44d727f331a0db9029412fb016ff60bad6fa77524cdf43c9d0e2

SO_OUT_02_1_006_Řezy A-A, D-D.pdf

1.2 MB, 25.09.2020 08:29:09

ee1a6a50512f5d38a95bb4e7399fc751fc9a09308f0dbb4d488fbf1fd59b6caa

SOD_III_SO_PAB_28_002.pdf

14.36 MB, 25.09.2020 08:49:10

18d7836ec01bc7b856ae22dd5915518eadb5bce7b43e3a3aec2abdf0177e49db

SOD_IV_SO_OUT_28_002.pdf

14.73 MB, 25.09.2020 08:50:12

9e2e60f0b5f70b3496fd9b32fe553c6a4a3408c688d8fef3ee0ae3b6c1a7b608

OUT_000_Seznam příloh.pdf

18.91 kB, 25.09.2020 08:53:11

5f9874cdcb95a8e74645a68d99c88398f819ea0464be2c35f790b933f54b2e69

OUT_001_Technická zpráva.pdf

416.57 kB, 25.09.2020 08:53:11

cfaf24da8ff730848388af59d2372b2d83ac6f98edec132b7997f7dc41a54e4a

OUT_002.1_Půdorys kotvení.pdf

624.15 kB, 25.09.2020 08:53:11

298e0ee67e1eb7bfb5dfcbe6217f4863bdb26cbb21ef075cf145fb416795ba2d

OUT_003.1_Půdorys lávek.pdf

791.99 kB, 25.09.2020 08:53:11

8b20f1fff14f7635211fd606275ffd599bc8db6c0d24ed6ce0aaeececb012151

OUT_003.2_Půdorys osy F-I 2.NP.pdf

1.05 MB, 25.09.2020 08:53:12

89e95b163a0d653412870fb3af37becca023a9bb19379dc60a6352ba0676d807

OUT_004.1_Půdorys střechy.pdf

534.62 kB, 25.09.2020 08:53:12

7952938c836ac93969cfac276efcd80f0d5bf5a6912b06ef676c3bc68463c4e5

OUT_004.2_Půd střechy osy F-I.pdf

979.84 kB, 25.09.2020 08:53:12

0ea8d9a47c342e797b43973b24e15a8c1409622aa39edafcbc3044b5fb63e6ce

OUT_004.3_Kce pro VZT na střeše.pdf

337.05 kB, 25.09.2020 08:53:12

c31c2c7ae03aef842c7a575a8a86b7fcda457e44fe043b7d5823bac0f5959faa

OUT_004.4_Kce pro VZT.pdf

727.06 kB, 25.09.2020 08:53:12

59fd41bb6f59f2902a246bdd891172fa49f155a648badf3badc34426c0db03f8

OUT_005.1_Příčné řezy.pdf

483.42 kB, 25.09.2020 08:53:13

e336ae853ef5967df933d90086e3ff7c51146a9b8ff3a58c4d6b45231ba0019e

OUT_005.2_Příčné řezy osy F-I.pdf

1.31 MB, 25.09.2020 08:53:13

100471991b7d42026c8b7ad02ab05fd852949f36cdf43912996c26c258bf4bca

OUT_006_Podélné řezy.pdf

825.27 kB, 25.09.2020 08:53:13

580124af14062dd78e1631f521b32add5c020ffb71860f416bbbd0408f831727

OUT_007_Výkaz oceli.pdf

681.27 kB, 25.09.2020 08:53:13

37f74a318ed944bb4da1febcb35948c7fd97f3ddd4305bd743994dd34147376e0

SO_OUT_02_1_007_Pohledy.pdf

758.02 kB, 25.09.2020 08:53:13

c0b7a8c9c59a53c6503af77efaf15486d87cd424a6b1866c09764dfdfaee7aee4

SO_OUT_02_1_010_kniha_detailů.pdf

2.16 MB, 25.09.2020 08:53:14

a4d48ba6695250d937fb3c3c135cf8b156c04edbceb3261ed062c9317a7597db

SO_OUT_02_1_020_tabulka oken a světlíků.pdf

911.5 kB, 25.09.2020 08:53:14

b80fbc2e35ea9fdd852ef4eb7dfe2af3ed5914e05fe529bf13f303ddd0ce5ca4

SO_OUT_02_1_021_tabulka dveří a vrat.pdf

2.68 MB, 25.09.2020 08:53:14

58ab31b5673519281c8ba55e7328e5ac0cfcfd38037868e24647d9db9d552259

SO_OUT_02_1_022_tabulka prosklených stěn.pdf

1.43 MB, 25.09.2020 08:53:15

d2b9cc6bdb27c44220246b981295ac0050b894b0362de48b586a57726891d0fc

SO_OUT_02_1_023_tabulka zám.výrobků.pdf

1.11 MB, 25.09.2020 08:53:15

a41e4aabb543984266069ffe1a6c3f00633c84122d875844303315ef393df10d

SO_OUT_02_1_024_tabulka klemp.výrobků.pdf

453.02 kB, 25.09.2020 08:53:15

3c3a2c17ce95a42d87bebcc323a2ef57d2363b17aeb5c10ablde9e2c8c610642

SO_OUT_02_1_025_tabulka ostat.výrobnků.pdf

667.79 kB, 25.09.2020 08:53:15

e2c4ec993f0cee719a77a70544b0d5acfe9488015a43438469676bd8ac049a92

SO_OUT_02_1_026_tabulka skladeb.pdf

377.9 kB, 25.09.2020 08:53:15

2283e62d5c7b3d760c1885ce18541e2acff57fdca44af0ee6ae96af996642a11

OUT_008_Statický výpočet.pdf

19.19 MB, 25.09.2020 08:55:04

d2c650aa304afd97ef7d325fcac64e9ca3de48a4ecb6ecaddf201da0fc13889d

001 - TZ.pdf

1.28 MB, 25.09.2020 09:02:07

bf9a67bd56cfd62defc2909ff705c1a65d200cced86393eebaa8bc9dd59680e

002 - ZAKLADY.pdf

976.1 kB, 25.09.2020 09:02:08

748554cb64b7d9d43750d9c14a40327791871c797ede785bfa288295f4206107

003 - TVAR ZB KCE SUTERENU.pdf

814.5 kB, 25.09.2020 09:02:08

f2cfe52d677b9e66ccb465ed18a4e0e8b585b0e5b124e80145e794dfa244ea73

004 - TVAR BET KCI 1.NP.pdf

1.35 MB, 25.09.2020 09:02:08

665820534f7c5d6429a6eaa76425b15a4a332431b2f29887268b88470e735580

005 - TVAR ZAKL STEN - 1. CAST.pdf

489.29 kB, 25.09.2020 09:02:08

986c3c820d9638579c0048ff0103c88a9e5485b817f207265161e2f4fc0d719c

006 - TVAR ZAKL STEN - 2. CAST.pdf

445.75 kB, 25.09.2020 09:02:09

f3e3412452a10ec7d1336a8db3e23ff02dbc999f8e514a064ff8931cdaed83e5

007 - TVAR ZAKL STEN - 3. CAST.pdf

472.99 kB, 25.09.2020 09:02:09

d670eac6172fb1e4d05aa79a2a5c919bc1148f6e69d2dc8fd9c4408f01ba64ed

008 - TVAR ZAKL STEN - 4. CAST.pdf

493.92 kB, 25.09.2020 09:02:09

631d1b5ae6add5ec9a28f7ff8a6899633a00935674938e22dfe6d0bffbdd2b4e

009 - TVAR ZAKL STEN - 5. CAST.pdf

459.53 kB, 25.09.2020 09:02:09

d070079bdbaf1d690daa51bb189ed7e0377323206aa75eba9747d31be59cc36c

010 - TVAR ZAKL STEN - 6. CAST.pdf

496.49 kB, 25.09.2020 09:02:09

b0f6cff8e8f29ff3973bc51fe6229dead0514a058d4252e384a765d00098e8e0

011 - TVAR ZAKL STEN - 7. CAST.pdf

424.63 kB, 25.09.2020 09:02:09

6c54fb52c48c0957af3f92a74da1419603d1f2a01d3fe64503695b6a4050e4b4

012 - TYPICKE DETAILY.pdf

632.09 kB, 25.09.2020 09:02:10

a531d700a23555d7585c2462e1ce83fa8df2369d9a5dcc0ffcafb603fdebe82e

013 - VYZTUZ PATKY - TYP 1.pdf

362.49 kB, 25.09.2020 09:02:10

d37807ce2530aaeffe294f09e8159f567a09afda5e77ebd3c6c15864001c3c55

014 - VYZTUZ PATKY - TYP 2.pdf

360.85 kB, 25.09.2020 09:02:10

87f7146f5cacf78862329ad69632195b3ac2a35280d3dc8c120dba3cd679bec7

015 - VYZTUZ PATKY - TYP 3.pdf

365.13 kB, 25.09.2020 09:02:10

5b40c8a1f8a9f47fe299c471ab06776d5b6fa9f38582ca3888dcaeed098e6c32

016 - VYZTUZ PATKY - TYP 4.pdf

367.25 kB, 25.09.2020 09:02:10

1549ae0879f40b04187a8cebde076c76e7ee2a5dfbb0b5285ab4c4f61b5e0f7c

017 - VYZTUZ PATKY - TYP 5.pdf

362.82 kB, 25.09.2020 09:02:10

4e2f46d58e6f8c4446efc5188b98a2514785b3d298308204a213fbd3a780d633

018 - VYZTUZ PATKY - TYP 6.pdf

363.6 kB, 25.09.2020 09:02:11

2617303479a1012fdcf30d9d104b4209d2e9679d7f1b3aeefde508a3911eb5e5

019 - VYZTUZ SUTERENU - ZD.pdf

527.67 kB, 25.09.2020 09:02:11

2405352c7fe6c20286811f0c3dcde8a16f77a81b7f5f3ae7d16d9406441bc4f0

020 - VYZTUZ SUTERENU 1.NP A STENY.pdf

638.54 kB, 25.09.2020 09:02:11

2846be0014196cbae21bf8097c9f4c2313cefa4270fc21d91edc9d8cdac23305

021 - VYZTUZ ZAKL STEN - 1. CAST.pdf

643.6 kB, 25.09.2020 09:02:11

45979c073444fe84dfd861705de4b7ef5a93952a097d5a9c83531d95a0676d47

022 - VYZTUZ ZAKL STEN - 2. CAST.pdf

581.71 kB, 25.09.2020 09:02:11

77798ea84a6a85130cfcbbacad352e57ea86fb6ee37f648206deee50b1097b9e

023 - VYZTUZ ZAKL STEN - 3. CAST.pdf

647.76 kB, 25.09.2020 09:02:11

cdb9783f5cb3408ce5cc0973dd6d1b3d6c7ea451959f87f7ab7001608a2d128c

024 - VYZTUZ ZAKL STEN - 4. CAST.pdf

677.98 kB, 25.09.2020 09:02:12

8685ald391f66070282bd222cfddbdf34a2fa6d55eb2f7af812c37d68a3801b

025 - VYZTUZ ZAKL STEN - 5. CAST.pdf

564.09 kB, 25.09.2020 09:02:12

77cclb063ceb4e0a36bd0481bbd14cc1ab097d1fb6a756b8170aaae39128a7c2

026 - VYZTUZ ZAKL STEN - 6. CAST.pdf

664.56 kB, 25.09.2020 09:02:12

fa5be239934a9e43d17d358219a5fd45f14e05ce435304ea0789d9a492f3a1a9

027 - VYZTUZ ZAKL STEN - 7. CAST.pdf

581.62 kB, 25.09.2020 09:02:12

9104ffeb6b4bd72803341201e8f1a61ae12c232b369b4ecd549944dacc2b76ed

028_V_Z_UR -0,240, -0,925, -1,600 - D.pdf

706.4 kB, 25.09.2020 09:02:12

5575b81626ffffcd282edda8b4077b80dc0f100c67ad57dc13d3045a1de38f63

029_V_Z_UR -0,335, -0,900 - D.pdf

568.52 kB, 25.09.2020 09:02:13

14f1db1d23b5f7e0f4c20c68b9b8b4c845c16a4d374e1954613dd80b27a956b0

030_V_Z_UR-0,240,-0,925,-1,600-H.pdf

603.27 kB, 25.09.2020 09:02:13

77daf7f33beda80807714090133ec8fc9ae3ed29df9099dd180af26c0f3f129b

031_V_Z_UR -0,335, -0,900 - H.pdf

510.98 kB, 25.09.2020 09:02:13

68bcc3d165a35196d86526eaac73c2d457c21cdabcc7992d702ab71cc7f96cc

032_V_Z_UR-0,240,-0,925,-1,095,-1,600-DV.pdf

810.27 kB, 25.09.2020 09:02:13

72082c32d3e42c5572fa13c75933317aa095251c9501565549448ec571ee8c09

033_V_Z_UR-0,335,-0,900,-4,000-DV.pdf

725.37 kB, 25.09.2020 09:02:13

fb02fdad214c07a7074c75968b057c286456ba14c21b9d5d3104e123c1f8dbd6

034_V_Z_UR -0,240,-0,925,-1,095,-1,600HV.pdf

691.14 kB, 25.09.2020 09:09:13

f6c4b0b7e73d7ed599b1588e80a3f024e512f432807752a8e0a332cf5ffc6ee6

036_V_Z_UR-0,240,-1600-HV1.pdf

726.24 kB, 25.09.2020 09:09:13

0feae8284dce79b0f5cd13cb37d8ca541483b5c4a2b2a5eef7eceebe6020e97

035_V_Z_UR -0,335,-0,900,-4,000-HV.pdf

645.53 kB, 25.09.2020 09:09:13

df7479c8ecf7e5aa3bab9b987ac466c6d30211dee474b8ec02f48da061543935

037_V_Z_UR-0,600,-0,750,-0,800,-0,900DV1.pdf

638.9 kB, 25.09.2020 09:09:13

2e6b7f9a5413d8bae59cf50da8b2109685699df2a03710f823947a1a2568cb60

038_V_Z_UR -0,240, -1,600 - HV1.pdf

613.96 kB, 25.09.2020 09:09:14

b5dede8af66ae7d06f4e2e6e698e65eb608d0205683f133e3024a40c625da7cb

039_V_Z_UR -0,600, -0,750, -0,800, -0,900HV1.pdf

544.92 kB, 25.09.2020 09:09:14

82421535216b40382e80e6d9906bc78c88f5d97d1fe35aa748c13a553f26f09b

040_V_Z_UR -0,240, -1,600 - DV.pdf

906.95 kB, 25.09.2020 09:09:14

1c28099e012fff96cce67e447524ca1a738f394003c7713d3b90f2faa34b1717

041_V_Z_UR -0,750, -0,900, -1,700, -2,40DV7.pdf

766.42 kB, 25.09.2020 09:09:14

6d518fd8ecdd4c84145302f57b7b4f96d3652cda56451c3cd144c6820f2c0495

042_V_Z_UR -0,240, -1,600 - HV.pdf

756.72 kB, 25.09.2020 09:09:14

9d1f0154ce9a5299494e108e5129ae8089782f51df083af1042be5829384f5d7

043_V_Z_UR -0,750, -0,900, -1,700, -2,400HV.pdf

656.31 kB, 25.09.2020 09:09:15

402f0e5d155f4f4194aa489a9bb97bf76f2aa48b69ca7cbe4cd0496e27b2a37a

044_VYZTUZ DESKY NA UROVNI -0,500.pdf

433.17 kB, 25.09.2020 09:09:15

788aad1750fdb20ef00c3fc53f095a9ea1fe8a0f92ca1042a319315ff846b7f0

045_REZY ZAKLADY.pdf

656.08 kB, 25.09.2020 09:09:15

5a35d2cfb7e1e6d9bc49f5c0fa3fb61b217aa100d88c07d622eca70f350b4b9e

046_CELKOVY VYKAZ VYZTUZE.pdf

357.5 kB, 25.09.2020 09:09:15

6f9293bc8c357a22e78817b27e47e9f6cdf2ca9841f8698d769fde8a508c98d7

047_OBECNE POZNAMKY K VYZTUZI.pdf

359.63 kB, 25.09.2020 09:09:15

761e372d0db85bc0a44a2fb9715144054575b1ec749fa2a0337a1f6399e68ba4

048 - SV.pdf

8.89 MB, 25.09.2020 09:09:15

cc2130f011771a4e392a9a1572e45a780c05b438a4b276c87df27020f4971281

050_Rozpiska_SD.pdf

93.38 kB, 25.09.2020 09:09:16

c37c565c062e0316ed0c505d6cc16b5e7399e573a61dd2254d40e4f28a29d84a

051_Technická zpráva.pdf

301.46 kB, 25.09.2020 09:09:17

63c9c1923fa8de502f84f79b2c709951841158c29929cde29171c96039c25352

desky.pdf

334.19 kB, 25.09.2020 09:09:17

b0f1ff8aafca19f59e834e9980458c6b10391c20389e4821df4121f5190ad456

E1_OUT_Rozpiska_DPS.pdf

399.8 kB, 25.09.2020 09:09:17

a4c4842e65db5c195fdeab4e5391d721fa904e6c84a5ac564f5ba11ca2fd078b

E1_OUT_SD_DPS.pdf

221.22 kB, 25.09.2020 09:09:17

c643724929effafac82fc515c514c507e6a9c09c16a70301ae61b08dd085cfdb

052_Technická specifikace.pdf

178.04 kB, 25.09.2020 09:14:11

dbb29ff5fc8266db686f9ed2af3a74493dccc9420f2d8dc12ce6faaa07ce9f21

053_Půdorys 1PP.pdf

354.27 kB, 25.09.2020 09:14:11

91114e2a14af798fdcd72cec2f940e88a289d9ba2b1518cc6bdd0090e123557b

054_Půdorys 1NP část A.pdf

2.19 MB, 25.09.2020 09:14:12

0ff501c65d33ce2e46c5af32da938396db4dc67be401fa48f281df8c66ea1108

055_Půdorys 1NP část B.pdf

2.02 MB, 25.09.2020 09:14:12

76a9b2ae08ef42c97e14de68e7e2e783ab078187df91f2e88e56f1a7a7041e31

056_Púdorys 2NP.pdf

1.37 MB, 25.09.2020 09:14:12

0513bbe22811589a93ee53814ad1de6bddb358bf551ba6c80f7d672d2d021ded

057_Púdorys střechy část A.pdf

359.27 kB, 25.09.2020 09:14:13

ba728b1fe61c0d6bddccb49600662098bfb6cb8123cb009446965f7980ec7509

058_Púdorys střechy část B.pdf

1006.56 kB, 25.09.2020 09:14:13

4f5d745d2177075342bb54d3ecccfa8fe72f021336561a29de3d75417abf6e

059_Řez A-A'.pdf

564.71 kB, 25.09.2020 09:14:13

09e70b8f4d5737d029e1ef438650dbe9dc8fd3f47ea70ad4b4871ddf3b41cc83

060_Řez D-D'.pdf

346.97 kB, 25.09.2020 09:14:13

d743f1fd730eef89a34d6cf8ba09abaa577a16aced4a2538dfcada9972a216a

061_3D Pohled.pdf

593.18 kB, 25.09.2020 09:14:14

fdc14f90f305780d6780c930aecb1e2679569956936e73e349b4b10033c13d6c

SOD IV_OUT_000_Desky.pdf

229.96 kB, 25.09.2020 09:14:14

2820cf422af7c231b141a4c1fd5cddb41679ca9d764fd6354825f1d22c18fcad

SOD IV_OUT_000_seznam.pdf

23.93 kB, 25.09.2020 09:14:14

21344df475a3d115d24708016149e16791e368b03f38ab0af33aa9377bf599d2

SOD IV_OUT_001_TZ.pdf

602.19 kB, 25.09.2020 09:14:14

00521c5685d6591d0686cb246c10c9bb3a3bb7184a6d6d84b3d99c499bfb6d83

SOD IV_OUT_002_1pp_ZTI.pdf

256.35 kB, 25.09.2020 09:14:14

344cae21a3a68df041e6db980adffc541205a13ec53765183a38c89ef2dbebb6

SOD IV_OUT_003_inp_kan.pdf

2.01 MB, 25.09.2020 09:14:14

b6ec01b3215ae7b5d5d526bca33d7b91ba7aada777ff9ee5f8bce94bd6dbaf67

SOD IV_OUT_004_inp_vod.pdf

2.02 MB, 25.09.2020 09:14:15

6b7685ae9e372489fcc7889f89c9db07ec708dc22acbded7c5713cf062603193

SOD IV_OUT_005_2np_kan.pdf

779.16 kB, 25.09.2020 09:14:15

8b9dc42fd2bae60ff0cd28cc082683adf084c04bdf9ec99a4e2b5f326b4188d9

SOD IV_OUT_006_2np_vod.pdf

781.7 kB, 25.09.2020 09:14:15

2445b243bebdd06bc2c57dda099b0e1f74cb891e04ed809ab58ef810150cdb9e

SOD IV_OUT_007_strecha_kan.pdf

632.25 kB, 25.09.2020 09:14:15

7cf135a316f193b7d60446492df0f9b3273b30b9e65ca3187c7718949acdcf67

SOD IV_OUT_008_PP_větev C.pdf

417.44 kB, 25.09.2020 09:14:16

7780bae8487fb2d247cd6091a469cdf9286d691192c4b63f5c2e977a1216c9eb

SOD IV_OUT_009_PP_větev D.pdf

387.02 kB, 25.09.2020 09:14:16

10abc66211dlbcb7bac03a681967b05c58fc058a65c98fa4887a5f5450b49714

SOD IV_OUT_010_PP_větev E.pdf

378.28 kB, 25.09.2020 09:14:16

a1d60e9c1809f1075548cb91964ee091ed5a925affb3585b4c3a4f94aea6ac17

SOD IV_OUT_VYT_000_DESKY.pdf

207.99 kB, 25.09.2020 09:14:16

eac1331ce5aeab815f2d724549ec08eba43025ca88f5b9f58fd75647013a4f0d

SOD IV_OUT_VYT_000_SEZNAM DOKUMENTACE.pdf

10.96 kB, 25.09.2020 09:14:16

8d7d142796f278df5872125bfceba6e816358016ef5904d1403b779f4ed79d5b

SOD IV_OUT_VYT_001_TECHNICKA ZPRAVA.pdf

325.7 kB, 25.09.2020 09:14:16

62e29ef24c8e78132549aa2fe570373fec0f4f6660412132c4f7aaa16ed5dfb4

SOD IV_OUT_VYT_002_VYKAZ VYMER.pdf

244.89 kB, 25.09.2020 09:14:16

49fb178a2c7c210e7ca0e01686b2660f545d3fc57af144df230ac5b5241f9fee

SOD IV_OUT_VYT_004_PUDORYS 1.NP.pdf

1.85 MB, 25.09.2020 09:14:17

32798d13efa97bdeaed255ea888deb164e245dadd44160467e9232d284f6f699

000_OUT-P_Rozpisky_desky_rp40.pdf

169.7 kB, 25.09.2020 09:20:11

89b716280e2873f4e03a818bab8ee8eaf421eb7dd5cc724ff00f035da621f158

000_OUT-P_Seznam_priloh_rp41.pdf

72.42 kB, 25.09.2020 09:20:11

389fb561e16779db81bd0d658afffc8d29a0ec204eab1d74888fd9836e0f14a9

001_OUT-P_TZ_rp40.pdf

385.02 kB, 25.09.2020 09:20:11

857f3ceeeee7b045b564614716bccfd9869b13ed42dde99053c83add89cf9c6a

002_OUT-P_PoP_rp40.pdf

386.19 kB, 25.09.2020 09:20:12

610daacae501df9dc9e4cc38ad0ad6b747c32dab29eb8309314286131c2d9092

003_OUT-P_SVT_vypocet_jn23.pdf

946.38 kB, 25.09.2020 09:20:12

f9f2b8d130c3d60ac21ba92be9e3e1884cd9ec0b2f03cacc3eb0e97baf5a8f3b

004_OUT-P_VV_dj43.pdf

367.76 kB, 25.09.2020 09:20:12

4b2b0080e10242ffae94d13e80c222abcf04ab094d093f42da8250a9ff03a8c1

004_OUT-P_VV_rp41.pdf

310.57 kB, 25.09.2020 09:20:12

287d0c3a128d5cd6ad7fe9083a460a0f8ed475b4bb35bac0b99131262cad9905

101_OUT-P_SN_rp40.pdf

229.1 kB, 25.09.2020 09:20:12

25c943775cb2ded61508b134c381391fdcfa6847f7b462dd58aa9f5800e2b5cb

102_OUT-P_1RUh_rp41.pdf

540.58 kB, 25.09.2020 09:20:12

541ca58faddbbb6893148a8aa2d22491a6558c80e6c261267955fa85c6dddc9b

103_OUT-P_1RU1_rp40.pdf

432.85 kB, 25.09.2020 09:20:13

92b158c887eccf7129734778cba9fe905285b0f372f20402aa0c300e91f81c24

104_OUT-P_1RU2_rp40.pdf

562.78 kB, 25.09.2020 09:20:13

3034c83632c189ca83d39c511a65062f205c707629f1dbdb6a3626b04184e5c0

105_OUT-P_1RU3_rp40.pdf

625.04 kB, 25.09.2020 09:20:13

db764329e7cc500a6b7de8d933f05cf98a8cee5f837f55f58dd5fa5b9a0a9eb6

106_OUT-P_1RU4_rp41.pdf

419.47 kB, 25.09.2020 09:20:13

495567721c410cf1c27c6308de533ea65dd42351ab792ae109a47a82c72a223a

107_OUT-P_1RUd1_rp40.pdf

283.99 kB, 25.09.2020 09:20:13

90aa42daec95337ec20deb40a2b1e6b245318ae43762460a6936fa6802b4e5f1

108_OUT-P_1RUd2_rp40.pdf

299.04 kB, 25.09.2020 09:20:14

6c6d722e068db60429a64a575d07d2880fb31252b68c28cf9de90299ac24fc7b

109_OUT-P_1RUd3_rp40.pdf

299.41 kB, 25.09.2020 09:20:14

28053f40d62ad889dd2b92042908df3019cd76748d8225b80be479eb6f6d3d00

110_OUT-P_1RUd4_rp40.pdf

297.74 kB, 25.09.2020 09:20:14

7705a4896a6c131e4771ad7b1e7fcd0fb257186b1b3123de194934d9bac377da

111_OUT-P_1RUd5_rp40.pdf

307.02 kB, 25.09.2020 09:20:14

30c85578dc307737073f9335e93fd47b4427a87ca6c11190b80fc0a10568d712

112_OUT-P_1RUw1_rp40.pdf

268.58 kB, 25.09.2020 09:20:14

0025ba7995fdf48a3393fb2263e5091054ff70d23c9e4201ec5bd2131638c9e3

113_OUT-P_1RUw2_rp40.pdf

269.3 kB, 25.09.2020 09:20:15

9c771594a988db95fb72b7d0c95f4b68d0f7870a0394d600e1971c1a20729642

114_OUT-P_1RUit_rp40.pdf

295.64 kB, 25.09.2020 09:20:15

4572acc4e21bdffb1ca6733b390846eb22a3ec0eee21b1cf034da5c3049ac3f4

115_OUT-P_2RU_rp41.pdf

531.03 kB, 25.09.2020 09:20:15

41ff207a803fdee6092fe1dcccdbda1cfdd5c8b5ff6404107705a1923bde5187d

116_OUT-P_2RUw1_rp40.pdf

268.24 kB, 25.09.2020 09:20:15

7912f52b1635225ce34bb1051f29a99c2a9391a6d5a028534c9c7e391393364b

117_OUT-P_2RUw2_rp40.pdf

269.34 kB, 25.09.2020 09:20:15

7a491d1d1253af18c7375ae71f22c541809254aa596e3b48829378e251d34916

118_OUT-P_2RUw3_rp40.pdf

268.23 kB, 25.09.2020 09:20:15

4da3c1a69441544c330e1c1d0b2206c62a958b6ce6b67f4b0d659f356b1e8ac1

119_OUT-P_2RPOh_rp41.pdf

360.96 kB, 25.09.2020 09:20:15

6b03d31b1b7d92ac62355e0021dfe0251cf649fc0c4c37a2774e8c58b8fa23be

120_OUT-P_SNO_dj42.pdf

216.12 kB, 25.09.2020 09:20:16

e0073e22025ef466248f88aa6b847a4b3aa73092792c4888e0e79118ad32d164

120_OUT-P_SNO_rp41.pdf

216.57 kB, 25.09.2020 09:20:16

6e738112ff753a126664ad057e9cf121b86432333b5b71f86c971c4b219b2407

201_OUT-P_TECH-1NP_haly_rp41.pdf

1.18 MB, 25.09.2020 09:20:16

599f70576eb95077af77e814fc8e8ccd7a68824e897c8431d8ddaecc2da13e31

202_OUT-P_TECH-1PP_vestavek_rp41.pdf

229.08 kB, 25.09.2020 09:20:16

b45af43ce711dfe537d6f188fa28b421aa5168f918ec9de2d28ecd017148ea38

203_OUT-P_TECH-1NP_vestavek_rp41.pdf

405.42 kB, 25.09.2020 09:20:16

9313c5aadba1435110381bd483bddc6e56cb95b5edde256dc0a3961e71d3fe32

204_OUT-P_TECH-2NP_vestavek_rp41.pdf

399.67 kB, 25.09.2020 09:20:16

82dbf6a7d22489dbe641cb716dcec4e4976c8a6f5d03f97fd99de4d170c5a05f

205_OUT-P_TECH-STRECHA_rp40.pdf

324.88 kB, 25.09.2020 09:20:17

9347c0e9055d15103cc539cff147374266659573ad18bad967e715c8cded9d85

301_OUT-P_SV-1NP_haly_rp41.pdf

1.03 MB, 25.09.2020 09:20:17

fffab3c83124f9b714b3dc05c149eca8715a6d84fc7423462b5a2a050553e8c5

302_OUT-P_SV-1NP_haly_LAVKY_rp41.pdf

997.43 kB, 25.09.2020 09:20:17

759062e7748f14e1712385044edbd07c2bbfca9b605a78d8d4787e0f6ae9c3dc

302_OUT-P_SV-1NP_haly_LAVKY_rp42.pdf

1001.52 kB, 25.09.2020 09:20:17

a68598b8611866e7989eb09f35647b174f6bae00993dd5e12050c11dbadaeaaa

303_OUT-P_SV-1PP_vestavek_rp40.pdf

279.71 kB, 25.09.2020 09:20:17

4935a80dcb5ad04bdb3abf5432ba3d9a59740b502eb3b71b740fa6c87aa1653a

303_OUT-P_SV-1PP_vestavek_rp42.pdf
282.19 kB, 25.09.2020 09:20:18
a4ba93f709caad9661c9ed33145ee73fcab7ade75b0cfdcba866586342e8cc50

304_OUT-P_SV-1NP_vestavek_rp41.pdf
396.45 kB, 25.09.2020 09:20:18
081943ad440480824a041d18130e31d6e0cf84f68cd9ae59043611c0ac164966

304_OUT-P_SV-1NP_vestavek_rp42.pdf
401.98 kB, 25.09.2020 09:20:18
7f13854ef0f784c1439be1a4c355b37b71f111ad97bbf9f67902df174e7b33e5

305_OUT-P_SV-2NP_vestavek_rp41.pdf
382.96 kB, 25.09.2020 09:20:18
2d93ec82dad76d946936bb81be48ce2d78d9388af56a1c7426473d0678889496

305_OUT-P_SV-2NP_vestavek_rp42.pdf
388.03 kB, 25.09.2020 09:20:18
ea5934123f0559d19104c5a8317b301e490267611360d4c016f7779179babb20

SOD IV_OUT_VYT_003_PUDORYS 1.PP.pdf
412.09 kB, 25.09.2020 09:20:18
c05504980b61798721c06c1489f7d2e02c8bda5e9e09e08600663f5e1d57919d

000_OUT_DESKY_SLB_10_06.pdf
36.49 kB, 25.09.2020 09:24:12
69e54ac4892108a4b02689503b64e8400137fc84a0abbaa1cfd2e275e3ede3

000_OUT_SEZNAM_DOK_SLB_10_06.pdf
6.45 kB, 25.09.2020 09:24:12
c326b2c7334fb14fe16234c54e7ccale7387d7183aa58b3984e210a663c0adab

001_OUT_TZ_SLB_10_06.pdf
260.36 kB, 25.09.2020 09:24:12
88e570a8436b7cea5a63021a864489483062e54d93444a55b39ac84cf62f0a79

003_OUT_BS_10_06.pdf
379.31 kB, 25.09.2020 09:24:12
fb0dfdb7a4e0436dfffa746ae1e0bbfaf514f10ab99891aed1df7f646b469209c

010_OUT_1NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

1.19 MB, 25.09.2020 09:24:12

3a3aad7d075c9ae15c6ffa8b8d7f3a9d8be6821a9f85c548b41d56cdec74041

011_OUT_2NP_SLB_10_06_CCTV.pdf

1.03 MB, 25.09.2020 09:24:12

d28503cdb1bf5417c9a65b9c7e12de543bdf061f503669afdabc1b0102c294f0

012_OUT_situace_SLB_10_06.pdf

6.74 MB, 25.09.2020 09:24:13

fc37a99c14ab7cfe093e2bcd4aa27ed016624cccc1588f06587b7c559110bb41

OUT_10_07_uzem-OUT_14_uzemneni.pdf

1.07 MB, 25.09.2020 09:24:13

5978848e940f394ad8eb57b9ba5a8b52b135465c10b8b5c77378c0ae5f0ed1d1

Rozpiska_DPS_SO_OUT_10_07.pdf

127.23 kB, 25.09.2020 09:24:14

849391ba53c68a7bd96c8168c13fb36976820d249ec9b5f75fadde601198ae9a

RozpiskaTZ_DPS_SO_OUT_10_07.pdf

34.07 kB, 25.09.2020 09:24:14

918813f88aff68d7be0b28c4c95debbbc4715ada5de2e46b9bac19d5709cbcd0

Slovany MaR _OUT_DPS_02.pdf

719.35 kB, 25.09.2020 09:24:14

3cab0cd7cec2422a5fb01f6c8d73a21b87580fa5af3e77775c01abda6f7bf211

SO_ODT_10_07_TZ_A_BP.pdf

1.37 MB, 25.09.2020 09:24:14

d641768b97d6b239bf0e8e9671341abd02ef6c560aac07cc46e7771a94f20b14

SO_ODT_10_07_TZ_A_uzem_hrom.pdf

1.25 MB, 25.09.2020 09:24:14

07a125c95a74243ebef9e1827b57a1e3f9ab7cbc514272593abeb2704b47a5de

SOD IV_OUT_VYT_005_PUDORYS 2.NP.pdf

1.14 MB, 25.09.2020 09:24:15

1ac21e2426ed44db11d9af2f0269af9636c4495146341cf7c927567019575314

SOD IV_OUT_VYT_006_PUDORYS STRECHY.pdf

643.94 kB, 25.09.2020 09:24:15

00bd9aedec1959f8582dc89551844457a9537a40499e7f43b3d3eb6f23d8f671

SOD IV_OUT_VYT_007_SCHEMA ZDROJE.pdf

651.22 kB, 25.09.2020 09:24:15

3a40a643a466d8b286a60f21e7a966d025b15662da4f61a3e5a5e56aecb1017f

SOD IV_OUT_VYT_008_SCHEMA SOUSTAVY.pdf

676.81 kB, 25.09.2020 09:24:15

c9b63c8136414d06cb496e91e70fdc9114656984b9ad6b53d19bca8415419256

SOD_III_SO_PAB_28_Rozpiska_desky.pdf

319.85 kB, 25.09.2020 09:24:15

5b0387e9f0277948c76144ce9098ee27c62104cf19f18d64cb5505e04d4aa444

SOD_III_SO_PAB_28_Seznam_dokumentace.pdf

160.1 kB, 25.09.2020 09:24:16

4472e83480dfcbfabb723bf9605a6877417414abd184cddbbae681688093a3eb8

viz SO_ODT_26.pdf

1.88 kB, 25.09.2020 09:24:16

fe85f3b49bc3eb8ccc9c3b5ef1d24da3d347d1f52103bed8cf7526e730599950

VST,ODT,OUT.DPS_190904_hromosvod-OUT_hromosvod.pdf

695.41 kB, 25.09.2020 09:24:16

8c0299a40381e4c2f77abd3307bd8db9cf2b6588a46df6cecd64faa65b4ce

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13896192>