

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12961308
ID verze:	13898880
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	25.09.2020 10:40:18
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - 6. část - E - SOD_V_SLA
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.  
IČO: 45357269  
Datová schránka: npxnk7i  
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a.s.  
IČO: 35802723  
Datová schránka:  
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

SLA08-000-Desky.pdf

368.03 kB, 25.09.2020 10:07:37

7f43f42338f1673873ad050e8a99370a8179a948fcad613b997a994130967770

SLA08-000-SPR.pdf

159.27 kB, 25.09.2020 10:07:37

0f81f2abcf7543ce04d2d32e92980f887901cc76d4a69f7e05bdce6e1f1f6849

SLA08-001-TZp.pdf

608.4 kB, 25.09.2020 10:07:37

837aca790f7c3d36098f8ead0cca1a6c93377c7e2eccd9b326a8cb12450e87d6

SLA08-002-Mobiliar-pripojka.pdf

1.06 MB, 25.09.2020 10:07:38

5490ce1aaa2f0921f6cbe25596b89f71fc1afa06289c050ed35adfe96851202b

SLA11-000-Desky.pdf

371.96 kB, 25.09.2020 10:07:38

0bbba00c56972d9c22e5340d2cf1c592ac6aa0636e8ea740e84910313bd38a98

SLA11-000-SPR.pdf

165.22 kB, 25.09.2020 10:07:38

b9ad933a4ea0c1d9048123f79bf04d2ccf2e7161e8cd5dce1ea4fccbeb688db6

SLA11-001-TZ.pdf

2.22 MB, 25.09.2020 10:07:38

67ac0b5ce98c9c958225d2fc95949a8927827c48669c8bad0912e7c3b3b1e5b8

SLA11-002A-Situace dill.pdf

4.45 MB, 25.09.2020 10:07:38

f45c43bcda81be497a5ef3454b01ce1bea452896841fdf3ae68801da898d9ded

SLA11-002B-Situace dil2.pdf

2.91 MB, 25.09.2020 10:07:39

9f1a72b34683dc5fa5ca1645c5b9a9e0da40644c6f5e74d44562b5f3a0f781e0

SLA11-003A\_VR1.pdf

1.42 MB, 25.09.2020 10:07:39

650a339ef311063a0e67733f28c0fd4c55140dabbadce16bdbcc06006f6d30fa

SLA11-003B\_VR2.pdf

2.48 MB, 25.09.2020 10:07:40

ed7caaa5aba7b6385ea700be17d1c706e217acc488e1411b39996901892b97f4

SLA11-004-Prac.rezy.pdf

2.67 MB, 25.09.2020 10:07:40

83efcdfd93e37e88361d44e864dbf7ab0bfbfc69783359b3993dfe361e995cea

SLA11-005A-Podelne\_profily\_1.pdf

1.43 MB, 25.09.2020 10:25:23

ef8a1389d04532a2052426be8b98c5803d110128813511f2730fbb200ee18d87

SLA11-005B-Podelne\_profily\_2.pdf

1.33 MB, 25.09.2020 10:25:23

255c6f8778be25d13cd3c7d46effbb2ae22300d55c1a584db9b2d9cd519a26b7

SLA11-006A-Vytycovaci\_vykres\_1.pdf

881.09 kB, 25.09.2020 10:25:24

c23516e88a18f19be055ad7bb50a4be28404695956de6297e40db52657b5354a

SLA11-006B-Vytycovaci\_vykres\_2.pdf

821.52 kB, 25.09.2020 10:25:24

3b3ab0f28518763065bf7c0ecb84b366521f19e445bd841ebbed3e1272b10cf5

SLA11-007-Seznam\_Hlavnich\_Vytyc-Bodu.pdf

527.93 kB, 25.09.2020 10:25:24

912e375b42e1d8e1b025f52f911ebf1af222c03f785cf7497660b53702967b6f

SLA12-001-TZ.pdf

773.3 kB, 25.09.2020 10:25:24

81e7d015ea4065633e68bf6610039e3f0020ac4a8f9b0dbe8bf14e59478e9e68

SLA13-000-Desky.pdf

371.4 kB, 25.09.2020 10:25:24

1ec8b16eb6f86fbee923633770806d5ab4e85f618ec244ec68fe6863081ab385

SLA13-000-SPR.pdf

175.21 kB, 25.09.2020 10:25:25

13059c1476df77f7eff53070ealfbcd14c2fc0df8e87e396b15cfab014b2d7df

SLA13-001-TZ.pdf

2.79 MB, 25.09.2020 10:25:25

5682c8f4450ecdac43dd3ab57745cb9f113d659151ed7ad82439771f7843f4b0

SLA13-004-Prac.rezy.pdf

555.54 kB, 25.09.2020 10:25:25

778cd60d6442fd7f33aae697a09048db41cf91fdcf9ac1a8a1cdd384beda4da9

SLA13-005-Podelny\_profil.pdf

694.53 kB, 25.09.2020 10:25:25

1afdb3d5a82ee248897c809ae352847c1df39c2f882857e29cfec0da8a0caf25

SLA13-006A-Situace\_vyskoveho\_reseni.pdf

2.24 MB, 25.09.2020 10:25:25

b020bc33f569ca61d665dcc2f5070f5692d5db6e3b9b9933621454f24bc9eaec

SLA13-006B-Situace\_vyskoveho\_reseni.pdf

1.34 MB, 25.09.2020 10:25:26

c6ead7c26595b45de5ae77b7336adb7eb789ed9fa8dc4e097673b298415f6296

SLA13-007-vlecne\_krivky.pdf

5.93 MB, 25.09.2020 10:25:26

f1b781097b88208d6476e1f67d31fd57d6314fde77f577b79b955fe5a2f5eb29

E3\_SLA\_Rozpiska\_DPS.pdf

404.41 kB, 25.09.2020 10:28:23

d13cbf7868c695e4e1f8d77ed3f69585fbd22c0c379bc40185b019d7b797d4d8

E3\_SLA\_SD\_DPS.pdf

133.16 kB, 25.09.2020 10:28:23

1bbbc36303e4dbf1d7031c8822adec0b840f2d6718b68e5acd57499661eddd3c

SLA\_15\_000\_Desky.pdf

286.75 kB, 25.09.2020 10:28:23

1f45c07ff42e45e57cd4927431e517da9270afe9f25c59f3493f35f913d57e76

SLA\_15\_001\_TZ.pdf

345.85 kB, 25.09.2020 10:28:24

ad69ab82f41e000c7c2157852c46d91673e687749c36a35d11e5ad52efa53f35

SLA\_15\_002\_Situace.pdf

3.03 MB, 25.09.2020 10:28:24

9b80d9e1b6099a120c06ef0fda3caceab98080a0c336d5c82e1630cfd1d200ff

SLA\_15\_003\_Vzor\_podel\_rezy.pdf

719.94 kB, 25.09.2020 10:28:24

f073a13a90f849599b384a16bfd437513a3d73c027b91d756c61e686168a12a2

SLA\_15\_004\_Vzor\_podel\_rezy\_bah.pdf

847.45 kB, 25.09.2020 10:28:24

9c9d34e93959f27accca242b89bd587ea7f979e1583fe8d8511bf65407a70c58

SLA\_15\_005\_Tab\_prip\_UV.pdf

298.72 kB, 25.09.2020 10:28:25

b9b4a9ff194e715cf1b93501a9e6f664a11b57b8acccb2e084817749363d5c

SLA\_15\_006\_VPR.pdf

447.04 kB, 25.09.2020 10:28:25

500bb5f2530b1c4bf52a25f1bb05e0e4c8d646cd5f28bc93256f5a0b10562cec

SLA13-003-VR.pdf

829.96 kB, 25.09.2020 10:28:25

a9d0930b6c941153410f12974c6c473536b620b1faf8ccd8c05f76f8ce3a50b5

SLA13-008-rozhledove\_pomery.pdf

5.8 MB, 25.09.2020 10:28:25

ea5eee90236f8c58963a634850a75bf4da37b41afb358d8805b9a568692c3935

SLA13-009-Situace\_DZ.pdf

2.16 MB, 25.09.2020 10:28:26

3051112783e90135d57a290af1ccdccaaffcf22f6bc6c7850b5048d81d71e8f87

000-Desky.pdf

365.7 kB, 25.09.2020 10:31:29

0184bce3573d3a25ec2d11183ca461125b108443b1d80052fc10ba732ec49b09

001 Titl TZ.pdf

366.8 kB, 25.09.2020 10:31:29

c3292f3fd663027f2d0556feb29d22e3847819c0b349c6b493c83720cb1b5da6

001 TZ.pdf

430.42 kB, 25.09.2020 10:31:30

b94cb9c76f191547dc0ce63458ald22494a9deaf0b4316a47e6253e29ff7571a

002 Přeložky plynovodů-katastrální situace.pdf

427.8 kB, 25.09.2020 10:31:30

d42e116a8f0eb7bf7714fb3ee60d3f07b117e4d6623ec87c4b7f38b6986e1eb8

003 Přeložky plynovodů-situace.pdf

2.65 MB, 25.09.2020 10:31:30

27bcd156c39bc8b7f64df5c87dbc047cbd35caf2f55516840eca8b61b30a433d

004 Přeložky plynovodů-dispozice.pdf

921 kB, 25.09.2020 10:31:30

07cdd734a03a86ab32515347c0f668537de08be2b2f45e993bdd286eb56ac88a

005 Přeložka plynovodů-řezy.pdf

565.85 kB, 25.09.2020 10:31:31

6b54df07ce484aad0f7c1f92f4581c7ffd9c6b7441c03bbd3ba34fb27ad160c9

07-Vykresy\_sestav.pdf

3.47 MB, 25.09.2020 10:31:31

83f6c21f1cd00e179468c7f12f1cd7b1a4d1b8314fd269a78799011d57596d67

E4\_SLA\_Rozpiska\_DPS.pdf

396.37 kB, 25.09.2020 10:31:31

538f77216792d63ca1188126549525c41fa5cc1564dc90d8d7caedce4db50f09

E4\_SLA\_SD\_DPS.pdf

119.67 kB, 25.09.2020 10:31:31

21af6182531d804dac54a9b95923a164c85dcd2f7bac689ca5c7c779aeea4e8b

SLA\_16\_000\_Desky.pdf

278.91 kB, 25.09.2020 10:31:32

070a39b8bf5f3bdf0af318c15b1e16ca2794a437c943938d0371db48f8183ea6

SLA\_16\_001\_TZ.pdf

339.28 kB, 25.09.2020 10:31:32

ac7eed647a98e07d754506dd565037ebe7f6db13ab40ffda11bf55d82f21e618

SLA\_16\_002\_Situace\_1.pdf

2.4 MB, 25.09.2020 10:31:32

e48f26c7785c8f309fa0d2e8679b3952f45b6e247faa8ac0964d8c5da88b49a3

SLA\_16\_003\_Situace\_2.pdf

1.93 MB, 25.09.2020 10:31:32

55fac4f06cdd5893c8cefa6f93a8673f32ce019e2e3de5ab65482b11500953bb

SLA\_16\_004\_PP\_1.pdf

550.38 kB, 25.09.2020 10:31:33

9167de66c0383373064eaf4364136d7d59b0736ea91a20f2ec78cc0c72243e08

SLA\_16\_005\_PP\_2.pdf

495.87 kB, 25.09.2020 10:31:33

30adc41f6bdd6b4838158244916eeada77db49dcd1c0af3bf6442a09793bcacf

SLA\_16\_006\_VPR.pdf

443.4 kB, 25.09.2020 10:31:33

a7e75df779626f8c5fa9ed35afea00dc6d7c782d1c9bd9506f205db9699a3ce7

SLA\_16\_007\_Klad\_schema\_1.pdf

534.72 kB, 25.09.2020 10:31:33

9041022daa8e6bb8bdedfb74776f6b18101d77802fde58141710da630a267308

SLA\_16\_008\_Klad\_schema\_2.pdf

513.48 kB, 25.09.2020 10:31:33

4d7899016c3c289222b986311ce29f8a5d0455aaedada73f0253e8f32d0029c8

00-Desky (2).pdf

192.35 kB, 25.09.2020 10:33:24

3fa3b23f10d95d5a3fc771a0fa911cdc4c314da5e0c79d8970ff3ae21e24caed

00-Desky.pdf

191.39 kB, 25.09.2020 10:33:25

2b139884bfafd462d6b793a4be4e81aacd18153dcbbb2b19cbe974f3ec4022f5

01-Technicka\_zprava (2).pdf

443.62 kB, 25.09.2020 10:33:25

2cfe9abef3dc4d342edfad762966afc3b8afaa7152e1c78839fac1ef2fa77e94

01-Technicka\_zprava.pdf

351.95 kB, 25.09.2020 10:33:25

b514ee0429eba81345a9b7274b73265a35c227b8ef37452693047e7f8dac836c

02-Situace.pdf

1.73 MB, 25.09.2020 10:33:25

39010a94a4258ee6323d591f75d12d47f115a0f457afc66461c9d9aa924499cf

02-Situace-stozary\_a\_inzenyrske\_site.pdf

5.17 MB, 25.09.2020 10:33:25

d7ec8944bfb541ea9d47d47453f491e8c7f5cd6be6456a53b680fa43c2902e69

03-Schema\_napajeni.pdf

517.66 kB, 25.09.2020 10:33:26

bbe56278f8cbf00e8af21cc4bba853b62ed460b49f508deba6ac5544e901f1dd

03-Situace-trolejove\_vedeni.pdf

8.35 MB, 25.09.2020 10:33:26

f5406c34575f120c614a8fce51875b6ba6f28277d04a7325a2d540e753bc2c45

04-Schema\_napajeni.pdf

517.42 kB, 25.09.2020 10:33:27

2ed603a73e48e4a845451883f66c2a717a9c5df530a26d8d7a4a5f1a48b4ef59



4-Typove\_kabelove\_rezy.pdf

238.39 kB, 25.09.2020 10:33:27

1cdb393ff99c3a8797155059c7aeab307e3ebffabfc62698f83e15cb9f7b32ca

05-Zaklady\_stozaru.pdf

579.01 kB, 25.09.2020 10:33:27

0109e861aala834ffb330b2957de3eefcbcf72dc29532b5f706942f8ee3331f

06-Staticky\_navrh.pdf

582.03 kB, 25.09.2020 10:33:28

e4cb71b2cfb384ec2027ea59aa21baa3af6cfee3579443eb56da49ab898d0982

eznam\_priloh (2).docx

13.09 kB, 25.09.2020 10:33:28

126fb788b76bd5943f5303b5221df1692e611b45d60c478fdd05024e1a52ab84

eznam\_priloh.docx

13.26 kB, 25.09.2020 10:33:28

8875448d99e5a00a59f65e0c3cb13ec36ee00d310a6fa36c1fab301a0e3ecedd

00-Desky (2).pdf

192.86 kB, 25.09.2020 10:41:31

0d208a39a99a9d65b12fb69f134ec99d81659fddfe69913b1a0693b838322939

00-Desky.pdf

193.08 kB, 25.09.2020 10:41:31

28bc39c6bc48a665d4521f182cdd1a8175cf10e6ccb905b8fff9309d2b6bc69d

01-Technicka\_zprava (2).pdf

316.31 kB, 25.09.2020 10:41:31

20f69d46ec08d9f9da206dfcc00ab946a0ae926c1cf915698275b648e90b6571

01-Technicka\_zprava.pdf

317.86 kB, 25.09.2020 10:41:31

be7d00eec0c9cc48f87bb642446a84ef88b7695dbcab2b906e2965257364eb77

02-Situace (2).pdf

2.16 MB, 25.09.2020 10:41:31

c3cb6daa35dc6f021dcba465b2c4dd07c0ecfc03ec18306901979f76923d18c6

02-Situace.pdf

2.25 MB, 25.09.2020 10:41:32

639eff83d8b32cee3bc05230415dae3152ec084e8b5f34665307f75fe16e19b2

03-Soupis\_kabelovych\_komor.pdf

241.98 kB, 25.09.2020 10:41:32

a5231a7578ff941066496ea552a2d6efc633bff4161a0dc554f9d7743aab1625

03-Soupis\_kabelovych\_sachet.pdf

243.23 kB, 25.09.2020 10:41:32

132813957f375a51d264ac2982a7011174f8cda37d9c5753452c2e497c46d9ca

SLA 22\_3 - 0.0 Desky.pdf

301.8 kB, 25.09.2020 10:41:32

46272f3f2e5984a742e1d4719c24bf25652b9fd9e385efbdce2ac51146395fa4

SLA 22\_3 - 0.1 Seznam příloh.pdf

243.58 kB, 25.09.2020 10:41:33

8dc0416bcb233b4e863067e4d1516e7e5b47283e48c689578a4dc1fdb2d3f15d

SLA 22\_3 - 1.1 Technická zpráva.pdf

464.38 kB, 25.09.2020 10:41:33

8dd92841ff13e282f3a3f397d5e06948b7560c815154775af3bea74cc60b6474

SLA 22\_3 - 2. Situace.pdf

1.69 MB, 25.09.2020 10:41:33

d54af219023085e1b997b5e3a8ec89a041a6cb89808859a5243bb96d5385726c

SLA 22\_3 - 3. Vzorové řezy.pdf

333.07 kB, 25.09.2020 10:41:33

3104e3c18c549d38549f96ff3424b49bd0278aff823b834490c3357f287684c2

SLA 22\_4 - 0.0 Desky (2).pdf

301.76 kB, 25.09.2020 10:41:33

9777cf75e770b202f09127507cdc6aa6cc02876e9c81d452f917324c08c31900

SLA 22\_4 - 0.0 Desky.pdf

301.76 kB, 25.09.2020 10:41:34

9777cf75e770b202f09127507cdc6aa6cc02876e9c81d452f917324c08c31900

SLA 22\_4 - 0.1 Seznam příloh (2).pdf

246.37 kB, 25.09.2020 10:41:34

b1ef7d2a7edb867ff9f786bbe302655fa66cb9326e65d7b1051e08eb977f65fc

SLA 22\_4 - 0.1 Seznam příloh.pdf

246.37 kB, 25.09.2020 10:41:34

b1ef7d2a7edb867ff9f786bbe302655fa66cb9326e65d7b1051e08eb977f65fc

SLA 22\_4 - 1.0 TZ - titul (2).pdf

302.45 kB, 25.09.2020 10:41:34

2e509ea259b6f69a7102a6e7916acd30f5dbe3e8f22fb540404002b4778f605a

SLA 22\_4 - 1.0 TZ - titul.pdf

302.45 kB, 25.09.2020 10:41:34

2e509ea259b6f69a7102a6e7916acd30f5dbe3e8f22fb540404002b4778f605a

SLA 22\_4 - 1.1 Technická zpráva (2).pdf

465.4 kB, 25.09.2020 10:41:34

31fa95929986bfa86c73cc2f4b65591b32d66b5b148360bf9d92aa1a9a282070

SLA 22\_4 - 1.1 Technická zpráva.pdf

465.4 kB, 25.09.2020 10:41:34

31fa95929986bfa86c73cc2f4b65591b32d66b5b148360bf9d92aa1a9a282070

SLA 22\_4 - 2. Situace - provizorní napojení vozovny (2).pdf

1.74 MB, 25.09.2020 10:41:35

fe734821e2416dd87b80510f0cdf93270df7aabe37047530def3b1f1ea3afb03

SLA 22\_4 - 2. Situace - provizorní napojení vozovny.pdf

1.74 MB, 25.09.2020 10:41:35

fe734821e2416dd87b80510f0cdf93270df7aabe37047530def3b1f1ea3afb03

SLA 22\_4 - 3. Situace (2).pdf

1.93 MB, 25.09.2020 10:41:35

33c0c874e27962f202b9243731cc3e95a1b506f8af4f6acc2bbf52052e495109

SLA 22\_4 - 4. Vzorové řezy.pdf

333.04 kB, 25.09.2020 10:41:36

b8163e6f53c05a13faa43b752eed8f86f1075dae33072a1395f4b835971581b9

SLA 22\_4 - 4.0 Výkaz výměr.pdf

302.5 kB, 25.09.2020 10:41:36

9867ee2eebe9c6c133a2b7d47ad0221af4c7111411601c5bfe48f8d4859025b2

SLA 22\_4 - 4.1 Výkaz výměr.pdf

609.89 kB, 25.09.2020 10:41:36

7d595432d80440a5f3c92fab382dfc89644c3a1000a52304c5160696c68456b7

SLA 22\_4 - 5.0 Výkaz výměr (2).pdf

302.44 kB, 25.09.2020 10:41:36

49fda4f696789e6918697edeaed0f328ef896c2dda9fe5f13fd28b5557b1f37a

SLA 22\_4 - 5.0 Výkaz výměr.pdf

302.44 kB, 25.09.2020 10:41:36

49fda4f696789e6918697edeaed0f328ef896c2dda9fe5f13fd28b5557b1f37a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13898880>