

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18449571
ID verze:	22217249
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2022 13:18:42
Zveřejňující subjekt:	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěv (aqicsvb)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@soanachod.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
IČO:	06668275
Datová schránka:	aqicsvb
Adresa:	Pražská 931, 54701 Náchod, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo veřejná zakázka Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod - realizace stavebních prací
Datum uzavření:	29.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	15 595 450,25 CZK

Smluvní strany:

Název: Petr Lupoměch  
IČO: 45497923  
Datová schránka: 2fg8wy4  
Adresa: č.p. 60, 59301, Bohuňov  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Smlouva\_o\_dílo\_Nachod\_dilny\_stp\_sod.docx

116.52 kB, 30.03.2022 10:03:04

410bedb97d197f0f11d5a6db292ae20df8d2ccdbc479f30c2514663552389c8d

Dodatek\_1\_Nachod\_dilny\_06.09.2022.docx

338.2 kB, 12.09.2022 10:14:35

fec05c591c7678867cc15338ca315deff5434e72d85b73cbf9dc6c83d08da9a7

Priloha\_dodatku\_1\_OZ1 vyplne.docx

78.46 kB, 12.09.2022 10:14:35

fe64533ce8aae1d5e0b885cabb674c754b8f1a200145d026ad881b908c5ab69e

Priloha\_dodatku\_1\_OZ2 strecha.doc

90 kB, 12.09.2022 10:14:35

eee000453a4dc555a50960a413d43d1f5d34b24f235c95a53f8d0f243d3b43c5

Priloha\_dodatku\_1\_OZ3 stoupacky.doc

88 kB, 12.09.2022 10:14:36

6619a23797ca56af4cb28769b30f0924500095f3a3707828c213afec6776d1ce

Priloha\_dodatku\_1\_OZ4 VZT x UT x Elektro.doc

88.5 kB, 12.09.2022 10:14:36

be3f4425cc8202a2ba7638e3591c34316b59e81505dfcb9a8a284a1ff5f95eca

Priloha\_dodatku\_1\_OZ5 spalety.doc

87 kB, 12.09.2022 10:14:36

b9618e9c6e5bb6a25f5aa775925fdb6d2503eea6e6230f9f9f6a6e194c5bcce8

2022\_10\_27\_nachod\_dilny\_stp\_dodatek\_02.docx

337.83 kB, 03.11.2022 13:19:43

fc1f84b4f2b0b97b07c0926634ce76aee88b3ab8707bd255b84761785cfc456e

ZL6 hromosvod.pdf

875.35 kB, 03.11.2022 13:19:43

c26b221f924e4842445484695cd93207cc4eaa5bb45eafe7553abd9b68d5cf20

ZL6 Hromosvod\_r.pdf

224.58 kB, 03.11.2022 13:19:43

b2966bd4fd6803401562a8ddabe8ade6a3c8de8469eaa7966222193ca730461c

ZL6\_P1\_Technická zpráva.pdf

113.55 kB, 03.11.2022 13:19:43

112d0792a6df6566b455eab2bb6e33aa9bdfb57cfce038e52c1cee61642508e8

ZL6\_P2\_E1\_půdorys střechy\_hromosvody.pdf

258.94 kB, 03.11.2022 13:19:43

29279962aaf6dbf87767bdfe277b751cb171de2c51701c9ec327d6c52ca518a2

ZL6\_P3\_E2\_pohledy\_svody.pdf

363.12 kB, 03.11.2022 13:19:43

a3970f0c06bd74fd7c52352fada2dc3393e3dc5829570269912355791413c11b

ZL6\_P4\_Řízení rizika.pdf

124.27 kB, 03.11.2022 13:19:43

1929c82fbc8d38a4ec1e244a0a76d0382239489fcd6f4ef2c8f1ce308eae3aef

ZL7 KZS.pdf

935.55 kB, 03.11.2022 13:19:44

6b36aca4f2b783fc0c67f2eb5010c3d6325f2e4efadaf536d94162fa07a89367

ZL7 KZS\_r.pdf

222.14 kB, 03.11.2022 13:19:44

c9ab070c0a9622e2c722099964992dcf33cd859886a262839c84a5c0edfb5ea3

ZL8 násyp garáže.pdf

870.99 kB, 03.11.2022 13:19:44

bc6ea3dbb826fa0c883702e840a2fbc0c8dc2afedcd433857a7d53023abfedb4

ZL8 násyp garáže\_r.pdf

227.91 kB, 03.11.2022 13:19:44

08e4ace37c0fca32c4633543b127e1f6ac9f0187b838fb4bca6454a151f443f0

ZL9 dvířka.doc.pdf

875.35 kB, 03.11.2022 13:19:44

478ec4c9758e414f6f20f0c216beec2c9718e04c28f3fee57457bc595f119abb

ZL9 Dvířka\_r.pdf

226.81 kB, 03.11.2022 13:19:44

596c992d821e9bdc1f23537d119b150bb3f9164c0d0c251488fa746e0390a3f6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22217249>