

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24751787
ID verze:	26497575
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	15.11.2023 13:48:51
Zveřejňující subjekt:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (q2ak7ru)
ID návazné smlouvy:	21987741
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@snopava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
IČO:	47813750
Datová schránka:	q2ak7ru
Adresa:	Olomoucká 470/86, 74601 Opava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 - vícepráce, méněpráce - ke Smlouvě o dílo ze dne 20.2.2023 na stavbu dle VZ "OPA/FMP/2022/08 pavilon V/D - stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie" IROP: Rozvoj a modernizace prac. navazujících na urgent. příjem SNO
Datum uzavření:	10.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	OPA/SOD/4/2023
Podpisující osoba:	Ředitel SNO, jednatel firmy
Hodnota bez DPH:	50 765 627,69 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OSBAU s.r.o.
IČO:	02117436
Datová schránka:	p46z65a
Adresa:	Radvanická 2269, 73541, Petřvald
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

SNO_OSBAU_V_D-Dodatek č. 3_RS.docx

36.63 kB, 15.11.2023 11:55:27

d51f09fac354cb3d43f372e90a1ddc4d5bd8455fee942c2e4b9b3caa026d8724

SNO_OSBAU_V_D-Přehled VP a MP - Přístavba (Stavební úpravy), příloha.pdf

427.08 kB, 15.11.2023 11:55:27

3431f70d3d6da5df9a1df894036f2033c2947d39a52d1ccbf1fec55f6e276558

1ZL 1.1.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:33

96fe4d788bfc851fb77a34ff18521929204c7f0fdcd302c9d71aac1b3dc053a

2ZL 1.1.a VCP popis.doc

51.5 kB, 15.11.2023 12:50:33

eddbc4d34655e3444e97b51d153162352025f5f9cab4419f83fbdf01ff8ce8e0

3ZL 1.1.b MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:33

7b253be41ca8843c0cedaed8e7badaa4b8aed53c39b0fc53d43bffe4182e8766

4ZL 1.1.b VCP popis.doc

51.5 kB, 15.11.2023 12:50:33

ffd10aab56692a0c3eac1af00ec8fbf3f4cc3ed579e5aa70888a6c370d04fcb2

5ZL1.2.a MNP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:33

954379f502c177b07e77be0ca516c7c0964e5ec7707c9bec1f20b80efdbe627a

6ZL1.2.a VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:33

fbbbac555c6fcf13318de5ffd9e4a7e3048887b1d7bfa3b99648ebb74d294124

7ZL1.3.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:33

b3c75f462ed24ddaa632d7d807c90a8f1ed9d1367cd664f26ece52e79758dad0

8ZL1.3.a VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:34

4afde4e43e5c28bb27c2284d3d1bd8ad1525769441b7d243f2e2708663ddc8e8

9ZL1.3.b VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:34

586040edcf05b39f1d98bb22ad0ce8791e79c707712179656f42bc7772404a01

10ZL1.4.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

6b054a810264e05aa9ca71d266599014abf96b639d363f89d02e5cee3924d7d9

11ZL1.5.b MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

7fd211a352761f5a2cc99ff57503aa5a028b4cc37473cbaa862758cfded1446a

12ZL1.6.a VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

65bb78189953afa9c6e319678f3897023864341e643074d40a6f239718d2cc7c

13ZL1.6.b VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

0ef76ddd896792004b7ebd94f91a0ff1e5a42b681cb0a8bdbb3357a78d265472

14ZL1.7.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

ed156d021441c930d27f9e5fe451f4cc7d1ecf6cf3f2c6d6bf4e06d9b5e703f1

15ZL1.7.a VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

21c6a42668a4db5824b026b6ce4e741718afd2119679947a01044f98d7a212e7

16ZL1.7.b MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

6534701a9eb77fac44b513b17a46b7fe0b1f025221f7445c38ef639e6fbfd93a

17ZL1.7.b VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:34

0f3403a2854d24579b8c89c0df1825f0285d97ad5360b4500c9ef8644cb65342

18ZL1.8.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

9b17641dff06d4e6a8550ea936ce7449bb2c2c3214de9782aa9f065380977173

19ZL1.8.a VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:35

c0cc142aaef077ab90f23ff07023b2188730f7809865f7fb1462ee3133361161

20ZL1.9.a VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

1faa0d7a1033c5ce344e9cfce03b5f120aefeb7ed3aadd2288d39606b33753c

21ZL1.10.a MNP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:35

6a1d2bf3bdd52d9ae573ddc0a3559d616f03ce85231063b6a90872e3d12721e2

22ZL1.10.a VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:35

9bde17b3b182ccf788a8a947b98a1d9d1530906c3b1a89a9688995e994d4446d

23ZL1.10.b VCP popis.doc

52.5 kB, 15.11.2023 12:50:35

23abb5cde0ddfcf63df7296879f6e5d8ca6040e6a5bba558366370a6cc8e63d7

24ZL1.11.a VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

a81ed680c4c6400d763d333ad92f1e68fec10c28add554e7b9b8e90fb0d67105

25ZL1.12.b VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

8ed49f14ce016478ece5afd9be88bb577e9509eb6d0910703350a9794beaf17c

26ZL1.13.a MNP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

1791aee95434f7402ed001de826cf4ef53e606a0b4f14ca0714f50e68a5c5e08

27ZL1.13.a VCP popis.doc

52 kB, 15.11.2023 12:50:35

bac3ef90938cde91d01cdf12f09eedce6049d839a49284d7e4adf4451683222e

1R23001 - (ZL 1.1.a MNP) - SO 012,013,014 - záměna oken.pdf

269.61 kB, 15.11.2023 13:39:41

3e9ae6422d2b57b8605ffe4dabc3f79c12cbb137c96e5eb008172487e77b61ab

2R23001 - (ZL 1.1.a VCP) - SO 012,013,014 - záměna oken.pdf

266.24 kB, 15.11.2023 13:39:42

2ab2ac79facbefec88e2952e1ad983f4799a6914f03880645a5126d547ce86e9

3R23001 - (ZL 1.1.b MNP) - SO 021 - záměna oken.pdf

259.58 kB, 15.11.2023 13:39:42

7317d519c169a98cb8b9d8b3ab4b38136ba8ef23872b930cc95a78211530cecc

4R23001 - (ZL 1.1.b VCP) - SO 021 - záměna oken.pdf

257.39 kB, 15.11.2023 13:39:42

6252f59912804b83b47e6af58e6d5bc1ed7d7374b798372d3ab5ad5879f3f69f

5R23001 - (ZL 1.2.a MNP) - SO 012,013,014 - dveře vnitřní.pdf

274.79 kB, 15.11.2023 13:39:42

87ca0eef1c87d2c4f7ea85cf2f54a7ced216592812427aecf10b75c60ff16a08

6R23001 - (ZL 1.2.a VCP) - SO 012,013,014 - dveře vnitřní.pdf

266.44 kB, 15.11.2023 13:39:42

4926b38b36220fcc3250c0c542ffdfeea27c1c88ae9e361202d6c32ebf8fb247

7R23001 - (ZL 1.3.a MNP) - SO 012,013,014 - SDK podhledy a příčky.pdf

194.54 kB, 15.11.2023 13:39:42

33876eea02cd39b74da425d1126f1c6d4bd3775f01c13b4adda839c69497a9d5

8R23001 - (ZL 1.3.a VCP) - SO 012,013,014 - SDK podhledy a příčky.pdf

273.56 kB, 15.11.2023 13:39:42

fdcef58490deb623d1ffcde41880c817933eae32b84e9678ba8071f2b7a5e2cb

9R23001 - (ZL 1.3.b VCP) - SO 021 - SDK podhledy a příčky.pdf
253.06 kB, 15.11.2023 13:39:43
e01aebf78f33bf11ef09f4a1ddc2bac02726a4ddf276ce1de34cc0c919391fb2

10R23001 - (ZL 1.4.a MNP) - SO 012,013,014 - zdivo a omítky.pdf
199.2 kB, 15.11.2023 13:39:43
62cc57f720b4c1c6d165a4bf5b152b2411cceb1b7eabd539bd2ffb12e720792a

11R23001 - (ZL 1.5.b MNP) - SO 022 - medicínální plyny.pdf
190.79 kB, 15.11.2023 13:39:43
27ff5c2702a2e0c05321eb10af9e967c7ffc227b7e372a435ed233038197e479

12R23001 - (ZL 1.6.a VCP) - SO 04 - klimatizace.pdf
272.22 kB, 15.11.2023 13:39:43
c6b0ee536e2f1298d89af3cc00491855382a5895dcb237fd5bd389d8f6c9c437

13R23001 - (ZL 1.6.b VCP) - SO 06 - vzduchotechnika.pdf
270.05 kB, 15.11.2023 13:39:43
b3cb5f595e06747651e6aa9b496f0f514d1f9472f1d8b199c41ca55af23c011a

14R23001 - (ZL 1.7.a MNP) - SO 012,013,014 - povlakové krytiny.pdf
268.34 kB, 15.11.2023 13:39:43
2924c89d6f898cc7fb63e77ec078f9834a5d4e9f88d23cd14bdb9611cce13dad

14R23001 - (ZL 1.7.a MNP) - SO 012,013,014 - povlakové krytiny.pdf
268.34 kB, 15.11.2023 13:49:54
2924c89d6f898cc7fb63e77ec078f9834a5d4e9f88d23cd14bdb9611cce13dad

15R23001 - (ZL 1.7.a VCP) - SO 012,013,014 - povlakové krytiny.pdf
277.79 kB, 15.11.2023 13:49:54
4f0a449ea7ccb9fe167ff9a2102bb53560dcb56189cc8539efee2d77db0dba76

16R23001 - (ZL 1.7.b MNP) - SO 021 - povlakové krytiny.pdf
266.41 kB, 15.11.2023 13:49:54
9e33bb95e3562ef463e77e67903a72421a6a9a6631e6fafc4ca272e2107df0e0

17R23001 - (ZL 1.7.b VCP) - SO 021 - povlakové krytiny.pdf
269.49 kB, 15.11.2023 13:49:54
adbb6a02874102a444a03a9e50d29a6c6e7f47c5d8d53e49ffd2b0b82fa202c6

18R23001 - (ZL 1.8.a MNP) - SO 021 - Zdravotechnické instalace.pdf
189.89 kB, 15.11.2023 13:49:54
9c2bf9688b818de47a01fc0c182be4f0e0ad558cc2dced09c272034638e19af9

19R23001 - (ZL 1.8.a VCP) - SO 021 - Zdravotechnické instalace.pdf
263.38 kB, 15.11.2023 13:49:54
cc6f206d0ab77e2fce065dbf49d9f24aedc712631997cf99d8e83b2833d9a818

20R23001 - (ZL 1.9.a VCP) - SO 023 - Technika prostředí staveb - vytápění.pdf
284.85 kB, 15.11.2023 13:49:55
3d3edbb54099eb14443354f728a414693c0e18671f8e336865f61245083806ae

21R23001 - (ZL 1.10.a MNP) - SO 03 - elektroinstalace.pdf
268.86 kB, 15.11.2023 13:49:55
fee1890b3ba31e34570b5938e24877e3fb19cbb65957b136a00691e63d858715

22R23001 - (ZL 1.10.a VCP) - SO 03 - elektroinstalace.pdf
283.02 kB, 15.11.2023 13:49:55
f4c3d01af98465881b942b1c05915ffc1f6b00ded7792e7dd74e3219598c19c9

23R23001 - (ZL 1.10.b VCP) - SO 03 - elektroinstalace.pdf
201.43 kB, 15.11.2023 13:49:55
cbe0169dceb4a9b0b0e86e4e9607cb10adc59c0fdf94a6c021b7fbd746e30cac

24R23001 - (ZL 1.11.a VCP) - SO 06 - slaboproud.pdf
185.11 kB, 15.11.2023 13:49:55
19153039b469ebfaa4bd3e9f5e33284578542915cd47b68d0a1569db6c40b36a

25R23001 - (ZL 1.12.b VCP - SO 021 - mobiliář a okenní kliky.pdf
261.12 kB, 15.11.2023 13:49:55
ff35485075f835fe261152c29e0c75e79da84e3981078b177a31c2e95a6a1556

26R23001 - (ZL 1.13.a MNP) - SO 051, 052 - EPS a ER.pdf
189.19 kB, 15.11.2023 13:49:55
92363b31e4ff1e55a475acbddd7b8f930fd1ade03d5e8ea55943df760ed223bee

27R23001 - (ZL 1.13.a VCP) - SO 051, 052 - EPS a ER.pdf
198.22 kB, 15.11.2023 13:49:55
de71684e34617fc7c2072381081acfa178c245d09d254140d130deef5b6fbc5f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26497575>