

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24902299
ID verze:	26654919
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2023 15:32:40
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	23242543
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0325/23 - SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, INTRAVILÁN, vícepráce
Datum uzavření:	27.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01194097
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 178 477,91 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	COLAS CZ a.s.
IČO:	26177005
Datová schránka:	4indfqd
Adresa:	Rubeška 215/1, 19000 Praha 9, Id DS: 4indfqd
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.01_dodatečné práce.pdf

207.3 kB, 28.11.2023 15:33:40

38510be304d846aa03a7248cdcf4e160440a1e22b7541910721ba6eb0721b459

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.02_dodatečné práce.pdf

338.94 kB, 28.11.2023 15:33:40

7f22aaee17bb796c81c9a8eda96110960b631f41e9efd084a9e6b02ce6265c14

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.03_dodatečné práce.pdf

498.09 kB, 28.11.2023 15:33:40

2ec9d40d6d44d67cb050ac49f8fad16bd7a3715a22e05a5cf222a0f4c8d5320e

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.04_neprovedené práce.pdf

219.66 kB, 28.11.2023 15:33:40

ed9267beb73d53ad44626774ec7cc5a6d3c89dca7960e9735043915869a26efc

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.05_neprovedené práce.pdf

201.42 kB, 28.11.2023 15:33:40

3c7078ec24500ec92775fed1d69ca920556905f1647892cbf46bb6d041052102

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.06_dodatečné práce.pdf

266.09 kB, 28.11.2023 15:33:40

766ed701fac687f4ead5a50636e7f22baf8e370c9c3bd8d96c633271b8167972

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.07_neprovedené práce.pdf

192.01 kB, 28.11.2023 15:33:40

f839796e168805fd329677ecb0654b48d48615fded51a915bbbe8ed9811e3595

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.08_dodatečné práce.pdf

194.46 kB, 28.11.2023 15:33:40

ef3407fef24d036bbe043c646436ee5727da7fa5c4218912f4b854bccd03eb35

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.09_neprovedené práce.pdf

190.3 kB, 28.11.2023 15:33:41

63a9d9496f3a7b8c1f5ac5612d8ab2bf93cdc224deb070bccccd97f8646b76be

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.10_neprovedené práce.pdf

195.7 kB, 28.11.2023 15:33:41

f5110edb2449ald1affc60460d36b0196580c66a65cdb6bf51368d1b3a0d972c

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.11_dodatečné práce.pdf

199.01 kB, 28.11.2023 15:33:41

9fea079e2f6f654e2ab0d639c21aa97f9149fa49eb03206d46938ce7ab2728f6

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.12_dodatečné práce.pdf

208.72 kB, 28.11.2023 15:33:41

6483be294bd4287b61c5dcbf9b58b2ecd99acd3a8db334c3c4c018c175adcc17

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.13_neprovedené práce.pdf

194.48 kB, 28.11.2023 15:33:41

a404d3ed7e2936df2b1da6e2f48e79ddea26ff1a455e50f100df297314f2b27

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - 1.14_dodatečné práce.pdf

249.62 kB, 28.11.2023 15:33:41

66f29a1cab7037cd449d6d83a7be6ecbe6e98e27c5e9b97261bfb874122c0733

II-438 Bystřice p Hostýnem, intravilán - dod 1.pdf

346.04 kB, 28.11.2023 15:33:41

723c6b07ab3eb5aafb755ca063108f6d7b11782a40972e817eaea4201d0cb7a8

An. dodatek Bystřice.pdf

221.02 kB, 28.11.2023 15:33:41

1bc569e0c7436468984dcda5d5afb530a8e83beca0790f052ae7b27f13a5001b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26654919>