

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	28297744
ID verze:	30238760
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.09.2024 12:00:57
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	23674999
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0411/23 Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem, vícepráce
Datum uzavření:	23.09.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01341271
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	223 542,31 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	EUROVIA CS, a.s.
IČO:	45274924Pha
Datová schránka:	bjpdzta
Adresa:	U Michelského lesa 1581/2, Praha 4, Michle, 14000 Praha 4, Id DS: bjpdzta
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: COLAS CZ a.s.
IČO: 26177005
Datová schránka: 4indfqd
Adresa: Rubeška 215/1, 19000 Praha 9, Id DS: 4indfqd
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.01_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
192.75 kB, 23.09.2024 12:01:47
05d37eed4ac90aca5b35da03e5286156ba8b31e5a4a1cab88179b66f76dcbc00

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.02_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
186.09 kB, 23.09.2024 12:01:47
493e9522d593b1eae72f13b0b83917f28b90b9840620e0dd71f4ae322e06eec8

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.03_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
195.82 kB, 23.09.2024 12:01:47
625ff622c8f1e73cf464b066f24e706054525c5b6925cc9b4fc25adbe6694994

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.04_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
191.75 kB, 23.09.2024 12:01:47
ee6b9cc6434c1e66fcc8230ab1489013923ac50b62f943e920dff4dca829d175

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.05_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf
196.8 kB, 23.09.2024 12:01:47
b7bf80c98e4cce7f1913f31999d26b198b0df438cd74c873f7759681b0306281

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.07_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf
193.02 kB, 23.09.2024 12:01:47
71237905974aa6827cd5d8fd34c3d93e234fdd47cc99e47bf016afc61965ee82

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.06_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
242.87 kB, 23.09.2024 12:01:47
2d27841f99e67e198b0545c4f8d4cf9ae15b4141dd43255b81bcd91761c81d

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.08_dodatečné práce - změna soupisu množství.pdf
208.94 kB, 23.09.2024 12:01:47
abbeff88348da7b7d587291cd9b2772098d5d2df43a430e557e0d3286a35d81c

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.09_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

179.38 kB, 23.09.2024 12:01:48

e1876ef86e7a7f57d6f98215917a476276b05ecfla99c78a34bcd4b42133c63a

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.10_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

179.8 kB, 23.09.2024 12:01:48

b442585787e1407d809efe0ed242c910a6ea53de8026e71d1e4d97de3acbe4c9

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - 1.11_neprovedené práce - změna soupisu množství.pdf

179.56 kB, 23.09.2024 12:01:48

4a47d5c7a8021cb794af865d6df734cdf216bc3d643cac21e98f60709c7e1b63

II-438 Bystřice p. Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem - dod 1.pdf

396.84 kB, 23.09.2024 12:01:48

92590520e5c4fa23022fda732e15e6ff6f2996ab3924734ca5abc05e23beaa5a

An. dodatek 411.docx

41.16 kB, 23.09.2024 12:01:48

2aaa3c7903ac1f99e6a77db1d120bd7a579e65394e6cd36d3703c59fab4cfa91

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30238760>