

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33260309
ID verze:	36581661
Číslo verze:	37
Datum a čas zveřejnění:	29.01.2026 10:47:12
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (fhidr6)
ID návazné smlouvy:	19149499
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
IČO:	00005886
Datová schránka:	fhidr6
Adresa:	Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar DPP
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo - dod.č.2, dodatečné stavební práce Vozovna Hloubětín
Datum uzavření:	29.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	0004090222
Podpisující osoba:	Urbánek Ladislav Ing., Šurovský Jan Ing. PhD.
Hodnota bez DPH:	51 382 713,96 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VCES a.s.
IČO:	26746573
Datová schránka:	
Adresa:	Na Harfě 337/3, Praha 9 - Vysočany, 190 00
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361
Datová schránka:
Adresa: K Vápence 2677, Pardubice V, Zelené Předměstí, 530 02
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000409 02 22 VCES+CHT_čistopis.pdf

142.02 kB, 04.11.2025 13:03:14

821efc05922eaca90f7760b7dae34e11dae2586af8cb217912872513b1bcf607

Příloha č. 1 - ZL.pdf

36.9 kB, 04.11.2025 13:03:14

7e524e4f9fa40d3ca937b9f3422f831532006df8e5cae5baf3c7d22fa01bc5d2

2025-08-1213-19-42-690.pdf

531.4 kB, 12.01.2026 08:23:18

606dea3765824f6d06f3e12b7d686f522770f7c887392448a5a49f36c43fcbb3

2025-08-1213-19-58-695.pdf

450.14 kB, 12.01.2026 08:23:18

ed45b9f5ee7005f72bf8dacce695058ca7f4c1985dfcab541c1fd73964b550e3

2025-08-1213-21-23-487.pdf

77.66 kB, 12.01.2026 08:23:18

7fdbcefc9282f7d4c5c5a5002efe7f7381425a8362156c338ceda3377c4f3037

2025-08-1213-26-10-429.pdf

659.87 kB, 12.01.2026 08:23:18

a2a2ad2aad05c517c6b0fb551f0d108cfa65377642177951a073fea2c6489e2f

2025-08-1215-10-12-517.pdf

277.03 kB, 12.01.2026 08:23:18

0042421326fc144a78c991824d9e510a7ef913720f1df3750068041154970851

2025-08-1215-11-38-584.pdf

482.09 kB, 12.01.2026 08:23:18

ecd5bc02c3b393955992e00422fc00b37bb6088be41d7e5bec474fcece26b880

Výkaz výměr.pdf

2.55 MB, 12.01.2026 08:23:18

18b1e59559a77923fable8f492149b261cd4261c1211e398a472a82fe5f0a1e0

003a_SO703_01_Výkopy R01.pdf

469.65 kB, 12.01.2026 08:23:18

c4003f8e515e89bccda7bdb4d28f0915fcfed94a2168841ef08d548e4729f6cb

004b_SO703_01_Základy R01.pdf

479.83 kB, 12.01.2026 08:23:18

96516a8ce73cffe2981e51f2c34a0c2523fa22c29931c3fe314c5a91d33a3342

005a_SO703_01_Půdorys 1.NP R01.pdf

988.05 kB, 12.01.2026 08:23:18

88c894f71255e13730f4bc231ded4279306bb3930c6ed2ca1f88767fe7609ca9

005b_SO703_01_Půdorys 1.NP R01.pdf

968.46 kB, 12.01.2026 08:23:18

35c628fddf0508a8d42fb13129528e288141cd6ff3b65aa6cc1159e473fc3c1a

008a_SO703_01_Řez A-A R01.pdf

520.63 kB, 12.01.2026 08:23:18

c44802ed8756b3b68ba51d79f5371833a680be1550d545b826381698b1a87c45

008b_SO703_01_Řez B-B R01.pdf

581.8 kB, 12.01.2026 08:23:19

a399263459c0bcff45a757de1e0fed2e41a6d5363daa1efd78fa992a49350313

703_01B_25_VYZ_ZAKLAD_STENA.pdf

186.89 kB, 12.01.2026 08:23:19

9e5d4cd4a01634c47debea9413f61bb8501ddee1988f4a2746ac9302888895d9

703-01B_011a_Tvar_ZD R01.pdf

1.47 MB, 12.01.2026 08:23:19

e7746a9f368a3348cbab2ae056f98c1ca3f2cf17e3668b6c609edaea2569cb5e

703-01B_012a_Tvar_PD_R01.pdf

2.13 MB, 12.01.2026 08:23:19

c772af565db789b90ee7b5abe93f6b9abd91f3dd3c13d3baa04768d30bb34c19

703-01B_012b_Tvar_PD_rezy R01.pdf

1.32 MB, 12.01.2026 08:23:19

4d3a831898c372e6a6a15dd1b2ebf903f946766828c1cc32fc5f7965461f3bcb

2025-08-1215-18-02-118.pdf

816.28 kB, 12.01.2026 12:21:52

07dc2265f2a26644ae63d567a203357fbd477a6d7b464884c25e2d8dcfc77c23

2025-08-1215-19-12-951.pdf

833.01 kB, 12.01.2026 12:21:52

d79557564a62b67c1517963e842664cbc670feb67e10561cfb03c708ee489930

2025-08-1215-19-34-034.pdf

94.76 kB, 12.01.2026 12:21:53

f8c9424fba240bf96009bcc60d211d6dd935d47fbf52ccafd67ec6c8e17fa2a8

2025-08-1215-22-15-503.pdf

991.34 kB, 12.01.2026 12:21:53

3e3f1f1c13c15b11890afe4399e74638cbaea97f5875d783b22f363b3ad0a9c2

2025-08-1215-22-37-658.pdf

108.84 kB, 12.01.2026 12:21:53

1cf13c9843a75665942bc51e143069d7956773f537194d5cf8b9cfb7adc65df5

2025-08-1215-17-44-582.pdf

627.07 kB, 12.01.2026 12:21:53

eb990782fbde3b0c5c9b4c33d41e0a61bb583b0a98a7102b83f2befaabb33397

2025-09-0110-52-48-089.pdf

5.39 MB, 12.01.2026 12:27:52

28377636f2c5215edf861c98d499f3b0251be7d1fe574f44305c7b50f7f864f6

2025-09-0110-57-37-727.pdf

1.65 MB, 12.01.2026 12:27:52

049ec2f07c7827ffade840eb9a09f640c8b10448f783fc4afe84088285e2b29f

Cenová nabídka.pdf

803.18 kB, 12.01.2026 12:27:52

ea3ff8e66b5f88f25c379d324d310096cb61f9f0aa37049a17f20af0f7727bd0

Interní sdělení.pdf

299.68 kB, 12.01.2026 12:27:52

a95ec03b9409162944f39578090e40a6155d3cce52cd6ab21570db84ab61e839

Návrh na změnu stavby.pdf

512.32 kB, 12.01.2026 12:27:53

384b7c6a66ec56e226d93bcb990b826bbde3f8f51eb8a86268ebee7efdc26235

Př.č.3 - Rozdílový rozpočet.pdf

1.4 MB, 12.01.2026 12:27:53

e2d668d14b5aa0c876657b7baafb264e919258cae6c1dcb860714efe1d2ffebd

Př.č.5 .pdf

249.69 kB, 12.01.2026 12:27:53

bb27df3160b6bf8b506cd6242a68ecf26bd9910ee4262c77d6aa17abfa795cef

2025-08-1215-33-47-179.pdf

509.75 kB, 12.01.2026 12:35:56

d8aa1cd92c7c873f43e0f4b488752df8bc2cdb72eb89acf6f5a034cbcf9683c

2025-08-1215-33-59-843.pdf

513.4 kB, 12.01.2026 12:35:56

9ff9b887b903278b55460e233c11420eb0598c75be11e8b1579f42110eb097dc

2025-08-1215-34-42-168.pdf

267.67 kB, 12.01.2026 12:35:56

55dade1730b9419f0fc96f63747ed80b8cb546274e0d00a5a9075c3fbad7c2a4

2025-08-1215-36-18-524.pdf

1.28 MB, 12.01.2026 12:35:56

1d2ddc971a755258f6a8276f3185222c384b2d666fb4ec76ef9ef7dbfa87702c

2025-08-1213-44-26-669.pdf

317.88 kB, 26.01.2026 13:06:27

b781889789bc02b536bf394e05d9061af071a4ff212c1b6a49795ee798e7a753

2025-08-1213-44-53-614.pdf

356.06 kB, 26.01.2026 13:06:27

1e239f701b962a25365b3e5c9b2ddc085a28f3d7092ccaccd11adca18c11bc41

2025-08-1213-49-05-750.pdf

2.65 MB, 26.01.2026 13:06:27

7e68763caa610d46f6411afb263b37360b2bf7a9b2202e59ceaf5c5f46b1c1df

2025-08-1213-50-56-593.pdf

1.72 MB, 26.01.2026 13:06:27

58280369ffdabb388a683a2a21859860b6568aa6d4d3fef6429a9a23541d13b0

2025-08-1214-06-30-739.pdf

423.15 kB, 26.01.2026 13:06:27

f21df7e8e6a336a164453df4f28951ceec96d3ddaea32936a5a9ff683583595c

2025-08-1214-06-47-938.pdf

88.96 kB, 26.01.2026 13:06:27

242e4b9ee035be5c4fcce9ddc515c68fcecfa034f81c96faa3dc883c39731e6

2025-08-1214-08-09-825.pdf

757.17 kB, 26.01.2026 13:06:27

40e80efaf9a7bb28da3d7f0e74ecad58e0bc70e2121b4e6f52d817dabd3c837f

2025-08-1214-08-31-656.pdf

1.78 MB, 26.01.2026 13:06:27

fb84852da69f9cf27c02eff2adfd981458045700614a3044b30b18db436fcb

2025-08-1214-09-19-100.pdf

167.23 kB, 26.01.2026 13:06:27

01c383964a5d8be99ac13cf50f385312915b88420ebc292aa07bec2e3030ce48

2025-08-1214-10-12-542.pdf

424.58 kB, 26.01.2026 13:06:27

cf47cebbe8123e0d0b90be118042f8127afd8f27701c11efb072616fe7b9711d

2025-08-1214-10-28-450.pdf

732.38 kB, 26.01.2026 13:06:27

d8a53a82f262cb388e22e9621e303bbc7f921e14ad127582ae693993fbc4a665

IS turniket Kbelská (1).pdf

814.11 kB, 28.01.2026 10:42:31

f791924395919e0a07763521fcf59e9864941684840907360ac6de344a72a926

IS změna hodiny.pdf

541.7 kB, 28.01.2026 10:42:31

de99ba34e57b329e92dabf148a66786be2009fd306850f1bf31c50467f5a00a9

IS telefonní rozvody (1).pdf

358.78 kB, 28.01.2026 10:42:31

e7269135e4939bf33911a88bdea07b02efad75ccd4e80adcbb9e01f5c4e00e38

001a_SO411_STZ (1).pdf

5.49 MB, 28.01.2026 10:42:31

3d38d9e18b5759baebc16d8a8342503b74d341b9e782f80460b8e8b3d16a2353

001a_SO411_STZ.pdf

801.16 kB, 28.01.2026 10:42:32

3b51064960e2005d1f245d225c38af0c6af2dc468c19dabcb5b6833800bf582d

Připojovací místo (1).pdf

38.89 kB, 28.01.2026 10:42:32

0ed114c602ba63882bf430fba541f74afd7c2e115fd7562998cf0083ec13ff3

Rack BU_42U_EVOS (1).pdf

268.74 kB, 28.01.2026 10:42:32

9edc68f625b31cdfde8608f66fc00bf6dcf6fa53827a1474cebc25df12df86ec

Seznam požadavků depo Hloubětín (1).pdf

396.44 kB, 28.01.2026 10:42:32

d8fb6bdf2ddfbccd1c97e37ce1633cfd5f20206e4122697d07d7494c111b9fcc

Specifikace_přípojn^é místo PTV.pdf

117.67 kB, 28.01.2026 10:51:33

9bea7fca43d805a465af9a76b337923da92b817c293ce61597fac7f933b74220

SO404_002_SIT.pdf

7.26 MB, 28.01.2026 10:51:33

07ae4e4f5f7f4f664e52fd6947f13b5c378366465aff274e40ef32551b29ae07

SO404_003_BL_SCH.pdf

899.36 kB, 28.01.2026 10:51:34

3cfd4bf11a03eebff86c4d4e2e5d1f9ea9018dbbb26fcfe8674691f8c9690386

ad010_SO411-02_BS_DS-TS-JIP.pdf

102.98 kB, 28.01.2026 10:51:34

9c543ab0ad70d7767450b918bb6ad3d77bb38b077cd953daeb6ea7c7be613363

IS 200400 75 2023 IA 20-0-1450.pdf

266.73 kB, 28.01.2026 10:51:34

78ff4d41f3171aac152450c561253652bb1f41af2253ed3c1972c2ed2bcf3502

Příloha č. 2 – požadavky oddělení 410220.pdf

542.98 kB, 28.01.2026 10:51:34

e0941b2d678f8308b34b2da381ee36282e014240f55e9deef643388271a68f4

Příloha č. 3 požadavky útvarů 200400 a 610030 - úpravy EPS.pdf

74.51 kB, 28.01.2026 10:51:34

33fd5cd8f55b3178b93062afef60bd0dbf26f085485ffc1d2253914b0238f637

Příloha č. 5 – požadavky odboru 200100.pdf

56.45 kB, 28.01.2026 10:51:34

0b488d5dc0ac45d2749dd753ae642a1ac3e1521b6a606663a8d209f87b3aecb1

Příloha č. 6 – požadavky odboru 200400.pdf

216.98 kB, 28.01.2026 10:51:34

fe5a5d05d14834def29480844a34f69b57e1204d05c5a120b3ddb8dfd1d52fbf9

IS 821200-57-2023 (vozovna Hloubětín).pdf

285.39 kB, 28.01.2026 10:58:35

db2161c4beb915a2368cbd52bd28a49ec4828aac4e95f423ce4461f2be2d50d4

IS_SOUHRN_ZL.pdf

1.86 MB, 28.01.2026 10:58:35

67940c7cfd79d2a34ecd1d505ed94a71fff7ceecee40a2c96e3a5aa9a117a03e

000_S202_07_rozpiska_desky.pdf

294.14 kB, 28.01.2026 10:58:35

2004be024ea9db1353c7a289fa0893d2c718a85d812b8828101f08cd2d33b349

000_S202_07_seznam_dok.pdf

6.64 kB, 28.01.2026 10:58:35

f5d1f4a26d499b9250f73b4d64f1bcdb250ef104ba49b8c2ee6d08f8daf745bb

000_S202_07_TZ.pdf

5.01 MB, 28.01.2026 10:58:35

f845f586673523aa8ec9eb6cf9885a3958a394b58c53b18361d25f8521b6820c

003_S202_07_BS_DS.pdf

172.01 kB, 28.01.2026 10:58:36

18e2dba5e8bac037811c41c5dd74c4600394c369d4a5818be1a659f423f5c7f0

004_S202_07_BS_TEL.pdf

182.87 kB, 28.01.2026 10:58:36

0c19a49175254f45fb7a1e5242bc9415e0c318ecdbc27c828230a877cb714dee

010_S202_07_1NP (1).pdf

254.15 kB, 28.01.2026 10:58:36

b32869e3a3dec96a086b58d93eb71913f0be2ad6848280768c15e2f4e3357408

010_S202_07_1NP.pdf

254.22 kB, 28.01.2026 10:58:36

c11248111afcd16ccd826e613531aa78d112737f88122b8afec78d553db02178

000_desky_eps-so202.pdf

297.4 kB, 28.01.2026 10:58:36

004d14d6f69d123eb75e0f4a5f5f9e4ad984aca24af1968279f5cce539de4b50

000_sd_eps-so202.pdf

30.47 kB, 28.01.2026 10:58:36

68e0fa2fae39a49bad580216baf4abeadb5b6fae2f6983939bdd81ccdada2d3c

001_TZ_eps-so202.pdf

3.79 MB, 28.01.2026 10:58:36

d4d13bedb31f659be62efd3be06ddd1f3ea6c6ce5db453d369f9a58390bdafd

002_TS_eps-so202.pdf

313.46 kB, 28.01.2026 11:24:36

d84b4e16ba656eb0f929881bc44fe35cfb1e974dd3ea6debb1be90937e40b568

003_lpp_eps-so202.pdf

162.39 kB, 28.01.2026 11:24:36

f83fb13c1d555b4d6d67669b17bd638bd24d73180581201035e72244bdd2ed89

004_inp_eps-so202.pdf

88.12 kB, 28.01.2026 11:24:36

a5b74ebd9a94cd470d7c65a8fa290286e76281c6d338752abc10fbce4f63483f

010_S202_07_1NP (1).pdf

254.15 kB, 28.01.2026 11:24:36

b32869e3a3dec96a086b58d93eb71913f0be2ad6848280768c15e2f4e3357408

012_SO701_SLB_kolektor_202_DDPS_ZL.pdf

184.04 kB, 28.01.2026 11:24:36

012dd9af686610daf1be52bcf3f91e9baa72c2002383faf7f4bcdebe9bfa666b

SO202_202-07-001_POPIS.pdf

187.63 kB, 28.01.2026 11:24:36

9b90ade77407cfec61466db2d1f1115b6ceef4d04645522a402a79814f0f50e5

SO_702_10_009_EPS_KOLEKTOR_DDPS_ZL (1).pdf

133.11 kB, 28.01.2026 11:24:37

04531a029327ae65aa0971be36edd2255a025d9f4400c6f3b7580ee7f1300374

SO202-10_702-10-004_NP.EPS.004, 027_POPIS.pdf

72.78 kB, 28.01.2026 11:24:37

8669e2c5b8e87c83e573228080738205e66f9d652c41f6b2958cfd1a9d83f30e

SO202-10_NP.EPS.013, 037, 012_POPIS.pdf

54.72 kB, 28.01.2026 11:24:37

39e284ea9da8e31df142565c829358471cd554b9ad918b13f00042104e87c86b

SO_702_10_006_EPS_1NP_DDPS_ZL.pdf

132.96 kB, 28.01.2026 11:24:37

2efcbe53bfa88512d635ebc53c1c6dd7d36fbc59c6685da07392197bb590c113

SO202-10_NP.EPS.024-027, 070_EPS-010_POPIS.pdf

100.1 kB, 28.01.2026 11:24:37

4ebdffelc4dceee434bb498fc7eb7c0efc89dc537a8886638c550bf40431f15a

000_SO411_ROZPISKA.pdf

315.5 kB, 28.01.2026 11:24:37

ea37635f270bb1074b0bfd5121c057f5d9db5ed08d7f12b826f26ccb0315757

000_SO411_SEZNAM_DOK (1).pdf

22.59 kB, 28.01.2026 11:24:37

07b3378a735e2a5f47065dd379e6d8541da353c0598c89e0ddfd83577890615c

001_SO411_TZ.pdf

14.68 MB, 28.01.2026 11:24:37

26889ce99164f94ed8fd3f570df400e9735f561026e565c31d69abb51561f1a9

003_SO411_BS_DS.pdf

182.31 kB, 28.01.2026 11:34:32

f5632921fc84c3209291488a187800975ca2943ca0666951727776655a928a40

004_SO411_BS_TEL.pdf

184.62 kB, 28.01.2026 11:34:32

6701d4ff383c1127f7a7b1dc4e8efb53b71849716b7f8b7715d103a1d6a5064a

005_SO411_BS_CCTV.pdf

72.89 kB, 28.01.2026 11:34:32

7128e473b86d1c0c72abf4eff3e9b8162445eca7983dd80ffbac1e71da1a209e

008_SO411_Venkovní rack.pdf

25.95 kB, 28.01.2026 11:34:32

292ffc5590857d23f922762208649c8144733e09e84ad3c76e68470f23c0743b

009_SO411_sloup_VO_trakce.pdf

64.97 kB, 28.01.2026 11:34:32

cc4de938ed762f19c5e8795838d026e2017f2f9a73917a21288e682692ccffd4

010_SO411-02_BS_DS-TS-JIP.pdf

164.67 kB, 28.01.2026 11:34:32

0091221be595942f0b6e8ba358792be0a065050f334d9e3e2997ff4d127f90b1

011_SO411_SO702_703_1NP.pdf

295.13 kB, 28.01.2026 11:34:32

5bcd0bf2241c4b33c26b8a49ded3784c4a19e333b1962de1ceec83f4fab1901

012_SO411_SO702_703_2NP.pdf

226.01 kB, 28.01.2026 11:34:32

4157ceb1ff4427640b586972cf8e2db0cc2804f939942848428cee7be1dfb979

013_SO411_SO704_705_1PP.pdf

194.52 kB, 28.01.2026 11:34:32

8c8ef6aa91e5e0d2d88ac54be37d32935557bed0a0f8228c63cccaddcd7a67fb

014_SO411_SO704_705_1NP.pdf

185.03 kB, 28.01.2026 11:34:32

5dc5c84849f5f3b2453fbb32ba1af6611aed0da11ee4fef0dbafeb3c03d63a90

015_SO411_SO_707_708_709_1PP.pdf

183.48 kB, 28.01.2026 11:34:32

f9386249ddf82652f3e6328392537cb7fb978c8b976e34ffb99bc57ba3cfc949

016_SO411_SITUACE.pdf

226.38 kB, 28.01.2026 11:34:32

1d06167ad66f50c80ce6f82ff5e6614aab294ad721994a23bd582380d6028b3

017_SO411_vzorove_rezy.pdf

161.61 kB, 28.01.2026 11:34:32

5952079a738c375b2f23cb29658f340944b8eb8779339c515f2232ee10991aa4

018_SO411_komponenty_DS.pdf

791.32 kB, 28.01.2026 11:34:32

78afc7bce31d10b4842e17ba9da6c2453e15f3cd739c074e2dcc78872eb28a4a

010_SO411_SITUACE_SLB_DDPS_ZL.pdf

269.9 kB, 28.01.2026 11:34:32

9ee58adf7518c8bf5c8e1fbaec4885d5847e5df3828eded2438bb35670ec3402

107_SO411_EZS_SIT_EKV_turniket_DDPS_ZL.pdf

190.78 kB, 28.01.2026 11:34:32

cb415cd8c7639f5dbfc3f95729c8b318a1f1f462ba4f22bed16c6747d6d37fcb

SO411-6_EKV_6-001_NP-EKV-010_014_015_POP.pdf

47.06 kB, 28.01.2026 11:34:32

df1088688cccbbc93e0de21d66e3d4638adfb1295cfcf9a138d964073d186889

201_SO411_EPS_SO704_DDPS_ZL.pdf

195.34 kB, 28.01.2026 11:42:35

6a179223e0701f2975a61ce42c416e6e6856c4c43711e7d446f1ec206d6f24ad

202_SO411_EPS_SO702_703_DDPS_ZL (1).pdf

212.49 kB, 28.01.2026 11:42:35

e42c3417f8cee012633cc5d4abacefc6d3a1e7958e5fb3301582cb6bfebf62

204_SO411_EPS_SO706_DDPS_ZL.pdf

179.91 kB, 28.01.2026 11:42:35

9fc30ab25489d89c5705aed3e3e9a5090a9a2ee38434476d2e70ce21ad62e55b

205_SO411_EPS_SO712_DDPS_ZL (1).pdf

167.97 kB, 28.01.2026 11:42:35

c7b6506a1cb9274d76ee77ace4c8fce3a5396dbca45f6639aa850c4dc98da7e0

SO_411_02_DH_007_EPS_BL-SCH_DDPS_ZL.pdf

83.34 kB, 28.01.2026 11:42:35

cd1ca2f2c40c69cb3f56b2d67a22b4b8445dcb6bf24ba52c62d9ba9e3069691b

SO411-02_EPS_702-07-122_POPIS.pdf

56.78 kB, 28.01.2026 11:42:35

3b195882b135b9e11dffe4edae0e84b5961e49f808e82a16744477b6e61da7a2

201_SO411_EPS_SO704_DDPS_ZL (1).pdf

195.54 kB, 28.01.2026 11:42:35

c1a39a9f00ae5088d1a35b276faf152f3ef28dd7ebefdab0edd10014ed22d09a

203_SO411_EPS_SO709_DDPS_ZL.pdf

117.45 kB, 28.01.2026 11:42:35

c22b4246b4f30804834df39a1efcbcac5ad1bf4a060ebf514f62895795a63f0f

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216._3.pdf

811.85 kB, 28.01.2026 11:42:35

449a325209a5a18177eb16828d4ed0d2dafa523a9912be54a738fb0e25a061f4

2025-08-1213-44-43-552.pdf

881.51 kB, 28.01.2026 11:42:35

ec5a13a5ad98566bfd3c72a717bff2edc09c1f1b778441287c96ce6e8185b982

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216._6pdf.pdf

3.7 MB, 28.01.2026 11:50:38

54fdb41c98487482a5486bc5586afac80588c816d7bb3a2a3923c897e68ace43

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_7 (2).pdf

1.55 MB, 28.01.2026 11:50:38

falbaef5e6270400801b2b48f0704e5252105b9d2959cd02fa498a1fe5fed0c9

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_8.pdf

2.09 MB, 28.01.2026 11:50:38

5d136cbf6a420e4458d378952baa040c179afe7218af3cb4e6a02b23bc7bfdce

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_11.pdf

1.88 MB, 28.01.2026 11:50:38

8cd944853a69fe26bdebf790eb1e73fa59e03c48093ed7552e7ab926637e5bb6

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_12.pdf

596.79 kB, 28.01.2026 11:50:38

3899fda5bfe69401ee7efc7b981f0cf4a8a26452f134dc998971dd1d3c5c0bc9

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216.pdf

383.84 kB, 28.01.2026 11:50:39

ad8394b8ccf899f5fea3709cda995d07364b164cf39e39b18e19a156ff55bedb

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_6pdf.pdf

3.7 MB, 28.01.2026 11:54:39

54fdb41c98487482a5486bc5586afac80588c816d7bb3a2a3923c897e68ace43

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_7 (2).pdf

1.55 MB, 28.01.2026 11:54:39

falbaef5e6270400801b2b48f0704e5252105b9d2959cd02fa498a1fe5fed0c9

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_8.pdf

2.09 MB, 28.01.2026 11:54:39

5d136cbf6a420e4458d378952baa040c179afe7218af3cb4e6a02b23bc7bfdce

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_11.pdf

1.88 MB, 28.01.2026 11:59:40

8cd944853a69fe26bdebf790eb1e73fa59e03c48093ed7552e7ab926637e5bb6

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_12.pdf

596.79 kB, 28.01.2026 11:59:40

3899fda5bfe69401ee7efc7b981f0cf4a8a26452f134dc998971dd1d3c5c0bc9

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216.pdf

383.84 kB, 28.01.2026 11:59:40

ad8394b8ccf899f5fea3709cda995d07364b164cf39e39b18e19a156ff55bedb

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_1.pdf

613.49 kB, 28.01.2026 11:59:40

d2b7f8ce5c2dc098b1c4b637e3641b31be8322e4a35a0e9af604d35185743549

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_4.pdf

5.47 MB, 28.01.2026 12:03:39

b776d090521b2b77e9e0fd9f2228d6f5d866b31426b90e78781c53aeeba91305

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_5.pdf

3.03 MB, 28.01.2026 12:03:40

c41c8cc5ffa57d210aea07a38d375f1f807be68104b373a8ec701fe356cbcb3

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_9.pdf

3.4 MB, 28.01.2026 12:05:41

a7fe4fb267fe85d12f5a229c1a57d88bcd3f7e0dab0882a4c81bc3c1cddc06c2

ZN_Slabo_projektanti_241105_Colsys_241216_10.pdf

4.49 MB, 28.01.2026 12:05:41

20dc3a98323d215abd751f9658169161d8909c0936e8a13edc5fceb477464764

VH_01_R16_komplet 1-120_1.pdf

8.96 MB, 28.01.2026 12:44:40

727f3ef2d43aacb4a284c18e50dadeebfc931dbdd5cbf43a805fbb807c600ae4

VH_01_R16_komplet 1-120_2.pdf

7.63 MB, 28.01.2026 12:48:38

ea4af214b4c14ba9057581a40dc14a57b5ccf5ac0d2a74fccee5c5e13702bbba

VH_01_R16_komplet 1-120_3.pdf

7.04 MB, 28.01.2026 12:50:41

ea306f29e341bb436b5abd2cd7a46c2cc30bc51b7d4459513485f7a1c3b00da0

VH_01_R16_komplet 121-240_1.pdf

7.97 MB, 28.01.2026 12:54:40

db2b4f43e833b54498732530c9514574f7cf36ef017032e3cb416367690dbd93

VH_01_R16_komplet 121-240_2.pdf

7.33 MB, 28.01.2026 13:00:41

b55dd051fa7e5474d84132399a4d12fd3ffaeb8680d612930f66e5c31cf35cbf

VH_01_R16_komplet 121-240_3pdf.pdf

7.97 MB, 28.01.2026 13:03:43

ef842001e1c8b92afa5bd811366164841a943fa544305b231e937505817cedaa

VH_01_R16_komplet 361-480_1.pdf

6.72 MB, 28.01.2026 13:12:47

7697f0b992de615f18fa1aa998c3af440c5b285372ad95248bb6c810f6fda4f9

VH_01_R16_komplet 361-480_2.pdf

6.98 MB, 28.01.2026 13:16:48

ac089189b445d98d72aa4e007af8734773942b83bdc8b677efeb37ec56addab8

VH_01_R16_komplet 361-480_3.pdf

7.07 MB, 28.01.2026 13:19:38

f043a1a80cef350dafa79fe22c2d6b31872086757074d23561a63733188473a4

VH_01_R16_komplet 481-600_1.pdf

7.11 MB, 28.01.2026 13:22:38

01eb00f8d73b8a61bf79c9524985ded53fbe3e199e3c95be2e2af85d25df4a5f

VH_01_R16_komplet 481-600_2.pdf

7.32 MB, 28.01.2026 13:25:39

b36bf1d20ba6abc2794d49a7ab7fe12aba2a932ba70eab711e85e2ff2a25dfc5

VH_01_R16_komplet 481-600_3.pdf

7.9 MB, 28.01.2026 13:29:39

6d5c91a25772321b5054d6e7b5dd450f4753cdde578bbc98a1295b64105ff86a

VH_01_R16_komplet 601-720_1.pdf

7.56 MB, 28.01.2026 13:35:46

161f9482def6fb8a98c1e271ab2f4c7b742f0102375bfd61378d76186e46d79

VH_01_R16_komplet 601-720_2.pdf

6.89 MB, 28.01.2026 13:41:45

27c4ecf5054f6ed9e10fc38b461d203df7911a1644fd605a4767d06c845159bc

VH_01_R16_komplet 601-720_3.pdf

7 MB, 28.01.2026 13:41:46

a1e48c83e0e4222be227ef9648c3df13e6af91e1b34bab4ed47513e019fcd8d

VH_01_R16_komplet 721-840_1.pdf

348.92 kB, 28.01.2026 13:44:46

2a17a7b521ed91f4fe1e525cc5818fb06428c0411e927d2460a786b7ae0575fd

VH_01_R16_komplet 721-840_2.pdf

352.4 kB, 28.01.2026 13:44:46

e429da3f69f44187f633e248416f1a4daf264bbc26613309da517522f96e4ba9

VH_01_R16_komplet 721-840_3.pdf

350.68 kB, 28.01.2026 13:48:46

492b1cc9f47931d1229a917acdcd4d217db3fb1a9f550fa44789fffc4d0c56f

VH_01_R16_komplet 841-960_1.pdf

350.48 kB, 28.01.2026 13:48:46

05dc98c330e6717c1e973468cba411a2ce03ecdcb2ad220de1121d27787d63

VH_01_R16_komplet 841-960_2.pdf

350.04 kB, 28.01.2026 13:48:46

5abd79e162ea01b80c0ca6754713124504b8fb12246d090633e59248bc1add0f

VH_01_R16_komplet 841-960_3.pdf

353.49 kB, 28.01.2026 13:48:46

5ac57b79e285ee847c98e4c20e70cb4flad55a561e49eeceb2319565a0f6034d

VH_01_R16_komplet 961-1080.pdf

500.15 kB, 28.01.2026 13:48:46

ad13d210089b8f8cf113bddad4f44011fbc0c185f75a00ac33b240209be148e9

VH_01_R16_komplet 1081-1200.pdf

522.89 kB, 28.01.2026 13:58:52

3f021eca60bea94d1e45fbbc6e3c1a1d6b2f728c27ae7db007fa403e1ac7d675

VH_01_R16_komplet 1201-1320.pdf

517.59 kB, 29.01.2026 09:59:20

c617d7779ad8443b3fb6715581d037ba5c6237970b7b0f5c548400722dadf3bb

VH_01_R16_komplet 1321-1440.pdf

495.26 kB, 29.01.2026 09:59:20

5d59f8c8dd97ad11502da82f7f6bb147fe3e9e37619708597f3b826b6979fa65

VH_01_R16_komplet 1441-1560.pdf

490.21 kB, 29.01.2026 10:08:24

bc5852e419dd5029427a6c84c413df099fadadbe49a3377acf3c2118631b966a

VH_01_R16_komplet 1561-1680.pdf

496.1 kB, 29.01.2026 10:08:24

3e7ea3b7541045d970d65558879dec8beed42a19d5754850f42c524aedbf8a65

VH_01_R16_komplet 1681-1692.pdf

240.58 kB, 29.01.2026 10:08:24

ecb3e18c08c317cec42400835a7a78c2f98b652afa795fe6fcc4e53b2073090e

004b_SO703_01_Základy R01.pdf

479.83 kB, 29.01.2026 10:48:24

96516a8ce73cffe2981e51f2c34a0c2523fa22c29931c3fe314c5a91d33a3342

005a_SO703_01_Půdorys 1.NP R01.pdf

988.05 kB, 29.01.2026 10:48:24

88c894f71255e13730f4bc231ded4279306bb3930c6ed2ca1f88767fe7609ca9

005b_SO703_01_Půdorys 1.NP R01.pdf

968.46 kB, 29.01.2026 10:48:24

35c628fddf0508a8d42fb13129528e288141cd6ff3b65aa6cc1159e473fc3cla

008a_SO703_01_Řez A-A R01.pdf

520.63 kB, 29.01.2026 10:48:24

c44802ed8756b3b68ba51d79f5371833a680be1550d545b826381698b1a87c45

008b_SO703_01_Řez B-B R01.pdf

581.8 kB, 29.01.2026 10:48:24

a399263459c0bcff45a757de1e0fed2e41a6d5363daa1efd78fa992a49350313

703_01B_25_VYZ_ZAKLAD_STENA.pdf

186.89 kB, 29.01.2026 10:48:24

9e5d4cd4a01634c47debea9413f61bb8501dde1988f4a2746ac9302888895d9

703-01B_011a_Tvar_ZD R01.pdf

1.47 MB, 29.01.2026 10:48:24

e7746a9f368a3348cbab2ae056f98c1ca3f2cf17e3668b6c609edaea2569cb5e

703-01B_012a_Tvar_PD_R01.pdf

2.13 MB, 29.01.2026 10:48:25

c772af565db789b90ee7b5abe93f6b9abd91f3dd3c13d3baa04768d30bb34c19

703-01B_012b_Tvar_PD_rezy R01.pdf

1.32 MB, 29.01.2026 10:48:25

4d3a831898c372e6a6a15dd1b2ebf903f946766828c1cc32fc5f7965461f3bcb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36581661>