

Z Á Z N A M
o provedení kontroly ceny obvyklé k dodatku smlouvy o dílo
„Provedení opravy vozidla T-815-7 VVN VPZ: 365-69-83“

Údaje o složení hodnotící komise

předseda:

členové:

a) Zjištění ceny obvyklé :

Při plnění veřejné zakázky malého rozsahu, která byla soutěžena v NEN pod systémovým číslem veřejné zakázky N006/18/V00015801 a to na provedení opravy výše uvedeného vozidla, byly zhotovitelem zjištěny závady neuvedené ve specifikaci na opravu. Tyto závady byly zjištěny po zvednutí motoru a nebylo možno je zjistit tedy dříve, závady jsou závažného charakteru a vozidlo je nepojízdné. Zhotovitel zaslal záznam o zjištěných závadách na vozidle a rozpočtový návrh na opravu. Na základě tohoto návrhu byla provedena kontrola ceny obvyklé. Zjištění ceny obvyklé byl pověřen [redacted] který oslovil firmy zabývající se opravami vozidel TATRA. Dne 8.11.2018 předal [redacted] podklady k ceně obvyklé :

Oprava vozidla T-815 VVN 6x6 VPZ: 365-69-83

<i>P.č.</i>	<i>Název firmy</i>	<i>Počet/ks</i>	<i>Cena opravy s DPH</i>
<i>1</i>	Truck centrum AB Autoboss s.r.o.	<i>1</i>	<i>59.104,73</i>
<i>2</i>	Partner – IPEX s.r.o.	<i>1</i>	<i>60.091,75</i>
<i>3</i>	PAS zábřeh na Moravě a.s.	<i>1</i>	<i>61.968,09</i>

Nabídková cena od dodavatele:

Průměrná cena od zhotovitelů :

51.588,82 Kč s DPH

60.388,19 Kč s DPH

V případě rozhodnutí že oprava techniky nebude dále opravována nebude proveden dodatek ke smlouvě, by mohl zhotovitel dokončit opravy které již začal (opravy zadané smlouvou). A přesto budou na technice dále závady pro které je vozidlo nepojízdné. Odtah vozidla provádějící firmou opravu by stál cca. 42.000, Kč
Cena obvyklá je vypočtena průměrově z nabídek které zaslali firmy zabývající se opravami vozidel TATRA.

b) Vyhodnocení komise:

Komise posoudila cenu obvyklou a shodla se že je tato cena v čase a místě obvyklá. Dále komise posuzovala že v případě že oprava nebude provedena nyní bude nutno techniku odsunout zpět, a následná oprava by byla jistě dražší a to z důvodu odtahu vozidla, a vyjmutí motoru.

Komise po zvážení uvedených argumentů navrhuje provést opravu vozidla u firmy TATRA TRUCKS a.s.

Přílohy:

příloha č. 1 – návrh na oprav	TATRA TRUCKS a.s	(7 listů)
příloha č. 2 – cena obvyklá	Truck centrum AB Autoboss s.r.o.	(3 listy)
příloha č. 3 – cena obvyklá	Partner – IPEX s.r.o.	(3 listy)
příloha č. 4 – cena obvyklá	PAS zábřeh na Moravě a.s.	(3 listy)

V Polné na Šumavě ukončeno dne 14. 11. 2018 v 08: 49 hod

Podpisy členů hodnotící komise:

Předseda hodnotící komise:

Členové hodnotící komise:




SOVZ BOLETICE
Polná na Šumavě 212
382 29 Polná na Šumavě

ZÁZNAM ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD VOZIDLA T815 VVN6x6 VPZ 365-69-83

V Kopřivnici dne : 18.10.2018

Na základě realizace zakázky opravy vozidla T815 VVN VPZ 365-69-83 byly po demontáži motoru z vozidla zjištěny závady, které nebyly ve specifikaci výběrového řízení pro opravu výše uvedeného vozidla. Tyto závady nemohly být předem zjištěny a byly detekovány až po demontáži motoru a zahájení prací na vozidle. Jelikož nebyl jejich rozsah zohledněn v rozpočtových nákladech zasílám jejich popis, dokumentaci a rozpočtový návrh opravy k vašemu zvážení popřípadě následnému schválení opravy uvedených závad.







ad1) PRASKLÁ OLEJOVÁ VANA MOTORU

v rohu spodního víka motoru („olejová vana motoru“) je znatelná prasklina v místě dříve provedeného svaru. V tomto místě dochází k prolínání motorového oleje z motoru. Součást je naopravitelná svarem v místě původního svaru. Při realizaci této opravy uvedeným způsobem by došlo k destrukci materiálu a nedosažení rovné styčné plochy za současného zachování tvarových rozměrů součásti. Při demontáži dojde k posunu prasklé části a nutnosti výměny spodního víka. Pro stabilitu opravy doporučuje náš servis výměnu uvedeného poškozeného dílu továrně novým originálním dílem.

ROZPOČTOVÁ POLOŽKA NABÍDKY



CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	28 394,83	34 357,74
--------------------------------	-----------	-----------



Obr.č. – detail místa poškození spodního víka motoru
AD 2) PRASKLÉ TĚLESO CHLADIČE OLEJE




Těleso vykazuje prasklou vnější část oka uchycení tělesa chladiče oleje k bloku motoru. Oprava svarem není vhodná z důvodu rovinnosti dosedacích ploch v místě spoje s blokem motoru a předpokladem budoucího úniku motorového oleje. Pro spolehlivé odstranění závady doporučujeme výměnu tělesa olejového chladiče.
ROZPOČTOVÁ POLOŽKA NABÍDKY

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442070220454	TĚLESO CHLADIČE	1	8 835,60	8 835,60	10 691,08
CELKEM MATERIÁL				8 835,60	10 691,08

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1184	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	4,8	450,00	2 160,00	2 613,60

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE				10 995,60	13 304,68
---------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------



OBR.Č.3 – DETAIL PRASKLÉHO TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE




Ad3) ÚNIK OLEJE Z TĚLESA UNAŠEČE KAPALINOVÉ SPOJKY NÁHONU VENTILÁTORU

Únik oleje ze systému náhonu kapalinové spojky náhonu ventilátoru chlazení lze opravit pouze výměnou již nefunkčního těsnícího kroužku – gufera. Současně bylo při demontáži unašeče defektováno poškození unašeče náhonu ventilátoru chlazení, kdy jsou na tělese unašeče pokročilé praskliny, které představují reálné nebezpečí brzké destrukce s následným zvýšeným rozsahem poškození souvisejících součástí.


ROZPOČTOVÁ POLOŽKA NABÍDKY

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
990100596000	UNAŠEČ SPOJKY VENTILÁT	1	1 887,00	1 887,00	2 283,27
273521286000	GUFERO 40x52x7 BDS LKF	1	187,96	187,96	227,43
CELKEM MATERIÁL				2 074,96	2 510,70


NÁKLADY NA PRÁCI				cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba		
1262	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	2,6	450,00	1 170,00	1 415,70
CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE				3 244,96	3 926,40



Obr.č.4 – celkový pohled na těleso hydraulické spojky náhonu ventilátoru se zjevnými stopami úniku kapaliny z uložení náhonu




Obr.č.5 – detail uložení náhonu ventilátor se znatelnými stopami po úniku kapaliny



Obr.č.6 – detail praskliny na unašeči náhonu tělesa ventilátoru chlazení motoru

Žádáme Vás tímto o vyjádření k realizaci těchto zjištěných závad na předmětném motorovém vozidle.

Zpracoval : ing.Jiří Kvapil, vedoucí odboru servisu a zákaznických služeb





Předmět nabídka
Odesílatel ABAUTOBOSS s.r.o. - Lukáš Ciasnocha <ciasnocha@abautoboss.cz>
Adresát <koubekm@army.cz>
Datum 2018-11-01 10:19

- Nabídka boletice.pdf (~1,2 MB)

Dobrý den,

v příloze posílám nabídku

Děkuji

Cváček m.

Lukáš Ciasnocha
příjímací technik

TRUCK CENTRUM AB AUTOBOSS s.r.o.
autorizovaný servis TATRA TRUCKS a.s.

Dukelská 13, 737 01 Český Těšín
IČ: 47682663, DIČ: CZ47682663
Tel: +420 558 712 876, +420 602 134 825
Fax: +420 558 713 111
e-mail: ciasnocha@abautoboss.cz
Internet: = www.abautoboss.cz =



1.) ZÁVADA - PRASKLÁ OLEJOVÁ VANA MOTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442010150194	spodní víko motoru	1	18 969,50	18 969,50	22 953,10
273110049000	kroužek 213x12 Si	1	318,40	318,40	385,26
273111629000	kroužek 38x30 Si	1	20,80	20,80	25,17
442053110754	hadice 50/62-380	1	268,70	268,70	325,13
442053120174	hadice 36/46-45	1	25,80	25,80	31,22
442053950104	vložka šroubu	4	41,20	164,80	199,41
442054170724	kroužek silikonový 46x38	3	17,10	51,30	62,07
44207651138400	nádrž olejová úplná	1	8 974,20	8 974,20	10 858,78
CELKEM MATERIÁL				28 793,50	34 840,14

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1156	VÝMĚNA SPODNÍHO VÍKA MOTORU (MOTOR DEMONTOVÁN)	7,3	540,00	3 942,00	4 769,82

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	32 735,50	39 609,96
---------------------------------------	------------------	------------------

31.10.2018



AB AUTOBOSS s.r.o.
DEALER TATRA, a.s.
Dukelská 17
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
Tel.: 558 731 913
DIČ: CZ4780663

[Handwritten signature]

5



2.) ZÁVADA - PRASKLÉ TĚLESO OLEJOVÉHO CHLADIČE

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442070220454	TĚLESO CHLADIČE	1	9 177,30	9 177,30	11 104,53
CELKEM MATERIÁL				9 177,30	11 104,53

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1184	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	5,6	540,00	3 024,00	3 659,04

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	12 201,30	14 763,57
--------------------------------	-----------	-----------

31.10.2018

AB AB AUTOBOSS s.r.o.
 DEALER TATRA, a.s.
 Dykova 13
 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
 tel: 596 731 913
 IČ: 2247682663 ⑤

3.) ZÁVADA - ÚNIK OLEJE Z TĚLESA UNAŠEČE KAPALINOVÉ SPOJKY NÁHONU VENTILÁTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
990100596000	UNAŠEČ SPOJKY VENTILÁT	1	2 048,20	2 048,20	2 478,32
273521286000	GUFERO 40x52x7 BDS LKF	1	210,20	210,20	254,34
CELKEM MATERIÁL				2 258,40	2 732,66

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1262	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	3,1	540,00	1 674,00	2 025,54

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	3 932,40	4 758,20
---------------------------------------	-----------------	-----------------

31.10.2018



AB AUTOBOSS s.r.o.
DEALER TATRA a.s.
Dukelská 13
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
Tel.: 558 731 913
DIČ. CZ/762663

5

Předmět Cenová nabídka
Odesílatel Dalibor Zrubek - PARTNER - IPEX s.r.o. <zrubek@partneripex.cz>
Adresát <koubekm@army.cz>
Datum 2018-11-01 16:00



- Nabídka opravy ARMY.pdf (~1,9 MB)

Omlouvám se.

Dalibor Zrubek
manažer servisu

PARTNER - IPEX s.r.o.
TATRA autorizovaný dealer
Školská čtvrť 1395, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česká republika
Tel.: +420 602 750 833
E-mail: zrubek@partneripex.cz
Web: www.partneripex.cz

Toto sdělení a všechny jeho přílohy jsou důvěrné a mohou být chráněny. Sdělení je určeno výlučně osobě nebo osobám, jak jsou uvedeny výše. Pokud nejste jednou z nich nebo jste toto sdělení obdrželi omylem, informujte, prosím, neprodleně odesílatele a sdělení, jakož i všechny jeho přílohy odstráňte z vašeho systému. Jakékoliv neoprávněné prohlášení, užití, kopírování, zveřejnění nebo šíření tohoto sdělení nebo jeho části je přísně zakázáno.

1.) ZÁVADA - PRASKLÁ OLEJOVÁ VANA MOTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442010150194	spodní víko motoru	1	19 508,00	19 508,00	23 604,68
273110049000	kroužek 213x12 Si	1	312,00	312,00	377,52
273111629000	kroužek 38x30 Si	1	22,00	22,00	26,62
442053110754	hadice 50/62-380	1	281,00	281,00	340,01
442053120174	hadice 36/46-45	1	28,90	28,90	34,97
442053950104	vložka šroubu	4	36,20	144,80	175,21
442054170724	kroužek silikonový 46x38	3	14,30	42,90	51,91
44207651138400	nádrž olejová úplná	1	9 015,60	9 015,60	10 908,88
CELKEM MATERIÁL				29 355,20	35 519,79

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1156	VÝMĚNA SPODNÍHO VÍKA MOTORU (MOTOR DEMONTOVÁN)	7,6	520,00	3 952,00	4 781,92

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	33 307,20	40 301,71
---------------------------------------	------------------	------------------



PARTNER - IPEX s.r.o.
 Dolní 9
 744 01 Šenštát pod Radhoštěm
 IČ: 25392417
 DIČ: CZ25392417

2.) ZÁVADA - PRASKLÉ TĚLESO OLEJOVÉHO CHLADIČE

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442070220454	TĚLESO CHLADIČE	1	9 328,60	9 328,60	11 287,61
CELKEM MATERIÁL				9 328,60	11 287,61

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem	
				(bez DPH)	(s DPH)
1184	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	5,8	520,00	3 016,00	3 649,36

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE				12 344,60	14 936,97
--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------



PARTNER - IPEX s.r.o.
 Dolní 9
 744 01 Přerov pod Radhoštěm
 IČ: 25252417
 DIČ: CZ25392417

3.) ZÁVADA - ÚNIK OLEJE Z TĚLESA UNAŠEČE KAPALINOVÉ SPOJKY NÁHONU VENTILÁTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
990100596000	UNAŠEČ SPOJKY VENTILÁT	1	2 134,50	2 134,50	2 582,75
273521286000	GUFERO 40x52x7 BDS LKF	1	212,30	212,30	256,88
CELKEM MATERIÁL				2 346,80	2 839,63

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1262	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	3,2	520,00	1 664,00	2 013,44
CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE				4 010,80	4 853,07



PARTNER IPEX s.r.o.
 Dolní 9
 744 01 Přenštát pod Radhoštěm
 IČ: 25592417
 DIČ: CZ25392417



Předmět Cenová nabídka odstranění závad
Odesílatel Janků Jiří <jankuj@pas-zabreh.cz>
Adresát koubekm@army.cz <koubekm@army.cz>
Datum 2018-10-31 16:12



- Cenová nabídka_JJ-345-2018.pdf (369 KB)

Dobrý den,

jak jsme se domluvili po telefonické domluvě zasilám nabídku

S pozdravem

Jiří Janků, DiS.

přejímací technik



PAS Zábřeh na Moravě a.s.

U Dráhy 828/8

789 13 Zábřeh

' +420 583 499 247

È +420 606 750 774

+ JankuJ@pas-zabreh.cz

8 www.pas-zabreh.cz

IČ: 451 92 251, Spisová značka: B 385 vedená u Krajského soudu v Ostravě



PAS Zábřeh na Moravě a.s.
 U Dráhy 828/8, Zábřeh, PSČ 789 13
 Zapsaná v obchodním rejstříku,
 vedeným Krajským soudem v Ostravě
 oddíl B, vložka 385.
 Auditovaná podle ČSN EN ISO 9001:2000

VÚ Boletice

Vyřizuje: Janků Jiří, DiS.

Telefon: 583 499 247, 606 750 774
 E-mail: JankuJ@pas-zabreh.cz

Nabídka č. JJ-345-2018
 Den: Zábřeh 30.10.2018

Věc: **Cenová nabídka - Odstranění zjištěných závad**

Věc/Vozidlo: T815 6x6 VVN

I. Nabídková cena dodávky

1.) ZÁVADA - PRASKLÁ OLEJOVÁ VANA MOTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442010150194	spodní víko motoru	1	19 486,00	19 486,00	23 578,06
273110049000	kroužek 213x12 Si	1	321,00	321,00	388,41
273111629000	kroužek 38x30 Si	1	21,50	21,50	26,02
442053110754	hadice 50/62-380	1	279,60	279,60	338,32
442053120174	hadice 36/46-45	1	26,50	26,50	32,07
442053950104	vložka šroubu	4	44,30	177,20	214,41
442054170724	kroužek silikonový 46x38	3	16,20	48,60	58,81
4420765113840	0 nádrž olejová úplná	1	9 015,60	9 015,60	10 908,88
CELKEM MATERIÁL				29 376,00	35 544,96

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1156	VÝMĚNA SPODNÍHO VÍKA MOTORU (MOTOR DEMONTOVÁN)	7,5	600,00	4 500,00	5 445,00

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE

33 876,00

40 989,96

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh, Czech Republic, web: pas-zabreh.cz
 Tel.: +420 583 499 247, mob.: +420 606 750 774, fax: +420 499 243, e-mail: tatra@pas-zabreh.cz

2.) ZÁVADA - PRASKLÉ TĚLESO OLEJOVÉHO CHLADIČE

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
442070220454	TĚLESO CHLADIČE	1	9 428,00	9 428,00	11 407,88
CELKEM MATERIÁL				9 428,00	11 407,88

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1184	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	5,9	600,00	3 540,00	4 283,40

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	12 968,00	15 691,28
---------------------------------------	------------------	------------------

3.) ZÁVADA - ÚNIK OLEJE Z TĚLESA UNAŠEČE KAPALINOVÉ SPOJKY NÁHONU VENTILÁTORU

obj.č. položky	název položky	ks	cena MJ (Kč)	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
990100596000	UNAŠEČ SPOJKY VENTILÁT	1	2 184,00	2 184,00	2 642,64
273521286000	GUFERO 40x52x7 BDS LKF	1	205,30	205,30	248,41
CELKEM MATERIÁL				2 389,30	2 891,05

NÁKLADY NA PRÁCI

POLOŽKA ÚKONU	POPIS ÚKONU	N hod	sazba	cena celkem (bez DPH)	cena celkem (s DPH)
1262	VÝMĚNA TĚLESA OLEJOVÉHO CHLADIČE (MOTOR DEMONTOVÁN)	3,3	600,00	1 980,00	2 395,80

CENA CELKEM - MATERIÁL + PRÁCE	4 369,30	5 286,85
---------------------------------------	-----------------	-----------------

CELKEM za dílo bez DPH	:	51 213,30 Kč
DPH 21%	:	10 754,79 Kč
CELKEM za dílo s DPH	:	61 968,09 Kč

PAS Zábřeh na Moravě a.s.

U Dráhy 828/8, 789 13 Zábřeh, Czech Republic, web: pas-zabreh.cz

Tel.: +420 583 499 247, mob.: +420 606 750 774, fax: +420 499 243, e-mail: tatra@pas-zabreh.cz

II. Místo a termín plnění

Místo plnění je sídlo dodavatele PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Termín plnění: je do 1-2 týdnů ode dne podepsání smlouvy a přistavení vozidla, v případě provedené opravy v dřívějším termínu, bude zákazník informován o ukončení opravy.

III. Záruky

Na provedenou opravu je poskytnuta na dobu 7 měsíců ode dne převzetí výrobku ze strany objednatele. Ze záruky jsou vyloučeny případy poškození zařízení vlivem havárie vozidla, nedodržením předpisů pro provoz a údržbu, včetně úprav neodsouhlasených zhotovitelem.

IV. Platnost nabídky

Nabídka je platná do 30.12.2018

S pozdravem

**Přejímací servisní technik
Jiří Janků, DiS.**

