

Cenová nabídka požadovaných oprav dle revizní zprávy RE18-06000003 pro:

Univerzita Palackého v Olomouci  
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP  
Hněvotínská 5  
77900 Olomouc

**1. provedení úprav potrubí LIN:**

**28 400,- Kč**

cestovní náklady  
náhrada odčerpávacího ventilku u vstupní sekce od zásobníku do budovy  
úprava umístění špatně přístupného ventilku sekce S2  
obnovení vakua izolace dotčených sekcí  
práce vývěvy

**2. provedení instalace nového ventilátoru, čidla a doplňků**

**55 650,- Kč**

ventilátor samotný: typ TT 160 PRO: Ventilátor, semi – radiální PROFI dvourychlostní plastový, 160mm, 415/565m3/hod (5-ti násobná výměna vzduchu-revizní technik požaduje 3 až 5-ti) cena 6 150,- Kč  
čidlo na pokles koncentrace kyslíku v prostorách s výměnou vzduchu. Při poklesu kyslíku na určitou mez se spustí instalovaný ventilátor. Cena čidla včetně elektro prací je 44 000,-Kč  
mřížka k ventilátoru na venkovní stěnu a spiro potrubí, tedy WFK-15-02 plastová venkovní protidešťová žaluzie a cca metr potrubí ø 160 mm 5 500,-Kč  
Včetně dopravy a montáže

**Cena celkem (bez DPH)**

**84 050,- Kč**

Uvedená cena je bez DPH.  
Nabídka vyhotovena: 25.10.2018  
Platnost nabídky do: 31.12.2018

SIAD Czech spol. s r.o.  
Řízení vztahů se zákazníky  
K Hájem 2606/2b  
155 00 Praha - Stodůlky  
IČ: 48117153

**KAM - SPG**

[www.siad.cz](http://www.siad.cz)